

بررسی علل شکست لاینر موتور دیزل لکوموتیو

*مهسا امانی
کارشناس تعمیرات موتور
شرکت تعمیرات ریلی مینا

مهندی جوادی
رئیس واحد مهندسی
شرکت تعمیرات ریلی مینا

مقاله علمی ترویجی
دربافت: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
پذیرش: ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

چکیده: در این پژوهش عوامل موثر بر روی شکست لاینر موتور توربوموتور (16rk215T) لکوموتیو بررسی شده است. با تهیه سه نمونه لاینر از تولیدکننده های مختلف و ارسال به آزمایشگاه، خواص مکانیکی اعم از سختی و استحکام کششی و همچنین درصد عناصر سازنده و تفاوت مقادیر آن ها در نمونه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه تاثیر درصد وزنی عناصر مختلف بر روی خواص مکانیکی چدن خاکستری تحقیق شد. با تهیه تصاویر میکروسکوپی در بزرگنمایی ۱۰۰X، ساختار زمینه رویت گردید. همچنین شکل و آرایش گرافیت های ورقه ای در نمونه های مختلف با یکدیگر مقایسه و تاثیر آن بر روی شکست و رشد ترک در لاینر بررسی گردید. سه نمونه لاینر، تعیین دسته بندی و نوع ماده سازنده، شده اند. با رویت فسفید یوتکتیک در ریز ساختار دو نمونه A (لاینر کاملاً شکسته شده) و B (لاینر ترک خورده) و همچنین درصد بالای فسفر، عیوب ساختاری و وجود نابجایی ها در دانه بندی سبب شکست این نمونه ها شده است. همچنین توزیع غیر یکنواخت گرافیت ورقه ای در این دو نمونه، طول و ضخامت کم آن ها سبب افزایش استحکام، کاهش جذب و تعدیل انرژی شده است.

واژه های راهنمایی: لاینر، موتور دیزل، چدن خاکستری، گرافیت ورقه ای، رشد ترک، 16rk215T

A failure analysis study of wet liner in locomotive diesel engine

Mahsa Amani*
Engine repair expert,
MAPNA Railway
Operation Development
& Maintenance
Company

Mahdi Javadi
Head of the engineering
department,
MAPNA Railway
Operation Development
& Maintenance
Company

Abstract: In this research, the effective factors on the liner failure of the turbocharged engine (16rk215T) of the locomotive have been investigated. By preparing three liner samples from different manufacturers and sending them to the laboratory, the mechanical properties, including hardness and tensile strength, as well as the percentage of constituent elements and the difference in their values in different samples, were studied. Next, the effect of the weight percentage of different elements on the mechanical properties of gray cast iron was investigated. By preparing microscopic images at 100x magnification, the background structure was seen. Also, the shape and arrangement of lamellar-graphite in different samples were compared with each other and its effect on the fracture and crack growth in the liner was investigated. Three samples of liner, grade and material have been determined. With the appearance of eutectic phosphide in the structures of two samples A (broken liner) and B (liner with crack), as well as the high percentage of phosphorus, structural defects and the presence of dislocations in the grain cause the failure of these samples. Also, non-uniform production of lamellar-graphite in these two samples, its short length and thickness increases strength, reduces absorption and reduces energy.

Keywords: Liner, diesel engine, Gray cast iron, Lamellar graphite, Crack growth, 16rk215T


۱- مقدمه

کارتر از محل ترک خوردگی، اختلاط آب و روغن اتفاق می‌افتد. همچنین در موارد شدیدتر، تجمع آب در محفظه احتراق که مایعی غیرقابل تراکم است، باعث کج شدن شاتون و آسیب به پاورپک خواهد بود. اگر جنس لاینر چقرمگی لازم را نداشته باشد، نمی‌تواند در مقابل ضربه‌های پیستون در لحظه اعمال نیرو در اثر احتراق مقاومت کافی را داشته باشد. اگر آسیب شدید باشد و لاینر بشکند، تکه‌های آن در برخورد با شاتون و پیستون به سمت بلوكه و سرسیلندر پرتاپ می‌شوند که می‌تواند منجر به نابودی موتور شود. از این رو خودرو و همکارانش در سال ۲۰۱۹ با بررسی تنش و کرنش در دو لاینر با مواد سازنده C4 28-48 و C4 35-36 در سه ضخامت ۹/۲، ۶/۹۳ و ۹/۱۳ میلیمتر در موتور دیزلی پرکینز ۱۳۰۶ در نرم افزار انسیس دریافتند مأکریم کرنش در نقطه ابتدایی اعمال نیرو حاصل از احتراق بر روی پیستون در فاصله ۰/۱۳۵ میلیمتر از ابتدای کورس پیستون برای لاینر چدنی اتفاق می‌افتد. همچنین با محاسبه کرنش طولی برابر ۰/۶ میلیمتر استفاده از این دو ماده را برای ساخت لاینر مناسب دیدند [۱]. کین در سال ۲۰۲۰ بر روی تاثیر توزیع دما بر روی لاینر موتور دیزل ۱۲ سیلندر با آرایش V شکل تحقیق کرده است [۲]. کومار و همکارانش در سال ۲۰۱۵ با پوشش لاینر HINO-X در موتور PSZ Al_2O_3 و نیکل-کروم، Al_2O_3 را مناسب ترین گزینه یافته‌اند [۳]. کورسکی در سال ۲۰۰۷، با بررسی نتایج حاصل از ۱۵ سال آندوسکوپی لاینر موتورهای دیزلی کشتی‌های نظامی، برنامه‌ای مدون جهت جلوگیری از الماسه شدن و از بین رفتن خطوط هونینگ لاینرها تدوین کرد که باعث کاهش -۳۵ درصدی هزینه تعمیر و نگه داری شد [۴]. برانکو و همکارانش در سال ۲۰۰۱ بر روی علت ترک خوردن لاینر از محل فلنج نشیمنگاه بلوكه تحقیق کردند. آن‌ها دریافتند تنش های حرارتی نقشی بسیار مهمتر از تنش‌های مکانیکی دارد. همچنین با تحلیل خواص مکانیکی در نرم افزار اباکوس دریافتند، استفاده از نمونه چدن خاکستری با درجه ۵۰ یا ۶۰ بجای ۴۰ راه حل مناسبی برای بهبود مقاومت قطعه در مقابل تنش و اعمال نیرو خواهد بود [۵]. صلاح و همکارانش در سال ۲۰۱۵، با بررسی دو نمونه لاینر چدنی و آزمایش درصد عناصر، خواص مکانیکی، صافی سطح، شکل و اندازه گرافیت‌های ورقه‌ای، تاثیر جنس لاینر بر روی عملکرد موتور و میزان انتشارات آن را مطالعه نمودند [۶]. فکاروالدین و همکارانش در سال ۲۰۱۲، با بررسی

موتورهای دیزلی به علت استفاده از گازوئیل که سوختی ارزان است، کاربرد گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دریایی، ریلی، نظامی و ... دارند. همچنین از این موتورها به عنوان منبع تولید توان به منظور ایجاد نیروگاه‌های مقیاس کوچک استفاده می‌شود. لاینر قطعه استوانه‌ای درون موتورهای دیزلی سنگین است که وظیفه هدایت پیستون و ایجاد غشا محفظه احتراق را به عهده دارد.



شکل ۱ لاینر موتور دیزل 16rk215T لکوموتیو آلستوم



شکل ۲ اجزا لاینر موتور دیزلی

اگر جنس این قطعه سختی مناسبی نداشته باشد، در سایش با رینگ باعث ورود عناصر آلاینده اهن، الومینیوم و کروم به روغن می‌شود. همچنین با خروج از ترانس ابعادی، لاینر و رینگ باعث ورود گاز حاصل از احتراق به بلوكه و افزایش فشار گاز کارتر می‌شود. با در نظر گرفتن محفظه احتراق به عنوان مخزن جدار نازک و بررسی تنش هوپ^۱ می‌توان دریافت به دلیل دو برابر بودن تنش محیطی نسبت به طولی، ترک و شکست لاینر در این جهت محتمل تر است. با نفوذ آب از مدار خنک کاری به درون

^۱ Hoop Stress

لاینر B: این لاینر نیز تنها پس از چند روز کارکرد، از موقعیت های بحرانی مانند فلنچ نشیمنگاه و شیار اورینگ آبیندی، دچار ترک خوردگی و در مواردی شکست کامل شده است (شکل ۴، ۵ و ۶).



شکل ۴ شکستن لاینر B از محل فلنچ



شکل ۵ فلنچ شکسته لاینر B

پنج جنس مختلف جهت ساخت لاینر و بررسی مقاومت این نمونه ها در برابر خوردگی و کاویتاسیون دریافتند آلیاژ نیکل-کروم مناسب ترین گزینه برای ساخت لاینر می باشد [۷]. کومار و سانیا در سال ۲۰۱۴، بر روی علت خرابی لاینر موتور زنراتور ۱۴ سیلندر با آلیاژ آلومینیوم که باعث خرابی در یاتاقان مجاور نیز شده بود تحقیق کردند. آن ها با اندازه گیری سختی، استحکام کششی و خواص مکانیکی دریافتند علت خرابی مربوط به نوع ساخت و ریخته گری لاینر بوده و خستگی را در این مورد رد نمودند [۸]. هورمازا و همکارانش در سال ۲۰۰۸، با بررسی علل شکست لاینر موتور ۱۲ سیلندر توربوشارژ، علت خرابی را وجود کاویتاسیون در محل های بحرانی با تنش بالا یافتند. همین حفره های ناشی از خوردگی و کاویتاسیون باعث ایجاد تمرکز تنش در قطعه بوده است. بر اساس شکل گرافیت ها، تفاوت دمای سرد شدن در ریخته گری را نیز یکی دیگر از عیوب از ساختاری و رشد ترک دانستند [۹]. رائو و همکارانش در سال ۲۰۱۵، بر روی لاینر از جنس تیتانیوم تحقیق کردند. آن ها با شبیه سازی این لاینر در نرم افزار انسیس دریافتند تنش و کرنش در برابر حرارت احتراق یکسان، در تیتانیوم بسیار کمتر از چند خاکستری است و امنیت بیشتری دارد [۱۰]. خان و شینید در سال ۲۰۲۰، با مطالعه لاینر موتور دیزل چهار زمانه دریافتند با افزایش ضخامت، تنش هوپ و ماکریم تنش حرارتی در قطعه کاهش می یابد [۱۱].

۲- بیان مسئله

سه لاینر A، B و C از سه سازنده مختلف تهیه و بررسی شدند. لاینر A: این لاینر تنها پس از گذشت چند ساعت از مومنتاژ، دچار شکست شد. این شکست به طور کامل اتفاق افتاده و با پرتاب تکه های آن به بلوكه باعث نابودی موتور گردید (شکل ۳).



شکل ۳ شکستن بلوكه موتور لاینر A

درصد وزنی عناصر لاینرها با تهیه نمونه های متعدد و آماده سازی آن ها به روش پولکی و سمباده زنی، استاندارد مرجع ASTM E1010-16، ASTM E1999-11 و دستگاه تست PMI MASTER SMART GNR به شرح جدول (۱) است.

جدول ۱ درصد وزنی عناصر سازنده نمونه لاینرهای مختلف

C	B	A	عنصر	ردیف
۳/۸۷	۳/۲۴	۳/۱۸	C	۱
۲/۶۳	۱/۷۵	۱/۸۸	Si	۲
۰/۶۱	۰/۷۳	۰/۶۷	Mn	۳
۰/۰۴	۰/۰۸	۰/۵۵	P	۴
۰/۰۳۲	۰/۰۵۵	۰/۰۴۴	S	۵
۰/۶۲	۰/۲۹	۰/۳۵	Cr	۶
۰/۰۸	۰/۳۰	۰/۵۰	Mo	۷
۰/۳۷	۰/۵۰	۰/۰۷	Ni	۸
۰/۰۱۵	۰/۰۰۹	۰/۰۰۸	Al	۹
۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	Co	۱۰
۰/۲۲	۰/۵۱	۰/۱۳	Cu	۱۱
۰/۰۰۲≥	۰/۰۰۲≥	۰/۰۰۲≥	Nb	۱۲
۰/۰۱۱	۰/۰۰۴	۰/۰۱۴	Ti	۱۳
۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۶	V	۱۴
۰/۰۱	۰/۰۰۳	۰/۰۰۶	Sn	۱۵
Base	Base	Base	Fe	۱۶

۲-۳- آزمون کشش در دمای محیط



شکل ۸ مقطع برش نمونه ها



شکل ۶ ترک خوردن لاینر

لاینر C: این لاینر دچار شکست نشده است. اما بهدلیل ورود گرد و خاک در مناطق کوبیری در مدار روغن دچار سایش و از بین رفتن خطوط هونینگ شده است. با الماسه شدن سطح لاینر، روغن در جداره آن ذخیره نمی شود و باعث چسبیدن پیستون و خراش لاینر می شود (شکل ۷).



شکل ۷ خط و خشن لاینر C

لاینرهای موتور دیزلی سنگین عموماً از چدن خاکستری ساخته می شوند. چدن ها آلیاژهای آهن، کربن و سیلیسیم هستند که میزان کربن آن ها از ۲٪ بیشتر و معمولاً ۳-۱٪ سیلیسیم دارند.

۳- آنالیز مواد

۱-۳- تست تعیین ترکیب شیمیایی به روش اسپکترومتری نشری

جدول ۲ استحکام تسلیم در نمونه های مختلف لاینر

C	B	A
۱۰۸	۳۰۱	۲۴۴

۳-۳-آزمون سختی سنجی به روش برینل

مطابق با استاندارد مرجع روش آزمون ASTM A370(2021) ISO 6506-1(2014), ASTM E10 (2018) مقادیر سختی نمونه های مختلف به شرح جدول (۳) است.

جدول ۳ سختی (BHN) در نمونه های مختلف لاینر

C	B	A
۱۵۷	۲۶۵	۲۲۷

دو نمونه A و B، بهدلیل سختتر بودن دچار خط و خش بسیار کمتری نسبت به لاینر C شده اند.

۴-آزمون متالوگرافی

مطابق با استاندارد مرجع روش آزمون ASTM E3-17, ISO 945-1(2019).ASTM E883-17.ASTM E407-15 با میکروسکوپ الکترونی مدل MIRA3 ساخت شرکت TESCAN نتایج در جدول (۴) ذکر شده است.

جدول ۴ ریز ساختار در نمونه های مختلف لاینر

ساختار میکروسکوپی بعد از اج	ساختار میکروسکوپی قبل از اج	
فسفید یوتکتیک:٪۵ فریت:٪۴ پرلیت:٪۹۱	گرافیت نوع A اندازه گرافیت ۸-۴	A
فسفید یوتکتیک:٪۱ فریت:٪۷ پرلیت:٪۹۲	گرافیت نوع A اندازه گرافیت ۸-۴	B
کاربید:٪۱ پرلیت:٪۹۹	گرافیت نوع A اندازه گرافیت ۸-۳	C

در دو نمونه A و B فسفید یوتکتیک باعث بروز عیوب ذاتی در ساختار زمینه می شود. همچنین زمینه فریتی استحکام این دو نمونه را به شدت کاهش می دهد. در نمونه C، زمینه پرلیتی سبب استحکام ساختار و یکنواختی دانه بندی بوده است. لذا عدم شکست لاینر نمونه C به سبب بهبود ساختار زمینه و فاز های آن نسبت به دو نمونه دیگر می باشد.



شکل ۹ نمونه A



شکل ۱۰ نمونه B



شکل ۱۱ نمونه C



شکل ۱۲ تست کشش نمونه A




شکل ۱۳ تست کشش نمونه B




شکل ۱۴ تست کشش نمونه C

مطابق با استاندارد (MPa) R_m BS EN 1561 (2011) در نمونه های مختلف با دستگاه آزمون کشش ۱۰۰ کیلوگرم در جدول (۲) ذکر شده است. استحکام تسلیم نمونه C بهدلیل جنس ضعیفتر پایینتر بوده است.

ورقه های گرافیت بیشتر است پس این لاینر به جهت انتقال حرارت و کاهش تنش های حرارتی مناسبتر می باشد (جدول ۱).



شکل ۱۳ لاینر A بزرگنمایی $\times 100$



شکل ۱۴ لاینر B بزرگنمایی $\times 100$



شکل ۱۵ لاینر C بزرگنمایی $\times 100$

۵-۳- تست پوشش سطح

جدول ۵ پوشش در نمونه های مختلف

C	B	A	
فاقد پوشش	فاقد پوشش	فاقد پوشش	سطح داخلی
فسفاته روی	فسفاته روی	فسفاته روی	سطح خارجی

به دلیل تماس لاینر از سمت خارجی آن با مخلوط آب و ضدیخ، پوشش فسفاته روی به جهت ضد زنگ بودن آن استفاده گردیده است تا از خوردگی و ضعیف شدن لاینر جلوگیری گردد.

۶-۳- تطابق نتایج آزمون با استاندارد

مطابق با استاندارد مرجع (BS EN 1561 (2011) نتایج به شرح جدول (۶) است.

جدول ۶ جنس نمونه های مختلف لاینر


C	B	A
GJL-100 (5.1100)	GJL-300 (5.1302)	GJL-150 (5.1200)

با وجود ضعیفتر بودن نمونه C، به دلیل ساختار زمینه مناسبتر و عدم وجود عیوب ذاتی، این نمونه نسبت به دو لاینر دیگر عملکرد مناسبتری داشته و دچار شکست نیز نشده است.

۷-۳- تصویر ساختار زمینه

چدن خاکستری به دلیل خاصیت جاذب ارتعاشی ناشی از گرافیت های ورقه ای، به عنوان محل نصب ابزارهایی مانند مته ها استفاده می شود. گرافیت جاذب انرژی است و آن را به حرارت تبدیل می کند. در گرافیت نوع A که در ساخت سیلندرهای موتور احتراق داخلی از آن بهره می برند، توزیع یکنواخت در زمینه وجود دارد اما جهت گیری گرافیت ها نظم خاصی ندارد. هرچه طول ورقه های گرافیت کمتر باشد، سرعت انجام دادن در آن بالاتر بوده و گرافیت زایی به خوبی اتفاق نیفتاده است. می توان گرافیت ها به عنوان حفرات خالی در نظر گرفت زیرا این ماده استحکام خاصی ندارد. طول و ضخامت مستقیم بر روی میزان انتقال حرارت، استحکام، سختی و جذب انرژی دارد.

مطابق با استاندارد EN1561 چدن ها، چدن با جنس EN-GJL-100(5.1100) بیشترین ظرفیت برای انتقال حرارت و دفع انرژی را دارد. مطابق با شکل های (۱۶)، (۱۷) و (۱۸)، در لاینر C نسبت به A و B، طول و درصد کربن آزاد شده به صورت



شکل ۱۹ جدایش فسفر در منطقه مرز بین دانه ها

فسفر اثر قوی روی استحکام فریت دارد و جدایش در ریزساختار را تشدید می دهد. مناطق حاوی فسفر مناطقی هستند که در آخرین مرحله انجماد، منجمد و باعث پس زده شدن کربن از این مناطق می شود. در نتیجه بعد از انجماد، این مناطق سمنتیت کمتری داشته و در عوض فریت بیشتری مانند نمونه A خواهد داشت. به این پدیده Ghost bond اطلاق می شود. هم چنین به خاطر ضریب انتشار پایین این عنصر، امکان یکنواخت کردن ریزساختار سیار مشکل است. فسفر اندازه دانه های آهن را افزایش داده و لذا باعث تشکیل ترکیبات حجمی و نامطلوب می شود. افزودن فسفر سبب افزایش استحکام و مقاومت خوردگی است. مقدار بالای فسفر می تواند موجب تولید آستیتی^۱ و در نهایتاً شکنندگی چدن شود. مطابق جدول (۷) افزایش فسفر در این لاینر سبب ایجاد فاز فریت که نرم و فاقد استحکام است شده و عیوب ساختاری در برخی نواحی ایجاد کرده است.

جدول ۷ مقایسه درصد عناصر با مقدار استاندارد در لاینر A


لاینر A		پارامتر	ردیف
مقدار استاندارد GJL-150	مقدار اندازه گیری شده		
۳/۲ - ۳/۵	۰/۱۸	C	۱
۱/۸ - ۲/۴	۱/۸۸	Si	۲
۰/۵ - ۰/۹	۰/۶۷	Mn	۳
≤۰/۲	۰/۵۵	P	۴
≤۰/۲	۰/۰۴۴	S	۵
۱۶۰-۱۹۰	۲۲۷	سختی	۶
۱۱۰-۱۵۰	۲۴۴	کشش	۷



شکل ۱۶ لاینر A بزرگنمایی ۱۰۰ X-گرافیت های ورقه ای



شکل ۱۷ لاینر B بزرگنمایی ۱۰۰ X-گرافیت های ورقه ای



شکل ۱۸ لاینر C بزرگنمایی ۱۰۰ X-گرافیت های ورقه ای

دماهی و سرد شدن قطعه بسیار مهم است زیرا عامل تعیین شکل و ضخامت گرافیت های ورقه ای خواهد بود. میزان فسفر در لاینر A بسیار بیشتر از حد استاندارد بوده و سبب ترد و شکنندگی آن می باشد. میزان پرلیت در ریز ساختار نمونه C، ۹۹٪ بوده که باعث استحکام ساختاری این نمونه است. یکنواختی ریز ساختار این نمونه در مقابل با لاینر های A و B سبب بهبود عملکرد آن بوده است. وجود فاز فربیت در ساختار دو لاینر A و B، سبب کاهش استحکام و تضعیف شدید قطعه شده است. همچنین لاینر C به سبب وجود ورقه های گرافیت بلند تر و بیشتر، ضریب انتقال حرارت بیشتری داشته و در مقابل تنفس های حرارتی حاصل از احتراق سیلندر عملکرد مناسبتری دارد. مطابق جدول (۹) در نمونه C درصد عناصر و خواص مکانیکی مطابق با استاندارد GJL-100 بوده و فاز پرلیت ۹۹٪ سبب استحکام این قطعه می باشد. با تمام این تفاسیر بهدلیل هزینه بالای تعمیرات موتورهای دیزلی لکوموتیو ها، باید لاینر انتخاب شود تا از خرابی های سنگین موتوری و از دست دادن لکوموتیو جلوگیری گردد. لذا لاینر C مناسبترین گزینه در میان نمونه های موجود جهت خرید انتخاب گردید.

۵- تشکر و قدردانی

بدینوسیله از شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا، مرکز تعمیرات لکوموتیو راه آهن بافق و شرکت ساخت لکوموتیو مپنا که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.

۶- مراجع

- [1] A. Wahab, A. Khuder, A. Al-Filfily, and K. Sowoud, "Mechanical Stresses Analysis In Cylinder Liner For Perkins 1306 Diesel Engine," *Journal of Mechanical Engineering Research and Developments*, vol. 42, pp. 9-13, 06/10 2019, doi: 10.26480/jmerd.04.2019.09.13.
- [2] K. Trung, "The temperature distribution of the wet cylinder liner of v-12 engine according to calculation and experiment," *Journal of Thermal Engineering*, vol. 7, pp. 1872-1884, 12/30 2021, doi: 10.18186/thermal.1051265.
- [3] M. A. Kumar, A. P. Rao, and J. H. N. Rao, "Design and Analysis of Dry Cylinder Liners Used in Diesel Engines," in *International Journal of Science Engineering and Advance Technology*, vol. 2, pp. 518-526, 2015.

جدول ۸ مقایسه درصد عناصر با مقدار استاندارد در لاینر B

لاینر B		پارامتر	ردیف
مقدار استاندارد GJL-300	مقدار اندازه گیری شده		
۲/۹۵ - ۳/۴۵	۳/۲۴	C	۱
۲/۱ - ۲/۹	۱/۷۵	Si	۲
۰/۵۵ - ۰/۷۵	۰/۷۳	Mn	۳
۰/۱ - ۰/۲	۰/۰۸	P	۴
۰/۰۴ - ۰/۰۷	۰/۰۵۵	S	۵
۱۹۰-۲۶۰	۲۶۵	سختی	۶
۳۰۰-۴۰۰	۳۰۱	کشش	۷

مطابق جدول (۸) سیلیسیم در چدن های خاکستری باعث افزایش گرافیت زایی و تثبیت ورقه های آن می شود، لذا با کاهش این مقدار در لاینر B، کاهش طول و مقدار ورقه های گرافیت را نتیجه می دهد که مستقیما بر روی ضریب انتقال حرارت و جذب انرژی موثر است.

جدول ۹ مقایسه درصد عناصر با مقدار استاندارد در لاینر C

لاینر C		پارامتر	ردیف
مقدار استاندارد GJL-100	مقدار اندازه گیری شده		
۳/۴ - ۳/۹	۳/۸۷	C	۱
۲/۱ - ۲/۶	۲/۶۳	Si	۲
۰/۵ - ۰/۸	۰/۶۱	Mn	۳
≤۰/۳	۰/۰۴	P	۴
≤۰/۱۵	۰/۰۳۲	S	۵
≤۱۷۰	۱۵۷	سختی	۶
۱۰۰≤	۱۰۸	کشش	۷

۴- نتیجه گیری

در هر دو لاینر A و B وجود فسفید یوتکتیک در ساختار زمینه امری است که باعث ایجاد ایرادات ساختاری موضعی می شود. این عیوب مانند نابه جایی یا مناطق مرزی خود را نشان داده و سبب تمکر تنش می گردد. در هنگام ریخته گری کنترل شرایط

- [8] S. T. Balla and P. P. Kumar, "Finite Element Analysis of a Diesel Generator Cylinder," *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT)*, vol. 03, no. 03, 12/03 2014, doi: 10.17577/IJERTV3IS030345.
- [9] W. Hormaza, L. Mateus, and A. Maranon, "Failure analysis of a cylinder sleeve from a turbocharged diesel engine," *Engineering Failure Analysis*, vol. 16, no. 5, pp. 1355-1365, 2009, doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2008.09.010>.
- [10] K. S. Rao, K. Srinivas, B. Vinay, D. Aditya, K. V. Krishna, and K. S. R. Krishna, "Analysis of engine cylinder liners," *Int. Res. J. Eng. Technol*, vol. 2, no. 09, pp. 631-640, 2015.
- [11] S. Khan and S. Shinde, "Thermo Mechanical Analysis of Cylinder Liner," *International Journal of Engineering Research and General Science*, vol. 4, no. 3, pp. 01-11, 2020.
- [4] Z. Korczewski, "Failures' identification of cylinder liners of marine diesel engines in operation," *Journal of Polish CIMAC*, vol. 2, no. 2, pp. 211-221, 2007.
- [5] C. Branco, V. Infante, A. S. e Brito, and R. Martins, "A failure analysis study of wet liners in maritime diesel engines," *Engineering Failure Analysis*, vol. 9, no. 4, pp. 403-421, 2002, doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S1350-6307\(01\)00027-9](http://dx.doi.org/10.1016/S1350-6307(01)00027-9).
- [6] S. H. Ali, D. Hassan, A. Mohamad, and M. Nigm, "Characterization of Coated Diesel Engine Cylinder Liner Material using Surface Metrology Techniques," *Journal of Surface Science and Coating Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 1-18, 2015.
- [7] M. F. Fakaruddin, "MATERIALS SELECTION FOR WET CYLINDER LINER," *IOSR Journal of Engineering*, vol. 02, pp. 23-32, 09/01 2012, doi: 10.9790/3021-02932332.