

آموزش اتوکد ۳ بعدی

نام موسسه:

دانشگاه هنر و معماری کمال الملک

نام استاد:

رضا آزادیان

بهار ۹۱



فهرست

فصل اول: آشنایی با فضای ۳ بعدی کد و نوار ابزارها

فصل دوم: گام های اول قبل از مدل سازی

فصل سوم: کار با دستورات نوار ابزار **visual styles**

فصل چهارم: کار با دستورات نوار ابزار **modeling**


فصل پنجم: کار با دستورات نوار ابزار **solid editing**

فصل ششم: نوار ابزار **orbit,view**



فصل هفتم: دستورات کاربردی (flat shot-usc)

فصل هشتم: تمرینات

فصل اول: آشنایی با فضای ۳بعدی و نوار ابزارها



در ابتدای کار، با استفاده از نوار کرکره ای workspace فضای اتوکد را از حالت Drafting & Annotation به حالت AutoCAD Classic تغییر می‌کنیم.



فصل دوم: گام های اول قبل از مدل سازی

فراخوانی نوار ابزار های کاربردی برای 3Dcad

ابتدا روی یکی از نوار ابزارهای موجود در فضای کلیک راست میکنیم تا منوی نوار ابزارها ظاهر شود

روی نوار افزار modeling که شامل دستورات حجم سازی میباشد کلیک چپ میکنیم



روی نوار افزار solid editing که شامل دستورات edit بروی احجام مدل سازی شده میباشد کلیک چپ میکنیم




روی نوار افزار orbit,visual styles که شامل دستورات تغییر فضا از حالت ۲ بعدی به حالت ۳ بعدی و بلوکس و همچنین گردش دور احجام میباشد کلیک چپ میکنیم




بعد از جا گذاری نوار ابزارها از پلان اصلی کپی گرفته و لایه بندی انجام میدهیم

نکته: لایه بندی در فضای ۳ بعدی همانند ۲ بعدی میباشد و پیشنهاد میشود لایه ها با پیشوند 3d ذخیره شوند



فصل سوم: کار با دستورات نوار ابزار visual styles



دستور 2d wireframe که فضای اتوکد را به حالت ۲ بعدی و سیمی تبدیل میکند



دستور 3d wireframe که فضای اتوکد را به حالت ۳ بعدی و سیمی تبدیل میکند



دستور 3d hidden که فضای اتوکد را به حالت ۳ بعدی و مخفی تبدیل میکند



دستورات 3d conceptual و 3d realistic که فضای اتوکد را به حالت ۳ بعدی و واقعی تبدیل میکند




فصل چهارم: کار با دستورات نوار ابزار modeling




دستور poly solid که با تنظیمات لازم برای ترسیم دیوار شکسته در و پنجره میتوان استفاده نمود



در فصل هشتم تنظیمات مربوط انجام شده است



احجام آماده همچون... box.wedge.sphere...





دستور extrude که ترسیمات ۲ بعدی یکپارچه را به احجام ۳ بعدی تبدیل میکند

نکته: ترسیماتی که با این دستور برای حجم سازی انتخاب میشوند باید یکپارچه باشند در غیر صورت با دستور bpoly ترسیمات را یکپارچه کنید



Button

- ⤵ Ribbon: Home tab > Modeling > Extrude
- ⤵ Menu: Draw > Modeling > Extrude
- ⤵ Toolbar: Modeling



روش کار با دستور boundary command: در خط فرمان bo تایپ میکنید تا پنجره تنظیمات باز شود. بعد روی مریع

pick کلیک چپ کرده. حال وارد صفحه اتوکد شده و مکان نمای موس را وسط ترسیم برد و کلیک چپ و بعد را می زنیم.



دستور press/pull که ترسیمات ۲ بعدی را به احجام ۳ بعدی تبدیل میکند

نکته: این دستور تمامی ترسیمات را به حجم تبدیل میکند و برخلاف extrude نیاز به یکپارچگی ترسیمات ندارد




Button

❖ Ribbon: Home tab > Modeling panel > Press/Pull

❖ Toolbar: Modeling

❖ Command entry: Press and hold Ctrl+Shift+E



دستور **sweep** که با یک مقطع و مسیر حرکت. میتوان حجم پیچیده مدل سازی کرد

روش انجام: ابتدا مقطع ۲ بعدی کلیک چپ بعد راست میزنیم. حال مسیر حرکت را انتخاب میکنیم. باید توجه داشت مقطع و مسیر زیاد بزرگ و پیچیده نباشد.




Button

❖ Ribbon: Solid tab > Solid panel > Sweep

❖ Ribbon: Surface tab > Create panel > Sweep

❖ Menu: Draw > Modeling > Sweep

❖ Toolbar: Modeling



دستور **revolve** که با ترسیمات ۲ بعدی. میتوان حجم پیچیده مدل سازی کرد




Button

❖ Ribbon: Home tab > Modeling panel > Revolve

❖ Menu: Draw > Modeling > Revolve

❖ Toolbar: Modeling



دستور **loft** که با چند ترسیم ۲ بعدی . میتوان حجم پیچیده مدل سازی کرد

روش انجام: تمامی ترسیمات با کلیک چپ انتخاب و بعد کلیک راست و ENTER میزنیم. از منوی باز شده حالت نرم smooth یا شکسته را انتخاب میکنیم








Button

Ribbon: Home tab > Modeling panel > Loft

Menu: Draw > Modeling > Loft

Toolbar: Modeling



دستور union که احجام را یکی و یکپارچه میکند

روش انجام: بعد از انتخاب دستور تمامی احجام با کلیک چپ انتخاب و بعد از آن کلیک راست میزنیم






Button


Ribbon: Home tab > Solid Editing panel > Union

Menu: Modify > Solid Editing > Union


Toolbar: Modeling




regions before UNION



regions after UNION



solids before UNION



solids after UNION

دستور subtract که احجام را از هم تفريقي میکند

روش انجام: بعد از انتخاب دستور حجم اصلی را کلیک چپ و راست و بعد حجم فرعی را کلیک چپ و راست میزنیم








Button

Ribbon: Solid Modeling tab > Boolean panel > Subtract

Menu: Modify > Solid Editing > Subtract

Toolbar: Modeling

region to be
subtracted from

region to subtract

region after
SUBTRACTsolid to be subtracted
from

solid to subtract



solid after SUBTRACT

دستور intersect که از احجام اشتراک میگیرد

روش انجام: بعد از انتخاب دستور تمامی احجام با کلیک چپ انتخاب و بعد از آن کلیک راست میزنیم




Button

Ribbon: Home tab > Solid Editing panel > Intersect

Menu: Modify > Solid Editing > Intersect

Toolbar: Modeling





دستور 3D move که حرکت احجام در ۳ جهت X.Y.Z استفاده میکنیم

روش انجام: بعد از انتخاب دستور تمامی احجام با کلیک چپ انتخاب و بعد از آن مکان نمای موس را روی یکی از جهت های X.Y.Z حرکت میدهیم.



Button

- ❖ Ribbon: Home tab > Modify panel > 3D Move
- ❖ Menu: Modify > 3D Operations > 3D Move
- ❖ Toolbar: Modeling





دستور 3D Rotate که حرکت احجام در ۳ جهت X.Y.Z استفاده میکنیم 

روش انجام: بعد از انتخاب دستور تمامی احجام با کلیک چپ انتخاب و بعد از آن مکان نمای موس را روی یکی از جهت های بچرخانیم X.Y.Z



Button

- ❖ Ribbon: Home tab > Modify panel > 3D Rotate.
- ❖ Menu: Modify > 3D Operations > 3D Rotate
- ❖ Toolbar: Modeling




دستور 3D Align که احجام را میتوان هم تراز کرد 



Button

- ❖ Ribbon: Home tab > Modify panel > 3D Align
- ❖ Menu: Modify > 3D Operations > 3D Align
- ❖ Toolbar: Modeling



دستور 3D Array که از احجام میتوان بصورت مستطیلی یا دایره‌ای به هر تعداد کپی گرفت




Button

Ribbon: Home tab > Modify panel > 3D Array.

Menu: Modify > 3D Operations > 3D Array


Toolbar: Modeling



فصل پنجم: کار با دستورات نوار ابزار solid Editing




دستور Extrude Faces که میتوان صفحه حجم مدل سازی شده را تغیر و جابجا کرد




با مراجعه به نوار command میتوان حالت های دیگر این فرمان را انجام داد


- Select an extrusion path.




face selected




path selected




face extruded



face selected




positive angle extruded face




negative angle extruded face


دستور Move Faces که میتوان صفحه حجم مدل سازی شده را جابجا کرد



نکته: زمانی که صفحه مورد نظر با دستور move face تغییر میدهیم صفحه تابع حجم تغییر میکند. شکل سبز




و زمانی که صفحه مورد نظر را با دستور extrude face تغییر میدهیم تابع حجم تغییر نمیکند و صفحه یک سطح افقی در نظر گرفته میشود. شکل قرمز




دستور offset Faces  که میتوان صفحه مورد نظر حجم مدل سازی شده را با یک اندازه مشخص و تعیین شده در همه


جهات جایجا کرد




دستور delete Faces  که میتوان صفحه مورد نظر حجم مدل سازی شده را حذف کرد



دستور Rotate Faces  که میتوان صفحه مورد نظر حجم مدل سازی شده را همه جهات چرخاند




دستور taper Faces  که میتوان صفحه مورد نظر حجم مدل سازی شده را شیب دار کرد



روش انجام: بعد از انتخاب دستور صفحه مورد نظر کلیک چپ و راست میزینیم تا صفحه انتخاب شود

دستور copy Face که میتوان صفحه مورد نظر حجم مدل سازی شده را کپی کرد



دستور color Faces که میتوان صفحه مورد نظر حجم مدل سازی شده را رنگ آمیزی کرد

روش انجام: بعد از انتخاب دستور صفحه مورد نظر کلیک چپ و راست میزینیم تا صفحه select color باز شود و رنگ مورد نظر انتخاب میشود




دستور **Fillet Edge** که میتوان لبه مورد نظر حجم مدل سازی شده را خم کرد



Button

- ❖ Ribbon: Solid tab > Solid Editing panel > Fillet Edge
- ❖ Menu: Modify > Solid Editing > Fillet Edges
- ❖ Toolbar: Solid Editing




دستور **Chamfer Edge** که میتوان لبه مورد نظر حجم مدل سازی شده را پخ کرد



Button

- ❖ Ribbon: Solid tab > Solid Editing panel > Chamfer Edge
- ❖ Menu: Modify > Solid Editing > Chamfer Edges
- ❖ Toolbar: Solid Editing



دستور **shell** که میتوان حجم مدل سازی شده را توالی کرد



face selected



shell offset=0.5



shell offset=-0.5

فصل ششم: نوار ابزار orbit,view

دستورات orbit که میتوان دور احجام چرخید و از نمای دلخواه احجام را دبد



Button

- ❖ Ribbon: View tab > Navigate panel > Orbit drop-down > Orbit.
- ❖ Menu: View > Orbit > Constrained Orbit
- ❖ Toolbar: 3D Navigation



Button

- ❖ Ribbon: View tab > Navigate panel > Orbit drop-down > Free Orbit.
- ❖ Menu: View > Orbit > Free Orbit
- ❖ Toolbar: 3D Navigation



Button

- ❖ Ribbon: View tab > Navigate panel > Orbit drop-down > Continuous Orbit.
- ❖ Menu: View > Orbit > Continuous Orbit
- ❖ Toolbar: 3D Navigation

نکته: نگهداشتن همزمان کلیک shift و غلتک وسط موس دستور orbit را اجرا میکند

Box view cube

جعبه نما که سمت راست بالای صفحه اتوکد واقع شده است که میتواند نمایهای مختلفی از مدل سازی را نشان دهد




فصل هفتم: دستورات کاربردی (flat shot-usc)



دستور flat shot که میتوان حجم مدل سازی شده را به ترسیمات ۲ بعدی (نمای مقطع، پرسپکتیو) تبدیل کرد.

روش انجام: در خط فرمان flat shot command دستور flat shot را تایپ می کنیم تا پنجره تنظیمات باز شود



تغییر داده و مکانی با نام دلخواه برای ذخیره

را به حالت

برداشته شود و در آخر دستور زده شود. حال به


مسیری که فایل ذخیره شده است رفته و فایل را باز میکنیم. اگر ترسیم در صفحه نباشد کافی است روی غلتک موس دابل کلیک کنیم

Create


Obscured lines

Show

سازی انتخاب کنید در مرحله بعدی تیک



قبل از تغییر



بعد از تغییر





نوار ابزار USC



تصویرت پیش فرض Y , X در راستای افقی و Z در راستای عمود میباشد. توسط این دستور میتوان راستای Z را تغییر و در جهات افقی قرار داد.

فصل هشتم: تمرینات



ابتدا از پلان اصلی کپی گرفته و صفحه جدید باز کرده و پلان خام بدون مبلمان و اندازه گذاری را به این صفحه انتقال میدهیم.


ترسیم دیوار:

با دستور box در نوار ابزار modeling میتوانید دیوار روی پلان مدل سازی کنید.

تنظیمات poly solid : طبق این پلان دو طبقه- بعد از انتخاب دستور در نوار فرمان commad

دیوار را به این صورت (H: enter:3)-(J:enter:left)(W:enter:0.2) تایپ کنید

حال ما دیواری با ارتفاع ۳ متر. ضخامت ۲۰ سانتی و محل شروع از سمت چپ به راست میباشد



نکته: اگر بخشی از پلان منحنی بود میتوانید از دستور Press/pull و همچنین برای کف و تراس و پله هم میتوان ازین فرمان استفاده نماید

روش انجام : بعد از انتخاب دستور کافیست مکان نمای موس را در محل ترسیم دو بعدی برد و کلیک چپ زده تا محل مورد نظر نقطه چین شود. در این هنگام enter را زده و ارتفاع مورد نظر را تایپ میکنید. الزاماً ترسیم باید بسته و روی سطح زمین باشد

ترسیم درب و پنجره:


با دستور  box در نوار ابزار modeling میتوانید در و پنجه روی پلان ۲بعدی مدل سازی کنید.

تنظیمات poly solid : طبق این پلان دو طبقه- بعد از انتخاب دستور در نوار فرمان commad **c** پایین صفحه ارتفاع.ضخامت دیوار را به این صورت (H: enter: 1.5)-(W :enter: 0.22)-(J :enter: c) تایپ بکنید

```
Command: _Polysolid Height = 1.5000, Width = 0.2200, Justification = Center
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>:
```

حال ما پنجه با ارتفاع ۱.۵ متر.ضخامت ۲۲ سانتی(چون ضخامت پنجه باید از دیوار بیشتر باشد تا داخل دیوار مخفی نشود و محل شروع از وسط خط پنجه میباشد.در این هنگام طول پنجه طی کنید و **enter** را بزنید.(شکل چپ)

برای ارتفاع و پنجه از 3d move okb میتوانید استفاده کنید.(شکل راست)




تمامی این مراحل برای مدل سازی درب هم می توانید بکار ببرید ولی ارتفاع h را از ۱.۵ به ۲.۱ تغییر دهید

ترسیم سقف شیبدار:

به روش پلان شیب بندی و دستور  press/pull box یا

ابتدا یک حجم به ابعاد و ضخامت سقف می کشید.بعد با دستور 3d rotate در راستای شیب به اندازه درجه مورد نظر نسبت به افق میچرخواید.و برای سمت دیگر شیب از دستور mirror استفاده میکنید



به روش پلان نما یا مقطع سقف و دستور press/pull یا extrude

ابتدا مقطع سقف ترسیم میکنید. بعد با press/pull حجم و ارتفاع بدھید. حال با دستور 3d rotate در راستای افق و ۹۰ درجه بچرخانید

