

تعريف:



سازه فولادی مجموعه‌ای از اعضای باربر ساخته شده از نیم رخهای فولادی یا ورق می‌باشد که به کمک اتصالات به یکدیگر متصل می‌گردند. وسایلی که برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر به کار می‌رود شامل پیچ و پرج و جوش است....



استفاده از جوش در ساختمان سازی متعارف در ایران بسیار رایج است.

پلیت (صفحه کف ستون) و بولت:



ستونهای یک ساختهای اسکلت فلزی، نقش انتقال دهنده پارهای وارد شده را به فونداسیون (به صورت نیروی فشاری، کششی، برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند. در این هیان، ستون فلزی با صفحه ای فلزی که از یک سو با ستون و از سوی دیگر با پتن درگیر شده است روی فونداسیون قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه ستون فلزی به علت هقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل می‌کند و پتن قابلیت تحمل این تنشها را ندارد؛ بنابراین صفحه ستون واسطه ای است که ضمن افزایش سطح تماس ستون با پتن، سبب می‌گردد توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحمل برای پتن باشد.

اجرای صفحه پلیت



*صفحه‌ی پلیت حداقل باید دارای ۴ بولت

ونمره‌ی بولت‌ها حداقل باید $\Phi 28$ باشد.

*در وسط صفحه ستون سوراخی ایجاد میکنیم که در حین بتن ریزی هوا از زیر صفحه خارج شده و بتن کاملاً زیر صفحه را بپوشاند.

اتصال ستون به صفحه ستون(پلیت)

با توجه به نقشه های اجرایی اتصال به صورت ۴ نیشی و ورق
انجام می شود.



اتصال
پای
ستون

مفصلی

نکته معم

انتهای ستون که با ورق پائی ستون در تماس است، باید **گونیا** بریده شود تا در تماس **کامل** با ورق پائی ستون قرار گیرد!



عدم گونیا نمودن
کف ستون →

بست قورباغه ای





چوش:

جوشکاری فرایندی است که در آن دو قطعه فلز بوسیله هرارت به یکدیگر جوش می خورند تا یک اتصال بوجود آید...



اتصال دو تیڈ آهن په هم

اتصال چوش



اتصال پیچ



پیچ

پیچهایی که در اتصالات سازه‌های فولادی موردن استفاده قرار می‌گیرند، به دو دسته تقسیم می‌شوند:



۱- پیچهای معمولی

۲- پیچهای با مقاومت بالا

تَسْطِيمٌ پیچ ها



اتصال تیر به ستون

اتصال صلب با
جفت سپری

اتصال صلب
با صفحه
انتهایی
روی ستون

اتصال صلب
با جفت
صفحه موازی

انواع اتصالات صلب و گردان



آنچه که امروزه در کشور اجراء می گردد اتصال صلب با جفت صفحه موازی است




بتا، نگرش دقیق مهندسی

اتصال ساده با نبشی نشیمن

جوش نشود

برگشت جوش

جوش لازم نیست




BetaA



بتا، نگرش دقیق مهندسی


اتصال ساده با نبشی نشیمن





بتا، نگرش دقیق مهندسی

اتصال ساده با نبشی نشیمن



BetaA



اتصال ساده با نبشی نشیمن و نبشی جان


بتا، نگرش دقیق مهندسی

برگشت جوش

برگشت جوش

جوش لازم نیست

جوش لازم نیست




BetaA



بتا، نگرش دقیق مهندسی

اتصال ساده با نبشی نشیمن و نبشی جان




BetaA



بتا، نگرش دقیق مهندسی

لچکی زیر همباد جان تیر

اتصال ساده با نشیمن تقویت شده در تیرهای تک




BetaA




بتا، نگرش دقیق مهندسی

اتصال ساده با نشیمن تقویت شده در تیرهای دوبل



BetaA

بـتا، نگرش دقیق مهندسی




2.5 سانتیمتر

BetaA



بتا، نگرش دقیق مهندسی

شکل پذیری قطعات اتصال



اتصال دو تیڈ آهن په هم


اتصال چوش



اتصال پیچ



اتصال به وسیله نبیشی و لچکی



اتصال ساده نشسته
(نبیشی نشیمن)

اتصال مفصلی
تیر به ستون

اتصال به وسیله صفحه نشیمن و لپکی



اتصال مفصلی
تیر به ستون)





فامک موتور

20 mm

دراق تقویتی جان

forCPE-160:PL700X200x8
forCPE-180:PL700X220x8
forCPE-200:PL700X240x8






ی کششی ناشی از
وارده به تکیه گاه

ورق پیوستگی فوقانی
مقابلہ با پارکی جا
کشیدگی ناشی از نیر

ورق پیوستگی ت
جهت مقابله با لهیدگ
فشار ناشی از نیر
و

ورق جان ، جهن
نیروی پرشی واردہ

ورق زیر سری جهت مقابله با





نبشی فوقانی که اسمی طراحی می شوند و صرفا جهت مهار تیر پرای عملکرد صحیح می باشد ضمنا فقط و فقط باید اضلاعی که عمود به محور تیر و عمود به محور ستون می باشد از این نبشی جوش شود تا لنگر به ستون انتقال ندهد و مفصل باشد زیرا انتظار ما از یک اتصال مفصلی، انتقال بار ثقلی و همچنین جلوگیری از جداشدن اعضا می باشد و اصلا نباید ممانعتی در خیر برداشتن آن کرد

نبشی نشیمن و اتصال آن به ستون از طریق دو خط جوش جهت مقابله با برش ناشی از بار روی تیر

استیقند

همونطور که توی شکل
معلومه، ورقی تقویتی بین
دو بال قرار میدن در
نزدیکی تکیه گاه و جایی که
نیروی برشی زیاده قرار
میدن که.....

از تغییر شکل بالها و لوبیدگی
جان جلوگیری بشه



زید سدی

در اتصال گیردار تیر به ستون، تیر باید روی ورق نشمین نشسته و ابعاد ورق نشمین باید از عرض تیر پیشتر باشد تا بعد جوش لازم جهت جوشکاری فراهم شود.



روسدي

ورق روی تیر که برای اتصال پیشتر تیر به ستون استفاده میشه

کله گاوی

برای اینکه عملیات جوشکاری ورق روسی با تیر، کامل صورت گرفته باشد به ورق فوق یک شکل مخصوصی میدهدند تا هم بعد جوش مناسب تامین شود و هم طول جوش لازم ایجاد گردد.

در اجرا معمولاً به این ورق در اتصالات صلب یا گیردار کامل فلزی کله گاوی گفته میشود.



شروط لازم برای یک اتصال گیردار





امجرای نادرست تید به ستون



اتصال خورجینی

متدائل ترین شکل اتصال در ساختمان های اسکلت خلزی در ایران است.



ابداع کننده این اتصال ایرانیان هستند و در هیچ کجا شناخته شده نیست!!


اتصال به وسیله نبیشی و لچکی




اتصال ساده نشسته
(نبیشی نشیمن)

تصال مفصلی
تیر به ستون)

شکل‌های متداول اتصال تیر به ستون



دلیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری، شکل گیری این تیرها پس از عملیات (بریدن و دوباره جوش دادن) و تکمیل پروفیل است. اینگونه تیرها در طول خود دارای هفره های توفالی (در جان) هستند که به لانه زنبور شبیه است؛ به همین سبب به اینگونه تیرها لانه زنبوری می گویند.



پایداری سازه توسط پادیند بعد از زلزله



انواع پادپندر

ضدپدرا

حقیقی-عشرتی



اتصال پاربند به ستونها و تیرها




متوش



پیچ

اجرای نادرست پادپند





پخ زنی دستی با هواگاز

بتا، نگرش دقیق مهندسی



BetaA

Sep 2015

بta، نگرش دقیق مهندسی

18



بتا، نگرش دقیق مهندسی

سنگ زنی و پرداخت سطح



BetaA

Sep 2015


بta، نگرش دقیق مهندسی

19



استفاده از مهاربند جهت کنترل پیچیدگی

بتا، نگرش دقیق مهندسی




BetaA

Sep 2015

بta، نگرش دقیق مهندسی

25



ورق های زیر سری

بتا، نگرش دقیق مهندسی



BetaA

Sep 2015

بta، نگرش دقیق مهندسی

96



اجرای لچکی ها پس از اجرای جوش شیاری و تایید آزمایش آلتراسونیک

بتا، نگرش دقیق مهندسی



BetaA

ورق روسری



بتا، نگرش دقیق مهندسی

جوش شاری نیم جناغی یک طرفه
اتصال سیری
اتصال کنج

تمام اندازه ها به میلیمتر است
 R= +6, -2
 $\alpha = +10, -5$

وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیار		ضخامت فلزیابی		نام اتصال	روش جوشکاری
	زاویه شیار	شکافت ریشه	T2	T1		
تمام	$\alpha = 45$	R=6	نامحدود	نامحدود	TC-U4a	SMAW
F,V,OH	$\alpha = 30$	R=10				
تمام	$\alpha = 30$	R=5	نامحدود	نامحدود	TC-U4a-G	GMAW
	$\alpha = 45$	R=6				
F	$\alpha = 30$	R=10	نامحدود	نامحدود	TC-U4a-S	SAW
	$\alpha = 45$	R=6				

BetaA



آماده سازی ورق های روسری

بتا، نگرش دقیق مهندسی



BetaA

Sep 2015

بta، نگرش دقیق مهندسی

41



حال جوش تسمه پشت بند زیر ورق روسی

بـتا، نگرش دقیق مهندسی



BetaA

Sep 2015

بـتا، نگرش دقیق مهندسی

44



بتا، نگرش دقیق مهندسی

جوشکاری ورق روسربه همراه با تسمه پشت بند



BetaA

Sep 2015

بta، نگرش دقیق مهندسی

47



جوشکاری ورق روسربی همراه با تسمه پشت بند

بتا، نگرش دقیق مهندسی



BetaA

Sep 2015

بta، نگرش دقیق مهندسی

49