

**www.icivil.ir**

**پرتابل جامع دانشجویان و مهندسین عمران**

**ارائه کتابها و مجلات رایگان مهندسی عمران**

**بهترین و عتیقین مقالات روز عمران**

**ازهن های تخصصی مهندسی عمران**

**فرمودشگاه تخصصی مهندسی عمران**


## به نام خدا

### تحلیل سازه ۲

برای تحلیل سازه‌های نامعین، روش شیب - افت و روش‌های دیگر نیاز است. باید تعداد درجات آزادی در یک سازه تعیین گردد. تعداد مجهولات در این سازه‌های نامعین همان تعداد درجات آزادی است.

درجات آزادی:

دورانی  $\theta$ : به تعداد  $\theta$ ‌های مستقل سازه تعداد درجات آزاد دورانی  
انتقالی  $\delta$ : به تعداد  $\delta$ ‌های مستقل سازه تعداد درجات آزادی انتقالی




در بدست آوردن درجات آزادی دورانی و انتقالی نیاز است گره‌ها در یک سازه تعیین گردد.

گره: به نقاطی اطلاق می‌شود که محل طلاقی دو عضو یا تکیه‌گاه خارجی یا تغییر مقطع آن باشد.


۱. در گره‌های صلب  $\theta = 1$  می‌باشد زاویه تغییر نمی‌کند.



۲. در گروه‌های مفصل  $\theta$  به تعداد اعضای وارد شده بر مفصل می‌باشد.



۳. در تکیه‌گاه گیردار چون دورانی ندارد ( $\theta = 0$ ).




۴. در تکیه‌گاه غلطکی برشی ( $\theta=1$ ).




۵. اگر دو عضو روی یک مفصل باشند ( $\theta=1$ ) و اگر دو عضو به یک مفصل متصل باشند

( $\theta=2$ )




مثال:  $\theta=2, \theta_1 \neq \theta_2$




مثال:

مفصل برشی  $\theta=1$ .



$$\theta_1 = \theta_2, \quad \theta = 1 \\ \delta_1 \neq \delta_2, \quad \delta = 2$$

در مفصل به تعداد اعضا وارد



$$\begin{cases} \theta = 2 & \rightarrow k = \infty \\ \theta = 3 & \rightarrow k \neq \infty \end{cases}$$

if  $k = \infty \rightarrow \theta = 0, \theta = \frac{m}{k} = 0$


if  $k \neq \infty \rightarrow \theta = \frac{m}{k}$

### درجه آزادی انتقالی

برای تعیین درجه آزادی انتقالی فرض می‌شود سختی محوری بی‌نهایت باشد. یعنی تغییر شکل محوری صفر باشد، ولی نیروی محوری موجود باشد.


$L=cte$

در صورت تغییر شکل محوری:  $\delta = 4$




(از تغییر شکل محوری صرف نظر نشود).


برای تغییر درجات آزادی انتقالی ابتدا گره‌ها را مشخص می‌کنند. سپس کلیه لنگرهای خمی موجود در گره‌ها را صفر می‌کنیم (گره‌ها را تبدیل به مفصل کرده) شکل‌های حاصل خرپایی می‌شود که تعداد میله‌های مورد نظر برای پایداری این خرپا تعدادی  $= 5$  یا همان تعداد درجات آزادی انتقالی می‌باشد.



$2+1=3$  درجات آزادی




درجه آزادی =  $2+2=4$



درجه آزادی خرپا

در خرپاهای معین درجه آزادی برابر با تعداد اعضای خرپا می‌باشد.

$$\begin{aligned}\delta + \theta &= m \\ m - 2n + r &\\ 3 - 6 + 3 &= 0\end{aligned}$$




در خرپاهای نامعین، تعداد درجات آزادی برابر است با:

$$\begin{aligned}m - I_L \\ m - (m - 2n + r) \\ 2n - r \\ 2 * 3 - 4 = 2 \\ 3 - 2 * 3 + 4 = 1 > 0 \\ m - I_L = 3 - 1 = 2\end{aligned}$$

اگر در قابی که از تغییر شکل محوری صرف نظر شود به جای یک عضو از آن قاب عضو

صلب جایگزین شود، درجه آزادی کاهش می‌یابد.



درجه آزادی = ۱


$$\delta \propto \tan \theta$$

$$\delta_1 = \delta_2$$

$$\delta_3 = \delta_4$$

$$\delta_6 = \delta_7$$

$$\delta_8$$




: اول

$$\theta = 4 \quad \leftarrow \quad \theta$$

: دوم



$$\delta = 4 \quad \leftarrow \quad \delta$$



در صورتی از تغییر حول محوری صرف نظر نشود.

برای انتقال تمامی گره‌ها تبدیل به مفصل شدند.

$$\theta = 4 + \delta = 2 = 6$$



### شیب - افت

یکی از روش‌های تحلیل سازه‌های نامعین، حل شیب - افت توسط درجات آزادی انتقالی و دورانی صورت می‌گیرد و فرض بر این است که تغییر طول محوری نداشته.

$$EA = \infty \rightarrow \quad \delta = 0$$

ولی  $F \neq 0$  نیروی محوری داشته باشیم.

هرچه تعداد نامعینی بیشتر درجات آزادی کمتری داریم و حل به روش شیب - افت راحت‌تر است.

درجه آزادی:


$$m - I_L$$

فرمول شیب - افت:

$$M_{HB} = \frac{2(EI)_{AB}}{L_{AB}} \left( 2\theta_A + \theta_B - \frac{3\delta}{L_{AD}} \right)$$

با فرض اینکه روی اعضاء برابری نداشته باشیم.

در حل به روش شیب - افت هرگاه سازه‌ای درجه آزادی انتقالی نداشته و همچنین نیروهای موجود فقط از نوع منفرد باشند و فقط به گره داخلی اعمال شود، اثبات می‌شود تمامی  $\delta$ ‌ها و  $\theta$ ‌ها صفرند و کلیه لنگرهای صفر و در نتیجه نیروهای برشی صفراند سازه‌ها تبدیل به خرپا می‌شود.



اگر نیرو به مفصل وارد شود، تغییری در  $\delta$ ,  $\theta$  نداریم:

$$\delta = 0$$


$$\theta = 0$$

اگر خرپا معین باشد، نیروی محوری را بدست می‌آوریم.

اگر خرپا نامعین باشد، نیروی محوری را نمی‌توان بدست آورد.

شیب - افت لنگر و برش را می‌دهد، ولی نیروی محوری را نمی‌توان با شیب - افت بدست

آورد.



مثال:

در سازه فوق اگر قسمت صلب (BC) به اندازه  $\theta$  دوران کند حول نقطه D مطلوب است:

$$\frac{M_A}{M_D} = ?$$

$$M_A = M_{A/B} = \frac{2(2EI)}{\sqrt{2L}} \left( 2\theta_A + \theta_B - \frac{3\delta}{L} \right)$$

$$M_A = \frac{2EI}{\sqrt{2L}} \theta_B$$


$$M_B = \frac{2EI}{\sqrt{2L}} \left( 2\theta_B + \theta_A - \frac{3\delta}{L} \right)$$

$$M_{DC} = \frac{2EI}{L} \left( 2\theta_D + \theta_3 - \frac{3\delta}{L} \right)$$

$$M_D = \frac{2EI}{L} \theta_B$$

$$\frac{M_A}{M_D} = \frac{\frac{2EI}{\sqrt{2L}} \theta_B}{\frac{2EI}{L} \theta_B} = \frac{2EI}{\sqrt{2}}$$

مثال: برای تعادل در نقطه  $\theta_B$  چقدر است؟



حل. برای تعادل در گره  $B$ :  $\sum M_B = 0$

$$M_{BA} + M_{BC} + M_{BD} = 0$$

$$\frac{2EI}{L} \left( 2\theta_B + \theta_A - \frac{3\delta}{L} \right) + \frac{2(EI)'}{l'} \left( 2\theta_B + \theta_C - \frac{3\delta'}{L'} \right) + \frac{3EI''}{L''} \left( 2\theta_B + \theta_D - \frac{3\delta''}{L''} \right)$$

$$4\theta_B \left( \left( \frac{EI}{L} \right)' + \left( \frac{EI}{L} \right)'' + \left( \frac{EI}{L} \right)''' \right) = 0$$

$$\Rightarrow \theta_B = 0$$

روش شبیب - افت بدون بارگذاری روی اعضاء:

۱. دو سر جوش

$$M_{AB} = \frac{2EI}{l} \left( 2\theta_A + \theta_B - \frac{3\delta}{l} \right)$$

۲. یک سر جوش - یک سر مفصل

$$M_{AB} = \frac{3EI}{l} \left( \theta_A - \frac{\delta}{L} \right)$$

روش شب - افت با بارگذاری روی اعضاء


۱. دو سر جوش

$$M_{AB} = \frac{2EI}{l} \left( 2\theta_A + \theta_B - \frac{3\delta}{l} \right) + FeM_{AB}$$


۲. یک سر جوش - یک سر مفصل

$$M_{AB} = \frac{3EI}{l} \left( \theta_A - \frac{\delta}{L} \right) + FeM_{AB} - \frac{1}{\mu} FeM_{BA}$$

: $F_{em}$  مقادیر



مطلوب است لنگر نقطه B



(یک سر مفصل - یک سر جوش)

$$M_{BC} = \frac{3EI}{l} \left( \theta_B - \frac{\delta}{L} \right) = \frac{3EI}{2l} \theta_B$$

حال تعادل در BA با فرمول اصلی

$$M_{BA} = \frac{2EI}{2l} (2\theta_B + 0 + 0) = \frac{4EI}{2l} \theta_B$$

لنگر خارجی

$$M_{BA} + M_{BC} = M$$


$$\frac{3EI}{2l} \theta_B + \frac{2EI}{l} \theta_B = M$$

$$\frac{2EI}{2l} \theta_B = M$$

$$\theta_B = \frac{2}{r} \frac{ML}{EI}$$

$$M_{BC} = \frac{3}{7} M$$

در قاب شکل رویرو اگر تغییر مکان نقطه B برابر ۰/۰۴ متر باشد، مطلوب است میزان  $M_{BC}$



$$\sum M_B = 0 \quad M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{4} \left( 2\theta_B + 0 + \frac{3\delta}{l} \right)$$

$$M_{BC} = \frac{3EI}{l} (\theta_B - 0)$$


$$\sum M_B = 0 \quad EI\theta_B = \frac{0.12}{8} EI + \frac{3GI}{2} \theta_B = 0$$

$$\theta_B = 0.006$$

$$M_{BC} = \frac{3GI}{2} (0.006)$$

$$M_{BC} = 0.009EI$$

مثال: در تیر شکل زیر مطلوب است ممان فر پیچشی.




$$K = \frac{m'}{\theta} \rightarrow m' = K\theta$$

$$M_{BA} = M' = \frac{2EI}{l} (-2\theta_B) + Fe_m$$

$$M_{BH} = \frac{-4EI}{e} \theta_B + \frac{PL}{8} = K\theta_B = -\frac{2EI}{e} \theta_B$$

$$M' = K\theta_B = \frac{2EI}{e} * \frac{2EI}{48EI} = \frac{PL}{24}$$

مثال: مطلوب است تحلیل قاب داده شده به روش شیب - افت.



حل. در روش شیب - افت اگر سازه‌ای دارای کنسول باشد، می‌توان کنسول را حذف نمود،

لنگر آن را به تکیه‌گاه مجاور اعمال نمود.

$$2 * 1.5 * \frac{1.5}{2} = 2.25$$

$$\frac{qL^2}{12} = \frac{2 * 6^2}{12} = 6$$

$$M_{ab} = \frac{2EI}{4}(\theta_b) = \frac{EI\theta_b}{2} = 0.94$$

$$M_{ba} = \frac{2EI}{4}(2\theta_b) = EI\theta_b = 1.875$$

$$M_{bc} = \frac{2E(1.5I)}{6}(2\theta_b) - 6 = EI\theta_b - 6 = -4.125$$

$$M_{cb} = \frac{3EI}{6}(\theta_b) + 6 = \frac{EI\theta_b}{2} + 6 = 6.94$$


حال برای بدست آوردن  $\theta_b$  تعادل را در گره b می‌نویسیم.

$$M_{ba} + M_{bc} + 2.25 = 0$$

$$EI\theta_b + EI\theta_b - 6 + 2.25 = 0$$

$$\theta_b = \frac{1.875}{EI}$$

حال جایگذاری  $\theta_b$  برای بدست آوردن Mها.



از شب افت نیروی ممان و نیروی برشی را بدست می‌آوریم.


$$\sum M_b = 0$$

$$M_{ba} + M_{ab} + R_x * 4 = 0$$

$$R_x = \frac{M_{ba} + M_{ab}}{4}$$

مطلوب است تحلیل تیر سرتاسری داده شده در صورتی که تکیه‌گاه C به اندازه ۲ سانتیمتر به

طرف پایین نشست کرده باشد.



$$EI = cte$$

$$\delta = |\delta_A - \delta_B|$$

تیر متقارن می‌باشد. برش می‌زنیم.

$$-EI\theta_A + \frac{EI\theta_b}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta_H = \frac{\theta_b}{2}$$

لنگر در تکیه A برابر صفر است، زیرا مفصل وجود دارد.

$$M_{AB} = \frac{2EI}{4}(-2\theta_A + \theta_b) = 0$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{4}(2\theta_b - \theta_A) - EI\theta_b - \frac{EI\theta_A}{2} = 0.003EI$$

$$M_{BC} = \frac{2EI}{4}\left(2\theta_b + \theta_c - \frac{3\delta}{4}\right) = 0.0035EI$$

$$M_{CB} = \frac{2EI}{4}\left(2\theta_c + \theta_b - \frac{3*0.02}{4}\right) = -0.0055EI$$

معادل تعادل در گره b

$$M_{BA} + M_{BC} = 0$$

$$\frac{Et}{2}\left(2\theta_b - \frac{\theta_b}{2}\right) + \frac{EI}{2}(2\theta_b - 0.015) = 0$$

$$\frac{3}{2}\theta_b + 2\theta_b - 0.015 = 0$$

$$\frac{7}{2}\theta_b = 0.015 \quad \theta_b = \frac{0.03}{7}$$


$$\theta_b = 4.28*10^{-3} = 0.004$$

$$\theta_H = \frac{\theta_b}{2} = \frac{4.28*10^{-3}}{2} = 2.14*10^{-3} = 0.003$$

مثال:

در صورتی که تکیه‌گاه A، ۲ سانتیمتر به طرف پایین نشست کرده و  $0.016\text{rad}$  در جهت عقربه

های ساعت دوران کرده باشد، قاب داده شده را به روش شیب افت تحلیل نمایید.



همیشه  $\delta$  عمود بر عضو حساب می‌شود.  $\theta$  مثبت و منفی را حساب کنید.

$$EI = 4000 T.m^2$$

$$M_{ab} = \frac{2EI}{L} \left( 2\theta_a + \theta_b - \frac{3\delta}{e} \right)$$

$$M_{ab} = \frac{2 * 4000}{3} \left( 2 * 0.016 + \theta_b - \frac{3\delta}{3} \right)$$

$$M_{ba} = \frac{2 * 4000}{3} \left( 2\theta_b + 0.016 - \frac{3\delta}{3} \right)$$

$$M_{bc} = \frac{2 * 4000}{4} \left( 2\theta_c + \theta_b - \frac{3 * 0.02}{4} \right)$$

$$M_{cd} = \frac{2 * 4000}{3} \left( 2\theta_d + \theta_c - \frac{3 * \delta}{3} \right)$$

$$M_{dc} = \frac{3 * 4000}{3} \left( 2\theta_d + \theta_c - \frac{3 * \delta}{3} \right)$$

$$\sum M_b = 0$$

$$M_{ab} + M_{ba} * 3 = 0$$

$$H_a = -\frac{1}{3} (M_{ab} + M_{ba})$$

$$\sum M_c = 0$$

$$H_d = -\frac{1}{3} (M_{cd} + M_{dc})$$

$$F_x = 0 \quad H_a + H_d = 0 \quad -\frac{1}{3} (M_{ab} + M_{ba}) - \frac{1}{3} (M_{dc} + M_{ad})$$

۳ مجھول معادله پیدا کنیم.

۱. تعادل در c

۲. تعادل در b

۳. بعد برش ba و cd

$$\begin{cases} 1. & M_{ab} + M_{bc} = 0 \\ 2. & M_{cd} + M_{dc} = 0 \\ 3. & M_{ab} + M_{ba} + M_{cd} + M_{dc} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1) \quad & 8\theta_b + 0.064 - 4\delta + 6\theta_b + 3\theta_c - 0.045 = 0 \\ & 14\theta_b + 3\theta_c - 4\delta + 0.019 = - \\ 2) \quad & 6\theta_c + 3\theta_b - 0.045 * 8\theta_c - 4\delta = 0 \\ & 14\theta_c + 3\theta_b - 4\delta - 0.045 = 0 \\ 3) \quad & 0.128 + 4\theta_b - 4\delta + 8\theta_b + 0.64 - 4\delta + 8\theta_c - 4\delta + 4\theta_c - 4\delta = 0 \\ & 12\theta_b + 12\theta_c - 16\delta + 0.192 = 0 \\ & 3\theta_b + 3\theta_c - 4\delta + 0.048 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 14\theta_b + 3\theta_c - 4\delta = 0.019 & \theta_c = 0.0084 \\ 3\theta_b + 14\theta_c - 4\delta = 0.045 & \theta_b = 0.0026 \\ 3\theta_b + 3\theta_c - 4\delta = -0.048 & \delta = 23 \end{cases}$$

$$\delta - \theta_c = 3\theta_b + 3\theta_c - 4\delta + 0.048 - 14\theta_b - 3\theta_c + 4\delta - 0.019 - 11\theta_b = -0.029$$



$$\theta_b = \frac{0.029}{11}$$

$$\theta_b - \delta = 3\theta_b + 14\theta_c - 4\delta - 0.045 - 3\theta_b - 3\theta_b - 3\theta_c + 4\delta + 0.048 = 0$$

$$11\theta_c = 0.093$$

$$\theta_c = \frac{0.093}{11}$$

لنگرهای تمامی نقاط را بدست آورید.



$$M = 1 * 2 * \frac{2}{2} = 2$$

$$\frac{ql^2}{12} = \frac{1*4^2}{12} = 1.33$$

$$\delta' = \delta \tan \alpha$$

$$\delta'' = \sqrt{2}\delta'$$

$$\delta = \delta'' \cos \alpha$$

$$\delta'' = \frac{\delta}{\cos \alpha}$$

$$M_{ab} = 0$$

$$M_{ba} = \frac{3EI}{4} \left( \theta_B - \frac{\delta}{4} \right)$$

$$M_{BC} = \frac{2EI}{4} \left( 2\theta_B + \theta_C - \frac{3\delta}{4} \right) - 1.33$$

$$M_{CB} = \frac{2EI}{4} \left( 2\theta_C + \theta_B - 3\frac{3\delta}{4} \right) + 1.33$$

$$M_{CD} = \frac{2E(1.2I)}{4\sqrt{2}} \left( 2\theta_C + \theta_D - \frac{3\delta}{4\sqrt{2}} \right)$$


$$M_{CD} = \frac{2.4EI}{4\sqrt{2}} \left( \theta_C - \frac{3(\sqrt{2}\delta)}{4\sqrt{2}} \right)$$

(چون بار روی گره است، هیچ تاثیری در لنگر ندارد. اگر بار روی عضو باشد، تاثیر دارد).

تعادل

$$\begin{cases} M_{BH} + M_{BC} + 2 = 0 \\ M_{CB} + M_{CD} = 0 \end{cases}$$

برای معادله بعدی، نسبت به یک نقطه فرضی لنگر می‌گیریم.



$$\sum M_E = 0 \quad -H_H * 8 - H_D * 8\sqrt{2} + M_{DC} + 5*4 + 4*(-2) = 0$$

$H_A$  و  $H_B$  را نداریم. بدست می‌آوریم:

$$\sum M_B = 0$$

$$-H_A * 4 + M_{HB} + M_{BA} = 0$$

$$\sum M_C = 0$$

$$M_{CD} + M_{DC} - H_D * 4\sqrt{2} = 0$$

$$H_D = \frac{M_{CD} + M_{DC}}{4\sqrt{2}}$$

$$\begin{cases} M_{CD} + M_{CB} = 0 \\ M_{BA} + M_{BC} = -2 \\ M_{DC} + 2M_{BH} + 2M_{CD} - 26 = 0 \end{cases}$$

$$1.75EI\theta_B + 0.5EI\theta_C + 0.19EI\delta = -0.67$$

$$-3 * 1.85EI\theta_C + 0.5EI\theta_B + 0.057EI\delta = -1.33$$

$$3.12EI\theta_C + 1.5EI\theta_B - 0.585EI\delta = 26$$

$$EI\theta_B = 3.79 \quad EI\theta_C = -0.61$$

$$EI\delta = -36.91$$

$$M_{ab} = 0$$

$$M_{ba} = 9.78$$


$$M_{bc} = -11.69$$

$$M_{cb} = -11.22$$

$$M_{CD} = 11.22$$

$$M_{DC} = 11.48$$


مثال: ضرب



$$\theta_C = -\theta_d$$

$$\theta_d = \theta_e$$

سازه متقارن معکوس  $\leftarrow$  زاویه برابر معکوس



$$\Delta_1 = \delta_{ab} = \theta_{ef}$$

$$\Delta_2 - \Delta_1 = \delta_{bc} = \delta_{ed}$$

$$M_{AB} = M_{eF} = \frac{2EI}{4} \left( \theta_b - \frac{3\delta_{ab}}{4} \right)$$

$$M_{ba} = M_{Fe} = \frac{2EI}{4}$$

$$M_{bc} = M_{ed}$$

$$M_{cb} = M_{de}$$

$$M_{be} = M_{ed}$$

$$M_{cd} = M_{dc}$$

۴ مجهول

$$\theta_B = ? \quad \Delta_1 = ?$$

$$\theta_C = ? \quad \Delta_2 = ?$$

$$\begin{cases} 1) & M_{ba} + M_{be} + M_{bc} = 0 \\ 2) & M_{cd} + M_{dc} = 0 \end{cases}$$

$$H_a = \frac{M_{ab} + M_{ba}}{4} =$$

$$H_F = \frac{M_{eF} + M_{Fe}}{4}$$

$$\sum F_x = 0$$

$$H_A + H_F + 6 = 0$$

برای معادله ۴ برش از طبقه دوم

$$H_{bc} = \frac{M_{bc} + M_{cb}}{4}$$

$$H_{ed} = \frac{M_{ed} + M_{de}}{4}$$


$$\sum F_X = 0$$

$$H_{bc} + H_{ed} + 2 = 0$$

$$\begin{cases} 16\theta_b + \theta_c - \frac{3}{4}\delta_{ab} - \frac{3}{4}\delta_{bc} = 0 \\ \theta_b + 14\theta_c - \frac{3}{4}\delta_{bc} = 0 \\ \theta_b - \frac{1}{2}\delta_{ab} + 8 = 0 \\ \theta_b + \theta_c - \frac{1}{2}\delta_{bc} + \frac{8}{3} = 0 \end{cases}$$

### روش توزیع لنگر (پخش لنگر یا کراس) سختی

الف) اگر به گره صلبی چند عضو متصل باشد و بار روی اعضاء اعمال نگردد،--- یا جابجایی یا انتقال جانبی در سازه برابر صفر باشد و لنگر خارجی به اندازه  $M$  بر گره اعمال گردد، این لنگر به نسبت سختی اعضاء بین اعضاء تقسیم می شود.



$$M_{ea} = \frac{2EI}{l_{ea}}(2\theta) = 4E \frac{I_{ea}}{l_{ea}}$$

$$M_{eb} = \sum E \frac{I_{eb}}{l_{eb}}$$

$$M_{ec} = 4EK_{ec}\theta$$

تعادل در گره C

$$\sum M_e = m$$

$$M_{ea} + M_{eb} + M_{ec} = m$$


$$4EK_{ea}\theta + 4EK_{eb}\theta + 4EK_{ec}\theta = m$$

$$\theta = \frac{M}{4E(K_{ea} + K_{eb} + K_{ec})}$$

$$M_{ec} = \frac{4EK_{ec}(M)}{4E \sum K} \Rightarrow M_{ec} = m \frac{K_{ec}}{\sum K}$$

$$D_{ea} + D_{eb} + D_{ec} = 1$$

نکته: در صورتی که انتهای عضو تکیه‌گاه گیردار یا گره صلب باشد، نصف سهم لنگر عضو به انتهای دیگر عضو منتقل می‌شود. بدون آنکه از سهم خودش کم شود. اگر انتهای دیگر عضو مفصلی باشد، چیزی منتقل نمی‌شود. اگر تکیه‌گاه ۲ غلطکی باشد، برابر  $M$ -به تکیه‌گاه منتقل می‌شود.



$$M_{ea} = \varepsilon E L_{ea} \theta$$

$$M_{ea} = 2EK_{ea}\theta = \frac{1}{2}M_{ea}$$

$$C_{ae} = C_{ea} = \frac{1}{2}$$

تکیه‌گاه را بر عکس کنیم.

مثال:

$$K_{ab} = \frac{EI}{5} \rightarrow 1$$

$$K_{bc} = \frac{3EI}{5} \rightarrow 3$$

$$D_{bc} = \frac{3}{1+3} = 0.75$$

$$D_{ab} = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4} = 0.35$$


$$M_{ba} = M * D_{ba} = -60 * \frac{1}{4} = -15$$

$$M_{ab} = M_{ab} * C_{ab} = -15 * \frac{1}{2} = -7.5$$

$$M_{bc} = M * D_{dc} = -60 * \frac{3}{4} = -45$$

$$M_{cb} = M_{bc} * C_{bc} = -45 * \frac{1}{2} = 22.5$$

اگر روی اعضای بار باشد، در این صورت تحلیل مشابه با جمع جبری حالات زیر.



$$\frac{K_{ij}}{\sum K} (M - \sum F_{eM})$$

ضریب پخش تکیه‌گاه گیردار صفر است.

ضریب پخش تکیه‌گاه مفصلی یک است.

گیردار

D=0

D=0

مفصلی


D=1

D=1

سختی تعديل یافته:

می‌توان با توجه به شرایطی مشخص تعديل‌هایی که بکار برد که عملیات پخش لنگر ساده‌تر

شود.



$$\begin{cases} M_b = 0 \\ \theta_a = 0 \end{cases} \Rightarrow \Sigma_i = 0 \quad M_{iu} + M_{ib} + M_{ic} + M_{id} = 0$$

$$M_{ia} = 4EK_{ia}\theta$$

$$M_{ib} = 2EK_{ib}(2\theta + \theta_b)$$

$$M_{bi} = 2EKb_i(2\theta_b + \theta) = 0$$

$$2\theta_b + \theta = 0 \quad \theta_b = -\frac{\theta}{2}$$

$$M_{ib} = 2EK_{ib}\left(2\theta - \frac{\theta}{2}\right) = 2EK_{ib}\left(\frac{C}{2}\theta\right)$$

$$M_{ib} = 4E\left(\frac{3}{4}K_{ib}\right)\theta$$

$$K'_{ib} = \frac{3}{4}K_{ib}$$

برای تقارن محوری

$$M_{ic} = 2EK_{ic}(2\theta + \theta_c)$$

$$\theta_c = -\theta$$

$$M_{ic} = 2EK_{ic}\theta = 4E\left(\frac{K_{ic}}{2}\right)\theta$$

برای تقارن محوری

$$K'_{ic} = \frac{1}{2}K_{ic}$$

$$M_{ib} = 2EK_{ib}(2\theta + \theta_d)$$

$$\theta_d = \theta$$

$$M_{ib} = 2EK_{ib}(3\theta)$$

$$K'_{id} = \frac{3}{4}K_{id}$$

برای تقارن مرکزی

برای انتهای دو غلطکی

$$K' = \frac{1}{4}K$$

در کل

$$K' = \alpha K$$

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

$$\text{تقارن مرکزی} \quad \alpha = \frac{3}{4} \quad \text{تقارن محوری}$$

مثال: لنگر تکیه‌گاه a را بدست آورید.

$$K_{BC} = \frac{C}{4} \frac{EI}{l/2} = \frac{6}{4} \frac{EI}{l} = 1.5 \frac{EI}{l} \rightarrow 1.5$$

$$K_{AB} = \frac{EI}{l} \rightarrow 1$$

$$D_{BC} = \frac{1.5}{1+1.5} = \frac{1.5}{3.5} = \frac{3}{5} \quad D_{BA} = \frac{1}{2.5}$$

$$M_{BA} = \frac{-ql^2}{8} * \frac{1}{2.5} = \frac{-ql^2}{20}$$

$$M_{HB} = \frac{ql^2}{2} = -\frac{ql^2}{40}$$

از روش شبیه افت

$$M_{AB} = \frac{2EI}{l}(\theta_B)$$

$$M_{BA} = \frac{2EI}{l}(2\theta_B)$$

$$M_{BC} = \frac{3EI}{l/2}(\theta_B) = \frac{6EI}{l}\theta_B$$

$$M_{BA} + M_{BC} = \frac{-qL^2}{8}$$

$$\frac{10EI}{l}\theta_B + \frac{6EI}{l}\theta_B = \frac{-qL^2}{8}$$

$$\frac{10EI}{l}\theta_B = \frac{-qL^2}{8} \quad \theta_B = \frac{qL^3}{80EI}$$

$$M_{AB} = \frac{2EI}{l} * \frac{-qL^3}{80EI} = \frac{-qL^2}{40}$$

### مراحل روش پخش لنگر

۱. ابتدا اتصالات بسته می‌شود (گیردار فرض شود). به این ترتیب که کلیه اعضاء به صورت دو سرگیدار و گشتاورهای گیرداری را برای تمام اعضاء می‌نویسیم.

۲. اتصالات را باز کرده یعنی هر بار یک اتصال باز می‌شود و فرض می‌شود از دوران سایر اتصالات جلوگیری شده باشد. گشتاور باز کننده در این اتصال را باز کرده و گشتاورهای توزیع شده به انتهای نزدیک عضو متقابی در این اتصال را می‌نویسیم (توزیع با پخش لنگر).

۲. گشتاورهای انتقالی با توجه به ضریب انتقال به انتهای دور این عضوها را بدست می‌آوریم.

گشتاورهای انتقالی به انتهای دور به منزله گشتاور گیرداری جدید برای انتهای دور عضو خواهد بود.

۴. اتصال را دوباره می‌بندیم. اتصال بعدی را جهت باز کردن انتخاب می‌کنیم. گام‌های دو و سه

را برای گره باز شده جدید انجام می‌دهیم.

۵. اتصالات به نوبت باز و بسته می‌شود. بنابراین گاه دو و سه چندین بار تکرار خواهد شد.

عملیات هنگامی متوقف می‌شود که گشتاورهای انتقالی به حدی کوچک شوند که بتوان از آنها صرف نظر کرد.

۶. از جمع گشتاورها نتایج نهایی را بدست می‌آوریم.

مثال

$$K_{ae} = \frac{EI}{l} = \frac{EI}{5} = 1 \quad D_{ea} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$K_{be} = \frac{2EI}{l} = \frac{2}{5} EI = 2 \quad D_{eb} = \frac{3}{10} = 0.3$$

$$K_{ce} = \frac{2EI}{l} = \frac{3}{5} EI = 3 \quad D_{ec} = \frac{3}{10} = 0.3$$

$$K_{de} = \frac{4EI}{l} = \frac{4}{5} EI = 4 \quad D_{de} = \frac{4}{10} = 0.4$$

$$\sum K = (1+2+3+4) = 10$$

$$M_{ea} = M * D_{ea} = -3.5 * 0.1 = -0.35$$

$$M_{eb} = -2.5 * 0.2 = -0.5$$

$$M_{ec} = -2.5 * 0.3 = -0.75$$


$$M_{ed} = -2.5 * 0.4 = -1$$

### گشتاور انتهایی عضور

رد	گا	یف	م	$a_e$	$b_e$	$c_e$	$d_e$				
				$M_a$	$M_{e1}$	$M_b$	$M_{e1}$	$M_{c1}$	$M_{c1}$	$M_d$	$M_{e1}$
1	$F_{em}$	-		3.	0	0	0	0	0	0	0
				3.5	5						

	D.	0	-	0	-	0	-	0	-1
2	M	0.25	-	0.5	-	0.75	-	0	-1
3	C.	-	0	-	0	-	0	-	0
	O.M	0.125	0.35	0.375	0.5	0.5	-	-	-1
	$\Sigma$	-	2.625	25	0.25	0.375	0.75	0.5	-1

مثال: تمام اتصالات را گیردار فرض می‌کنیم.



$$M_{BA} = -M_{AB}^F = 6$$

$$M_{CB}^F = -M_{BC}^F = 3$$


از سختی کاهش یافته استفاده کردیم.

$$K_{AB} = \frac{I}{6}$$

$$K_{BC} = \frac{I}{4} * \frac{3}{4} = \frac{3I}{16} = 0.187I$$

$$D_{BA} = \frac{\frac{I}{6}}{\frac{I}{6} + \frac{3I}{16}} = 0.47$$

$$D_{BC} = \frac{\frac{3T}{16}}{\frac{I}{16} + \frac{3I}{16}} = 0.53$$



حال لنگر گیرداری و بعد باز کردن گره C

ضریب انتقال از گیردار با مفصل  $0/5$  و دو مفصلی

در گره B لنگر  $1/5$ - می خواهیم تا لنگر ۶ را صفر کنیم.

$$-1.5 * 0.47 = -0.7$$

$$-1.5 * 0.53 = -0.8$$

حال در گره B لنگر را به سمت A انتقال می دهیم.

$$M_{AB} = -6.35 \quad M_{BA} = 5.3$$

$$M_{BC} = -5.3 \quad M_{CB} = 0$$

$$M_{CB}^F = -M_{BC}^F = 2.67$$



$$K_{BC} = \frac{1.52}{4} = 1.5$$

$$K_{BA} = \frac{I}{3} * \frac{3}{4} = \frac{3I}{12} = \frac{I}{4}$$

$$D_{BC} = \frac{1.5}{1.5+1} = \frac{1.5}{2.5} = 0.6$$

$$D_{BA} = \frac{1}{1+1.5} = \frac{1}{2.5} = 0.4$$

$2 t/m$



دارای تقارن محوری از وسط نصف می‌کنیم.

$$M_{CB}^F = -M_{BC}^F = \frac{12 * 5^2}{12} = 25$$

$$K_{BC} = \frac{I}{l} = \frac{I}{5} = 1$$

$$K_{BA} = \frac{I}{l} = \frac{I}{5} = 1$$

$$D_{BC} = \frac{1}{1+1} = 0.5$$

$$D_{BA} = \frac{1}{1+1} = 0.5$$

$$M_{HB} = 6.25$$

$$M_{BA} = 12.5$$

$$M_{BC} = -12.5$$

$$M_{CB} = 31.25$$

مثال: تحلیل کنید.

$$\sum M_D = 0 \quad M + 2.5 * 4 = 0 \quad M = -10$$

$$\frac{ql^2}{12} = \frac{2.5 * 8^2}{12} = 13.33$$

$$\frac{P_a b^2}{l^2} = \frac{5 * 4 * 2^2}{6^3} = 2.22$$

$$\frac{P_a b^2}{l^2} = \frac{5 * 2 * 4^2}{6^2} = -4.44$$

سختی

$$K_{AB} = \frac{I}{8} = 1 = 0.125I$$

$$K_{BC} = \frac{3I}{6} = \frac{I}{2} = 4 = 0.5I \quad \frac{I}{8} = 1$$

$$K_{BD} = \frac{2I}{8} * \frac{3}{4} = \frac{3I}{16} = 1.5$$

$$K = 6.5$$

$$D_{ab} = 0$$


$$D_{ba} = \frac{1}{1+4+1.5} = \frac{1}{6.5} = 15\%$$

$$D_{ba} = \frac{4}{6.5} = 0.63$$

$$D_{cn} = 0$$

$$D_{bd} = \frac{1.5}{6.5} = 0.23$$

$$D_{Db} = 1$$



۱. داخل مربع ضریب پخش

$$-13.33 - 1.67 + 2.226 - 13.78$$

۲. لنگر گیرداری  $F_{em}$

$$BA = 12.78 * 85 = 1.92$$

۳. در D لنگر باید صفر مفصلی




$$BC = 12.78 * 0.63 = 7.92$$

۴. حال گره B جمیع باید صفر شود.


$$BD = -12.78 * 0.23 = 2.94$$

حال انتقال: سمت D نمی‌توان مفصلی حال تعادل در B باید برقرار شود.

$$1.92 + 10.14 = -12.06$$



در صورتی که تکیه گاه C به اندازه ۲ سانتیمتر نشت داشته باشد مطلوب است تحلیل سازه زیر.



در صورتی که  $\delta$  را داشته و تغییر مکان در جهت عقربه ساعت باشد:

$$M_{BC}^F = M_{CB}^F = \frac{-6EI\delta}{l^2}$$

در صورتی که  $\delta$  را داشته و تغییر مکان در خلاف عقربه ساعت باشد:

$$M_{BC}^F = M_{CB}^F = \frac{+EI\delta}{l^2}$$

در صورتی که  $\delta$  و جهت عقربه ساعت و یک سر مفصل یک سر جوش باشد:

$$M_{BC}^F = M_{CB}^F = \frac{-3EI\delta}{l^2}$$

در صورتی که  $\delta$  و جهت خلاف عقربه ساعت و یک سر مفصل یک سر جوش باشد:

$$M_{BC}^F = M_{CB}^F = \frac{+3EI\delta}{l^2}$$

$$M_{BC}^F = M_{CB}^F = \frac{-6EI\delta}{l^2} \quad M_{AB} = \frac{2EI}{l} \left( -\frac{3\delta}{l} \right)$$

اگر چرخش در جهت عقربه های ساعت باشد مقدار لنگر منفی است.



اگر چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت باشد مقدار لنگر مثبت است.

$$M_{BC}^F = M_{CB}^F = -\frac{6 * 4000 * 0.02}{6^2} = 13.33 \sim 20 \text{ton}$$

$$K_{AB} = \frac{I}{4} * \frac{3}{4} = \frac{3I}{16} \rightarrow 3$$

$$K_{BC} = \frac{1.5I}{6} = \frac{I}{4} \rightarrow 4$$

$$D_{BC} = 1 \quad D_{BA} = \frac{3}{7} \quad D_{BC} = \frac{4}{7} \quad D_{CB} = 0$$



### تحلیل قاب با یک درجه آزادی به روش پخش لنگر

برای تحلیل قابی با یک درجه آزادی ابتدا قاب را با گذاشتن تکیه گاهی که تغییر مکان جانبی یا

$\delta$  داریم، از حرکت جانبی آن جلوگیری می نماییم. سپس قاب را به روش پخش لنگر تحلیل

می کنیم. لنگرهای بدست آمده را با تغییر مکان ' $R$ ' برای نیروی فرضی ' $R$ ' تحلیل می نماییم.


لذا لنگرهای گیرداری ناشی از تغییر مکان عضو به صورت زیر بدست می آید:

$$-\frac{6EI\delta}{l^2} = M^F$$

$$-\frac{3EI\delta}{l^2} = M^F$$

سپس با لنگرهای بدست آمده قاب را برای بار دوم با تغییر مکان بوجود آمده تحلیل می‌کنیم.

لنگرهای بدست آمده برای قاب حالت دوم را  $M'$  می‌نامیم. سپس با نوشتن معادلات تعادل نیروی تکیه گاهی (تکیه گاهی قرار دادن) را بدست می‌آوریم. در نهایت لنگر نهایی اعضاء برابر خواهد بود.




$$M = M_o + \delta M'$$

$$\delta = \frac{R_o}{R}$$

$$M = M_o + \delta \times M$$

مثال:




ابتدا لنگر گیرداری

$$M_{BC} = -\frac{6*2*4^2}{6^2} = -5.33$$

$$M_{CB} = \frac{6*4*2^2}{6^2} = 2.67$$

$$M_{CD} = -\frac{4*6*4^2}{10^2} = -3.84$$

$$M_{DC} = \frac{4*4*6^2}{10^2} = 5.76$$



سختی:

$$K_{AB} = \frac{2.3I}{4} * \frac{3}{4} = \frac{I}{8} \rightarrow 3$$

$$K_{BC} = \frac{I}{6} \rightarrow 4$$

$$K_{CD} = \frac{2.5I}{10} = \frac{I}{4} \rightarrow 6$$

سوم پخش

$$D_{AB} = 1$$

$$D_{BA} = \frac{3}{3+4} = \frac{3}{7} = 0.43$$

$$D_{BC} = \frac{4}{3+4} = 0.57$$

$$D_{CB} = \frac{4}{4+6} = 0.4$$

$$D_{CD} = \frac{6}{4+6} = 0.6$$

$$D_{DC} = 0$$

$$\begin{cases} M_{AB} = 0 \\ M_{BA} = 2.33 \\ M_{BC} = -3.33 \\ M_{CD} = 4.01 \\ M_{DC} = -4.01 \\ M_{DC} = 5.68 \end{cases}$$

حال باید نیروی تکیه گاهی که سازه را پایدار می کند بدست آورد.

حل: برش در ستون ها.

$$R_o + 0.58 - 1.43 = 0 \Rightarrow R_o = 0.85$$

$$\sum M_A = 0 \quad H_1 * 4 + M_{BA} = 0$$

$$H_1 = \frac{M_{BA}}{4} = \frac{2.33}{4} = 0.58$$

علامت در علامت عدد دیگر تاثیری ندارد.

$$\sum M_D = 0 \quad M_{CD} - H_2 * 10 + 4 * 4 * -M_{DC} = 0$$

$$H_2 = -\frac{M_{DC} + M_{CD} + 16}{10} = 1.43 = -1.43$$

$$M_{BA}^F = \frac{3E\left(\frac{2}{3}I\right)}{4^2} = \frac{EI\delta}{8} = 0.125EI\delta$$

$$M_{CD}^F = \frac{6E(2.5I)}{10^2} = 0.15EI\delta$$

یک عدد فرضی نسبت به این دو معادله برای بدست آوردن  $\delta$ .

$$\frac{M_{CD}^F}{M_{BA}^F} = \frac{0.15EI\delta}{0.125EI\delta} \quad \frac{1.5}{12.5} = 1.2$$

با فرض هر مقداری برای  $M$ ها با نسبت

$$M_{CD}^F = 12$$

$$M_{BH}^F = 10$$

$$M'_{AB} = 0$$

$$M'_{BH} = 6.48$$

$$M'_{BC} = -6.48$$

$$M'_{CB} = -6.1$$

$$M'_{CD} = 6.1$$

$$M'_{DC} = 9.08$$

$$H'_1 = \frac{M'_{AB} + M'_{BH}}{4} = 1.61$$

$$H'_2 = \frac{M'_{CD} + M'_{DC}}{10} = 1.53$$

$$\sum F_x = 0 \quad R' = 1.61 + 1.53 = 3.14$$

$$\delta = \frac{R_o}{R'} = \frac{0.85}{3.14} = 0.27$$

$$M = M + \delta M'$$

$$M_{HB} = 0$$

$$M_{BH} = 2.33 + (0.27 * 6.48) = 4.08$$

$$M_{BC} = -2.33 + (0.27 * -6.48) = -4.08$$

$$M_{CB} = 4.01 + (0.27 * -6.1) = -4.08$$

$$M_{DC} = 5.68 * (0.27 * 9.08) = -4.08$$

0.43	0.57		0.4	0.6
10			12	
-4.3	-9.7		4.8	-7.3
	-2.4		-2.98	
1.03	1.37		1.14	1.71
	0.57		0.68	
	0		-0.27	-0.41
	0.35	-0.32	-6.1	6.1
	6.48	-6.48		
				12
				-3.6
				-0.88
				0
				-0.2
				9.08

### روش کانی

مزایای روش کانی نسبت به لنگر

۱. برای سازه های بدون انتقال جانبی حل مساله فقط شامل تکرار یک عمل ساد می باشد.
۲. برای سازه هایی با انتقال جانبی برای قاب های مستطیلی (منظم) (بدون --- و شبیب مستقیماً و بدون استفاده از جمع آثار قوا صورت می گیرد.
۳. دارای مزیت حذف خود به خود خطاهای محاسباتی در ادامه محاسبات خود به خود سرشکن می شود.
۴. اگر تغییراتی در ابعاد اعضاء و بارگذاری داشته باشیم نیازی به تجدید عملیات انجام شده نیست.

### مراحل روش کانی برای تیرهای سرتاسری

۱. به دست آوردن لنگر گیرداری و سپس لنگر مقاوم که از جمع جبری لنگرهای گیرداری مربوط به آن بدست می آید.
۲. بدست آوردن ضریب دوران

$$\hat{M}_i = \sum M_{ij}^F$$

$$2. \text{ بدست آوردن ضریب دوران}$$

$$R_{ij} = -\frac{1}{2} \frac{L_{ij}}{\sum K_{ij}}$$

۳. بدست آوردن لنگر سوم دوران

$$M'_{ij} = R_{ij} [\bar{M}_i + \sum M_{ij}]$$

نکته: در دور اول (سیکل اول) مقدار  $M'_{ij}$  مساوی صفر فرض می‌شود و در سیکل‌های بعدی مقادیر محاسبه شده لنگر معلوم دوران در رابطه قرار داده می‌شود و آنقدر این سیکل‌ها تکرار می‌شود تا اختلاف  $M'_{ij}$  در حد تقریب مطلوب باشد.

۴. بدست آوردن لنگر انتهایی اعضاء

$$M_{ij} = M^F_{ij} + 2M'_{ij} + M'_{ji}$$

مثال: تحلیل تیر به روش کانی

اگر لنگر خارجی و لنگر کنسول در جهت عقربه ساعت مقدارش منفی و بالعکس است.

۱. لنگر گیرداری

$$\frac{5*2*3^2}{5^2} = 3.6$$

$$M^F_{AB} = -2.4$$

$$M^F_{BH} = 3.6$$

$$\frac{2*4^3}{12} = 2.67$$

$$M^F_{CB} = -M^F_{BC} = 2.67$$

$$M^F_{CD} = 5.33 * 1.5 = -8$$

$$M^F_{DC} = 0$$

مفصل را می‌توان حذف و  $1/5$  را برابر آن را به گیردار اضافه نمود.

تکیه‌گاه مفصلی داخلی گیردار می‌شود و فقط آخری و اولی را می‌توان  $1/5$  برابر نمود.

۲. سختی

$$K_{AB} = \frac{1.2I}{5} = 0.24I$$

$$K_{BC} = \frac{1.6I}{4} = 0.4I$$

$$K_{CB} = \frac{2I}{6} * \frac{3}{4} = \frac{I}{4} = 0.25I$$


۳. ضرایب دوران

$$R_{BA} = \frac{-1}{2} \left( \frac{0.24}{0.24+0.4} \right) = -0.1875$$

$$R_{BC} = \frac{-1}{2} \left( \frac{0.4}{0.24+0.4} \right) = -0.3125$$

$$R_{CB} = \frac{-1}{2} \left( \frac{0.25}{0.24+0.4} \right) = -0.1923$$

$$D_{BA} = \frac{0.24}{0.24+0.4+0.25}$$



۱. جمع کل لنگرهای یک گره  $\hat{M}_{ij}$

۲. لنگر مقاوم را در ----- می نویسیم (منهای دو لنگر اطراف)  $R_{ij}$  را بنویسیم.

سیکل اول

گره B

$$\begin{cases} M'_{BA} = 0.1875(0.93 + 0) = -0.174 \\ M'_{BC} = 0.3125(0.93 + 0) = -0.291 \end{cases}$$

C گره

$$\begin{cases} M'_{CB} = -0.3077(-7.33 + 0.291) = 2.345 \\ M'_{CD} = -0.1923(-7.33 - 0.291) = 1.466 \end{cases}$$

سیکل دوم

B گره

$$\begin{cases} M'_{BA} = 0.1875(0.93 + 2.345) = -0.614 \\ M'_{BC} = -0.3125(0.93 + 2.345) = -1.023 \end{cases}$$

C گره

$$\begin{cases} M'_{CB} = -0.3077(-7.33 + 1.023) = 2.57 \\ M'_{CD} = -0.1923(-7.33 - 1.023) = 1.605 \end{cases}$$

سیکل سوم

B گره

$$\begin{cases} M'_{BA} = -0.1875(0.93 + 2.57) = -0.656 \\ M'_{BC} = 0.2625(0.93 + 2.54) = -1.094 \end{cases}$$

C گره

$$\begin{cases} M'_{CB} = -0.3077(-7.33 - 1.094) = 2.52 \\ M'_{CD} = 0.1922(-7.33 - 1.094) = 1.62 \end{cases}$$

سیکل چهارم

B گره

$$\begin{cases} M'_{BA} = -0.1875(0.93 * 2.52) = -6.6 \\ M'_{BC} = -0.3125(0.93 * 2.52) = -1.1 \end{cases}$$

C گره

$$\begin{cases} M'_{CB} = -0.377(-7.33 - 1.1) = 2.594 \\ M'_{CD} = -0.1923(-7.33 - 1.1) = 1.621 \end{cases}$$

بدست آوردن خود لنگر

$$M_{AB} = 2 * 0 + (-0.66) - 2.4 = -3.06$$

$$M_{BA} = (2 * -0.66) + 0 + 3.6 = 2.28$$

$$M_{BC} = (2 * -1.1) + 2.2594 + (-2.67) = -2.28$$

$$M_{CB} = (2.59 * 2) + (-1.1) + 2.67 = 6.76$$

$$M_{CD} = (2 * 1.621) - 0 - 8 = -4.76$$

$$M_{DC} = 0$$

کنسول حذف و برای B صفر: ۲ تا را صفر می‌دهیم به C البته با ۱/۲ انتقال می‌دهیم.

$$M_{BC} = 0$$

$$M_{CB} = 7$$

لنگر گیرداری

$$M_{FE} = 0$$

$$M_{EF} = -8.55$$

$$\frac{8 * 5 * 3^2}{8^2} = 5.63$$

سختی

$$K_{BC} = \frac{I}{6} * \frac{3}{4} = 12$$

$$K_{CD} = \frac{I}{6} = 16$$

$$K_{DE} = \frac{1.5I}{8} = 18$$

$$K_{EF} = \frac{1.5I}{8} * \frac{3}{4} = 13.5$$

ضرایب دوران

$$R_{BC} = 0$$

$$R_{CB} = \left( \frac{12}{12+16} \right) * -\frac{1}{2} = -0.214$$

$$R_{CD} = \left( \frac{16}{12+16} \right) * -\frac{1}{2} = -0.286$$

$$R_{DC} = \left( \frac{16}{16+18} \right) * -\frac{1}{2} = -0.235$$

$$R_{DE} = \left( \frac{18}{16+18} \right) * -\frac{1}{2} = -0.265$$

$$R_{ED} = \left( \frac{18}{13.5+18} \right) * -\frac{1}{2} = -0.286$$

$$R_{EF} = \left( \frac{13.5}{18+13.5} \right) * -\frac{1}{2} = -0.214$$

قسمت آخر مساله

$$M_{BC} = 4$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{CB} = (2 * -2.11) + 0 + 7 = 2.78 \\ M_{CD} = (2 * -2.83) + 2.89 + 0 = -2.78 \end{array} \right\} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{DC} = (2 * 2.89) + (-2.83) + 0 = 2.95 \\ M_{DE} = (2 * 3.26) + (-0.1) + (-9.38) = -2.95 \end{array} \right\} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} M_{ED} = (2 * -0.1) + 3.24 + 5.63 = 8.69 \\ M_{EF} = (2 * -0.07) + 0 + (-8.55) = -8.69 \end{array} \right\} = 0$$

$$M_{FE} = -15$$

سیکل اول

C گره

$$\left. \begin{array}{l} M'_{CB} = -0.214 * (7 + 0) = -1.5 \\ M'_{CD} = -0.286 * 7 = -2 \end{array} \right.$$

B گره

$$\left. \begin{array}{l} M'_{DC} = -0.235 * (-9.38 - 2) = 2.67 \\ M'_{DE} = -0.265 * (-9.38 - 2) = 3.02 \end{array} \right.$$

E گره

$$\left. \begin{array}{l} M'_{ED} = -0.286 * (-2.92 + 3.02) = -0.03 \\ M'_{EF} = -0.214 * (-2.92 + 3.02) = -0.02 \end{array} \right.$$

سیکل دوم

C گره

$$\begin{cases} M'_{CB} = -0.214 * (7 + 2.67) = -2.07 \\ M'_{CD} = -0.286 * (7 + 2.47) = -2.77 \end{cases}$$

B گره

$$\begin{cases} M'_{DC} = -0.235 * (-9.38 + (-2.77 + 0.03)) = 2.67 \\ M'_{DE} = -0.265 * (-9.38 - (-2.77 - 0.03)) = 3.23 \end{cases}$$

E گره

$$\begin{cases} M'_{ED} = -0.286 * (-2.92 + 3.23) = 0.09 \\ M'_{EF} = -0.214 * (-2.92 + 3.23) = 0.07 \end{cases}$$

## روش کانی برای قاب

این روش برای قاب های مستطیل و منظم می باشد و منظور از منظم بودن قاب این است که

قاب دارای شرایط زیر باشد:

۱. قاب دارای عضو شیب دار نباشد.
۲. به غیر طبقه اول ارتفاع ستون های طبقات دیگر برابر باشد.
۳. تمام اتصالات قاب گیردار بوده و فاقد هرگونه لولای داخلی باشد (لولا = مفصل)

## مراحل روش کانی برای قاب ها

۱. گیردار نمودن تمامی گرهها در مقابل دوران و انتقال

۲. بدست آوردن لنگرهای گیرداری و سپس لنگر مقاوم در هر گره

۳. بدست آوردن نیروی برشی طبقه در حالت گیرداری

گره ها:

$$Q_r = \sum p + \sum Fes$$

نکات مرحله ۳:

الف) وقتی بار جانبی در سازه وارد نشود:  $Q_r = 0$

ب) وقتی بار جانبی فقط به گره قاب وارد شود:  $Q_r = \sum p$

ج) وقتی بار جانبی به صورت بار گستردہ یکنواخت باشد. با توجه به برابر شدن لنگر گیرداری

در ابتدا و انتهای ستون:

در نتیجه:  $\sum Fes = 0$

و می‌توان  $Q_r$  را برابر سهم افقی آن گره از بار گستردہ وارد شده به آن ستون درنظر گرفت.

$$V = Q_r$$

۴. بدست آوردن ضرایب ارتفاع یا  $r_{ij}$  و لنگر طبقه  $M_r$ .

- بدست آوردن  $r_{ij}$ : برای بدست آوردن ضرایب ارتفاع برای قاب‌هایی که ستون‌های نامساوی دارند ارتفاع یک ستون به عنوان ارتفاع ستون مبنای قرار دارد.

$$r_{ij} = \frac{h_o}{h_r}$$

و چون باید به مفصل  $h_r$  در  $1/5$  ضرب می‌شود.

- در تعیین ضریب ارتفاع: ارتفاع ستون با پایه مفصلی  $1/5$  برابر ارتفاع خودش درنظر می‌گیریم.

$$r_{ij} = \frac{h_o}{h_r}$$

• و لنگر طبقه نیز از روابط زیر بدست می‌آید:

$$M_r = \frac{Q_r h_r}{3}$$

ستون با ارتفاع مساوی

$$M_r = \frac{Q_r h_o}{3}$$

ستون با ارتفاع نامساوی

۵. ضرایب دوران

$$R_{ij} = -\frac{1}{2} \frac{K_{ij}}{\sum K_{ij}}$$

۶. بدست آوردن ضرایب انتقالی

$$D_{ij} = -1.5 \frac{r_{ij} * k_{ij}}{\sum (M r_{ij}^2 . k_i)}$$

۷. بدست آوردن لنگر سهم دوران

$$\begin{aligned} M'_{ij} &= R_{ij} * [\bar{M}_i + \sum (M'_{ij} + M''_{ij})] \\ M''_{ij} &= D_{ij} [M_r + \prod r_{ij} (M'_{ij} + M'_{ji})] \end{aligned}$$

۸. بدست آوردن لنگر انتهایی اعضاء

$$M_{ij} = M'_i + 2M'_{ij} + M'_{ji} + M'_{ji} + M''_{ji}$$

مثال

سختی

$$K_{AD} = \frac{I}{2} = 30$$

$$K_{DF} = \frac{2I}{5} = 16$$

$$K_{FG} = \frac{2I}{5} = 16$$

$$K_{FG} = \frac{3I}{4} = 30$$

$$K_{CG} = \frac{I}{2} * \frac{3}{4} = 15$$

ضریب شکل

گیردار

$$M_H = 1$$

گیردار

$$M_B = 1$$

مفصلی

$$M_C = 075$$

ضریب دوران

$$R_{ij} = -0.5 \frac{K_{ij}}{\sum k_{ij}}$$

$$R_{DA} = -0.5 \frac{20}{16+20} = 0.278$$

$$R_{DF} = -0.5 \frac{16}{36} = -0.222$$

$$R_{FA} = -0.5 \frac{16}{16+16+30} = -0.129$$

$$R_{FB} = -0.5 \frac{30}{16+16+30} = -0.242$$

$$R_{FG} = -0.5 \frac{16}{16+16+30} = -0.129$$

$$R_{GF} = -0.5 \frac{16}{16+15} = -0.258$$

$$R_{GA} = -0.5 \frac{15}{16+15} = -0.242$$

ضریب ارتفاع

$$r_{ij} = \frac{h_o}{h_r}$$

$$h_o = 2$$

$$r_{AD} = \frac{2}{3} = 1$$

$$r_{BF} = \frac{3}{4} = 0.5$$

$$r_{CG} = \frac{2}{2*1.5} = 0.67$$

ضریب انتقال

$$D_{ij} = -1.5 \frac{r_{ij} k_{ij}}{\sum (M_i * r_{ij}^2 * k_{ij})}$$

$$D_{AD} = -1.5 \frac{1*20}{(1*1^2*20)+(1*(0.5)^2*30)+(0.75+0.67*15)} = -0.92$$

$$D_{BF} = -1.5 \frac{0.5*30}{32.55} = -0.68$$

$$D_{CG} = -1.5 \frac{0.67*15}{32.55} = -0.46$$

### نیروی برشی طبقه

که برای بدست آوردن  $M_r$  لنگر طبقه است.

$$\sum_r = Q_r$$

$$Q_r = 5t$$

$$M_r = \frac{Q_r h_o}{3} = \frac{5*2}{2} = 3.33$$

سیکل اول، دوم، سوم و چهارم و سیکل انتقال وجود دارد.

### سیکل اول انتقال

$$M''_{ij} = D_{ij} (M_r + \sum r_{ij} (M'_{ij} + M'_{ji}))$$

$$M''_{AD} = -0.92(3.33 + \sum 0) = -3.06$$

$$M''_{BF} = -0.68(3.33 + 0) = -2.3$$

$$M''_{CG} = -0.46(3.33 + 0) = -1.53$$

### سیکل اول دوران

$$M''_{ij} = R_{ij} (\bar{M}_i + \sum (M'_{ji} + M''_{ij}))$$

:D گره

$$\begin{cases} M'_{DA} = -0.278(0 + \sum 0 + (-3.06)) = 0.85 \\ M'_{DF} = 0.222(0 + 0 + (-3.06)) = 0.68 \end{cases}$$

:F گره

$$\begin{cases} M'_{FD} = -0.129(0 + 0.68 + (-2.3)) = 0.21 \\ M'_{FG} = -0.242(0.068 - 2.3) = 0.39 \\ M'_{FG} = -0.129(0 + 0.68 - 2.3) = 0.21 \end{cases}$$

:G گره

$$\begin{cases} M'_{GF} = -0.258(0 + 0.21 - 1.5) = 0.34 \\ M'_{GC} = -0.242(0 + 0.21 - 1.5) = 0.32 \end{cases}$$