

فصل ۱۴: یراق آلات خط انتقال



۱- مقدمه.....	۱
۲- انواع اتصالات.....	۲
۲-۱- یراق آلات آماده نصب.....	۲
۲-۲- یراق آلات نیمه آماده.....	۲
۳- روش های عمومی تولید.....	۳
۳-۱- برش.....	۳
۳-۲- ریخته گری.....	۳
۳-۳- پرس داغ یا فورجینگ.....	۳
۳-۴- پرداخت با ماسه و ساجمه.....	۳
۳-۵- عملیات حرارتی.....	۳
۳-۶- پرداخت کاری	۳
۳-۷- پرس سرد.....	۳
۳-۸- جوشکاری.....	۳
۳-۹- خمکاری.....	۳
۳-۱۰- نرم کردن یا آنیلینگ.....	۳
۳-۱۱- روی انود کردن.....	۳
۳-۱۲- مونتاژ کردن	۳
۴- مواد مورد استفاده.....	۴
۴-۱- فولاد وآلیاژهای فولادی.....	۴
۴-۲- چدن خاکستری.....	۴
۴-۳- فولاد فورجینگ.....	۴
۴-۴- آلミニوم خالص.....	۴
۴-۵- آلیاژ های آلミニوم.....	۴
۴-۶- روی	۴
شکل برخی یراق آلات مورد استفاده در خطوط انتقال انرژی.....	

مرجع.....*کتاب دیدگاه مهندسی در طراحی خطوط انتقال انرژی*



فصل ۱۴

یراق الات خط انتقال

(Line Hardware and Conductor Accessories)

۱- مقدمه



براق الات و اتصالات خطوط نقش حساس در شبکه‌ی انتقال داشته است و بایستی در حین بهره برداری، از مشخصه‌ی مکانیکی و الکتریکی و خاصیت جا بجایی (Flexibility) خاصی برخوردار باشند. این اجزاء در واقع رابط بین سیم هادی و یا سیم محافظ با برج از طریق مقره و یا بصورت مستقیم باشند. اولین مشخصه براق الات داشتن مقاومت مکانیکی بسیا خوب بوده و چون بایستی به سیم که متشکل از لایه‌های المینیوم مباشد وصل گردیده و دارای شکل‌های گوناگون باشد بنابراین از الیازهای فلزی بصورت مختلف استفاده می‌شود. همچنین تاثیر نیروی مکانیکی دائمی در طول عمر این تجهیزات و از طرفی تحمل نیروهای مختلف در اثر شرایط جوی، ساخت و طراحی ایت تجهیزات را دارای اهمیت فوق العاده‌ای نموده است.

چون سیم‌های ناقل جریان و دارای ولتاژ با این تجهیزات چه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارتباط دارند، بعضی از اتصالات بایستی تحمل جریانهای اتصال کوتاه را داشته و از اب شدن قطعات جلوگیری شود و قطعات فرم و شکل خاصی داشته باشند تا در هنگام اعمال ولتاژ نامی پدیده‌ی کرونا انفاق نیافتد.

از طرفی پس ارتباط این تجهیزات با مقره‌ها و ایجاد زنجیره‌ی کامل بصورت اویزی و یا بصورت کششی در جهان مختلف نیرو به ان اعمال می‌شود و لازم است طرحی طراحی شوند تا قادر به جابجایی در تمام جات باشند.

بنابراین طراحان و سازندگان بایستی توجه بیشتری در انتخاب قطعه و مواد تشکیل دهنده این داشته باشند و حداقل موارد زیر را مدنظر قرار دهند.



الف- مشخصات فنی مناسب :

قطعات بر حسب نوع و کاربردشان بایستی دارای مشخصه هایی مانند مقاومت مکانیکی مناسب ، مقاومت در برابر خوردگی ، هدایت الکتریکی لازم ، دارا بودن شکل مناسب و عدم برجستگی ها و زوائد مشخص و غیره باشند.

ب- سهولت تولید

ج- سهولت نصب

د- قابلیت جابجایی

ه- قیمت تمام شده

ترکیب بهینه ای از موارد بالا بایستی در انتخاب یراق الات مد نظر قرار گیرد

۲- انواع اتصالات :

بطور کلی در یک تقسیم بندی عمومی که در آن تنها رفتار مکانیکی یراق الات مورد توجه باشد میتوان این تجهیزات را به دو گروه عمدۀ زیر تقسیم بندی نمود.

۱-۲- یراق الات اماده نصب :

در این گروه قطعه ساخته شده در کارخانه بلافصله در محل مصرف قابل استفاده است . بنابراین در صورت تعیین خواص مکانیکی آن در کارخانه ، این خواص در محل مصرف تغییری نخواهد کرد و رفتار قطعه در محل مصرف با رفتار آن در ازمایشگاه تفاوت چندانی ندارد.



۲-یراق الات نیمه امده (یراق الاتی که در زمان نصب نیاز به تغیر شکل دارد)

در این گروه بعلت اینکه بخشی از فرایند ساخت در محل مصرف انجام می شود ، رفتار مکانیکی قطعه در اثر وجود تفاوت های اجرایی بهنگام نصب دستخوش تغییر می شود. گروه اول تقریبا تمام اتصالات زنجیره های مقره را شامل شده و گروه دوم شامل اتصالاتی است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید تحت پرس یا پیچش قرار گرفته و تغییر شکل دهند . گروه دوم اتصالات عموما برای هادیها کاربرد داشته و فرایند نهایی که در محل مصرف بر روی انها اعمال می شود اثر قطعی بر رفتار مکانیکی انها دارد . هر چند اتصالات هر دو گروه از نظر تولید با روش های کما بیش مشابهی ساخته می شوند ،اما به علت حساسیت گروه دوم بایستی در تولید و نصب انها دقیق و نظارت ویژه ای مبذول داشت.

یا اینکه یراق الات خطوط انتقال نیرو از انواع مختلفی تشکیل شده و علاوه بر ان هر سازنده نیز با توجه به پنج عامل ذکر شده در قسم قبل در شکل ظاهری این اتصالات تغییراتی بوجود می اورد ، ام میتوان فهرستی از این اتصالات در هریک از دو گروه فوق بشرح زیر ترتیب دارد.

ذکر این نکته ضروری است که در این فهرست تنها نام قطعه و کاربرد آن جهت اشنایی امده و ممکن است تحت یک نام مشخص انواع گوناگونی از یک قطعه وجود داشته باشد.

الف-اتصالات امداده نصب :

۱- پیچ U شکل	U-bolt
۲- حلقه	Chain
۳- مهار بند	Shackle
۴- طول افزایش	Extension Link
۵- چشمی - توپی	Eye - ball
۶- دوشاخه - توپی	Clevis - Eye
۷- دوشاخه - چشمی	Clevis - Eye
۸- مادگی - چشمی	Socket - Eye



۹- مادگی - دو شاخه	Socket – Clevis
۱۰- یوک پلیت	Yoke Plate
۱۱- پیچ مهاری	Turn Buckle
۱۲- کلمپ اویزی	Suspension Clamp

ب: اتصالات نیمه اماده :

۱- کلمپ انتهایی	Dead End Clamp
۲- کابلشو سیم جامپر	Jumper Terminal
۳- اتصال میان کابل	Conductor Joint
۴- غلاف تعمیری کابل	Repair Sleeve

ج- تجهیزات ویژه :

چند نوع دیگر از یراق الات خطوط انتقال نیز وجود دارند که هر چند دارای کاربرد های بسیار با اهمیتی اند، اما بعلت نوع کاربرد انها و نیز خواص ویژه ای که دارند در گروه های بالا طبقه بندی نشده اند و تحت عنوان تجهیزات ویژه انها را می شناسیم که عبارتند از :



۱- جدا کننده Spacer

۲- ارتعاش گیر Vibration Damper

۳- جدا کننده ارتعاش گیر Spacer Damper

۴- میله های محافظ Armour Rod

۵- شاخک برقگیر Arcing Horn

۶- حلقه برقگیر Arcing Ring

۷- حلقه تنظیم ولتاژ Grading Ring

۸- حلقه کرونا Corona Ring

همچنین جهت اتصال سیم محافظه هوایی و سیم زمین به بدنه برج و نیز افزایش طول آن از یراق آلات زیر استفاده می شود.

۱- کلمپ اتصال به برج Tower Bonding Clamp

۲- کلمپ شیار موازی Parallel Groove Clamp

در انتهای این فصل شکل تعدادی از یراق آلات مورد استفاده آورده شده است.



۳- روش های عمومی تولید

در تولید هر یک از یراق آلات خطوط انتقال از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود.

۱-۱- برش (Cutting)

بریدن قطعات از شمش های ورق یا میله ای را گویند. این عمل می‌تواند بصورت سرد با گیوتین یا اره و بصورت گرم با هوابرش صورت گیرد.

۲-۲- ریخته گری (Casting / Moulding)

در اینجا قطعات به روش ذوب ماده اولیه و ریختن آن به داخل قالب تهیه می‌شوند. ریخته گری به روش های مختلفی صورت می‌گیرد که متداولترین آنها ریخته گری در ماسه و ریخته گری تحت فشار (دایکاست) است. محصول ریخته گری در ماسه به پرداخت بیشتری نسبت به نوع دایکاست نیاز دارد.

۳-۳- پرس داغ یا فورجینگ (Forging)

این عمل برای تولید بعضی قطعات که ابعاد کوچکی دارند بکار گرفته می‌شوند ، بطوری که شمش فلز یا آلیاژ آن تا درجه حرارت مشخصی در کوره داغ شده و سپس در قالب مورد نظر ، تحت فشار ضربه سنگین پرس شکل میشود که پس از سرد شدن باستی پرداخت گردد.

۴-۳- پرداخت با ماسه و ساقمه (Sand Blast / Shot Blast)

قطعاتی که به روش ریخته گری با ماسه یا به روش پرس داغ (فورجینگ) ساخته می‌شوند بدليل ناهمواری سطح خارجی باستی پرداخت شوند. این عمل با پاشیدن ساقمه و ماسه های ریز و مخصوصاً با فشار زیاد بر روی آن صورت می‌گیرد که حاصل آن سطح صاف و هموار قطعه است.

دانشگاه
شهروردی

۵-۳- عملیات حرارتی (Heat Treatment) :

روشهای مختلف تولید ممکن است در رفتار مکانیکی قطعات تأثیر بگذارد که می‌توان با عملیات حرارتی این رفتار مکانیکی را تغییر داد. عملیات حرارتی عبارتست از گرم کردن و سرد کردن قطعه فلزی در محیطی که در آن حرارت و زمان کاملاً کنترل شده است. محیط مورد نظر می‌تواند هوا، آب و یا انواع روغن‌ها باشد.

۶-۳- پرداخت کاری (Finishing) :

عملیاتی را گویند که به منظور تکمیل شکل نهایی قطعه و زدودن قسمتهای اضافی آن صورت گیرد که این کار عموماً با ماشینهای ابزار، ماشین تراش، فرز، سنجک زن، و سایر روشها صورت می‌گیرد.

۷-۳- پرس سرد (Coining) :

مشابه روش پرس داغ (فورجینگ) بوده لیکن فلز مورد نظر در حالت سرد پرس می‌شود. مشخص است که به لحاظ فشار زیاد مورد نیاز برای اینکار، فقط قطعات کوچک به این روش قابل تولید هستند.

۸- جوشکاری (Welding) :

روشی است که برای اتصال دو قطعه فلز همنوع به یکدیگر بکار می‌رود. جوشکاری به روش‌های متعددی صورت می‌گیرد که متدالترین آنها جوشکاری زیر پودر (جوش گرم) برای فلزات سنگین و جوشکاری با گازهای خنثی (جوش سرد) برای فلزات سبک می‌باشد. باقیتی توجه کرد که اتصالات جوشی اصولاً انتخاب مناسبی برای کاربرد در خطوط انتقال نیرو نبوده و باقیتی حتی المقدور از آن اجتناب کرد. در صورت اجبار تنها استفاده از جوش گرم مجاز می‌باشد.

۹- خمکاری (Bending) :

عبارةتست از شکل دادن قطعه در حالت سرد و تحت فشار. قطعات خمکاری شده در صورتی که تحت کشش قرار می‌گیرند باقیتی تنش زدایی شوند.



۱۰-۳- نرم کردن یا آنیلینگ (Annealing):

برای اینکه قطعات فلزی و مخصوصاً فولادی های ریخته گری شده شکنندگی کمتری داشته باشند عملیات حرارتی بخصوصی بنام آنیلینگ بر روی آنها انجام می شوند.

۱۱-۳- روی اندود کردن (Galvanizing):

عبارةتست از پوشاندن سطح قطعات فلزی بوسیله فلز «روی» اینکار به روش‌های مختلفی مانند آبکاری (الکترولیز)، پودر «روی» و گالوانیزه گرم (Hot Dip Gal) می‌سر بوده لیکن در مورد اتصالات خطوط انتقال نیرو تنها روش گالوانیزه گرم مجاز می‌باشد. مقدار پوشش «روی» مورد نیاز به محیطی که اتصالات در آن نصب می‌شود بستگی داشته و در محیط‌های با خوردگی بالا بایستی ضخامت «روی» بیشتری بر روی قطعه وجود داشته باشد.

۱۲-۳- مونتاژ کردن (Assembling):

آخرین مرحله از عملیات تولید است و قطعاتی که از چند بخش تشکیل شده پس از آماده شدن اجزای آن بر روی هم سوار شده و آماده ارسال به محل استفاده می‌گردند.

۴- مواد مورد استفاده:

مواردی که بطور عام در تولید اتصالات خطوط انتقال نیرو مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

۱-۴- فولاد و آلیاژ‌های فولادی:

این نوع فولادها طیف وسیعی از فولادهای پر کربن را در بر می‌گیرند که دارای استحکام زیادی نیز می‌باشند.

۲-۴- چدن خاکستری:

این فلز برای ساخت قطعاتی که به روش ریخته گری تولید می‌گردند بکار می‌رود و معمولاً پس از ساخت گالوانیزه می‌شوند.

۳-۴- فولاد فورجینگ :

این نوع فولاد معمولاً دارای مقاومت مکانیکی بسیار بالایی است و بصورت شمشهای میله ای تولید می شود. برای ساخت قطعات مختلف، شمش فولاد را داخل کوره گرم نموده و تحت فشار پرس به شکل دلخواه تبدیل می نمایند.

۴-۴- آلミニوم خالص :

برای ساخت برخی قطعات پرسی که تحت فشار و کشش قرار نمی گیرند و همچنین ساخت هادیهای آلミニومی بکار می رود. طبق استاندارد بایستی خلوص این نوع آلミニوم ۹۹/۸ درصد باشد.

۵-۴- آلیاز های آلミニوم :

عموماً برای ساخت قطعاتی بکار می رود که در خطوط انتقال نیرو در تماس با هادیهای آلミニومی قرار می گیرند. وزن کم، شکل پذیری، مشخصه مکانیکی مناسب و نیز غیر مغناطیسی بودن از مشخصات عمدۀ این آلیاز هاست.

۶-۴- روی :

کلیه قطعات فولادی خط انتقال نیرو بایستی دارای پوشش گالوانیزه مناسب باشند. « روی » مورد استفاده برای پوشش گالوانیزه قطعات فولادی بایستی از خلوص زیادی برخوردار باشد. طبق استاندارد نبایستی میزان خلوص « روی » در شمش از ۹۹/۹۹ درصد کمتر و مقدار « روی » موجود در حمام مذاب از ۹۸/۵ درصد وزنی کمتر باشد.





شکل برخی از براق آلات مورد استفاده در خطوط انتقال انرژی

