

مرواری بر نرم افزار UDEC

geomechanic.blog.ir

کلیاتی در مورد روش‌های تحلیل عددی


- ✓ راه حل‌های عددی برای حل مسایل مربوط به تغییر شکل با رگزاری ارائه شده است. در طراحی فضاهای زیر (زمینی و ساختا)های سطحی کمک قابل توجهی به مهندسین می‌کند
- ✓ اصل (روش‌های تحلیلی عددی تقسیم سازه به قطعات کوچکی به نام المان می‌باشد که رفتار مواد در هر المان ثابت و مشخص در نظر گرفته می‌شود. ارتباط المانها از طریق گره‌های محصور گذشته آنها برقرار می‌شود، و المانها بوسیله این گره‌های محصور گذشته تعریف می‌شود

کلیاتی در مورد روش‌های تحلیل عددی

در استفاده از روش‌های عددی باید ۴ مرحله زیر طی گردد:

- ✓ طراحی مدل
- ✓ تهیه اطلاعات ورودی و وارد کردن آنها به برنامه مورد نظر
- ✓ انتخاب (روش‌های تملیل مناسب بر اساس (فتا) واقعی سازه
- ✓ تعبیر و تفسیر نتایج

کلیاتی در مورد روش‌های تحلیل عددی



معرفی نرم افزار UDEC

- نرم افزار (Universal Distinct Element Code) یک برنامه تحلیل عددی دو بعدی است که بر مبنای (وش المانهای مجزا) برای تحلیل مکانیک سنگی محیطهای ناپیوسته تهیه شده است
- UDEC براساس مماسیات لگرانژین عمل می کند که برای تغییر شکلها و چابه جائیهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد
- UDEC دارای چند مدل (فتایری) برای مواد دست نفوذ و ناپیوستگی ها می باشد که مدلسازی ناپیوستگی ها (ا ب) شرایط موجود زمین شناسی وفق می دهد

معرفی نرم افزار UDEC

UDEC یک نرم افزار تحت سیستم عامل MS-DOS بصورت Command-line (خط فرمان) است. بنابراین این نرم افزار برای تحلیل مسایل به صورت عددی به جای استفاده از منو ها و سیستم اشاره و کلیک از دستورات (Commands) استفاده می کند.

UDEC در دو حالت می تواند اجرا شود اول در حالت تقابلی (Interactive) دستورات از صفحه کلید وارد می شوند و دیگری در حالت Filedriven یا فایل (ان که دستورات در یک فایل نوشته ای ذخیره و برای اجرا فراخوانی می شوند).

معرفی نرم افزار UDEC

تمامی دستورات UDEC شامل یک دستور اصلی (Command) و چندین کلمه کلیدی (Keyword) و پارامترهای مربوطه می باشند. که همواره به صورت زیر می آیند:

Command keyword value<keyword> value.....

کلیه دستورات این نرم افزار را می توان صورت کامل تایپ کرد یا اینکه بصورت اختصار به شکلی که توسط نرم افزار قابل پذیرش باشد. که معمولاً چند حرف اول یک دستور است. به طور مثال دستور BLOCK را می توان بصورت BL به کار برد. نکته مهم در استفاده از این نرم افزار این است که UDEC، حساس به حروف نیست، بنابراین می توان دستورات را با حروف کوچک یا بزرگ تایپ کرد.

دستورات و کلمه های کلیدی باید توسط فضای خالی (Space) یا توسط علامتی مثل پرانتزی امساوسی (=) از هم جدا شوند.

هرگاه به علت طولانی شدن یک دستور کل آن در یک فط جا نشود می توان با استفاده از علامت & در انتهای فط مشخص کرد که بقیه دستورات

معرفی برخی کلید های ویرایشگر در UDEC

: انتقال مکان نما به سمت چپ فط فرمان

<-->

: انتقال مکان نما به سمت (است فط فرمان

<-->

: انتقال مکان نما به پارامتر ورودی بعدی به چپ

<Ctrl←>

: انتقال مکان نما به پارامتر ورودی بعدی به (است

<Ctrl→>

: پاک کردن کارکتر سمت چپ مکان نما <Backspace>

<Delete>

: پاک کردن کارکتر سمت (است مکان نما

<End>

: انتقال مکان نما به انتهای فط فرمان

<Esc>

: پاک کردن کل فط فرمان

<F3>

: جایگزین گننده فط ورودی با فط قبلی در بافر ورودی

<Home>

: انتقال مکان نما به ابتدای فط فرمان



بررسی دستورات ویرایشی در نرم افزار UDEC

:call filename ✓

فرآخوانی فایل نوشته‌ای داده‌ها توسط تحلیل کر برای شروع تحلیل

:new ✓

تعریف یک مساله جدید بدون خروج از UDEC

:Quit ✓

توقف آنالیز و خروج از محیط نرم افزار

:Stop ✓

توقف آنالیز و خروج از محیط نرم افزار

:restore filename ✓

بازخوانی یک فایل ذخیره شده توسط نرم افزار

:save filename.DAT ✓

ذخیره کردن نتایج حاصله از تحلیل توسط UDEC

پروسه حل مساله با UDEC

: New ✓

پروسه حل مساله در UDEC با این دستور آغاز می شود.

: Se back black ✓

برای دیدن زمینه سیاه در برنامه

: Round n ✓

برای گرد کردن گوشه های بلوک قبل از تعریف بلوک ها از این دستور استفاده می کنیم. که n لشکع گرد شدگی (ا بیان می کند.

: Block(bl) ✓

از این دستور برای تعریف هندسه بلوک استفاده می شود و شکل کلی آن به صورت زیر می باشد:

block x1,y1 x2,y2 xn,yn

پرسه حل مساله با UDEC

bl (0,0) (0,200)(50,200)(60,180)(70,180)(80,160)(90,160) &
(100,140)(110,140)(120,120)(130,120)(140,100)(150,100)&
(160,80) (170,80) (180,60) (190,60)(200,40) (250,40)(250,0)



تعریف ناپیوستگی های بلوک:

۱. ناپیوستگی ها به صورت قطعی توسط دستور Crack(cr) دریافت می شوند :

crack x_1, y_1 x_2, y_2

۲. برای تعریف ناپیوستگی ها به صورت آماری از دستور jset استفاده می شود :

jset am,ad tm,td gm,gd sm,sd < x_0, y_0 > < ado > < $range$ >

t = طول اثر قطعه درزه


a = زاویه مسیر درزه ها نسبت به محور X جهانی

g = طول گپ بین قطعه های درزه

s = فاصله داری نرمال برای تسلسل درزه ها

پروسہ حل مسائلہ با UDEC

jset (51,5) (1000,200) (0,0) (12,1)
jset (140,3) (2000,100) (1,0) (11,2)
jset (150,5) (500,10) (0,0) (15,0)





۷

تعريف فواید بلوک (Properties of blocks)

property mat=1 dens=2.5 ymod=100 prate=0.25

۸

تعیین فواید درزها

property jmat=1 jkn=x jks=y jfric=z jcoh=w

۹

تغییر بلوکها از حالت صلب به تغییر شکل پذیر:

GEN edge n

پروسه حل مساله با UDEC

۷ ثابت (FIX) کردن بلوک ها (مدل) برای تمییل

FIX Xl,Xu مدل های صلب :

 Yl,Yu

مدل های تغییر شکل پذیر :

Bound X1,Xu Y1,Yu X(or Y)Vel=0

پروسه حل مساله با UDEC




۷ میدایی (Damping)

Damp → auto <fac mult1 mult2>
local <value>



۸ نیروی گرانشی در تحلیل با UDEC

gravity gx , gy



پروسه حل مساله با UDEC

۷- همپوشانی(Overlap) در مدل:

۱- افزایش طول گردشگی (rounding) گوش های بلوک

۲- افزایش سختی نرمال در زه (JKn) در صورت امکان

۳- افزایش مقدار همپوشانی مجاز

set overlap n

N: مقدار مجاز همپوشانی است

ثبت تغییرات در مین تمیل

pl Hist 1: نیروهای نامتعادل کننده

Hist 2: تغییرات ثابت میرایی



hist Sxy X1,Y1

hist Syy X1,Y1

hist Sxx X1,Y1

hist Ydis X1,Y1 Xdis X1,Y1

hist Yvel X1,Y1 Xvel X1,Y1



پروسه حل مساله با UDEC

۱) اجرا (آغاز تحلیل)

برای اجرای برنامه آماده شده می توان برخی دستورات (ا به کار برد:

✓ cycle n

این دستور n سیکل از پله های زمانی (n پله زمانی) (ا اجرا فواهد کرد.

✓ Step n

این دستور مشابه دستور cycle عمل می کند.

✓ RUN n

این دستور پله های زمانی (ا برای مسایل هر اوتی اختصاص می دهد.

✓ Solve

این دستور تا زمان (سیندن به حالت تعادل حدی تحلیل (ا ادامه فواهد داد. شرایط حدی با دستور solve مشخص می شوند.

استفاده از دستور PLOT برای (سمتی) تحلیل

- ✓ **plot block number**
- ✓ **Plot contact number**
- ✓ **Plot shear <color>**
- ✓ **Plot velocity**
- ✓ **Plot overlap <color>**
- ✓ **Plot disp**
- ✓ **Plot dshe**
- ✓ **Plot stress**
- ✓ **Plot xdisp**
- ✓ **plot ydisp**
- ✓ **plot xvel or (yvel)**

بررسی دستور PRINT برای بررسی نتایج حاصله از تحلیل

- Print block

- Print contact <keyword>
print contact disp
print contact force
Print contact stress

- Print list

- Print property <keyword>

- Print rigid

✓ استفاده از دستور **RESET** برای برگرداندن برفی از پارامتر ها به

حالت اولیه

✓ **reset keyword**

reset damp

Reset disp

reset history

Reset mat n

Reset rotation

Reset stress



استفاده از دستور SET برای استقرار برفی و بلکها

- ✓ set overlap n
- ✓ Set gravity gx,gy
- ✓ Set pl ps

مشخص کردن مدل‌های ساختمانی بلکها و درزه‌ها (معیارهای شکست)

- ✓ CHANGE keyword <keyword> ...<range>

CHANGE mat=1 const =3

CHANGE jmat=1 jconst =5

پروسه حل مساله با UDEC

۷ مدل های ساختمانی مواد:

معبا ^{ر شماره ۰}	مواد پوچ(null matter) و این مدل برای مواد حفر شده مورد استفاده واقع می شود. تنش ها در بلوک null به طور اتوماتیک به صفر برگردانده می شوند
معبا ^{ر شماره ۱}	این معبا ^ر معبا ^ر الاستیک خطي و ایزو تروپیک است
معبا ^{ر شماره ۳}	این معبا ^ر معبا ^ر شکست الاستیک پلاستیک موهـرـ کلمب است
معبا ^{ر شماره ۶}	معبا ^ر شکست الاستیک-پلاستیک دراکر-پریجر است

پروسه حل مساله با UDEC

۷ مدل‌های ساختمانی درزه

معیار شماره ۱	کنکت نقطه ای الاستیک- پلاستیک با شکست لخزشی گلمند
معیار د شماره ۲	کنکت سطمی درزه (الاستیک- پلاستیک) با شکست لخزشی گلمند
معیار سه شماره ۳	معیار پیوستگی تسلیم درزه
معیار شماره ۵	این معیار شبیه معیار شکست شماره ۲ است به استثنای شکست داخلی که برای هر قطعه درزه، وقتی برش درزه یا مقاومت کششی از حد تجاوز کند اختصاص داده فواهد شد
معیار شماره ۷	بندیل - مدل افتیاری با آرون

آشنایی با برخی دستورات جانبی و دستوراتی دیگر

- ✓ **Delet area a**
- ✓ **Annulus XC , YC R1 , R2**
- ✓ **Arc xc yc xb yb theta ncracks**
- ✓ **DELETE**
- ✓ **Tunnel xc yc r n**
- ✓ **Heading <' string'>**
- ✓ **Circular Xc Yc r n**
- ✓ **WINDOW <xl xu yl yu>**

آشنایی با پیغام های خطا در UDEC

- ✓ *Density for block material I is zero. cannot cycle*
چگالی برای ماده شماره I تخصیص داده نشده است. به دستور property مراجعه کنید.
- ✓ *Bad command string*
UDEC در تشخیص دستور داده شده ناتوان است.
- ✓ *Bad conversion parameter i.*
پارامترهای I ام در خط فرمان در فرمت استاندارد command-syntax نیست.
- ✓ *Bad keyword parameter I*
کلمه کلیدی I ام در خط دستور بوسیله UDEC پردازش نمی شود. املا و گرامر دستوری این کلمه کلیدی را چک کنید.
- ✓ *block has less than 3 corners*
یک بلوک حداقل باید سه گوشه داشته باشد.
- ✓ *blocks must be created before boundary command*
دستور boundary باید بعد از تولید همه بلوک ها اختصاص داده شود.

آشنایی با پیغام های خطا در UDEC

✓ *cannot link two flying blocks*

حداقل یکی از بلوکهای تعیین شده در دستور `link` باید با بلوک دیگری در تماس باشد باز منطق آشکارسازی فضای سلول استفاده کنید

✓ *cannot use Gen after cycling*

بلوکها بعد از اجرای نرم افزار نمی توانند زون بندی شوند مگر از دستور `gen rezone` استفاده شود

✓ *constitutive number out of range*

یک عدد بی اعتبار مدل ساختمانی تخصیص داده شده است دستور `CHANGE` را برای اطلاع از کدهایی معتبر ببینید

✓ *contact overlap is too great*

همپوشانی بین بلوکها در یک نقطه از تلورانس مجاز بیشتر شده است علت معمولاً سختی نرمال کم برای درزه است

✓ *Arc specified has zero radius*

مختصات داده شده برای فرمان `Arc` را چک کنید