

فصل دوم: An Introduction to State Estimation In Power System

(مقدمه‌ای بر تخمین حالت در سیستم‌های قدرت)

① - مقدمه:

- تخمین حالت عبارت است از اختصاص مقدار به یک متغیر حالت نامعلوم بر اساس یک معیار آماری که با استفاده از کمیت‌های قابل اندازه‌گیری از آن سیستم انجام می‌گیرد.

* ایده تخمین حالت برای حل حداقل مربعات خطی از اوایل قرن نوزدهم وجود داشته است. پیسرفت مجموعه مدل هوا-فضا و در قرن بیستم اتفاق افتاد. تخمین مسیر حرکت یک جسم پرنده با توجه به اندازه‌گیری‌های ناقص و اضافی از بردار موقعیت و سرعت از عمده‌ها می‌باشد.

- معمولاً اندازه‌گیری حالات ناقص و اضافی دارد. اندازه‌گیری‌ها برای مسافت‌ها و سیگنال‌های راداری است که ممکن است همراه با اعطاش و دارای خطای اندازه‌گیری باشد.

* تخمین زنده حالت سیستم ممکن است بصورت استاتیکی و دینامیکی باشد.

- در سیستم‌های قدرت، متغیرهای حالت شامل ولتاژ و زاویه فاز بهره‌ها می‌باشد. اندازه‌گیری‌های لازم است که بتوان عملکرد سیستم قدرت را در Real Time هم برابر کنترل کیفیت و هم برای قیود موجود در توزیع اقتصادی بار تخمین زد.


* ورودی به تخمین زنده شامل اندازه گیری های ناقص از مقایسه و تداوم و توان، توان راکتیو و توان ظاهری است. تخمین زنده باید بهترین تخمین را از مقایسه و تداوم و زاویه فاز در اختیار قرار دهنده تا با توجه به اینکه خط در مقایسه اندازه گیری وجود دارد و اینکه بعضی اندازه گیری ها ممکن است اضافی باشند.

۲- تخمین حالت در سیستم های قدرت (Power System State Estimation)


- مثله Monitoring و نظارت به توان های انتقال و تداوم در یک سیستم در حفظ امنیت و امنیت سیستم اهمیت ویژه ای دارد. با مقایسه هر مقدار اندازه گیری شده با مقدار حدی آن می توان به ایراتورها سیستم اطلاع داد که آیا ممکن بروز نمود یا خیر. گوییم اگر نتواند با انجام اعمال اصلاحی اضافه بار ضوابط و یا تداوم های خارج از محدوده تعیین شده را بر طرف نمایند.

* در ماینفورینگ با مسائل بسیاری از قبیل طبیعت مدل های اندازه گیری و مشکلات مناسبات و ارسال مقایسه اندازه گیری شده به مرکز کنترل مواجه هستیم. مدلها مانند هر وسیله دیگر اندازه گیری دارای خطا هستند. مکررات مدلها دارای خطای زیاد اندازه گیری باشند، بطوریکه خروجی آنها بی فایده است در بعضی مواقع مکررات تجهیزات تله قدری، کانال ارتباطی آنها قطع باشد دلیل صورت ایراتور از هر گونه اطلاعات در مورد بخش از سیستم محروم باشد.


- یک تقصیر زنده قرار است
- ۱- خط های کوچک تقاضی را فیلتر کنید.
 - ۲- خط های بزرگ و فاحش را تشخیص و آشکار کنید.
 - ۳- اصلاحاتی که بعدت قطع خطوط ارتباطی دریافت شده است را تقصیر میزند.



فرم کنید به دستگاه اندازه گیری توان مطابق شکل زیر استفاده شده باشد:



* تنها دو عدد اندازه گیری کافی می کند تا بتوان زوایای فاز شین ها و تمام مقادیر بار و تولید را به طور کامل میانه نمود.



از جمله معادلات DCLF

$$\begin{cases} \theta_1 = 0.02 \text{ rad} \\ \theta_2 = -0.1 \text{ rad} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_{12} = 60 \text{ MW} \\ P_{13} = 5 \text{ MW} \\ P_{32} = 40 \text{ MW} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_3 = 35 \text{ MW} \end{cases}$$

- فرض کنید که از وسایل M_{13} و M_{32} استفاده شده و مقادیر اندک‌تری، مقادیر صحیح توان انتقالی باشد، لذا داریم:

$$M_{13} = 5 \text{ MW} = 0.05 \text{ pu}$$

$$M_{32} = 40 \text{ MW} = 0.4 \text{ pu}$$

با مساوی قرار دادن توان‌های انتقالی خطوط و مقادیر اندک‌تری شده، داریم:

$$f_{13} = \frac{1}{X_{13}} (\theta_1 - \theta_3) = M_{13} = 0.05 \text{ pu}$$

$$f_{32} = \frac{1}{X_{32}} (\theta_3 - \theta_2) = M_{32} = 0.4 \text{ pu}$$

$$\theta_3 = 0 \Rightarrow \theta_1 = 0.02 \text{ rad}, \theta_2 = -0.1 \text{ rad}$$

* حال اگر تمام وسایل دلتا قطعی جزئی باشند، بگردانیم:

$$M_{12} = 62 \text{ MW} = 0.62 \text{ pu}$$

$$M_{13} = 6 \text{ MW} = 0.06 \text{ pu}$$


$$M_{32} = 37 \text{ MW} = 0.37 \text{ pu}$$

اگر از نتایج M_{13} و M_{32} استفاده کنیم، داریم:


$$M_{13} = 6 \text{ MW}$$

$$M_{32} = 37$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_1 = 0.024 \text{ rad} \\ \theta_2 = -0.0925 \text{ rad} \\ \theta_3 = 0 \end{array} \right.$$



- آنها اگرند وسایل M_{12} و M_{32} استفاده نداشتیم، آنگاه داریم:

$$\begin{cases} M_{12} = 62 \text{ MW} \\ M_{32} = 37 \text{ MW} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta_1 = 0.0315 \\ \theta_2 = -0.0925 \end{cases}$$


* لذا باید از اطلاعات دربارتن لذهرس وسيله اندازه گيری به منظور بهترين تخمين از مقدار رير واقعي زوايا، توان هاکی انتقالي خطوط، بار و توليد ستن ها مورد استفاده واقع شود.

بطور خلاصه داریم:

- با استفاده سه اندازه گيری می توان سو حالت θ_1 و θ_2 را تخمين زد.
- از سه مقدار اندازه گيری شده، تنها دو مقدار کافی بوده و یکی لذ آنها اضافی است.
- اضافی بودن بدین معنا سنیست که این اندازه گيری اضافی، حاوی اطلاعات سنیست و باید کنه رگذاشته شود.
- θ_1 و θ_2 را مفید حالت گویند، چونکه با دانستن آنها کام مقدار رير دیگر بدست می آید.

- بطور کلی متغیرهای حالت شامل مقایسه ولتاژ و زاویه فاز تمام شدن ها بجز شدن مرجع می باشد. (می توان مقایسه حقیقی و موهومی ولتاژ را بعنوان متغیر حالت در نظر گرفت).

- در صورت موجود بودن ترانسفورماتورهای دارای Tap changer یا Phase shifter

باید وضعیت صادرات سر آنها را نیز بعنوان مقایسه اندزه گیری شده در مدتی که متری به مکز کنترل ارسال گردد یا به عبارتی باید وضعیت آنها بعنوان حالت سیستم در نظر گرفت.

۳- تکنیکی تخمین :

تخمین آماری روشی است که از نمونه ها یا اندازه گیریها به منظور تعیین مقدار پارامترهای نامعلوم و مجهول سیستم استفاده می شود.
- لذا آنجا که نمونه ها یا اندازه گیریها دقیق نیستند، تخمین بیلت آمده برای پارامتر نامعلوم نیز دقیق نخواهد بود.

- لذا ایده بهترین تخمین از پارامترهای نامعلوم با استفاده از اندازه گیریهای موجود مطرح می باشد.

* معیار آماری برای تخمین حالت :

رایج ترین روش عبارت است از :

۱- معیار ماکزیمم همبندی (ماکزیمم لایکلی hood) - Maximum likelihood

هدف ماکزیمم کردن احتمال متغیر حالت \hat{x} برابر با متغیر حالت x مقدار واقعی

$$\text{Max } P(\hat{x}) = x \quad \text{می باشد}$$

۲- معیار حداقل مربعات وزن دار شده (Weighted Least-Squares)

هدف منبم کردن مجموع مربعات افتداف بین مقاریر اندازه گیری تخمین

\hat{z} نسبت به اندازه گیری واقعی z باشد.

۳- معیار حداقل واریانس (Minimum Variance)

هدف منبم کردن امید ریاضی (Expected Value) مجموع مربعات

اختلاف بین مولفه های تخمین ^{متقنه حالت} نسبت به مقاریر واقعی مولفه های متغیرهای

حالت باشد.

* هنگامی که توزیع خطی های اندازه گیری ناریب (unbiased) نفر

شود، بوش های مذکور نتایج یکینی را ارائه می دهند.

+ در تئوری نمونه برداری (Sampling Theory)، نمونه باید

نماینده جامعه یا جمعیت (population) باشد.

چنین نمونه ای را "unbiased sample" (نمونه ناریب یا

نمونه مستقیم گویند. (به عبارت دیگر هر زیر مجموعه از آن

جمعیت و جامعه دارای همان احتمال افتداف شدن داشته باشد.

- روش حداکثر شباهت (Maximum likelihood)

• احتمال درستی و صحت اندازه‌گیری‌هایی که بدست آورده می‌شود به خطاهای تصادفی وسیله یا مبدل اندازه‌گیری و نیز به پارامترهای مجهولی که قرار است تخمین زده شود، بستگی دارد. تخمین باید اثبات شود که این احتمال را ماکزیمیم نماید.

• فرض کنید که تابع چگالی احتمال (Probability Density Function) "PDF"

مربوط به خطاهای تصادفی در اندازه‌گیری را بصورت توزیع نرمال (گوس) در نظر بگیریم.

• فرض کنید که Z^{meas} مقدار اندازه‌گیری شده کی کمیت توسط یک وسیله اندازه‌گیری باشد. اگر Z^{true} مقدار حقیقی آن و η خطای تصادفی اندازه‌گیری باشد، در این صورت داریم:

$$Z^{meas} = Z^{true} + \eta$$


• عدد تصادفی η عدم قطعیت یا نامعینی (uncertainty) در اندازه‌گیری را نشان می‌دهد. اگر خطای اندازه‌گیری ناآزاد باشد، تابع چگالی η را بصورت توزیع نرمال با میانگین صفر در نظر می‌گیرند.

- یادآوری:

اگر X متغیر تصادفی نرمال با میانگین μ و واریانس σ^2 باشد، در این صورت

معادله منحنی نرمال بصورت زیر خواهد بود.

$$n(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}$$



$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0.6826$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0.9544$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0.9974$$

• با استفاده از تغییر متغیر $Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ توزیع نرمال به توزیع نرمال استاندارد تبدیل

می شود که میانگین آن صفر و انحراف معیار آن $\sigma = 1$ باشد.

$$P(x_1 < X < x_2) = P(z_1 < Z < z_2)$$



در جدول توزیع نرمال استاندارد از مقادیر $Z = -3.4$ تا $Z = 3.4$ مقادیر توزیع

$$P(Z < -3.4) = 0.0003$$

تجمعی آورده شده است.

$$P(Z < 3.4) = 0.9997$$


- لذا تابع چگالی احتمالی مربوط به عدم قطعیت در اندازه‌گیری عبارت است از:

$$PDF(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\left(\frac{-\eta^2}{2\sigma^2}\right)}$$

• σ می‌تواند جبری بودن خطای اندازه‌گیری را بیان نماید. بطوریکه اگر مقدار آن


بزرگ باشد، اندازه‌گیری نسبتاً غیر دقیق است، لذا در صورتی که مقدار

آن کم باشد یعنی آنقدر وسیله اندازه‌گیری دارای کیفیت بهتری می‌باشد.



* مفهوم حداکثر شباهت:

برای تفهیم تعین براساس روش حداکثر شباهت مدار ساده‌شکل زیر را در نظر



بگیرید:

• سعی بر این است که با استفاده از یک آمپرمتر
با اغراف معیار معلوم، مقدار ولتاژ منبع (X_{true})

را تعین بزنیم. در صورتی که آمپرمتر عدد Z_1^{meas} را نشان دهد که برابر است با:

$$Z_1^{meas} = Z_1^{true} + \eta_1$$

• به توجه به اینکه مقدار متوسط (ساینین) μ_1 صفر است، لذا مقدار متوسط Z_1^{meas} برابر Z_1^{true} می باشد. بنابراین تابع چگالی احتمال Z_1^{meas} را می توان بصورت زیر نوشت:

$$PDF(Z_1^{meas}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\left(\frac{(Z_1^{meas} - Z_1^{true})^2}{2\sigma^2}\right)}$$

$$Z_1^{true} = \frac{x}{r_1}$$

$$\Rightarrow PDF(Z_1^{meas}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\left(\frac{(Z_1^{meas} - \frac{x}{r_1})^2}{2\sigma^2}\right)}$$

به یاد گرفتن از x به نام x^{est} یا بدین گونه احتمال زیاد Z_1^{meas} را

میکنیم نمی تواند.

$$P(Z_1^{meas}) = \int_{Z_1^{meas}}^{Z_1^{meas} + dZ_1^{meas}} PDF(Z_1^{meas}) \cdot dZ_1^{meas}, \quad dZ_1^{meas} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow P(Z_1^{meas}) = PDF(Z_1^{meas}) \cdot dZ_1^{meas}$$

• با استفاده از روش حد اکثر نسبت، اینجا می توانیم $P(Z_1^{meas})$ که تابعی از

x می باشد را حد اکثر کنیم. یعنی اینکه:

$$\text{Max}_x P(Z_1^{meas}) = \text{Max}_x PDF(Z_1^{meas}) \cdot dZ_1^{meas}$$

تبدیل ضرایب را که می توان از آن بهره گرفت، استفاده از نگارنده می باشد و بگونه ای که

نگارنده $PDF(z_1^{meas})$ را مدادگر نمایشیم، به طوریکه با ماکزیم کردن آن، $PDF(z_1^{meas})$

نیز مدادگر می گردد، لذا داریم:

$$\begin{aligned} & \text{Max}_x \text{Ln} [PDF(z_1^{meas})] \\ & = \text{Max}_x \left[\underbrace{-\text{Ln}(\sigma_1 \sqrt{2\pi})}_{\text{عبء ثقل}} - \frac{\underbrace{(z_1 - \frac{x}{r_1})^2}_{\text{عبء تقویم}}}{2\sigma_1^2} \right] \end{aligned}$$

لذا می توان با حداقل کردن عبء تقویم، تابع هدف کروس را ماکزیم نمود.

$$\text{Min}_x \left[\frac{(z_1^{meas} - \frac{x}{r_1})^2}{2\sigma_1^2} \right]$$

با استفاده از مشتق گیری داریم:


$$\frac{d}{dx} \left[\frac{(z_1^{meas} - \frac{x}{r_1})^2}{2\sigma_1^2} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-(z_1^{meas} - \frac{x}{r_1})}{r_1 \sigma_1^2} = 0 \Rightarrow x = r_1 z_1^{meas}$$

$$\Rightarrow \boxed{x^{est} = r_1 z_1^{meas}}$$

* بنابراین در مدل مذکور، تعیین و تداوم مدادگر نسبت مساوی با حاصل ضرب میان اندازه گیری شده در مقادیر معلوم می باشد.

* حال اگر مطابق مدار شکل زیر دو سیگنال مولد به دو سر یک منبع ولتاژ متصل شده باشد:



با فرض معلوم بودن r_1 و r_2 داریم:

$$\begin{cases} Z_1^{meas} = Z_1^{true} + \eta_1 \\ Z_2^{meas} = Z_2^{true} + \eta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} PDF(\eta_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\left(\frac{\eta_1^2}{2\sigma_1^2}\right)} \\ PDF(\eta_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\left(\frac{\eta_2^2}{2\sigma_2^2}\right)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} PDF(Z_1^{meas}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\left(\frac{(Z_1^{meas} - x/r_1)^2}{2\sigma_1^2}\right)} \\ PDF(Z_2^{meas}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\left(\frac{(Z_2^{meas} - x/r_2)^2}{2\sigma_2^2}\right)} \end{cases}$$

تابع شیب هفت باید احتمال به دست آوردن اندازه گیری های Z_1^{meas} و Z_2^{meas} باشد. لذا کافی

که فرض کنیم که η_1 و η_2 متغیرهای تصادفی مستقل هستند، لذا داریم:

$$\begin{aligned} P(Z_1^{meas} \text{ and } Z_2^{meas}) &= P(Z_1^{meas}) \cdot P(Z_2^{meas}) \\ &= PDF(Z_1^{meas}) \cdot PDF(Z_2^{meas}) \cdot dZ_1 \cdot dZ_2 \end{aligned}$$

با بهره گرفتن از گویایی جهت ماکزیمم خوان داریم:

$$\text{Max}_x P(Z_1^{\text{meas}} \text{ and } Z_2^{\text{meas}}) =$$

$$\text{Max}_x \left[-\ln(\sigma_1 \sqrt{2\pi}) - \frac{(Z_1^{\text{meas}} - x/r_1)^2}{2\sigma_1^2} - \ln(\sigma_2 \sqrt{2\pi}) - \frac{(Z_2^{\text{meas}} - x/r_2)^2}{2\sigma_2^2} \right]$$

$$= \text{Min}_x \left[\frac{(Z_1^{\text{meas}} - x/r_1)^2}{2\sigma_1^2} + \frac{(Z_2^{\text{meas}} - x/r_2)^2}{2\sigma_2^2} \right]$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{(Z_1^{\text{meas}} - x/r_1)^2}{2\sigma_1^2} + \frac{(Z_2^{\text{meas}} - x/r_2)^2}{2\sigma_2^2} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-(Z_1^{\text{meas}} - x/r_1)}{r_1 \sigma_1^2} - \frac{(Z_2^{\text{meas}} - x/r_2)}{r_2 \sigma_2^2} = 0$$

$$\Rightarrow x^{\text{est}} = \frac{\frac{Z_1^{\text{meas}}}{r_1 \sigma_1^2} + \frac{Z_2^{\text{meas}}}{r_2 \sigma_2^2}}{\frac{1}{r_1^2 \sigma_1^2} + \frac{1}{r_2^2 \sigma_2^2}}$$

* اگر یکی از آمپرها از کیفیت خوبی برخوردار باشد (یعنی در این صورت آن از دیگری کمتری است)

$$\sigma_2^2 \ll \sigma_1^2 \Rightarrow x^{\text{est}} \approx r_2 \cdot Z_2^{\text{meas}}$$

بطور خلاصه داریم:

- ۱- می‌توان اندازه‌گیری‌ها را بصورت صحیح براساس کیفیت آن وزن‌گذاری نمود.
- ۲- لازم نیست که تخمین را بصورت حاصل ضرب توابع چگالی احتمال بیان نمود.
- ۳- تخمین پارامترها بصورت مقدار از پارامتر مذکور بگونه‌ای بیان می‌شود که مجموع مربعات اختلاف بین مقدار اندازه‌گیری شده و مقدار حقیقی که بصورت تابعی از پارامتر معیول مورد نظر بیان می‌شود را حداقل نماید.

$$\text{Min } J(x) = \sum_{i=1}^{N_m} \frac{[z_i^{\text{meas}} - f_i(x)]^2}{\sigma_i^2}$$

x تابع هدف

N_m : تعداد اندازه‌گیری مستقل

$f_i(x)$: تابعی است که جهت می‌باید مقدار اندازه‌گیری شده از اندازه‌گیری کدام استفاده می‌شود.

اگر هدف، تخمین N_s پارامتر معیول با استفاده از N_m اندازه‌گیری باشد،

داریم:

$$\text{Min } J(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{N_s}) = \sum_{i=1}^{N_m} \frac{[z_i^{\text{meas}} - f_i(x_1, x_2, \dots, x_{N_s})]^2}{\sigma_i^2}$$

$(x_1, x_2, \dots, x_{N_s})$

تقریباً برابر معادلات بالا به‌کار حداقل مربعات وزن دار مرسوم است، در صورتی که خطاهای اندازه‌گیری دارای توزیع نرمال باشد، این روش با روش حداقل مربعات معادل است.