

کنترل خطی

جلسه هشتم

استاد : اصفهانیان

رشته : کارشناسی ارشد مکترونیک

دانشگاه : آزاد واحد کاشان

تهیه و تنظیم : ابراهیم شهنازی

سرفصل مطالب

انواع کنترل کننده

روش زیگلر - نیکولز

حالت اول

حالت دوم

تعیین زاویه خروج از قطب

مکان هندسی ریشه ها

(۱) محل صفر و قطب های تابع تبدیل حلقه باز در صفحه مختلط

(۲) تعیین مکان هندسی روی محور حقیقی

(۳) مجانب ها

(۴) تعیین نقاط شکست

(۴) تعیین نقاط شکست

(۵) تعیین زاویه خروج از قطب

(۶) تعیین محل برخورد مکان هندسی با محور موهومی

مختلط و ورود به صفر مختلط

دستورات نرم افزار متلب (MATLAB)

انواع کنترل کننده:

1) P-Cont.

$$G_c(s) = K$$


$$G_c(s) = K(1 + T_d s)$$

2) PD-Cont

$$G_c(s) = K \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

3) PI-Cont

4) PID-Cont $G_c(s) = K \left(1 + T_d s + \frac{1}{T_i s} \right)$




$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R(s) - Y(s)}{R(s)} = 1 - \frac{Y(s)}{R(s)}$$

$$\Rightarrow 1 - \left[\frac{\frac{K}{Ts+1}}{1 + \frac{K}{Ts+1}} \right] = 1 - \frac{K}{Ts+1+K} = \frac{Ts+1}{Ts+1+K}$$

$$R(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow E(s) = \frac{Ts+1}{Ts+1+K} \times \frac{1}{s}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \times \frac{Ts+1}{Ts+1+K} \times \frac{1}{s}$$

$$= \frac{1}{1+K}$$



I-Controller

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R(s) - Y(s)}{R(s)} = 1 - \frac{Y(s)}{R(s)}$$

$$= 1 - \left[\frac{\frac{K}{(Ts+1)S}}{1 + \frac{K}{(Ts+1)S}} \right] = 1 - \frac{K}{Ts^2 + S + K} = \frac{Ts^2 + S}{Ts^2 + S + K}$$

$$R(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow E(s) = \frac{Ts^2 + S}{Ts^2 + S + K} \times \frac{1}{s}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \times \frac{Ts^2 + S}{Ts^2 + S + K} \times \frac{1}{s} = 0$$

روش زیگلر - نیکولز


حالت اول:

$R(s) = \frac{1}{s}$

نوع کنترل کننده	ضرایب
P	$K = \frac{1}{TL}$
PI	$K = \frac{0.9}{TL} \quad T_i = 3.3L$
PID	$K = \frac{1.2}{TL} \quad T_i = 2L \quad T_d = 0.5L$

حالت دوم:

$$R(s) = \frac{1}{s}$$



K_{cr} : مقدار K که وقت نوسان شدن سیستم می شود.
 (یک سطر کاغذ صفر در جدول واحد)
 Per : دوره تناوب


$$P_u = \frac{2\alpha}{\omega_n}$$

$$s_{1,2} = \pm j \omega_n$$

از عمل مابین آن

کنترل کننده	ضرایب
P	$K \leq 0.5 K_{cr}$
PI	$K \leq 0.45 K_{cr}$, $T_i = 0.83 Per$
	$K \leq 0.8 K_{cr}$, $T_i = 0.5 Per$, $T_d = 0.125 Per$

مثال ۱) انتخاب کنترل کننده ها با روش زیگلر - نیکولز



فرضیه کنترل کننده را با استفاده از روش زیگلر - نیکولز به دست آوریم.
 جدول دوم - رولت - مربع صورت کسری

$$G(s) = \frac{K}{s^2 + s + 1} \quad \Rightarrow \quad \frac{K}{(s^2 + s + 1)(4s + 1) + K}$$

مخرج کسری: $4s^3 + 5s^2 + 5s + 1 + K$

s^3	4	5	0
s^2	5	1+K	0
s^1	$\frac{25 - 4(1+K)}{5}$		0
s^0	1+K	0	0

مخرج s بر توان فرد را به توان صحیح دریا

$$s^1 \Rightarrow \frac{25 - 4(1+K)}{5} = 0 \Rightarrow 25 = 4 + 4K \Rightarrow 4K = 21 \Rightarrow \boxed{K_{cr} = 5.25}$$

$$s^2 \Rightarrow 5s^2 + 1 + K = 0 \xrightarrow{K=5.25} 5s^2 + 6.25 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm 1.1j$$


$$P_{cr} = \frac{2\pi}{1.1} \Rightarrow \boxed{5.7}$$

$$K = 0.6 K_{cr}$$

$$T_c = 0.5 P_{cr}$$

$$T_d = 0.125 P_{cr}$$

مکان هندسی ریشه ها:




$$G(s) = \frac{KG}{1+KG}$$

$$1+KG = 0$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$1+KG = 1 + \frac{K}{(s+1)(s+2)} = 0 \quad \Rightarrow \quad s^2 + 3s + 2 + K = 0$$

$$\Delta = 9 - 4(2+K) \quad \Rightarrow \quad s_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(2+K)}}{2}$$




مکان هندسی ریشه ها:

(1) محل صفر و قطب های تابع تبدیل حلقه باز در صفحه مختلط

$$P_1 = 0, \quad P_2 = -1, \quad P_3 = -2$$

قطب ها که خارج از صفحه باشد:



با تغییر K از 0 تا ∞ محل قطب‌ها در حلقه بسته مدار را بیابیم.

$K \rightarrow \infty \rightarrow$ محل قطب‌ها در حلقه بسته

$K = 0 \rightarrow$ قطب‌ها در حلقه باز = قطب‌ها در حلقه بسته

$K = \infty \rightarrow$ صفرها در حلقه باز = قطب‌ها در حلقه بسته

صفرها را با علامت 0 مشخص کنیم.
قطب‌ها را با علامت X مشخص کنیم.

$$\text{قطب باز} = \frac{K(s+2)}{s(s+3)} \quad Z = -2$$
$$P_1 = 0, P_2 = -3$$

$$\text{قطب بسته} = \frac{\frac{K(s+2)}{s(s+3)}}{1 + \frac{K(s+2)}{s(s+3)}} = \frac{K(s+2)}{s(s+3) + K(s+2)}$$
$$s^2 + 3s + K(s+2)$$

$K \rightarrow \infty \rightarrow K(s+2) \rightarrow P = -2$ در $K \rightarrow \infty$ مدار قطب‌ها


نکته 1:
محل هندسه مسیرها در $K = 0$ از قطب‌ها در حلقه باز شروع می‌شود و در $K = \infty$ به صفرها در حلقه باز ختم خواهد شد.

نکته 2:
دواره به مقدار قطب‌ها باید منفی باشد. بنابراین به سادگی صفرها را در مدار هم در نظر می‌گیریم.

$$Z_{1,2,3} \rightarrow \infty$$

۲) تعیین مکان هندسی روی محور حقیقی :

با درک از مسکرات نمودار مخلوط به سمت چپ در هر نیمه راسته مجموع تعداد صفرها و قطبها در حلقه باز مسیر خود به سمت راست همان مسیر خود در محور حقیقی خواهد بود.



۳) مجانب ها :

اولین قدم : بررسی تعداد مجانب ها :

تعداد مجانب ها = $n - m$

n : درجه خروج قطب باز

m : درجه صورت قطب باز

زاویه مجانب ها با محور حقیقی $\pm \frac{180^\circ(2h+1)}{n-m}$

$h = 0, 1, 2, \dots$

$2h+1$: فرکانس


زاویه مجانب اول $\pm \frac{180^\circ}{3} = \pm 60^\circ$

زاویه مجانب دوم $\pm \frac{180 \times 3}{3} = \pm 180^\circ$

تعداد مجانب ها = 3

مکان برخورد مجانب ها با محور حقیقی $\frac{\sum Re(P_i) - \sum Re(Z_i)}{n-m}$

$d = \frac{(-1-2) - 0}{3} = -1$



مثال (۳)

$$P_{1,2} = -2 \pm 3j \quad z = -1$$

$$\frac{(-2 - 2) - (-1)}{2 - 1}$$


(۴) تعیین نقاط شکست :

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{G(s)} \right) = 0$$

مفروضه

$$\frac{K}{s(s+1)(s+2)} \Rightarrow \frac{d}{ds} [s(s+1)(s+2)] = 0$$

$$\frac{d}{ds} [s^3 + 3s^2 + 2s] = 0 \Rightarrow 3s^2 + 6s + 2 = 0 \begin{cases} s = -0.4 \\ s = -1.6 \end{cases}$$




(۵) تعیین زاویه خروج از قطب مختلط و ورود به صفر مختلط :

$$\theta_{P_i} = 180^\circ + \angle [G(s) (s - P_i)]_{s=P_i}$$

$$\theta_{Z_i} = 180^\circ - \angle \left[\frac{G(s)}{(s - Z_i)} \right]_{s=Z_i}$$

۶) تعیین محل برخورد مکان هندسی با محور موهومی :

با معادله مشخصه قرار دادن s بر خط 180° جدول را در $s = \pm j\omega$ قرار می‌دهیم که در آن ω معادله مشخصه را با محور موهومی برخورد می‌کنیم بدین ترتیب می‌آید.
 با حل معادله مشخصه محل برخورد مکان هندسی با محور موهومی بدست می‌آید.



$$s(s+1)(s+2) + k = 0$$


$$s^3 + 3s^2 + 2s + k = 0$$

s^3	1	2	
s^2	3	k	$\Rightarrow 3s^2 + k = 0 \xrightarrow{k=6} 3s^2 = -6 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{2}$
s^1	$\frac{6-k}{3}$	0	$\Rightarrow 6-k = 0 \Rightarrow k = 6$
s^0	k	0	

دستورات نرم افزار متلب (MATLAB)

رlocus (g) مکان هندسی ریشه ها (محل برخورد)
 با تغییر k تغییر می‌کند


مثال (۱)



تابع انتقال سیستم: $G = \frac{K(s+4)}{s[(s+5)^2 + 4]}$

$Z_1 = -4$ $Z_{2,3} = \infty$

$P_1 = 0$ $P_{2,3} = -5 \pm 2j$



عدد قطب: $n - m = 3 - 1 = 2$

زاویه قطب: $\frac{\pm 180^\circ (2h+1)}{n-m} = \frac{\pm 180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$

موقعیت تقاطع: $\frac{\sum \text{Re}(P_i) - \sum \text{Re}(Z_i)}{n-m} = \frac{(-5-5+0) - (-4)}{2} = -3$

فقط یک شاخه دارد چون در تقاطع بیشتر هم ندارد.

تعیین زاویه خروج از قطب مختلط :

همیشه فرم داده ها فرم استاندارد یعنی جبر کسری را در حساب و در برابر یک واحد درجه برت آوریم می توانیم نامبر دیگر را از فرمول برت آوریم .

$$p = -5 + 2j$$

$$\theta_p = 180^\circ + \angle \left[\frac{(s+4)}{s(s-(-5+2j))(s-(-5-2j))} \times (s-(-5+2j)) \right]_{s=-5+2j}$$

$$\theta_p = 180^\circ + \angle \left[\frac{-1+2j}{(-5+2j)(4j)} \right] \quad s = -5+2j \text{ مقدار کسر}$$

$$z = a + bj \quad \theta = \tan^{-1} (b/a)$$

$$\angle \left[\frac{z_1 \times z_2}{z_3 \times z_4} \right] = [\theta_{z_1} + \theta_{z_2}] - [\theta_{z_3} + \theta_{z_4}]$$

$$= 180^\circ + \angle (-1+2j) - \angle (-5+2j) - \angle (4j) =$$

$$= 180^\circ + (117^\circ) - (158^\circ) - (90^\circ) = 49^\circ \approx 50^\circ$$

-63°
 -22°

نکته: اگر به این حساب کار می کنید باید حواص داشته باشید که در تعیین زاویه هر یک از کسری به سمت از 180° کم کنیم. بنابراین باید بر این حساب را در تمام خروجی داشته باشید.

