



# دستورکار آزمایشگاه کنترل خطی




شرکت آزما تجهیز پارتیان

[www.atcosanat.ir](http://www.atcosanat.ir)

info@atcosanat.ir

## آزمایش ۱: کنترل موقعیت سرو موتور به کمک کنترل کننده تناسبی (P-CONTROLLER)



شکل ۱-۱

تابع تبدیل برای کنترل موقعیت یک سرو موتور به صورت زیر است. که یک فرآیند مرتبه دوم است .

$$M(s) = \frac{k}{s(\tau_m s + 1)}$$

تابع تبدیل حلقه باز آن به صورت زیر است.

$$T(s) = \frac{kk_p}{s(\tau_m s + 1)}$$

خطای ماندگار آن به صورت زیر است :

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + T(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + \frac{kk_p}{s(\tau_m s + 1)}}$$

خطای حالت ماندگار برای ورودی پله به صورت زیر بدست می آید .



$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \left( \frac{1}{s} \right)}{1 + \frac{kk_p}{s(\tau_m s + 1)}} = 0$$

بهره  $k_p$ ، بر روی خطای ماندگار تأثیری ندارد .

### اجزای سرو سیستم مورد آزمایش (AT- LC100-15):

- ۱- ولتاژ DC تثبیت شده جهت تغذیه ولوم های موجود در مدار (+12V DC)
- ۲- کلید چکشی جهت اعمال ولتاژ ورودی به سیستم به عنوان موقعیت ورودی
- ۳- ولوم خطی جهت تعیین دامنه ولتاژ پله ی ورودی به سیستم به عنوان موقعیت ورودی .

- ۴- ماژول Summing Junction که به عنوان یک مقایسه گر عمل می نماید.
- ۵- ماژول های کنترلر مانند کنترل کننده تناسبی Kp ، انتگرال گیر Ki و مشتق گیر Kd به عنوان کنترلر PID ، که در این سیستم با C(s) مشخص شده است.
- ۶- درایور موتور DC که در این سیستم با Gain نشان داده شده است.
- ۷- موتور DC جهت چرخش ولوم.
- ۸- گیربکس یا جعبه دنده برای کاهش سرعت موتور DC جهت چرخش دسته ولوم
- ۹- ولوم خطی تعیین کننده زاویه خروجی به عنوان موقعیت خروجی سیستم.



تابع تبدیل ساده شده سرو موتور به این صورت می باشد :

$$G_m(s) = \frac{V_\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{K}{s(\tau_m s + 1)}$$


همچنین تابع تبدیل حلقه بسته M(s) نیز عبارت است از :

$$M(s) = \frac{V_\theta(s)}{R(s)} = \frac{3K_p K}{\tau_m s^2 + s + 3K_p K}$$


انجام آزمایش :

بلوک های مورد نیاز :

- ۱- سرو سیستم کنترل موقعیت موتور DC
- ۲- کنترلر تناسبی Kp (P controller)
- ۳- Summing junction



از روی بلوک دیاگرام زیر، اتصالات لازم برای انجام آزمایش را برقرار کنید:



شکل ۱-۲


۱- ابتدا مازول ها را طبق مراحل زیر تنظیم کنید :

**P-controller: Rang= $\times 1$  volum=10k (gain=1)**

**Input angle: max**


**Oscop: volt/div ch1=ch2=5v time/div=500ms**

۲- ولوم زاویه ورودی را MAX کرده و کلید اعمال زاویه ورودی را وصل کنید. شکل موج ورودی (input angle) و خروجی (output angle) را رسم کنید. زمان نشست را بدست آورده و یادداشت کنید.



شکل ۱-۳

- ۳- ابتدا با صفر نمودن زاویه ورودی و اعمال به سیستم، زاویه خروجی را صفر کرده و سپس کلید را قطع نمایید.
- ۴- زاویه ورودی را Max کرده و با وصل کلید شکل موج خروجی ماژول LC100-1 را با شکل موج ورودی روی اسیلوسکوپ مشاهده و ذخیره کنید.



شکل ۱-۴


- ۵- تنظیمات ماژول ها را به فرم زیر تغییر دهید:

**P-controller: Rang= $\times 1$  volum=20k (gain=1\*2=2)**

**Input angle: max**


**Oscop: volt/div ch1=ch2=5v time/div=500ms**

حال زاویه ورودی را MAX کرده و با وصل کلید به سیستم اعمال کرده و شکل موج ورودی و خروجی را رسم کنید. زمان نشست را بدست آورده و با مرحله قبل مقایسه کنید.




شکل ۵-۱

- ۶- ابتدا با صفر نمودن زاویه ورودی و اعمال به سیستم، زاویه خروجی را صفر کرده و سپس کلید را قطع نمایید.
- ۷- زاویه ورودی را Max کرده و با وصل کلید شکل موج خروجی ماژول LC100-1 را با شکل موج ورودی روی اسیلوسکوپ مشاهده و ذخیره کنید.




شکل ۶-۱

- ۸- مراحل ۵ و ۶ و ۷ را برای ولوم  $k_p=50k$  تکرار کنید:




شکل ۷-۱ خروجی و ورودی




شکل ۸-۱ خروجی و خطا

۹- مرحله قبل را برای ولوم  $kp=100k$  تکرار کنید:




شکل ۹-۱ ورودی و خروجی



شکل ۱-۱ ورودی و خطا



## آزمایش ۲: کنترل موقعیت سرو موتور به کمک کنترل کننده انتگرالی (I-CONTROLLER)



شکل ۱-۲

تابع تبدیل برای کنترل موقعیت یک سرو موتور به صورت زیر است. که یک فرآیند مرتبه دوم است.

$$M(s) = \frac{k}{s(\tau_m s + 1)}$$

تابع تبدیل حلقه باز آن به صورت زیر است.

$$T(s) = \frac{kk_i}{s^2(\tau_m s + 1)}$$

خطای ماندگار آن به صورت زیر است :

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + T(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + \frac{kk_i}{s^2(\tau_m s + 1)}}$$


خطای حالت ماندگار برای ورودی پله به صورت زیر بدست می آید.

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \left( \frac{1}{s} \right)}{1 + \frac{kk_i}{s^2(\tau_m s + 1)}} = 0$$

بهره  $k_p$ ، بر روی خطای ماندگار تاثیری ندارد.

مراحل آزمایش :

۱- سیستم را همانند بلوک دیاگرام نشان داده شده سیم کشی نمایید .



شکل ۲-۲

تنظیمات ماژول ها را مطابق فرم زیر قرار دهید:

**I-controller: Rang= $\times 1$  volum= $0.5k$  ( $KI=0.5$ )**

**Input angle: %50**

**Oscop: volt/div ch1=ch2=5v time/div=1s**


۲- تابع تبدیل ساده شده  $G_m(s)$  سرو موتور به این صورت می باشد :

$$G_m(s) = \frac{V_\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{K}{s(\tau_m s + 1)}$$

همچنین تابع تبدیل حلقه بسته  $M(s)$  نیز عبارت است از :

$$M(s) = \frac{V_\theta(s)}{R(s)} = \frac{K_i K_s K}{\tau_m s^3 + s^2 + K_i K_s K}$$

۳- با اسیلوسکوپ خروجی پین OUTPUT AANGLE و ورودی INPUT ANGLE را در مازول-LC100- 15 اندازه گیری و ثبت نمایید .




شکل ۲-۳

۴- مقادیر تنظیمات controller-ارا به فرم زیر تغییر داده و خواسته های مرحله قبل را پاسخ دهید.

**I-controller: Rang= $\times 1$  volum=5k**

**Input angle: %50**

**Oscop: volt/div ch1=ch2=5v time/div=1s**




شکل ۲-۴

۵- مقادیر تنظیمات I-controller را به فرم زیر تغییر داده و خواسته های مرحله قبل را پاسخ دهید.

I-controller: Rang= $\times 1$  volum= $10k$

Input angle: %50


Oscop: volt/div ch1=ch2=5v time/div=1s



شکل ۲-۵

\*\*\*\*\*

آزمایش ۳۰: کنترل موقعیت سرو موتور به کمک کنترل کننده تناسبی انتگرالی (PI-CONTROLLER)



شکل ۳-۱

تابع تبدیل برای کنترل موقعیت یک سرو موتور به صورت زیر است. که یک فرآیند مرتبه دوم است.

$$M(s) = \frac{k}{s(\tau_m s + 1)}$$

تابع تبدیل حلقه باز آن به صورت زیر است.

$$T(s) = \frac{k(sk_p + k_i)}{s^2(\tau_m s + 1)}$$

خطای ماندگار آن به صورت زیر است :

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + T(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + \frac{k(sk_p + k_i)}{s^2(\tau_m s + 1)}}$$

خطای حالت ماندگار برای ورودی پله به صورت زیر بدست می‌آید .

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \left( \frac{1}{s} \right)}{1 + \frac{k(sk_p + k_i)}{s^2(\tau_m s + 1)}} = 0$$


با افزایش بهره  $k_p$  ، بر روی خطای ماندگار تاثیری ندارد .

تابع تبدیل حلقه بسته آن به صورت زیر است.

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{R(s)} = \frac{k(sk_p + k_i)}{s^2(\tau_m s + 1) + k(sk_p + k_i)}$$

**مراحل آزمایش :**

۱- سیستم را همانند بلوک دیاگرام نشان داده شده سیم کشی نمایید .



شکل ۳- ۲

۱- تنظیمات ماژول ها را مطابق فرم زیر قرار دهید:


**P-controller: Rang= $\times 1$  volum= $10k$**

**I-controller: Rang= $\times 1$  volum= $1k$**

**Input angle: %50**


## Oscop: volt/div ch1=ch2=5v time/div=1s

۲- کلید زاویه ورودی را وصل نموده سپس شکل موج ورودی INPUT ANGLE و خروجی OUTPUT ANGLE را رسم نمایید. زمان نشست، درصد فراجهش و از همه مهم تر خطای حالت ماندگار (Ess) را یادداشت کنید.




شکل ۳-۳

۲- مراحل قبلی آزمایش را با مقدار  $KI=2K$  نیز تکرار نمایید و نتایج را ثبت و بررسی نمایید.




شکل ۴-۳

۳- مراحل قبلی آزمایش را با مقدار  $KI=5K$  نیز تکرار نمایید و نتایج را ثبت و بررسی نمایید.




شکل ۳-۵

۴- مقدار  $K_i$  را برابر با  $2k$  اهم قرار دهید.  $k_p=20k$  تنظیم گردد. مرحله قبل را تکرار کنید.




شکل ۳-۶

۵- با مقادیر  $k_p=50k$  و  $k_p=100k$  نتایج را دوباره مشاهده نمایید.




شکل ۳-۷





شکل ۸-۳

آزمایش ۴: کنترل موقعیت سرو موتور به کمک کنترل کننده تناسبی مشتقی (PD-CONTROLLER)



شکل ۱-۴

تابع تبدیل برای کنترل سرعت یک سرو موتور به صورت زیر است. که یک فرآیند مرتبه اول است.

$$M(s) = \frac{k}{s(\tau_m s + 1)}$$

تابع تبدیل حلقه باز آن به صورت زیر است.

$$T(s) = \frac{k(k_p + s k_d)}{s(\tau_m s + 1)}$$

خطای ماندگار آن به صورت زیر است :

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + T(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + \frac{k(k_p + s k_d)}{s(\tau_m s + 1)}}$$


خطای حالت ماندگار برای ورودی پله به صورت زیر بدست می آید .

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \left( \frac{1}{s} \right)}{1 + \frac{k(k_p + sk_d)}{s(\tau_m s + 1)}} = 0$$

خطای ماندگار سیستم صفر است و افزایش بهره روی آن تاثیری نمیگذارد.

**مراحل آزمایش :**

۱- سیستم را همانند بلوک دیاگرام نشان داده شده سیم کشی نمایید .



شکل ۴-۲


۲- ماژول ها را طبق مراحل زیر تنظیم نمایید:

**P-controller: Rang=x10 volum=20k**

**D-controller: volum=0**


Input angle: 50%

Oscop: volt/div ch1=ch2=10v time/div=1s




شکل ۴-۳

۳- مراحل قبلی آزمایش را با مقدار  $KD=5K$  نیز تکرار نمایید و نتایج را ثبت و بررسی نمایید.




شکل ۴-۴

۴-  $KD=10K$  کرده و خروجی را مشاهده کنید:




شکل ۴-۵


۵- باتنظیم KD=5K به ازای KP= 40K, 60K, 100K خروجی را مشاهده کنید:



KP=40K




KP=60K



KP=100K

آزمایش ۵: کنترل موقعیت سرو موتور به کمک کنترل کننده تناسبی انتگرالی مشتقی (PID-CONTROLLER)



شکل ۵-۱

تابع تبدیل برای کنترل موقعیت یک سرو موتور به صورت زیر است.

$$M(s) = \frac{k}{s(\tau_m s + 1)}$$

تابع تبدیل حلقه باز آن به صورت زیر است.

$$T(s) = \frac{k(sk_p + s^2k_d + k_i)}{s^2(\tau_m s + 1)}$$

خطای ماندگار آن به صورت زیر است :

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + T(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + \frac{k(sk_p + s^2k_d + k_i)}{s^2(\tau_m s + 1)}}$$


خطای حالت ماندگار برای ورودی پله به صورت زیر بدست می آید .

$$E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \left( \frac{1}{s} \right)}{1 + \frac{k(sk_p + s^2k_d + k_i)}{s^2(\tau_m s + 1)}} = 0$$

خطای ماندگار سیستم صفر است.

مراحل آزمایش :

۱- سیستم را همانند بلوک دیاگرام نشان داده شده سیم کشی نمایید .




ابتدا بدون وجود کنترلر، بایستی پاسخ خروجی را به ازای حداکثر زاویه ورودی (ماکزیمم مقدار پله ورودی) مشاهده و

زمان های  $t_d$  و  $t_r$  و همچنین مقدار ماکزیمم حالت پایدار خروجی را که همان  $K$  را بدست می آوریم. سپس طبق قواعد جدول زیرگنر -


نیکولز که در آزمایشات قبلی اشاره شده بود ، پارامترهای کنترلر PID را تنظیم می نماییم.

controller	$K_p$	$T_i$	$T_D$
P	$t/(k.t_d)$	$\infty$	0
PI	$0.9(t/k.t_d)$	$t_d/0.3$	0
PID	$1.2(t/k.t_d)$	$2t_d$	$0.5t_d$



شکل ۵-۲

- ۲- ابتدا کلید زاویه ورودی را وصل کرده و ولوم را صفر کنید. سپس توسط ولوم POSITION عمودی در کانالهای ۱ و ۲ اسکوپ دیجیتال خطوط مبنای کانال ها را روی خط وسط اسکوپ بر هم منطبق کنید.
- ۳- سلکتور ولتاژ کانال ۱ و ۲ را روی ۲ ولت تنظیم نمایید.
- ۴- کلید زاویه ورودی را قطع نموده و توسط ولوم، زاویه ورودی را روی 50% تنظیم کنید.
- ۵- کلید ورودی را وصل نموده و شکل موج ورودی و خروجی را مشاهده و ذخیره نمایید.



شکل ۵-۳

- ۶- از روی نقطه 50% مقدار خروجی، یک خط مماس بر منحنی خروجی رسم کنید. زمان های  $T$  و  $T_d$  را محاسبه کنید.

$$K = 2.6 \times 2 = 5.2 \quad t = 425\text{ms} \quad t_d = 50\text{ms} \quad \rightarrow K_p = \frac{1.2 \times t}{K \times t_d} = \frac{1.2 \times 0.425}{5.2 \times 0.05} = 1.96$$


$$T_i = 2 \times t_d = 2 \times 0.05 = 0.1\text{s} \quad T_D = 0.5 \times t_d = 0.5 \times 0.05 = 0.025\text{s}$$



$$K_i = \frac{K_p}{T_i} = \frac{1.96}{0.1} = 0.196 \quad K_d = K_p \times T_D = 1.96 \times 0.025 = 0.05$$


طبق فرمول های بالا مقادیر ضرایب PID عبارتند از:  $K_p=1.96$  و  $K_i=0.196$  و  $K_d=0.05$  بدست می آید.

۷- سیستم را همانند بلوک دیاگرام نشان داده شده سیم کشی نمایید:




شکل ۵-۴

۸- ولوم  $K_p$  را روی 19.6k اهم و  $Rang = \times 10$  باشد. ولوم  $K_d$  را روی ۵ کیلو اهم تنظیم کنید. ولوم  $K_i$  را روی 0.196k اهم قرار دهید. خروجی کانال ۱ و ۲ اسکوپ دیجیتال را مطابق شکل فوق مشاهده و ذخیره نمایید:



شکل ۵-۵  $K_i=0.19k$   $K_d=5k$   $K_p=19.6K$

۹- جهت بهینه سازی سیستم مقادیر پارامترهای کنترلر را می توان بگونه ای تغییر داد که پاسخ مطلوب تری بدست آید. مثلاً با کاهش  $k_p$  از میزان بالازدگی خروجی کاست. همچنین برای کاهش نوسانات خروجی ، میزان  $K_d$  را افزایش داد. بدین منظور  $K_p = 10.17k$  و  $Rang = X 1$  گردد.  $K_d = 10k$  و  $K_i = 10k$  تنظیم شود. دومرتبه خروجی را مشاهده نمایید.



شکل ۵-۶  $K_i=10k$   $K_p=10.17k$   $K_d=10k$

با مقایسه شکل فوق با شکل ۳-۳۴؛ مشاهده می گردد که هم زمان نشست  $T_s$  کاهش یافته و هم زمان خیز از طرفی هم بالازدگی یا  $Over\ shoot$  نداریم. خطای حالت ماندگار خروجی نیز صفر است.