



تأسیس : مهرماه ۱۳۸۱

عنوان تحقیق:
دستگاه فرز

رشته تحصیلی:
نقشه کشی صنعتی

تابستان 92

مقدمه :

آنچه صنعت ، و تولیدات آن را تشکیل میدهد ، قطعاتی است که توسط ماشین آلات صنعتی و به کمک مهارت و تجربه مهندسين و ص نعت کاران حرفه اي ساخته و پرداخته مي شود واز همین جاست که مي توان پي برد « صنعت آفریده صنعت است»

دستگاه فرز

دستگاه هاي فرز ، شايد از نظر نوع کار ، يکي از پرکارترين ، از نظر ساختمان متنوع ترين واز نظر کار کردن با آن دقيقترين دستگاه ها باشد .
با دستگاه فرز مي توان کليه چرخ دنده ها ، سطوح تخت و صاف ، سطوح با مقاطع دایره ، مستطیل ، لوزي حتي مقاطع نامنظم (از نظر هندسي) شيارهاي مستقيم ومارپیچ و خلاصه 70% قطعاتي که در صنعت به چشم مي خورد تراشيد . از اين جهت ، معمولا کار کردن با دستگاه هاي فرز به دقت بالايي نياز دارد اين دستگاه ، از نظر ساختمان به دو دسته عمودي و افقي تقسيم مي شوند که تقريباً با مشخصات هر دو يکسان است ، اما کاربرد اين دو نوع براي کارهاي متفاوت کمي مختلف است .



گذشته از عمودي يا افقي بودن ، شكل ظاهري فرزها بسيار متنوع است به گونه اي كه شرح تك تك آنها در حوصله اين مختصر نمي گنجد .

همانگونه كه گفته شد كار كردن بادستگاه هاي فرز ، نياز به دقت بالايي داشته و استفاده از متعلقات آن ، الزامي به نظر مي رسد .

به هر حال ، پيش از شروع به كار ، لازم است تا كلييه قسمت هاي دستگاه مرتب و روغنكاري شده ، لوازم و ابزار آلات كمكي و وسايل اندازه گيري كالبره شود واز متعلقات در جاي خود ، به طور دقيق نگهداري به عمل آيد .

شكل هاي 192 و 193 دستگاه هاي فرز افقي و عمودي را نشان مي دهد .

قسمت هاي مهم اين دونوع دستگاه را كه از متداولترين آنهاست مي توان چنين معرفي كرد :



- 1- پایه میز
- 2- فلکه تنظیم ارتفاع میز (فلکه حرکت عمودی میز)
- 3- کشوی حرکت عرضی میز
- 4- فلکه تنظیم حرکت عرضی میز
- 5- میز اصلی ماشین
- 6- دسته حرکت طولی میز ماشین
- 7- اهرم حرکت اتومات میز
- 8- سر دستگاه (در فرز افقی) و کلگی ماشین (در فرز عمودی) که قابل تنظیم است
- 9- ضامن کلگی (در فرز افقی) و فلکه تنظیم حرکت عمودی محور (در فرز عمودی)
- 10- محور کار یا درن (در فرز افقی) و محور کار یا گلوپی (در فرز عمودی)
- 11- اهرم تغییر عده دوران
- 12- اهرم تنظیم مقدار پیشروی
- 13- محدود کننده های حرکت اتومات میز

4-1 کاربرد قسمت های مهم دستگاه فرز

4-1-1- پایه میز :

درواقع این قسمت ، فقط پایه ای برای میز ماشین نیست ، بلکه قسمت اعظمی از چرخ دنده های دستگاه داخل آن یاتاقان بندی شده و نگهدارنده فلکه ها می باشد . روی این پایه ، ریل دوزنقه ای شکل پرداخت شده ای قرار گرفته که درواقع به منظور حرکت افقی (درجهت محور Z ها) می تعبیه شده است زیرا این قسمت نیز ، استوانه ای پرداخت شده قرار گرفته که راهنمایی است برای حرکت عمودی (درجهت محور Y ها) میز .

4-1-2 فلکه تنظیم ارتفاع میز (فلکه حرکت عمودی میز)

این فلکه : حرکت عمودی میز را تامین می کند اگر درجهت عقربه های ساعت گردانده شود میز به طرف بالا و خلاف این جهت ، به طرف پائین حرکت می کند . معمولاً فلکه هایی که برای حرکت های مختلف میز ماشین به کار می روند . دارای خلاصی هستند یعنی هر چه فلکه گردانده شود ، میز حرکتی نمی کند ، لذا باید ابتدا به کمک نیروی دست آن را به طرف داخل فشار و در همان حالت فشار ، وقتی احساس شد که حرکت فلکه کمی سفت شده ، باید آن را گرداند .

علت استفاده از این مکانیزم این است که هنگام کار ممکن است دست ، پا و حتی بدن فرزکار به فلکه های حرکت دهنده میز برخورد کند . در این صورت با حرکت فلکه ، میز جابجا شده و احتمال شکستن ابزار یا حداقل خارج شدن دستگاه و کار از حالت تنظیم پیش خواهد آمد ، اما وقتی فلکه ها به این سیستم مجهز شوند ، این احتمالات از بین می روند .

4-1-3 کشوی حرکت عرضی میز :

کار این کشو ، تامین حرکت عرضی میز در جهت محور Z هاست که توسط فلکه مربوط فراهم می گردد .

4-1-4 فلکه تنظیم حرکت عرضی میز :

با گرداندن این فلکه در جهت عقربه های ساعت ، میز (در جهت محور Z ها) از فرز کار دور شده با حرکت آن در جهت عکس عقربه های ساعت ، میز به فرز کار نزدیک می شود .

4-1-5 میز اصلی ماشین :

مانند میزهای دیگر ، دارای شیارهای T شکل بوده که می توان قطعه را توسط روبنده ها و پیچ ها روی آن بست یا گیره را به کمک پیچ های سر T شکل روی آن محکم نمود . میز ماشین ، دارای سطحی سخت شده و کاملاً پرداخت می باشد که به تنهایی می تواند حرکت طولی در جهت محور Y ها را تامین کند این کار ، هم به کمک دسته مربوطه ای که به همین منظور در دو انتهای میز تعبیه شده انجام می گیرد ، و هم به کمک اهرم اتوماتی که برای این حرکت پیش بینی شده است .

4-1-6 دسته حرکت طولی میز ماشین .

با گرداندن این دسته در جهت عقربه های ساعت ، میز از فرز کار دور ، و در جهت خلاف عقربه های ساعت به فرز کار نزدیک می شود . یعنی با توجه به شکل ، میز به سمت چپ یا راست حرکت می کند (در جهت محور X ها) .

4-1-7 اهرم حرکت اتومات میز :

این اهرم درست در جلوی میز دستگاه قرار گرفته و حرکت اتومات را با پیشروی از قبل تعیین شده تامین می کند اگر این اهرم به سمت چپ کشیده شود ، میز به سمت چپ ، و اگر به سمت راست کشیده شود به طرف راست حرکت می کند .

4-1-8 سر دستگاه وکلگی ماشین :

سر دستگاه (در ماشین افقی) وظیفه نگهداری کلگی دستگاه را به عهده دارند که توسط زبانه نوزنقه شکلی که برای همین منظور روی کف زیرین تعبیه شده فراهم می گردد این زبانه کاملاً پرداخت شده و به عنوان راهنما برای کلگی مورد استفاده قرار می گیرد . کلگی دستگاه (در ماشین عمودی) نیز وظیفه نگهداری محور کار را دارد و برای تراش زاویه ، می توان آن را تحت زاویه قرار داد برای زاویه دار کردن ، کافی است پیچ ه ای


روي اين قسمت را شل کرده ، و آن را با توجه به نوار مدرجي که روي گلويي نصب شده ، گرداند تا زوايه مورد نظر به دست آيد . واضح است که پس از تنظيم زوايه ، دوباره بايد پيچ ها را محکم کرد .

9-1-4 ضامن کلگي و فلکه تنظيم حرکت عمودي محور :

ضامن کلگي (در ماشين افقي) تنها وظيفه محکم کردن کلگي را در جاي خود دارد . يعني هرگاه محور از بوش و تيغ فرز مورد لزوم پر شد ، بايد کلگي را داخل راهنماي سر دستگاه قرار داد و ضامن را بست . با اين عمل ، کلگي کاملاً محکم مي شود . فلکه حرکت عمودي محور (در دستگاه عمودي) براي تامين حرکت عمودي به کار مي رود . هنگامی از اين فلکه استفاده مي شود که ميز ، تا حداکثر مقدار خود به طرف بالا آمده و بايد بار دادن عمودي را جهت انجام کار تامين نمود . در اين حالت (معمولاً در اکثر دستگاه ها) باگرداندن فلکه ، در جهت خلاف عقربه هاي ساعت ، مي توان محور را به پائين حرکت داده بارمورد لازم را به دست آورد .

10-1-4 محور کار (درن و گلويي)


محور کار در دستگاه هاي فرز افقي و عمودي متفاوت است بدین ترتيب که در دستگاه هاي افقي ، اين محور به صورت يك شافت يا يك درن (ميله مخروطي) مي باشد (همانگونه که در شکل 194 الف و ب نشان داده شده ممکن است اين محور ها داراي انواع گوناگون و استاندارد شده ، فرواني باشند) که تيغ فرز بايد داخل اين ميله قرار بگيرد و توسط بوش هايي که در شکل 195 آورده شده مهار شوند . براي جا زدن محور کار و پر کردن آن با بوش ها و تيغ فرز بايد مراحل زير را طي نمود .



شکل ۱۹۴ الف



شکل ۱۹۴ ب



شکل ۱۹۵


ابتدا باید دنباله مخروطی را داخل محور اصلی دستگاه قرار داده و آنرا به خوبی محکم کرد برای این منظور ، پیچی وجود دارد که در انتها ، یا روی محیط دنباله استوانه ای از قسمت مخروطی این میله تعبیه شده است لذا با سفت کردن این پیچ ، محور در جای خود محکم می شود .

باید بوشهایی که قبلا داخل میله قرار گرفته بودند بیرون آورده ، نسبت به محل قرار گرفتن قطعه کار ، بوش در داخل میله قرار داد . اکنون تیغ فرز را باید طوری داخل محور کار قرار داد که جا خارهای تیغ فرز و محور کار درست مقابل هم قرار بگیرند .


باید خار مربوطه را داخل کرده و بوش های باقی مانده را داخل محور قرار داد تا محور از بوش پر شود (شکل 196 الف و ب) باید کلگی را داخل راهنمای سر دستگاه کرد ضامن آن را محکم نمود ، (شکل 197)

محورکار در فرزه‌های عمودی ، به کلگی دستگاه متصل است و کافی است که تیغ فرز را داخل آن نگه داشته ، پیچ چهار گوش روی کلگی را توسط آچار مخصوص محکم کرد .
4-1-11 اهرم تغییر عده دوران .

برای تغییر عده دوران دستگاه ، لازم است که شاخص اهرم را مقابل عددی که معرف عده دوران (معمولاً) برحسب دور بر دقیقه می باشد قرار داد در اغلب دستگاه ها ، اهرمی برای تغییر عده دوران وجود ندارد ، بلکه مجهز ، به حلقه مدرجی هستند که دور تا دور آن



شکل ۱۹۶ الف - تشخیص و تهیه پوش‌های مناسب برای کار



شکل ۱۹۸




شکل ۱۹۷

اعدادی نوشته شده است ، اگر این اعداد مقابل علامت شاخص قرار بگیرد ، همان عده دوران را برحسب دور بر دقیقه را تامین می کند شکل 198 يك نمونه از این حلقه های مدرج را نشان می دهد .
 به هر حال اگر اهرمی هم برای این منظور وجود داشته باشد ، گرداگرد اهرم ، اعدادی حک شده که معرف همان عده دوران است .

4-1-12 اهرم تنظیم مقدار پیشروی

این قسمت نیز مانند اهرم تغییر عده دوران ، ممکن است اهرمی یا حلقه ای باشد .
 اعداد ثبت شده مقدار سرعت پیشروی دستگاه برحسب میلی متر در هر دور را نشان می دهند شکل 199 نمونه ای از نوع حلقه هاست .



4-1-13 محدود کننده های حرکت اتومات میز :

این محدود کننده ها در واقع کلیدهایی هستند که با شل کردن پیچ هایشان و جابجا کردنشان ، میز به مقدار فاصله بین آن دو ، حرکت طولی انجام می دهد . واضح است که در صورت تنظیم شدن دقیق این محدود کننده ها وقتی میز به منتهی الیه سمت چپ رسید با محدود کنند چپ برخورد کرده و به سمت راست تغییر جهت می دهد و همین طور هنگامی که به منتهی الیه سمت راست رسید به محدود کننده راست برخورد کرده و در نتیجه به طرف چپ حرکت می کند .

این قسمت معمولا در بیشتر فرزها وجود ندارد ، اما ممکن است دستگاه های فرز آموزشی به این سیستم مجهز باشند .

4-2 متعلقات دستگاه فرز


متعلقات دستگاه های فرز نسبت به عملیاتی که انجام می دهند . چندان متنوع و زیاد نیست ، اما از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند . متعلقات و تجهیزات فرز عمودی و افقی تفاوتی باهم ندارند به جز وجود « بوش » هایی که داخل محورکار (درن) دستگاه فرز افقی قرار می گیرند ، به هر حال این وسایل عبارتند از :

4-2-1 کلت و گیره فشنگی :

کلت و سیله ایست ، بر ای گرفتن تیغ فرزهایی که دارای دنباله استوانه ای (شکل 200) هستند کلت ها معمولا دارای دو قسمت می باشند قسمت فشنگ گیر که اصطلاحا « فشنگی » نام گرفته و تیغ فرز را در خود جای می دهد ، و بدنه مخروطی شکل که فشنگی داخل آن قرار می گیرد شکل 201 یک فشنگی و کلت را نشان می دهد .



شکل ۲۰۰




طول فشنگي ها معمولا بلند تر از طول بدنه ها مي باشد . بنابراین انتهاي رزوه دار آن از بدنه خارج مي شود و داخل قسمت دنده شده محور کار قرار مي گيرد . با پيچاندن پيچ چهار گوش روي كلگي (ماشين فرز عمودي) قسمت رزوه شده فشنگي و محل دنده شده محور دستگاہ ، داخل هم محکم مي شوند .

کلت ديگري که معمولا به کار گرفته مي شود ، براي تيغ فرزهاي پيشاني تراش بزرگ يا کف تراش ها مورد استفاده قرار مي گيرند شکل 202 نمونه اي از اين کلت ها را نشان مي دهد که داراي ساختماني ساده اما مطمئن و پر قدرت هستند . همانطور که در شکل آورده شده انتهاي رزوه شده کلت داخل دستگاہ محکم مي گردد. تيغ فرز با در نظر گرفتن خار روي گلويي کلت جا زده شد و پيچ مخصوص آن را با آچار مخصوص محکم مي کنند .

براي تيغ فرزهايي که دنباله مخروطي دارند ، کلتي طراحي شده که شبیه به « مرس » (کلاھک) مي باشد اين کلت ها با نام « کلاھک » شناخته شده اند . شکل 203 الف ، يك تيغ فرز انگستي دنبال مخروطي و شکل 203 ب ، نمونه اي از اين کلاھک ها را نشان مي دهد.



شکل ۲۰۳ الف




شکل ۲۰۳ ب

4-2-2 بوش :

بوش ها ، در دستگاہ هاي فرز افقي مورد استفاده قرار مي گيرند ، به همان ترتيب که گفته شد ، بنا به محل قرار گرفتن قطعه کار روي ميز يا داخل گيره ، بايد درن را از بوش پرکرد و سپس تيغ فرز را با کمک يك خار روي محل مناسبی از درن جا سازي کرده مجددا تعدادي بوش داخل درن قرار داد .

شکل 204 بوشي رانشان مي دهد که داراي جاي خار است . اين بوش ها مخصوصا در درن




شکل ۲۰۴

ه ایی که دارای خار ثابت سراسری می باشد قرا ر داده می شود این نوع درن ها و بوش ها برای کارهای سنگین توصیه می گردد .
 واضح است که از بوش ها برای ثابت نگه داشتن تیغ فرز در طول درن استفاده می شود بنابراین هنگام انتخاب بنابراین هنگام انتخاب بوش صحیح ، باید دقت کافی به خرج داد .

4-2-3 زیر سری و روبنده :

زیر سری ها ، مکعب های کمی دیگری هستند که در روبنده ها مورد استفاده دارند .
 شکل های 205 نمونه هایی از این که زیر سری و روبنده ها را نشان می دهد .



4-2-4 شمش ه

شمش ها در قسمه

4-2-5 گیره

گیره ها انواع م

تراش مختصرا


شکل ۲۰۵

مربوطه) گیره اونیور سال که بیستر در ابزار سازی دقیق و برای دستگاه های فرز به کار می رود نوع دیگری از گیره هاست دقت ، ظرافت و همچنین توانایی انجام کار این گیره ، لزوم آن را چند برابر می کند ، اما متأسفانه به دلیل گران بودن ودقت لازم هنگام کار ، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است . شکل 206 نمونه ای از این گیره ها را نشان می دهد .

این گیره را می توان حول محور خود به صورت افقی تا 360 درجه و با شل کردن پیچ ها بالایی ، آن را بصورت عمودی حدود 90⁰ گرداند . همانگونه که گفته شد ، تنظیم کردن زوایای این گیره ، معمولا برای ماشینکارها مشکل می باشد در حالی که استفاده از آن ، این امکان را می دهد که از زاویه دادن تیغ فرز و کلگی و عوامل مشابه آنها جلوگیری شود .


4-2-6 صفحه گردان :

برای بستن قطعه کارهای مختلف می توان از صفحه گردان استفاده نمود .
 . طریقه بستن قطعات روی این صفحه ، دقیقا مشابه بستن قطعات روی میز فرز یا میز صفحه تراش می باشد ، زیرا صفحه آن کاملا صاف و صیقلی بوده و شیارهای T شکلی روی آن تعبیه شده که می توان قطعات را به کمک روبنده و پیچ های سر T شکل بست با گیره ای را روی آن قرار داده و با پیچ محکم کرد .




شکل ۲۰۶

پس از بستن پایه آن قرار گرفته گرداند و قطعه را نسبت به تیغ فرز در نقطه دلخواه نگه داشت و توسط ضامن مربوطه آن را قفل نمود. و شکل 207 این وسیله را نشان می دهد .
 زیر صفحه اصلی ، نوار مدرج شده ایست که به 360^0 تقسیم شده و قطعه کار را می توان تحت هر زاویه ای که لازم باشد تراشید . برای تراش قوس های داخلی و خارجی چند ضلعي ها و قطعاتی از این قبیل می توان از این وسیله کمک گرفت . البته پیش از شروع کار ، باید آن را اصطلاحاً روی میز دستگاه فرز و نسبت به نوک ابراز برنده « سنتر » کرد .



این عمل بدین ترتیب صورت می گیرد که ابتدا ، باید به جای تیغ فرز (عمودی) یک مرغک داخل کلت دستگاه قرار داد ، سپس مرغک مخصوص صفحه گردان را داخل سوراخ مرکزی آن جا زد . حال باید صفحه گردان را آنقدر جابجا کرد تا نوک دو مرغک در یک راستا قرار بگیرند شکل 208 این عملیات را نشان می دهد .



شکل ۲۰۸

توجه : به علت پرداخت بودن سوراخ مخروطي وس ط صفحه گردان و انتهاي مخروطي مرغك مخصوص ، پس از جا زدن مرغك داخل سوراخ ، ممكن است مرغك به سادگي از صفحه گردان خارج نشود ، و جز باز كردن دوباره صفحه گردان چاره اي وجود نداشته باشد براي جلوگیری از اين كار ، بهتر است يك تکه كاغذ نازك اما مقاوم به صورت لوله شده دور دنباله مخروطي مرغك قرار داده و سپس كاملا آرام آن را داخل سوراخ هل داد . به صورتي كه تکه كاغذ دقيقا بين مرغك و سوراخ صفحه گردان قرار بگيرد . اينكار براي خارج شدن مرغك از داخل سوراخ ، مشكل ذكر شده را برطرف مي كند شكل 209 طريقه لوله كردن كاغذ حول قسمت مخروطي مرغك را نشان مي دهد .

حال بايد در همين صورت با روبنده و پيچ هاي T شكل ، صفحه گردان را روي ميز دستگاه فرز محكم كرد . قطعه اي كه بايد تراشكاري شود ، نسبت به مركز مرغك كلگي فرز ، طوري تنظيم مي شود كه تراش با دقت بالا و دقيقا در نقاط خواسته شده صورت مي گيرد . براي تراش قطعات گرد ، چهارگوش ، شش گوش ، مثلثي وغيره به راحتی مي توان از « صفحه گردان » استفاده نمود .


به عنوان مثال براي تراش يك قطعه بامقطع مثلث مراحل زير را بايد طي كرد : پس از آنكه صفحه گردان روي ميز دستگاه « سنتر » شد بايد يك تکه ماده خام كه قطعه مثلثي از آن توليد مي شود ، روي گيره ياتوسط روبنده ، روي صفحه گردان گيره بندي كرد ، به طوري كه تقريبا با مركز مرغك كلگي منطبق باشد حال با مشخص بودن طول هر ضلع بايد محاسبه كرد كه نوك مرغك نسبت به مركز مرغك فرضي صفحه گردان چقدر بايد منحرف شود به شكل 210 دقت لفتيد .



شكل 210

حال مقدار انحراف لازم توسط حرکت ميز تايمين مي گردد . مقطع نوك دو مرغك ، در شكل 211 الف ، مشخص شده است .

اکنون بايد مرغك را از دستگاه خارج کرده تيغ فرز را سوار نمود ، و به اندازه نصف قطر تيغ فرز نیز دوباره ميز را حرکت داد (شكل 211 ب)



شكل 211 ب


شكل 211 الف

در این حالت تیغ فرز با ضلع مثلث خط کشی شده مماس خواهد شد . پس فرز کاری شروع می شود تا ضلع اول به دست بیاید . پس از تراش ضلع اول ، تیغ فرز را بالا برده و چون قطعه کار 3 ضلعي می باشد ، مقدار 120° صفحه گردان گردانده می شود چون :

$$360^{\circ} : 3 = 120^{\circ}$$

تیغ فرز پائین آورده می شود و مجددا ضلع دیگر تراشیده می شود برای ضلع سوم نیز همین کار انجام می گیرد شکل 212 این سه مرحله را نشان می دهد .

کار با این دستگاه به مهارت فوق العاده بالایی نیاز ندارد و ماشینکار به سرعت می تواند با طرز کار آن آشنا شده و خیلی زود با آن کار کند اما عیب عمده آن این است که تراش روی پهلوی قطعه کار امکان پذیر نیست ، ضمناً قطعاتی را می توان تراشید که از



شکل ۲۱۲


لحاظ هندسی «منظم» و «متوازی» نامیده می شوند ، مثل مربع ، دایره ، مستطیل ، مثلث ، متوازی الاضلاع ، شش گوش و ..

4-2-7 دستگاه تقسیم :

گاهی اوقات ، برای ساختن بعضی از قطعات صنعتی نمی توان از صفحه گردان استفاده کرد ، ولذا وسیله ای مناسب کار است که بتواند قطعات را با طول بیشتر و حتی با دقت بالاتری تولید کند . دستگاهی که چنین مشخصاتی داشته باشد به دستگاه تقسیم معروف است . این دستگاه برحسب کار به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود .

در دستگاه تقسیم مستقیم ، محور دسته گردان در امتداد محور قطعه کار می باشد و مستقیماً با گردش آن ، سه نظام نیز حرکت می کند این دستگاه ها ، دارای صفحات تقسیم شیار دار یا سوراخ دار می باشد که بنا به دقت کار و دستگاه ، تعداد این شیار ها 24 و 36 و 46 و حتی 60 شیاره (سوراخه) می باشد شکل 213 يك دستگاه تقسیم مستقیم را نشان می دهد .

سرعت عمل این دستگاه ها بسیار بالا بوده و در سری تراشی مورد استفاده فراوان دارد برای کار کردن با این دستگاه ، نیاز به مهارت بالایی نیست و تنها باید مشخص نمود که چه تعداد شیار ، خط ، سوراخ ، دندان یا .. باید روی قطعه ایجاد نمود . لذا با در نظر گرفتن این اصل ، باید صفحه مورد نظر را از بین صفحات شیار دار (از 24 تا 60 شیاره) انتخاب کرده روی دستگاه نصب نمود . پس از انتخاب صفحه ، باید قطعه کار را داخل سه نظام (صفحه نظام ونوک گیو) بست .



شکل ۲۱۳

باید صفحه رابه تقسیمات مساوی تقسیم کرده و برای شروع ، ضامن (قفل) مربوطه را به داخل شیار یا سوراخ نمود و کار را شروع کرد . حال با در نظر گرفتن تقسیم بعدی باید ضامن را از شیار قبلی خارج و داخل شیار جدید قرار و ماشینکاری را همچنان ادامه داد . این کار انقدر انجام می شود تا قطعه کامل گردد برای انتخاب صفحه ، باید توجه داشت که تعداد شیارهای صفحه بر تعداد تقسیمات روی قطعه کار قابل قسمت باشد مثلا برای ایجاد 12 یا 5 سوراخ روی محیط يك قطعه کار ، از صفحه 46 شیار می توان استفاده کرد بلکه به ترتیب صفحه 24 و 60 شیار قابل استفاده است . با توجه به مثال زیر می توان با کار کردن این دستگاه تقسیم ، بهتر آشنا شد .

مثال :


اولا : برای تقسیم محیط يك قطعه کار به 9 قسمت مساوی از صفحه چند شیار می توان کمک گرفت ثانيا تعداد تقسیمات روی صفحه شیار دار چه تعداد است ؟

جواب :

اولا : در نظر داشتن اینکه صفحات دارای 24، 36، 46، و 60 شیار می باشد ، صفحه مورد استفاده تنها صفحه 36 شیاره است چون :

$$36 : 9 = 4$$

ثانيا ، فاصله هر تقسیم ، 4 شیار (از روی صفحه شیار دار) می باشد . به زبان ساده تر باید پس از ایجاد تقسیم اول ، سه شیار از روی صفحه شیار دار عبور داد و سپس ضامن را روی شیار چهارم قفل کرد . شکل 214 این مطلب را روشن تر می کند . در صنعت تراشکاری ، همیشه اینگونه نیست که هر تعداد تقسیماتی را بتوان با این صفحات




شیار دار ایجاد نمود . گاهی اتفاق می افتد که لازم است مثلا چرخ دنده ای را با 50 دندانه تولید نمود . کاملا واضح است که با هیچیک از این صفحات نمی توان این تقسیمات را ایجاد کرد . پس باید از دستگاه تقسیم غیر مستقیم استفاده نمود . این دستگاه بدین دلیل غیر مستقیم نامگذاری شده که محور قطعه کار و دسته گردان در یک راستا نیستند .

ساختمان داخلی این دستگاه را يك پیچ حلزون و يك چرخ دنده حلزون تشکیل داده ، و نسبت بین این پیچ و چرخ در بعضی دستگاه ها 40 به 1 و در برخی دیگر 60 به 1 می باشد این بدین معناست که :

40 دور دسته = 1 دور سه نظام و 60 دور دسته = 1 دور سه نظام

شكل 215 يك دستگاہ تقسيم غير مستقيم را نشان مي دهد .



شكل ۲۱۵

به علت وجود نسبت $\frac{1}{40}$ يا $\frac{1}{60}$ هنگام کار بادستگاه ، احتياج به محاسبه و دخالت بين نسبت

پيش مي آيد درحالت هاي ساده ، براي نسبت $\frac{1}{40}$ به گونه زير محاسبه مي شود:

- براي تقسيم محيط کار به 40 قسمت مساوي دسته تقسيم را بايد 1 دور کامل گرداند .
 - براي تقسيم محيط کار به 20 قسمت مساوي دسته تقسيم را بايد 2 دور کامل گرداند .
 - براي تقسيم محيط کار به 10 قسمت مساوي دسته تقسيم را بايد 4 دور کامل گرداند .
 - از آنچه در بالا گفته شد ، ميتوان رابطه زير را براي هر دو نسبت به دست آورد .
- نسبت حرکت بين حلزون و چرخ حلزون (40 يا 60)

تعداد تقسیمات کار = مقدار گردش دسته
 رابطه فوق با علائم اختصاری زیر نشان داده می شود :
 تقسیم

$$n_k = \frac{i}{T}$$

برای تفهیم بهتر و کاربرد رابطه بالا ، می توان مساله ای به شرح زیر مطرح نمود :
مثال :

برای تقسیم محیط یک قطعه کار به 5 قسمت مساوی ، اگر دستگاه تقسیم 40:1 داشته باشیم
 دسته تقسیم چه تعداد دور باید گردانده شود :

جواب :

$$n_k = \frac{i}{k} = \frac{40}{5} = n_k = 8 \text{ دور کامل}$$

یعنی پس از ایجاد اولین تقسیم دسته تقسیم باید 8 دور کامل طی کند تا تقسیم بعدی صورت
 بگیرد .

اما همیشه پس از انجام عملیات فوق ، عدد صحیح به دست نمی آید یعنی احتمال به دست آمدن
 عدد اعشاری یا کسری هم زیاد است به همین خاطر باید از صفحات سوراخ دار استفاده نمود

در این نوع دستگاه ها ، صفحه شیار دار وجود ندارد بلکه صفحات سوراخداری به کار گرفته
 می شود که سوراخ های زیادی روی آن ایجاد شده و هر سری از این سوراخ ها دقیقاً روی
 محیط یک دایره قرار گرفته اند .

اگر روی این صفحه ها به دقت مشاهده شود ، در محلی از آنها ، سوراخ هایی وجود دارد که
 دقیقاً در یک راستا قرار گرفته اند ، شروع سوراخ ها از همین راستا می باشد کنار هر سوراخ
 این راستا ، عددی نوشته شده است که طبق شکل 216 نمایانگر همه تعداد سوراخ در آن
 ردیف است مثلاً در قسمتی که عدد 20 حک شده ، یعنی روی این دایره دقیقاً 20 سوراخ
 وجود دارد و همین طور روی محیط پائینی 19 سوراخ تا آخر که 15 سوراخ است .


دستگاه های تقسیمی که نسبت $\frac{1}{40}$ دارند معمولاً دارای 3 صفحه سوراخدار می باشند که هر

کدام دارای مشخصات زیر است :


صفحه سوراخدار شماره 1 دارای ردیف سوراخ های 15-16-17-18-19-20

صفحه سوراخدار شماره 1 دارای ردیف سوراخ های 21-23-27-29-31-33

صفحه سوراخدار شماره 1 دارای ردیف سوراخ های 37-39-41-43-47-49



هر کدام از این صفحات در مواردی که حاصل تقسیم نسبت دستگاه ، به تعداد تقسیمات عدد کسری باشد به کار می رود باینکه مثال ساده می توان به کاربرد صفحات فوق و چگونگی تقسیمات آنها پی برد اما پیش از عنوان کردن مثال ، بهتر است به عنوان یاد آوری ذکر نمود که دسته تقسیم این دستگاه دارای سوزنی است که داخل سوراخ های صفحه تقسیم قرار می گیرد و اجازه چرخش اضافه را به آن نمی دهد . در ضمن همین دسته تقسیم داخل یک با روی چاکدار توسط یک مهره سفت می شود که با شل کردن مهره می توان آنرا در طول این بازو حرکت داده ، داخل سوراخی که شماره آن مورد نظر است قرار داد . شکل 217 دسته تقسیم بازوی چاکدار صفحه سوراخدار و قیچی ها را به وضوح نشان می دهد .



شکل ۲۱۷

مثال :

محیط قطعه کاری را می خواهیم به 6 قسمت مساوی تقسیم کنیم مقدار گردش دسته تقسیم و صفحه سوراخدار مناسب را به دست آورید . در صورتی که نسبت دستگاه 40 : 1 باشد .

حل :

ابتدا باید مقدار n_k را به دست آورد .

$$n_k = \frac{i}{T} = \frac{40}{60} = 6 \frac{4}{6} = 6 \frac{2}{3}$$

عدد صحیح به دست آمده (6) تعداد دور کاملی است که دسته تقسیم باید طی کند .

اما برای عدد $\frac{2}{3}$ باید صفحه ای انتخاب کرد که روی آن ، ردیف سوراخی باشد که تعداد


سوراخ های آن به 3 مخرج ، قابل تقسیم باشد برای این کار می توان از صفحه سوراخداری که دارای سوراخ های 18، 15، 21، 27، 33، 39 می باشد نیز استفاده نمود . بدیهی است که هر چه صفحات بزرگتر و فاصله سوراخ ها بیشتر باشد ، احتمال خطا کمتر است ، به خاطر سادگی کار ، بهتر است صفحه سوراخدار 15 سوراخ را انتخاب کرد . مشخص است که :

$$3 \times 5 = 15$$


در نتیجه صورت کسر نیز باید در 5 ضرب شود در نتیجه مقدار کسر عدد فوق برابراست با :

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{5} = \frac{10}{15}$$


یعنی ، باید دسته تقسیم روی دایره 15 سوراخ قرار بگیرد و 6 دور کامل + 10 سوراخ بگردد واضح است که منظور از گرداندن 10 سوراخ ، این است که سوزن دسته تقسیم را داخل سوراخ مبدا قرار داده (شکل 218 الف) از آنجا به بعد ، تعداد 9 سوزن شمرده ، و سوزن را داخل سوراخ دهم قرار داد (شکل 218 ب) برای گم نکردن سوراخ دهم بعد از گرداندن 6 دور کامل ، باید علامتی روی آن سوراخ گذاشت که این علامت در واقع قیچی هایی است که روی صفحه سوراخدار بسته می شود . بنابراین باید قیچی ها را دقیقاً مماس به سوراخ دهم قرار داد شکل 218 پ ، مرحله 10 سوراخ دوم را نشان می دهد .



شکل ۲۱۸ پ



شکل ۲۱۸ ب



شکل ۲۱۸ الف

اگر لازم باشد که به جاي تعداد تقسیمات ، مقدار زاویه کار شود ، مثلا وقتی لازم است محیط قطعه ای را دو سوراخ به فاصله $20^{\circ} 38^{\circ}$ ایجاد کرد ، تعداد دور دسته تقسیم از رابطه زیر به دست می آید .

$$n_k = \frac{i \times \alpha^{\circ}}{360^{\circ}}$$

در صورتی که دستگاه تقسیم دارای نسبت 40:1 باشد رابطه فوق را به شکل ساده تری می توان نوشت :

$$n_k = \frac{\alpha^{\circ}}{9^{\circ}} \text{ یا } \frac{\alpha'}{540}$$

که با توجه به این رابطه می توان مقدار زاویه را به عبارت زیر به دست آورد .

$$38^{\circ} \times 60 = 2280^{\circ}$$

$$2280^{\circ} + 20 = 2300^{\circ}$$

عدد به دست آمده در رابطه قرار می گیرد :

$$n_k = \frac{\alpha'}{540} \Rightarrow n_k = \frac{2300}{540} = 4 \frac{7}{27}$$

یعنی 4 دور کامل و $\frac{7}{27}$ دور . که باید مراحل قبل را انجام داد .

4-3 انواع تیغ فرزها

تیغ فرزها دارای گونه های متعددی بوده که شاید بیش از صد نوع آن ، کم و بیش در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد .

گذاشته از نام تیغ فرزهایی که کارخانجات مختلف تولید می کنند می توان آنها را از در نظر تقسیم بندی و نامگذاری کرد :

4-3-1 جنس تیغ فرزها :

تیغ فرزها را مانند ابزارهای برنده (رنده) دستگاه تراش و صفحه تراش از جنس های متفاوتی می سازند که این جنس به نوع فلزی که باید تراشیده شود بستگی دارد . متداولترین آنها به عبارت زیر می باشند .

1-1-3-4 فولاد تند بر : تیغ فرزهایی که از فولاد تند بر ساخته می شوند ، دارای لبه های برش نیز می باشند که در مقابل حرارت بسیار مقاوم اند .


1-2-3-4 فولادهای ریختگی : معمولاً این تیغ فرزها دارای سختی بالایی بوده و در مقابل حرارت نیز مقاومت خوبی دارند چون غالباً به صورت آلیاژی می باشند از نوع فولادهای تند بر مقاومترند .

1-3-3-4 فولاد تنگستن کارباید : از آنجایی که این تیغ فرزها تنگستن دار میباشند ، در مقابل حرارت مقاومت فوق العاده ای خواهند داشت ، ضمن آنکه لبه برش آنها تا مدت بسیار طولانی تیغ باقی خواهند ماند . ضمناً احتمال شکستن درحین کار نیز کمتر بوده و به علت برش خوب ، کار کردن و براده برداری با آنها بسیار ساده و راحت صورت می گیرد .

2-3-4 نوع کار :


اصولاً تیغ فرزها را بنابه نوع کاری که باید صورت بگیرد انتخاب می کنند البته به نوع دستگاه فرز (عمودی یا افقی) نیز بستگی کامل دارد . به هر حال از لحاظ نوع عملیات فرزکاری ، تیغ فرزها را به گونه های زیر می توان تقسیم نمود .

1-2-3-4 تیغ فرزهای کف تراش : کف تراش ها معمولاً برای تراش سطوح مسطح به کار می روند ، که دارای دو نوع عمده می باشند کف تراش مارپیچ و کف تراش مستقیم مارپیچ یا مستقیم بودن به فرم قرار گیری دندانه ها روی محیط استوانه ای تیغ فرز بستگی دارد . شکل 219 کف تراش مارپیچ و مستقیم را نشان می دهد .



شکل ۲۱۹

هنگام کار با تیغ فرزهای مارپیچ بهتر است از تیغ های مارپیچ با زاویه مارپیچ آنها دقت نمود . به عنوان يك قاعده می توان پذیرفت که تیغ فرزهای با تعداد دندانه و زاویه مارپیچ کم ، برای براده برداری کم مثل پرداخت و تیغ فرزهای با تعداد دندانه و زاویه مارپیچ زیاد برای براده برداری زیاد ، مثل خشن تراشی به کار گرفته شود شکل 220 دو نمونه مختلف این تیغ فرزها را نشان می دهد .




شکل ۲۲۰

4-3-2-2 تیغ فرزهای بغل تراش : شکل ظاهري این تیغ فرزها شبیه به کف تراش مستقیم یا ماریچ می باشد که با کمی دقت ، میتوان اختلاف آن دو را مشاهده نمود .

در کف تراش ها سر دندانه های مستقیم یا ماریچ روی محی ط استوانه ای تیغه فرز براده برداری می کند ، در حالی که در بغل تراش ها ، دندانه هایی که روی محیط جانبی (بغل) تیغ فرز قرار دارند ، این عمل را انجام می دهند و واضح است که به دلیل وجود لبه برنده در بغل تیغه ، آن را بغل تراش می نامند . البته ، این بدین معنا نیست که سر دندانه های روی استوانه قدرت براده برداری ندارند ، بلکه در مواقعی که لازم است تا مثلاً دو سطح عمود بر هم (از یک قطعه کار) به طور همزمان تراشیده شود ، از این نوع ابزار برنده استفاده میشود شکل 221 نمونه ای از این تیغ فرز را نشان می دهد .

بغل تراش ها گونه های متفاوتی دارند که مشخصه اصلی شان ، لبه برنده سطح بغل آنهاست و چنانچه از نظر نوع کار ، با تیغ فرزهای دیگر مقایسه شود ، می توان آن را تیغ فرز انگشتی ای دانست که قطر نسبتاً بیشتری دارد .

4-3-2-3 تیغ فرز انگشتی : متداولترین تیغ فرزها جزو این دسته می باشند که عموماً با



شکل ۲۲۱

دستگاه های عمودی به کار می رود در پیشانی و محیط این تیغ فرزها دندانه تعبیه شده تا هم پیشانی تراشی و هم بغل تراشی انجام دهند . البته با تیغ فرزهای با قطر کمتر می توان فرم های پیچیده ای نیز تراشید .

این تیغ فرزها معمولاً به صورت یکپارچه ساخته می شوند یعنی قسمت دندانه و دنباله یک تکه می باشد شکل 222 دو نمونه از این تیغ فرزهای یکپارچه را که دنباله استوانه ای و مخروطی



شکل ۲۲۲


دارند نشان می دهند .

4-3-2-4 تیغ فرزهای پیشانی تراش : معمولاً این تیغ فرزها را به صورت دو تکه می سازند زیرا برای تراش سطوح بسیار بزرگ نیز به کار می روند .

از آنجایی که دندان‌های این تیغ فرز ، معمولاً دارای طول و زاویه مارپیچ زیادی باشد برای خشن تراشی از آنها استفاده می‌شود اما نباید فراموش کرد که بیشترین باری که توسط این تیغ فرز‌ها برداشته می‌شود حدود طول دندان‌هاست پیشانی تراش را ممکن است به دو صورت ساخته و عرضه نمایند یا لبه‌های برنده ، روی استوانه قرار گرفته باشند (یک تکه) و یا به صورت قطعه‌های الماسه روی استوانه فولادی جوش ویا پیچ بشود . شکل 223 این دو نمونه تیغ فرز را نشان می‌دهد .

5-2-3-4 تیغ فرز اره ای : معمولاً ضخامت کمی داشته و دارای دندان‌های مستقیم می‌باشد البته چون این تیغ فرز‌ها باید داخل قطعه نفوذ کند ، لازم است که بغل تراش نیز باشند تا در کارگیر نکنند وحتی داغ نشود در غیر این صورت ، به سرعت تیزی خود را از دست می‌دهند .


البته از این نوع تیغ فرز‌ها کمتر برای برش و بیشتر برای ایجاد شیارهای باریک و شیار سر پیچ‌ها استفاده می‌شود ، به همین دلیل برخی ، آن را تیغ فرز « شیار تراش » نام گذاری




شکل ۲۲۴

کرده اند شکل 224 یک نمونه تیغ فرز اره ای را نشان می‌دهد .
6-3-4 تیغ فرز شیار تراش : برخی از شیار تراش‌ها ، ممکن است شیارهایی با فرم‌های خاصی بتراشند فرم‌های معروفی به نام شیار T شکل ودم چلچله ای شکل 225 این دو نوع شیار تراش متداول را نشان می‌دهد .


برای ایجاد این شیارها ، لازم است تا ابتدا یک شیار هم عرض با قطر دنباله تیغ فرز T شکل یا دم چلچله ای ایجاد کرد سپس آنرا داخل کار کرده طبق شکل 226 الف و ب عمل فرز کاری را انجام داد .



شکل ۲۲۵




شکل ۲۲۶ ب




شکل ۲۲۶ الف

4-3-2-7 تیغ فرزهای فرم تراش : فرم تراشها دارای گونه های بسیار متنوع میباشند و معمولاً دامنه وسیعی از تیغ فرزها را شامل می گردند ، زیرا معمولاً برای هر فرم و در هر کاری که باید تیغ فرز مخصوص به کار برد .
 بعضی از این تیغ فرزها ، زاویه دار می باشند که چون معمولاً برای تراش فرم در لبه های کار مورد استفاده دارند و جزو این دسته قرار گرفته و برخی دیگر نیز دارای فرم های گرد و محدب و مقعر می باشند شکل های 227 نمونه هایی از این تیغ فرزها را نشان می دهد .
4-3-2-8- تیغ فرز مدولی : تیغ فرزهایی که برای تراش چرخ دنده به کار گرفته می شود تیغ فرز ، « مدولی » نام دارد . این تیغ فرزها ، بنا به تعداد دندانه و چگونگی لبه های درگیری چرخ دنده ها ، نامگذاری شده و به کار گرفته می شوند مشخصات اصلی این تیغ فرزها ، شماره مدول آنهاست که روی آنها حک می گردد شکل 228 یک تیغ فرز مدولی



شکل ۲۲۷

را نشان می دهد .



شکل ۲۲۸

فرم دندانه ها نیز ، همانگونه که در شکل ، مشخص شده است مطابق نگاتیو فرم دندانه های چرخ دنده ساخته شده اند .

این تیغ فرزها را در سری های مختلفی می سازند که به سری 8 تایی یا 15 تایی معروفند . جداول شکل 229 بر اساس « شماره تیغه فرز » یا « مدول » مرتب شده اند .

لازم به یاد آوریست که فرم دندانه هایی که در جدول 8 تایی آورده شده در مورد جدول سری 15 تایی نیز صدق می کند با این تفاوت که ، فرم دندانه ها مطابق با مدول داده شده کند تر تغییر می کند .

4-4 عملیات فرز کاری

همانگونه که گفته شد ، تیغ فرزها تعداد بسیار زیادی دارند که تنها فهرست مختصری از آن بیان شد بنابراین عملیاتی که با تیغ فرزهای مختلف صورت میگیرد بسیار متنوع و زیاد است

سری ۸ تایی تیغه فرزهای مدولی								
شماره تیغه فرز	1	2	3	4	5	6	7	8
تعداد دندانه	12_13	14_16	17_20	21_25	26_34	35_54	55_134	135_∞
شکل دندانه تراشیده شده								


سری ۱۵ تایی تیغه فرزهای مدولی								
شماره تیغه فرز	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
تعداد دندانه	12	13	14	15_16	17_18	19_20	21_22	23_25
شماره تیغه فرز	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	—
تعداد دندانه	26_29	30_34	35_41	42_54	55_79	80_134	135_∞	—

شکل ۲۲۹


در نتیجه این قسمت ، فقط به صورت فهرست وار نمونه های اصلی و بنیادین عملیات فرز کاری را مطرح خواهد کرد .

بیش از عنوان عملیات ، بهتر است جهت های فرز کاری را به خاطر سپرد بنابه حرکت دورانی محور کار و هم چنین پیشروی میز ماشین ، می توان جهت تراش را به دو دسته «فرز کاری همراه» و «فرز کاری مخالف» تقسیم نمود :

در فرز کاری همراه پیشروی میز ماشین ، هم جهت با حرکت دورانی محور کار است . در این حالت لبه برنده تیغ فرز ، به سر قطعه کار می کوبد و براده را از ضخیم تا نازک تولید می کند شکل 229 الف و ب براده برداری همراه را نشان می دهد .



شکل ۲۲۹ ب




شکل ۲۲۹ الف


در این حالت ، با هر حرکت دندانه ، براده برداری صورت می گیرد ، ضمناً به علت ضربه وارد شدن به سر قطعه کار ، قطعه کار همواره به میز فشرده می شود . در نتیجه احتمال خارج شدن قطعه از داخل گیره یا روبنده غیر ممکن است در صورتی که پیشروی میز دستگاه به صورت اتوماتیک باشد ، سطح تراشیده شده دارای کیفیت خوب و مناسبی خواهد بود .

از آنجایی که براده برداری به صورت همراه انجام می شود ، احتمال اینکه میز بلرزد و نوك تیغ فرز به مقدار چند دهم بیشتر داخل قطعه برود زیاد است در این صورت ، براده کلفت تر شده ، ممکن است نوع ابزار دنده را بشکند . لذا ، برای جلوگیری از این عیب ، محدودیت استفاده از دستگاه هایی پیش می آید که مخصوص فرز کاری همراه ساخته شده است . به هر حال ، این روش برای تراش صفحات نازک ، بسیار مفید و موثر است .

در فرز کاری معکوس ، حرکت پیشروی میز ، مخالف جهت گردش تیغه فرز می باشد (شکل 230 الف) به همین دلیل براده از نازکترین قسمت شروع شده و به ضخیم ترین آن ختم می



شکل ۲۳۰ ب



شکل ۲۳۰ الف

شود (شکل 230 ب) یعنی تیغ فرز سعی می کند که براده را از روی سطح قطعه جدا کنید در این حالت گاهی ممکن است تیغ فرز از روی کار سر خورده در نتیجه کیفیت خوبی را ایجاد نکند .

عیب این روش این است که حرکت تیغ فرز ممکن است قطعه کار را پس بزند . یا اگر قطعه در داخل گیره محکم قرار نگرفته باشد آن را به طرف بالا بکشد البته با در نظر گرفتن نکات ایمنی می توان با دستگاه های فرز معمولی از این روش براده برداری استفاده نمود زیرا نه فشاری به تیغ فرز وارد می شود ، نه آسیبی به قطعه .

4-4-1 کف تراشی :

وقتی فرز کاری روی سطح قطعه کاری موازی با سطح میز صورت بگیرد آن را کف تراشی




شکل ۲۳۱

می گویند کف تراشی را معمولاً با تیغ فرز های غلطکی با دندان مارپیچ یا مستقیم انجام می دهند تا طول براده برداری زیاد ، با سرعت بالا و کیفیت سطح بهتری تراشیده شود شکل 231 کف تراشی با تیغ فرز مارپیچ را نشان می دهد .
برای کف تراشی ، مراحل زیر انجام می گیرد .
باید میز را به مقداری بالا برد تا سطح قطعه کار کاملاً به تیغ فرز نزدیک شود حال باید یک تکه کاغذ نازک را در صورتی که تیغ فرز با عده دوران کم در حال گردش است روی قطعه کار و زیر تیغ قرار داد (شکل 232) میز آرام به طرف بالا برده می شود . این کار انقدر ادامه می یابد تا کاغذ به لرزش افتاده و تقریباً پاره شود . در این حالت تیغ فرز دقیقاً روی قطعه کار قرار گرفته ، یعنی مماس است حال حلقه مدرج فلکه بالا برنده میز را صفر کرده و اصطلاحاً باید « بار داد » اگر مقدار بار کمتر از 5 میلی متر باشد و عمل خشن تراشی با تیغ فرز غلطکی انجام شود می توان به یکبار ه فلکه بالا برنده میز را به مقدار 5 میلی متر بار داده عملیات را انجام داد ، در غیر این صورت باید آن را به تعداد دفعات تقسیم کرده و تنها 0/2 میلی متر آخر کار را ، برای پرداخت بقیه گذارد (البته اگر پرداخت لازم بود .)



شکل ۲۳۲

عمل کف تراشي را با تيغ فرزهاي انگشتي نيز مي توان انجام داد که در اين صورت سطح به دست آمده داراي ناهمواري هاي بسياري خواهد بود به هر حال بهتر است که حرکات منظمي به تيغ فرز داد شکل 233 حرکت تيغ فرز انگشتي روي قطعه کار را در دو حالت متداول با کمک خط نقطه نشان مي دهد .



شکل ۲۳۳


2-4-4- بغل تراشي :

اگر سطح مورد تراش ، عمود بر سطح ميز باشد آن را بغل تراشي مي گویند . از آنجايي که لبه برنده بغل تراش ها در دو طرف تيغ فرز (يا در يك طرف) قرار داد ، مي توان دو يا چند تيغه فرز مشابه را با فاصله هاي معلوم نسبت به هم بسته و عمل فرز کاري را انجام داد .

البته اين کار در مورد قطعاتي که بايد چنين فرمي داشته باشد صورت مي گيرد شکل 234 اين گونه عمليات را نشان مي دهد .

بغل تراشي هاي معمولي نيز به همين سادگي صورت مي گيرد ، با اين تفاوت كه هنگام استفاده از بغل تراش يك طرفه ، مي توان از تمام سطح مقطع تيغ فرز استفاده كرد (مطابق شكل 235) به همين دليل تا عمق زيادي از كار را مي توان پيشاني تراشي


نمود، در حالي كه در پيشاني تراشي چند تراشه (مضاعف) بيشتري عمق تراش ، به اندازه كمتر از شعاع تيغ فرز است .




شكل 234

3-4-4- شيار تراشي

شيارهاي باريك وحتي برش صفحات نازك را مي توان با تيغ فرزهائي اره اي (پولكي) انجام داد اين كار بسيار ساده بوده وعمدتا با اين تيغ فرزها صورت مي پذيرد (شكل 236) .






شكل 235



شكل 236

براي شيار تراشي ، پس از تنظيم عمق شيار ، بايد حركت ميز را ايجاد نمود . حركت تيغ فرز بايد از ابتدا تا انتها به صورت كامل انجام بگيرد . تا مبدا شيار ايجاد شده داراي منحنی شود شكل 237 نمونه هايي از شيارهاي ايجاد شده غلط و صحیح روی سر پیچ را نشان می دهد .



صحیح

شكل 237


غلط

برای برش قطعات نیز ، مراحل شیار زنی را باید انجام داد با این تفاوت که عمق برش تا هنگامی که قطعه کاملاً از هم جدا نشود ، باید ادامه یابد .


4-4-4- شیار تراش T شکل و دم چلچه ای :

برای ایجاد این گونه شیارها لازم است که توسط یک تیغ فرز بغل تراشی ، شیار به اندازه قطر گلوبی تیغ فرزهای T شکل و دم چلچه ای ایجاد کرده و عمق آن را آنچنان در نظر گرفت که تیغ فرزهای مربوطه تنها گوشه های کار را بردارد یعنی ، قدرت حرکتی تیغ فرز تنها صرف براده برداری گوشه ها می شود شکل 238 الف و ب عملیات شیار تراش T شکل و دم چلچه ای را نشان می دهد .

شیارهای T شکل روی میز دستگاه های صفحه تراش ، فرز ، صفحه گردان و غیره را



شکل ۲۳۸ ب




شکل ۲۳۸ الف

می توان با همین روش تراشید . البته برای ایجاد شیارهای موازی ، باید ابتدا از روش بغل تراشی مضاعف استفاده کرد و سپس شیار T شکل را ایجاد نمود .

4-4-5 فرم تراشی :

عمل فرم تراشی نیز مثل تیغ فرزهای فرم تراش ، گونه های مختلفی دارد اما تمام آنها دارای یک نوع عملیات می باشد . بدین ترتیب که ابتدا در صورت داشتن ارتفاع زیاد لبه برنده بار دهی را به دفعات انجام داده و چون با هیچ ابزاری دیگری نمی توان آن را پرداخت نمود باید حدود 0/2 یا 0/1 را برای پرداخت باقی گذارد . با این مقدار را باید با عده دوران بیشتر فرز

کاري نمود فراموش نشود که هنگام پرداخت حرکت میز در دو جهت رفت و برگشت باشد در این حال ، قسمت فرم کاملاً پرداخت شده و نیازی به پولیش و ابزار کاري بعدی ندارد (شکل 239)



شکل ۲۳۹

6-4-4- چرخ دنده تراشي :

برای ترش چرخ دنده ها ، اضافه بر وجود تیغ فرز مدولی باید از متعلقات دستگاه تراش نیز استفاده کرد دستگاه تقسیم ، وسیله ای است که کاربرد آن در چرخ دنده تراشي الزامی می باشد به طور خلاصه می توان مراحل تراش يك چرخ دنده را به شرح زیر آورد .

- ابتدا محاسبات لازم در مورد چرخ دنده انجام می گیرد .
- تیغ فرز با مدول مورد نظر را باید به دستگاه بست .
- باید با دستگاه تراش يك پولك با ضخامت و قطر مناسب چرخ دنده ای که محاسبه شده تراشید .
- اگر درن موجود نبود باید يك درن مناسب قطر سوراخ داخلی پولك تراشید و پولك را داخل آن قرار داد .
- درن حامل پولك ، بین مرغك و سه نظام دستگاه تقسیم قرار می گیرد .
- عمق دنده لازم توسط دستگاه فرز تنظیم می شود .
- اولین دنده تراشیده شده و دسته تقسیم ، بنابه تعداد دور محاسبه شده ، گردانده می شود .
- دومین دنده تراشیده می شود .
- عملیات تا تراش آخرین دنده انجام می گیرد .

مدول در تراش چرخ دنده از اهمیت خاصی برخوردار است به گونه ای که اگر يك چرخ دنده ساده را در نظر بگیریم خواهیم دید که تقریباً در کلیه محاسبات آن مدول نقش اصلی را ایفا می کند بنابراین انتخاب صحیح تیغ فرز ، برای تراش چرخ دنده سالم از اهمیت خاصی برخوردار است .

روابط اصلي بواي تراش يك چرخ دنده ساده

$p = m \times \pi$	گام = مدول $\times \pi$
$d_0 = m \times z$	قطر دايره گام = مدول \times تعداد دندانه
$h_k = m$	ارتفاع سر دنده = مدول
$h_f = 1/167 m$	ارتفاع پاي دنده = $1/167 \times$ مدول
$h = 2/167 m$	عمق دنده = $2/167 \times$ مدول
$d_k = d_0 + 2m$	قطر سر دنده = قطر دايره گام + $(2 \times \text{مدول})$
$d_k = m (z + 2)$	يا مدول $(\text{تعداد دندانه} + 2)$
$d_f = d_0 - 2/334m$	قطر پاي دنده = قطر دايره گام - $(2/334 \times \text{مدول})$
$d_f = m (z - 2/334)$	يا : مدول $(\text{تعداد دندانه} - 2/334)$
$b = 10 \times m$	ضخامت دنده = 10 مدول

روابط و مراحل عملياتي ذکر شده ، براي تراش چرخ دنده هاي ساده مي باشد و بديهي است که براي تراش چرخ دنده هاي مختلف ، که مهمترين آنها چرخ دنده هاي مخروطي حلزوني و مارپيچ مي باشند ، روابط و شرح عملياتي خاصي وجود دارد که آوردن آنها در اين خلاصه نمي گنجد .

توضیحاتی در مورد دستگاه تراش تبریز :

طول کارگیر مفید 1/5 متر است و از اجزای مختلف همانطور که بیان می شود تشکیل یافته است . دو تا پایه ، ریل کشویی و دستگاهی که ساپورت و مرغک روی آن حرکت می کنند و ...

سه نوع ساپورت داریم :

ساپورت طولی که در طول حرکت می کند و روی کار را می تراشد و ساپورت عرضی که کف تراشی می کند و ساپورت بالایی یا فوقانی که در زمانی که خط مندرج روی صفر باشد حدود 6 الی 7 سانتی متر کار روتراشی برای ما انجام می دهد. یک سری اعداد روس ساپورت فوقانی وجود دارد که برای زدن مخروط از آن استف اده می شود . 2 نوع مخروط تراشی داریم . یک نوع مخروط کامل و دیگری مخروط ناقص که با ساپورت فوقانی می توان انجام داد .

بر روی ساپورت فوقانی قسمتی به نام رنده گیر دستگاه وجود دارد که بر 2 نوع هستند که یک نوع آن بگونه ای است که فقط یک نوع ابزار می توان در آن گ داشت (یک طرفه) و دیگری 4 طرفه می باشد .

در ساپورت طولی ورنیه بر حسب 1mm است و در ساپورت عرضی ورنیه 0 تا 0/5

میلیمتر است و در ساپورت فوقانی ورنیه آن بر حسب 0/2 mm است .

مرغک مرکز با سه نظام می باشد و نگاه دارنده قطعه کار است که یک طرف قطعه را سه

نظام و طرف دیگر را مرغک می گیرد . مرغک بر دو نوع است . یک نوع ثابت که همراه با

کار نمی چرخد و نوع دیگر متحرک است که همراه با کار می چرخد .

سه نظام سه تافک دارد که هر سه فک با هم باز و بسته می شود و برای گرفتن کارهای

دایره ای شکل استفاده می شود . سه تافک روی یک صفحه ای به نام صفحه حلزونی می چرخد

و باز و بسته شدن فک ها توسط آچاری به نام آچار سه نظام می باشد .

2 نوع پارچه داریم : پارچه رو و پارچه وارو .

ماکسیم کاری که می تواند توسط دستگاه انجام شود قطعه ای به قطر 250 mm است .


4 نظام بر دو نوع است . یکی منظم و دیگری نامنظم که هر کدام از فکها جدا جدا باز می

شود .

دستگاه دو جدول برای سرعت در سه نظام دارد .

جدول Z_2 جدول سمت راست که کمترین دور آن 45 دور در دقیقه و بیشترین آن

2000rpm است .



و اگر جای دو چرخ دنده عوض شود کمترین دور 22/4 rpm می باشد و بیشترین دور 1000 rpm است .

2 تا میله وجود دارد که یکی از آنها میله هادی و دیگری میله اتومات است که برای راه اندازی ساپورت طولی و عرضی استفاده می شود . اگر اهرم روی اتومات باشد ساپورت طولی بوسیله یک اهرم قفل می شود . اگر به سمت افقی اهرم را جابجا کنیم ساپورت در جهت افقی جا به جا می شود و اگر رو به بالا اهرم را جابجا نماییم ساپورت به سمت سه نظام حرکت می کند و به سمت پایین نیز عکس این است .

برای پیشروی اتومات دستگاه یک سری اهرم وجود دارد که از صفر تا شش روی آن مندرج شده است و دیگری به صورت ABC است و هر کدام از اینها سرعت اتومات را کم

و زیاد می کند .
پله زنی

برای پله زنی باید ابتدا کف تراشی شود و پس از عمل کف تراشی توسط ساپورت عرضی خود را آماده برای پل زنی کنیم که به ساپورت عرضی بار می دهیم و ساپورت طولی را حرکت می دهیم . بدین روش آن مقداری از کار را که می خواهیم قطرش را تغییر می دهیم .

مخروط تراشي

براي مخروط تراشي نيز ابتدا كف تراشي كنيم و پس از آن براي ساختن مخروط ناقص از انتها به ابتدا مي آييم و براي ساختن مخروط كامل از ابتدا به انتها مي رويم و در مخروط كامل درجه روي ساپورت فوقاني را به سمت راست قرار مي دهيم و با ساپورت فوقاني سر و كار داريم.

ساختن لولا :

براي ساختن لولا ابتدا يك قطعه كار را از فاصله معيني بريده و نرگي و مادگي مي سازيم و ابتدا مادگي را مي سازيم به اين دليل كه اگر در ساخت نرگي دچار اشكال شويم بتوان اندازه ها را مانور داد . براي ساخت مادگي ابتدا كف كارها را صاف کرده و توسط مته مرغك يك سوراخ ريز تا ته مي زنيم و پس از آن مته مورد نظر را برداشته و به اندازه مشخص قطعه كار را سوراخ کرده و حال مي رويم سراغ نرگي براي نرگي هم بايد به ترتيب عمليات پله را انجام دهيم كه وقتي انگشت خود را روي سوراخ مادگي مي گذاريم و اين 2 را از هم بيرون مي كشيم صدابي خاص شنیده شود.

انواع ماشین های افزار N-C

کاربردهای مختلفی در صنعت جهت استفاده از N-C نظیر قابلیت سوراخکاری ، داخل تراشی ، فرزکاری ، فرزکاری ، موجود است که هر يك جداگانه توضیح داده خواهد شد .

ماشین های داخل تراشی ، اصولاً داخل تراشی به عملی گفته می شود که طی آن ، عمل تراشکاری بوسیله تغییر مکان ابزار برش در داخل یا خارج قطعه صورت می گیرد که در بعضی حالات ابزار برش دور قطعه کار حرکت می کند و در بعضی اوقات ابزار ثابت و قطعه کار دوران حرکت می کند .

1- ماشین داخل تراشی افقی - در این ماشین يك محور افقی وجود دارد که دارای حرکت چرخشی است و ابزار روی آن قرار می گیرد . قطعه کار روی ميز قرار گرفته که می تواند در جهت محور X یا محور Y حرکت نماید و در بعضی موارد نیز بر روی يك ميز قابل چرخش قرار می گیرد . معمولاً روی ماشین های N-C حرکت در جهات X و Y و Z وجود دارد بعنوان نمونه يك قطعه می تواند در صفحه XY فرزکاری شود . خود محور ماشین عمل داخل تراشی را بوسیله ابزار انجام می دهد .

روی این ماشین نه تنها می توان داخل تراشی کرد ، بلکه می توان عملیات مته کاری را نیز انجام داد . هنگامی که يك ميز دوار N-C نیز به آن ملحق شود این ماشین مثل يك مرکز ماشین کار عمل می کند(مرکز ماشین کاری بعداً توضیح داده خواهد شد) .

يك ماشين داخل تراشي افقي را نشان مي دهد كه داراي بعد وسيعي از حرکات خطي است ، علاوه بر آن نيز داراي دستگاه سر عمودي ، ميز و زين مي باشد كه مي توان آنرا تحت زواياي مختلف تا 360 درجه انحراف داده و براي عمليات مختلف استفاده كرد . اين ماشين داراي محوري با قطر 3 اينچ است كه مي تواند حدود 24 اينچ بار بوسيله آن برداشته شود و دستگاه سر عمودي مي تواند تا 48 اينچ روي ستون حرکت نمايد . و ميز اصلي داراي حرکت عرضي در حدود 48 و حرکت طولي 29 اينچ است كه بوسيله زين انجام مي شود .

كليه حرکات با استفاده از كنترل عددي صورت مي گيرد .

هنگامي كه يك بار شعاعي جهت فرزكاري به ماشين داده مي شود اين ميز مي تواند بطور پيوسته به حرکت چرخشي خود ادامه دهد . تا قبل از اينكه سيستم N-C توسط كمپاني

Sibley Machine Foundry ساخته شود عمليات مذکور بوسيله يك ماشين با يك ميز دوار الكتريكي و با مدت زمان 5/5 ساعت صورت مي گرفت . استفاده از سيستم فوق باعث کاهش زمان هاي حقيقي ماشين كاري مي شود چون زمان هاي بيكاري پنهاني متعددي وجود دارد كه استفاده از اين زمان بطور پيوسته ماشين هاي N-C امكان پذير مي باشد و نيز هزينه زيادي قيد و بندها و نگهدارنده ان مصرف نمي شود .

مته كاري ، فلاويز كاري و داخل تراشي روي قسمت هاي مختلف قطعه كار بوسيله چرخش قطعه كار در محل خود و سپس انجام عمليات مربوطه صورت مي گيرد . ميزان

زمان صرفه جوئی شده در این سری از کارها از 25 درصد تا 200 درصد بوده و بسته به نوع و ترکیب قطعه می باشد . قطعات بزرگ و سنگین و یا استثنائی بوسیله یک داخل تراش با میز ثابت Floor type ماشین کاری می شود که در آن قطعه کار روی ایستگاه مربوطه (روی یک سطح) قرار می گیرد و ستون نگهدارنده محور ماشین به سمت قطعه کار حرکت می کند و این قابلیت تغییرناپذیری در مکانهای مختل ف محور ماشین باعث می شود که عملیات بطور بسیار وسیعی انجام می شود .

2- ماشین های داخل تراشی دقیق ، - یکی از معمولی ترین کاربردهای N-C در ماشین

(مته دقیق) داخل تراشی دقیق می باشد . این ماشین یک ماشین افزار فوق العاده نیست اما برای دقت بالا مورد استفاده می باشد . د . یک ماشین مته دقیق معمولاً برای داخل تراشی سوراخهای دقیق مورد استفاده قرار می گیرد . (و اصولاً بر همین اساس نامگذاری شده است) . بعلت تغییر در ضریب انبساطهای مواد و با تغییر درجه حرارت دقت این دستگاه کم می شود و برای اینکه دقت آن مطلوب باشد ، معمولاً آن را در یک اتاق با درجه حرارت کنترل شده نگهداری می کنند . به تجربه ثابت شد است که اگر یک دستگاه ماشین مته دقیق به سیستم N-C مجهز شود در خیلی از هزینه ها صرفه جوئی خواهد شد .

انجام عملیات با ماشین مته دقیق بسیار خسته کننده می باشد و بواسطه دقیق بودن آن امکان

اشتباه در ماشین کاری وجود دارد و به همین دلیل لازم و صلاح است که ماشین مته دقیق به

سیستم N-C مجز شود . يك ماشين دقيق معمولاً به عنوان يك ماشين افزار محكم و دقيق در نظر گرفته مي شود اما با مجهز شدن آن به سیستم N-C اين ماشين مي تواند با سرعت و دقت زياد و با عمليات فرزكاري و مته كاري به يك ماشين توليد سريع تبديل شود . بنا بر اين مي تواند در يك خط توليد وقتيكه در قطعات دقت بالايي مورد لزوم است مورد استفاده قرار گيرد .

يك ماشين مته دقيق N-C مي تواند در توليد تجهيزات مربوطه به ماشين هاي N-C مورد استفاده قرار گيرد و از اين جهت است كه به عبارت N-C bairt - N-C اطلاق مي گردد . يك ماشين مته دقيق داراي قابليت هاي متفاوتي نظير سوراخكاري و فرزكاري مي باشد و در بعضي اوقات داراي ضمانت بخصوص نظير دستگاه سنگ زني است . اين ماشين مي تواند با دو ، سه ، چهار محور حركت مجهز شود كه بستگي به کاربرد مورد نظر دارد .

سیستم كنترل محور ماشين بر اساس حركت در جهت محور X و Y مي باشد و سومين محور (محور Xها) بطور كامل بوسيله نوار كنترل مي شود و كنترل آن بوسيله يك پيچ كه منتهي به قسمت تقسيم ميز دوار ني باشد صورت مي گيرد اين ماشين همچنين مي تواند به يك ميز دوار با درجه بندي به دقت 2 ثانيه مجهز شود . مقدار چرخش براي چهارمين محور نيز بوسيله عدد كنترل مي شود . براي سیستم آن از استاندارد EIAI استفاده مي شود كه در روي يك نوار كاغذي پلاستيكي و در هر ردیف 8 رقم پانچ مي شود عمليات مختلف ماشين

نظير انتخاب سرعت محور و انتخاب مقدار بار ، کنترل محور ، ... مي تواند روي توار برنامه ريزي مي شود . علاوه بر آن اين سيستم حرکت خودکار ميز را نيز فراهم مي کند همچنين حرکت ابزار را کنترل نموده و ابزار را به موقع تعويض مي کند و مجهز به سيستم اخطار (بوسيله سيگنال) مي باشد . اين برنامه ريزي شبیه يك حالت تراش مستقيم معمولي مي باشد و سيستم کنترل آن بطور کامل قابل تنظيم مي باشد . نمونه قطعاتيکه توسط اين نوع ماشين مي تواند توليد گردد نشان داده شده است .

ماشين Fosmatic توسط کمپاني Fosdiek ساخته شده است و داراي مدل هاي مختلفي با ميز 58×26 اينچ به بالا مي باشد . اين ماشين به همراه سيستم کنترل عددي که براي آن طراحي نموده اند قادر به انجام کليه عمليات مختلف ماشين کاري مي باشد . سيستم هاي الکتریکي خيلي دقيق براي سرعت دوراني و مقدار بار در نظر گرفته شده است . و اين ماشين داراي عمليات ساده اي است که آن را بصورت يك ماشين استاندارد با سيستم N-C در نظر مي گیرند . سيستم اندازه گيري اين ماشين به ماشين کار اجازه مي دهد که ابعاد قطعات را مستقيماً مطابق با نقشه ارائه دهد و وقتيکه ابعاد مربوطه روي ماشين تنظيم شد ماشين بطور خودکار شروع بحرکت نموده و تا قسمت آخر پيش مي رود .

اين سيستم کنترل عددي بوسيله يك سري اطلاعات عددي بر روي نوار هائي که در هر يك

8 ردیف عدد قرار دارد پانچ مي شود ، در ماشين Fosmatic اين سيستم موقعيت ميز کار

را در جهت محور X یا محور Y ها بدقت $+0/0001$ اینچ فراهم می کند . علاوه بر آن بار ، عمق و ارتفاع دستگاه را کنترل می کند یک واحد حافظه کوچک که دارای خانه های کوچک حافظه می باشد اطلاعات را در آنجا ذخیره می کند و روی آن سوئیچ هایی جهت کنترل عملیات مختلف ماشین وجود دارد و کل این سیستم یک سیستم الکترومکانیکی می باشد . واحد حافظه نوار تفلون سویچ ورله ها ساخته می شود . تعدادی سویچ در پانل کنترل آن وجود دارد که قطع یا وصل هر یک از این کلیدها باعث حرکت در یکی از جهات می شود . سیستم بر اساس این طراحی شده است که تعمیر آن راحت باشد . اطلاعات مربوطه بوسیله سیگنال از پانل مربوطه بوسیله کابل های اتصال دهنده های مربوطه به داخل ماشین می شود هر کدام از این سیستم های ارتباط دهنده سیگنال بخصوصی را می فرستند که مثلاً می تواند این سیگنال فرمان جهت عملیات مانند حرکت میز ، حرکت قلم گیر ، سرعت محور ماشین و یا مقدار بار باشد . سیگنال هایی که مربوط به نشان دادن ابعاد می باشد در جهت موافق آنچه که در صفحات درجه بندی شده است حرکت می کند بوسیله تغییر در میزان انرژی الکتریکی انتقال یافتن می توان ابعاد مربوطه را تنظیم نمود .

2-داخل تراشی تراولینگ ، این نوع ماشین ها بنام ماشین داخل تراشی با میز ثابت

(فلورتایپ) نیز نامیده می شوند . بدین دلیل که قطعه کار روی میز قرار می گیرد و ماشین

در طول یک بستر حرکت می کند روی این ماشین می توان ضمامم مختلفی بصورت افقی یا

عمودي قرار گیرد . بستر این ماشین می تواند بین 4 تا 84 کار را ماشین کاری کند . سیستم کنترل این دستگاه به روشی طراحی می شود که بصورت داده های دستی ، بصورت کلیدهای دستی ، بصورت کنترل هیدرولیک جهت مقدار بار ، سرعت دستگاه و محور دوران را تنظیم نمود و محور آن یک سیکل خودکار می باشد و می تواند با سیستم Lead Screw وقتیکه این ماشین بصورت N-C باشد ابزارها بصورت خودکار عوض می شوند و در حین انجام برنامه ، سرعت و مقدار بار آن نیز بوسیله ماشین کار انتخاب می شود . داده های دستی در جهت محورهای X و Y و Z قابل کنترل می باشد که بدینوسیله امکان عملیات دستی را فراهم می سازد و نیز برای عملیات سوراخکاری که خیلی دقیق نیست یک کلید فشاری در دسترس می باشد . سیستم کنترل نشان داده شده بصورت یک سیستم کنترلی در جهت محور X و Y و « بوده که دارای علائم خودکار جهت سیکل کار و تعویض ابزار می باشد . همچنین این سوراخها با یک ماشین مته گردان با زاویه 11 و 5 درجه ماشین کاری می شود . در تمام عملیات لازم است یک ماشین کار عملیات را تحت نظر داشته باشد و از این کدین در طول بستر استفاده می شود . برای یک سری عملیات مشخص که قبلاً ذکر شد (عمل سوراخکاری برای 165 محل) با بکار بردن یک ماشین مته یک بازویی بمیزان 35 درصد در زمان انجام کار صرفه جوئی می شود و عملیات آن کاملاً خودکار بوده و نیازی به ماشین کار ندارد .

4- ماشین داخل تراشی عمودی - این ماشین شامل یک میز دوار می باشد که قطعه کار روی آن بسته می شود . این میز معمولاً خیلی بزرگ است و می تواند قطعات خیلی بزرگ را ماشین کاری کند . ریل عرضی آن که شامل کلکی دسیتگاه باشد روی یک ستون سوار می شود و در جهت بالا و پائین قابل حرکت می باشد . این کلکی می تواند در داخل و خارج یک ریل عرضی حرکت کند و همچنین می تواند به طور مستقل کنترل شود . بعلاوه در این دستگاه چرخش و دیگر عملیات آن شبیه یک ماشین تراش بزرگ می باشد و یک توصیف کلی از شکل و نوع عمل این ماشین می باشد .

سوراخکاری - هدف از این عمل بوجود آوردن سوراخ در موارد مختلف است و از ابزار های مختلفی برای آن استفاده می شود که اغلب بنام مته خوانده می شود و عمل آن بدینصورت است که ابزار آن بر اثر دوران سوراخ در داخل قطعه بوجود می آید .

امروزه عموماً سیستم N-C برای این دستگاه بکار برده می شود مقدار زیادی از این نوع دستگاهها بواسطه سهولت داشتن انجام کار آن فروخته شده اند . تمام هزینه خرید دستگاه مذکور و تعداد زیادی مته و سیستم کنترل آن در توان یک کارگاه کوچک می باشد . برنامه ریزی این ماشین خیلی ساده بوده و می تواند بصورت دستی آموزش داده شود یک برنامه ساده جهت این دستگاه ، تعداد سوراخهای لازم را می توان با استفاده از فرمهای خطی و یا سایر فرمها انجام داد و علاوه بر آن می تواند از یک برنامه ریزی کامپیوتر استفاده کرد .

1- مته تفنگي شکل - قبلاً این واژه بدلیل بکاربرده می شده که این مته شبیه لوله تفنگ بود اما اکنون برای عملیات سوراخکاری عمیق و با دقت بالا بکار برده می شود . مته ضمن چرخش در طول کار حرکت می کند و در حین کار روغن در داخل آن پمپ م شود . تا مته را سرد نگهداشته و مانع شکستن آن گردد . کاربرد این نوع مته جهت تولید قطعات در حد بالا باشد . معمولاً دقت بالا هم برای سوراخ و هم عمل آن و ابعاد آن که این نوع مته دارا می باشد ایجاب می کند یک سیستم N-C برای آن ایجاد گردد . مثالی از یک کاربرد این نوع مته بیان می شود . بدینصورت که در یک فولاد نبرک فورج شده که می خواهیم حدود 2500 سوراخ به قطر 15 اینچ ایجاد کنیم که عمق آن نیز 6 اینچ می باشد ، مته آن از جنس تیتانیوم کار باید به قطر 0/633 اینچ با تیرانس 0/0015 می باشد .

بعنوان یک مثال دیگر یک سیستم N-C مته تفنگی ، یک گروه سوراخ دقیق را روی یک استوانه به ضخامت 4 اینچ انجام می دهد .

در این حالت تخمین زده می شود که حدود 40 جیگ مختلف لازم باشد تا آن سوراخها را در محل های مختلف بوجود آورد . همچنین با استفاده از این سیستم در فضای بکار برده شده صرفه جوئی می شود زیرا فقط یک نگهدارنده ثابت لازم است و در مجموع کاهش هزینه ای حدود 50 درصد را با روش N-C دارد و علاوه بر آن دارای دقت بیشتری است .

2-سوراخكاري بصورت عمودي - يك ماشين داخل تراش عمودي مي تواند سوراخكاري

، داخل تراشي و اغلب عمليات ماشين كار را انجام دهد . يك ماشين مته عمودي كه با سيستم

N-C كنترل مي شود داراي عمليات دقيقي است كه مي تواند

اهداف مخصوصي نظير اهداف فوق برنامه ريزي شود .

3-ماشين مته چند محوره - معمولاً اين نوع ماشين بخصوص براي توليد انبوه است و

اضافه نمودن يك سيستم N-C روي آن براي انجام عمليات مختلف مفيد خواهد بود و انعطاف

آن زياد مي باشد . اگر بخواهيم گروهی از قطعات را سوراخكاري كنيم تعدادي محور كه

بوسيله سيستم N-C كنترل مي شود عمليات سوراخكاري را در يك رديف انجام مي دهد .

براي استفاده از مته هاي مختلف ، اين نوع ماشين داراي ماكزيمم دوري در حدود

40000 دور در دقيقه مي باشد . دقت ماشين حدود 0/002 اينچ است و مته ها بطور

خودكار بوسيله برنامه داده شده انتخاب مي شوند و سرعت آن 200 اينچ در دقيقه مي باشد .

اين ماشين با چهار ميز كه مي تواند تعداد 60000 سوراخ در هر ساعت انجام دهد مورد

استفاده قرار مي گيرد كه اين زمان شامل قرار دادن و برداشتن قطعه نيز مي شود . در يك

وضعيت مشخص ماشين ، ميز آن روي يك ستون سوار مي شود و با يك براكِت قابل تنظيم

براي چهار واحد مختلف تنظيم مي شود . هر كدام از اين واحدهاي سوراخكاري مته هائي با

قطر هائي متفاوت را در بر مي گيرد ، و يا دورهاي مختلف عمل سوراخكاري انجام مي شود

نورهاي بكار برده شده از نوع نوارهاي كاغذي با پهناي يك اينچ و 8 رديف سوراخ

مي باشد . ميز ماشين بطور خودكار تعويض مي گردد . علاوه بر اين ماشين هاي مته با 21

محور نيز طراحي شده كه دقت آنها در حدود $+0/005$ اينچ است .

4-قلاويزكاري : اولين مرحله در عمليات قلاويزكاري ايجاد يك سوراخ بوسيله ماشين مته

با قطر مشخص مي باشد . مرحله بعدي داخل كردن قلاويز در سوراخ و گرداندن آن بوسيله

يك آچار فرانسه و يا يك ماشين مي باشد .

حرکت چرخشي قلاويز سبب مي شود كه لبه هاي پيچ بوسيله قلاويز در داخل سوراخ

ايجاد شده و فلزات تراشیده شده از شيار آن به بيرون انتقال يابد . قلاويز كاري عملياتي است

كه معمولاً در ارتباط با سوراخ كاري مي باشد . خصوصاً اگر يك ابزار گير 6 طرفه در

دسترس باشد مي تواند يك سري عمليات مختلف مانند سوراخ كاري ، داخل تراشي ، برقو

زدن و قلاويز كاري را در آن جاي داد .

در بعضي موارد عمل قلاويز كاري بوسيله يك ميله پيچ بري كه داراي حرکت چرخشي

بوده و فرامين خود را از يك نوار دريافت مي كند كنترل مي شود .

5- ماشین مته با ابزار گیر چند طرفه - یکوسیله دیگر که کاربرد وسیعی روی سیستم های N-C دارد ماشین با ابزار گیر چندطرفه می باشد . این نوع ماشین ها ماشینهای ساده ای هستند که نسبتاً ارزان می باشند . ابزار گیر 6 یا 8 طرفه آنها دارای درجه بندی بوده و بطور خودکار ابزار را عوض می کند . تعداد ابزار موجود روی ابزار گیر مختلف می باشد ولی معمولاً 6 تا 8 عدد می باشد . روش برنامه ریزی آن مشابه یک مته تک محوری می باشد با این تفاوت که بایستی طول ابزارهای مختلف در حالات مربوطه در نظر گرفته شود و اغلب این نوع ماشین بوسیله یک نوار می تواند برنامه ریزی شود . در بعضی از ماشین ها قبلاً بایستی ماشین برای شروع عملیات تنظیم و آماده گردد اما در این نوع ماشین تعداد دور و مقدار بار روی نوار قابل برنامه ریزی بوده و بطور خودکار هر یک از این ابزارها می تواند در مجاورت قطعه کار مربوطه قرار گیرد .

یک نوع از این ماشین که با سیستم N-C کنترل می شود که مربوط به ماشین مته با ابزار گیر چند طوقه (بورگ مستر) مدل (3BMT-B) می باشد این ماشین دارای یک ابزار گیر 8 طرفه که 8 طرفه که 8 ابزار روی روی آن سوار می شود ، بوده و برای عملیات مختلفی نظیر داخل تراشی سوراخ کاری ، قلاویز کاری کاربرد دارد .

وظیفه این سیستم N-C حرکت دادن میز در دو محور (انتخاب محور مربوطه) انتخاب طول و عمق خواسته شده و نحوه ترتیب انجام عملیات می باشد که عملیات ممکن است شامل

سوراخ کاری قلاویز کاری ، داخل تراشی ، ... می باشد . این سیستم همچنین دیگر عملیات ماشین کاری نظیر روغنکاری داخلی و خارجی ، مقدار براده ، انتخاب نقطه سکون ، و مقدار بار ، عمق مته کاری و ... را تنظیم می کند .

موارد استفاده ماشین های افزار N-C

اکثر کمپانیهای بزرگ اکنون ماشین های افزار N-C را از نظر تقلیل مدت زمان و انجام کارها مورد قبول دانسته اند . و در کارخانجات بصورت یک مهارت استاندارد شده برای تراش فلزات و فرم در آوردن قطعات بطور دلخواه بکار بوده می شود . نه فقط در کارهای پیچیده که مربوط به کار هواپیمایی است که تماماً اختصاص به این نوع ماشین ها است متقابلاً سهم بزرگی از ماشین های ابزار N-C امروزه بکارهای ساده و کارگاههای ابزارسازی اختصاص داده شده است و همه روزه به تعداد کمپانی هائی که از این ماشین ها استفاده می کنند و عملاً رضایت کامل دارند اضافه می شوند و از طرفی دریافته اند که این ماشین ها از نظر مالی نیز مفید واقع شده اند .

کمپانیهای بزرگ نیز به این نتیجه رسیده اند که از نصب دستگاه هائی که بتوان با آنها

عملیات متعدد را انجام داد مزایای اضافی بدست می آید .

در حقیقت علیرغم نصب ماشین های به اندازه های متعدد و اجزاء مختلف هنوز بعضی

از امکانات بکار برده شده تا حدود زیادی نامعلوم می باشد . بدینجهت در بعضی از مواقع از

بکار بردن برای عملیات مفیدتر خودداری می شود . بطور کلی ماشین های افزار بصورت مختلف زیر مورد استفاده قرار می گیرند .

1-در مواقعیکه عملیات باز و بستن قطعات متعدد زیاد و گران تمام شوند .

2-برای تراش کارهای پیچیده که دارای مقاومت متعدد باشد .

3-هنگامی که زمان عملیات در مقایسه با زمان بستن قطعات و آماده کردن ماشین های

تراش معمولی در مقام مقایسه پائین بیاید مخصوصاً هنگامیکه ماشین های تراش معمولی نیاز به کارگر ماهر دارند .

4-برای تراشکاری تعداد کثیری قطعه خصوصاً هنگامی که منظور تراش قطعات پیچیده

باشد .

5-زمانیکه فرم قطعات مورد تراش پیچیده و مقدار تولید بطور معکوس متناسب با امکان

اشتباهات کارگران داشته باشد .

6-زمانیکه تراشهای بسیار کوچک وبصورت تکراری مورد نیاز باشد .

7-هنگامی که تغییرات خاصی روی قطعات مربوط به هم لازم باشد .

8-برای قطعاتیکه طرح آنها دائماً عوض می شوند .

9-در مواقعی که ابزارهای برش از نظر قیمت نسبت به قیمت جنس مورد تراش هزینه

قابل ملاحظه ای را در بر گیرد .

10-زمانیکه نگهداری ابزار و شابلون های مخصوص قطعات تراشکاری مشکل و گران

تمام شود .

11-مادامیکه مجموع هزینه ها برای نشان دادن ، تست و بازرسی گران تمام شود . اغلب

بدو منظور زیر ماشین های N-C خریداری می گردند .

الف - منافع که کلیه خریداران ماشین های ابزار N-C می توانند از آنها داشته باشند

بطور نهایی بدست خواهند آورد .

ب-از نظر صرفه جویی بطور کلی بستگی به مصرف کننده دارد .

ماشین های صفحه تراش

ساختمان ، انواع ، طریقه تنظیم و عملیات مختلف

ماشین صفحه تراش یکی از ماشین‌هایی است که آنرا جزء ماشین‌های ابزار می‌نامند . این نوع ماشین برخلاف ماشین تراش دارای حرکت اصلی رفت و برگشت خطی است . با حرکت رفت و برگشت متوالی که رنده را حمل می‌کند قطعه کار تراشیده می‌شود . در ماشین‌های ابزار مشابه مثل ماشین صفحه تراش دروازه ای اختلاف آن‌ها در حرکت ابزار می‌باشد . زیرا حرکت ابزار در ماشین صفحه تراش معمولی فقط طولی ولی در ماشین صفحه تراش دروازه ای حرکت ابزار عمودی یا عرضی است . در ماشین تراش معمولی قطعه کار را که روی میز ماشین می‌بندند دارای حرکت عرضی است که در این صورت بار برداشته شده بارنه بوسیله حرکت عرضی میز ماشین انجام می‌گیرد . بطور کلی عمل برش ماشین‌های صفحه تراش معمولی و دروازه ای یکسان است . بنابراین اصول قوانینی که در صفحات آینده خواهد آمد برای هر دو نوع ماشین فوق صادق می‌باشد . عمل براده برداری فقط در زمان رفت قلم صورت می‌گیرد برای محافظت قلم در زمان برگشت قلم قدری از روی کار بسمت بالا حرکت کرده در این حالت با سطح کار فاصله خواهد داشت .

انواع ماشین های صفحه تراش

معمولاً برای تراش کارها از نظر فرم و اندازه ماشینهای صفحه تراش را بانواع

مختلف بشرح زیر می سازند .

1- ماشین صفحه تراش معمولی (کورس کوتاه)

2- ماشین صفحه تراش دروازه ای (کورس بلند)

3- ماشین صفحه تراش عمودی (کله زنی)

ماشین صفحه تراش معمولی (کورس کوتاه)

امروزه در ساخت کارهای فلزی که مورد نیاز صنایع است صفحه تراش یکی از

ماشینهای مفیدی می باشد که برای انواع مختلف کارها با سرعت ه ای متفاوت و قابل تنظیم

پیشنهاد و ساخته شده است .

ماشینهای صفحه تراش را در کارگاههای ابزار سازی و قالبسازی و کارگاههای

تعمیراتی کارخانجات مختلف و نیز در کارهای کوچک بکار می برند . کارهائیکه با این

ماشین میتوان انجام داد با سایر ماشینها تقریباً غیر عملی و بلامقرون بصرفه نیست .

ماشین صفحه تراش ماشینی است که برای براده برداری از روی

سطوح مسطح با حرکت متوالی رفت و برگشت بکار میبرند . این نوع ماشین با حرکت کثاب در صفحه افقی بطور معمولی بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد .

اجزاء مختلف ماشین صفحه تراش

قسمتهای عمده ماشین صفحه تراش معمولی قطعاتی هستند که از سوار نمودن آنها روی یکدیگر تشکیل ماشین صفحه تراش را میدهند .

وظایف اصلی و موارد استفاده ماشین صفحه تراش عمودی (کله زنی) که یکی از انواع ماشین های صفحه تراش می باشد بعداً مورد بحث قرار میگیرد .

پایه ماشین صفحه تراش

پایه ماشین صفحه تراش که جنس آن از چدن و بصورت مکعب مستطیل است بطور مستقیم روی کف کارگاه و یا روی فنداسیون سیمانی که بستگی به نوع ماشین دارد قرار میگیرد و در بعضی از موارد که ماشین کوچک است آنرا روی میز قرار میدهند که معمولاً این نوع ماشین را ماشین صفحه تراش نامگذاری نموده اند .

سطح روی پایه بطور دقیق و صحیحی تراشیده شده که بتوان سایر اجزاء ماشین را روی آن سوار کرد .

دور پایه دارای لبه برآمده ای می باشد که برای نگهداری روغنهای اضافی که ممکن است از سایر قسمتها ریزش کند در نظر گرفته شده است . روغنهای اضافی در ضمن عملیات براده برداری می چکند .

بدنه (ستون)

بدنه یا قاب صفحه تراش روی پایه قرار میگیرد که جنس آن از چدن و بصورت توخالی مانند یک جعبه ریخته شده است که از طرف بالا به پائین باز می باشد . دستگاه مکانیزم انتقال حرکت که کشاب را بحرکت د رمیآورد در داخل آن قرار دارد و نیز دستگاه خودکار با در یک طرف آن سوار شده است.

روی بدنه در دو طرف آن شیارهای دم چلچله ای برای هدایت و راهنمایی فرم های دم چلچله ای که روی کشا قرار گرفته ایجاد شده است .

در قسمت جلو ستون دو سطح عمودی با فرمهای دم چلچله ای و در بعضی از ماشینها فرم مکعب مستطیل شکل بطور دقیق تراشیده و سنگ زده شده است که برای هدایت میز ماشین در جهت بالا و پائین می باشد .

ریل عرضی

ریل عرضی میز ماشین که در جلو ستون سرتاسر آن قرار گرفته از جنس چدن ریخته و بصورت فرم دم چلچله ای یا فرم راست گوشه تر اشیده و بطور دقیق سنگ زده شده اند. از این قسمت برای حرکت دادن میز ماشین بصورت افقی بسمت چپ و راست استفاده می شود. این قسمت که میز با آن درگیر است کلاً بوسیله پیچ و مهره که بصورت عمودی قرار گرفته اند میز را بسمت بالا یا پائین حرکت می دهند. ضمناً پیچ بار ع رضی را پیچ هدایت می نامند که بطور افقی در وسط ریل عرضی قرار گرفته است. پیچ حرکت عرضی حرکت زین را که میز روی آن سوار است کنترل می نماید.

زین

زین ماشین که بصورت سطح صافی و نسبتاً نازک از جنس چدن ریخته و تراشکاری و سنگ زده شده است. یک طرف آن روی ریل قرار گرفته و طرف دیگر آن میز سوار شده است. این قسمت بوسیله مهره ای که روی پیچ ریل می باشد در عرض ماشین حرکت می نماید. دو طرف زین که روی ریل قرار گرفته برای جلوگیری از ورود کثافات داخل زین و ریل 4 عدد کاسه نمد قرار داده اند که با حرف B نشان داده شده است.

میز ماشین و پایه محکم کننده آن

میز این نوع ماشین ها از چدن بصورت تو خالی ریخته و بصورت مکعب مستطیل شکل بالا و پائین آن آزاد است . پیشانی میز به سطح پایه بوسیله پیچ و مهره محکم می شود .

یک طرف میز در بیشتر از ماشینهای صفحه تراش بصورت قائم نسبت بسطح میز کاملاً تراشیده شده و در بعضی دیگر از ماشینها دو طرف میز نسبت بسطح آن بصورت زاویه قائمه ساخته شده اند . دو طرف میز دارای شیارهای T شکل برای بستن بعضی از کارها که امکان بستن آن روی میز نیست می باشد . البته باید تذکر داد که علاوه بر بستن مستقیم کار روی میز در دو طرف آن میتوان گیره رومیزی و یا قالبهای راهنما و یا صفحه گونیا را قرار داد و سپس کار را در آن وسایل جا داده و محکم نمود . برای بستن کارها و یا وسایل نگهدارنده کار از پیچ و مهره و نیز روبنده استفاده میگردد . پایه میز دارای شیارهای عمودی در طول آن بوده که محل قرار گرفتن پیچ جهت محکم نمودن آن می باشد . کف پایه نیز کاملاً دقیق تراشیده شده که می تواند بطور صحیحی روی سطح پایه قرار گیرد .

همانطور که قبلاً بیان شد دو نوع میز برای ماشینهای صفحه تراش ساخته شده است که عبارتند از میز ساده و میز استاندارد شده که قادر است حرکت عمودی و افقی را که قبلاً توضیح داده شد انجام دهد . علاوه بر آنها نوع دیگری میز برای ماشین صفحه تراش ساخته

اند که آنرا بنام میز گردان (یونیورسال) می نامند که مشاهده خواهید کرد . که این میز می تواند بر روی میز معمولی و یا مستقیم بجای میز معمولی بسته شود . این میز علاوه بر حرکت عرضی و عمودی نیز دارای حرکت دورانی خواهد بود که حرکت چرخشی آن بموازات حرکت کشاب (رنده) صورت میگیرد . از این میز می توان برای تراشیدن صفحاتیکه دارای زاویه میباشند استفاده کرد.

کشاب

یکی دیگر از قسمتهای مهم این کشاب است که دارای رفت و برگشت بسمت جلو و عقب بصورت خطی افقی روی سر ستون می باشد . رنده بوسیله این قسمت حرکت نموده و عمل برش صورت میگیرد . کشاب در روی سرستون با دقت با دقت زیاد دارای حرکت لغزشی است زیرا که شیارها و برآمدگی های دم چلچله ای بطور دقیق طراحی و تراشیده و بادسته مخصوص بخود میچرخد تنظیم میگردد . با چرخش محور F جفت چرخ دنده مخروطی که روی دو محور عمود بر هم قرار گرفته اند حرکت از محور F به پیچ C که چرخ دنده مخروطی روی آن سوار است منتقل میگردد . با حرکت پیچ مهره را که روی آن قرار دارد و به قطعه برنجی که بین A از داخل آن خارج شده منتقل میگردد . با حرکت پیچ مهره را که روی آن قرار دارد و به قطعه برنجی که بین A از داخل آن خارج شده منتقل

میکنند باجابجا شدن قطعه برنجی یعنی دور شدن از مرکز چرخ دنده حرکت لنگی بوجود آمده که این حرکت خطی می شود .

از طرفی دیگر حرکت دادن کشاب ماشین بر مبنای مکانیزم دیگری پایه ریزی شده

است که این مکانیزم بوسیله هیدرولیک صورت میگیرد که بعداً

درباره آن توضیح داده خواهد شد .

اهرم لنگ (اهرم نوسانی)

این قسمت دارای شیار می باشد که قطعه برنجی یا فولادی در داخل آن حرکت خطی

انجام میدهد که سر اهرم دارای سوراخی است بوسیله محور A در قسمت پائین بدنه ماشین

لولا شده است و سر دیگر اهرم (بازو) بوسیله بازوی کمکی B به قفل کشاب ضربه ای C

متصل می باشد . بازوی کمکی وسیله ای برای خنثی کردن اختلاف فاصله ای است که در اثر

نوسان اهرم پائین قفل کشاب و سر اهرم لنگ ایجاد می شود می باشد د ولی در بعضی از

ماشینها سر اهرم لنگ مستقیماً داخل محفظه ای که در انتهای مهره پیچ کشاب است قرار

میگیرد .

محور و قطعه برنجی D در راهنمای اهرم شکاف دار حرکت میکند در اثر حرکت دورانی چرخ دنده بزرگ سرآزاد اهرم لنگ که سر دیگر آن در پائین بدنه لولا شده بحرکت آمده و جلو و عقب حرکت مینماید و همان حرکت توسط اهرم لنگ بکشاب ماشین داده میشود . مسلم است هرچه قدر قطعه مکعب شکل D از مرکز دور شود طول کورس (طول حرکت کشاب) ایجاد شده بیشتر خواهد شد . بطور کلی قطعه مکعب شکل فقط برای ایجاد سطح انکاء بیشتر بوده و با این وسیله سائیدگی سریع پین را تقریباً از بین می برد . وقتیکه چرخ دنده بزرگ بگردش درمیآید پین لنگ شروع بحرکت دایره ای در حول مرکز چرخ دنده داشته و هم زمان با آن مکعب D شروع به حرکت بالا و پائین در امتداد شیار اهرم لنگ خواهد کرد و این عمل باعث خواهد شد تا اهرم لنگ در يك قسمت از حرکت دورانی پین بطرف جلو بصورت خطی و در قسمت دیگر عقب حرکت نوسانی داشته باشد .

حرکت بار یا دستگاه تنظیم بار

در ماشین صفحه تراش جهت ایجاد براده بایستی قطعه کار نسبت به لبه برش رنده بطرف چپ یا راست حرکت کند تا سبب برداشت براده توسط رنده شود . که در تراش صفحات بطور افقی قطعه کار که روی میز ماشین بسته شده با میز ماشین آهسته بسمت رنده حرکت کرده و در تراش قطعات بصورت عمودی بایستی رنده که روی دستگاه رند گیر بسته

شده توسط دسته تنظیم بار عمودیطرف قطعه کار حرکت داد که این عمل قبل از هر کورس بکار یعنی در زمان برگشت قلم انجام میگیرد ولی چنانچه عمل بار دادن چه در حالت عمودی و چه در حالت افقی با دست صورت گیرد در نتیجه حرکت نامرتب و نامنظم اهرم بار سطح قطعه کار نامرتب خواهد شد و اگر بار اجباری یا باصطلاح خودکار صورت گیرد دیگر این عمل صورت نخواهد گرفت و در نتیجه سطح کار صاف و پرداخت میگردد که البته این عمل بستگی بنوک رنده خواه داشت . بطور کلی در ساختمان تنظیم بار در ماشینهای مختلف متغیر بوده و در اکثر ماشینها دستگاه تنظیم بار فقط جهت خود کار نمودن بار عرضی (حرکت جنبی میز) ساخته شده و در برخی دیگر از ماشینها از این دستگاه برای حرکت درآوردن میز در هر دو جهت افقی و عمودی استفاده می شود .

دستگاه تنظیم بار

دستگاه تنظیم بار تشکیل شده است از چرخ لنگی با شکاف T شکل که بوسیله محور چرخ دنده بزرگ بگردش در میآید . در داخل شکاف ایم چرخ دنده میله ای قابل حرکت است و در هر نقطه ای قابل تنظیم می باشد از طرفی دیگر پیچ میز حرکت عرضی بار در قسمت دو سر در داخل ریل عرض یا طاقان بندی شده است و امکان حرکت آن بطرفین ممکن نمی باشد در روی این پیچ مهره ای قرار گرفته که بمیز ماشین محکم شده و هنگامیکه پیچ میز

ماشین بوسیله دستگاه خودکار حرکت کند مهره میز ماشین را همراه خود بطرفین خواهد کشاند در يك طرف این پیچ استوانه ای که دارای شیارها و دندانها می باشد که در آن شیارها دندانها موشکی (خار) قرار میگیرد . میله ای که در شیار چرخ لنگ دار حرکت میکند توسط میل رابطی بموشک (خار متحرك) وصل شده و این میل ربط زمانیکه بطرف جلو حرکت میکند بوسیله موشک چرخ دنده روی پیچ را يك یا چند دندانها بحرکت در میآورد که نتیجتاً این حرکت به پیچ میز ماشین منتقل میگردد ، زمانیکه چرخ لنگ حرکت خود را ادامه دهد میل رابط دوباره بعقب برمیگردد و موشک چنانچه گام پیچ برحسب اینچ یع نی 0/2 اینچ باشد رابطه فوق بصورت زیر نوشته

می شود.

گام پیچ بر حسب اینچ

مقدار پیشروی میز

از طرفی دیگر ماشین های صفحه تراش ضامن تنظیم بار (موشک) بصورتیهای

مختلف ساخته شده که ر زیر مشاهده خواهید کرد . دردو نوع نشان دده شده نوع اول

ق ضامن دار

بصورت موشکی و نوع دوم بطری

می باشد .

(خار لنگ) که يك طرف آن قدری مایل و طرف دیگر آن کاملاً مستقیم می باشد میله رابط موشك از داخل شیار بالا آمده و در اثر برگشت میله موشك با فشار فنر که در پشت آن است مجدداً در داخل شیار دیگری وارد می شود در اینحالت استوانه شیار دار يك دندانه حرکت دورانی کرده که با حرکت آن پیچ میز عرضی دارای گردش بوده که این گردش سبب حرکت عرض میز خواهد شد . چنانچه بخواهیم حرکت بار را عکس نمائیم لازم است که موشك را باندازه 180 درجه بگردانیم تا جهت گردش پیچ میز ماشین برعکس شود . و از طرفی برای تعیین مقدار ار (پیشروی میز ماشین) بایستی میله داخل چرخ لنگ دور نمائیم مقدار بار (پیشروی) بیشتر و هر چند بمرکز چرخ لنگ نزدیک باشد مقدار بار لازم کمتر شده در نتیجه سطح تراشیده پرداخت خواهد شد برای این منظور معمولاً برای خشن تراشی باید خار هر دفعه از روی چند دندانه بگذرد در صورتیکه در هنگام پرداخت فقط باید يك دندانه تغییر مکان داده شود . از طرفی برای تعیین مقدار پیشروی میز در هر دور گردش پیچ در قسمت سرپیچ حلقه مدرجی قرار گرفته که هنگام گردش پیچ مقداری نیز خواهد گشت که این مقدار معمولاً بر حسب یکهزارم اینچ و یا دو صدم میلیمتر نشان داده شده است برای محاسبه مقدار پیشرفت میز (حرکت بار) از رابطه زیر میتوان استفاده کرد .

اگر مقدار پیشروی را با a و تعداد شیارها را با Z و گام پیچ ماشین را P نشان دهیم

مقدار پیشروی برابر است با .

مقدار پیشروی میز بازااء يك دور گردش پیچ

مثال - گام پیچ ریل عرضی ماشین صفحه تراش 4 میلیمتر و استوانه روی پیچ دارای

40 شیار می باشد مقدار پیشروی را محاسبه نمایید .

علاوه بر دستگاههای تنظیم بار خودد کار گفته شده نوع دیگری از دستگاه تنظیم بار

خودکار بصورت زیر توضیح داده می شود . این نوع دستگاه از نظر موشک یا خار و

استوانه دندانه دار با نوع دیگر یکی است و تفاوت کلی آن در اینست که در این نوع دستگاه

بجای چرخ دنده لنگ دار از وسیله ای از يك میله که يك سر آن به موشک (خار) و سر دیگر

آن دارای مهره ای است که روی پیچی که يك سر آن در قسمت پائین دوشاخه ای یا طاقان

بندی و سردیگر آن در قسمت بالایی دو شاخه طاقان بندی شده وجود دارد که با گردش این

قسمت مهره میله رابط را بسمت موشک یا خار حرکت کرده و در نتیجه میله رابط بسمت

موشک یا خار حرکت کرده و بار لازم را تامین می نماید .

دستگاه تنظیم بار با چرخ دنده های مخروطی

این نوع دستگاه قدیمی ترین نوع دستگاه بار خود کار برای ماشین های صفحه تراش

می باشد . این وسیله بیشتر در ماشینهای صفحه تراش قدیمی مورد استفاده قرار می گرفت

برای تنظیم مقدار بار (پیشروی میز) با درگیر کردن کلاچ کوپلنیگی A یا کوپلنیگ چرخ

دنده مخروطي B حرکت از چرخ دنده B به چرخ دنده مخروطي C منتقل گشته و با چرخش چرخ دنده C حرکت به میز ماشین منتقل و در نتیجه میز ماشین در عرض آن حرکت بسمت چپ و یا راست خواهد داشت .

در صورتی که کلاچ A را با کوپلینگ چرخ دنده سمت راست درگیر نمائیم در اینحالت حرکت ا طریق این چرخ دنده به چرخ دنده C منتقل و در نتیجه جهت حرکت چرخ دنده مخروطي C برعکس حالت قبلي خواهد بود . در اینصورت باانتقال حرکت از چرخ دنده C به میز ماشین حرکت عرضي ماشین مخالف جهت حرکت قبلي میز باشد . برای تعیین مقدار بار مشخصي روی محور این دستگاه حلقه هاي مدرجي در نظر گرفته شده که مقدار آن برحسب اینچ و با برحسب میلیمتر درجه بندی شده است.

دستگاه بار عمودي یا دستگاه قلم گیر

دستگاه قلم گیر در پیشانی کتاب با وسایل لازم بسته می شود . این قسمت شامل محلي است که می توان قلم گیر را در آن قرار داده و بوسیله پیچ مخصوص آنرا بست . دستگاه قلم گیر را بایستی با استفاده از دسته سوپرت که در بالای آن قرار دارد بسمت پائین یعنی قطعه کار هدایت کرده و عمق بار لازم را تنظیم کرد . از رفي دیگر این وسیله دارای پیچ و مهره هدایت کننده می باشد . علاوه بر آن دارای قوطي زیر رنده و مکعب مستطیل

زیر رنده است . برای اینکه بتوان مقدار بار لازم را تعیین نمود روی دسته سوپرت دستی که در انتهای پیچ هدایت رنده است یک حلقه مدرج شده بر حسب نوع ماشین که ممکن است متریک یعنی 0/1 میلیمتر و در سیستم اینچی بر حسب 0/01 اینچ یا کمتر مدرج نمایند ، و نیز درجات تنظیم شده بر حسب دهم میلیمتر و یا هزارم اینچ تقسیم بندی شده است .

دستگاه سوپرت دستی یا قلم گیر را میتوان در پیشانی کشاب تحت هر زاویه ای که لازم باشد منحرف نمود .

دستگاه زیر رنده

بطور کلی دستگاه زیر رنده از دو قسمت کلی تشکیل شده است . این قسمت مهمترین قسمت دستگاه حامل قلم گیر (سوپرت دستی) است . هنگامیکه کشاب بسمت جلو حرکت میکند یعنی برش صورت میگرد از طرف رنده که در روی زیر رنده قرار گرفته است به پیشانی آن فشار وارد می نماید بنابراین لازم است که دستگاه زیر رنده بطور مناسبی روی دستگاه سوپرت دستی بوسیله پیچ و مهره مخصوص بخود محکم شود تا از تغییر مکان جلوگیری گردد . از طرفی دیگر در روی دستگاه زیر رنده که با حرف D نشان داده شده است قطعه مکعب مستطیل شکلی که با E مشخص شده با استفاده از محوری در طرفین دستگاه زیر رنده قرار گرفته محکم می شود . این قطعه روی محور بطور آزاد می تواند حرکت چرخشی

داشته باشد . حال با استفاده از حرکت هنگام برگشت کشاب يعني برگشت رنده از روي قطعه کار قطعه مورد نظر با رنده بسمت بالا حرکت کرده و در نتیجه از شکستن و صدمه دیدن رنده جلوگیری بعمل می آید .

قسمت زیر رنده روی دستگاه حامل قلم گیر با استفاده از پیچ و مهره محکم شده و نیز می توان آنرا نسبت بسطح قائم تحت هر زاویه که برای تراش قطعات لازم است قرار داد . که البته جهت گردش می تواند موافق و یا مخالف حرکت عقربه ساعت باشد . که با استفاده انحراف دستگاه زر رنده در هنگام برگشت کشاب رنده بطور آزاد و راحت تري بسمت بالا رنده می شود . این عمل بیشتر در مواقعي صورت میگیرد که می بایستی بغل تراشي و یا زاویه تراشي نمود . معمولاً دستگاه زیر رنده عمودي بر روي دستگاه حامل قلم گیر قرار میگیرد .

رنده صفحه تراش مانند رنده تراش داراي فرم مخصوص بکار می باشد این رنده ها در داخل دستگاه قلم گیر بسته می شود . همانطور که قبلاً نیز گفته شد در هنگام حرکت رنده بسمت جلو يعني در عمل برش از طرف رنده به پيشاني دستگاه قلم یا پایه سطح رنده فشار وارد میآورد . که

می بایستی در این باره بسیار دقت نمود .

ظرفیت و اندازه ماشینهای صفحه تراش

اندازه صفحه تراش را بر مبنای حداکثر طول کشاب (رنده) مشخص می نماید که این اندازه ممکن است بر حسب اینچ و یا بر حسب میلیمتر در نظر گرفته شود . حداکثر طول حرکت کشاب در ماشینهای صفحه تراش رومیزی 6 اینچ و در ماشینهای صفحه تراش بزرگ 36 اینچ می باشد . ولی در ماشینهای صفحه تراش که بر مبنای سیستم متریک ساخته می شود طول حرکت کشاب از 200 تا 900 میلیمتر یا یکمتر در نظر گرفته شود . مثلاً ماشین صفحه تراش 16 اینچی ماشینی است که میتواند قطعاتی که درای طول و عرض بین صفر تا 16 اینچ است بتراشد .

ابعاد لازم برای طول حرکت برش بدین منظور در نظر گرفته می شود که با ماشین صفحه تراش مناسب قطعه را تراشید و یا طول حرکت برش رنده را بر حسب طول و یا عرض قطعه تنظیم کرد . از طرفی دیگر ماشین صفحه تراش را بر مبنای سه بعد قطعه یعنی یک مکعبی که دارای طول و عرض و ارتفاع مساوی است در نظر میگیرند. که در این حالت مقدار حرکت برش (رفت) و برگشت با حرکت عرضی میز و حرکت عمودی میز یا رنده برابر

می باشد . در ماشین فوق که در طول حرکت کشاب برابر 16 اینچ بود . یعنی این ماشین

می تواند قطعه ای که بصورت مکعب به ابعاد $16 \times 16 \times 16$ است بتراشد . جدول شماره (1) ظرفیت و اندازه ماشینهای صفحه تراش ضمیمه کتاب می باشد .

انواع ماشین های صفحه تراش

همانطور که قبلاً توضیح داده شد صفحه تراش برا تراش صفحات به اندازه های متفاوت و فرمهای مختلف می باشد که از نظر ساختمان کلی یکی است ، ولی در دستگاه انتقال حرکت متفاوت بوده که می توان بصورت زیر تشریح نمود . ماشینهای صفحه تراش که حرکت کشاب آن بصورت مکانیکی است و نوع دیگر ماشین صفحه تراش است که دستگاه انتقال حرکت آن هیدرولیکی می باشد . در نتیجه از گفته های فوق معلوم میگردد که در اصول انتقال حرکت با هم متفاوت اند . سایر قطعات و وظایف کلی آنها اغلب در هر دو نوع یکی است . مکانیزم انتقال حرکت برای هر یک را هم اکنون بطور خلاصه شرح خواهیم داد .

ماشین صفحه تراش لنگی

این نوع ماشین صفحه تراش نام خود را از مکانیزم حرکت برداشته است بدین صورت که حرکت بطور لنگ (نوسان) بطور یکنواخت انجام میگردد.

در ساختمان این نوع ماشینها لنگ بطریقی عمل میکند که از چرخ

دنده ها گرفته به حرکت رفت و برگشت (حرکت مناسب خطی) تبدیل میگردد . برای این

منظور از يك چرخ دنده بزرگ که باعث لنگ مي شود استفاده شده که اين چرخ دنده را عموماً چرخ لنگ مینامند حرکت دوراني اين چرخ دنده از چرخ دنده كوچك که آن نیز حرکت را از جعبه دنده سرعت با استفاده از چرخ فلکه ميگيرد تأمین ميشود . از طرفي ديگر جعبه دنده سرعت داراي چندین جفت چرخ دنده بوده که بوسيله يك موتور مجزا در جعبه دنده ماشين سرعتهای متفاوتي بر حسب نوع جعبه دنده ايجاد مي نمايد . سرعتهای ايجاد شده جعبه دنده در هر مرحله از جعبه دنده سرعت به چرخ لنگ رسیده و با استفاده از اهرم لنگ به کشاب منتقل شده و در نتیجه کشاب که حامل رنده است بصورت متناوب حرکت خطي رفت و برگشت خواهد داشت .

ماشين صفحه تراش هيدروليكي

ماشين صفحه تراش هيدروليكي اين ماشين از نظر ساختمان خارجي و عمليات تراش قطعات کاملاً مانند صفحه تراش لنگي است . اختلاف اصلي که در اين نوع ماشين ها مشاهده ميگردد فقط در دستگاه انتقال حرکت آنها ميباشد .

فشار هيدروليک وسيله اي است که مي تواند کشاب را ب حرکت در آورد . که اين روش داراي ارزش عملي خواهد بود . اصول کلي اين روش بر مبناي قانون پاسکال بنا شده است . بدین معني حالي را که مایع در لوله هاي مخصوص محصور و در جريان است انتقال

حرکت صورت خواهد گرفت . انتقال حرکت زمانی انجام میگیرد که فشار لازم تأمین شده برابر فشاریکه در تمام جهات و تمام سطوحیکه برخورد میکند می باشد .

در ماشین صفحه تراش هیدرولیکی حرکت رفت و برگشت (حرکت خطی) کشاب

بوسیله پیستونیکه در داخل سیلندر با استفاده از فشار روغن کار میکند و سیلندر در زیر

کشاب قرار دارد صورت میگیرد . شکل زیر مطلب را روشن می سازد .

از طرفی میدانیم که عمل جریان روغن در لوله ها و داخل سیلندر بر اثر فشاری

است که بوسیله پمپ صورت میگیرد . ابتدا روغن بوسیله پمپ در

لوله ها جریان پیدا نموده و بسطح پیستون فشار وارد خواهد آورد که در نتیجه در اثر فشار

روغن به پیشانی پیستون ، پیستون در داخل سیلندر بسمت جلو رانده شده و چون انتهای

پیستون به کشاب وصل است کشاب بسمت جلو حرکت کرده و عمل برش صورت خواه

گرفت . در این روش عمل پس زنی (لقی) در کشاب وجود ندارد . بلکه حرکت کشاب در

طول مسیر بر خلاف سیستم لنگی یکنواخت می باشد . با این نوع دستگاه انتقال حرکت می

توان سرعتهای برش متعددی بوجود آورد .