① الف

پاسخ ۵



$$N_1(x) = 1 - \frac{3x^2}{L^2} + \frac{2x^3}{L^3}$$

$$F_1 = \int_0^L \frac{q_0 x}{L} N_1(x)dx = \int_0^L \frac{q_0 x}{L}\left(1 - \frac{3x^2}{L^2} + \frac{2x^3}{L^3}\right)dx = \frac{q_0}{L}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{3}{L^2}\left(\frac{x^4}{4}\right) + \frac{2}{L^3}\left(\frac{x^5}{5}\right)\right)\Bigg]_0^L$$

$$= \frac{q_0}{L}\left(\frac{L^2}{2} - \frac{3L^2}{4} + \frac{2L^2}{5}\right) = q_0\left(L\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{2}{5}\right)\right) = \frac{3}{20} q_0 L$$

$$M_1 = \int_0^L \frac{q_0 x}{L} N_2(x)dx \; , \; N_2(x) = x - \frac{2x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2}$$

$$M_1 = \int_0^L \frac{q_0 x}{L}\left(x - \frac{2x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2}\right)dx = \frac{q_0}{L}\int_0^L \left(x^2 - \frac{2x^3}{L} + \frac{x^4}{L^2}\right)dx = \frac{q_0}{L}\left(\frac{L^3}{3} - \frac{L^3}{2} + \frac{L^3}{5}\right) = \frac{q_0 L^2}{30}$$

$$F_2 = \int_0^L \frac{q_0 x}{L} N_3(x)dx \; , \; N_3(x) = 3\frac{x^2}{L^2} - 2\frac{x^3}{L^3}$$

$$F_2 = \int_0^L \frac{q_0 x}{L}\left(3\frac{x^2}{L^2} - 2\frac{x^3}{L^3}\right)dx = \frac{q_0}{L}\int_0^L \left(\frac{3x^3}{L^2} - \frac{2x^4}{L^3}\right)dx = \frac{q_0}{L}\left(\frac{3x^4}{4L^2} - \frac{2x^5}{5L^3}\right)\Bigg]_0^L$$

$$= \frac{q_0}{L}\left(\frac{3L^2}{4} - \frac{2L^2}{5}\right) = q_0\left(\frac{5}{12} - \frac{3}{12}\right) = \frac{2}{12} q_0 L$$

$$M_2 = \int_0^L \frac{q_0 x}{L} N_3(x)dx \; , \; N_3(x) = \frac{x^3}{L^2} - \frac{x^2}{L}$$

$$M_2 = \int_0^L \frac{q_0 x}{L}\left(\frac{x^3}{L^2} - \frac{x^2}{L}\right)dx = \frac{q_0}{L}\int_0^L \left(\frac{x^4}{L^2} - \frac{x^3}{L}\right)dx = \frac{q_0}{L}\left(\frac{x^5}{5L^2} - \frac{x^4}{4}\right)\Bigg]_0^L$$

$$= \frac{q_0}{L}\left(\frac{L^4}{5} - \frac{L^4}{4}\right) = \frac{q_0}{L}\left(-\frac{L^4}{20}\right) = -\frac{q L^2}{20}$$

۱۰ ①

$$\frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ -12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & 2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_1=0 \\ \theta_1=0 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 = \frac{3}{20}q_0L \\ M_1 = \frac{1}{20}q_0L^2 \\ F_2 = \frac{7}{20}q_0L \\ M_2 = -\frac{1}{20}q_0L^2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} v_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} F_2 \\ M_2 \end{bmatrix}$$

برای وقتی که اعداد معلوم باشند بهتر است با شکل حساب ماتریسی حساب کنیم.

اما با توجه به این که در اینجا پارامتر داریم باید معادلات را بنویسیم:

$$\frac{EI}{L^3}\left(12v_2 - 6L\theta_2\right) = \frac{7}{20}q_0L \xrightarrow{①} 12v_2 - 6L\theta_2 = \frac{7q_0L^4}{20EI} \rightarrow v_2 = \frac{1}{12}\left(\frac{7q_0L^4}{20EI} + 6L\theta_2\right) \quad ①$$

$$\frac{EI}{L^3}\left(-6Lv_2 + 4L^2\theta_2\right) = -\frac{1}{20}q_0L^2 \quad ②$$

$$①,② \rightarrow \frac{EI}{L^3}\left(-6L\left(\frac{1}{12}\left(\frac{7q_0L^4}{20EI} + 6L\theta_2\right)\right) + 4L^2\theta_2\right) = -\frac{1}{20}q_0L^2$$

$$\Rightarrow \frac{EI}{L^3}\left(\left(\frac{-7q_0L^5}{40EI}\right) - 12L^2\theta_2\right) + 4L^2\theta_2\right) = -\frac{1}{20}q_0L^2 \Rightarrow \frac{-7q_0L^4}{40} - \frac{12EI}{L}\theta_2 + \frac{4EI}{L}\theta_2 = -\frac{1}{20}q_0L^2$$

$$\Rightarrow \theta_2\left(\frac{EI}{L}\right) = -\frac{1}{20}q_0L^2 + \frac{7}{40}q_0L^2 = \frac{1}{8}q_0L^2 \Rightarrow \theta_2 = \frac{q_0L^3}{8EI}$$

$$①,② \rightarrow v_2 = \frac{1}{12}\left(\frac{7q_0L^4}{20EI} + 6L\left(\frac{q_0L^3}{8EI}\right)\right) = \frac{1}{12}\left(\left(\frac{7}{40} + \frac{6}{8}\right)\frac{q_0L^4}{EI}\right) = \frac{11}{120}\left(\frac{q_0L^4}{EI}\right)$$

(۲)





ج ك	ج ال ن ۱	ج ال ن ۲	ج ال ن ۳
۱	۱	۰	۰
۲	۲	۰	۰
۳	۳	۰	۰
٤	٤	۱	۰
٥	٥	۲	۰
٦	٦	۳	۰
۷	۰	٤	۱
۸	۰	٥	۰
۹	۰	٦	۰
۱۰	۰	۰	۲

توجه می‌کنیم چون سرعت با گذاری محوری قرار نگرفته بنابراین درجه آزادی‌های تیر را به صورت راحت‌تر در نظر می‌گیریم:





ج ك	ج ال ن ۱	ج ال ن ۲	ج ال ن ۳
۱	۱	۰	۰
۲	۲	۰	۰
۳	۳	۱	۰
٤	٤	۲	۰
٥	۰	۳	۱
٦	۰	٤	۰
۷	۰	٥	۰
			۲

(۳)

$$K_1 = EI \begin{bmatrix} \frac{۱۲}{۷۳} & \frac{۶۰}{۷۳} & \frac{-۱۲}{۷۳} & \frac{۶۰}{۷۳} \\ \frac{۶۰}{۷۳} & \frac{۱۰۰}{۷۳} & \frac{-۶۰}{۷۳} & \frac{۵۰}{۷۳} \\ \frac{-۱۲}{۷۳} & \frac{-۶۰}{۷۳} & \frac{۱۲}{۷۳} & \frac{-۶۰}{۷۳} \\ \frac{۶۰}{۷۳} & \frac{۵۰}{۷۳} & \frac{-۶۰}{۷۳} & \frac{۱۰۰}{۷۳} \end{bmatrix}$$

$$K_2 = EI \begin{bmatrix} \frac{۱۲}{۲۱۶} & \frac{۴۶}{۲۱۶} & \frac{-۱۲}{۲۱۶} & \frac{۴۶}{۲۱۶} \\ \frac{۴۶}{۲۱۶} & \frac{۱۴۴}{۲۱۶} & \frac{-۴۶}{۲۱۶} & \frac{۷۲}{۲۱۶} \\ \frac{-۱۲}{۲۱۶} & \frac{-۴۶}{۲۱۶} & \frac{۱۲}{۲۱۶} & \frac{-۴۶}{۲۱۶} \\ \frac{۴۶}{۲۱۶} & \frac{۷۲}{۲۱۶} & \frac{-۴۶}{۲۱۶} & \frac{۱۴۴}{۲۱۶} \end{bmatrix}$$

$$K_3 = \begin{bmatrix} \frac{K}{EA} & \frac{-K}{EA} \\ \frac{-K}{EA} & \frac{K}{EA} \end{bmatrix}$$

$K_{11} = K_{11}^{(1)}$

$K_{12} = K_{12}^{(1)}$

$K_{13} = K_{13}^{(1)}$

$K_{14} = K_{14}^{(1)}$

$K_{15} = 0$

$K_{16} = 0$

$K_{17} = 0$

$K_{22} = K_{22}^{(1)}$

$K_{23} = K_{23}^{(1)}$

$K_{24} = K_{24}^{(1)}$

$K_{25} = 0$

$K_{26} = 0$

$K_{27} = 0$

$K_{33} = K_{33}^{(1)} + K_{11}^{(2)}$

$K_{34} = K_{34}^{(1)} + K_{12}^{(2)}$

$K_{35} = K_{13}^{(2)}$

$K_{36} = K_{14}^{(2)}$

$K_{37} = 0$

$K_{44} = K_{44}^{(1)} + K_{22}^{(2)}$

$K_{45} = K_{23}^{(2)}$

$K_{46} = K_{24}^{(2)}$

$K_{47} = 0$

$K_{55} = K_{33}^{(2)} + K_{11}^{(3)}$

$K_{56} = K_{34}^{(2)}$

$K_{57} = K_{12}^{(3)}$

$K_{66} = K_{44}^{(2)}$

$K_{67} = 0$

$K_{77} = K_{22}^{(3)}$

(3)

$$EI\begin{bmatrix}
\frac{216}{21} & \frac{648}{343} & -\frac{216}{147} & \frac{216}{343} & 0 & 0 & 0 \\
\frac{216}{343} & \frac{1944}{343} & -\frac{216}{49} & \frac{216}{147} & 0 & 0 & 0 \\
\frac{216}{21} & -\frac{216}{49} & \frac{216}{21}+\frac{432}{343} & -\frac{216}{49}+\frac{864}{343} & -\frac{12}{343} & \frac{864}{343} & 0 \\
\frac{216}{343} & \frac{216}{147} & -\frac{216}{49}+\frac{432}{343} & \frac{216}{49}+\frac{1728}{343} & -\frac{432}{343} & \frac{1512}{343} & 0 \\
0 & 0 & -\frac{12}{343} & -\frac{432}{343} & \frac{12}{343}+\frac{K}{EA} & -\frac{432}{343} & -\frac{K}{EA} \\
0 & 0 & \frac{432}{343} & \frac{72}{343} & -\frac{432}{343} & \frac{1512}{343} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{K}{EA} & 0 & \frac{K}{EA}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix} v_1=0 \\ \theta_1 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ v_3 \\ \theta_3 \\ U=0 \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} F_1=150 \\ M_1=0 \\ F_2=-200 \\ M_2=1200 \\ F_3=0 \\ M_3=900 \\ F \end{bmatrix}$$

تکیه‌گاه صلب



$$\sum M_B = 0$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow 200 \times 4 = f_y \times 8 \Rightarrow f_y = 150\ Lb$$

① $0 < x < 8$



$$\sum M = 0 \Rightarrow M = f_y x = 150x$$

$$M@_{x=8} = 150 \times 8 = 1200\ Lb \cdot in$$

② $8 < x < 12$



$$\sum M = 0 \Rightarrow M = 150x - 200(x-8) = -50x + 1600$$

$$M@_{x=8} = 1200\ Lb.in \checkmark$$

$$M@_{x=12} = -50(12) + 1600 = 900\ Lb\ in$$

(٩) $[EI[K]]^{-1}[F,M]=[v,\theta]$

$$\begin{bmatrix} ٠/٠٠٠١٢ & ٠/٠٠٠٩٢ & ٠/٠٠٠١٢ & ٠/٠٠١٤٢ & ٠/٠٠٠١١ \\ ٠/٠٠٠٩٢ & ٠/٠٠٧٤٥ & ٠/٠٠٠٩٢ & ٠/٠١٢٩٩ & ٠/٠٠٠٩٢ \\ ٠/٠٠٠١٢ & ٠/٠٠٠٩٢ & ٠/٠٠٠١٢ & ٠/٠٠١٤٢ & ٠/٠٠٠١٢ \\ ٠/٠٠١٤٢ & ٠/٠١٢٩٩ & ٠/٠٠١٤٢ & ٠/٠٢٢٧٣ & ٠/٠٠١٤٢ \\ ٠/٠٠٠١١ & ٠/٠٠٠٩٢ & ٠/٠٠٠١٢ & ٠/٠٠١٤٢ & ٠/٠٠٠١٢ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ٠ \\ -٢٠٠ \\ ١٢٠٠ \\ ٠ \\ ٩٠٠ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ v_3 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

$\theta_1 = ٠/٠٥٢٠٩$

$v_2 = ٠/١٤٨٨$

$\theta_2 = ٠/٠٥٩١٢$

$v_3 = ٠/٨١١٤٩$

$\theta_3 = ٠/٠٤١٩٧$

$$\sigma_{max} = \frac{MC}{I} \quad \frac{M_{max}=١٢٠٠}{\frac{1}{٤}} \quad \frac{١٢٠٠ \times \frac{1}{٢}}{\frac{1}{٤}} = ٣ \times ١٢٠٠ = ٣٦٠٠ \ Lb/in$$



$$I = \frac{1}{12} b h^3 = \frac{1}{12}(٢)(١)^3 = \frac{1}{٦}$$

$b=٢, h=١$



$$\theta = \frac{\pi}{4} \rightarrow \cos\theta = \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \cos^2 = \sin^2 = \sin(\cos) = \frac{1}{2}$$



علی رغم فرضیات سؤال چون المان [1] یک عضو دو نیروی است
بنابراین می توان این عضو را به صورت یک خرپا مدل نمود.
(یکبار دو عضو را به صورت خرپا و تیر و یکبار به صورت خرد و تیر حل کردیم)

$$I = \frac{1}{12}(2)(4)^3 = 10.66\ in^4$$

$$A = 8\ in^2$$

چون در المان تیر شبکه محوری نداریم می توان برای هر گره از تیر لزوم و میراگرداری استفاده کرد:

$$K_{[2]} = \frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ -12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & 2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix}$$

$$K_{[1]} = \frac{AE}{L}\begin{bmatrix} \cos^2 & \sin\cos & -\cos^2 & -\sin\cos \\ \sin\cos & \sin^2 & -\sin\cos & -\sin^2 \\ -\cos^2 & -\sin\cos & \cos^2 & \sin\cos \\ -\sin\cos & -\sin^2 & \sin\cos & \sin^2 \end{bmatrix}$$

$$[K_{[2]}][u_{2,3}] = [F_{2,3}]$$

$$K_{[2]} = E\begin{bmatrix} 0.14 & 2.13 & -0.14 & 2.13 \\ 2.13 & 42.66 & -2.13 & 21.33 \\ -0.14 & -2.13 & 0.14 & -2.13 \\ 2.13 & 21.33 & -2.13 & 42.66 \end{bmatrix}$$

$$K_{[3]} = E\begin{bmatrix} 0.09 & 0.09 & -0.09 & -0.09 \\ 0.09 & 0.09 & -0.09 & -0.09 \\ -0.09 & -0.09 & 0.09 & 0.09 \\ -0.09 & -0.09 & 0.09 & 0.09 \end{bmatrix}$$



u_4 برای تیر می شود u_2
u_1 برای تیر می شود u_1
θ_1 " " " u_5
θ_2 " " " u_5

ج/ن	ج/ن ۱	ج/ن ۲
۱	۱	۰
۲	۲	۰
۳	۳	۰
٤	٤	۱
٥	۰	۲
٦	۰	۳
۷	۰	٤

ب ⑦

$K_{11} = K_{11}^{(1)}$

$K_{12} = K_{12}^{(1)}$

$K_{13} = K_{13}^{(1)}$

$K_{14} = K_{14}^{(1)}$

$K_{15} = 0$

$K_{16} = 0$

$K_{17} = 0$

$K_{22} = K_{22}^{(1)}$

$K_{23} = K_{23}^{(1)}$

$K_{24} = K_{24}^{(1)}$

$K_{25} = 0$

$K_{26} = 0$

$K_{27} = 0$

$K_{33} = K_{33}^{(1)}$

$K_{34} = K_{34}^{(1)}$

$K_{35} = 0$

$K_{36} = 0$

$K_{37} = 0$

$K_{44} = K_{44}^{(1)} + K_{11}^{(2)}$

$K_{45} = K_{12}^{(2)}$

$K_{46} = K_{13}^{(2)}$

$K_{47} = K_{14}^{(2)}$

$K_{55} = K_{22}^{(2)}$

$K_{56} = K_{23}^{(2)}$

$K_{57} = K_{24}^{(2)}$

$K_{66} = K_{33}^{(2)}$

$K_{67} = K_{34}^{(2)}$

$K_{77} = K_{44}^{(2)}$

$$E^* = \begin{bmatrix} 0.09 & 0.09 & -0.09 & -0.09 & 0 & 0 & 0 \\ 0.09 & 0.09 & -0.09 & -0.09 & 0 & 0 & 0 \\ -0.09 & -0.09 & 0.09 & 0.09 & 0 & 0 & 0 \\ -0.09 & -0.09 & 0.09 & 0.09+0.14 & 2.13 & -0.14 & 2.13 \\ 0 & 0 & 0 & 2.13 & 42.67 & -2.13 & 21.32 \\ 0 & 0 & 0 & -0.14 & -2.13 & 0.14 & -2.13 \\ 0 & 0 & 0 & 2.13 & 21.32 & -2.13 & 42.67 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1=0 \\ U_2=0 \\ U_3 \\ v_2=U_4 \\ \theta_2 \\ v_1=0 \\ \theta_1=0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{x_1} \\ F_{y_1} \\ F_{x_2}=0 \\ F_2=F_4=-1500 \\ M_2=-1500 \\ F_1=-3000 \\ M_1 \end{bmatrix}$$

ج/ن	ج ۲	ج ۱
۱	۱	۰
۲	۲	۰
۳	۳	۰
٤	۱	٤
٥	۲	۰
٦	۳	۰
۷	٤	۰



$$\begin{bmatrix} U_3 = 4.24 \times 10^{-3} \\ v_2 = U_4 = -4.24 \times 10^{-3} \\ \theta_2 = 2.051 \times 10^{-4} \end{bmatrix}$$

(۴)





پاسخ ۴۱

$I = \frac{1}{12}(2)(4)^3$

$I = \frac{32}{3} = 10.66$

$A = 8\ in^2$

$$K_e = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{AE}{L} & 0 & 0 & \frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{x,1} \\ F_{y,1} \\ M_1 \\ F_{x,2} \\ F_{y,2} \\ M_2 \end{pmatrix}$$

Global $\rightarrow$ $[K] = [R]^T [K_e] [R]$ $\quad \alpha = 45^\circ$

$$R = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(V)

$$R^T = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = [R]^T [Ke] [R]$$

ماتریس سختی المان یک

$$K_e^E = \begin{bmatrix} 9\backslash 18 & 0 & 0 & -0\backslash 18 & 0 & 0 \\ 0 & 1{,}47\times10^{-3} & 0\backslash 03 & 0 & -1{,}47\times10^{-3} & 0\backslash 03 \\ 0 & 0\backslash 03 & 10 & 0 & -0\backslash 03 & 0\backslash 8 \\ -0\backslash 18 & 0 & 0 & 0\backslash 18 & 0 & 0 \\ 0 & -1{,}47\times10^{-3} & -0\backslash 03 & 0 & 1{,}47\times10^{-3} & 0\backslash 03 \\ 0 & 0\backslash 03 & 0\backslash 8 & 0 & 0\backslash 03 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow K = \begin{bmatrix} 90.8250 & 19750 & -21212\backslash 03 & -90.8250 & 19750 & -21212\backslash 03 \\ 19750 & 90.8250 & 21212\backslash 03 & -19750 & -90.8250 & 21212\backslash 03 \\ -21212\backslash 03 & 21212\backslash 03 & 10000000 & -21212\backslash 03 & 21212\backslash 03 & 5000000 \\ -90.8250 & -19750 & -21212\backslash 03 & 90.8250 & 19750 & -21212\backslash 03 \\ -19750 & -90.8250 & 21212\backslash 03 & 19750 & 90.8250 & 21212\backslash 03 \\ -21212\backslash 03 & 21212\backslash 03 & 5000000 & -21212\backslash 03 & 21212\backslash 03 & 1000000 \end{bmatrix}$$

$$K_{11}=K_{11}^{(1)}$$
$$K_{12}=K_{12}^{(1)}$$
$$K_{13}=K_{13}^{(1)}$$
$$K_{14}=K_{14}^{(1)}$$
$$K_{15}=K_{15}^{(1)}$$
$$K_{16}=K_{16}^{(1)}$$
$$K_{17}=0$$
$$K_{18}=0$$
$$K_{19}=0$$

$$K_{21}=K_{21}^{(1)}$$
$$K_{22}=K_{22}^{(1)}+K_{11}^{(2)}$$
$$K_{23}=K_{23}^{(1)}$$
$$K_{24}=K_{24}^{(1)}$$
$$K_{25}=K_{25}^{(1)}$$
$$K_{26}=K_{26}^{(1)}$$
$$K_{27}=0$$
$$K_{28}=0$$
$$K_{29}=0$$

$$K_{31}=K_{31}^{(1)}$$
$$K_{32}=K_{32}^{(1)}$$
$$K_{33}=K_{33}^{(1)}+K_{22}^{(2)}$$
$$K_{34}=K_{34}^{(1)}+K_{12}^{(2)}$$
$$K_{35}=K_{35}^{(1)}$$
$$K_{36}=K_{36}^{(1)}$$
$$K_{37}=0$$
$$K_{38}=0$$
$$K_{39}=0$$

$$K_{41}=K_{41}^{(1)}$$
$$K_{42}=K_{42}^{(1)}$$
$$K_{43}=K_{43}^{(1)}+K_{23}^{(2)}$$
$$K_{44}=K_{44}^{(1)}+K_{13}^{(2)}$$
$$K_{45}=K_{45}^{(1)}$$
$$K_{46}=K_{46}^{(1)}$$
$$K_{47}=0$$
$$K_{48}=0$$
$$K_{49}=0$$

$$K_{51}=K_{51}^{(1)}$$
$$K_{52}=K_{52}^{(1)}$$
$$K_{53}=K_{53}^{(1)}+K_{33}^{(2)}$$
$$K_{54}=K_{54}^{(1)}+K_{14}^{(2)}$$
$$K_{55}=K_{55}^{(1)}+K_{44}^{(2)}$$
$$K_{56}=K_{56}^{(1)}$$
$$K_{57}=0$$
$$K_{58}=0$$
$$K_{59}=0$$

$$K_{61}=K_{61}^{(1)}$$
$$K_{62}=K_{62}^{(1)}$$
$$K_{63}=K_{63}^{(1)}$$
$$K_{64}=K_{64}^{(1)}$$
$$K_{65}=K_{65}^{(1)}$$
$$K_{66}=K_{66}^{(1)}$$
$$K_{67}=0$$
$$K_{68}=0$$
$$K_{69}=0$$

$$K_{71}=0$$
$$K_{72}=0$$
$$K_{73}=0$$
$$K_{74}=0$$
$$K_{75}=0$$
$$K_{76}=0$$
$$K_{77}=K_{11}^{(2)}$$
$$K_{78}=K_{12}^{(2)}$$
$$K_{79}=K_{13}^{(2)}$$

$$K_{81}=0$$
$$K_{82}=0$$
$$K_{83}=0$$
$$K_{84}=0$$
$$K_{85}=0$$
$$K_{86}=0$$
$$K_{87}=K_{21}^{(2)}$$
$$K_{88}=K_{22}^{(2)}+K_{33}^{(3)}$$
$$K_{89}=K_{23}^{(2)}+K_{34}^{(3)}$$

$$K_{91}=0$$
$$K_{92}=0$$
$$K_{93}=0$$
$$K_{94}=0$$
$$K_{95}=0$$
$$K_{96}=0$$
$$K_{97}=K_{31}^{(2)}$$
$$K_{98}=K_{32}^{(2)}+K_{43}^{(3)}$$
$$K_{99}=K_{33}^{(2)}+K_{44}^{(3)}$$

گره	آزادی 1	آزادی 2
1	0	0
2	1	0
3	2	0
4	3	0
5	4	0
6	5	0
7	6	1
8	7	2
9	8	3
10	9	4
11	10	5
12	11	6
13	12	7
14	13	8
15	14	9

$$K_{10,10}=K_{10,10}^{(1)}+K_{11}^{(2)}$$
$$K_{10,11}=K_{10,11}^{(1)}+K_{12}^{(2)}$$
$$K_{10,12}=K_{10,12}^{(1)}+K_{13}^{(2)}$$
$$K_{10,13}=K_{10,13}^{(1)}$$
$$K_{10,14}=K_{10,14}^{(1)}$$
$$K_{10,15}=K_{10,15}^{(1)}$$

$$K_{11,10}=K_{11,10}^{(1)}+K_{21}^{(2)}$$
$$K_{11,11}=K_{11,11}^{(1)}+K_{22}^{(2)}$$
$$K_{11,12}=K_{11,12}^{(1)}+K_{23}^{(2)}$$
$$K_{11,13}=K_{11,13}^{(1)}$$
$$K_{11,14}=K_{11,14}^{(1)}$$
$$K_{11,15}=K_{11,15}^{(1)}$$

$$K_{12,10}=K_{12,10}^{(1)}+K_{31}^{(2)}$$
$$K_{12,11}=K_{12,11}^{(1)}+K_{32}^{(2)}$$
$$K_{12,12}=K_{12,12}^{(1)}+K_{33}^{(2)}$$
$$K_{12,13}=K_{12,13}^{(1)}$$
$$K_{12,14}=K_{12,14}^{(1)}$$
$$K_{12,15}=K_{12,15}^{(1)}$$

$$K_{13,10}=K_{13,10}^{(1)}$$
$$K_{13,11}=K_{13,11}^{(1)}$$
$$K_{13,12}=K_{13,12}^{(1)}$$
$$K_{13,13}=K_{13,13}^{(1)}$$
$$K_{13,14}=K_{13,14}^{(1)}$$
$$K_{13,15}=K_{13,15}^{(1)}$$

$$K_{14,10}=K_{14,10}^{(1)}$$
$$K_{14,11}=K_{14,11}^{(1)}$$
$$K_{14,12}=K_{14,12}^{(1)}$$
$$K_{14,13}=K_{14,13}^{(1)}$$
$$K_{14,14}=K_{14,14}^{(1)}$$
$$K_{14,15}=K_{14,15}^{(1)}$$

$$K_{15,10}=K_{15,10}^{(1)}$$
$$K_{15,11}=K_{15,11}^{(1)}$$
$$K_{15,12}=K_{15,12}^{(1)}$$
$$K_{15,13}=K_{15,13}^{(1)}$$
$$K_{15,14}=K_{15,14}^{(1)}$$
$$K_{15,15}=K_{15,15}^{(1)}$$

$$K=E\begin{bmatrix}
0.784 & 0 & -0.784 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 2.048\times10^{4} & 0 & -2.048\times10^{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-0.784 & 0 & 1.568 & 0 & -0.784 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -2.048\times10^{4} & 0 & 4.096\times10^{4} & 0 & -2.048\times10^{4} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -0.784 & 0 & 1.568 & 0 & -0.784 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2.048\times10^{4} & 0 & 2.048\times10^{4} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -0.784 & 0 & 0.784 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

$$K=E\begin{bmatrix}
0.784 & 0 & -0.784 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 2.048\times10^{4} & 0 & -2.048\times10^{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-0.784 & 0 & 1.568 & 0 & -0.784 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -2.048\times10^{4} & 0 & 4.096\times10^{4} & 0 & -2.048\times10^{4} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -0.784 & 0 & 1.568 & 0 & -0.784 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2.048\times10^{4} & 0 & 2.048\times10^{4} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -0.784 & 0 & 0.784 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

۲ جدول تقریب

$$K=E\begin{bmatrix}
\frac{A}{L} & 0 & 0 & -\frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & \frac{12I}{L^3} & \frac{6I}{L^2} & 0 & -\frac{12I}{L^3} & \frac{6I}{L^2} & 0 & 0 & 0 \\
0 & \frac{6I}{L^2} & \frac{4I}{L} & 0 & -\frac{6I}{L^2} & \frac{2I}{L} & 0 & 0 & 0 \\
-\frac{A}{L} & 0 & 0 & \frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\frac{12I}{L^3} & -\frac{6I}{L^2} & 0 & \frac{12I}{L^3} & -\frac{6I}{L^2} & 0 & 0 & 0 \\
0 & \frac{6I}{L^2} & \frac{2I}{L} & 0 & -\frac{6I}{L^2} & \frac{4I}{L} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{A}{L} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{12I}{L^3} & -\frac{6I}{L^2} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6I}{L^2} & \frac{4I}{L}
\end{bmatrix}$$

$$K=E\begin{bmatrix}
\frac{A}{L} & 0 & 0 & -\frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & \frac{12I}{L^3} & \frac{6I}{L^2} & 0 & -\frac{12I}{L^3} & \frac{6I}{L^2} & 0 & 0 & 0 \\
0 & \frac{6I}{L^2} & \frac{4I}{L} & 0 & -\frac{6I}{L^2} & \frac{2I}{L} & 0 & 0 & 0 \\
-\frac{A}{L} & 0 & 0 & \frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\frac{12I}{L^3} & -\frac{6I}{L^2} & 0 & \frac{12I}{L^3} & -\frac{6I}{L^2} & 0 & 0 & 0 \\
0 & \frac{6I}{L^2} & \frac{2I}{L} & 0 & -\frac{6I}{L^2} & \frac{4I}{L} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{A}{L} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{12I}{L^3} & -\frac{6I}{L^2} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6I}{L^2} & \frac{4I}{L}
\end{bmatrix}$$

$$A=\Lambda$$
$$L=40$$

$$I=10.22$$

(٩)





$0 < x < 6$ $\quad \sum M_C = 0 \Rightarrow \quad \Rightarrow M = -w_0 x\left(\frac{x}{2}\right) = -10x^2$

$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_2 = (20 \times 6)(10) + 1800 + 1200(6) = 5400$

$\sum f_y = 0 \Rightarrow f_y - (20 \times 6) - 1200 = 0 \Rightarrow f_y = 1200 + 600 = 1800$

$\sum f_x = 0 \Rightarrow f_x = 0$



$\sum f_x = 0 \Rightarrow f_x = 0$

$\sum f_y = 0 \Rightarrow f_y = 1200$

$\sum M_{①} = 0 \Rightarrow M_1 = 1200(2) = 2400$

(10)

E^{*} [K]

$$E[k]\begin{bmatrix} u_1=0 \\ v_1=0 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ u_3=0 \\ v_3=0 \\ \theta_3=0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{x_1}=0 \\ F_{y_1}=1200 \\ M_1=3400 \\ F_{x_2}=0 \\ F_{y_2}=-1200 \\ M_2=-1500 \\ F_{x_3}=0 \\ F_{y_3}=1800 \\ M_3=4978.00 \end{bmatrix}$$

$$E\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.44 & 0 & 0.1 & -0.44 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ -0.1 & 0 & 0.5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.44 & 0 & 0 & 0.44 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1200 \\ 3400 \\ 0 \\ -1200 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \theta_1 = -0.00159 \\ u_2 = 0.000248 \\ v_2 = -0.2241 \\ \theta_2 = 0.00159 \end{bmatrix}$$

(11)





$$I_y = \frac{1}{12}(40)(20)^3 = 13333$$

$$I_z = \frac{1}{12}(20)(40)^3 = 106666$$

$$A = 20 \times 40 = 1100\ mm^2$$

$$L = 1.0m = 1000mm$$

$$E = 207 \times 10^3\ MPa$$

$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I} = ?$$

$$K_{xz} = \frac{EI_y}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & -6L & -12 & -6L \\ -6L & 4L^2 & 6L & 2L^2 \\ -12 & 6L & 12 & 6L \\ -6L & 2L^2 & 6L & 4L^2 \end{bmatrix}$$

$$9K_{xy} = \frac{EI_z}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L & 12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & -2L^2 \\ 12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & -2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix}$$

$$[K] = E \begin{bmatrix}
\frac{A}{L} & -\frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-\frac{A}{L} & \frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \frac{12I_z}{L^3} & \frac{6I_z}{L^2} & \frac{12I_z}{L^3} & \frac{6I_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \frac{6I_z}{L^2} & \frac{4I_z}{L} & -\frac{6I_z}{L^2} & -\frac{2I_z}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \frac{12I_z}{L^3} & -\frac{6I_z}{L^2} & \frac{12I_z}{L^3} & -\frac{6I_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \frac{6I_z}{L^2} & -\frac{2I_z}{L} & -\frac{6I_z}{L^2} & \frac{4I_z}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{12I_y}{L^3} & -\frac{6I_y}{L^2} & -\frac{12I_y}{L^3} & -\frac{6I_y}{L^2} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6I_y}{L^2} & \frac{4I_y}{L} & \frac{6I_y}{L^2} & \frac{2I_y}{L} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{12I_y}{L^3} & \frac{6I_y}{L^2} & \frac{12I_y}{L^3} & \frac{6I_y}{L^2} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{6I_y}{L^2} & \frac{2I_y}{L} & \frac{6I_y}{L^2} & \frac{4I_y}{L}
\end{bmatrix}$$

$$
\begin{bmatrix}
۱٫۲ & -۱٫۲ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
-۱٫۲ & ۱٫۲ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۱٫۹۲\times۱۰^{-۴} & ۳۳٫۱ & -۱٫۹۲\times۱۰^{-۴} & ۳۳٫۱ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۳۳٫۱ & ۰٫۳۳۱ & -۳۳٫۱ & ۰٫۲۸۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & -۱٫۹۲\times۱۰^{-۴} & -۳۳٫۱ & ۱٫۹۲\times۱۰^{-۴} & -۳۳٫۱ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۳۳٫۱ & ۰٫۲۸۰ & -۳۳٫۱ & ۰٫۳۳۱ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۱٫۷۳\times۱۰^{-۳} & ۰٫۳۴ & -۱٫۷۳\times۱۰^{-۳} & ۰٫۳۴ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰٫۳۴ & ۰٫۱۸۰ & -۰٫۳۴ & ۰٫۳۴ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & -۱٫۷۳\times۱۰^{-۳} & -۰٫۳۴ & ۱٫۷۳\times۱۰^{-۳} & -۰٫۳۴ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰٫۳۴ & ۰٫۳۴ & -۰٫۳۴ & ۰٫۱۸۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۱٫۲ & -۱٫۲ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & -۱٫۲ & ۱٫۲
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
u_1=۰ \\ u_2 \\ v_1=۰ \\ \theta_{z_1}=۰ \\ v_2 \\ \theta_{z_2} \\ w_1=۰ \\ \theta_{y_1}=۰ \\ w_2 \\ \theta_{y_2}
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
f_{x_1}=۰ \\ f_{x_2}=۰ \\ f_{y_1}=-۵۰۰ \\ M_{z_1}=۷۵۰۰۰ \\ f_{y_2}=۵۰۰ \\ M_{z_2}=۰ \\ f_{z_1}=-۳۰۰ \\ M_{y_1}=۵۰۰۰۰ \\ f_{z_2}=۳۰۰ \\ M_{y_2}=۰
\end{bmatrix}
$$

$\times ۱۰^{۴} ۷۵۲$

(۱۳)

$$M_{z_1} = 500 \times 1.5 \times 10^3 = 750000 \quad , \quad M_{y_1} = 200 \times 1.5 \times 10^3 = 450000$$

$$f_{y_1} = -500$$

$$f_{z_1} = -300$$

$$2.7 \times 10^3 \begin{bmatrix} 1.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.8 \times 10^{-3} & -1.33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1.33 & 1.33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.4 \times 10^{-4} & 0.24 & 0.24 \\ 0 & 0 & 0 & 0.24 & 0.24 & 0.24 \\ 0 & 0 & 0 & 0.24 & 0.24 & 0.24 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \theta_{z_2} \\ w_2 \\ \theta_{y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 500 \\ 0 \\ 300 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} u_2 = 0 \\ v_2 = 5 \times 10^{-3} \\ \theta_{z_2} = 0.00050^\circ \\ w_2 = 12.07 \\ \theta_{y_2} = -0.12^\circ \end{bmatrix}$$



$2C = 30 \rightarrow C = 15\ mm$ خمش ناشی از بار $300N$

$$\sigma_{max} = \frac{MC}{I} = \frac{450000 \times 15}{135000} = \boxed{50\ mpa}$$

$$b = 90mm, h = 30mm \Rightarrow I = \frac{1}{12}(90)(30)^3 = 135000$$



خمش ناشی از بار $500N$

$$2C = 90mm \Rightarrow C = 30mm$$

$$b = 30mm, \ h = 90mm \Rightarrow I_z = \frac{1}{12}(30)(90)^3 = 540000$$

$$M_z = 75000$$

$$\sigma = \frac{75000 \times 30}{540000} = 4.14\ mpa$$

(۱۲)



$$\begin{bmatrix} f_{z_1} \\ M_{z_1} \\ f_{z_2} \\ M_{z_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{qL}{2} \\ -\frac{qL^2}{12} \\ \frac{qL}{2} \\ \frac{qL^2}{12} \end{bmatrix} \quad , \quad \begin{bmatrix} f_{y_1} \\ M_{y_1} \\ f_{y_2} \\ M_{y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{qL}{2} \\ -\frac{qL^2}{12} \\ \frac{qL}{2} \\ \frac{qL^2}{12} \end{bmatrix}$$

پاسخ ۲۷

$E = 207 \times 10^3\ MPa$

$\sigma_{max} = ?$

$I_y = 1250.00$

$I_z = 5208.33$

$A = 1100\ mm^2$

$L = 1500\ mm$

$$[K_e] = \begin{bmatrix} [K_{axial}] & [0] & [0] \\ [0] & [K_{bending}]_{xy} & [0] \\ [0] & [0] & [K_{bending}]_{xz} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ v_1 \\ \theta_{z_1} \\ v_2 \\ \theta_{z_2} \\ w_1 \\ \theta_{y_1} \\ w_2 \\ \theta_{y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{x_1} \\ f_{x_2} \\ f_{y_1} \\ M_{z_1} \\ f_{y_2} \\ M_{z_2} \\ f_{z_1} \\ M_{y_1} \\ f_{z_2} \\ M_{y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{x_1} \\ f_{x_2} \\ \left(\frac{qL}{2}\right)_y \\ \left(-\frac{qL^2}{12}\right)_z \\ \left(\frac{qL}{2}\right)_y \\ \left(\frac{qL^2}{12}\right)_z \\ \left(\frac{qL}{2}\right)_z \\ \left(-\frac{qL^2}{12}\right)_y \\ \left(\frac{qL}{2}\right)_z \\ \left(\frac{qL^2}{12}\right)_y \end{bmatrix}$$

$$[K_e]_{xz} = \frac{EI_y}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & -6L & -12 & -6L \\ -6L & 4L^2 & 6L & 2L^2 \\ -12 & 6L & 12 & 6L \\ -6L & 2L^2 & 6L & 4L^2 \end{bmatrix}$$

$$[K_e]_{xy} = \frac{EI_z}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L & 12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & -2L^2 \\ 12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & -2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix}$$

ماتریس سختی دقیقا سمت چپ تساوی مثل مثال قبل است:

$$
\begin{bmatrix}
f_{x_1}=0 \\
f_{x_2}=0 \\
\frac{q_y L}{2}=\frac{18000\times 0.9}{2}=8100 \\
\frac{q_y L^2}{12}=\frac{18000^2\times 3.0}{12}=-8100000 \\
\frac{q_y L}{2}=\frac{18000\times 0.7}{2}=6300 \\
\frac{q_y L^2}{12}=\frac{18000^2\times 3.0}{12}=8100000 \\
\frac{L}{2}=\frac{18000\times 3.0}{2}=2700 \\
\frac{L^2}{12}=\frac{18000^2\times 0.5}{12}=-1350000 \\
\frac{L}{2}=\frac{18000\times 3.0}{2}=2700 \\
\frac{L^2}{12}=\frac{18000^2\times 0.5}{12}=1350000
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
u_1=0 \\
u_2=0 \\
w_1=0 \\
\theta z_1=0 \\
w_2 \\
\theta z_2 \\
w_1=0 \\
\theta y_1=0 \\
w_2 \\
\theta y_2
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
1.2 & -1.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-1.2 & 1.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1.33 & 1.94\times 10^{-4} & 1.33 & 1.94\times 10^{-4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1.33 & 0.3201 & -1.33 & -0.2708 & 1.33 & 0.3201 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -1.33 & -1.94\times 10^{-4} & 1.33 & 1.94\times 10^{-4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1.33 & 0.3201 & -1.33 & -0.2708 & 1.33 & 0.3201 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4320 & -1.73\times 10^{-3} & 0.4320 & -1.73\times 10^{-3} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4320 & 0.1728 & 0.4320 & 0.1728 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4320 & -1.73\times 10^{-3} & 0.4320 & -1.73\times 10^{-3} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4320 & 0.1728 & 0.4320 & 0.1728
\end{bmatrix}
\times 2.07\times 10^{4}
$$

(۱۴)



$\Sigma F_z = 0 \Rightarrow F_z = 0/4 \times 1800 = 400\,N$

$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow F_x = 0$



$F = 0/4 \times x$

$\Sigma M_C = 0 \Rightarrow M = -400x + 0/4x\left(\frac{x}{2}\right) = 0/2x^2 - 400x$

$@\ x = 1800 \Rightarrow M = 0/2(1800)^2 - 400(1800) = -648000$

ساعتگرد بوده

عکس جهت نامی از بارگسترده $0/4\ N/mm$ حول تکیه گاه‌ها.

عکس جهت نامی از بارگسترده $0/4\ N/mm$ حول تکیه گاه‌ها:



$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow F_y = 0/4 \times 1800 = 900\,N$





$\Sigma M_C = 0 \Rightarrow M = 0/4x\left(\frac{x}{2}\right) - F_y(x)$

$\Rightarrow M = 0/2\,x^2 - 900x$

$@\ x = 1800 \Rightarrow M = 0/2(1800)^2 - 900(1800) = -648000$

ساعتگرد بوده

(۱۷)

$$۲۰۷\times۱۰^{۳}\begin{bmatrix} ۱٫۹۲\times۱۰^{-۳} & -۱٫۲۲ & ۰ & ۰ \\ -۱٫۲۲ & ۱۲۲۰ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۴\times۱۰^{-۴} & ۰٫۳۶ \\ ۰ & ۰ & ۰٫۳۶ & ۳۶۰ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_۲ \\ \theta_{z_۲} \\ w_۲ \\ \theta_{y_۲} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۴۵۰ \\ ۷۵۰۰ \\ ۳۰۰ \\ ۱۱۲۵۰۰ \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \begin{bmatrix} v_۲ = ۵٫۲۸۳۸ \\ \theta_{z_۲} = -۰٫۰۰۵۲۴ \\ w_۲ = ۷٫۵۴۸۳ \\ \theta_{y_۲} = -۹٫۰۰۶۰۳ \end{bmatrix}$$

تمش ناشی از بارگسترده $۴\frac{N}{cm}$



$$۲C=۳۰ \rightarrow C=۱۵mm$$

$$\sigma_{max}=\frac{MC}{I}=\frac{۴۵۰۰۰۰\times۱۵}{۱۲۵۰۰۰}=۵۰\ MPa$$

$$b=۹۰, h=۳۰ \Longrightarrow I_y=۱۲۵۰۰۰$$

$$۲C=۹۰ \Rightarrow C=۳۰$$

$$I=۳۰, h=۹۰ \Rightarrow I_z=۵۴۰۰۰۰$$



$$\sigma=\frac{MC}{I}=\frac{۹۷۵۰۰۰\times۳۰}{۵۴۰۰۰۰}=۳۷٫۵\ MPa$$