

۱-۳- ساختمان ماشین‌های القایی

به طور کلی هر ماشین القایی (موتور یا مولد القایی) از دو بخش استاتور و رتور تشکیل شده است. استاتور بخش ثابت و رتور بخش متحرک ماشین می‌باشد.


در شکل (۲) ساختمان ماشین القایی نشان داده شده است.

۱-۳-۱- استاتور : استاتور ماشین القایی، شامل بدنه،

هسته مغناطیسی، سیم پیچ‌ها و یاتاقان‌ها می‌باشد.

هسته استاتور، مجموعه‌ای از ورق‌های فولادی است که دارای شیار در سطح داخلی آن مطابق شکل (۳-الف) می‌باشد که پس از قرار گرفتن در کنار هم تشکیل یک حجم استوانه‌ای توخالی را مطابق شکل (۳-ب) می‌دهد.

سیم پیچ‌های سه فاز ماشین القایی در داخل همین شیارها قرار می‌گیرند.




شکل ۲ - اجزای تشکیل دهنده یک موتور القایی

۱- در صورت نیاز ممکن است به منظور خنک سازی ماشین القایی و یا حفاظت آن از لوازم بیشتری نظری فن، هیتر یا گرم کن، سنسور لرزش، مقاومت‌های متغیر با دما و ... در آن استفاده شود.

۲- فولاد سیلیس دار

Terminal Box -۳


۳-۱-۲ سیم پیچ : استاتور ماشین القایی سه فاز با توجه به محیط 36° دایره‌ای شکل خود باید حداقل دارای سه سیم پیچ با اختلاف زاویه 12° مکانی از هم مطابق شکل (۴) باشد.



به اختلاف مکانی 12° درجه سیم پیچ توجه کنید.

شکل ۴—استقرار سیم پیچ‌های ماشین القایی و مدار الکتریکی آن


در عمل سیم پیچ‌های سه فاز استاتور ماشین القایی احتیاج به حداقل ۶ شیار مطابق شکل (۵) دارند. سیم پیچ‌ها به گونه‌ای جاسازی می‌شوند که هر سیم پیچ با دیگری 12° درجه اختلاف فاز مکانی داشته باشد. در این شکل سه دسته سیم پیچ با حروف (aa', bb', cc') مشخص شده‌اند. در ماشین‌های القایی صنعتی شیارهای استاتور بیشتر از این تعداد می‌باشند.




شکل ۵—استاتور ماشین الکتریکی سه فاز دو قطب شامل سه کلاف تک حلقه

به علاوه دو درپوش و یا تاقان‌های طرفین ماشین به گونه‌ای طراحی می‌شوند که قسمت متحرک ماشین (رتور) به راحتی در داخل استاتور بچرخد و تکیه‌گاه مکانیکی مناسبی برای رتور فراهم شود. این بخش در ساختار الکتریکی ماشین نقشی ندارد و جزو تجهیزات مکانیکی ماشین به حساب می‌آید.

در موتورهای سنگین که جایه‌جایی آن برای افراد میسر نیست، یک قلاب در بالای بدنه ماشین پیش‌بینی می‌شود که بتوان با جرثقیل آن را جایه‌جا نمود.




شکل ۳—هسته استاتور، بدنه و سیم پیچ استاتور



شکل ۶— نحوه اتصال سر سیم‌ها در ترمینال ماشین القایی سه فاز

سپس این میله‌ها از هر دو طرف توسط دو حلقه هم‌جنس با میله‌ها (آلومینیوم یا مس) به هم متصل شده‌اند. شکل (۷) ابعاد چند نوع رتور قفسی را نشان می‌دهد.



شکل ۷— رتور قفسی در ابعاد مختلف

در ماشین‌های القایی، سر و ته سیم‌پیچ‌ها (aa' , bb' , cc') را به داخل جعبه ترمینال می‌آورند تا به ترمینال‌های خروجی متصل شوند. بدین ترتیب تغییر اتصال ستاره و یا مثلث در جعبه ترمینال سیار ساده مانند شکل (۶) می‌باشد.

۱-۳-۳-۱-۳ رتور : رتور ماشین‌های القایی بر دو نوع است:

- رتور قفسی
- رتور سیم‌پیچی شده


هسته هر دو نوع رتور از ورقه‌های مغناطیسی دایره‌ای شکلی تشکیل شده‌اند که از مرکز آن محور فولادی رتور عبور کرده است. محور فولادی رotor باستی از نظر مکانیکی از استحکام کافی برخوردار بوده ولی از نظر خاصیت مغناطیسی ضعیف باشد.

۱-۳-۳-۱-۴ رتور قفسی : این نوع رتور، از تعدادی میله‌های مسی یا آلومینیومی مطابق شکل (۲۱) تشکیل شده است که آنها را در داخل شیارهای ورقه مغناطیسی رотор تعییه کرده‌اند.

سیم پیچ‌های رتور اغلب با اتصال ستاره^۱ به هم وصل می‌شوند و سه سر دیگر سیم پیچ‌ها توسط حلقه‌های لغزان^۲ و جاروبک به بیرون رotor جهت اتصال به مقاومت راهانداز انتقال داده می‌شوند.

بدین ترتیب در ماشین‌های القایی رotor سیم پیچی، امکان دسترسی به مدار داخلی Rotor وجود دارد.

مدار الکتریکی و اتصال سیم پیچ‌های Rotor به حلقه‌های لغزان در شکل (۹) نشان داده شده است.



شکل ۹—مدار الکتریکی رotor سیم پیچی

خود را بیازمایید

- ۱—مزیت‌های ماشین‌های القایی جریان متناوب نسبت به ماشین‌های جریان مستقیم را بیان کنید.
- ۲—به قسمت ثابت ماشین‌های القایی...و به قسمت متحرک آن... می‌گویند.
- ۳—قسمت‌های اصلی استاتور ماشین‌های القایی را نام ببرید.
- ۴—چرا هسته استاتور ماشین‌های القایی را به صورت ورقه ورقه و با پسماند کم می‌سازند؟
- ۵—اجزای تشکیل دهنده رotor قفسی را نام ببرید.

۱—۳—Rotor سیم پیچی شده (Wound rotor)

بر روی این نوع Rotor سه دسته سیم پیچ با اختلاف مکانی ۱۲۰° درجه مانند استاتور ماشین‌های القایی سه فاز با همان تعداد قطب پیچیده می‌شوند. این سیم پیچ‌ها نسبت به بدنه Rotor عایق شده است. نمایی از این نوع Rotor در شکل (۸) دیده می‌شود.



شکل ۸—Rotor سیم پیچی شده در ابعاد مختلف

- نکات قابل توجه در رابطه با ماشین‌های القایی Rotor سیم پیچی عبارتست از:
- (الف) تعداد شیارهای Rotor همواره کمتر از تعداد شیارهای استاتور است.
 - (ب) تعداد قطب‌های سیم پیچی Rotor باید برابر با تعداد قطب‌های سیم پیچی استاتور باشد.

۱—گاهی در صنعت می‌توان موتورهای القایی Rotor سیم پیچی شده‌ای یافت که سیم پیچ‌های Rotor آن با اتصال ملت به هم وصل شده باشند.

۲—Slip ring