

کنترل موقعیت موتور DC

مدل سیستم: تابع تبدیل سیستم عبارت است از:

$$\text{Transfer Function: } G(s) = \frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{k}{s[(Js + C_m)(Ls + R) + k^2]},$$

$$J = 3.228 \frac{kg \cdot m^2}{s^2}, \quad C_m = 3.5 \times 10^{-6} Nm \cdot s, \quad k = 0.0274 \frac{N \cdot m}{Amp}, \quad R = 4\Omega, \quad L = 2.75 \times 10^{-6} H$$

که $V(s)$ ورودی و ولتاژ منبع تغذیه و $\theta(s)$ موقعیت شفت روتور است.

قیدهای حاکم بر طراحی:

- 1- خطای حالت ماندگار صفر برای این سیستم قابل قبول است.
- 2- موتور به سرعت و موقعیت نهایی برسد، پس زمان رسیدن به سرعت ماندگار باید کمتر از 40ms ثانیه باشد (زمان نشست)

- 3- در این سیستم بالازدگی حدود 16 درصد باشد.

طراحی:

- 1- طراحی کنترل کننده PID خطی
- 2- طراحی کنترل کننده دیجیتال