

بنام خدا

مبحث نهم

ماشینهای الکتریکی III

برخی مشخصه های ماشین سنکرون

برخى مشخصه های ماشین سنگرون

نسبت اتصال کوتاه 

منحنی قابلیت ژنراتور 

نسبت اتصال کوتاه


$$0.005 < R_a < 0.02$$

تقریباً $X_a = 1$ (pu)


$$E_{afnl} = V_{toc} = 1 \text{ (pu)}$$

یادآوری : مقایسهٔ نسبی کمیات ماشین سنکرون :

نتیجهٔ جالبی که از عبارت بالا حاصل می‌شود آنست که اگر یک ژنراتور که در حالت بی‌باری و لتاژ نامی تولید می‌کند، اتصال کوتاه شود، ممکنست جریان آن (در حالت دائمی) از جریان نامی بیشتر نگردد. مشخصهٔ زیر را در نظر بگیرید، آیا راکتانس سنکرون آن بیشتر از یک پریونیت است یا کمتر؟



نسبت اتصال کوتاه (ادامه)



$$\text{SCR(Short Circuit Ratio)} = \frac{|I_{f1}|}{|I_{f2}|} = \frac{I_a}{I_{an}} , \quad X_s = \frac{V_{toc}}{I_a}$$

$$X_s (\text{pu}) = \frac{X_s}{(V_n / I_n)} = \frac{V_{toc} / I_a}{V_n / I_n} = \frac{V_{toc} / V_n}{I_a / I_n} = \frac{1}{\text{SCR}}$$

منحنی قابلیت ژنراتور

$$P = \frac{VE}{X_s} \sin\delta \quad , \quad Q = \frac{VE \cos\delta - V^2}{X_s}$$

↓
↓


$$\sin\delta = \frac{PX_s}{VE} \quad , \quad \cos\delta = \frac{QX_s + V^2}{VE}$$

$$(\sin\delta)^2 + (\cos\delta)^2 = 1 \quad \frac{P^2 X_s^2}{V^2 E^2} + \frac{(QX_s + V^2)^2}{V^2 E^2} = 1$$

$$P^2 + (Q + \frac{V^2}{X_s})^2 = \frac{V^2 E^2}{X_s^2} = P_{max}^2 \quad \rightarrow \quad \text{معادله یک دایره}$$



منحنی قابلیت ژنراتور (محدودیت جریان تحریک)



$$P^2 + \left(Q + \frac{V^2}{X_s}\right)^2 = \frac{V^2 E^2}{X_s^2} = P_{\max}^2$$