

طراحی سیستم تهويه صنعتی در صنعت رنگ و ارزیابی اثربخشی آن در کنترل ریسک های بهداشتی علی کریمی^{۱,*}

alikarimi@sums.ac.ir

کارگران بالاتر از حد آستانه مواجهه آن (۴/۵ قسمت در میلیونیوم) اندازه گیری شد. با استفاده از نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک ارائه شده توسط ISIR (سیستم بین المللی یکپارچه ریسک) مشخص گردید بکارگیری سیستم های تهويه صنعتی باعث کاهش ریسک نسبی (RR) سرطان خون ناشی از بنزن از ۶۶/۴ مورد به ۳/۲ مورد در طول یک عمر کاری در این کارخانه گردیده است.

نتیجه گیری: در نهایت نتیجه گیری شد که ناخالصی موجود در حلالها از جمله بنزن بایستی به عنوان یک مشکل جدی در نظر گرفته شود زیرا ممکن است با اعمال استاندارهای تهويه توصیه شده ACGIH در رابطه با فرآیندهای تولید رنگ، کنترل آنها بطور کامل ممکن نگردد. واژگان کلیدی: تهويه مکشی، مواجهه شغلی، ارزیابی ریسک، استاندارد تهويه (VS).

که استاندارهای تهويه ارائه شده از طرف ACGIH در کنترل بخارات تولوئن و زایلن تا زیر حد آستانه تماس TLV موفقیت آمیز بوده اند. همچنین مشخص گردید که علی رغم اینکه بنزن به عنوان ماده اولیه در تولید رنگ گزارش نگردیده بود، غلظت آن در ناحیه تنفسی کارگران بالاتر از حد آستانه مواجهه آن اندازه گیری شد. کلمات کلیدی: تهويه مکشی، مواجهه شغلی، ارزیابی ریسک، استاندارد تهويه (VS).

حلالها اصلی ترین بخش از ساختار رنگ می باشند. هدف اصلی از کاربرد آنها در ساختمان رنگ، رقیق کردن رنگ به منظور دست یابی به ساختار یکنواخت و چسبندگی مطلوب به منظور تولید و کاربرد آن می باشد. پس از کاربرد رنگ، حلالها تبخیر شده و لایه خشک رنگ بر روی سطح رنگ شده، باقی میماند. در تاسیسات تولید رنگ و جوهر، بخارت ناشی از حلالها در تمامی فرآیند تولید منتشر می گردد. در صورتی که فرآیند بدون کنترل رها شود، غلظت بالایی از حلالهای آلی در محیط کار ایجاد می شود که سلامت و ایمنی کارکنان را به خطر می اندازد. رها شدن حلالهای آلی فرار(VOCs) به اتمسفر جو زمین باعث افزایش غلظت ازن

۱ استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین قابلیت اجرای استاندارهای رایج تهويه صنعتی به منظور کنترل آلاینده های محیط های داخل ناشی از کاربرد حلالها در صنعت تولید رنگ، بر جسته نمودن چالش های موجود در رابطه با مقادیر حدود آستانه مجاز و نهایتا تعیین ریسک باقیمانده پس از اعمال اقدامات کنترلی فنی- مهندسی می باشد.

روش کار: در این مطالعه چندین سیستم تهويه با استفاده از توصیه های ارائه شده توسط ACGIH در یک کارخانه تولید رنگ طراحی و اجرا گردید. به منظور تعیین نقش سیستم تهويه، مواجهه فردی کارگران با حلالهای مصرفی در این کارخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. غلظت تولوئن و زایلن(به عنوان حلالهای اصلی مورد استفاده در فرآیند تولید رنگ) قبل و بعد از راه اندازی سیستم تهويه پایش گردید. جمع آوری نمونه های فردی طولانی مدت و آنالیز آنها براساس روش OSHA No.12 انجام شد.

نتایج: نتایج نشان داد که استاندارهای تهويه ارائه شده از طرف ACGIH در کنترل بخارات تولوئن و زایلن تا زیر حد آستانه تماس TLV موفقیت آمیز بوده اند (به ترتیب ۹۷/۷۳ و ۴۴/۴۹ قسمت در میلیونیوم). همچنین مشخص گردید که علی رغم اینکه بنزن به عنوان ماده اولیه در تولید رنگ گزارش نگردیده بود، غلظت آن در ناحیه تنفسی

۱ مقدمه

حلالهای آلی به طور گسترده ای در فرآیندهای صنعتی بکار می روند(Ridgwaya 2003). عوارض اصلی آنها شامل آسیب به سیستم اعصاب مرکزی (اعصاب مرکزی و محیطی)، تخریب کلیه و کبد، اثرات مخرب تولید مثلی چون تغییرات اسپرم و ناباروری، ضایعات پوستی و سرطان می باشند(NIOSH 1977). این مواد در مواجهه های حاد باعث مرگ ناشی از سرکوب مرکز کنترل تنفس و ضربان قلب در مغز می گردد. بعضی از حلالها دارای ویژگی های خاصی می باشند که نیاز به اقدامات کنترلی بیشتری دارند.

در این سالن بود. به دلیل موانع و مشکلات فنی، ناحیه بندی سالن تولید امکان پذیر نبود. در پوش مخازن رنگ که بر روی ظرفیت تهویه مورد نیاز تاثیر دارد در تمامی شرایط قابل استفاده نبوند. در نتیجه انتظار می رفت که کارگران در معرض غلظت بالایی از بخارات ناشی از حلالها قرار بگیرند. در این میان استفاده از وسایل حفاظت فردی نیز به دلایلی چون عدم اطمینان از اثربخشی مطلوب و عدم وجود تضمین در کاربرد آنها با محدودیهای خاصی روبرو بود.

در شرایطی که مخازن مخلوط رنگ مجهز به در پوش باشد انجمن مهندسین بهداشت صنعتی آمریکا (ACGIH) تهویه ترقیقی را در سالن های تولید رنگ توصیه می کند. براساس استاندارد تهویه ACGIH، VS-75-30، ACGIH پیشنهاد می کند که هوای آلوده از کناره های سالن تخلیه شود (در مجاورت مخازن مخلوط کردن رنگ) و هوای تازه از بالا در قسمت مرکزی سالن تامین شود. براساس این استاندارد تهویه، فشار هوا بایستی در سالن مخلوط کردن رنگ، اندکی منفی باشد. به همین منظور جریان هوای تخلیه شده بایستی به میزان $Q_{exh} = 1.05\%$ بیشتر از جریان هوای تامین شده باشد (Q_{supply}). براساس این استاندارد، پیشنهاد می گردد میزان جریان هوای تخلیه شده و تامین شده به گونه ای طراحی شود که تعداد تعویض هوا بین ۱۰ تا ۱۲ مرتبه در ساعت باشد. در شرایطی که مخازن رنگ بدون در پوش باشد، ACGIH پیشنهاد خاصی را ارائه نکرده است اما استاندارد تهویه 1995(VS-70-20) ACGIH از این انجمن، که در رابطه با مخازن مخلوط کردن رنگ بدون در پوش دارد.

انجمن مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع آمریکا (ASHRE) و سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) بر محاصره کردن تجهیزات فرآیند تولید رنگ تاکید دارند. براساس این دو مرجع، تهویه مکشی موضوعی به همراه سیستم های تهویه ترقیقی به بهترین نحو در زمینه کنترل آلاینده های حاصل از فرآیند های تولید رنگ عمل خواهد نمود. به منظور پیشگیری از خطر حریق و انفجار ناشی از بخارات مایعات قابل اشتعال، عموماً غلظت این مایعات بایستی پایین تر از ۲۵٪ حد پایین اشتعال آنها نگه داشته شود (اعمال فاکتور ایمنی ۴) ACGIH 1995.

این مطلب اخیر، توصیه های آژانس ملی حفاظت در برابر حریق آمریکا (NFPA) و ACGIH را در زمینه پیشگیری

و آلاینده های فتوشیمیایی می گردد که در نهایت باعث ایجاد اثرات محربی بر روی سلامت عمومی ساکنان زمین می گردد (Williams 2007).

اغلب ۴۵ درصد رنگها را رنگهای با پایه ضعیف حلال و ۴۵ درصد از آنها را رنگهای با پایه بالای حلال و ۱۰ درصد باقیمانده را نیز تیزهای تشکیل می دهدن. عوامل اصلی که بر روی انتشار آلاینده های از فرآیندهای تولید رنگ تاثیر می گذارند شامل نوع حلال بکار رفته در رنگ و دمای فرآیند مخلوط سازی می باشند. تقریباً ۱ تا ۳ درصد از حلالها حتی در شرایط کنترل مناسب، از دست می رود (McMinn 1992). نرخ انتشار برای فرایندهای کنترل نشده تولید رنگ، ۱۵ میلی گرم به ازاء هر یک کیلوگرم حلال بکار رفته می باشد.

اصلاح تجهیزات و فرآیند باعث بهبود عملیات و کاهش میزان انتشار حلالهای آلی می گردد. کاربرد سیستم های تهویه مجهز به هود های مناسب از نظر طراحی و وسایل تمیز کننده هوا، منجر به حذف حلالهای آلی از محیط های کاری می گرددن (McMinn 1992). گفتنی است اجرای طرح های سیستم های مکشی به منظور حصول نتایج مطلوب، در کنترل حلالها ضروری به نظر می رسد.

اهداف این مطالعه به شرح زیر می باشند:

الف) تعیین قابلیت اجرای استانداردهای رایج تهویه صنعتی به منظور کنترل آلاینده های محیط های داخل ناشی از کاربرد حلالها در یک صنعت تولید رنگ

ب) بر جسته نمودن چالش های موجود در رابطه با مقادیر حدود آستانه مجاز تماش

ج) تعیین ریسک باقیمانده پس از اعمال اقدامات کنترلی فنی-مهندسی

۲ روشها و وسایل

الف: طراحی و تست سیستم های تهویه صنعتی

فرآیند تولید رنگ در کارخانه مورد بررسی از مراحلی چون مخلوط کردن، آسیاب کردن و بسته بندی نمودن تشکیل می گردد. در این کارخانه انواع مختلفی از مخلوط کن ها و آسیاب ها استفاده می گردد. تمامی تجهیزات در یک سوله قرار گرفته اند. شکل شماره ۱ جانمایی تجهیزات را در سالن تولید نمایش می دهد. در غیاب سیستم های تهویه اجباری، تهویه طبیعی تنها مکانیزم رقیق سازی آلاینده های هوا

تولوئن و زایلن رایجترین حلالهای آلی در کارخانه تولید رنگ تحت این مطالعه می باشند. در نتیجه، بخارات این دو ماده قبل و بعد از راه اندازی سیستم های تهويه صنعتی مورد اندازه گیری و پایش قرار گرفت. برای این منظور بدون راه اندازی سیستم تهويه صنعتی، ۳۲ نمونه فردی از منطقه تنفسی کارگران با استفاده از روش شماره ۱۲ وزارت ایمنی و بهداشت آمریکا (OSHA) جمع آوری گردید. به طور مشابه تعداد ۱۹ نمونه نیز پس از راه اندازی سیستم تهويه صنعتی جمع آوری گردید. در حین نمونه برداری برخی از نمونه ها فاقد اعتبار تشخیص داده شده و کنار گذاشته شدند به همین دلیل تعداد نمونه ها در مرحله دوم کمتر گردید.

تمامی نمونه ها با استفاده از لوله های جاذب حاوی ذغال فعال (ذغال فعال پوست نارگیل با مش ۲۰/۴۰ ، به مقدار ۵۰/۱۰۰ میلی گرم، ساخت شرکت SKC ایالات متحده آمریکا) که قسمت جلو لوله نمونه بردار حاوی ۱۰۰ میلی گرم و قسمت دوم حاوی ۵۰ میلی گرم ماده جاذب بودند) براساس روش ۱۲ (OSHA No. 12) (Elskamp 1979، 1980).

به منظور نمونه برداری از هوا پمپ مدل 224-44EX با دبی ۵۰ میلی لیتر در دقیقه بکار گرفته شد. تمامی پمپ ها قبل از کاربرد با استفاده از یک روتامتر کالیبره شده، کالیبره گردیدند. به دلیل تغییرات دما و فشار از مقدار استاندارد آن یعنی ۷۶۰ میلی متر جیوه و ۲۵ درجه سانتیگراد، حجم هوا نمونه برداری شده از نظر دانسته تصحیح گردید. وقوع نشت (Breakthrough) در نمونه ها برای دوره نمونه برداری چهار ساعته و دبی ۵۰ میلی لیتر در دقیقه مورد بررسی قرار گرفت و نمونه هایی که بیش از ۱۰ درصد از آلینده را در قسمت خلفی لوله ذغال فعال در خود داشتند از دایره نمونه برداری و مطالعه کنار گذاشته شدند.

دی سولفید کربن به منظور استخراج نمونه ها به کار گرفته شد. هر دو قسمت نمونه ها (قسمت جلویی و قسمت خلفی لوله نمونه بردار ذغال فعال) به طور جداگانه ای در ویال های شیشه ای با دی سولفید کربن پس از گذشت ۳۰ دقیقه استخراج گردیده و با دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز شدند. تقریبا ۶۳ لوله نمونه بردار ذغال فعال در این مطالعه مورد آنالیز قرار گرفت که از این تعداد ۹ مورد به عنوان شاهد در نظر گرفته شد(یک شاهد برای هر روز در هر بسته از لوله ها). در این مطالعه کیومن (C₆H₁₂) به عنوان استاندارد

از حريق حلالهای آلی در سالن های تولید رنگ، جامه عمل می پوشاند.

در این مطالعه توصیه های ارائه شده توسط چندین موسسه معترض جهانی مد نظر قرار گرفت. از آنجا که اغلب توصیه های ارائه شده مشابه یکدیگر بودند، پیشنهادات ACGIH ملاک اصلی قرار گرفت. برای نیل به این هدف ترکیبی از تهويه مکشی موضعی ارائه شده در VS-70-20 و تهويه ترقیقی ارائه شده در VS-75-30 که هر دو از طرف ACGIH پیشنهاد شده است اجرا گردید (ACGIH 1995). مقدار تخلیه هوا به میزان ۲۰ درصد بیش از مقدار توصیه شده طراحی گردید. آنچنانکه در قبل هم ذکر گردید، VS-75-10 تا ۱۲ مرتبه تعویض هوا در ساعت (براساس VS-75-20 و ۵۰ فوت مکعب بر فوت مربع از سطح مخزن باز (براساس VS-70-20) به عنوان میعادن طراحی در نظر گرفته شد.

براساس کتابچه استاندارد تهويه صنعتی ACGIH تعداد هفت سیستم تهويه موضعی طراحی و اجراء گردید. تمامی متغیرهای در صفحه محاسباتی ویژه ACGIH در برنامه میکروسافت اکسل، به منظور طراحی جزئیات سیستم ها، فرموله گردید. روش فشار سرعت به منظور محاسبه فشارهای سه گانه کل هر سیستم بکار گرفته شد. روش «تعادل با طراحی» به منظور بالانس کردن فشار استاتیک در هر سیستم استفاده گردید، اما در برخی شرایط بحرانی خاص، تعدادی دریچه هوا (دمپر) نیز استفاده گردید (ACGIH 1995). هوای جایگزین کلی و هوای تخلیه شده نهایی براساس ۱۰ تا ۱۲ بار تعویض هوا در ساعت طبق VS-75-30 ، ACGIH طراحی گردید. کانال کشی سیستم های مذکور از جنس ورق گالوانیزه با ضخامت های متفاوت برای کانال ها، زانویی ها و هودها ساخته شدند. در سیستم تهويه فرآیندهای مخلوط سازی رنگ پودری، غبار گیرهای پارچه ای با راندمان ۹۸٪ بکار گرفته شد. هواکش های سیستم ها براساس نتایج طراحی ها انتخاب گردیدند. شکل ۲ نمای سه بعدی کی از سیستم های تهويه (آسیابها) را که در فرآیندهای مختلف، طراحی و اجراء شده اند نشان می دهد.

ب: نمونه برداری فردی و روشهای آنالیز

جبران می شود در نتیجه هدف از پروژه که کنترل مواجه کارگران با آلاینده های محیط کار است تامین می شود. کروماتوگرام های بدست آمده در نتیجه آنالیز نمونه های فردی هوا وجود بنزن، تولوئن، پارا- متا زایلن و ارتو زایلن را نشان داد. جدول ۱ غلظت آلاینده های کشف شده در نمونه ها قبل و بعد از نصب سیستم های تهویه صنعتی را نشان می دهد. در این جدول غلظت پارا و متا زایلن بصورت یک مقدار واحد گزارش گردیده است زیرا پیک آنالیز آنها در دستگاه GC بکار گرفته شده در این مطالعه به طور همزمان بیرون می آمد. اما از آنجا که در این مطالعه هدف، تعیین غلظت کلی زایلن است همپوشانی پیکها در مورد این دو آیزومر زایلن، اشکالی در نتایج بررسی ایجاد نخواهد کرد.

میانگین غلظت های بنزن، تولوئن و زایلن کلی، قبل از اعمال کنترل های مهندسی به ترتیب $31/98$ ، $105/82$ و $145/16$ میلیونیوم اندازه گیری شد. نتایج اندازه گیری ها نشان داد که این مقادیر غلظت ها پس از اعمال کنترل های مهندسی به ترتیب به $4/5$ ، $44/5$ و $97/73$ قسمت در میلیونیوم برای آلاینده های نامبرده کاهش یافته است. نتایج آزمون Independent T-Test از فعال سازی سیستم تهویه صنعتی در مورد بنزن، تولوئن و زایلن ها انجام گرفت. نتایج این آزمون (جدول ۱) نشان داد که کاهش مقادیر نامبرده از نظر آماری معنی دار می باشند ($P < 0.001$).

غلظت آلاینده های اندازه گیری شده با حدود آستانه تماس (TLV) رائمه شده ACGIH مقایسه گردید. این نتایج نشان می دهند که سیستم های تهویه مذکور توانستند آلاینده های اصلی از جمله تولوئن و زایلن را کنترل کنند اما در مورد بنزن این نتیجه بدست نیامده است.

وجود بنزن در حلالهایی که در کارخانجات تولید رنگ استفاده می شوند و بطور اسمی عاری از بنزن می باشند را می توان به عنوان یک علامت هشدار قلمداد کرد. بنزن معمولاً به عنوان ناخالصی در رنگ، تینر یا حلال تا اوایل دهه ۱۹۹۰ در مقادیر کمتر از ۱٪ دیده می شد (Kang 2005). Bang و همکاران در سال ۱۹۹۶ گزارش کردند که سطح غلظت بنزن محیطی در تینرها و محیط های کاری مرتبط با چاپ به ترتیب $0/31$ و $0/02$ قسمت در میلیونیوم (۰/۲۶ تا ۰/۰۲) و $0/25$ قسمت در میلیونیوم ($0/02$ تا $3/95$) بوده است

داخلی (IS) بکار گرفته شد تا به کمک آن خطاهای ناشی از مرحله آماده سازی نمونه حذف گردد. برای این منظور مقدار $2/2$ میکرولیتر از کیمون در مرحله آماده سازی نمونه به تمام نمونه ها اضافه گردید. تمامی مراحل کروماتوگرافی SHIMATZU بوسیله دستگاه گازکروماتوگراف مدل ۱۷۵A به همراه دتکتور یونی شعله ای انجام گرفت. گرماتوگرام های حاصله با استفاده از نرم افزار GC Real Time ثبت و ذخیره گردید. به منظور تعیین مقدار نمونه ها منحنی های استاندارد برای تک تک آلاینده ای مورد مطالعه رسم گردید.

عملکرد سیستم های تهویه مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور دبی جریان (Q)، فشار کل (TP)، فشار استاتیک (SP)، فشار سرعت (VP) در قسمت های مختلف هر سیستم تهویه براساس دستورالعمل های ACGIH و BS (استاندارد بریتانیا) اندازه گیری شد. به منظور اندازه گیری پارامترهای آئرودینامیک هوا، لوله پیوت، مانومتر، آنومتر ساخته شرکت Air Flow Company (UK) استفاده گردید. دانسیته هوا از نظر فشار بارومتریک جو و دما تصحیح گردید. تمامی تجهیزات اندازه گیری توسط نمایندگی محلی شرکت سازنده قبل از انجام مطالعه کالیبره گردیدند.

در شکل ۳ دبی جریان طراحی شده و دبی جریان واقعی اندازه گیری شده با یکدیگر مقایسه شده اند. این شکل نشان می دهد که سیستم های نصب شده، مقادیر طراحی شده را به طور کامل نشان نمی دهند. در حقیقت پارامتر های طراحی به طور کامل براساس جزئیات طراحی سیستم ها در عمل پیاده نشده اند. این نتایج نشان می دهد که در این ۶۰ تا ۷۰ درصد از دبی جریان طراحی شده در عمل، در این پروژه حصول گردید. متأسفانه در ایران تولید کنندگان هواکش ها در اکثر موارد، هواکش درخواست شده از سوی مشتری را به طور دقیق تحويل نمی دهند. اما تفاوت بین دبی جریان طراحی شده و جریان هوای اندازه گیری شده ممکن است ناشی از این قضیه بوده یا سایر عوامل از جمله خطا در اندازه گیری ها و نشت احتمالی هوا از برخی سیستم های کانال کشی در این امر دخیل باشند. از آنجا که در مرحله طراحی به مقدار ۲۰ درصد مازاد مقدار طراحی در نظر گرفته شده است، تفاوت بین پارامترهای طراحی و مقادیر واقعی بدست آمده در اندازه گیری های سیستم ها، تا حدودی

یک شرایط ایده آل است که با استفاده از استانداردهای فعالی ACGIH مقدور نمی باشد. درواقع بنزن به هیچ عنوان تحت ماده خام اولیه^۱ ماده افزودنی در این کارخانه بکار گرفته نمی شود اما ممکن است این ماده در حین فرآیندهای پالایش، از دستگاهها نشت کرده و وارد سایر محصولات شده باشد. در نتیجه استانداردهای طراحی تهویه که از طرف ACGIH^۲ شنهاد شده است زمانی موثر واقع می شوند که سایر اصول از جمله خاص بودن سایر حلالها و عدم آسودگی آنها به مواد خطناکی چون بنزن رعایت گردیده باشد.

درحال حاضر روشهای ارزیابی ریسک سرطانزایی ناشی از تلوئن با کمبود اطلاعات و داده مواجهه شده است. مطالعات انسانی که در آن مواجهه های مزمن با تلوئن رخداده است نتایج قطعی نشان نداده اند. مواجهه با این ماده در مosh ها و رت ها از طریق استنشاقی در سراسر عمر حیوانات آزمایشگاهی، سرطان را به دنبال نداشته است. در مطالعه ای گزارش شده است که مواجهه با دز ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم در روز (mg/kg-day) در پستانداران از مسیر خوارکی، باعث افزایش شیوع لوسومی در پستانداران شده است این درحالی است که در مواجهه با دوز ۸۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم در روز (mg/kg-day) این نتیجه گزارش نشده است. در آزمایشات کوتاه مدت مشخص شده است که تلوئن به طور کلی فاقد سمیت ژنتیکی می باشد. برخی از مطالعات سمیت تلوئن را پس از مواجهه انسان با این ماده مورد بررسی قرار داده اند. داده های موجود نشان دادند که اثرات عصبی، عمدہ ترین اثر ناشی از مواجهه استنشاقی مزمن با این ماده می باشد. یک مجموعه از مطالعات به منظور تعیین نقطه ظهور اختلالات^۳ به عبارتی نقطه مرجع^۴ ای Reference Concentration (RfC) انتخاب شده اند. غلظت ۳۴/۲ ppm در میلیونیوم (mg/m³) به عنوان نقطه مرجع تعیین گردیده است. این مقدار در واقع می انگین جبری مقادیری می باشد که اثر مخرب قابل مشاهده^۵ (LOAEL) برای آنها گزارش نشده است. عدد ذکور کمتر از عدد مربوط به سطحی که در مواجهه های انسانی کمترین اثرات مخرب مشاهده شده

(Bang 1996). مقدار بنزن به عنوان ناخالصی در تینرها از سال ۱۹۸۰ رو به کاهش گذاشت. Paik و همکاران در سال ۱۹۹۸، تعداد ۱۰۸ تینر مختلف را آنالیز کردند. اغلب این تینرها عاری از بنزن بودند اما هشت مورد از آنها هنوز حاوی بنزن به عنوان ناخالصی بودند(Lee 1998). Paik و همکاران در سال ۲۰۰۲ تعداد ۷۰ نوع تینر را که در کارخانه تولید خودرو استفاده می شد آنالیز کردند. در این مطالعه مشخص شد که هفت نوع از این تینرها حاوی بنزن بودند اما مقادیر بنزن آنها کمتر از ۰.۱٪ گزارش گردید(Lee 2003).

کاربردهای اولیه بنزن به عنوان حلal در محیط های کنترل نشده و مواجهه افراد با غلظت های بالا از این ماده نشان داد که این ماده به طور بالقوه باعث آسیب به معز استخوان می گردد. اما این موضوع تا قبل از سال ۱۹۷۰ و انجام مطالعات اپیدمیولوژیک در ایالات متحده و کشف موارد اضافی لوسومی به طور حد و مزمن محرز نگردید. این نتایج نقطه شروع بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک در تحقیقات آینده نگرگردید و در نهایت باعث توسعه روشهای ارزیابی ریسک کمی گردید(Kang 2005).

براساس مطالعات انجام شده توسط Rinsky و همکاران بروی ۱۱۶۵ مرد سفید پوست که در دپارتمان لاستیک هیدروکلرید از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۱ حداقل یک روز مواجهه داشتند، افزایش ریسک نسبی(RR) لوسومی در آنها به ازاء مواجهه تجمعی با بنزن مشاهده گردید(جدول ۲)(Rinsky et al. 1987).

با درنظر گرفتن ۳۰ سال به عنوان عمر کاری برای هر کارگر، مواجهه تجمعی به بنزن قبل و بعد از استفاده از سیستم های تهویه در این مطالعه به ترتیب معادل $\frac{959}{4}$ ppm-year (قسمت در میلیون سال) محاسبه می گردد. با استفاده از نتایج مطالعات Rinsky و با مقایسه مواجهه تجمعی کارگران قبل وبعد از استفاده از سیستم های تهویه، ریسک نسبی(RR) لوسومی ناشی از مواجهه بنزن در این کارخانه از $\frac{3}{2}$ به $\frac{66}{4}$ مورد در طول یک عمر شغلی کاهش یافته است. درنتیجه مشاهده می شود که ریسک نسبی لوسومی ناشی از بنزن در این کارخانه به میزان قابل توجهی تقلیل یافته است که این موضوع موفقیت اقدامات کنترلی را نشان می دهد و در جای خود در خور تقدیمی است. حذف کامل بنزن از محیط کار،

¹ - No Observable Adverse Effect Level

مطالعه نیمه مزمن Korsak و همکاران بروی رت‌ها، به عنوان ماخذی برای تعیین غلظت مرجع (RfC) انتخاب گردید. براساس این مطالعه غلظت ۵۰ قسمت درمی‌لیونیوم به عنوان NOAEL و ۱۰۰ قسمت در می‌لیونیوم به عنوان LOAEL با هدف کاهش اثرات مخرب ناشی از زایملن بروی اعصاب موتوری تعیین شده است. این اثرات نرولوژیکی ۲۴ ساعت بعد از آنما دورة مواجهه با زایملن، یعنی زمانی ظاهر می‌شوند که انتظار می‌رود زایملن از بدن شروع به دفع شدن نماید. سایر مطالعات نیمه مزمن، نتایج مذکور را درخصوص ایجاد تغییرات نرولوژیکی چون کاهش عملکرد سیستم اعصاب موتوری، کاهش خودبخودی فعالیت سیستم موتوری و کاهش قدرت یادگیری ناشی از مواجهه با غلظت‌های ۱۰۰ قسمت در می‌لیونیوم زایملن تایید کردند (Korsak, Wisniewska-Knypl et al. 1994; US EPA 2003).


براساس توصیه‌های ACGIH و با درنظر گرفتن این نکته که ایزومرهای مختلف زایملن اثرات تجمعی بروی انسان دارند، پس از اعمال اقدامات کنترلی فنی مهندسی در این کارخانه، مواجهه شغلی کارگران در این مطالعه کمتر از حد مواجهه تجمعی مجاز نشان داده شد.

براساس ارزیابی ریسک دز-پاسخ EPA، در کارخانه مورد مطالعه قبل از نصب سیستم‌های تهییه صنعتی، متوسط غلظت تولوئن و زایملن به ترتیب ۱۰۵/۸۲ و ۲۲۱/۷۶ قسمت در می‌لیونیوم تعیین گردید که از نظر اثرات زیان آور نرولوژیکی قابل تأمل می‌باشد. اما بعد از طراحی و اجرای سیستم تهییه صنعتی در این کارخانه غلظت‌های تولوئن و زایملن به ترتیب به ۴۴/۵ و ۹۷/۷۳ قسمت در می‌لیونیوم کاهش یافته. در این سطح از غلظت، اثرات مخرب قاعدها دور از انتظار می‌باشد زیرا مقادیر مذکور کمتر از LOAEL می‌باشند. در نتیجه می‌توان گفت که کنترل‌های فنی مهندسی بکار رفته در این پژوهش در زمینه کنترل مواجهه استنشاقی کارگران با تولوئن و زایملن موفقیت‌آمیز نشان داده است. هر چند در رابطه با مطالعی که در خصوص بنزن مطرح شد، تنها اکتفا کردن به استاندار سیستم‌های تهییه متعارف، سلامت کارگران را تضمین نخواهد نمود. درنتیجه استفاده از حللاهایی که محتوای بنزن آنها به عنوان ناخالصی بسیار کمتر از مقدار

است¹ (LOAEL) می‌باشد. قابلیت اطمینان به پایگاه داده مذکور، قابل قبول گزارش شده است. مطالعات چندجانبه مواجهه انسانی مزمن، در رابطه با اثرات نروتاکسیک تولوئن انجام شده اند. همچنانی تعداد زیادی مطالعات حیوانی از دیگاه اثرات تناسلی و تکاملی تولوئن انجام شده است که نتایج تمامی مطالعات نشانگر قابلیت اطمینان بالای غلظت مرجع یا RfC مذکور می‌باشد (U.S. EPA 2005).

براساس مطالعات انجام شده، داده‌های موجود به منظور ارزیابی ریسک سلطان‌زایی زایملن در اثر مواجهه‌های انسانی کافی نمی‌باشند (U.S. EPA 1999). داده‌هایی که در نتیجه انجام آزمایشات بروی حیوانات بدست آمده است نتایج قطعی بدست نمی‌دهند. ارزشیابی‌هایی که در زمینه اثرات سمیت ژنتیکی ناشی از زایملن صورت گرفته است نتایج منفی را نشان داده اند (US. EPA 2000). ارتباط بین مواجهه شغلی با زایملن و افزایش ریسک ابتلا به لوسی و سلطان رکتوم، کولون و سیستم اعصاب مرکزی گزارش شده است (Arp 1983; Wilcosky 1984; Gerin 1998; Korsak 1994). هرچند برخی از محدودیت‌ها از جمله کوچک بودن حجم هم‌زمان با سایر حللا ها مانع از استفاده ممکن از این داده‌ها می‌گردد. زایملن در واقع مخلوطی از سه ایزومر پارا، ارتو و متا زایملن می‌باشد. غلظت مرجع استنشاقی که در اینجا ارائه می‌گردد نتیجه مواجهه رت‌ها با متا زایملن در محیط آزمایشگاه می‌باشد. هر چند تامیم نتایج حاصل از مطالعه متا زایملن به سایر ایزومرهای زایملن با عدم قطعیت همراه است اما ممتازی لمن در اغلب مخلوط‌های تجاری موجود از ایزومرهای زایملن بی‌شترین درصد را به خود اختصاص می‌دهد. بعلاوه، هرچند که در حال حاضر مطالعه‌ای انجام نشده است که اثرات بحرانی ناشی از ایزومرهای زایملن را متعاقب مواجهه‌های مزمن و نیمه مزمن از طریق استنشاقی مقایسه کرده باشد، اما براساس مطالعات انجام شده بروی رت‌ها پس از مواجهه‌های حاد، پتانسیل ایزومرهای زایملن در ایجاد اثرات مخرب نرولوژیکی مشابه می‌باشند (Moser 1985).

¹ - Low Observable Adverse Effect Level



شکل ۳- مقایسه دبی جریان طراحی شده با دبی جریان واقعی اندازه گیری شده بر حسب فوت مکعب در دقیقه

جدول ۱ - نتایج آزمون مقایسه میانگین ها)

قبل و بعد از اعمال اقدامات (Independent T-Test


کترلی (ppm)

اخته ها	بعد از کنترل			قبل از کنترل			
	انحراف معيار	ميانگين	تعداد نمونه	انحراف معيار	ميانگين	تعداد نمونه	
	۲/۶۴	۴/۵۰	۱۹	۲۶/۰۸	۳۱/۹۸	۳۲	بنزن
	۲۴/۳۹	۴۴/۵۰	۱۹	۷۴/۸۸	۱۰۵/۸۲	۳۲	تولوئن
	۳۰/۵۲	۵۶/۱۶	۱۹	۳۹/۷۰	۱۴۵/۱۶	۳۲	پارا و متازايلن
	۲۶/۵۶	۴۱/۵۷	۱۹	۲۸/۸۳	۷۶/۶۰	۳۲	ادتوزايلن


جدول ۲ - ریسک نسبی (RR) تابعی از میزان مواجهه با بنزن (Rinsky et al. 1987).

ریسک نسبی (RR)	واجهه تجمعی (ppm-year)
۱/۱	۴۰-۰
۳/۲	۲۰۰-۴۰
۱۱/۹	۴۰۰-۲۰۰
۶۶/۴	۴۰۰ بیش از

فعالی باشد توصیه می گردد. در شرایط کنونی نیز استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب، اعمال برنامه های مراقبت بهداشتی و انجام پایش بیولوژیکی بنزن برای کارگران درعرضه پیشنهاد می گردد (ACGIH 2005).



شکل ۱- محل قرارگیری دستگاهها و تجهیزات در سالن تولید



شکل ۲- نمای سه بعدی سیستم تهیه موضعی آسیابها (هشت هود سایبانی در نزدیکی منابع تولید آلودگی)

- Korsak, Z., J. Wisniewska-Knypl, et al. (1994). "Toxic effects of subchronic combined exposure to n-butyl alcohol and m-xylene in rats." *Int J Occup Med Environ Health* 7(2): 155-66.
- Lee, K. S., Kwon, H.W, Han, I.S, Yu, I.J, and Lee, Y.M (2003). "A study on the reliability of material safety data sheets for paint thinner." *J. Kor. Soc. Occup Environ Hyg* 13 (3) 261-272
- McMinn, B. W. a. M. P. J. (1992). Control of VOC emissions from ink and paint manufacturing processes. C. T. CENTER, Environmental Protection Agency.
- Moser, V. C., E. M. Coggeshall, et al. (1985). "Effects of xylene isomers on operant responding and motor performance in mice." *Toxicol Appl Pharmacol* 80(2): 293-8.
- NIOSH (1977). Occupational Diseases - A Guide to their Recognition. Publication No. 77-181.
- Paik, N. W., Yoon, C.S, Zoh, K.E, and Chung, H.M (1998). "A study of component of thinners using in Korea." *J. Kor. Soc. Occup Environ Hyg* 8 (1) 105-114
- Ridgwaya. P, N. T. E., and Leachb, J. P, (2003). "exposure to organic solvents and long-term nervous system damage detectable by brain imaging, neurophysiology or histopathology." *Food and Chemical Toxicology* 41: 153-187.
- Wilcosky, T. C., H. Checkoway, et al. (1984). "Cancer mortality and solvent exposures in the rubber industry." *Am Ind Hyg Assoc J* 45(12): 809-11.
- Williams, P. R., J. S. Knutson, et al. (2007). "Airborne concentrations of benzene associated with the historical use of some formulations of liquid wrench." *J Occup Environ Hyg* 4(8): 547-61.
- منابع:
- ACGIH (1995). Industrial Ventilation a manual of recommended practice, ACGIH.
- ACGIH (2005). Recommended Threshold Limit Values for Work Environment. A. C. o. G. I. Hygienists: 16, 57.
- US. EPA (2003). TOXICOLOGICAL REVIEW OF XYLEMES. In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS). Washington, D.C.: 70 -74.
- US. EPA (2005). TOXICOLOGICAL REVIEW OF TOLUENE. In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS). Washington D.C., Washington Office, Office of Research and Development, US Environmental Protection Agency: 86-88.
- Arp, E. W., Jr., P. H. Wolf, et al. (1983). "Lymphocytic leukemia and exposures to benzene and other solvents in the rubber industry." *J Occup Med* 25(8): 598-602.
- Bang, S. H., Kim, K.J and Yum, Y.T (1996). "Urinary S-phenylmercapturic acid as a biomarker for biological monitoring in workers exposed to benzene." *J. Kor. Soc. Occup Environ Hyg* 6 (2) 272-280
- Elskamp, C. J. (September 1979, August 1980, Revised). OSHA Sampling & Analytical Methods, Method no. 12, Organic Methods Evaluation Branch OSHA Analytical Laboratory.
- Gerin, M., J. Siemiatycki, et al. (1998). "Associations between several sites of cancer and occupational exposure to benzene, toluene, xylene, and styrene: results of a case-control study in Montreal." *Am J Ind Med* 34(2): 144-56.
- Kang, S. K., M. Y. Lee, et al. (2005). "Occupational exposure to benzene in South Korea." *Chem Biol Interact* 153-154: 65-74.