




$$\sum F_x = 0 \rightarrow 6 - F_{BD} \cdot \sin 45^\circ - F_{ED} = 0 \rightarrow$$

$$6 - 7\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = F_{ED} \rightarrow F_{ED} = -1$$

عصر محاسبه فناست.



$$\sum F_y = 0 \rightarrow -F_{EB} - F_{EA} \times \cos 45^\circ = 0$$



3-19. Determine the force in members JK , JN , and CD . State if the members are in tension or compression. Identify all the zero-force members.

نیروهای اعضا CD و JN ، و JK را تعیین کنید. (مساری بالشی بودن)

اعضا تعیین نشود)

نام اعضا صفر برخی ساخته شوند.


ملته: چون نیروی حین حضور مقدار است
با دردش برگش باقی مانع استفاده نمود

نیز در این روشن بزرگ اول تعیین علی‌العمل بی
تلیه‌دهی است.

Prob. 3-19

$$\sum F_x = 0 \rightarrow A_x = 0$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow F_y = 2 \text{ kip} \rightarrow A_y = 2 \text{ kip}$$



$$\sum M_j = 0 \rightarrow$$

$$2 \times 35 - 2 \times 15 - F_{CD} \times 20 = 0$$

$$F_{CD} = 2 \text{ kip}$$

اعضو لستی است.

$$\sum F_x = 0 \rightarrow$$

$$-F_{CD} - F_{JK} \cdot \cos\alpha - F_{JN} \sin\gamma = 0 \rightarrow$$

$$F_{JK} \times 0.87 + F_{JN} \times 0.6 = -2 \quad (1)$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow -F_{JK} \cdot \sin\alpha - F_{JN} \cdot \cos\gamma = 0$$




$$F_{JK} = -\frac{0.8}{0.495} F_{JN} \leftrightarrow F_{JK} \times 0.495 = -F_{JN} \times 0.8 \quad (2)$$

$$(1) (2) \rightarrow \begin{cases} F_{JK} = 4.01 \text{ kip} \\ F_{JN} = 2.48 \text{ kip} \end{cases}$$


$$\tan\alpha = \frac{20}{35}$$

$$= \frac{4}{7} \rightarrow \alpha = 29.7^\circ$$

$$\tan\gamma = \frac{15}{5} \rightarrow \gamma = 36.87^\circ$$



ردی عضو BD بینت می تاجع عضو FE و AF است



+




TABLE 1



Member	S'_i	S''_i	xS_i	S_i
CB	3.54	-0.707	-1.52	2.02 (T)
CD	-3.54	-0.707	-1.52	5.05 (C)
FA	0	0.833	1.79	1.79 (T)
FE	0	0.833	1.79	1.79 (T)
EB	0	-0.712	-1.53	1.53 (C)
ED	-4.38	-0.250	-0.536	4.91 (C)
DA	5.34	-0.712	-1.53	3.81 (T)
DB	-2.50	1.167	2.50	0
BA	2.50	-0.250	-0.536	1.96 (T)
CB				2.14 (T)

$$S_i = S'_i + \alpha S''_i$$

$$0 = S_{BD} = S'_{BD} + \alpha S''_{BD} = -2.5 + \alpha 1.167 = 0 \rightarrow$$

(بن α بزرگتر از صفر می باشد) $\alpha = 2.142$

$$S_{CF} = \alpha = 2.142$$



در دروس انتگرال مصنوعی حرف فیکس به تغییر شکل تنگی بود.


۱) فیکس به تغییرات برش $V(x)$

محمش " " " (2)

$$\int \frac{M(x)}{EI(x)} dx + C_3 = \Theta(x) \quad \text{دوران} \quad " \quad " \quad (3)$$

$$\int \Theta(x) dx + C_3 x + C_4 = y(x) \quad \text{حالیاتی} \quad " \quad " \quad (4)$$

برای تعیین C_3 و C_4 باید از ترتیب سریع استفاده فرمی کنیم.





متغیر زیر معادله دوران و تغییر شکل نیز را به دست آورده
و سفید آراهندا را در اینها ای از ادب دست آورید.

$$\sum F_y = 0 \rightarrow V_A = \frac{WL}{3}$$

$$+\sum M_A = 0 \rightarrow M_A = -\frac{WL}{3} \times \left(\frac{2L}{3} + \frac{L}{6}\right) = -\frac{5WL^2}{18}$$


$$\sum F_x = 0 \rightarrow P_A = 0$$



$$\sum M_O = 0 \rightarrow M(x) = -\frac{5WL^2}{18} + \frac{WL}{3}x \quad 0 < x < \frac{2L}{3}$$

$$\sum M_O = 0 \rightarrow$$

$$M(x) = -\frac{5WL^2}{18} + \frac{WL}{3}x - \frac{W(x-2L)^2}{2} \quad \text{برای} \quad x > \frac{2L}{3}$$




- در مواردی که محنت در بخش هایی از تیر بقیرمی کند
تابع محنت در هر بخش جداگانه بی سبیگی گردد
- (1) وجود پیروی اگستاد ریزکر در طول تیر
 - (2) " " گستردگی در بخشی از تیر
 - (3) تکریطه در طول تیر
 - (4) وجود غصل (بربئی یا حاشی در طول تیر)

$$M(x) = \begin{cases} -\frac{5wL^2}{18} + \frac{wL}{3}x & 0 < x < \frac{2L}{3} \\ -\frac{5wL^2}{18} + \frac{wL}{3}x - \frac{W}{2}(x - \frac{2L}{3})^2 & \frac{2L}{3} < x < L \end{cases}$$

$$\int \frac{M(x)}{EI} dx + C_3 = \int -\frac{5wL^2}{18EI} dx + \int \frac{wL}{3}x \frac{dx}{EI} + C_3 \quad 0 < x < \frac{2L}{3}$$

$$\Theta(x) = -\frac{5}{18} \frac{wL^2}{EI} x + \frac{wL}{6} \frac{x^2}{EI} + C_3 \quad 0 < x < \frac{2L}{3}$$
(1)

$$\left\{ \begin{array}{l} \Theta_A = 0 \rightarrow \Theta(0) = 0 \\ y_A = 0 \rightarrow y(0) = 0 \end{array} \right\}$$
(2)
(3)
مترابطه برزی



$$(1)(2) \rightarrow \Theta(0) = 0 = C_3 \Rightarrow C_3 = 0$$
(4)

$$M(x) = -\frac{5wL^2}{18} + \frac{wL}{3}x - \frac{W}{2}(x - \frac{2L}{3})^2 \quad \frac{2L}{3} < x < L$$

$$\Theta(x) = \int \frac{M(x)}{EI} dx + C'_3 = -\frac{5wL^2}{18EI} x + \frac{wL}{6EI} x^2 - \frac{W}{6EI} (x - \frac{2L}{3})^3 + C'_3$$
(5)



$$\theta_B^- = \theta_B^+ \quad B \text{ چون تیر در نظر بگیرد}$$

$$\theta_B^- = \Theta(x) \Big|_{x=-} = -\frac{5wL^2}{18} \frac{2L}{3} + \frac{WL}{6} \frac{(2L)^2}{3}$$

$$\Theta_B^+ = -\frac{5}{18} \frac{WL^2}{EI} \frac{2L}{3} + \frac{WL}{6EI} \left(\frac{2L}{3}\right)^2 - \frac{W}{6EI} \left(\frac{2L}{3} - \frac{2L}{3}\right)^3 + C'_3 \rightarrow \Theta_B^- = \Theta_B^+ \rightarrow C'_3 = 0$$

$$y(x) = \int \Theta(x) dx + C_4 \quad 0 < x < \frac{2L}{3}$$

$$y(x) = -\frac{5}{18} \frac{WL^2}{EI} \times \frac{1}{2} x^2 + \frac{WL}{6EI} \times \frac{1}{3} x^3 + C_4$$

$$y(0) = 0 \rightarrow C_4 = 0$$

$$y(x) = \int -\frac{5}{18} \frac{WL^2}{EI} x + \frac{WL}{6EI} x^2 - \frac{W}{6EI} \left(x - \frac{2L}{3}\right)^3 dx + C'_4$$

$$y(x) = -\frac{5}{18} \frac{WL^2}{EI} \times \frac{1}{2} x^2 + \frac{WL}{18EI} x^3 - \frac{W}{24EI} \left(x - \frac{2L}{3}\right)^4 + C'_4$$

ج) جانی درست حب و دست نظر باید برابر باشد.

$$y_B^- = y_B^+$$

$$y\left(\frac{2L}{3}\right)^+ = y\left(\frac{2L}{3}\right)^- \Rightarrow C'_4 = 0$$

$$y(x) = \begin{cases} -\frac{5}{18} \frac{WL^2}{EI} \times \frac{1}{2} x^2 + \frac{WL}{6EI} \times \frac{1}{3} x^3 & 0 < x < \frac{2L}{3} \\ -\frac{5}{18} \frac{WL^2}{EI} \times \frac{1}{2} x^2 + \frac{WL}{18EI} x^3 - \frac{W}{24EI} \left(x - \frac{2L}{3}\right)^4 & \frac{2L}{3} < x < L \end{cases}$$

$$y(L) = -\frac{5}{18} \frac{WL^2}{EI} \times \frac{1}{2} L^2 + \frac{WL}{18EI} \times L^3 - \frac{W}{24EI} \times \left(\frac{L}{3}\right)^4 = -\frac{163}{1944} \frac{WL^4}{EI}$$

دست پاسین چکت می شود.

zwaеzi.blog.ir