

بنام خدا


مبحث هفتم

ماشینهای الکتریکی III


توان در ژنراتور سنکرون

توان در ژنراتور سنکرون

فرض کنیم $R_a = 0$



توان در ژنراتور سنکرون




$$P = 3V_t I_a \cos j = 3V_t \frac{E \sin d}{X_s} \Rightarrow P = \frac{3V_t E}{X_s} \sin d$$

$$\sin d = 1 \Rightarrow P_{\max} = \frac{3V_t E}{X_s}$$

توان در ژنراتور سنکرون

نقطه $\delta = \pi/2$ حد پایداری استاتیکی ماشین سنکرون می‌باشد




$$P = \frac{3V_t E}{X_s} \sin\delta$$

$$P_{max} = \frac{3V_t E}{X_s}$$

توان در ژنراتور سنکرون

فرض کنیم $R_a = 0$



$$\bar{E} = \bar{V}_t + \bar{I}_a (R_s + jX_s)$$



توان راکتیو متناسب با این طول است


$$Q = 3V_{Ph}I_{Ph} \sin j$$

$$\Delta ADC, \Delta BDC \Rightarrow X_s I_a \sin j = E \cos d - V_t \Rightarrow I_a \sin j = \frac{E \cos d - V_t}{X_s}$$

$$Q = 3V_t I_a \sin j = 3V_t \frac{E \cos d - V_t}{X_s} \Rightarrow Q = 3 \left[\frac{V_t E \cos d - V_t^2}{X_s} \right]$$

کنترل ضریب قدرت







زاویه بار (d)

$$F = K \cos(q - wt) \quad \text{میدان دوار برایند استاتور}$$


روتور با یک سرعت ω در حال چرخش است. قطب‌های N و S (میدان) روی استاتور نیز با همان سرعت می‌چرخند. زاویه بین این دو میدان را d گویند (زاویه بین میدان رotor و میدان استاتور = d)



بررسی منحنی توان زاویه قدرت



بررسی منحنی توان زاویه قدرت



مکان هندسی توان مختلط و منحنی های قابلیت

- مکان هندسی توان مختلط در صفحه S دایره ای است به شعاع $\frac{|V| |E_f|}{X_s}$ و مرکز $\left(0, \frac{-|V|^2}{X_s} \right)$
- بهره برداری از ماشین سنگرون با محدودیتهای زیر روبرو است :
 - ۱. جریان آرمیچر
 - ۲. جریان تحریک
 - ۳. حد پایداری استاتیک

پخش توان در ژنراتور سنکرون

