

کanal مهندسین ژئوماتیک

در تلگرام

[http://WWW.telegram.
me/Engineer surveying](http://WWW.telegram.me/Engineer_surveying)

م موضوعات:

نقشه برداری

GPS-GIS-RS

فتوگرامتری - ژئودزی

نرم افزارهای نقشه برداری اندورید

اموزش نرم افزارهای تخصصی

جزوات درسی و کنکوری

اخبار مربوط به استخدامی


.....@Engineer_surveying

بسم الله الرحمن الرحيم


طرز کار با توتال

لایکا ۱۱۰۵


ابتدا دستگاه را با کلید ON روشن می کنیم.



حال ابتدا برای تراز کردن دستگاه دکمه Shift و دکمه مشخص شده را می زنیم.




تا این صفحه نشان داده شود و می توان دستگاه را تراز کرد.




بعد از تراز نمودن دستگاه کلید ESC را می زنیم تا به صفحه اصلی برگردیم.

برای توجیه کردن دستگاه کلید F5 را میزنیم تا به قسمت زیر بیاییم.




دکمه F2 را میزنیم تا وارد قسمت ساختن جاب جدید شویم.

با کلید های جهت نما بر روی قسمت Job name رفته و نام جاب خود را تایپ می کنیم. سپس دکمه تائید (دکمه مشخص شده) را میزنیم و بعد از تائید F1 را میزنیم.



حال اگر بخواهیم به شمال صفر صفر کنیم و ایستگاهی نداریم که به آن بیندیم دکمه دکمه F1(STN) را میزنیم تا وارد قسمت زیر شویم.



: نام ایستگاه Station Id


: ارتفاع دستگاه Inst. Ht.

: مقدار X ایستگاه Stn.East

: مقدار Y ایستگاه Stn.North

برای صفر صفر کردن بر روی امتداد مورد نظر رفته و دو بار دکمه F4 را زده سپس دکمه F3 میزنیم و


برای شروع کار دکمه F1 را میزنیم تا قسمت زیر بیاید.




: شماره نقطه در اینجا وارد میشود. شماره نقطه به صورت اوتوماتیک از ۱ شروع می شود و بعد از هر برداشت نقطه به آن یکی اضافه می شود.

: ارتفاع رفلکتور را در این قسمت وارد می کنیم.

برای برداشت به رفلکتور نشانه روی می کنیم و دکمه F1 را میزنیم تا نقطه ثبت شود. همان طور که در شکل زیر می بینیم بعد از ثبت نقطه به Point Id یکی اضافه شده است.




با زدن دکمه F2 و نشانه روی به رفلکتور می توان فاصله را بدست آورده و آن را روی صفحه نمایش بینیم.




با زدن دکمه F3 می توانیم اطلاعات روی صفحه نمایش را به عنوان نقطه ۲ ذخیره کنیم.

توجیه کردن دستگاه نسبت به ایستگاه دیگر:

در صفحه Setup بعد از ایجاد جاب و وارد کردن ایستگاه دکمه F4 را میزنیم



تا صفحه به شکل زیر نمایش داده شود.



: نام ایستگاهی که بر روی آن قرار داریم.


: نام ایستگاه یا نقطه ای که میخواهیم نسبت به آن توجیه کنیم.

: ارتفاع دستگاه


: ارتفاع رفلکتور

در صورتی که نقطه ای که میخواهیم به آن توجیه کنیم در حافظه وجود نداشته باشد پیغام خطای زیر به


نمایش در می آید:



دکمه F4 را زده تا به صفحه زیر برویم :



در اینجا دکمه F4 را می زنیم تا وارد قسمت زیر برویم.




نام نقطه : Backs Id

نقطه X : Back East


نقطه Y : Back North

نقطه Z : Back Elev

کلید F3 را می زنیم تا به صفحه قبل برگردیم



به سمت رفلکتور نشانه می رویم و دکمه F2 را می زنیم تا یک فاصله بگیریم و آن را چک کنیم و بعد چک کردن آن دکمه F4 می زنیم



در این صفحه نیز باز هم دکمه F4 را می زنیم.
و شروع به برداشت می کنیم.

