



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  
و فقر تایف کتابخانه دسی فنی و حرفه ای و کارداش

بسم الله الرحمن الرحيم

طراحی و ساخت

مدار چاپی

رشته الکترونیک

گروه برق و رایانه  
شاخصه فنی و حرفه ای

پایه دهم دوره دوم متوسطه

۱۳۹۵

**وزارت آموزش و پرورش**

**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

**نام کتاب: طراحی و ساخت مدار چاپی**

**پدیدآورندگان: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

**مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش**

**شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: سید محمود صموئی، رسول ملک محمد، شهرام نصیری سوادکوهی، مهین ظريفيان جولائي، محمود**

**شباني، سهيلا ذوالفقاری (اعضای شورای برنامه‌ریزی و تالیف)**

**رسول ملک محمد (ويراستار فني)**

**(اعتبار سنجي)**

**مدیریت آماده سازی هنری: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی**

**شناسه افزوده آماده سازی: نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسی)**

**تلفن: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، ۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار: ۸۸۳۱۱۶۱، کد پستی:**

**وب گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir**


**ناشر:**

**۳**

**چاپخانه:**

## **سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول**

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی وارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنیدکه از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

# کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی

فهرست:

فصل اول: لحیم کاری قطعات گسسته

واحد یادگیری ۱: مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا **discrete** (۰۲۰۲)

۱-۱ اصول لحیم کاری

۱-۲ ساخت سیم‌های رابط و سوکت

۱-۳ دمونتاژ

۱-۴ مونتاژ

فصل دوم: مدارهای کاربردی الکتریکی ساده

واحد یادگیری ۲: دریل کاری و سیم‌کشی (۰۲۰۷)

۲-۱ سیم‌بندی در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

۲-۲ دریل کاری

۲-۳ اتصال کلید یک پل و پریز

۲-۴ اتصال کلیدهای دو پل و پریز

۲-۵ اتصال لامپ‌های کم‌صرف

۲-۶ بستن مدار دیمرو و فتوسل

۲-۷ بستن مدار در بازکن

۲-۸ بستن مدار کلید کولر

فصل سوم: مدارهای الکترونیکی ساده

واحد یادگیری ۳: آزمایش قطعات نیمه‌هادی (۰۱۰۲)

۳-۱ تعیین پایه‌ها و آزمایش صحت دیود

۳-۲ استخراج مشخصات دیوداز برگه اطلاعات و آزمایش دیود (نرم‌افزار و سخت‌افزار)

۳-۳ دیودهای نوردهنده

۳-۴ کاربردهای دیود

۳-۵ آی‌سی‌های رگولاتور

۳-۶ کار با سلول خورشیدی

#### **واحد یادگیری ۴: ترانزیستور و کاربرد عملی آن (۰۱۰۶)**

- ۱-۴ تعیین پایه‌ها و آزمایش صحت ترانزیستور
- ۲-۴ تغذیه ترانزیستور
- ۳-۴ کاربرد ترانزیستور به عنوان سوئیچ
- ۴-۴ تقویت‌کننده با ترانزیستور
- ۵-۴ آی‌سی آمپلی فایر

#### **فصل چهارم: طراحی مدار چاپی و شبیه‌سازی**

##### **واحد یادگیری ۵: ترسیم نقشه مدار چاپی با دست (مدارهای الکترونیکی ساده) (۰۳۰۴)**

- ۱-۵ اصول تهیه و طراحی مدار چاپی
- ۲-۵ تهیه طرح مدار چاپی (با دست)

۳ روش‌های انتقال طرح مدار چاپی روی فیبر

##### **واحد یادگیری ۶: شبیه‌سازی و ترسیم مدار چاپی با نرم‌افزار (۰۳۰۶)**

- ۱-۶ شبیه‌سازی مدار الکترونیکی با نرم‌افزار
- ۲-۶ تهیه طرح مدار چاپی با نرم‌افزار
- ۳-۶ تبدیل نقشه فنی به مدار چاپی (نرم‌افزاری دستی)
- ۴-۶ طراحی مدار چاپی با نرم‌افزار به صورت خودکار

#### **فصل پنجم: ساخت پروژه ساده**

##### **واحد یادگیری ۷: مونتاژ یک نمونه برد ساده کاربردی الکترونیکی (۰۲۰۹)**

- ۱-۷ معرفی پروژه
- ۲-۷ ساخت پروژه ۱
- ۳-۷ ساخت پروژه ۲
- ۴-۷ ساخت پروژه ۳
- ۵-۷ تنظیم و ارائه گزارش کارنهایی (به صورت الکترونیکی)

رشد فناوری و توسعه گسترده آن در جامعه جهانی سبب شده است تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به طور مستمر مورد بازیبینی و پایش قرار گیرد. با توجه به بازخوردهای دریافتی از پیامدها و خروجی‌های حاصل از آموزش هنرجویان در رشته الکترونیک در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۱ هجری خورشیدی، و تدوین سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذر ماه ۱۳۹۰ و سند برنامه درسی ملی مصوب ۱۳۹۱، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طرح پژوهشی تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در دو بازه دنیای کار و دنیای آموزش به اجرا در آورد. در دنیای کار با استفاده از طرح پژوهشی جهانی دیکوم (Dacum) نیازهای دنیای کار را طی ده مرحله مشخص و استاندارد شایستگی حرفه را براساس وظایف (Duties) و تکالیف کاری (Tasks) در جدول پژوهشی دیکوم تعیین نمود. اسناد مرتبط با دنیای کار مشتمل بردو جلد شامل استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه، موجود و قابل دسترسی است. یادآور می‌شود که در تنظیم اسناد دنیای کار از خبرگان شاغل در صنایع کوچک و بزرگ در جایگاه‌های کارگر ماهر، کمک تکنسین و تکنسین به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره‌مند شده‌ایم. اسناد دنیای آموزش نیز در ۱۵ مرحله تدوین گردید که در نهایت منجر به تولید سند پشتیبان دنیای آموزش، راهنمای برنامه درسی و برنامه درسی رشته الکترونیک گردید. درشوراهای تخصصی رشته الکترونیک نمایندگانی نیز از دنیای کار حضور داشتند که انتباط محتواهای تدوین شده را با محتواهای مورد نیاز با دنیای کار براساس استاندارد عملکرد و استاندارد ارزشیابی مورد پایش قرار دادند. با توجه به استانداردهای آموزش در کشورهای مختلف در سطح دنیا و مطالعه تطبیقی انجام شده، کتاب‌ها به صورت درهم تئیده یعنی آموزش‌های نظری و عملی به طور هم زمان و پی‌درپی در محل کارگاه و آزمایشگاه به اجرا در می‌آید. دوره دوم متوسطه برای آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت سه ساله بوده که دروس تخصصی تلفیقی نظری عملی مربوط به رشته در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در هر پایه دو روز در هفته جمعاً ۱۶ ساعت و در سه سال جمعاً ۱۴۴۰ ساعت به اجرا در می‌آید. همچنین علاوه بر دروس تخصصی کارگاهی دروس دیگر مانند، نوآوری و الزامات محیط، دانش فنی و نقشه‌کشی رایانه‌ای نیز گنجانده شده است. لازم به یادآوری است که درس پایه یازدهم و دوازدهم به صورت نیمه‌تجویزی بوده و محتواهای آن با توجه به نیاز جامعه، شرایط اقلیمی، قابل تغییر و انتخاب است. در تمام مراحل و فرایند برنامه‌ریزی به شایستگی‌های پایه، غیرفنی و فنی توجه ویژه شده است. تأليف کتاب‌ها براساس جدول ۶ - ۱ که در آن اهداف توانمندساز و فعالیت‌های ساخت‌یافته در قالب ماكت آموزشی و به صورت یکپارچه برای هر تکلیف کاری صورت گرفته است و در آن کتاب‌های درسی هنرجو، همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز، نرم‌افزار، فیلم، پوستر و سایر موارد وجود دارد. سعی کرده‌ایم کتاب درسی را به گونه‌ای تدوین کنیم که هر معلم تازه کار و جوان بتواند از عهده تدریس محتوا برآید.

مؤلفان

## سخنی با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه‌ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب‌های درسی را همانند پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار
- ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر

بر این اساس دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد. این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که خاص رشته الکترونیک تدوین شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو، چهار کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرف برای آینده بسیار ضروری است و پایه‌ای برای دیگر دروس می‌باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فراغیرید.



کتاب درسی طراحی و ساخت مدار چاپی شامل ۵ فصل است و هر فصل دارای تعدادی واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کار تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن فصل را کسب نمایید. علاوه بر این کتاب درسی شما می‌توانید از بسته آموزشی نیز استفاده نمایید. فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی، طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آن‌ها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است، لذا توصیه‌ها و تأکیدهای هنرآموز محترم درس در رابطه با رعایت این نکات که در کتاب آمده است را در انجام مراحل کاری جدی بگیرید. برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب می‌توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به وب‌گاه رشته خود با نشانی [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir) می‌توانید از عناوین آن مطلع شوید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامیتان، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

## سخنی با همکاران محترم

از آنجا که، ارتقاء تفکر و خلاقیت و ایجاد زمینه نوآوری در هنرجویان و هنرآموزان ضرورتی اجتناب ناپذیر است، کتاب درسی هنرجو به صورت خودآموز نبوده و لازم است به گونه‌ای آموزش داده شود تا در راستای تربیت نسلی خلاق، پویا و متفکر و کارآفرین باشد. برای رسیدن به این هدف، ضرورت دارد تا هنرآموزان نیز زمینه‌های پویایی، خلاقیت، تفکر، نوآوری و موارد دیگر را در خود تقویت کنند. به عبارت دیگر محتوای کتاب صرفاً عینی نبوده و در بسیاری از موارد انتزاعی است و نیاز به تفکر برای حل مسئله دارد. با توجه به موارد ذکر شده، شورای تخصصی برنامه‌ریزی و تأليف رشته الکترونیک و مؤلفین کتاب سعی کرد هاند تا حد امکان محتوای مورد نیاز را در کتاب راهنمای معلم و کتاب همراه هنرجو در اختیار مخاطبان قرار دهند. از این رو توصیه می‌کنیم موارد مندرج در کتاب راهنمای معلم را به دقت مطالعه کرده و در فرایند تدریس به اجرا در آورند.

مواردی مانند مشاهده فیلم، اجرای نرم افزارها، فعالیت‌ها در ساعات غیر درسی، پژوهش‌ها و جست‌جوها توسط هنرجویان بسیار ضروری بوده و لازم است فرایند آن به طور دقیق پیگیری شده و مورد ارزشیابی قرار گیرد. استفاده از تجارت اولیای هنرجویان که در زمینه‌های خاص مرتبط تجربه دارند توصیه می‌شود. مواردی از شایستگی‌های غیرفنی، مهارت‌های شهروندی و نکات ایمنی و بهداشتی در کتاب به صورت فعالیت در هم تنیده تأليف شده است.

بدیهی است سطح و عمق این موضوع‌ها بسیار گسترده بوده و لازم است علاوه بر محتوای درج شده در کتاب، نکات دیگری را بر آن یافزایید و با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. بدیهی است شرایط اقلیمی و محلی نیز می‌تواند زمینه مناسبی برای خلق و ارائه این نوع فعالیت‌ها با رویکردهای مختلف باشد.



## فصل اول

### لحیم کاری قطعات گسته

اغلب دستگاه‌های الکترونیکی دارای یک یا چند برده فیر مدار چاپی هستند که قطعات روی آن لحیم شده‌اند. فیرها توسط اتصال‌های دائمی یا جدا شدنی به یکدیگر یا به دستگاه‌ها و وسائل جانبی مانند بلندگو، مونیتور (صفحه نمایشی) و منابع تغذیه ارتباط دارند. لذا لحیم کاری صحیح قطعات روی فیر یا برقراری اتصال با کیفیت بالا بسیار اهمیت دارد. اگر لحیم کاری یا اتصال براساس استاندارد با دقت لازم صورت نگیرد، ممکن است حتی در هنگام حمل و نقل دستگاه به محل مصرف، در اثر تکان و ضربه آسیب بینند و نیاز به تعمیرات پیدا کند. بنابراین لحیم کاری و ایجاد انواع اتصال‌های مورد نیاز یکی از اساسی‌ترین مراحل اجرای کار به شمار می‌آید که همواره باید براساس استانداردهای تعریف شده به اجرا درآید.



## شایستگی مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا (discrete)

### استاندارد عملکرد

مونتاژ و دمونتاژ قطعات الکترونیکی و سایر اجزاء  
مدار بر اساس دقت و استانداردهای تعریف شده

آیا تا به حال فکر کرده‌اید:

- برای اتصال یا چسباندن دو قطعه به هم از چه موادی استفاده می‌شود؟
- دو قطعه پس از اتصال یا چسباندن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟
- با چه روش‌هایی می‌توانیم دو قطعه را به هم اتصال دهیم یا بچسبانیم؟
- برای اتصال یا چسباندن از چه ابزارها و تجهیزاتی استفاده می‌شود؟
- اتصال‌های مدارهای الکترونیکی با اتصال‌های معمولی متفاوت است؟
- در الکترونیک چگونه می‌توانیم سیم‌های رابط مورد نیاز را بسازیم؟
- چگونه می‌توانیم قطعات را از روی برد مدار چاپی جدا و سوار کنیم؟

در الکترونیک برای اتصال قطعات به یکدیگر از فیر مدار چاپی استفاده می‌کنند. اتصال قطعات روی فیر مدار چاپی از طریق لحیم کاری (soldering) صورت می‌گیرد. از آن جا که یکی از وظایف نصب کنندگان و تعمیرکاران، رفع عیب دستگاه‌ها و برد های الکترونیکی است، غالباً ضرورت ایجاد می‌کند، قطعه معیوب را از روی برد جدا کنیم (Demontage) و آن را با قطعه سالم جایگزین (montage) نماییم. برای اجرای این فرایند باید توانایی اجرای صحیح لحیم کاری را داشته باشیم. در این واحد یادگیری، بر اساس استاندارد عملکرد، علاوه بر آموزش مباحث نظری مرتبط با لحیم کاری، مونتاژ، دمونتاژ، ساختمان هویه (iron)، ساختمان قلع کش (desoldering tools) و انواع پیچ‌ها، ابزارهای مورد نیاز برای لحیم کاری، مهارت اجرای لحیم کاری، مونتاژ، دمونتاژ و اتصال سیم‌ها را فرا می‌گیریم. در فرایند آموزش تعدادی سیم افشار و مفتولی را به هم اتصال می‌دهیم و با روکش حرارتی مخصوص آن‌ها را عایق‌بندی می‌کنیم. همچنین، سیم‌های رابط مانند اتصال گیره سوسماری و پروفهای مورد نیاز برای فعالیت‌های تعمیراتی و آزمایشگاهی را می‌سازیم. پس از اتمام این واحد یادگیری، فرآگیرنده باید علاوه بر کسب مهارت در انتخاب و بکارگیری ابزار و انواع پیچ‌ها، مهارت لازم را در اجرای لحیم کاری در حد نیمه حرفه‌ای کسب نماید. شایستگی‌های غیرفنی مانند رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای نیز از مواردی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.



## ۱- اصول لحیم کاری

### • مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز

انواع پیچ - انواع پیچ گوشی - برگه مشخصات پیچ و پیچ گوشی - تخته چوبی مستعمل با ابعاد تقریبی (ضخامت ۲ تا ۴ سانتی متر و طول ۵۰ cm - عرض ۲۵ cm) - سیم مفتولی - سیم رشته ای - خط کش - مازیک عالمت گذاری - سیم چین - سیم لخت کن - دمباریک - حداقل سه نمونه چسب مورد استفاده در صنعت الکترونیک - انواع اتصال های ساخته شده پر کاربرد در الکترونیک - مواد و ابزار لحیم کاری (انواع روغن لحیم - انواع هویه) - انواع سیم رشته ای - مفتولی - لوازم تحریر - پیچ گوشی چهارسو و تخت مناسب - هویه قلمی - لحیم - ۶۰/۴۰ روغن لحیم - سنباده ۶۰۰ - پایه هویه - اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه - سیم بربیده شده از قبل - سیم افشن ۰/۲۵ و ۰/۵ - فیش نر و ماده آتنن - کابل آتنن تلویزیون - سوسناری - کابل کواکسیال برای BNC - فیش BNC - فیر اوراقی

### • فضای آموزش و تجهیزات مربوط به آن

سیستم تهویه - ویدئو پروژکتور (اسمارت برد به جای ویدئو پروژکتور و پرده نمایش) - رایانه - ماشین حساب - پرده نمایش - وايت برد مشخصات فنی تجهیزات و فضا و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

**فیلم:** فیلم انواع اتصالات را مشاهده کنید.

### اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر

در فرایندهای مختلف صنعتی، خانگی و زندگی روزمره موارد بی شماری وجود دارد که باید دو یا چند قطعه را به هم متصل کنیم یا بچسبانیم. برای اجرای این کار از مواد خاص استفاده می کنیم، در شکل ۱-۱ چند نمونه مواد مربوط به اتصال و چسباندن را ملاحظه می کنید.

**جست و جو:** حداقل سه نوع ماده دیگر برای اتصال و چسباندن بیایید و به کلاس ارائه کنید.



شکل ۱-۱ مواد برای اتصال و چسباندن

علاوه بر مواد ذکر شده برای برخی از اتصال ها و چسب کاری ها نیاز به ابزار خاص داریم. مثلاً برای چسباندن شیرازه کتاب با چسب گرم، نیاز به دستگاه چسب گرم و برای اتصال دو فلز برای جوشکاری نیاز به دستگاه جوش و برای لحیم کاری نیاز به دستگاه هویه لحیم کاری داریم.

هنگامی که دو قطعه سیم را به هم وصل می‌کنیم هدف، برقراری اتصال الکتریکی با هدایت الکتریکی مناسب است.

#### هدایت حرارتی (thermal conductivity)

وقتی پره‌های رادیاتور خودرو یا سامانه گرمایش منازل به هم متصل می‌شوند، باید دارای هدایت حرارتی خوب باشند تا بتوانند گرما را منتقل کنند. این موضوع برای اتصال ترموکوپل‌ها و ترموموپل‌ها هم صدق می‌کند.

#### آب بندی (sealing joint)

در بسیاری از موارد لازم است دو قطعه مثلاً دو قطعه لوله آب یا گاز را طوری به هم متصل کنیم که غیرقابل نفوذ باشد. غیرقابل نفوذ بودن را اصطلاحاً آب‌بندی شده می‌نامند.

#### کار گروهی

برخی از اتصال‌ها مانند رادیاتور خودرو ممکن است دو ویژگی یا بیشتر را همزمان داشته باشند. مثلاً رادیاتور خودرو ویژگی‌های هدایت حرارتی و آب‌بندی را با هم دارد. به اطراف خود نگاه کنید، مواردی را که از اتصال و چسب استفاده شده است را شناسایی کنید، در مورد دلیل استفاده از اتصال و ویژگی آن‌ها بحث کنید. پس از جمع‌بندی نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

**کار عملی ۱: (اجرا در ساعت غیردرسی):** انواع اتصال و ابزارهای مرتبط با آن

**هدف:** کسب مهارت در تشخیص انواع اتصال، مواد، ابزار مرتبط با آن و اجرای برخی از اتصال‌های ساده

**مواد، ابزار و تجهیزات:** حداقل سه نمونه چسب مورد استفاده در صنعت الکترونیک، انواع اتصال‌های ساخته شده پر کاربرد در الکترونیک، مواد و ابزار لحیم کاری (انواع روغن لحیم – انواع لحیم – انواع هویه)، انواع سیم رشته‌ای، مفتولی، لوازم التحریر، انبردست و دم باریک.

## مراحل اجرای کار

۱- نمونه‌هایی از اتصال‌های داده شده در جدول ۱-۱ را با توجه به موارد ذکر شده در جدول، عملاً بررسی کنید (مثلاً برای بررسی هدایت الکتریکی از اهم‌تر استفاده کنید) و نتایج را با گزینه‌هایی مانند "خیلی کم، متوسط و زیاد" در جدول بنویسید.

جدول ۱-۱

میزان رسانایی الکتریکی	میزان رسانایی حرارتی	میزان استحکام مکانیکی	نوع اتصال یا چسب کاری
			مقواهی به هم چسب زده
			لو لاوی پیچ شده به در
			دو سیم به هم تاییده شده
			دو قطعه سیم لحیم کاری شده


**کار گروهی:** در باره هدف از ایجاد اتصال لحیم کاری و ویژگی‌های آن با هم بحث کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۲- اتصال‌ها از نظر کاربرد در دو گروه دائمی و جداشدنی تقسیم می‌شوند.

**اتصال‌های دائمی:** اتصال‌های دائمی را نمی‌توانیم به آسانی از هم باز کنیم. معمولاً این نوع اتصال‌ها به اندازه عمر مفید خود باقی می‌مانند. تنها در شرایطی آن‌ها را باز می‌کنند که به تعمیر نیاز باشد. از انواع اتصال‌های دائمی می‌توان اتصال‌های جوشکاری و لحیم کاری را نام برد.

**اتصال‌های جدا شدنی:** این اتصال‌ها قابل باز شدن هستند. در صورت نیاز می‌توانیم این نوع اتصال‌ها را از هم باز کنیم و دوباره بیندیم. اتصال‌های پیچ مهره‌ای و اتصال سیم در ترمیتال‌های برق نمونه‌هایی از اتصال‌های جدا شدنی هستند.

● اتصال‌های شکل ۱-۲ از کدام نوع است با علامت ✓ مشخص کنید.

سیم لحیم‌کاری شده	سیم متصل به پریز برق	مقاومت لحیم‌شده روی مدار چاپی	دو سیم ساده به هم تاییده شده	تر مینال اتصال	I 0003
					
<input type="checkbox"/> دائمی <input type="checkbox"/> جدا شدنی	<input type="checkbox"/> دائمی <input type="checkbox"/> جدا شدنی				


شکل ۱-۲ تشخیص انواع اتصال

دستگاهی به نام هویه در حدی گرم می‌کند که دمای آن به نقطه ذوب لحیم برسد و لحیم در محل اتصال ذوب شود. پس از نفوذ مولکول‌های لحیم در فلز و آمیخته شدن با آن عمل چسبیدن اتفاق می‌افتد و پس از سرد شدن محل اتصال، دو قطعه به هم می‌چسبند و متصل می‌شوند، شکل ۱-۳.

فیلم فیلم انواع لحیم‌کاری را مشاهده کنید.

۳- اتصال‌های لحیم‌کاری:

☞ منظور از لحیم‌کاری اتصال دو یا چند قطعه فلز به یکدیگر است. این عمل به وسیله آلیاژی از قلع و سرب، گاهی همراه با سایر فلزات که آن‌ها را لحیم می‌نامند، انجام می‌شود. برای انجام لحیم‌کاری ابتدا محل اتصال دو فلز را به وسیله



شکل ۱-۳ یک نمونه اتصال لحیم‌کاری شده

لحیم‌کاری سخت (hard soldering) می‌گویند. به عبارت دیگر در لحیم‌کاری سخت درجه حرارت کار بالاست، در استاندارد AWS لحیم‌کاری سخت را با B که ابتدای کلمه است، نشان می‌دهند. اسم دیگری در صنعت برای لحیم‌کاری سخت وجود دارد که به آن لحیم‌کاری نرم

● برای ایجاد انواع اتصال‌های لحیمی معمولاً از دو روش لحیم‌کاری سخت یا خشن (hard soldering) و لحیم‌کاری نرم یا سست (soft soldering) استفاده می‌کنند.

☞ لحیم‌کاری سخت یا خشن (hard soldering): اگر دمای لحیم‌کاری بالاتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد باشد به آن

فیلم

فیلم انواع مواد و ابزار لحیم کاری را مشاهده کنید.

**روغن لحیم:** تمام فلزاتی که می خواهند به یکدیگر متصل شوند ممکن است در اثر عوامل جوی اکسید شده باشند یا سطوح خارجی آنها کثیف و آلوود باشد. برای از بین بردن این عوامل از مواد پاک کننده (روغن لحیم - flux) استفاده می شود. این مواد علاوه بر آن که آلوودگی سطح قطعات را پاک می کنند مانع از اکسید شدن محل اتصال در هنگام لحیم کاری نیز می شوند. از این رو تمام مواد پاک کننده ای که قادرند ترکیباتی مانند اکسیدها را در خود حل کنند، در شمار روغن های لحیم کاری به حساب می آیند. این روغن های لحیم کاری را ماده کروسیو (Corrosive) یا ساینده می گویند. اسیدهای معدنی، محلول های آمونیاک و کلرید روی از معروف ترین روغن های ساینده یا کروسیو هستند. شکل ۱-۶ نمونه هایی از این نوع مواد را نشان می دهد. برای تعیین مشخصات فنی روغن لحیم باید به بروشور یا برگه اطلاعات فنی آن مراجعه کنید.




شکل ۱-۶ نمونه هایی از انواع روغن لحیم (flux)

پژوهش

با مراجعه به سایت های اینترنتی، یک نمونه برگه اطلاعات روغن لحیم کاری را باید و مشخصات فنی آن را استخراج کنید و ارائه دهید.

نقره ای می گویند. فلزات پر کننده لحیم کاری سخت نقره ای، لحیم نیستند. توجه داشته باشید که استحکام آلیاژ مورد استفاده در لحیم کاری سخت، بالاتر از لحیم کاری نرم است، لذا در مواردی مانند اتصال پیل ها از لحیم کاری سخت استفاده می کنند، شکل ۱-۴.



شکل ۱-۴ یک نمونه لحیم کاری سخت استاندارد

در باره استاندارد AWS و موادی که روی آنها لحیم کاری سخت (Brazing) و لحیم کاری نرم (soft soldering) صورت می گیرد تحقیق کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

**لحیم کاری نرم یا سست (soft soldering):** در لحیم کاری نرم (soldering) درجه حرارت کار نسبتاً پایین است. اگر درجه حرارت کمتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد باشد لحیم کاری را نرم (soft soldering) می نامند. در الکترونیک معمولاً از لحیم کاری نرم استفاده می کنند، شکل ۱-۵. لحیم کاری نرم را با S نشان می دهند که اول Soldering است، شکل ۱-۵.



شکل ۱-۵ نمونه هایی از لحیم کاری نرم

در صد تغییر می‌کند. معمولاً در عمل، مفتول‌های لحیم مورد استفاده در صنعت الکترونیک را با آلیاژهای ۶۰/۴۰ می‌سازند که در آن ۶۰ درصد قلع و ۴۰ درصد سرب وجود دارد. در شکل ۱-۸ یک نمونه قرقره سیم لحیم را ملاحظه می‌کنید. با مراجعه به برچسب یا برگه اطلاعات، این قرقره لحیم دارای ۶۰ درصد قلع و ۳۸ درصد سرب و ۲ درصد مس است و در قطرهای قلع و ۳۸ درصد سرب و ۲ درصد مس است و در قطرهای ۱/۵ mm، ۱ mm، ۰/۸ mm و ۰/۶ mm ساخته می‌شود.

● قرقره لحیم موجود را بررسی کنید، قطر سیم لحیم و درصد آلیاژ آن را با استفاده از برچسب آن تعیین نمایید و بنویسید. همچنین با مراجعه به سایت‌های اینترنتی تصویر یک نمونه قرقره و روغن لحیم را استخراج کنید و درباره آن در کارگاه توضیح دهید.



شکل ۱-۸ نمونه‌ای از مفتول لحیم کاری


**نکته مهم:** با توجه به پیشرفت فناوری در صنایع الکترونیک و گستردگی قطعات الکترونیکی، امروزه تنوع روغن لحیم و لحیم نیز بسیار زیاد شده است، برای کسب، اطلاعات بیشتر می‌توانید با استفاده از کلمات Soldering paste، Desoldering Rework یا Soldering flux از موتورهای جست‌وجو در اینترنت به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنید.

حداقل یک نمونه روغن لحیم را بررسی کنید و مشخصات آن را از روی برچسب آن استخراج کنید و به کلاس ارائه دهید.

#### ویژگی‌های روغن لحیم:

- ✓ نقطه ذوب روغن لحیم باید کمتر و پایین‌تر از نقطه ذوب لحیم باشد تا زودتر ذوب شود و سطح فلز را پاک کند.
- ✓ روغن لحیم ذوب شده باید قدرت گسترش و نفوذ در سطح فلز را داشته باشد ولی نباید روی سطح فلز پخش شود.
- ✓ روغن لحیم نباید با فلزات به صورت ترکیب درآید.
- ✓ روغن لحیم باید اکسیدها را به آسانی در خود حل کند.
- ✓ اثر روغن لحیم باید تا پایان عمل لحیم کاری باقی بماند تا در هنگام عمل لحیم کاری از اکسید شدن سطح اتصال جلوگیری کند.

● **لحیم (Solder):** لحیم آلیاژی است از سرب و قلع که نقطه ذوب آن پایین است. آلیاژ لحیم را به صورت شمش و مفتول با قطرهای ۰/۵ تا ۰/۰ میلی‌متری سازند. مفتول لحیم را اصطلاحاً سیم لحیم نیز می‌گویند. در مقطع مفتول‌های لحیم که در صنعت الکترونیک به کار می‌رود، سوراخ‌های سرتاسری وجود دارد که روغن لحیم در داخل آن قرار می‌گیرد (سیم لحیم با مغزی روغن)، شکل ۱-۷.



شکل ۱-۷ نمونه‌ای از مقطع مفتول لحیم کاری حاوی flux

نسبت قلع و سرب در آلیاژ لحیم بین ۴۰ تا ۶۰

نکته

در الکترونیک از سباده نرم برای پاک کردن سطوح مس مدار چاپی، روکش لاکی سیم‌های روکش دار استفاده می‌کنند.

● با مراجعه به اینترنت اطلاعات بیشتری درباره سباده و کاربرد آن باید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

☞ استاندارد و درجه‌بندی سباده: سباده‌ها را براساس، ریزی و درشتی ذرات ساینده و تعداد آن‌ها در واحد سطح (اینج مربع) یعنی سطحی به ابعاد  $54/2 \times 54/2$  سانتی‌متر در  $2/54$  سانتی‌متر، درجه‌بندی و شماره گذاری می‌کنند. هر قدر تعداد دانه‌ها در واحد سطح تعریف شده بیشتر شود، اندازه آن‌ها نیز ریزتر شده و سباده نرم‌تر می‌شود.

☞ در ایران معمولاً از استاندارد اروپایی برای شناسایی سباده و درجه‌بندی آن استفاده می‌شود. در جدول ۱-۲ دو نمونه استاندارد اروپایی و آمریکایی درجه‌بندی سباده‌ها را با قطر ذرات سباده بر حسب میکرون ملاحظه می‌کنید. در الکترونیک با توجه به نوع کار در استاندارد اروپایی از سباده‌های ۴۰۰ تا ۸۰۰ استفاده می‌شود.

فیلم انواع سباده و کاربرد آن‌ها را ببینید.

☞ سباده: یکی از مواد مورد استفاده در لحیم کاری سباده است. سباده از دانه‌های سخت ساینده و خورنده‌ای که با چسب‌های مخصوص مخلوط می‌شود، شکل می‌گیرد. این مخلوط را بر روی صفحه‌های کاغذی یا پارچه‌ای مخصوص می‌چسبانند. از سباده برای ساییدن و پرداخت در صنعت استفاده می‌شود. سباده ورقه‌ای از جنس کاغذ، مقوا یا پارچه است که برای ساییدن مواد مختلف مانند فلز، چوب، گچ و گاهی سرامیک استفاده می‌شود.

☞ سباده معمولاً برای صاف کردن و آماده کردن سطح ناصاف و خشن به کار می‌رود تا برای رنگ کاری آماده شود.

☞ گاهی سباده را برای ایجاد شیار و ناصاف کردن سطح صاف به کار می‌برند تا آن‌ها را برای چسب زدن آماده کنند.

☞ با توجه به نیاز، سباده‌ها را در انواع صفحه‌ای یا ورقه‌ای، رولی یا توپی، تسمه‌ای یا نواری، دیسکی یا دایره‌ای و پره‌ای یا ورقه ورقه می‌سازند.

در شکل ۱-۹ چند نمونه سباده را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۹ چند نمونه سباده

سیم‌ها ارتباط الکتریکی بین قطعات و تجهیزات الکتریکی را برقرار می‌کنند. سیم‌ها را از نظر ساختمان قسمت هدایت کننده سیم (هادی-conductor) به سه گروه، سیم مفتولی (solid wire)، سیم افشار (dstrand wire) و سیم رشته‌ای مفتولی (solid strand wire) تقسیم می‌کنند، شکل ۱۰-۱. سیم‌ها می‌توانند داری روکش و بدون روکش باشند. سیم روکش دار در دو گروه با روکش لاقی و با روکش عایق قابل انعطاف تقسیم می‌شوند. سیم‌های نشان داده شده در شکل‌های الف و ب ۱۰-۱ دارای روکش پلاستیکی و شکل ب ۱۰-۱ بدون روکش است.

سیم‌های مفتولی از یک رشته هادی از جنس مس با مقاطعه ۰/۵، ۱/۵، ۲/۵، ۴ و ۱۰ میلی‌متر مربع ساخته می‌شوند.

از سیم‌های مفتولی در سیم‌کشی ساختمان استفاده می‌شود. روکش سیم‌های مفتولی تقریباً مانند سیم‌های افشار است. در جدول ۱-۳ مشخصات تعدادی از سیم‌های مفتولی آمده است

جدول ۱-۲ استاندارد سنباده‌ها

استاندارد اروپایی	استاندارد آمریکایی	قطر ذرات سنباده (میکرون)
P ۶۰	۶۰	۲۵۰
P ۸۰	۸۰	۱۸۰
P ۱۲۰	۱۲۰	۱۰۶
P ۱۸۰	۱۸۰	۷۵
P ۲۲۰	۲۴۰	۶۳
P ۳۶۰	۳۲۰	۴۰/۵
P ۸۰۰	۴۰۰	۲۵/۸
P ۱۲۰۰	۶۰۰	۱۵/۳
P ۲۴۰۰	۸۰۰	۶/۵
P ۴۰۰۰	۱۲۰۰	۲/۵

قطعه سنباده‌های چسبانده شده روی تخته را با دست لمس کنید، زبری و نرمی آن را با شماره‌های آن انطباق دهید. کدام سنباده‌ها برای کارهای الکترونیکی مناسب است؟ نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

**فیلم** - فیلم انواع سیم‌ها و کاربرد آن‌ها را ببینید.

**سیم‌ها:** همان طور که در مباحث درسی گذشته آموختید،



پ-رشته‌ای (solid strand wire)



ب-افشار (strand)



الف-مفتولی (solid)

شکل ۱۰-۱ انواع سیم‌ها از نظر ساختار قسمت هدایت کننده (هادی)

جدول ۳-۱ جدول مشخصات سیم‌های مفتولی و افshan

نامی هادی سطح مقطع mm <sup>۲</sup>	گروه هادی	ضخامت عایق	میانگین قطر خارجی mm	حد پایین mm	حد بالا mm	حداقل مقاومت عایقی در ۷۰°C	حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C	وزن تقریبی kg/km
۰/۵	۱	۰/۶	۱/۹	۲/۳	۲/۳	۰/۰۱۵۰	۳۶	۸
۰/۲۵	۱	۰/۶	۲/۱	۲/۵	۲/۵	۰/۰۱۲۰	۲۴/۵	۱۱
۱	۱	۰/۶	۲/۲	۲/۷	۲/۷	۰/۰۱۱۰	۱۲/۱	۱۴
۱/۵	۱	۰/۷	۲/۶	۲/۲	۲/۲	۰/۰۱۱۰	۱۲/۱	۲۰
۱/۵	۲	۰/۷	۲/۸	۳/۴	۳/۴	۰/۰۱۰۰	۷/۴۱	۲۲



☞ سیم‌های رشته‌ای از به هم تاییدن منظم چندین رشته مسی بدون روکش تولید می‌شوند. از نظر ساختار سیم رشته‌ای شیوه سیم افshan است، با این تفاوت که تارهای آن ضخیم‌تر است.

☞ ابزار اتصال: ابزار اتصال با توجه به نوع اتصال بسیار متنوع و گسترده است. از این رو تشریح و کاربرد این گونه ابزارها را در هر قسمت که نیاز باشد مطرح می‌کنیم. برای ابزارهای عمومی مانند سیم‌چین و انبردست نیز به همین ترتیب عمل خواهیم کرد. از آن جا که انبردست و دمباریک کاربرد گسترده‌ای دارند، آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

☞ انبردست (plier): انبردست برای نگهداشتن قطعه کار و قطعه سیم به کار می‌رود. هر انبردست دو فک و دو دسته دارد. هر فک شامل یک لبه تیز و یک لبه پهن آچ دار است. از لبه‌های تیز برای قطع کردن سیم و از لبه‌های آچ دار برای نگهداشتن اشیاء، باز کردن بسته‌های فلزی و صاف کردن سیم استفاده می‌شود شکل ۱-۱۲. دسته انبردست با روکشی از عایق PVC نرم پوشانده شده است که تحمل ولتاژی حداقل برابر با ۷۵۰ ولت را دارد. از انبردست برای بریدن سیم و نگه داشتن ابزار استفاده می‌شود.


از طریق بارش فکری چگونگی استفاده از

جدول سیم‌های مفتولی را استخراج کنید.

در جداول استاندارد، سیم مفتولی، سیم افshan

و سیم رشته‌ای را با سطح مقطع و سیم‌های لامپی را با قطر آن مشخص می‌کنند.

☞ سیم افshan از به هم تاییدن نامنظم چندین تار مسی تولید می‌شود لذا از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به سیم مفتولی برخوردار است. سطح مقطع هادی و رنگ روکش سیم‌های افshan مشابه سیم مفتولی است شکل ۱-۱۱.



شکل ۱-۱۱ سیم افshan



شکل ۱-۱۲ انبردست

جدول ۱-۴ مشخصات انبردست و دم باریک

کمیت	مشخصه	ردیف
	حداقل ولتاژ عایقی دسته انبردست (ولت)	۱
	طول انبردست (cm و Inch)	۲
	سایر مشخصات	۳
	حد اقل ولتاژ عایقی دسته دم باریک	۴
	طول دم باریک (cm و Inch)	۵
	سایر مشخصات	۶

#### الگوی پوشش:

۱- یک اتصال خوب می‌تواند هر چهار ویژگی:

- الف - .....، ب - .....
- پ - .....ت - .....

یا با توجه به نوع اتصال تعدادی از آن‌ها را داشته باشد.

۲- در استاندارد AWS لحیم کاری سخت را با (B) و لحیم کاری نرم را با (S) نشان می‌دهند.

غلط       صحيح



شکل ۱-۱۳ دم باریک

• **دم باریک (plier):** دم باریک برای نگهداشت قطعه کاردر مجراهای باریک و بلند و همچنین قطع سیم به کار می‌رود. ویژگی‌های دم باریک مشابه ویژگی‌های انبردست است، شکل ۱-۱۳.

انبردست و دم باریک نیز مانند هر وسیله دیگر دارای برگه مشخصات فنی است که توسط کارخانه سازنده ارائه می‌شود.

• مشخصات فنی یک نمونه انبردست و یک نمونه دم باریک را استخراج و در جدول ۱-۴ یادداشت کنید.

۳- نوع لحیم کاری را در شکل ۱-۱۴ را مشخص کنید.

۷- ساختار(مفتولی-افشان-رشته‌ای/مفتولی) قسمت هدایت کننده (هادی) هرسیم را در محل مربوطه در شکل ۱-۱۵ بنویسید.



ب:

الف:

شکل ۱-۱۵



۸- منظور از لحیم ۴۰/۶۰ کدام گزینه است؟

- (۱) ۶۰ درصد سرب - ۴۰ درصد قلع
- (۲) ۶۰ درصد قلع - ۴۰ درصد مس
- (۳) ۶۰ درصد قلع - ۴۰ درصد سرب
- (۴) ۶۰ درصد مس - ۴۰ درصد قلع

۹- یکی از ویژگی‌های مهم لحیم ۶۳/۳۷ در این است که در درجه حرارت معین حالت خمیری ندارد و بلا فاصله ذوب می‌شود.

□ صحیح

□ غلط


۱۰- در آلیاژ لحیم هر قدر در صد..... بیشتر باشد لحیم در درجه حرارت..... ذوب می‌شود.

- (۱) سرب - کمتر
- (۲) قلع - بیشتر
- (۳) نقره - بیشتر
- (۴) قلع - کمتر

کار عملی ۲: بریدن و روکش برداری سیم  
هدف: کسب مهارت در بریدن و روکش برداری سیم  
مواد، ابزار و تجهیزات: سیم مفتولی، سیم رشته‌ای،  
خط کش، مازیک علامت گذاری، سیم چین، سیم لخت کن،  
انبردست و دمباریک.

□ سخت

□ نرم



□ سخت

□ نرم

شکل ۱-۱۴ ۴- کدام گزینه در مورد لحیم کاری صحیح است؟

- (۱) نقطه ذوب روغن بیشتر از نقطه ذوب لحیم است.
- (۲) روغن لحیم ذوب شده باید با لحیم ترکیب شود.
- (۳) روغن لحیم باید سطح کار را اکسید کند.
- (۴) روغن لحیم نباید با فلزات ترکیب شود.

۵- کدام گزینه بهترین نسبت قلع، سرب را در آلیاژ لحیم برای لحیم کاری روی بُردهای الکترونیکی نشان می‌دهد؟

- (۱) ۶۰/۴۰
- (۲) ۵۰/۵۰
- (۳) ۶۳/۳۷
- (۴) ۳۷/۶۳

۶- هر قدر تعداد ذرات ساینده سنباده در واحد سطح بیشتر باشد، سنباده زبرتر و برای کارهای الکترونیکی مناسب تر است.


□ صحیح

□ غلط

۳- با استفاده از خط کش سه قطعه سیم مفتوحی و سه قطعه سیم افشار نمره ۱، ۱/۵ یا ۲ را در فاصله ۱۵۰ میلی متری با مارژیک علامت گذاری کنید و آن را با سیم چین ببرید.

به منظور صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن ارز و سرمایه ملی می توانید از سیم های دورریز استفاده کنید. این سیم ها را تا پایان لحیم کاری مورد استفاده قرار خواهید داد. پس از اجرای هر مرحله سیم ها را در جای امن حفظ کنید.

۴- سیم لخت کن (wire stripper) برای روکش برداری یا لخت کردن سیم به کار می رود. سیم لخت کن ها در دو مدل دستی و خودکار (اتوماتیک) ساخته می شوند، شکل ۱-۱۷ یک نمونه سیم لخت کن دستی را نشان می دهد.



شکل ۱-۱۷ سیم لخت کن دستی

طبق شکل، سیم لخت کن دستی دارای فک، دسته و پیچ تنظیم است. جنس فک های سیم لخت کن دستی از فولاد بوده و دو لبه تیز برای ایجاد برش روی روکش دارد. دسته سیم لخت کن مشابه دسته سیم چین است. مشخصات فنی سیم لخت کن دستی را استخراج کرده و در جدول ۱-۶ بنویسید.

جدول ۱-۶ مشخصات سیم لخت کن

ردیف	مشخصه	کمیت
۱	حداقل ولتاژ عایقی دسته سیم لخت کن (ولت)	حداقل ولتاژ عایقی دسته سیم چین (ولت)
۲	طول سیم لخت کن (Inch و cm)	طول سیم چین (Inch و cm)
۳	سایر مشخصات	سایر مشخصات


## مراحل اجرای کار

۱- از آنجا که شما قبلاً در درس کار و فناوری با ابزاری مانند سیم چین و سیم لخت کن آشنا شده اید، نکات ایمنی مربوط به آن را می دانید، لذا توصیه می کنیم حتماً نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.

**فیلم** فیلم کاربرد انبردست، دمبرایک، سیم چین و سیم لخت کن و نکات ایمنی مربوط به آنها را ببینید.

۲- سیم چین (wire cutter) را برای بریدن و قطع کردن سیم مسی به کار می بردند. سیم چین از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک دو لبه برندۀ و تیز از جنس فولاد دارد. روکش عایق دسته سیم چین از جنس PVC نرم است

شکل ۱-۱۶.



شکل ۱-۱۶ سیم چین

سیم چین نیز مانند هر ابزار دیگری دارای برگه مشخصات فنی است. مشخصات فنی یک نمونه سیم چین را استخراج و در جدول ۱-۵ یادداشت کنید.

جدول ۱-۵ مشخصات سیم چین

ردیف	مشخصه	کمیت
۱	حداقل ولتاژ عایقی دسته سیم چین (ولت)	حداقل ولتاژ عایقی دسته سیم لخت کن (ولت)
۲	طول سیم چین (Inch و cm)	طول سیم لخت کن (Inch و cm)
۳	سایر مشخصات	سایر مشخصات

در شکل ۱-۲۰ یک نمونه سیم لخت کن خودکار (اتوماتیک) را مشاهده می کنید. سیم لخت کن های خودکار تنوع نسبتاً زیادی دارند.



شکل ۱-۲۰ یک نمونه سیم لخت کن

**پژوهش** با مراجعه با سایت های مرتبط حداقل دو نمونه دیگر از سیم لخت کن های خودکار را بباید، مشخصات و طرز استفاده از آن ها را استخراج کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

● هر گزاره سیم چین برای روکش برداری سیم استفاده نکنید. زیرا در این حالت هادی سیم آسیب می بیند و از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می شود. همچنین سیم چین را به جای انبردست یا دمباریک برای نگه داشتن و چرخاندن اجسام به کار نبرید.

● **ایمنی** اگر با سیم چین مخصوص سیم های مسی، مفتول های فولادی را قطع کنید، تیغه های سیم چین آسیب می بیند و باعث عملکرد ضعیف آن می شود.


۶ - طبق شکل ۱-۲۱ با استفاده از سیم لخت کن خودکار طرف دیگر سیم های مفتولی و افشار را به اندازه ۱۰ mm لخت کنید.

● از آنجا که انبردست ها، دمباریک ها، سیم چین ها و سیم لخت کن ها بسیار متنوع هستند با مراجعه به رسانه های مختلف، چند نمونه دیگر را بباید و به صورت یک گزارش مصور به کارگاه ارائه کنید. در شکل ۱-۱۸ نمونه های دیگری از این ابزارها را مشاهده می کنید.




شکل ۱-۱۸ نمونه های دیگری از ابزار

۵ - طبق شکل ۱-۱۹ با استفاده از سیم لخت کن دستی یک طرف سیم های مفتولی و افشار را به اندازه ۱۰ mm لخت کنید.



شکل ۱-۱۹ روکش برداری با سیم لخت کن



شکل ۱-۲۳ از سیم لخت کن ساده و حرارتی

● با گرفتن ایده از شکل ۱-۲۳ او راهنمایی مربی کارگاه و هم فکری با همکار گروهی خود یک سیم لخت کن ساده و یک سیم لخت کن حرارتی بسازید.

### کار عملی ۳: کار با پیچ گوشی

**هدف:** کسب مهارت در انتخاب و کاربا پیچ گوشی

**مواد، ابزار و تجهیزات:** انواع پیچ، انواع پیچ گوشی، برگه مشخصات پیچ و پیچ گوشی، تخته چوبی مستعمل با ابعاد تقریبی (ضیخامت ۲ تا ۴ سانتی متر و طول ۵۰ cm، عرض ۲۵ cm)


### مراحل اجرای کار

**فیلم:** فیلم کار با انواع پیچ‌ها و پیچ گوشی‌ها را بینید.

۱- همان طور که گفته شد پیچ‌ها (screw) برای اتصال دو



شکل ۱-۲۴ چند نمونه پیچ



شکل ۱-۲۱ روکش برداری با سیم لخت کن

۷- برخی از ابزارها چند کاره هستند. در شکل ۱-۲۲ یک نمونه ابزار چند کاره را ملاحظه می‌کنید. این ابزار شامل سیم چین، سیم لخت کن و پرچ است. در باره پرچ بعداً صحبت می‌کنیم.




شکل ۱-۲۲ یک نمونه دستگاه چند کاره

● در صورتی که ابزار چند کاره در اختیار دارید، عملکرد آن را بررسی کنید و عملآ از آن استفاده نمایید.

**فعالیت:** با مراجعه به رسانه‌های مختلف، ابزارهای چند کاره را بیاید و تصاویر، مشخصات و عملکرد آن را به کارگاه ارائه دهید.

۸- برخی از سیم لخت کن‌ها حرارتی و برخی دیگر بسیار ساده هستند، شکل ۱-۲۳.



سر فیلیپس

شکل ۱-۲۶ دو نوع سر پیچ و آچار آن

در شکل ۱-۲۷ چند نمونه از انواع پیچ، مهره و گل پیچ های متداول را ملاحظه می کنید




شکل ۱-۲۷ چند نمونه از انواع پیچ و مهره و گل پیچ

- چند نمونه پیچ و یک نمونه برگه مشخصات پیچ را در اختیار بگیرید و مشخصات آنها را یادداشت کنید.

- نوع پیچ ها، نوع مهره ها و نوع گل پیچ هایی که در شکل ۱-۲۷ شماره گذاری شده است را با مراجعه به رسانه های مختلف از جمله فضای مجازی مشخص کنید.

قطعه به کار می روند. پیچ یک میله استوانه ای فلزی یا غیرفلزی است که روی سطح جانبی آن دندانه ایجاد شده است، شکل ۱-۲۴


- در کشور مالایران تولید پیچ و مهره براساس استانداردهای اروپایی صورت می گیرد، لذا برای شناخت مشخصات پیچ ها باید از استاندارد DIN آلمان استفاده کرد. مشخصه های پیچ در جداول استاندارد شده درج می شود. این مشخصات شامل مواردی مانند قطر پیچ (bolt diameter- A)، طول پیچ شامل طول رزووه و بدنه (bolt length -B)، طول رزووه (thread length - C)، نوع، قطر و ارتفاع سر پیچ (head length - D)، نوع دندنه و گام (thread pitch - E) پیچ است. موارد دیگری نیز مانند ابعاد I، وزو وجود دارد که از بحث ما خارج است. شکل ۱-۲۵ یک نمونه پیچ و جدول مشخصات آن را نشان می دهد. این جداول ملاک انتخاب پیچ برای کارهای مختلف است.



**Hex Bolt Dimensions**

( $1/4'' \times 1'' \times 20^*$ )  
\* Thread Pitch

A) Bolt Diameter .....	1/4
B) Bolt Length .....	1.00
C) Thread Length.....	0.75 - 1.00
D) Thread Pitch.....	0.05 (20tpi)
E) Bolt End Chamfer .....	0.025
F) Head Height .....	0.163 (5/32)
G) Head Across Flats .....	0.438 (7/16)
H) Head Across Corners..	0.505
I) Fillet Diameter .....	0.406 (13/32)
J) Fillet Height .....	0.0125



شکل ۱-۲۵ مشخصات فنی پیچ مهره

- شکل سر یا کله پیچ بسیار متنوع است. متداول ترین آن، تخت (flat-slot) و چهارسو (philipps) است. شکل ۱-۲۶ این دو نوع پیچ و آچار آن را نشان می دهد.

جدول ۱-۷ مشخصات آچار پیچ گوشی تخت

کمیت	مشخصه	ردیف
	حد اقل ولتاژ عایقی دسته پیچ گوشی تخت (ولت)	۱
	طول پیچ گوشی تخت (Inch و cm)	۲
	نوع سر	۳
	شماره سر	۴
	سایر مشخصات	۵
	شماره پیچ مناسب	۶

مشخصات فنی یک نمونه آچار پیچ گوشی چهارسو را استخراج و در جداول ۱-۸ یادداشت کنید.

جدول ۱-۸ مشخصات آچار پیچ گوشی چهارسو

کمیت	مشخصه	ردیف
	حد اقل ولتاژ عایقی دسته پیچ گوشی چهارسو (ولت)	۱
	طول پیچ گوشی چهارسو (Inch و cm)	۲
	نوع سر	۳
	شماره سر	۴
	سایر مشخصات	۵
	شماره پیچ مناسب	۶



- .....-۲.....-۱
- .....-۴.....-۳
- .....-۶.....-۵
- .....-۸.....-۷
- .....-۱۰.....-۹

۲ - پیچ‌ها را به وسیله آچار پیچ گوشی (screw driver) باز می‌کنند. پیچ گوشی از پرمصرف ترین ابزارهای سیم کشی است، انواع مختلف دارد که دونوع چهارسو یا فیلیپس (philipps) و تخت (دو سو - slot - blade) بیشترین کاربرد را دارد شکل ۱-۲۸.


نکه کلمه پیچ گوشی در گذشته پیچ "گشته" بوده که به تدریج به صورت کلمه غلط پیچ "گوشی" در آمده است.



شکل ۱-۲۸ دونوع آچار پیچ گوشی تخت و چهارسو

۳ - طول پیچ گوشی و قطر دسته آن در باز کردن و بستن پیچ موثر است. توجه داشته باشید که نوک پیچ گوشی باید کاملاً مناسب و هم اندازه با شیارهای کله (سر) پیچ باشد. در غیراین صورت به پیچ آسیب می‌رسد، شکل ۱-۲۹.

● پیچ گوشی‌ها نیزمانند هر ابزار دیگری برگه اطلاعات و مشخصات فنی دارند. مشخصات فنی یک نمونه آچار پیچ گوشی تخت را استخراج و در جدول ۱-۷ یادداشت کنید.



شکل ۱-۲۹ انتخاب آچار مناسب مانع خرابی گل پیچ می شود



شکل ۱-۳۰ (اینفو گرافی) استفاده نا صحیح از وسایل و ابزار برای باز کردن پیچ

الف-.....  
ب-.....  
پ-.....  
ت-.....

۶- درهای کمد و کابینت آشپزخانه منزل خود را بررسی کنید و در صورتی که پیچ‌های لولاهای آن شل شده است آنها را محکم کنید.

**توجه:** مراقب باشید برخی از لولاهای دارای پیچ تنظیم هستند که نباید بیش از حد محکم شود.

۷- سری پیچ گوشتی‌های چند سرنیز وجود دارد که نوک‌های آن قابل تعویض است، شکل ۱-۳۲. استفاده از این نوع پیچ گوشتی‌ها کار را ساده می‌کند، اما به دلیل دوام کم آن، برای کارهای صنعتی و حرفه‌ای مناسب نیستند.

**فعالیت:** یک نمونه پیچ گوشتی چند سر را در اختیار بگیرید و با استفاده از دفترچه راهنمای آن، مشخصات فنی آن را استخراج کنید. همچنین در صورتی که امکان پذیر است آن را به کار ببرید.

۴- با استفاده از پیچ گوشتی حداقل ۴ عدد پیچ و پیچ و مهره را از روی دستگاه‌های خراب و غیرقابل استفاده باز کنید و بیندید. همچنین تعدادی پیچ خودروی چوب را روی صفحه چوبی که سوراخ‌های آن از قبل آماده شده است بیندید و باز کنید. با توجه به شکل ۱-۳۱ هنگام کار با پیچ گوشتی، آن را به طور صحیح در دست بگیرید.



شکل ۱-۳۱- جگونگی صحیح در دست گرفتن پیچ گوشتی


۵- در بحث قبلی گفتیم که نوک پیچ گوشتی باید مناسب پیچ باشد. علاوه بر این برای بستن پیچ روی هر وسیله باید نیروی معینی وارد شود. نیروی چرخشی وارد شده به پیچ را با واحدی به نام گشتاور می‌سنجند. هر گز نباید برای بستن پیچ، گشتاور یا نیروی چرخشی بیش از حد وارد کرد.

**فیلم:** فیلم چگونگی بستن پیچ را ببینید.


- در صورت وارد کردن نیروی چرخشی بیش از حد به پیچ، چه مشکلاتی به وجود می‌آید؟ نام ببرید.



شکل ۱-۳۳ پیچ گوشتی برقی



شکل ۱-۳۲ دو نمونه مجموعه پیچ گوشتی چند سر



- الف-.....  
ب-.....  
پ-.....  
ت-.....

شکل ۱-۳۴

● یکی دیگر از انواع پیچ گوشتی‌ها، پیچ گوشتی‌های برقی است. در این نوع پیچ گوشتی‌ها سرعت بستن و باز کردن و میزان نیروی وارد شده بر پیچ قابل تنظیم است. از مزایای دیگر پیچ گوشتی‌های برقی داشتن نوک‌های متعدد برای انواع گل پیچ‌ها است. همچنین میزان نیروی جرخ‌شی این پیچ گوشتی‌ها قابل تنظیم است، شکل ۱-۳۳.


**پژوهش:** درباره چگونگی تنظیم نیروی پیچشی پیچ گوشتی‌های برقی و دستگاه بستن ییچ چرخ خود را که در پنچرگیری‌ها وجود دارد تحقیق کنید و نتیجه را به گارگاه ارائه دهید.

### مراحل اجرای کار

۱- برای لحیم کاری دو یا چند قطعه فلزی به یکدیگر باید ابتدا نقاط مورد نظر را گرم کنیم، سپس عمل لحیم کاری را انجام دهیم. وسیله ای که حرارت مورد نیاز را برای لحیم کاری تأمین می کند هویه نام دارد. هویه در دو نوع ساده و برقی ساخته می شود. در صنایع برق و الکترونیک از هویه برقی استفاده می کنند. هویه برقی در دو نوع قلمی (iron) (iron)



هویه قلمی



هویه هفت تیری (تفنگی)


شکل ۱-۳۶ انواع هویه

و

هفت تیری وجود دارد، شکل ۱-۳۶.

**فعالیت:** یک نمونه هویه قلمی و هویه هفت تیری را در اختیار بگیرید و مشخصات فنی شامل توان، ابعاد نوک و ابعاد هویه را بنویسید.

۲- در شکل ۱-۳۵ با خطوط مناسب پیچ گوشتی استاندارد را به سر هر پیچ اتصال دهید.



۳- وارد کردن نیروی چرخشی بیش از حد به پیچ سبب محکم تر شدن آن می شود.

غلط

صحیح

۴- .....Wire cutter .....و

.....Wire stripper .....است.

۵- کدام گزینه، بهترین ابزار را برای روکش برداری سیم نشان می دهد؟

(۱) سیم چین (۲) انبر دست

(۳) کاتر (۴) سیم لخت کن

کار عملی ۴: انتخاب و آماده سازی هویه قلمی و قلع اندود کردن سیم

هدف: کسب مهارت در آماده سازی و سرویس هویه قلمی و قلع اندود کردن سیم

مواد، ابزار و تجهیزات: سیم مفتولی، سیم چین، سیم لخت کن، انبردست، دم باریک، پیچ گوشتی چهار سو و تخت

مناسب، هویه قلمی، لحیم، روغن لحیم، سنباده، پایه هویه و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه،

سیم های بریده شده از قبل



● برای مثال اگر بخواهیم پایه‌های مدار مجتمع (IC) را لحیم کنیم باید از نو کهای ظریف و سوزنی شکل استفاده نماییم.

**فعالیت:** با جست و جوی کلمات soldering iron tip در رسانه‌های مختلف انواع دیگری از نوک هویه رایابید و طی گزارش کاملی به کلاس ارائه کنید.

استانداردها و اینمی‌های ویژه لحیم کاری

● چون لحیم کاری ظریف است و نیازی به دقت دارد، در صورتی که چشم شما ضعیف است حتماً از عینک طبی استفاده کنید. زیرا مقادیر نوشته شده روی قطعات مختلف الکترونیکی بسیار ریز هستند و هنگام خواندن مقادیر با مشکل مواجه خواهید شد.

● از قطعات و ابزارهایی که در اختیار دارید به دقت مراقبت کنید زیرا این قطعات بسیار کوچک و ابزارها بسیار حساس هستند و ممکن است زیر دست و پا گم شوند.

● قبل با نشان استاندارد آشنا شده اید. همیشه از ابزار کار استاندارد استفاده کنید. ابزار استاندارد مانند پیچ گوشتی، دم باریک و سیم چین باید دارای شماره فنی استاندارد باشند. ابزار استاندارد ابزاری است که به تأیید یکی از مؤسسات استاندارد جهانی یا کشوری رسیده باشد. متولی استاندارد در ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) است.

● سیم رابط هر دستگاهی را که به برق ۲۲۰ ولت وصل می‌کنید کاملاً بررسی کنید تا قسمتی از سیم لخت نباشد. همچنین دوشاخه متصل شده به سیم‌های رابط دستگاه‌ها را بررسی کنید تا شکستگی نداشته باشد.

● نکات اینمی مربوط به استفاده از هویه و قلع کش: هویه گرم را روی پایه مخصوص هویه قرار دهید تا مانع آتش سوزی یا سوانح دیگر شود. در شکل ۱-۳۸ دو نمونه پایه هویه استاندارد را ملاحظه می‌کنید.

- ..... الف - .....
- ..... ب - .....
- ..... پ - .....
- ..... ت - .....

## ۲- انتخاب نوک هویه

● برای انجام لحیم کاری روی قطعات و فیر مدار چاپی، باید از هویه با نوک مناسب استفاده شود. چنانچه نوک هویه مناسب نباشد موجب آسیب رسیدن به قطعه یا بُرد مدار چاپی می‌شود.

● ابعاد و نوک هویه باید به گونه‌ای باشد که بتواند محل لحیم کاری را پوشش دهد. چنانچه ابعاد نوک در مقایسه با محل لحیم کاری خیلی کوچک باشد لحیم کاری به خوبی انجام نمی‌شود.

● در صورتی که نوک هویه خیلی بزرگ باشد، به قطعه و بُرد آسیب می‌رساند. ابعاد نوک با توجه به میزان توان مصرفی هویه (وات) ساخته می‌شود.

● انتخاب شکل ظاهری نوک هویه با توجه به نوع لحیم کاری صورت می‌گیرد. در شکل ۱-۳۷ چهار نمونه نوک هویه را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۳۷ چهار نمونه نوک هویه

● از نوک هویه می‌توان برای فرم دادن، صاف کردن و جوش دادن مواد نرم مانند پلاستیک‌ها استفاده کردر. شکل ۱-۴۰ یک نمونه هویه که نوک T شکل روی آن نصب شده است را ملاحظه می‌کنید..



شکل ۱-۳۸ دو نمونه پایه هویه

● از این نوک برای صاف کردن سطوح پلاستیکی استفاده می‌شود. هم چنین از این نوع نوک می‌توان برای لحیم کردن چندین پایه در کنار هم استفاده کرد. این نوع نوک را مدل پارویی می‌نامند.



شکل ۱-۴۰ یک نمونه هویه با نوک پارویی

● با استفاده از یک هویه با نوک پهن (پارویی) و به کمک معلم خودیک قطعه پلاستیک نرم شکسته شده را جوش دهید.

### ۳- انتخاب هویه

● برای انجام لحیم کاری روی قطعات و فیرمدار چاپی، علاوه بر نوک مناسب باید از هویه با وات مناسب نیز استفاده شود. چنانچه وات هویه و نوک آن مناسب نباشد موجب آسیب جدی به قطعه یا بُرد مدار چاپی می‌شود.

● بنابراین چنان چه هویه‌ای با وات مناسب انتخاب کنید. معمولاً نوک آن نیاز نظر ابعاد مناسب است.

● معمولاً مشخصات هویه مانند توان، ولتاژ کار، ابعاد هویه و نوک، چگونگی استفاده، موارد کاربرد و میزان درجه حرارت نوک هویه را در دفترچه کاربرد آن می‌نویسند.

● در برگه اطلاعات مربوط به قطعات نیز چگونگی اجرای لحیم کاری روی آن قطعه را مشخص می‌کنند. با استفاده از جدول ۱-۹ می‌توانیم هویه مناسب را برای لحیم کاری

● کارگاه باید مجهر به وسائل اطفاء حریق مناسب و آماده به کار باشد. این وسائل باید به راحتی در دسترس قرار گیرد. از آنجا که هنگام لحیم کاری مقداری دود و گازهای سمی تولید می‌شود، اطاق لحیم کاری باید مجهر به هوایش مناسب باشد. در تمام مدتی که لحیم کاری می‌کنید هوایش را در حالت روشن قرار دهید.

● در لحیم کاری‌های طولانی استفاده از ماسک‌های مخصوص الزامی است. ماسک باید از نوع استاندارد انتخاب شود.

● برای این که تکنسین‌های الکترونیک بتوانند مهارت‌های لازم را در حد دقت و هماهنگی حرکات به دست آورند، لازم است ابزارهای اولیه را داشته باشند. این ابزارهای اولیه شامل کیف ابزار، سیم‌های رابط، هویه، قلع کش و مولتی متر است. ضرورت دارد. هنرجویان این ابزار را تهیه کنند و در هنرستان و خارج از هنرستان مورد استفاده قرار دهند در شکل ۱-۳۹ یک نمونه کیف ابزار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۳۹ یک نمونه جعبه ابزار

انتخاب کنیم. این اطلاعات براساس اطلاعات علمی و تجربه‌های عملی تهیه شده است.

جدول ۱-۹ انتخاب هویه مناسب

موارد کاربرد	رات بسیار مناسب	رات مناسب	رات نامناسب
آی سی	۲۰W	۳۰W	۱۰۰W-۸۰W-۶۰W-۴۰W
برد مدار چاپی	۳۰W-۲۰W	۴۰W	۱۰۰W-۸۰W-۶۰W
ترانزیستور	۴۰W-۳۰W-۲۰W	۶۰W	۱۰۰W-۸۰W
مخازن - مقاومت	۴۰W-۳۰W-۲۰W	۶۰W	۱۰۰W-۸۰W
ترمیترها و کلیدها	۶۰W-۴۰W-۴۰W	۸۰W-۱۰۰W	-
اتصالات برقی	۸۰W-۶۰W-۴۰W	۴۰W-۱۰۰W	-
سم های سری	۶۰W-۴۰W-۴۰W	۲۰W-۸۰W-۱۰۰W	-
کابل کواگسیال	۱۰۰W-۸۰W	-	-
محفظه های فازی	۱۰۰W	۸۰W	-

فعالیت: با توجه به جدول ۱-۹ و ۱-۱۰ برای هویه با رات مناسب علامت بزنید.



شکل ۱-۴۱ فروبردن نوک هویه در روغن لحیم

- در صورتی که نوک هویه خوب گرم نمی‌کند، چنانچه قابل تعویض است، با استفاده از پیچ گوشتی مناسب، پیچ آن را باز کنید. میله نوک را خارج کنید. با استفاده از سنباده ظریف (۶۰۰ به بالا) خیلی نرم آن را سنباده بکشید تا مواد زاید آن پاک شود. مراقب باشید پوشش استاندارد که مانع اکسید شدن نوک هویه می‌شود از بین نرود.
- یک نمونه نوک هویه را که خوب گرم نمی‌کنند باز کنید. آن را با نوک نو مقایسه کنید. سپس آن را تمیز کنید و هویه را آماده کار نمایید.
- طبق شکل ۱-۴۲ نوک هویه را با اسفنج مخصوص که مرطوب شده است تمیز کنید.

جدول ۱-۱۰ برای هویه مناسب علامت ✓ بزنید				
رات هویه	نام قطعه	کواگسیال	کابل	کلید
۴۰				توانزیستور
۲۰				
۸۰				
۳۰				

فعالیت: با مراجعه به منابع مختلف از جمله سایت‌های اینترنتی، راهنمای کاربرد مشخصات یک نمونه هویه قلمی یا هویه ای را که در اختیار دارید ترجمه کنید و مشخصات آن را بنویسید.

۵- برای جلوگیری از اکسیده شدن سیم‌های مسی که زیر ترمینال یا پیچ قرار می‌گیرند باید آن‌ها را قلع اندود کنید.

- سیم‌هایی که قبل از بریده اید و روکش برداری کرده اید را به ترتیب زیر قلع اندود کنید.

- با استفاده از سنباده نرم، سنباده بزنید تا کاملاً شفاف شود.

برای انجام عمل لحیم کاری نکات زیر را رعایت کنید.

- ⇨ از هویه با وات مناسب استفاده کنید. در الکترونیک

- ⇨ هویه‌های ۱۰ وات تا ۴۰ وات برای لحیم کاری مناسب اند.

- ⇨ نقاطی را که می‌خواهید لحیم کاری کنید با سنباده نرم

(شماره ۴۰۰ به بالا) یا پارچه زبر تمیز کنید، زیرا عمل لحیم

کاری روی سیم‌های کثیف و اکسید شده انجام نمی‌گیرد.

- ⇨ نوک هویه را کاملاً تمیز کنید.

- هویه قلع اندود شده را به سیم براق سنباده کشیده بچسبانید

تا شروع به گرم شدن کند. به طور هم زمان مفتول لحیم را نیز

به سیم بچسبانید.

- با گرم شدن سیم مسی، مفتول لحیم ذوب شده و سیم قلع

اندود می‌شود. در شکل ۱-۴۶ (اینفوگرافی) مراحل قلع اندود

کردن سیم نشان داده شده است.

- همان طور که در اینفوگرافی ۱-۴۶ نشان داده شده است

برای قلع اندود کردن سیم از نوک مخصوص شکل استفاده

شده است.

- در صورتی که این نوع نوک را در اختیار ندارید می‌توانید

از انواع دیگر نوک، یا از نوک معمولی و گیره‌های مخصوص

لحیم کاری طبق شکل ۱-۴۵ استفاده کنید.



شکل ۱-۴۵ گیره لحیم کاری و نوع

دیگر نوک هویه



شکل ۱-۴۲ تمیز کردن نوک هویه با اسفنج مخصوص

- اگر نوک هویه تمیز و براق نشد، باید قلع اندود شود.

- برای قلع اندود کردن نوک هویه، سیم لحیم را به نوک

هویه بچسبانید، شکل ۱-۴۳



شکل ۱-۴۳ اضافه کردن لحیم به نوک هویه


- بعد از این که نوک هویه به درجه حرارت ذوب لحیم رسید

لحیم روی آن جاری می‌شود. این عمل را ادامه دهید تا نوک


هویه کاملاً به یک لایه نازک لحیم آغشته شود.

- در نهایت نوک هویه را طبق شکل ۱-۴۴ با اسفنج مرطوب


مخصوص لحیم کاری تمیز کنید،



شکل ۱-۴۴ تمیز کردن نوک هویه پس از قلع اندود شدن



## تماس لحیم با سیم مسی گرم شده



تماس نوک هویه با سیم مسی و شروع به گرم شدن



پایان قلع اندواد شدن



جاری شدنو نفوذ لحیم روی سیم مسی



فقط قسمت بالای سیم به طور صحیح قلع انود شده است

سیم قلع اندود شده

شکل ۱-۴۶ مراحل قلم اندود کردن سیم مسی

(۴) هویه باید پی در پی از سطح کار جدا شود تا سطح کار در اثر حرارت آسیب نسند.

۲- از هویه ۱۰۰ وات به بالا برای لحیم کاری در مدارهای الکترونیکی با..... استفاده می شود.

## ۱) آئی سی ۲) قطعات بسیار کوچک

٣) قطعات بروات ٤) ترانزستور

٣) قطعات ب و ات

الگوی پرسش

۱- در فرآیند اجرای لحیم کاری کدام گزینه صحیح نست؟

۱) هو به مناس در الکترونیک ۱۰ تا ۴۰ وات است.

۲) نقاط لحیم کاری یا یید با پارچه زیر یا سناده نرم تمیز شود.

(۳) سیم‌ها و عناصر مورد لحیم کاری را باید ابتدا حرارت

دھیم و سیس، آن‌ها را قلع اندود کنیم.

مناسب، هویه قلمی، لحیم، روغن لحیم، سنباده، پایه هویه و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه،  
سیم‌های بریده شده از قبل

### مراحل اجرای کار

۱- اتصال سیم‌های مفتولی: سیم‌ها را با روش‌های مختلف

به هم اتصال می‌دهند. در این قسمت اتصال و لحیم کاری

سیم‌های مفتولی را طبق مراحل زیر اجرا می‌کنیم. این

اتصال‌ها اگر لحیم شوند اتصال دائمی به حساب می‌آیند.

● شکل ۱-۴۸ چگونگی اجرای اتصال ساده سیم‌های

مفتولی به هم تابیده را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴۸-۱ مراحل قلع اندود کردن سیم مسی

● دو رشته سیم مفتولی که قبلاً قلع اندود کرده اید را با کمک دم باریک و انبر دست طبق شکل ب و الف - ۱-۴۸ به هم بتابانید.

۳- با توجه به جدول ۱-۹ انتخاب هویه نامناسب برای لحیم کاری خازن‌ها و مقاومت‌ها کدام گزینه است؟

(۱) ۴۰W-۳۰W (۲) ۳۰W-۲۰W

(۳) ۶۰W (۴) ۱۰۰W-۸۰W

۴- وات بسیار مناسب برای لحیم کاری آی سی ها ۲۰ وات است.

صحیح  غلط

۵- با توجه به جدول ۱-۹ در لحیم کاری کابل کواکسیان هویه ۸۰ تا ۱۰۰ وات بسیار مناسب است.

صحیح  غلط

۶- سه مورد نکته ایمنی در مورد استفاده از هویه و قلع کش را نام ببرید و شرح دهید.

الف.....

ب.....

پ.....

۷- نام هویه شکل ۱-۴۷ را بیان کنید و دو نمونه کاربرد این هویه را بنویسید.

الف.....

ب.....



شکل ۱-۴۷

**کار عملی ۵: اتصال سیم با لحیم کاری**  
هدف: کسب مهارت اتصال ثابت لحیم شده سیم‌های مفتولی و افشار

مواد، ابزار و تجهیزات: سیم مفتولی، سیم چین، سیم لخت کن، انبر دست، دم باریک، پیچ گوشتنی چهار سو و تخت

**نکته ایمنی:** هنگامی که محل لحیم کاری را گرم می‌کنید مراقب باشید که گرمای بیش از اندازه موجب اکسید شدن محل لحیم کاری نشود.

● با استفاده از تجربه‌هایی که تاکنون کسب کرده اید دو سیم مفتولی بهم تابیده را لحیم کنید.

● هنگام لحیم کاری هویه را به طور پی در پی از سطح کار جدا نکنید، زیرا این عمل علاوه بر صرف وقت زیاد موجب شکل گیری لحیم بد در محل اتصال می‌شود، یعنی در این حالت لحیم در محل اتصال به طور کامل پخش نمی‌شود و این اتصال با لحیم کاری سرد به وجود می‌آید.

● شکل ۱-۵۰ لحیم کاری صحیح و لحیم کاری سرد را نشان می‌دهد.

لحیم به صورت یک‌نواخت در آمده است.



(ب) لحیم کاری صحیح



(الف) لحیم کاری سرد (غلط)

شکل ۱-۵۰ لحیم کاری صحیح و غلط

● در اتصال با لحیم سرد اگرچه مقدار قلع ظاهراً کافی به نظر می‌رسد ولی در زیر لحیم قشری از هوا به وجود می‌آید که مانع برقراری اتصال الکتریکی می‌شود.

● حرکت دادن اتصال یا هویه قبل از سردشدن یا کثیف بودن محل اتصال سبب ایجاد لحیم سرد می‌شود همچنین گرمای بیش از اندازه یک لایه اکسید بین دو فلز ایجاد می‌کند. بروز این حالت را در لحیم کاری نیز لحیم سرد می‌گویند.

● اگر تماس هویه به محل اتصال مناسب نباشد، لحیم سرد به وجود می‌آید. به هر حال مهم ترین عامل ایجاد لحیم سرد، کافی بودن گرما در محل اتصال و در هنگام لحیم کاری است.

● فاصله عایق سیم تا محل شروع تاباندن به اندازه قطر عایق سیم و طول سیم به هم تابیده شده باید ۱۰ میلی متر باشد، شکل ب-۱-۴۸.

● سیم‌های اضافه را با سیم چین ببرید و اتصال را روی عایق بخواهید شکل پ-۱-۴۸.

۲- قلع اندوه کردن اتصال: با استفاده از تجربیات خود، به ترتیب زیر سیم را قلع اندوه کنید.

● سیم تابیده شده را دوباره صاف کنید.

● برای این که یک اتصال خوب و مناسب از نظر استحکام مکانیکی و هدایت الکتریکی برقرار شود باید سیم‌ها و عناصری را که می‌خواهید به یکدیگر متصل کنید به طور جداگانه حرارت دهید و صبر کنید تا درجه حرارت محل اتصال افزایش یابد سپس سیم لحیم را روی اتصال گرم شده قرار دهید تا ذوب شود و بتواند محل تقاطع دو سیم یا محل اتصال عناصر را کاملاً پوشاند.



شکل ۱-۴۹ لحیم یک اتصال با سیم افشار




**پژوهش:** با مراجعه به رسانه‌های مختلف و مشاوره با افراد صاحب نظر، ویژگی یک لحیم خوب را باید و گزارش کاملی به کارگاه ارائه دهید.

۳- ساخت چند نمونه اتصال دیگر: در بسیاری از موارد لازم است از وسط یک سیم انشعاب بگیریم. این نوع اتصال را اتصال انشعابی می‌گویند. همچنین در بسیاری از موارد نیاز به اتصال سیم افshan به سیم افshan یا سیم مفتولی به سیم افshan داریم. در این قسمت نمونه‌هایی از این دست را تمرین می‌کنیم.


● اتصال انشعابی را طبق شکل ۱-۵۱ ایجاد کنید، سپس آن را قلع اندود کنید. اتصال باید براساس مراحل ذکر شده به اجرا درآید. طول محل اتصال لحیم کاری شده ۱۲ میلی مترو فاصله عایق سیم از محل لحیم شده دو برابر قطر عایق سیم باشد.

**نکته:** تمام مراحل لحیم کاری را دقیقاً به اجرا درآورید. در صورتی که سیم‌ها قلع اندود نیست فقط آن را تمیز کنید.




شکل ۱-۵۲ اتصال سیم افshan به سیم مفتولی

- سیم‌های افshan را به دو روش تا باندن سیم‌ها به هم و در هم تینیدن تارها اتصال می‌دهند. دو رشته سیم افshan را مطابق شکل ۱-۵۳ به هم بتا بانید و قلع اندود کنید.



شکل ۱-۵۳ اتصال دو رشته سیم افshan




شکل ۱-۵۱ یک نوع اتصال انشعابی

داده شده است. این اتصال را بررسی کنید و آن را اجرا و لحیم کاری نماید.



شکل ۱-۵۶ اتصال سه رشته سیم افshan


- ۴- ساخت اتصال زاویه  $30^\circ$  درجه و مربع با سیم مفتولی:
- دو قطعه دیگر از سیم‌های مفتولی با طول معین را بردارید و دو طرف آن‌ها را روکش برداری کنید. سپس با تاباندن آن‌ها به هم یک زاویه  $30^\circ$  درجه بسازید و راس زاویه را قلع



شکل ۱-۵۷ ساخت زاویه  $30^\circ$  درجه

اندود کنید، شکل ۱-۵۷. در صورت نیاز برای این نوع اتصال می‌توانید از گیره استفاده کنید.

- با تعدادی از سیم‌های مفتولی با طول معین یک مربع و یک علامت بعلاوه بسازید، شکل ۱-۵۸. در صورت نیاز برای این نوع اتصال می‌توانید از گیره استفاده کنید.



شکل ۱-۵۸ ساخت مربع و علامت بعلاوه

اتصال شکل ۱-۵۴ را برقرار کنید و آن را قلع اندود نماید.




شکل ۱-۵۴ یک نوع اتصال دیگر از دو رشته سیم افshan

- در شکل ۱-۵۵ جگونگی در هم تنیدن تارها را برای اتصال سیم‌های افshan مشاهده می‌کنید. با استفاده از شکل ۱-۵۵، یک اتصال لحیم کاری در هم تنیده با سیم‌های افshan اجرا کنید.



تارهای سیم افshan را از هم باز کنید




تارها را در هم بتنید و مجموعه اتصال را صاف و هماهنگ کنید



شکل ۱-۵۵ اتصال لحیم کاری کامل است

- در شکل ۱-۵۶-۱ نمونه ای از اتصال سه رشته سیم افshan نشان




شکل ۶۰- اجرای یک اتصال ساده

- ۷- یک طرح اختیاری مانند دوچرخه، لوستر تزئینی، سبد یا هر پروژه دیگر را انتخاب کنید و آن را به عنوان پروژه لحیم کاری در خارج از ساعت آموزشی اجرا نمایید.
- درباره ساخت پروژه خود گزارشی به کارگاه ارائه کنید.
- ۸- گزارش مختصری از فرایند اجرای کار عملی ۴ بنویسید.

● در صورت داشتن وقت اضافی، یک هرم و یک مکعب بسازید.

۵- در صورت کسب مهارت کافی می‌توانید مطابق شکل ۱-۵۹ با استفاده از انگشتان دست چپ، قطعه، سیم یا سیم لحیم را در دست بگیرید و با دست راست از هویه برای لحیم کاری استفاده کنید. در این شرایط نیازی به استفاده از گیره ندارید.



شکل ۹۵- اسلط در لحیم کاری

۶- شکل ۱-۵۹ را بررسی کنید و فرایند چگونگی اجرای آن را بنویسید. سپس آن را قلع اندود کنید.

#### کار عملی ۶ : عایق بندی سیم‌ها

هدف: کسب مهارت در عایق بندی سیم‌ها پس از اتصال و لحیم کاری

مواد، ابزار و تجهیزات: سیم افshan ۰/۲۵ و ۰/۵، سیم چین، سیم لخت کن، انبردست، دم باریک، پیچ گوشتی چهار سو. لحیم، سنباده ۶۰۰، پایه هویه و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه، وار نیش حرارتی با ابعاد مناسب

## مراحل اجرای کار

یکی از موادی که در عایق بندی بسیار کاربرد دارد وارنیش

حرارتی است. وارنیش حرارتی را ماکارونی حرارتی نیز

می‌نامند. این عایق به صورت لوله توخالی با قطرهای

مختلف ساخته می‌شود. این نوع عایق معمولاً برای روکش

اتصال‌های سیمی به کار می‌رود. استفاده از این روکش

بسیار ساده است به شرح آن طی مراحل کار می‌پردازیم.

۱- قل از اتصال و لحیم کاری وارنیش حرارتی را با قطر

مناسب انتخاب کنید و عایق را با طول مناسب مورد نیاز بزیرد.

۲- عایق را از یکی از سیم‌هایی که می‌خواهید به هم لحیم

کنید عبور دهید.

۳- سیم‌ها را به هم اتصال دهید و محل اتصال را لحیم کاری

کنید.

۴- هنگام لحیم کاری مراقب باشید که به وارنیش حرارتی


گرما نرسد. زیرا در اثر گرم شدن جمع می‌شود.

۵- پس از سرد شدن لحیم ماکارونی حرارتی را روی

قسمت لحیم شده بکشید.

۶- با استفاده از هویه، سشووار یا دستگاه گرم کننده، مشابه

شکل ۱-۶۱ وارنیش حرارتی را گرم کنید.



شکل ۱-۶۱ دستگاه گرم کن برای وارنیش حرارتی



شکل ۱-۶۲ اتصال لحیم کاری شده با روکش وارنیش حرارتی

در شکل ۱-۶۲ یک اتصال لحیم شده را مشاهده

می‌کنید، که روی قسمت لحیم شده وارنیش حرارتی کشیده شده است.

۸- اگر به شکل دقت کنید، ملاحظه می‌کنید که وارنیش حرارتی علاوه بر عایق بندی، فضای بسیار کمی از سیم را می‌پوشاند و ضخامت آن را افزایش نمی‌دهد.

۹- در شکل ۱-۶۳ نوع دیگر اتصال لحیم شده سه تایی را ملاحظه می‌کنید که با وارنیش حرارتی عایق بندی شده است.

۱۰- با استفاده از عایق حرارتی اتصالات ساخته شده را عایق بندی کنید و نتایج کار را جهت ارزشیابی به مربی خود ارائه کنید.



شکل ۱-۶۳ اتصال سه تایی با روکش وارنیش حرارتی

## مواد، ابزار و تجهیزات: سیم افshan ۲۵ و ۰/۵، سیم

چین، سیم لخت کن، انبردست، دم باریک، پیچ گوشته چهارسو، مفتول لحیم، گیره سوسماری حداقل در دورنگ قرمز و مشکی، سنباشه ۶۰۰، پایه هویه، هویه قلمی و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه

### مراحل اجرای کار

- ۱- در این مرحله می خواهیم گیره هایی مطابق شکل ۱-۶۴ را بازیم برای این منظور نیاز به گیره سوسماری و سیم رابط داریم.



شکل ۱-۶۴ چند نمونه گیره سوسماری

- ۲- شکل ۱-۶۵ تعدادی گیره سوسماری را ملاحظه می کنید که به آنها سیم وصل نشده است.



شکل ۱-۶۵ تعدادی گیره سوسماری بدون سیم

- ۳- گیره های سوسماری دارای دو قسمت فلزی و روکش پلاستیکی هستند. گیره ها را بر دارید و مورد بررسی قرار دهید.

۱۱- درباره فرآیند اجرای کار گزارش کوتاهی بنویسید.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### الگوی پرسش:

- ۱- کدام گزینه نقش روغن لحیم را در لحیم کاری سیم های مفتولی بیان می کند؟

- ۱) چسباندن سیم های مفتولی به هم
  - ۲) پائین آوردن درجه ذوب لحیم
  - ۳) پاک کردن سطوح خارجی سیم ها
  - ۴) عدم شکنندگی در محل لحیم کاری بعد از سرد شدن
- ۲- کدام گزینه مهم ترین شرایط ایجاد لحیم سرد در لحیم کاری را بیان می کند؟

- ۱) وات نامناسب هویه
  - ۲) اکسید بودن نوک هویه
  - ۳) کافی نبودن گرما در محل اتصال
  - ۴) کافی نبودن قلع
- ۳- یکی از موادی که در عایق بندی کاربرد بهتری نسبت به سایر مواد دارد.....است.

## ۱-۲ ساخت سیم های رابط و سوکت

p  
0014

یکی از وسائل مورد نیاز در آزمایشگاه الکترونیک سیم های رابط است. این سیم ها از نظر نوع سر سیمی که به سیم متصل می شود تنوع بسیار زیادی دارد. در این قسمت به چگونگی ساخت متبادل ترین و پر کاربرد ترین این نوع اتصالات می پردازیم.

**کار عملی ۷: ساخت سیم های رابط دو سر گیره سوسماری هدف:** کسب مهارت در ساخت ملزومات مورد نیاز برای اتصال در رشته الکترونیک.



شکل ۱-۶۹ لحیم کاری گیره سوسماری



۸- روکش گیره را روی آن بکشید تا گیره سوسماری شما مشابه شکل ۱-۶۴ شود . گیره سوسماری آماده استفاده است. نتایج کار را جهت ارزشیابی به مرتبی خود ارائه کنید.

۹- مراحل را برای سرهای دیگر سیم و سایر سیم‌ها تکرار کنید. حداقل ۴ جفت سیم دو سر گیره سوسماری برای خودتان بسازید. مراحل اجرای این کار عملی را به اختصار توضیح دهید.

.....

.....

.....

.....

**کار عملی ۸:** اتصال فیش‌های مختلف مانند فیش نر و ماده آنتن تلویزیون، پروب BNC، بلندگو، میکروفون، آمپلی فایر، آدپتور و شارژر.

**هدف:** کسب مهارت در ساخت ملزمات مورد نیاز برای اتصال دستگاه‌ها در رشته الکترونیک.


#### مواد، ابزار و تجهیزات:

فیش نر و ماده آنتن و کابل آنتن تلویزیون، سوسماری، کابل کواکسیال برای فیش BNC، سیم چین، سیم لخت کن، انبردست، دم باریک، پیچ گوشتی چهارسو، مفتول لحیم، سنباده ۶۰۰، پایه هویه، هویه قلمی و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه



شکل ۱-۶۶ گیره سوسماری بدون روکش

۵- سیم‌ها را با طول مورد نیاز ببرید و آن‌ها را لخت کنید، سپس روکش‌های گیره‌های سوسماری را مطابق شکل ۱-۶۷ از آن عبور دهید.



شکل ۱-۶۷ آماده سازی گیره سوسماری

۶- مطابق شکل ۱-۶۸ سیم‌ها را از شیارهای گیره سماری بگذرانید.



شکل ۱-۶۸ عبور سیم از گیره سوسماری

۷- گیره سوسماری را مطابق شکل ۱-۶۹ لحیم کنید. در صورتی که بخواهید استحکام بیشتری داشته باشد، می‌توانید روی آن وارنیش حرارتی بکشید.

## مراحل اجرای کار



شکل ۱-۷۱ اتصال کابل کواکسیال به پروب BNC

- ۴- برای ساخت BNC نیاز به دستگاه پرچ دارد. در شکل ۱-۷۲ دو نمونه دستگاه پرچ را ملاحظه می کنید. پرچ BNC دستگاه های پرچ معمولی نیز امکان پذیر است. مراحل اتصال به کابل کواکسیال در کتاب همراه هنرجو آمده است.



شکل ۱-۷۲ دو نمونه دستگاه پرچ BNC

- ۵- با کمک همکار گروهی خود، تعدادی سیم رابط برای وسایلی مانند میکروفون، گوشی و بلندگو بسازید. در شکل ۱-۷۳ چند نمونه از این نوع فیش ها نشان داده شده است.

- ۱- با کمک همکار گروهی خود تعدادی فیش نر و ماده آنتن را به کابل آنتن اتصال دهید. روش کار را با مراجعه به رسانه های مختلف بباید.  
۲- در شکل ۱-۷۰ اتصال لحیم کاری شده کابل آنتن به فیش آنتن را ملاحظه می کنید. مراحل لحیم کاری تا حدودی مشابه مراحل اجرایی گیره سوسماری است. برای کسب مهارت بیشتر کابلها و سیمهای رابط معیوب شده را تعمیر کنید.



شکل ۱-۷۰ اتصال کابل کواکسیال به فیش آنتن

- ۳- با کمک مرتبی کارگاه و با توجه به شکل ۱-۷۱ یک پروب (پراب - PROBE) با یک طرف گیره سوسماری بسازید. مراحل ساختن پروب را با مراجعه به رسانه های مختلف از جمله فضای مجازی پیدا کنید. این پраб در آزمایشگاه مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

## ۹- گزارش مختصری از چگونگی ساختن سوکت بنویسید.

I  
0031

p  
0016



کار عملی ۹: ساخت سوکت با استفاده از وروبرد (pin header) و پین هدر (veroboard)

هدف: کسب مهارت در ساخت ملزومات مورد نیاز در رشته الکترونیک.

### مواد، ابزار و تجهیزات:

وروبرد (veroboard) یا لایه هزار سوراخ، پین هدر (pin header) سیم چین، سیم لخت کن، انبردست، دم باریک، پیچ گوشی چهارسو، مفتول لحیم، سنباده، ۰۰۶۴، پایه هویه، هویه قلمی و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه فیلم: فیلم ساخت سوکت را ببینید.

### مراحل اجرای کار

یکی از مواردی که اغلب در کارهای آزمایشگاهی پیش می آید نیاز به سوکت برای اتصال به برد برد است. معمولاً برای قطعاتی مانند آسیها سوکت آماده وجود دارد، ولی برای قطعاتی مانند ترانزیستور یا بویین سوکت پیش ساخته وجود ندارد. در این گونه موارد می توانیم سوکت موردنیاز را بسازیم.

برای ساختن سوکت مراحل زیر را اجرا کنید.

- ۱- با کمک مریبان خود با استفاده از فیر سوراخ دار و پین هدر (pin header) مدار سوکت مناسب برای هفت قطعه ای بسازید. در شکل ۱-۷۱ نمونه هایی از پین هدر را ملاحظه می کنید. انواع پین هدرهایی را که در اختیار دارید در دست بگیرید و کار بردهای آنها را ملاحظه کنید.



شکل ۱-۷۳ چند نمونه فیش

۶- چگونگی اتصال این فیش ها را معمولاً در راهنمای موتاژ آن می نویسند. در شکل ۱-۷۴ یک نمونه فیش میکروفون یا بلند گو با سیم متصل شده به آن را ملاحظه می کنید.



شکل ۱-۷۴ فیش میکروفون یا بلند گو

۷- کابل ها و سیم های رابط مورد نیاز خود را با توجه به تجربه ای که اندوخته اید بسازید. همچنین کابل های معیوب موجود در منزل را تعمیر کنید.

۸- کارهای آماده شده را جهت ارزشیابی به مرتبی خود ارائه کنید.

۶- کارهای آماده شده را جهت ارزشیابی به مربی خود ارائه کنید.

**جست و جو:** با مراجعه به سایت های اینترنتی مرتبط تعدادی پویانمایی و فیلم های کوتاه مرتبط با لحیم کاری را دانلود کنید و پس از مشاهده، درباره آن گزارش تنظیم نمایید و به کلاس ارائه دهید.

۷- گزارش مختصری از مراحل ساخت سوکت بنویسید.

**۳- اپیاده کردن یا دمونتاژ(demountage)**

**قطعات TH و DIP از روی لایه مدار چاپی**


مدار چاپی: در گذشته برای ساختن یک مدار الکترونیکی ابتدا نقشه مدار را روی فیبر مخصوص قرار می دادند، سپس جای پایه های المان های الکترونیکی را روی فیبر سوراخ می کردند و پایه هارا طبق نقشه از زیر با سیم به هم اتصال می دادند. این عمل به علت اشغال جای زیاد، وجود سیم های متعدد و عبور سیم ها از روی یکدیگر، در عملکرد مدار اختلال به وجود می آورد. امروزه به علت پیشرفت علم الکترونیک و پیچیده تر شدن مدارات الکترونیکی این طریقه سیم کشی دیگر استفاده ای ندارد و از مدار چاپی استفاده می شود.

در یک مدار چاپی، عناصر روی یک طرف فیبر قرار می گیرند و خطوط ارتباطی به وسیله لایه نازک مسی که در طرف دیگر فیبر وجود دارد برقرار می شود. استفاده از مدار چاپی حجم مدار را کوچک می کند. در مدار چاپی مانند هر نوع سیم کشی دیگر باید ضخامت و فواصل خطوط عبور



شکل ۱-۷۵ ۱- انواع پین هدر و سوکت مادگی آن

۲- فیبر سوراخ دار یا وروبرد (veroboard) یک قطعه فیبر مدار چاپی است که تعداد زیادی سوراخ روی آن ایجاد شده است. در قسمت مسی این لایه ها سوراخ هایی وجود دارد که از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا هستند. از این فیبر می توان برای اجرای مواردی مانند نمونه های پروژه و ساخت سوکت استفاده کرد. در شکل ۱-۷۶ چند نمونه فیبر سوراخ دار را ملاحظه می کنید.



شکل ۱-۷۶ ۱- شکل ظاهری چند نمونه وروبرد هزار سوراخ

- ۳- نمونه هایی از فیبر هزار سوراخ را در دست بگیرید و ساختمان آن ها و چگونگی کار با آن ها را بررسی کنید.
- ۴- روی یک قطعه وروبرد لحیم کاری را تمرین کنید.
- ۵- با استفاده از فیلم ساخت سوکت، برای ترانزیستور و بویین، سوکت بسازید.

انواع فیبرهای مدار چاپی از نظر جنس: فیبرها از نظر جنس، دسته بندی متنوعی دارند که متدالوں ترین انواع آن فیبر فنولی (phenolic) و فیبر فایبر گلاس (fiberglass)، است.

فیبر فنولی (phenolic) از ترکیب لایه‌های کاغذدر محلول فنول ساخته می شود و رایج ترین نوع فیبر برای مدار چاپی است. این فیبرها به صورت استاندارد در ضخامت‌های ۱، ۱/۵، و ۲ میلی متر ساخته می شوند، و قیمت آن‌ها ارزان است و در تولید اغلب دستگاه‌های تجاری به کار می روند؛ اماً چون در مقابل حرارت مقاومت زیادی ندارند، در دستگاه‌های حساس و گران قیمت از آن‌ها استفاده نمی شود.

فیبر فایبر گلاس (fiberglass) دارای انواع مختلف است و از ترکیب فشرده الیاف پشم شیشه در محلول چسب‌های مختلف مانند اپوکسی ساخته می شود. این فیبر تحمل حرارت زیاد را دارد و از نظر استحکام نیز مقاوم تر از فیبر فنولی است. چون ارتباط بین پایه‌های عناصر از پشت این نوع فیبر دیده می شود، مونتاژ مدار و بررسی آن هنگام تعمیر آسان تراست. به علت قدرت تحمل حرارت و استحکام این نوع فیبر، از آن در دستگاه‌های گران قیمت استفاده می شود. در شکل ۱-۷۷ دو نمونه فیبر فنلی و فایبر گلاس نشان داده شده است.

در جدول ۱-۱۱ بعضی از مشخصات فیبرهای فنولی و فایبر گلاس آورده شده است.

جريان با توجه به مقدار جريان و ساير مشخصه‌ها به طور دقیق محاسبه و ترسیم شود. مزاياي استفاده از مدار چاپی در مقاييس با مدارهای سيم کشي و چگونگی محاسبه پهنانی نوارهای مسی را میتوانید از رسانه‌های مختلف بیابید و مورد استفاده قرار دهید. نمونه‌هایی از اين موارد نيز در كتاب همراه آمد. برای محاسبه پهنانی نوارهای مسی نرم‌افزار محاسبه گر نیز وجود دارد.

**فعالیت:** چند نمونه فیبر مدار چاپی اوراقی را در اختیار بگیرید و مورد بررسی قرار دهید.

جست و جو کنید: در یکی از موتورهای جست و جو کلمات PCB trace width calculator نوارهای مسی را بیابید و با آن کار کنید.


انواع فیبرهای مدار چاپی از نظر لایه: لایه‌های روی فیبر مدار چاپی به صورت یک لایه، دولایه یا چند لایه ساخته می شوند. در فیبرهای یک لایه فقط در یک طرف فیبر لایه مس وجود دارد. در این روش ارتباط بین پایه‌های قطعات و هدایت جريان فقط در یک طرف انجام می شود و قطعات در طرف دیگر قرار می گيرند.

در فیبرهای دولایه در هر دو طرف فیبر، لایه مسی وجود دارد در این نوع فیبرها، برای ارتباط پایه‌های قطعات از هر دو طرف فیبر استفاده می شود. فیبرهای دولایه برای مدارهایی که خطوط ارتباطی زیاددارند استفاده می شود تا حجم مدار ساخته شده کاهش يابد.

اخیراً در مدارهای پیچیده الکترونیکی از فیبرهای چندلایه نیز استفاده می شود که دارای فناوری خاص و پیشرفته است.

**فعالیت:** چند نمونه از فیریک لایه، دولایه و چند لایه را در اختیار بگیرید و مورد بررسی قرار دهید.

● ضریب دی الکتریک فیبرها چه اثری در عملکرد فیبر در مدار دارد؟



شکل ۱-۷۸ شکل ظاهری یک نمونه برد مدار چاپی اوراقی برای تعمیر دستگاه‌ها و برد های الکترونیکی لازم است قطعات معیوب را از روی دستگاه یا برد جدا کنیم به این


عمل پیاده کردن قطعه یا دمونتاز (demountage) می گویند. پس از دمونتاز باید قطعه سالم را دوباره جایگزین کنیم. به این عمل سوار کردن قطعه یا مونتاز (mountage) می گویند. قبل با قطعات TH و DIP آشنا شده اید. در کارهای عملی بعدی به چگونگی مونتاز و دمونتاز این نوع قطعات می پردازیم.

**کار عملی ۱۰: دمونتاز قطعات**

**هدف:** کسب مهارت د مونتاز (demountage) قطعات از

روی فیبر مدار چاپی

**مواد، ابزار و تجهیزات:** فیبر اوراقی، سیم چین، سیم لخت کن، انبردست، دم باریک، پیچ گوشتی چهارسو، مفتوں لحیم، سنباده ۶۰۰، پایه هویه، هویه قلمی و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه، قلع کش.



شکل ۱-۷۷ شکل ظاهری دو نمونه فیبر فلی و فایبر گلاس

**فعالیت:** نمونه‌هایی از فیبر فلی و فایبر گلاس را در اختیار بگیرید و ویژگی‌های ظاهری آن‌ها را بررسی و باهم مقایسه کنید. با توجه به جدول ۱-۱۱ به سوالات زیر پاسخ دهید

جدول ۱-۱۱ مقایسه ویژگی‌های دو نوع فیبر فلی و فایبر گلاس

نوع فیبر	مقاومت فیبر مگا‌آهم $M\Omega$	ثابت دی الکتریک در مقایسه باهوای سانتری متراویج	حداکثر مقاومت در برابر فشار نیوتون در ۲۶۰ درجه (ثانیه)	حداکثر زمان لحیم کاری در ۲۶۰ درجه (ثانیه)
فولی	$10^2$	۵/۳	۷	۵
فایبر گلاس	$10^6$	۵/۸	۳۱	۳۰

● اگر روی فیبر فلی سه بار متواالی و هر بار به مدت ۳۰ ثانیه لحیم کاری شود چه اثری رو فیبر می گذارد؟ تجربه کنید.

● یک قطعه فیبر فلی و فایبر گلاس اوراقی مانند شکل ۱-۷۸ را در اختیار بگیرید و به آن نیرو وارد کنید، کدام محکم تر است؟


● مقاومت عایقی فیبر فایبر گلاس چند برابر مقاومت عایقی فیبر فلی است؟ چرا؟

۳- دستگاه هویه قلمی را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

۴- فتیله لحیم را بررسی کنید، نباید سطح مسی فتیله اکسید شده باشد.

۵- با استفاده از هویه قلمی و فتیله لحیم تعدادی از قطعات را از روی برد بیرون بکشید(دمونتاژ کنید). برای جدا کردن قطعه ها به ترتیب زیر عمل کنید.

● فتیله لحیم را روی لحیم پایه قرار دهید و نوک هویه گرم را روی آن بگذاردید تا لحیم را جذب کند، شکل ۱-۸۰.



شکل ۱-۸۰ برداشتن قلم از روی فیر

● مراقب باشید مدت زمان لحیم کاری بیش از حد استاندارد نشود زیرا به برد مدار چاپی آسیب می رساند و مس آن را از روی برد جدا می کند.

● هنگامی که فتیله لحیم کاملاً آغشته به لحیم شد، آن را جا به جا کنید و از قسمت دیگر فتیله که لحیم جذب آن نشده است استفاده کنید.

● در صورت نیاز قسمت فتیله آغشته به لحیم را با سیم چین قطع کنید.

● پس از پاک شدن سطح کار از لحیم، با نوک هویه یا پنس، کمی پایه را تکان دهید تا پایه آزاد شود.

**توجه:** برای اجرای این مرحله لازم است برد اوراقی توسط هنرجو فراهم شود. معمولاً در داخل منازل دستگاه های الکترونیکی معیوب غیر قابل تعمیر وجود دارد که هنرجویان باید آنها را باز کنند و بردهای اوراقی را مورد استفاده قرار دهند.

۱- برای برداشتن لحیم، از فتیله لحیم (desoldering braid) استفاده می کنند. فتیله لحیم سیم های به هم تابیده افشار بسیار نازکی است که روی لحیم قرار می گیرد و پس از ذوب کردن لحیم، آن را، مانند فتیله ای که مایع را بالا می کشد، به سمت خود جذب می کند. شکل ۱-۷۹ فتیله لحیم را نشان می دهد.



شکل ۱-۷۹ فتیله لحیم

بر چسب روی قرقه فتیله لحیم را بررسی کنید و مشخصات آن را بنویسید.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

۲- یک عدد برد اوراقی مدار الکترونیکی را در اختیار بگیرید و آن را مورد بازبینی قرار دهید و تا حد امکان قطعات روی آن را شناسایی کنید.

- پس از آزاد شدن پایه‌ها، قطعه را به آرامی بیرون بکشید.
  - در صورتی که قطعه آزاد نشد مراحل را تکرار کنید.
  - شکل ۱-۸۱ چگونگی استفاده از فیله لحیم برای برداشتن قطعات کوچک را نشان می‌دهد.



### شکل ۸۲- اقلع کش پیستونی با روکش شفاف

برگه مشخصات قلع کش پیستونی را که در اختیار دارید  
مطالعه کنید و چگونگی کار با آن را سامو زید.


۹- در این مرحله می خواهیم با استفاده از هویه قلمی و قلع کش پیستونی تعدادی از قطعات را از روی برد بکشیم (دمو نتایج کنیم). برای جدا کردن قطعه ها از روی برد به ترتیب زیر عمل کنید:

● قلع کش پمپی را آزمایش کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

● با توجه به نوع قطعه و جدول ۱-۹ هویه مناسب انتخاب کنید.

● هویه را به برق بزنید تا گرم شود و فرن قلع کش پمپی را  
شارژ کنید. در این حالت یستون در داخل فر ارمی گرد،

۸۳-۱



شكل ٨١-١ پرداختن قطعات کوچک یا فتیله لحیم

- این مراحل را برای تعداد بیشتری از قطعات انجام دهید تا سلط کامل در دمونتاژ قطعات کسب کنید.
  - ۶- در صورتی که سلط کافی پیدا کردید جهت ارزشیابی به مربی خود مراجعه کنید.
  - ۷- گزارش کوتاهی از مراحل اجرای دمونتاژ با فتیله لحیم بنویسید.



الف-شروع کاربا استفاده از قلم کش



ب-برداشتن لحیمها و آزاد کردن پایه‌ها




پ-آزاد کردن و بیرون آوردن قطعه



شکل ۸۳-۱-اشاره قلع کش پیستونی و قرار دادن آن روی پایه

- طبق شکل ۸۴-۱ قلع کش را در کنار پایه و هویه راروی لحیم بگذارید تا ذوب شود.
- به محض ذوب شدن لحیم، دکمه قلع کش را بزنید تا لحیم ذوب شده را از طریق پیستون مکش کند.



شکل ۸۴-۱-مراحل ذوب شدن و مکش قلع

- شکل ۸۵-۱-مراحل دمونتاز یک قطعه از روی برد مدار چاپی
- این مرحله را تکرار کنید تا مهارت لازم را در بیرون آوردن قطعات به دست آورید.
  - هنگامی که مهارت لازم را به دست آورده از مرتب بخواهید قطعه ای را برای شما مشخص کند تا آن را دمونتاز کنید سپس کار شما را مورد ارزیابی قرار دهد.
  - ۱۱- گزارش کوتاهی از مراحل اجرای دمونتاز با قلع کش پیستونی بنویسید.

- آزاد کردن و بیرون آوردن قطعات مشابه مرحله قبل است.
- در شکل ۸۵-۱ مراحل دمونتاز قطعه را مشاهده می کنید.

۱۴ نوع دیگری از قلع کش حرارتی وجود دارد که مجهز به دستگاه مکنده برقی (پمپ برقی مکش هوا) است. این دستگاه برای کارهای حرفه ای استفاده می شود. این دستگاه ها دارای مدار الکترونیکی کنترل حرارت نیز هستند که به وسیله آن به آسانی می توانیم درجه حرارت موردنیاز را تنظیم کنیم. در شکل ۱-۸۸ نمونه ای از این دستگاه را ملاحظه می کنید.



شکل ۱-۸۸ قلع کش حرارتی با پمپ مکش برقی  
فیلم - فیلم سرویس و نگهداری قلع کش را ببینید.

**سرویس و نگهداری قلع کش:** معمولاً قلع کش بعد از مدتی کار کردن نیاز به سرویس و نگهداری دارد. با توجه به شکل ۱-۸۹ و مراجعه به راهنمای کاربرد سرویس دستگاه مراحل زیر را به صورت دوره ای (ماهانه یا فصلی) انجام دهید.



شکل ۱-۸۹ باز کردن قلع کش پیستونی

۱۱- قلع کش حرارتی نوعی هویه است که یک قلع کش پیستونی روی آن نصب شده است، شکل ۱-۸۶. این قلع کش لحیم محل اتصال را ذوب می کند، سپس آن را با پمپ دستی (مکنده) که روی دستگاه نصب شده است می مکد.



شکل ۱-۸۶-۱ دو نمونه قلم کش حرارتی  
۱۲- شکل ۱-۸۷-۱ نوک قلع کش را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می کنید، با قرار گرفتن نوک قلع کش روی فیر مدار چاپی، لحیم ذوب می شود و دستگاه مکنده قلع را می مکد.



شکل ۱-۸۷-۱ استفاده از قلع کش حرارتی  
۱۳- در صورتی که این نوع قلع کش ها را در اختیار دارید  
دمونتاز قطعات را با آن تجربه کنید.

برای مونتاژ لازم است فرایند منظمی از شروع تا پایان کار به اجرا در آید. در شکل (اینفوگرافی) ۱-۹۰ این مراحل را ملاحظه می کنید.

### سرویس کنید.

- برای تمیز کردن دستگاه از مواد توصیه شده استفاده کنید.
- بعد از اتمام سرویس، دستگاه را دوباره مونتاژ کنید و آن را آزمایش نمایید.

- میله و فنر داخل دستگاه را با پارچه زبر تمیز کنید.

- در صورتی که سایر قسمت های دستگاه قابل باز شدن

هستند با توجه به راهنمای کار برد، آنها را باز کرده و سرویس کنید

● قسمت سر قلع کش پیستونی را باز کنید، لحیم های داخل محزن را خالی کرده و در محلی حفظ کنید.

**توسعه پایدار:** قلع، سرب، مس، الومینیوم و سایر فلزات، گرانبها و قابل استفاده دوباره هستند. بنابراین لازم است آنها را حفظ کرده و دوباره به چرخه صنعت برگر دانیم.

● **نصب یا مونتاژ (mountage) قطعات** یکی از فعالیت های اصلی در تعمیر دستگاه های الکترونیکی، مونتاژ قطعات رو فیبر مدار چاپی است که از طریق لحیم کاری انجام می شود. لحیم کاری روی فیبر مدار چاپی کمی مشکل تر از لحیم کاری سیم ها به یکدیگر است. با توجه به این که در قسمت قبل بالازار های دمونتاژ و فرایند اجرای آن آشنا شده اید، اجرای فرایند مونتاژ ساده تر خواهد بود.




0038



شکل ۱-۹۰ اینفوگرافی مراحل مونتاژ قطعه روی برد مدار چاپی

قابل قبول نیست. در شکل ۹۱-۱ لحیم صحیح و مشکل دار با هم مقایسه شده است.



شکل ۹۱-۱ دو نمونه لحیم ترک دار و یک نمونه لحیم طبیعی

در شکل ۱-۹۲ (اینفو گرافی) نمونه هایی از لحیم های مشکل دار را مشاهده می کنید.

۲- این مرحله را تکرار کنید تا مهارت لازم را در مونتاژ قطعات کسب کنید.

۳- هنگامی که مهارت لازم را به دست آوردید از مربی بخواهید قطعه‌ای را برای شما مشخص کند تا آن را مونتاژ کنید سپس کار شما را مورد ارزیابی قرار دهد.

**۱-۹۲ رابررسی کنید و دلایل بروز اشکال را استخراج کنید.**

#### ۴- گزارش کوتاهی از مراحل اجرای مونتاژ قطعه بنویسید.

.....

### کار عملی ۱۱: مونتاژ قطعات

**هدف:** کس مهارت مومنتاز (mountage) قطعات

روی فیبر مدار چاپی

**مواد، ابزار و تجهیزات:** فیر اوراقی، سیم چین، سیم لخت  
کن، انبردست، دم باریک، پیچ گوشتی چهارسو، مفتول  
لحیم، سنباده ۶۰۰، پایه هویه، هویه قلمی و اسفنج مخصوص  
پاک کردن نوک هویه، قلع کش.

مواحل اجرای کار

توجه: برای اجرای این مرحله لازم است بُرُد اوراقی توسط هنرجو فراهم شود. معمولاً در داخل منازل دستگاه‌های الکترونیکی معیوب غیر قابل تعمیر وجود دارد که هنرجویان باید آن‌ها را باز کنند و بُرُدهای اوراقی را مورد استفاده قرار دهند.


۱- با استفاده از هویه قلمی تعدادی از قطعات را که از روی  
برد بیرون کشیده ایدو باره مونتاز کنید. برای نصب قطعه‌ها  
به ترتیب زیر عمل کنید.

- کلیه مراحل نشان داده شده در اینفو گرافی شکل ۱-۹۰ را به صورت گام به گام به طور دقیق اجرا کنید.
- با توجه به نوع قطعه و جدول ۱-۹ هویه مناسب انتخاب کنید.

● پایه‌های قطعه جدا شده را با نوک هویه و اسفنج تمیز کنید.

● قطعه را با ملايمت در محل خود بگذاري و جايگاه آن را محکم کنيد، تا در خلال لحیم کاري از محل خود خارج نشود. در صورت نياز برای زدن اولين خال لحیم، قطعه را با دست نگهدار يد.

پایه هارا به ترتیب لحیم کنید. لحیم اجرا شده باید برآق و  
کاملاً شفاف باشد. در صورتی که لحیم انجام شده کدر باشد،



شکل ۹۲-۱ (اینفو گرافی) نمونه هایی از لحیم مشکل دار

۱- هویه پس از مدتی کار کردن نیاز به تعمیر دارد. یکی از این موارد، تمیز کردن و تعویض نوک هویه است که قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم. همان طور که قبلا گفتیم قسمت های مختلف یک هویه قلمی طبق شکل ۹۳-۱ از نوک هویه، المان گرم کننده، حفاظ، دسته چوبی و سیم رابط و فنر نگهدارنده تشکیل شده است.

**کار عملی ۱۲: تعمیر و نگهداری هویه**  
**هدف:** کسب مهارت در تعمیر هویه قلمی و هفت تیری  
**مواد، ابزار و تجهیزات:** فیر اوراقی، سیم چین، سیم لخت کن، انبردست، دم باریک، پیچ گوشته چهارسو، مفتول لحیم، سنباده ۶۰۰، پایه هویه، هویه قلمی و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه  
**مراحل اجرای کار**

ایمنی:

● هنگام باز کردن هویه مراقب اتصالات، عایق‌ها و سایر اجزاء باشید تا آسیب نینند، شکل ۱-۹۵.

● پس از بستن پیچ‌های هویه حتماً آن را از نظر اتصال بدنه آزمایش کنید.

● هویه تعمیر شده را حتماً با نظارت مربی خود به برق بزنید و آزمایش کنید.



شکل ۱-۹۵ ۱ مرقبت از اجزاء داخلی هویه قلمی

۳ - گزارش کوتاهی از چگونگی تعمیر هویه قلمی بنویسید.



شکل ۱-۹۳ اقسام‌های مختلف هویه

در صورتی که هویه شما نیاز به تعمیر دارد با راهنمایی معلم خود آن را باز کنید.

۲- در شکل ۱-۹۴ چگونگی باز کردن و قطعات باز شده هویه قلمی را مشاهده می‌کنید.

● با توجه به شکل ۱-۹۴ هویه خود را باز کنید و پس از تمیز کردن اجزاء داخلی آن، آن را دوباره مونتاژ کنید.



شکل ۱-۹۴ ۱ چگونگی باز کردن هویه قلمی و اجزاء آن


۲- در شکل ۱-۹۶ اینفو گرافی چگونگی باز کردن هویه را ملاحظه می کنید.

۳- کلیه نکات اینمی مربوط به هویه قلمی را در هنگام تعمیر هویه هفت تیری نیز رعایت کنید.

۳- هویه هفت تیری بر اساس ساختمان ترانسفور ماتور کار می کند. عیوب که در این دستگاه به وجود می آید شامل قطع شدن سیم پیچ، فرسوده شدن و بریدن نوک، خراب شدن کلید یا آسیب دیدن سیم رابط و دوشاخه است.



I  
0042



شکل ۱-۹۶ چگونگی باز کردن هویه هفت تیری و اجزاء آن


### الگوی پرسش:

۱- کاربرد فتیله لحیم..... است.

۱) برداشتن لحیم از روی مدار چاپی

۲) برداشتن اکسیدها از سطح کار

۴- گزارش کوتاهی از چگونگی تعمیر هویه هفت تیری بنویسید.



۳) استفاده در لحیم کاری سخت (خشن)

۴) دفع کردن گرمای قطعات در هنگام لحیم کاری

- ۵- کدام گزینه نام دستگاه شکل ۱-۹۸ را بیان می کند؟
- (۱) قلع کش حرارتی
  - (۲) هویه هفت تیری
  - (۳) هویه قلمی
  - (۴) قلع کش پیستونی



شکل ۱-۹۸

- ۶ ..... به معنی Soldring Iron است و  
برای ..... به کار می رود.  
..... همان بُرد Veroboard -۷ است.

#### الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری

- ۱- در لحیم کاری سخت، درجه حرارت کار بالا و در لحیم کاری نرم درجه حرارت کار پائین است.

صحيح  غلط

- ۲- در لحیم کاری عناصر الکترونیکی از روغن های کروسیو (ساینده) استفاده می شود.

صحيح  غلط

- ۳- کدام گزینه از ویژگی های روغن لحیم نیست؟

(۱) حل کردن اکسیدها و هیدرات ها

(۲) گسترش سریع و نفوذ در سطح فیر

(۳) ترکیب نشدن با فلزات



- ۲- روی کدام یک از فیبرهای مدار چاپی زیر می توان مدت زمان طولانی تری لحیم کاری کرد؟

(۱) فولی

- ۳- نوع فیبر (فولی- فایبر گلاس ) را در جای صحیح در جدول بنویسید.

نوع فیبر	مقاومت فیبر $\Omega$
	۱۰۴
	۱۰۶

- ۴- کدام گزینه لحیم کاری صحیح را در شکل ۱-۹۷ نشان می دهد؟ تیک بزنید.



شکل ۱-۹۷



DIP   
TH   
SMD

### الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری

#### آزمون ۱: قلع اندود کردن سیم

- ۱) دو سر دو قطعه سیم مفتوحی را به فاصله ۱/۵ سانتی متر روکش برداری کنید.
- ۲) سرهای سیم‌ها را تمیز کنید.
- ۳) یک سر از هر یک از سیم‌ها را قلع اندود کنید.
- ۴) دو طرف دیگر سیم را که قلع اندود نشده است بهم اتصال دهید.
- ۵) محل اتصال را لحیم کاری کنید.

#### آزمون ۲: مونتاژ و دمونتاژ قطعات از روی فیبر اوراقی

- ۱) با استفاده از ابزار مناسب سه قطعه انتخابی توسط مریبی را براساس استانداردهای تعریف شده از بُرد جدا کنید.
- ۲) پایه‌های قطعات و محل پایه‌های قطعات روی فیبر مدار چاپی را تمیز کنید.
- ۳) قطعات جدا شده را دوباره طبق استاندارد روی بُرد مونتاژ کنید.

#### آزمون ۳: سرویس کاری نوک هویه و قلع کش پیستونی

- ۱) قطعات قلع کش پیستونی را از هم جدا کنید.
- ۲) قلع کش را به طور کامل سرویس کنید.
- ۳) قطعات قلع کش را روی هم سوار کنید.
- ۴) نوک هویه قلمی را از هم جدا کنید.
- ۵) پس از تمیز کردن، نوک را در جای خود قرار دهید و قلع اندود کنید.
- ۶) عملکرد هویه و قلع کش را روی قطعه آزمایش کنید تا از صحت کار آن‌ها مطمئن شوید.

۴) نقطه ذوب بالا

۵- در شکل ۱-۹۹ زیرهر یک از گزینه‌های پاسخ صحیح را بنویسید

الف- قلع کشی پیستونی

ب- قلع کشی حرارتی

پ- هویه قلمی

ت- هویه هفت تیری




شکل ۱-۹۹

۶- کدام گزینه وات مناسب هویه را برای لحیم کاری روی بُرد مدار چاپی نشان می‌دهد؟

(۱) ۸۰ (۲) ۶۰ (۳) ۴۰ (۴) ۲۰

۷- قطعه نشان داده شده در شکل ۱-۱۰۰ از کدام نوع..... است.



شکل ۱-۱۰۰