

صافی

صافی اهمیت خاصی در تعیین طول عمر موثر پمپ هیدرولیک و سایر قسمتهای دستگاه دارد. صافی، مواد خارجی از قبیل کنافات و ذرات فلزی را از روغن جدا می‌کند.

لولهای اتصال^۱

روغن هیدرولیک از طریق لوله‌های از جنس فولاد، مس، یا لاستیک‌ترکیبی به قسمتهای مختلف دستگاه هدایت می‌شود. قطر لوله‌ها باید به اندازه‌ای باشد که لوله بتواند بدون ایجاد مقاومت بیش از حد روغن را ارسال نماید.

شلنگ‌های قابل انعطاف لاستیکی عمدتاً برای انتقال روغن هیدرولیک از تراکتور به ادوات متصل شده مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا این شلنگ‌ها تکان و لرزش‌ها را به خوبی تحمل کرده و به آسانی قابل اتصال می‌باشد.

تعريف

حاکورزی به معنی آن دسته عملیات مکانیکی است که برای بهمنظور پرورش گیاهان زراعی انجام می‌گیرد. هدف از حاکورزی صحیح، فراهم آوردن محیط مناسبی جهت سبز شدن بذر، رشد و نمو ریشه، کنترل علفهای هرز، کنترل فرسایش خاک و کنترل رطوبت خاک (اجتناب از رطوبت زیاد خاک و تقلیل صدمات واردۀ برگیاه در دوره کمبود رطوبت) می‌باشد.

پیشرفت در حاکورزی

حاکورزی قبل از نگارش تاریخچه زندگی انسان در اواخر عصر حجر آغاز گردید. اولین ادوات مورد استفاده عبارت بودند از ابزارهای دستی برای خرد کردن یا کندن خاک که معمولاً از چوب، استخوان، یا سنگ ساخته می‌شدند، این وسائل برای بزرگ کشت بردن زمین یا از بین بردن گیاهان خودروی بومی، بوجود آوردن سوراخهای در خاک برای کاشت بوننهالها و تقلیل رویش گیاهان بومی و علفهای هرز رقیب در میان گیاهان زراعی، مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

غالباً "قسمت کوچکی از زمین به کمک آتش پاک می‌شد و سپس به وسیله چوب حفر گشته یعنی پیشو احتمالی کاوآهن، حفر می‌گردید. چوب حفر گشته که در مدت زمانی تمدیل به کاوآهن پائی گشت، دارای تکیه‌گاهی بود که برزگرها پای خود به روی آن فشار می‌آورد. در مرحله‌ای بعد از آن، این وسیله توسطیک یا چند نفر کشیده می‌شد، و این در حالی

یافت که خاک‌ورزی با افزایش جریان هوا در خاک، موجب افزایاد اکسیداسیون ترکیبات شیمیائی در خاک شده و فایلیت حل شدن آنها را افزایش می‌داد.

نهایاً بعد از جایگزینی تدریجی تراکتور به جای حیوانات کشته بود که مفهوم سنتی خاک‌ورزی مورد مشکافی دقیق قرار گرفت. از آغاز قرن اخیر آزمایشات بسته‌بندی به منظور تعیین تأثیر خاک‌ورزی بر روی تولید گیاهان رراعی انجام گرفته که، نتیجه بدست آمده برای پژوهشگران اولیه بسیار تعجب‌آور بوده است. نتیجه کلی بدست آمده از این آزمایشات، حاکی از آن بود که توجهات گفته شده در مورد نیاز به خاک‌ورزی بی‌دریی اغراق‌آمیز بوده است. پژوهش‌های مستمر بر روی تأثیر خاک‌ورزی، موجب شناخت دقیق تر و تصحیحت آن ابداع روش‌های جدیدتر در این زمینه شده است.

اهداف خاک‌ورزی

بعضی از اهداف مهم خاک‌ورزی عبارتند از:

۱- بهسازی ساختمان خاک

"اصولاً" ساختمان دانه دانه خاک که موجب نفوذ سریع آب و حفظ و نگهداری صحیح آن، افزایش گنجایش هوا و تسهیل تهییه آن و تقلیل مقاومت خاک در مقابل رسیده‌داشی شود، مورد نظر است. از طرف دیگر یک بستر مطلوب برای بذر معمولاً "بر وجود ذرات کوچکتر و نرمنتر خاک در محاورت بذرها دلالت می‌کند. اما باید توجه داشت که امکان بهسازی ساختمان خاک از طریق عملیات خاک‌ورزی، تنها در شرایط کامل‌آمده مطلوب رطوبت خاک انجام پذیر است، در غیر این صورت اثر خاک‌ورزی بر ساختمان خاک اغلب زیان‌آور خواهد بود تا سودمند. جنابه در هنگام عملیات خاک‌ورزی، خاک بین از حد رطوبت داشته باشد، خاک فشرده شده و در صورتی که خاک بیش از حد خشک باشد، خاک بودری گردد.

۲- حفظ و نگهداری رطوبت


جنابه خاک‌ورزی بر اساس روش‌های تأیید شده حفاظت خاک انجام گردد، می‌تواند در کاهش آبدی سطحی موثر واقع شود. بدین ترتیب، عملیات خاک‌ورزی ساعت بیشتر نفوذ آب در خاک می‌شود و ممکن است مزان آب دخیره شده در خاک را دور از

بود که یک نفر دیگر آن را به طرف حلو می‌راند.

مرحلة بعدی خاک‌ورزی، یعنی استفاده از قدرت حیوانات اهلی، در بعضی نقاط جهان قبل از آغاز تاریخ موقوع بیوست، و بدین ترتیب حرکتی یکنواخت در توسعه ادوات کشاورزی بوجود آمد. در میان این ادوات، چوبی سرکج برای بهم زدن خاک، و شانه‌ای سنگی برای نرم کردن سطح خاک وجود داشت. طولی نکشید که گاو‌های کشی بوجود آمد که اولین دلیل استفاده از آن، در یک نشان از سو مردمها متعلق به حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بدست آمد. گاو‌های نقش شده بر روی این نشان، بطور قابل توجهی شبیه به گاو‌های چوبی بود که تا به امروز توسط زراعین خاور نزدیک و خاور میانه استفاده شده است. همچنان در اهرام مصر، لوحه‌های ۴۰۰۰ ساله‌ای با نقش گاو‌های چوبی که با گاو کشیده می‌شدند بدست آمده است.

در مرحله‌ای بعد از آن، لوله‌ای عمودی با دو سر باز، به گاو‌های متصل شده و یک نفر بذر را از طریق قیفی که در بالای لوله متصل می‌گردید، به داخل لوله می‌انداخت. این روش، ابتدائی‌ترین مثال از اصول خاک‌ورزی و کشت می‌باشد که هنوز در خاور نزدیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشرفت‌های بیشتر در طول قرن‌های متعدد ناچیز بود. اما، علیرغم اینکه تصور می‌شد آن موجب مسمومیت خاک می‌گردد، بالاخره بعضی از گاو‌های بسته‌های آهی مجهر شدند. پیشرفت فولاد در قرن نوزدهم، در سال ۱۸۳۲، موجب بوجود آمدن گاو‌هایی شد که دارای لبه‌های تیز و سطحی انحنایار و صیقلی بود. لبه‌های تیز، لایه‌ای از خاک را می‌زیند و سطح انحنایار صیقلی، به گاو‌های اجازه می‌داد از خاک عبور کند. این زمان تاکنون حرکت سریع یک خط مستقیم گاو‌های با حرکت دورانی بعضی از ادوات از قبیل گاو‌های بشقابی، هر سه‌ها، و چنین کهای دور و وسایل مختلف خردکن و بهم زن تکمیل گردیده است. اصولاً "شاخت در مورد تأثیرات عملیات زراعی در قرون وسطی بسیار کم بوده است. در سال ۱۷۳۱، جشوتوں^۱ در انگلستان به این عقیده بود که گیاهان از ذرات بسیار ریز خاک استفاده می‌کنند، بدین ترتیب که، هر چه خاک به ذرات نرم تر و ریزتر تقسیم شود، ذرات بیشتری توسط ریشه‌ها جذب می‌گردد.

در قرن نوزدهم این موضوع به اثبات رسید که تغذیه و تقویت گیاهان بستگی به برخی از مواد شیمیائی ناشی از مواد معدنی، مواد آلی، آب و هوای خاک دارد. این نظریه توسط جولیوس وان لیبیگ^۲ و سایرین پایه‌گذاری شد. همچنان این عقیده به همه جا گسترش



شکل ۱۴-۱: اثر فشردگی ایجاد شده بهوسیله چرخهای تراکتور بر نفوذ آب، بهنسبت میزان رطوبت خاک درهنگام عبور تراکتور. مشاهده می‌شود که حتی دو مرتبه عبور پس از آبیاری میزان نفوذ آب را بهمقدار قابل توجهی کاهش داده است.

یکی از قدیمی‌ترین اهداف خاکورزی، تهیه بستر بذر و پوشانیدن بذرها بوده است. شخم ابتدائی در این مورد بخصوص موثر نمی‌باشد. این شخم باعث می‌شود تا خاک بسیار سست گردیده و مقدار ازدست رفتن رطوبت از طریق تبخیر افزایش یابد. بدین ترتیب، بذرها را نمی‌توان در عمقی مناسب قرارداد، و تماس بین بذرها و ذرات خاک برای رسیدن رطوبت بهبود کافی نیست، و بستر بذر، قبل از سبزشدن بذرها خشک می‌گردد. تنابر این، بذرها بطور غیرعادی سر از خاک درآورده و تعداد بوته‌ها کافی نمی‌باشد. در این حال معمولاً تعداد دیگری از عملیات خاکورزی مورد نیاز است تا اثرات منفی شخم را خنثی

نماید. سطح ناهموار بوجود آمده پس از خاکورزی، می‌تواند از طریق کاهش آبدوی سطحی و به حداقل رساندن سله بستن سطح خاک، موجب افزایش نفوذ آب در خاک گردد. همچنین با پوششی (مالجی) از بقایای گیاهی که سطح خاک را در مقابل اصابت قطرات باران محافظت می‌کند، می‌توان نتایج حاصله را ترقی داد.

۳- تهیه خاک

جريان هوا معمولاً در خاکهایی که دارای ساختمانی خوب هستند رضایت‌بخش می‌باشد. خاکهایی که بهشدت فشرده می‌شوند، با ازدست دادن آب خود در فصل خشک ترک می‌خورند، این ترکهای عمیق، تنها تا اندازه‌ای باعث بهبود جريان هوا می‌گردند.

۴- نفوذپذیری خاک

استفاده از تراکتورهای چرخ‌دار و ادوات سنگین در زراعتهای آبی موجب فشرده شدن خاک، گاهی اوقات تا عمق ۵۰ سانتیمتری می‌گردد، و بدین ترتیب اثر بدی در نفوذ آب می‌گذارد (شکل ۱۴-۱). این موضوع همراه با تقلیل در رشد ریشه بوده و باعث کندی رشد گیاه می‌گردد.

بهمنظور بهتر شدن نفوذ آب در خاک، لایه‌های فشرده شده باید ازین بروند. این کار بهوسیله ادواتی که لایه‌های فشرده شده را خرد می‌کنند حاصل می‌شود. معمولاً "عمق ۳۰ سانتیمتری کافی است، اما چنانچه برداشت محصول در زمان مرطوب بودن خاک انجام گرفته باشد، این عملیات تا عمق ۵۰ سانتیمتری یا بیشتر مورد لزوم است.

۵- ریشه‌دوانی

خاکورزی معمولاً فقط برروی یک دهم از حجم خاکی که ریشه در آن گسترش پیدا می‌کند تاثیر می‌گذارد. حتی استفاده از زیرشکن (ساب سولیر) نیز بطور کامل نمی‌تواند در نفوذ بیشتر ریشه به اعماق تاثیر زیادی داشته باشد. تأمین مقدار زیادی از مواد غذایی و آب در لایه‌های زیرین خاک، بیش از عملیات خاکورزی باعث نفوذ ریشه به اعماق خاک خواهد شد مگر اینکه یک لایه سخت در قسمت زیرین تشکیل شده باشد. بنابراین، شکستن این لایه سخت بهوسیله شخم زدن واستفاده از زیرشکن، معمولاً برای بهتر شدن نفوذ ریشه در خاک ضروری می‌باشد (شکل ۱۴-۲).

۷- برگرداندن خاک

تحت بعضی از شرایط، ممکن است برگرداندن خاک یک عمل مطلوب محسوب شود. ممکن است لازم شود خاک حاصلخیز را به سطح آورده و روی لایه قوچانی که ساختمان خود را از دست داده و از نظر مواد غذائی ضعیف است پوشانیده شود. ممکن است لایه سطحی خاک را با لایه‌های عمیق‌تر مخلوط کرد و موجب بهتر شدن خواص فیزیکی خاک سطحی رشد محصول، اهمیت زیادی خواهد داشت.

۸- کنترل علفهای هرز

کنترل علفهای هرز احتمالاً سودمندترین و مهمترین بخش در خاک ورزی می‌باشد. آزمایشات مکرر نشان داده‌اند که، در حاکهای عاری از علفهای هرز، محصول گیاهان بطور قابل توجهی برای خاک ورزی افزایش نمی‌بایند. با تنظیم برنامه صحیح، این امکان وجود دارد که علفهای هرز را بطور موثر و اقتصادی در زمانی که هنوز کوچک هستند، با بکار بردن ادوات سبک کنترل نمود.


انجام شخم عمیق در خاک حشک در طول ماههای نایستان، احتمالاً موثرترین عمل برای کنترل علفهای هرز بایا از قبل جانسون گرس^۱ می‌باشد.

تهیه بستر بذر

بذر در حال جوانه زدن و جوانه آن، دارای نیازهایی است که تامین این نیازها ممکن است با شرایط بستر بذر مورد نظر در تضاد باشد، که در اینجا به بررسی این نیازها پرداخته می‌شود.

برای جوانه زدن تعاس تزدیک بین بذر و ذرات خاک مورد لزوم است، در غیر این صورت آب با سرعت کافی به داخل بذر نفوذ نکرده و عمل جوانه زدن به تأخیر خواهد افتاد. همچنین تهییه کافی در محیط بذر در حال جوانه زدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بذر در این مرحله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

نماید، بدین معنی که، کلوخهای بزرگ برگردانده شده را باید خرد کرده، خاکی را که بیش از حد سست و نرم شده است بهم فشرده، لایه سخت ۱ بوجود آمده در عمق خاک را خرد کرده، و سطح خاک را تراز نمود. چنانچه بستر بذر به خوبی تهیه شده و عاری از علف هرز باشد، در تسريع مرحله اول رشد محصول، اهمیت زیادی خواهد داشت.



شکل ۳-۱۶: اثر فشردنگی خاک بر ریشه پنبه. در خاک سمت چپ یک لایه سخت در عمق ۱۲/۷ سانتیمتری (۵ اینچی) وجود دارد که مانع نفوذ ریشه می‌شود. در خاک سمت راست هیچگونه لایه سختی وجود ندارد و ریشه بطور آزادانه بیش از عمق لایه شخم خورده تفوّذ می‌کند.

چنانچه خاک بستر بذر به اندازه کافی فشرده نشود، تعداد زیادی خلل و فرج بزرگ پر از هوا در خاک باقی می‌ماند که مانع جوانه زدن و نمو ریشه جوانه می‌شوند. از طرف دیگر، فشرده شدن بیش از حد خاک، مانع حرکت رطوبت خاک شده ولذا، موجب کاهش ذخیره رطوبت قابل دسترس بذر می‌شود. همچنین تهویه ضعیف در خاک بیش از حد فشرده شده برای جوانه زدن مضر است، اما، فشردن خاک بستر بذر به اندازه کافی، در معرض حمله امراض و آفات قرار می‌گیرد. همچنین بذر نمی‌تواند سطحی کشت شود، زیرا خاک سطحی به سرعت خشک شده و بذر اجازه نخواهد یافت به اندازه کافی آب برای جوانه زدن جذب نماید.

چنانچه ریشه‌ها مجبور شوند در یک خاک بسیار فشرده یا در گلخهای بزرگ نفوذ نمایند، اثر معکوس در نمو جوانه خواهد داشت، همچنین در صورتی که درصد بیشتری از تخلخل خاک پر از هوا باشد نیز برای بذر در حال جوانه زدن مضر مثال می‌توان از یک چرخ فشارده‌نده پاریک که به بذر کار متصل است و بذرها را به خاک می‌فشارد استفاده نمود و سپس روی بذر را با خاک سست پوشاند. خاک سطحی نباید به ذرات بسیار ریز تبدیل گردد، بلکه باید در حالت گلخهای بهجای گذارده شود. چنین مثلاً، ممکن است یک بستر بذر فشرده به منظور تماس نزدیک بین بذر و خاک مورد نیاز باشد، در حالیکه احتمالاً "یک بستر بذر نرم برای تهویه بهتر موردنظر است. هرچه بذر بسیار دقتیق بستر بذر وجود دارد.

طبقه‌بندی خاک‌ورزی

عملیات خاک‌ورزی معمولاً^۱ به دو دسته خاک‌ورزی اولیه^۱ و خاک‌ورزی ثانویه^۲ طبقه‌بندی می‌شود.

خاک‌ورزی اولیه

خاک‌ورزی اولیه عملیاتی شدید و نسبتاً عمیق بوده و معمولاً سطح خاک را ناهموار بهجای می‌گذارد. اهداف خاک‌ورزی اولیه عبارتند از:

- ۱- بریدن و متلاشی کردن خاک.
- ۲- دفن خاشاک از طریق برگرداندن آنها.
- ۳- مخلوط کردن خاشاک با خاک زراعی.
- ۴- باقی گداردن خاشاک در سطح خاک بدون بهم خوردگی.

1- Primary Tillage

2- Secondary Tillage

جوانه باید نمو کرده و هرچه سریعتر به سطح خاک و نوز بر سرده تا رشد و نمو خود را بدون وابستگی به مواد غذایی ذخیره شده در بذر شروع نماید. بذر نمی‌تواند در عمق بیش از حد قرار گیرد، در غیر این صورت انرژی ذخیره شده در آن ممکن است برای رشد جوانه نا سطح خاک کافی نباشد، و چنانچه جوانه از خاک بیرون آید ضعیف بوده و نتیجتاً در معرض حمله امراض و آفات قرار می‌گیرد. همچنین بذر نمی‌تواند سطحی کشت شود، زیرا خاک سطحی به سرعت خشک شده و بذر اجازه نخواهد یافت به اندازه کافی آب برای جوانه زدن جذب نماید. چنانچه ریشه‌ها مجبور شوند در یک خاک بسیار فشرده یا در گلخهای بزرگ نفوذ نمایند، اثر معکوس در نمو جوانه خواهد داشت، همچنین در صورتی که درصد بیشتری از تخلخل خاک پر از هوا باشد نیز برای بذر در حال جوانه زدن مضر است.

بستر بذر باید شرایطی مطلوب برای جوانه‌زنی خوب، و محیط مناسبی برای بیرون آمدن جوانه از خاک را فراهم آورد. اما، این نیازها اغلب در تضاد با یکدیگر می‌باشد، ممکن است یک بستر بذر فشرده به منظور تماس نزدیک بین بذر و خاک مورد نیاز باشد، در حالیکه احتمالاً "یک بستر بذر نرم برای تهویه بهتر موردنظر است. هرچه بذر کوچکتر باشد، حساسیت آن در مقابل شرایط بستر بذر بیشتر بوده و نیاز بیشتری برای تهیه بسیار دقیق بستر بذر وجود دارد.

شخم یک خاک بسیار خشک، بسیار مرطوب یا بسیار فشرده، گلخهای بزرگ و سخت متعددی را در سطح خاک باقی خواهد گذارد. تلاش برای تبدیل این گلخها به خاک نرم زراعی از طریق مکانیکی، معمولاً^۲ باعث پودر شدن خاک شده و موجب سله بستن سطح خاک بعد از اولین باران یا آبیاری می‌شود.

در مناطق نیمه خشک و خشک، خشک شدن سریع سطح خاک، باعث گسترش سله‌های سختی می‌شود که مانع بیرون آمدن جوانه از خاک می‌گردد. در عین حال، از آنجائی که خاک به سرعت خشک می‌گردد، تعداد جوانه‌هایی که سر از خاک بیرون می‌آورند بسیار مهم می‌باشد.

فرشدن بیش از حد سطح خاک، موجب افزایش استحکام سله‌های خاک شده و بیش از پیش مانع بیرون آمدن جوانه‌ها از خاک می‌شود. در نتیجه یک بستر بذر نامطلوب و غیریکنواخت باقی خواهد ماند که غالباً^۳ نیاز به کشت مجدد خواهد داشت. یک باران یا آبیاری سبک، گلخها را سست کرده و در نتیجه با یکار دیسک زدن یا کولتیواتور زدن سطحی، آنها خرد خواهند شد.

هرسهای دندانه فتری^۱، هرسهای دندانه میخی^۲، هرسهای دندانه انگشتی^۳، کالدیسرها و کولتیواتورهای مزرعه^۴، غلطکهای^۵ و هرسهای غلطکدار^۶، تیلرهای بشقابی، و حین کسایی دوار^۷، کولتیواتورهای ردیفی^۸ و سایر وسائل متابه برای ازبین بردن علفهای هر دوار^۹، کولتیواتورهای ردهای^{۱۰} و سایر وسائل متابه برای ازبین بردن علفهای هر دوار^{۱۱}.

روشهای خاکورزی

عملیات خاکورزی دارای عناوین مختلفی می‌باشد که اغلب با کدیگر اشتاده می‌شود. سیاری از عناوین دارای تعریف دقیق نبوده و اغلب دارای معانی مختلف در تعاظم مختلف هستند. بعضی از مهمترین روشها عبارتند از: خاکورزی مرسوم^۹، شخم - کش^{۱۰}، شخم و کش^{۱۱}، خاکورزی کم^{۱۲}، خاکورزی کشت^{۱۳}، خاکورزی پوشش دار^{۱۴}، دیسک - کشت^{۱۵}، کشت بدون خاکورزی^{۱۶} و خاکورزی سواری^{۱۷}.

خاکورزی مرسوم

تعداد عملیاتی که برای خاکورزی مرسوم مورد تیاز است بمنوع محصول و مطوفه بسیگی دارد. خاکورزی مرسوم بطور نوعی ممکن است شامل عملیات زیر باشد:

- ۱- خرد کردن و دیسک زدن بقایای گیاهی.
- ۲- شخم زدن و خرد کردن خاک.
- ۳- ایجاد شار و پشته به منظور شکل دادن خاک.
- ۴- اسعاده از هرسهای دندانهای بلا فاصله بین از شخم بهاره، به منظور کاهش حلل

1- Spring-Tooth Harrows

2- Spike-Tooth Harrows

3- Fine-Tooth Harrows

4- Field Conditioners and Cultivators

5- Roller Packers

7- Rotary Hoes

9- Conventional Tillage

11-Plow and Plant

13-Till-Planting

15-Disker Seeder

17- Strip Tillage

6- Roller Harrows

8- Row-Crop Cultivators

10- Plow-Plant

12- Reduced Tillage

14- Mulch Tillage

16- No-Till Planting

ادواتی که عموماً برای خاکورزی اولیه بدکار برده می‌شوند عبارتند از: گاوآهنها و کولتیواتورهای سرگردان دار^۱، گاوآهنها بشقابی^۲ گاوآهنها جیزل^۳ (گاوآهنها بشقابی)، گاوآهنها شخم پسخه عربخ^۵ (گاوآهنها سارها^۴، زیرشکنها^۷ (گاوآهنها اسکنهای ساپ سولرهای^۸ (تیلرهای بشقابی)، هرسهای بشقابی افست^۹ و تندوم^{۱۰} (دوزانوشه) سنگین و گاوآهنها دوار^{۱۱} (تیلرهای دوار)^{۱۲}.

خاکورزی ثانویه

واژه خاکورزی ثانویه به معنی انجام عملیات بر روی خاک در اعماق نسبتاً کمتری ممکن است بعضی از ادوات خاکورزی اولیه به منظور انجام عملیات خاکورزی ثانویه تیز اسعاده شود. برای مثال تیلرهای بشقابی و بعضی از گاوآهنها چیزل می‌توانند برای

هم زدن خاک در عمقهای کمتر تنظیم گردیده یا به اتصالات دیگر مجذب شوند.

اهداف خاکورزی ثانویه به شرح زیر می‌باشد:

۱- اصلاح ستر بذر از طریق خرد کردن بیشتر خاک.

۲- ذخیره‌سازی رطوبت از طریق عملیات آش تابستانه به منظور ازبین بردن علفهای هرز و کاهش تبخیر.

۳- قطع بقایای گیاهی و گیاهان بوشی و مخلوط کردن آنها با خاک سطحی.

۴- خرد کردن کلوخها، تسطیح و فشردن خاک سطحی و قرار دادن آن در وضعیت بهتر رعایتی برای حوانه‌ها و حوانه زدن بدرها.

۵- ازبین بردن علفهای هرز.

هم‌ترین ادواتی که در خاکورزی ثانویه بدکار می‌روند عبارتند از: هرسهای بشقابی،

1- Moldboard^۱ Plows

2- Disk Plows

3- Chisel Plows

4- Stubble-Mulch Plows

5- Wide-Sweep Plows

6- Listers and Bedders

7- Subsoilers

8- Vertical Disk Plows

9- Offset Disk Harrows

10- Tandem Disk Harrows

11-Rotary Plows

12- Rotary Tillers

قلی، خرد کردن یک سوار باریک، کشت بذر و فشردن خاک در خط کشت دارد (شکل ۱۴-۶). ممکن است کود شیمیائی هم در همان موقع در زمین قرار داده شود.



شکل ۱۴-۳: وسیله خرد کردن خاک که به گاوآهن متصل شده است.

خاکورزی پوشش‌دار

این روش، بیشتر در کشت دستپاش محصولات بکار می‌رود. خاکورزی پوشش‌دار سوار همراه با یک کارسده که در پشت وسیله بسته می‌شود و بطور متوالی کار می‌کند. وسیله خاکورزی ممکن است یک کولتیواتور مزرعه (شکل ۱۴-۵)، هرس بشقابی، هرس دندانه فنری، کولتیواتور ردیفی یا تیلر دور نواری باشد. از یک تراکتور قوی برای انجام این عملیات متوالی استفاده می‌گردد.

دیسک - کشت

در این روش، یک دستگاه کارسده روی تیلر بشقابی (گاوآهن بشقابی عمودی) سوار می‌شود. بدین ترتیب، خاکورزی و بذرکاری هم زمان انجام می‌گردد.

و فرج درشت بر از هوا و تسطیح و فشردن سطح خاک.

۵- استفاده از هرس بشقابی یا کولتیواتور مزرعه.

۶- استفاده از هرسهای دندانه فنری یا دندانه انگشتی پس از کشت.

۷- استفاده از وجین کن دوار به منظور شکستن سله یا ریشه کن کردن علفهای هرز.

۸- یک یا دو بار استفاده از کولتیواترهای ردیفی، بسته به نوع محصول، منطقه و علفهای هرز.

شخم - کشت

در این روش، ردیف کار به گاوآهن متصل است. کشت بذر هم زمان و هم عرض با شخم انجام می‌گیرد.

شخم و کشت


در این روش، هیچ نوع وسیله خاکورزی ثانویه به کار نمی‌رود. وسایل خردکننده خاک ممکن است به گاوآهن متصل شوند (شکل ۱۴-۳). این ادوات فقط عملیات آماده کردن زمین قبل از کشت را انجام می‌دهند. کشت به عنوان یک عمل جداگانه روی خاک تازه شخم شده انجام می‌گیرد. ممکن است وسایلی به کارنده متصل شود که شیارهای شخم را تا حدودی خرد کند. در روش کشت در جای چرخ (شکل ۱۴-۴)، از جای چرخ تراکتور با جرخهای حمل کننده کارنده که موجب خرد شدن و فشرده شدن خاک در مسیر می‌شود، به عنوان بستر بذر استفاده می‌گردد.

خاکورزی کم

در این روش، خاکورزی ثانویه منحصر است به یک بار عبور با یک وسیله تراکتور - سوار همراه با یک کارسده که در پشت وسیله بسته می‌شود و بطور متوالی کار می‌کند. وسیله خاکورزی ممکن است یک کولتیواتور مزرعه (شکل ۱۴-۵)، هرس بشقابی، هرس دندانه فنری، کولتیواتور ردیفی یا تیلر دور نواری باشد. از یک تراکتور قوی برای انجام این عملیات متوالی استفاده می‌شود.

خاکورزی - کشت

این روش، نیاز به وسیله‌ای معمولاً "بسخه غازی، برای ایجاد شیار در بقایای گیاهی




شکل ۱۴-۶: کشت در جای چرخ. بهاتصال افست (یک طرفه) توجه گنید.

کشت بدون خاکورزی


در این روش، بدون اینکه هیچگونه خاکورزی مقدماتی انجام گرفته باشد یک ردیف کار عمل کشت را انجام می‌دهد. کارنده باید به یک پیش‌بر چین دار مجهز باشد (شکل ۱۴-۷)، تا ضمن عبور از میان گیاهان سریا یا بقاوی‌گیاهی، خاک را قطع کند و شیار سازی را به جای شیار بازنگ کارنده‌های معمولی باز نماید. بقاوی‌گیاهی مشکل شناخته شده‌ای در عملیات زراعی بوده و ارسن بردن علفهای هرز به وسیله علف‌کش‌های شیمیائی ضروری نیست.

خاکورزی نواری

خاکورزی سواری عارت از هر نوع سیستم خاکورزی برای کشت ردیفی محصولاتی است که سهولت آن فقط بستری‌ذر با عرض ساریک آماده می‌شود (شکل ۱۴-۸). این روش، صورتی که فاصله میان ردیفها ۷۶ سانتیمتر (۲۰ اینچ) یا بیشتر باشد، انرژی لازم برای تنه بسزو بذر را سطح قابل توجهی کاهش می‌دهد. از آنجاشی که روش کشت با فاصله کم، راح بستره، ساده است، خاکورزی سواری در کاهش انرژی مورد نیاز تاثیرگذاری دارد.



نکل ۱۴-۱: واحد کارنده تیرک افزاری مجهر به پیش بر چین دار استرلرهاي نواري، پخش کنهاي گود شبيائي خشک و چرخهاي فشارده راه راه.



شکل ۱۴-۶: خاکورزی - کشت.

تاریخچه پیشرفت ادوات خاک ورزی

بعضی از وقایع مهم تاریخی در بروجود آمدن ادوات خاک ورزی عبارتند از:
۱۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح: نقاشیهای مصریهای قدیم نشان دهنده چنگکهای با سر سنگی می‌باشد که به عنوان بیلچه یا کلنگ مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.
۹۵۰ سال قبل از میلاد مسیح: الیشا^۱ در حالیکه با ۱۲ گاو نر شخم می‌زد مشاهده شد (پادشاهان ۱۹:۱۹).

در طول ۲۶ قرن پس از این تاریخ یعنی تا قرن هیجدهم تغییر زیادی در گاوآهن موجود نیامد. در سال ۱۷۲۱ گاوآهن چرخدار نورفولک^۲ که دارای یک تیغه چدنی و یک برگردان آهی بود بطور نمونه ساخته شد.

1- Elisha

2- Norfolk

- ۱۸۳۳- جان لین^۱ اولین گاوآهن فولادی را از سه قسمت یک اره دستی قدیمی ساخت.
- ۱۸۳۷- جان دیر^۲ از یک تیغه اره قدیمی استفاده کرده و آن را بصورت یک تیغه و برگردان گاوآهن یکپارچه شکل داد و آن را برروی یک کنده درخت سوار نمود. این گاوآهن که کاملاً "صیقلی" شده بود خاک چسیده چمنزارها را برگردان می‌کرد (۱۴-۹).
- ۱۸۴۶- اولین کولیتواتور چرخدار دامی ساخته شد.
- ۱۸۴۷- اولین گاوآهن بشقابی بهشت رسید.
- ۱۸۵۰- بهعلت جنگ داخلی آمریکا پیشرفت‌های بزرگی در امر ساختن وسایل کشاورزی بوجود آمد.
- ۱۸۶۳- کولیتواتورهای سوار (که راننده برروی آن سوار می‌شد) با موفقیت کامل به بازار عرضه شد.
- ۱۸۶۴- اف. اس. داون پورت^۳ گاوآهن^۲ خیش دامی را بهشت رساند.
- ۱۸۶۸- جان لین که قبلًا "گاوآهنه" را از قسمتهای یک اره دستی ساخته بود، صفحه برگردانی را بهشت رساند که از فولاد سه لایه با لایه نرم میانی ساخته شده بود (امروزه این نوع فولاد در ساخت اکثر گاوآهنهای بکار می‌رود).
- ۱۸۶۹- هرس دندانه فنری بهشت رسید.
- ۱۸۷۷- هرسهای بشقابی با تیغه‌های مقعر ساخته شد.
- ۱۹۱۴-۱۹۱۸- براثر کمیود کارگر در جنگ جهانی اول و تقاضای بیشتر برای محصولات کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی به سرعت پیشرفت نمود.
- ۱۹۱۸- شرکت بی. اف. اوری^۴ کولیتواتور ردیفی تراکتور - سوار را ساخت.
- ۱۹۳۰- دستگاه بلندکن برای کولیتواتورهای تکامل یافت. هری فرگوسن^۵ گاوآهن سوار و اتصال سه نقطه تراکتور را تکمیل کرد.
- ۱۹۴۱- دستگاه کنترل هیدرولیکی از راه دور برای ادوات کشی معرفی شد.
- ۱۹۴۱-۱۹۴۵- جنگ جهانی دوم موجب گردید تا تقاضا برای مکانیزه کردن تولید محصولات کشاورزی و درنتیجه محصول بیشتر با کارکمتر افزایش یابد.



شکل ۱۴-۸: ادوات برای خاکورزی نواری و گشت.

۱۷۲۱- گاوآهن روم^۱ به اروپای شمالی آوردہ شد.

۱۷۵۰- گاوآهن اسکس^۲ که دارای برگردان آهنه بود ساخته شد.

۱۷۹۷- چارلز نیوبولد^۳ اولین امتیاز گاوآهن جدی را در ایالات متحده آمریکا بدست آورد. ایده یکپارچه بودن تیغه، برگردان و کفش آهنه بهعلت گرانی قیمت تعویض، مردود شاخته شد. کشاورزان عقیده داشتند که گاوآهنهای آهنه خاک را مسموم کرده و موجب رویش علفهای هرز می‌گردند.

۱۷۹۸- توماس جفرسون^۴ یک نوع گاوآهن برگردان دار را با استفاده از فرمولهای ریاضی طراحی نمود. او امیدوار بود بتواند گاوآهنه را طراحی کند که برای تمام خاکها مناسب باشد.

۱۸۱۹- جترو - وود^۵ امتیاز گاوآهنهای برگردان دار جدی را بدست آورد. او برگردانی را بوجود آورد که خاک را در شیارهای موازی برگردان می‌کرد.


۱۸۲۰- اولین وحین کن دامی که دارای بیلچهای بزرگ بود برای وجین و سلمشکنی در گشت ردیفی محصول ساخته شد. دومین بیلچه در حدود سال ۱۸۵۰ به این طرح اضافه گردید.

دهه ۱۹۶۰- کولتیوارهای دوار و تک کیهان مخصوص معرفی شدند.

به موازات این وقایع، پیشرفت در سایر ادوات و روش‌ها موجب تسریع در نکامل بسیاری از روش‌ها و ماشینهای حدید گردید که مورد استقبال عموم قرار گرفت. در زیر به ذکر چند فقره از آنها بدون ذکر تاریخ اکتفا می‌شود.

- ۱- اختراع موتور بخار که کمکی در شروع انقلاب صنعتی محسوب می‌شود.
- ۲- نکامل تراکتورهای بخار، پترینی و دیزلی.
- ۳- اختراع ماشین پنهانکارکنی.
- ۴- اختراق دروگر، درتکن و کماین غلات.
- ۵- استفاده از جرچهای لاستیکی در تراکتورها.
- ۶- اختراق کارنده‌های مکانیکی.
- ۷- نکامل بسته‌بندها (بیلرها)، ماشینهای برداشت علوفه به منظور سیلوکردن و سایر وسائل برداشت علوفه به منظور خشک کردن.

شکل ۹-۱: گواهین بروکر اند ای ساخته شده توسط جان دیر در سال ۱۸۳۷.



فصل ۱۵

ادوات خاکورزی اولیه

مهمترین ادوات خاکورزی اولیه عبارتند از: گاوآهن برگردان دار، گاوآهن بشقابی، گاوآهن بشقابی عمودی (تیلر بشقابی)، گاوآهن چیزل (گاوآهن شفرهای)، زیرشکن (گاوآهن اسکنهای یا سابسویلر)، گاوآهن دوار (تیلر دوار)، پشتہساز، تهرکن و سایر ادوتی که سطح خاک را ناهموار به جای می‌گذارند.

گاوآهن برگردان دار

در راس خاکورزی شخم قرار دارد. هدف از شخم بوجود آمدن تغییرات فیزیکی مطلوب در خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاهان زراعی است. رابطه بین شرایط فیزیکی خاک با رشد گیاه قابلیت کشت پذیری خاک اనامیده می‌شود. گاوآهن در طول هزاران سال وسیله‌ای بوده است که به وسیله آن شخم انجام می‌گرفته و ستر بذر و ستر ریشه تهیه می‌گردیده است. گاوآنهای برگردان دار امروزی و گاوآنهای قدیمی که هنوز در بعضی از کشورهای توسعه نیافته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند، از تکامل چنگکهای چوبی بوجود آمده‌اند که توسط کشاورزان اولیه و دامهاشان کشیده می‌شدند.

کار گاوآهن چیست؟

گاوآهن برگردان دار، خاک شیاری را که ایجاد می‌کند از زمین جدا کرده، بلند می‌کند و بر می‌گرداند و بدین ترتیب اعمال زیر را انجام می‌دهد:

- ۱- بقایای گیاهی و خاشک را مدفون می‌کند.

برجستگی مشخص باشد. این وضعیت موجب کاهش آبدوی سطحی، کاهش حجم شدن آب و گل و لای در قسمتهای پست زمین، کاهش فرسایش سادی خاک، افزایش نفوذ آب در خاک و سرعت در خشک شدن سطح خاک می‌شود.

چنانچه عمق شخم هم‌ساله یکان باشد ممکن است باعث ایجاد یک لایه سخت و فشرده در زیر قسمت شخم شده گردد، که این قسمت می‌تواند ساعت محدودیت شدید در رشد ریشه و نفوذ آب به‌اعماق شود. برای کمک به شکست این لایه پست بی‌سوان هر چند سال یک مرتبه زمین را با گاوآهن چیزی شخم نمود یا هر چند سال یک مرتبه چند سانتی‌متر به‌عمق شخم اضافه نمود.

ساختمان گاوآهن برگردان دار

قسمتهای مهم تشکیل‌دهنده یک گاوآهن برگردان دار عبارتند از: خیش^۱، ساقه^۲، رطوبت و هوای نیاز دارند که برای سر شدن سریع بذر مورد نیاز است.

خیش گاوآهن برگردان دار


مهمنترین قسم یک گاوآهن برگردان دار خیش آن است. عرض خیش "مولا" ۵۰/۸ تا ۲۵ سانتی‌متر (۲۰ تا ۱۲ اینچ) می‌باشد. خیش اصولاً یک گوه سه پهلو است که در پهلوی تحت آن شامل گفشن^۶ و قسم زیرین لبه برندۀ تیغه بوده، و پهلوی اندیاد آن را صفحه برگردان^۷ تشکیل می‌دهد. هر خیش به یک ساقه متصل شده و ساقه به‌مرتبه خود به‌شاسی یا دیرک بسته می‌شود (شکل ۱۵-۲).

عملیات مکانیکی که به‌وسیله خیش گاوآهن برروی خاک انجام می‌گیرد عبارتند از:

- ۱- خاک شیار شخم را بریده و بلند می‌کند.
- ۲- خاک را سست کرده یا بصورت دانه دانه درمی‌آورد.
- ۳- خاک شیار شخم را با زاویه‌ای مناسب ("معمولاً" ۵۰ درجه) بر می‌گرداند.
- ۴- روی خاشاک و مواد آلی را می‌پوشاند.


- | | |
|----------------|-------------|
| 1- Bottom | 2- Standard |
| 3- Accessories | 4- Frame |
| 5- Beam | 6- Landside |
| 7- Moldboard | |

- ۴- موجب تهویه خاک می‌شود.
- ۵- موجب افزایش نفوذ و حریان آب در خاک می‌شود.
- ۶- علفهای هرز را ازین می‌برد (در اثر بریدن، یا از جاکندن ریشه یا مدفن کردن گیاه).
- ۷- حشرات، تخم یا لارو آنها را ازین می‌برد.
- ۸- موجب محلوت شدن کودهای شیمیائی، دامی و سبز با خاک می‌شود.
- ۹- بستر مناسی برای بهتر سبز شدن بذر بوجود می‌آورد.
- ۱۰- ریشه‌ها، ساقه‌ها و غده‌های زیرزمینی را به سطح خاک آورده و باعث پوسیدگی آنها می‌گردد.
- ۱۱- مخلوط شدن بقایای گیاهی و تهویه خاک برآرد میکرواور گانیسمها کمک کرده، و میکرواور گانیسمها به‌نوبه خود باعث پوسیدگی و تجزیه خاشاک و سایر مواد آلی داخل خاک می‌گردد. تجزیه سریع مواد آلی باعث ازدیاد تولید ازت، فسفر و پتاس و سایر مواد غذائی گیاهی در خاک می‌شود. میکرواور گانیسمها خاک همانقدر به شرایط مناسب گرمایند.
- ۱۲- یک شخم خوب، مواد آلی خاک را بصورت فشرده بین قسمتهای جدا شده شیار شخم جای می‌دهد تا این مواد تشکیل فتیله‌ای را بدنه که موجب جذب و ذخیره آب و تجزیه سریعتر بقایای گیاهی گردد (شکل ۱۵-۱). شخم خوب همچنین خلل و فرج خاک را افزایش داده و هوای بیشتری برای رشد سریعتر و قوی‌تر ریشه فراهم می‌کند.



شکل ۱۵-۱: وقتی مواد آلی بین قطعات خاک جدا شده شیار شخم بصورت فشرده جای می‌گیرد، مانند فتیله‌ای عمل گرده و آب را جذب می‌کند.

خوب خرد شدن خاک در موقع شخم هرزینه خاکورزی بعدی را کاهش می‌دهد. اما چنانچه کشت بذر بلافاصله پس از شخم انجام نشود، هر شیار شخم باید دارای یک



شکل ۱۵-۱: یک خیش گاوآهن که قطعات آن بدیگ‌یگر متصل شده‌اند (بالا) و قسمتهای مهم یک خیش گاوآهن که از یگدیگر جدا شده‌اند (پائین).

مکش افقی یا مکش پهلوئی عبارت از خمیدگی نوک تیغه خارج از خط امتداد کفشه به طرف دیوار شiar شخم می‌باشد، بطوری که قسمتی از لبه کاری تیغه و لبه صفحه برگردان و دیواره کفش که در مجاورت شiar است، با آن حداقل تماس را داشته باشد. مران مکنهای عمودی و افقی بستگی به شکل گاوآهن، نوع خاک و وجود یا عدم وجود جرح شiar عف با چرج تنظیم عمق داشته و معمولاً از ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر ($\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$ ایچ) متغیر است.

قطعاتی که خیش را تشکیل می‌دهند عبارتند از: سینه^۱، تیغه^۲، صفحه برگردان، پیشانی^۳ و کفش. این قسمتها در شکل ۱۵-۲ نشان داده شده است.



سینه سینه در مرکز خیش قرار گرفته و تمام قسمتهای دیگر خیش به آن متصل می‌باشند (شکل ۱۵-۲). سینه قسمتی است که شکل گوهای مانند خیش را به آن می‌دهد. بعضی از کارخانجات، سینه‌های باریک و پهن مناسب خاکهای مختلف و شرایط مختلف شخم می‌سازند.

تیغه تیغه قسم برندۀ خیش گاوآهن است. تیغه موجب مکش و نفوذ خیش شده و خاک شiar شخم را بریده و جدا می‌کند. جنس تیغه از فولاد یا چدن سخت و بسیار محکم می‌باشد. تیغه معمولاً به شکل ذوزنقه ساخته می‌شود، بطوری که قاعده بزرگ‌تر آن که تیز و برندۀ است با زمین در تماس بوده و موجب برش افقی خاک می‌گردد و قاعده کوچک‌تر که معمولاً دارای چند سوراخ است توسط چند پیچ و مهره به صفحه برگردان خیش متصل می‌شود. مقداری از عمل بلند کردن و تاحدودی برگرداندن خاک بر روی تیغه آغاز می‌گردد. عمل خرد شدن خاک در این قسم ناچیز بوده با اصلاً "انجام نمی‌گیرد. قسمتهای مهم تیغه عبارتند از: نوک^۴، بال^۵، لبه برندۀ^۶، و منقار^۷ (شکل ۱۵-۲). در اینجا لازم است به دو اصطلاح مکش عمودی یا مکش پائینی^۸ (تمایل به پائین) و مکش افقی یا مکش پهلوئی^۹ (تمایل به پهلو) اشاره گردد:

مکش عمودی یا مکش پائینی عبارت از خمیدگی نوک تیغه به طرف شiar شخم است، به طوری که وقتی گاوآهن کشیده می‌شود، در عمق مناسبی از خاک نفوذ نماید و در عین حال کف تیغه و کف حداقل تماس را با کف شiar شخم داشته باشد (شکل ۱۵-۳).

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1- Frog | 2- Share |
| 3- Shin | 4- Point |
| 5- Wing | 6- Cutting Edge |
| 7- Gunnel | |
| 8- Vertical or Down Suction | |
| 9- Horizontal or Side Suction | |

شکل ۳-۵-۱: انواع تیغه‌ها برای شرایط مختلف شخم.



شکل ۳-۵-۱: مکش عمودی و مکش افقی.


امروزه تیغه‌های قابل تعویض در انواع مختلف برای شرایط گوناگون شحم ساخته و عرضه می‌گردد. در شکل ۳-۵-۲، بعضی از انواع مهم تیغه‌ها نشان داده شده است که در زیر به سری هر یک از آنها پرداخته می‌شود:

الف - تیغه‌های با برش کامل، ۱ که تمام عرض خیش را گرفته، برای استفاده در خیشهای با سرعت زیاد و خیشهای تکافدار ساخته می‌شوند و در هنگام شحم در زمینهای پر از رسید، با اطمینان و بطور کامل عمل برش را انجام می‌دهند.

ب - تیغه‌های با برش باریک ۲ که بهتر از تیغه‌های با برش کامل در حاک سفید کرده و آسان‌تر از آنها کشیده می‌شوند. این تیغه‌ها بهترین نوع تیغه برای زمینهای که مشکل رسیده در آنها وجود ندارد محسوب می‌شوند. این تیغه‌ها همچنین برای حاکهای سگدار سوچیه می‌شوند تا تماس تیغه با سگهای زیر حاک کاهش یابد.

1- Full Cut Shares

2- Narrow Cut Shares



شکل ۱۵-۵: نمای یک خیش از پهلو.

انواع صفحه برگردانها (انواع خیشها)

بافت خاک در نقاط مختلف ممکن است متفاوت باشد، بطوری که از خاک سنگین تا متوسط و سک تغییر نماید. ساختمان خاک نیز از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است. ساختمان خاک در بعضی از نقاط بدليل داشتن مواد آلی، برخورداری از یک بافت متوسط و اعمال عملیات صحیح خاک‌ورزی از تخلخل بالا، شرایط تهییه مناسب و قدرت ذخیره رطوبتی زیاد برخوردار است، در حالی که در بعضی از نقاط دیگر بدليل داشتن بافت سنگین و اعمال عملیات نادرست، از فشردگی زیاد، شرایط تهییه و نفوذ آب نامناسبی برخوردار است. با توجه به تفاوت کیفی و کمی خاک، لزوماً یک شخم مطلوب در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط فیزیکی خاک با انتخاب نوع خیش هماهنگی داشته باشد.

امروزه صدها نوع خیش با اشکال مختلف صفحه برگردان ساخته می‌شود که هریک برای کار مخصوصی طراحی و درنظر گرفته شده‌اند. اما، بطور کلی خیشها را می‌توان به شش نوع مهم خیش معمولی^۱، خیش با سرعت زیاد^۲، خیش شکافدار^۳، خیش کلشی^۴، خیش پتدربج، بطور کامل برگردان کند. قسمت برندۀ جلو صفحه برگردان را پیشانی می‌نامند.

1- General Purpose Bottom

2- High Speed Bottom

3- Slatted Bottom

5- Stubble Bottom

ج - تیغه‌های سنگین - گار، با مکش عمیق^۱ که بهترین نوع تیغه برای خاکهای زبر، سنگدار و بسیار سخت محسوب می‌شود. این تیغه‌ها مانند اغلب تیغه‌های یک بار مصرفی در انواع با برش کامل و برش باریک عرضه می‌شوند.

د - تیغه‌های سخت شده^۲ برای خاکهای بسیار زبر توصیه می‌شوند، زیرا تیغه‌های معمولی در این نوع خاکها به سرعت سائیده می‌شوند.

ه - تیغه‌های فوق العاده سنگین گار^۳ برای شرایط فوق العاده سخت توصیه می‌شوند.

و - تیغه‌های گامبو^۴ مخصوص خیشها گامبو ساخته می‌شوند، بونگ بلند این تیغه‌ها به سرعت در خاک نفوذ کرده و عمق معینی را در خاکهای چسبنده گامبو حفظ می‌کند.

همچنین تیغه‌های مختلف دیگری مانند تیغه‌های چدنی که در مناطق مخصوص و نادر مورد استفاده قرار می‌گیرند، وجود دارد.

صفحة برگردان

صفحة برگردان یا برگردان قسمی از خیش است که درست در پشت تیغه قرار گرفته و به آن متصل می‌شود. صفحه برگردان خاک جدا شده شیار را از تیغه دریافت کرده و بر می‌گرداند. وقتی کار خیش مورد رسیدگی قرار گیرد، صفحه برگردان مهمترین قسم یک گاوآهن محسوب می‌شود، زیرا بروی این قسم است که خاک شیار شخم شکسته شده، فشرده گشته و خرد می‌شود (شکل ۱۵-۶). صفحه برگردان در حالیکه خاک را بر می‌گرداند آن را دانه دانه نیز می‌کند. بیشترین عمل خرد شدن یا دانه دانه شدن خاک در قسم پائین صفحه برگردان انجام می‌شود، درحالیکه حداکثر عمل برگردان کردن خاک در قسم بالای آن واقع می‌شود. در این قسم، آخرین عمل گاوآهن که پرتاب خاک در شیار شخم است، انجام می‌گیرد. میزان پرتاپ عمدتاً به سرعت حرکت گاوآهن و اتحاد، صفحه برگردان بستگی دارد. در انتهای بعضی از صفحه برگردانها یک تکه فلزی مستطیل شکل دیده می‌شود، این قسم دنباله^۵ نامیده می‌شود و کار آن این است که خاک را به تدریج، بطور کامل برگردان کند. قسم پرندۀ جلو صفحه برگردان را پیشانی می‌نامند.

پیشانی در بعضی از صفحه برگردانها قابل تعویض می‌باشد (شکل ۱۵-۵).

1- Heavy-Duty, Deep-Suck Shares

2- Hard-Surfaced Shares

3- Extra Heavy-Duty Shares

4- Gumbo Shares

5- Extension

چمزار و حیشهای سخم عمیق^۳ و نیمه عمیق طبقه‌بندی کرد. در شکل ۶-۱۵ این حیشها شان داده شده است که در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

حیش معمولی

این حیش ترکیبی از حیش کلشی و چمزار است. صفحه برگردان آن درازتر از صفحه برگردان حیش کلشی بوده و دارای انحناء کمتری می‌باشد. این نوع حیش خاک را باشد کمی برگردانده و به آسانی از آن می‌توان در خاکهای سگن، زمینهای کلشی و چمزار استفاده کرد. بهترین سرعت حرکت برای این حیشها $5\frac{1}{2}$ تا 4 کیلومتر در ساعت (4 تا 3 مایل در ساعت) می‌باشد.

حیش با سرعت زیاد

صفحه برگردان این نوع حیش نسبت به حیش معمولی دارای انحناء کمتری در قسمت بالا می‌باشد. این حیش دارای عمل پیچشی کمتری بوده و در سرعتهای $11\frac{1}{2}$ تا $14\frac{1}{4}$ کیلومتر در ساعت (7 تا 4 مایل در ساعت) بدون اینکه خاک شیار را بیش از حد پرتاب کند کار سخم را انعام می‌دهد. تیغه نسبتاً ارزان را می‌توان پس از ساخته شدن دور انداخت و تیغه نو جای آن قرار داد.

حیش شکافدار

عبور این حیش از خاکهای چسبنده بهتر انجام می‌شود زیرا حدود 55 درصد از سطح صفحه برگردان برداشته شده است. این عمل موجب می‌شود تا فشار قطعه خاک شیار در مقابل سطح باقی مانده بیشتر شده و خاصیت نچسبیدن خاک به صفحه برگردان در هنگام عبور از خاکهای رسی و خاکهای سست و چسبنده افزایش پابد.

حیش کلشی

صفحه برگردان این حیش دارای ارتفاع بلند، طول کوتاه و انحناء زیاد است. این

1- Prairie Breaker Bottom

2- Deep Tillage Bottom

3- Semi Deep Tillage Bottom



و چدن سرد شده ۱ یا چدن سخت شده که در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فولاد نرم مغز

برگردان ساخته شده از فولاد نرم مغز دارای سه لایه فولادی مجرماً می‌باشد. دو لایه بیرونی دارای کرنس زیاد و لایه میانی دارای کرنس کم می‌باشد. این سه لایه بهوسیله نور داغ بهیدگر جسبیده و به یک ورقه فلزی سخت تبدیل می‌شوند. در هنگام حرارت دادن از آنحایی که دو لایه خارجی دارای کرنس زیاد هستند سخت می‌گردند، و لایه میانی نرم باقی می‌ماند (شکل ۱۵-۷). مغز نرم این فولاد در عین محکم بودن دارای خاصیت ارتعاشی سبز می‌باشد و از رویه سخت در برابر شکست محافظت کرده و در تحمل ضربات واردہ کمک می‌کند. این نوع فولاد برای خاکهای شنی و سنگدار توصیه نمی‌شود، بلکه "عمدتاً" در زمینهای چسبنده سنگین که خاک بر روی صفحه برگردان خیش می‌چسبد و با اشکال از روی آن عبور می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فولاد یکپارچه

صفحه برگردانهای ساخته شده از فولاد یکپارچه از یک فولاد بدون لایه‌های سخت و نرم ساخته شده‌اند (شکل ۱۵-۸). این نوع فولاد دارای کرنس نسبتاً "کمتری نسبت به قسمتهای سخت فولاد نرم مغز بوده و بدین دلیل به اندازه کافی سخت نبوده و در مقابل سایش مقاوم نیست. این صفحه برگردانهای برای مناطقی مناسبند که چسبندگی خاک هنگام عبور از صفحه برگردان مشکلی محسوب نمی‌شود. گرچه این نوع صفحه برگردانهای سخت بوده و قابلیت تحمل ضربات را دارا می‌باشد، اما دوام آنها در مقابل سایش توسط خاکهای زبر و ساینده خیلی زیاد نیست.

چدن سرد شده یا چدن سخت شده

چدن سرد شده، آهن خاکستری است که در موقع ریخته شدن در قالب سرد شده است. این عمل موجب می‌شود تا آهنی بسیار سخت و شکننده در قسمتهای سرد شده بوجود آید. در صورت شکسته شدن این آهن، فلزی برآق و در حشان نمایان می‌گردد (شکل ۱۵-۹). صفحه برگردانهای چدنی در خاکهای بسیار زبر و ساینده از قبیل خاکهای شنی و


خیش خاک شیار شخم را به سرعت برگردانده و کاملاً "حر" می‌کند. اینها، حملی زیاد آن موجب فشار زیاد خاک بر روی صفحه برگردان می‌شود. بدین ترتیب این خیش در خاکهای چسبنده به خوبی کار می‌کند و خاک بدون چسبیدن از روی صفحه برگردان عبور می‌کند. این نوع خیش برای شخم با سرعت زیاد مناسب نبوده و سرعت مناسب برای آن ۴/۸ کیلومتر در ساعت (۳ تا ۵ مایل در ساعت) می‌باشد.

خیش چمنزار
این خیش معمولاً در خاکهای رسی سنگی و چمنزارهای سفت بکار برده می‌شود. صفحه برگردان دراز و انحنایدار آن هر قطعه خاک شیار شخم را طوری روی قطعه‌ای که فیلاً جدا شده است قرار می‌دهد که باران و برف را نگهداری کند. قطعه خاک جدا شده خود نمی‌شود، بلکه در معرض جریان هوای قرار می‌گیرد. این نوع خیش خاک شیار را هسته‌تر بر می‌گرداند و خاشاک را به خوبی نمی‌بوشند. تیغه کم عرض در این خیش عرض کاملی از خاک شیار شخم را قطع نمی‌کند.

خیشهای شخم عمیق و نیمه عمیق
این خیشهای می‌توانند با صفحه برگردانهای بسیار بلند خود شخمهای عمیق تا عمق ۴۰/۶ سانتیمتری (۱۶ اینچی) را در خاکهای سنگین انجام دهند.

اصولاً همه خاکها دارای خواص فیزیکی یکسان نبوده و از خاکهای شنی بسیار زبر تا خاکهای رسی چسبنده و سنگین متغیر می‌باشند. بعضی از خاکها دارای سنگهایی هستند که وقتی به خیش برخورد می‌کنند باعث تکانهای شدید خیش می‌شوند. همچنین عبور خاک از روی صفحه برگردان موجب ایجاد حرارت و سائیدگی بسیار زیاد بر روی آن بخصوص در قسمت پیشانی می‌گردد.

کارخانجات سازنده گاو آهن سعی می‌کنند از موادی برای ساخت صفحه برگردانهای استفاده کنند که کاملاً "مناسب همان خاکی باشد که خیش در آن کار می‌کند". معمولترین مواد مورد استفاده در ساخت صفحه برگردانهای عبارتند از فولاد نرم مغز ۱، فولاد یکپارچه ۲



شکل ۱۵-۹: چدن سرد شده.

کفش


کفته قطعه فلزی تخت و طویل است که معمولاً بوسیله یخ و مهره به قسمت پائین سینه متصل می‌شود و در حقیقت یک طرف گوه خیش را تشکیل می‌دهد. کفش عمل جذب سروهای کاری وارد شده از طرف قطعه خاک شیار را انجام داده، موج تعادل گاوآهن در هنگام سکون و هنگام کار گشته، در نگهداری مستقیم گاوآهن در پشت تراکتور کمک کرده و در امداد دیوار شیار سخم حرکت می‌کند. طرح کفش سیگی به شرایط مختلف سخم و شکل و طرح گاوآهن دارد (شکل‌های ۱۵-۱۰، ۱۵-۱۱، ۱۵-۱۲، ۱۵-۱۳، ۱۵-۱۴ و ۱۵-۱۵).

کفسهای فولادی با صفحات پوششی پشت‌وروشنده در خیشهای بکار می‌روند که در شرایط معمولی سخم، با سرعت زیاد کار می‌کنند. برای دوام بیشتر، صفحات پوششی را می‌توان پشت و رو نمود (شکل ۱۵-۱۰).


کفسهای طویل همراه با پائمه تنظیم شونده معمولاً در خیش عقبی گاوآنهای سوار استفاده می‌شوند (شکل‌های ۱۵-۱۱ و ۱۵-۱۴). پائمه را می‌توان بطور عمودی تنظیم نمود تا برروی کف شیار کمتر اثر گذارد و در کنترل عقب گاوآهن کمک نماید.

کاهی اوقات یک کفش قابل تنظیم در خیش عقبی گاوآنهای سوار، سیمه سوار، کشی و دو طرفه مورد استفاده قرار می‌گرد (شکل ۱۵-۱۲). این نوع کفش حرکت عمودی گاوآهن را تقلیل داده، و در سطح بجا گذاردن کف شیار کمک می‌نماید. عقب این کفش بطور عمودی قابل تنظیم بوده تا موجب تماس نسی آن با کف شیار سخم به منظور کنترل عمق

سنگریزهای بیشتر از انواع فولادی دوام آورده و ارزانتر می‌باشد. این صفحه برگردانها باید در خاکهایی که دارای سنگهای بزرگ هستند مورد استفاده قرار گیرند، زیرا خطر شکستگی در هنگام سخم وجود دارد. امروزه با اضافه کردن پوششی از جنس تفلون و سایر مواد پلاستیکی در سطح صفحه برگردانها چندی، خاصیت نجسی آنها در خاکهایی که عمل سخم در آنها با اشکال انجام می‌شود افزایش داده شده است. گرچه این نوع پوششها کران هستند، اما موجب عبور بهتر خاک از سطح صفحه برگردان و کاهش نیروی کشی می‌شوند.



شکل ۱۵-۷: فولاد نرم مغز.



شکل ۱۵-۸: فولاد یکپارچه.

می‌گردد. بعضی از گاوآهن‌های قدیمی‌تر (شکل ۱۵-۱۵) دارای دیرکها و ساقه‌های یکپارچه بودند. بعضی از این دیرکها و ساقه‌ها از یک نکه تیرآهن که از طریق خم شدن و تخت شدن به‌شکل مورد نظر درمی‌آمد ساخته می‌شدند و بعضی دیگر از میله‌های با مقاطع مرتع شکل و تسممه‌های تحت قولادی موجود می‌آمدند. اصولاً هیچ‌گونه وسیله‌ای زادکنده ایمنی برای این ساقه‌ها یا دیرکها در نظر گرفته نمی‌شد تا خیشها را از برخورد با سنگ یا سایر مواد داخل خاک محافظت نماید، اما در بعضی از گاوآهن‌های کشی از یک اتصال آزادکننده ایمنی استفاده می‌شد تا در هنگام برخورد خیش با هرگونه مانعی، گاوآهن را از تراکتور جدا نماید.

ساقه‌های گاوآهن با طرحهای سار متفاوت ساخته می‌شوند، اما جهار نوع مهم و معمول آنها که در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارتند از: ساقه با پیچ بریده شونده^۱، ساقه آزادکننده ایمنی^۲، ساقه دوباره‌نشین خودکار قنتری^۳ و ساقه دوباره‌نشین خودکار هیدرولیکی^۴.



شکل ۱۵-۱۱: گفشن طویل با پاشنه قابل تنظیم.


1- Shear Bolt Standard

2- Safty Trip Standard

3- Spring Automatic Reset Standard

4- Hydraulic, Automatic Reset Standard

شخم و حرکت استوار و ثابت گاوآهن گردد. کفشن دوار در خیش عقبی بعضی از گاوآهن‌های سوار مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱۵-۱۲). جرخهای عقب بعضی از گاوآهن‌های کشی و سیمه سوار ممکن است به‌جای کفشهای دوار بکار روند. کفشهای دوار در بعضی از گاوآهن‌ها می‌توانند جهت افزایش یا کاهش فشار واردۀ سرروی دیواره شیار تنظیم شوند و در به‌دلیل کشیدن مستقیم گاوآهن در عقب تراکتور کمک نمایند.




شکل ۱۵-۱۲: گفشن فولادی با ورقه پوششی پشت ورو شونده.

پاشنه


پاشنه قطعه‌ای است که به‌استهای گفشن متصل می‌شود. خیش روی آن می‌لغزد و در حقیقت مرکز انکای واقعی گاوآهن می‌باشد. هر اندازه گاوآهن سنگین‌تر و طول گفشن زیادتر باشد و خود پاشنه واحدتر و اندازه آن هم بزرگتر است. کف پاشنه متناسب با وزن گاوآهن بیشتر از کف گفشن ساخته شده است. پاشنه می‌تواند بطور ثابت یا متحرک به‌طرف بالا و پاشین در یک مفصل با گفشن مربوط شود (شکل‌های ۱۱-۱۵ و ۱۴-۱۵).

ساقه‌های گاوآهن برگردان‌دار

هر خیش به یک ساقه پیچ و مهره شده و ساقه بدینه خود بدشاسی گاوآهن متصل




شکل ۱۵-۱۴: دو نوع گفشن با پاشنه: بالا، گفشن ۲۵ سانتیمتری با پاشنه سرد شده مخصوص کار در خاکهای ساینده. این گفشهای در معرض سایش شدید قرار دارند. پائین، گفشن طویل ۵۰ سانتیمتری با پاشنه سرد شده برای گاوآهنهای سوار بدون چرخ عقب. این گفشن، گمکی در شخم یکنواخت محسوب می‌شود و کار در خاکهای ساینده را به خوبی تحمل می‌کند. پاشنه سرد شده را می‌توان تعویض کرد.



شکل ۱۵-۱۲: گفشن قابل تنظیم.

ساقه با پیچ بریده شونده

ساقه‌های با پیچ بریده شونده وسیله ایمنی با صرفهای برای خاکهایی که دارای موائع نسبتاً کمی هستند محسوب می‌شوند. چنانچه خیش به مانعی برخورد کند، با قفاری که به پیچ بریده شونده وارد می‌آید، پیچ مقاومت خود را ازدست داده، بریده می‌شود و خیش به عقب پرتاب می‌گردد (شکل ۱۵-۱۶). برای برگرداندن ساقه به جای اصلی خود، راسته باید گاوآهن را بلند کند، بیاده شود، ساقه را به محل اصلی خود برگرداند، یک پیچ بریده شونده نو در جای مخصوص خود تعبیه کند و سپس بدکار سخم ادامه دهد. در موقع تعویض پیچ بریده شونده باید از پیچهای مخصوصی استفاده کرد که توسط کارخانه سازنده گاوآهن توصیه شده است.




شکل ۱۵-۱۳: گفشن قابل تنظیم دوار.


ساقه آزاد گشته ایمنی

در این طرح (شکل ۱۵-۱۷) وقتی خیش به مانعی برخورد کند یک وسیله آزاد گشته به خیش اجازه می‌دهد به عقب پرتاب شده و از روی مانع رد شود، بدین ترتیب از آسیب

رسیدن به خیش یا شاسی گاوآهن جلوگیری می‌گردد. برای برگرداندن ساقه خیش بدحای اول خود، ابتدا گاوآهن را کمی بلند کرده سپس تراکتور را آنقدر به عقب براند تا ساقه در محل اصلی خود جای گرفته و قفل شود، سپس به راندن تراکتور و کارشم ادامه دهد.



شکل ۱۵-۱۵: یک گاوآهن قدیمی با دیگ و ساقه یکپارچه.



ساقه دوباره‌نشین خودکار فنری
با استفاده از ساقه‌های دوباره‌نشین خودکار فنری، شخم بدون وقفه ادامه پیدا می‌کند، بدین ترتیب که هنگام برخورد خیش با مانع، ساقه بطور خودکار توسط فنری قوی که بر روی

آن نصب شده به عقب پرتاب گشته و خیش از روی مانع عبور می‌کند. پس از عبور خیش از روی مانع، ساقه بوسیله همان فنر به جای اول خود برمی‌گردد (شکل ۱۵-۱۸).

ساقه دوباره‌نشین خودکارهیدرولیکی


این نوع ساقه‌ها به‌ما اجازه می‌دهند تا زمینهای پر از سنگ را بدون هیچگونه اشکال و تلف شدن وقت، شخم نمائیم. خیش برای عبور از روی مانع به سرعت به عقب پرتاب شده و پس از عبور از آن بطور خودکار به حالت اولیه خود برمی‌گردد بدون ایکه مانع حرکت رو به جلو شود. این روش موجب می‌شود تا در خاکهای که شخم در آنها با اشکال انجام می‌شود، کارکرد روزانه افزایش یابد.

فشار هیدرولیکی تحت کنترل، ساقه خیش را در وضعیت کار نگهداشته، به آن اجازه می‌دهد از روی مانع عبور کند و سپس در وضعیت کار قرار گرد. فشار هیدرولیکی با مستقیماً از خروجی‌های مربوط به سیلندرهای هیدرولیکی کنترل از راه دور در تراکتور با از پک سیستم جمع کن هیدرولیکی که روی گاوآهن قرار گرفته است، تامس می‌گردد.

ضمائمهای گاوآهن برگردان‌دار

ضمائمهای متفاوتی که هر پک کار مخصوصی را انجام می‌دهند برای بهتر کردن کار گاوآهن و کیفیت انجام شخم وجود دارد. مهمترین انواع ضمائمهای گاوآهن شامل پیش‌برها^۱، پیش‌خیشها^۲، پیش‌بر بشقایق مکعب^۳، صفحه خاشاک^۴، دنباله صفحه برگردان^۵، ریشه‌بر^۶، فلاپ علف هرز^۷ و چرخ تنظیم عمق^۸ می‌باشد.


شکل ۱۵-۱۸: ساقه آزادکننده اینجهی.



پیش‌برها

پیش‌برها کمی جلوتر از نوک تیغه خیش و قدری بالاتر از آن بهترانی با دیرک گاوآهن بسته می‌شوند و کار آنها عبارت است از:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱- Coulters | ۲- Jointers |
| ۳- Concave Disk Coulter | |
| ۴- Trash Plate or Trash Board | |
| ۵- Moldboard Extension | ۶- Root Cutter |
| ۷- Weed Hook | ۸- Gauge Wheel or Depth Wheel |



۱- برش عمودی خاک و کمک به تیغه و صفحه برگردان. با برش عمودی خاک به موسیله پیشبر، دیواره شیار سخم تمیز و صاف به جای گذاشته می‌شود. این دیواره صاف موجب کاهش فشار خاک بر روی تیغه و پستانی و تقلیل فرسایش آنها می‌گردد.

۲- قطع خاشاک و تبدیل آنها به قطعات کوتاه‌تر که پوشیده شدن آنها را آسان‌تر می‌کند.

۳- قطع و عبور از خاشاکی که در حلو پستانی و صفحه برگردان جمع شده و گشیده می‌شوند و حلو گاوآهن را سد می‌کنند.

پیشبر بیشتر در شخمهای عمیق، زمینهای سخت، چمنزارها و زمینهای که دارای علفهای هرز و خاشاک زیاد می‌باشد بسکار می‌رود. انواع مهم پیشبرها عبارتند از پیشبر کاردی^۱ (پیشبر مستقیم) و پیشبر مدور^۲.

پیشبر کاردی


پیشبر کاردی شبیه به کارد آشیزخانه است با این تفاوت که طول، ضخامت و استقامت آن بیشتر می‌باشد (شکل ۱۵-۱۹). این پیشبر به موسیله بسته‌های مخصوصی بطور مایل در جلو تیغه بسته می‌شود به طوری که نوک آن ۲۵ میلیمتر جلوتر و ۲۵ میلیمتر بالاتر از نوک تیغه قرار گیرد.

لبه برندۀ پیشبر کاردی باید از پائین به بالا مایل به عقب باشد و با خطی که از نوک پیشبر می‌گذرد و بر سطح خاک عمود می‌شود، زاویه‌ای برابر با ۲۰ تا ۱۵ درجه تشکیل دهد و یا تقاطع امتداد لبه برندۀ پیشبر کاردی با خط افقی زاویه‌ای برابر ۱۱۰ تا ۱۰۵ درجه بسازد (شکل ۱۵-۱۹).



لبه برندۀ پیشبر کاردی باید حدوداً ۵ تا ۲ میلیمتر بیشتر از نوک تیغه به طرف دیواره شیار سخم متعایل باشد. پیشبر نباید به موازات و در امتداد دیواره شیار سخم نصب شود، بلکه باید لبه برندۀ آن با خاک تماس داشته باشد تا ضلع مجاور دیواره شیار کمی از آن فاصله بگیرد. فاصله لبه عقی پیشبر از دیواره شیار باید حدود ۳ تا $۱/۵$ میلیمتر باشد.

1- Knife Coulter


2- Rolling Coulter



عمل پیشبر کاردی خوش بطور عمودی و مستقل
شکل ۱۵-۱۹: ساقه دیواره‌سین خودگار فشری.



شکل ۱۵-۹: پیشبرگاری و طرز قرار گرفتن آن در جلو خیش.



پیش‌بر مدور، صفحه فولادی مدور محکمی است که لبه‌آن تیز و برنده است. مرکز این صفحه معمولاً "روی یک یاتاقان مخروطی جای داده شده و حول یک محور افقی می‌چرخد. محور افقی و درنتیجه پیش‌بر معمولاً "روی یک دستگ تنها یا یک بوغ که این محور و صفحه را از دو طرف دربرگرفته است، به شاسی گاوآهن متصل می‌شود. ساختمان پیش‌بر مدور به طریقی است که می‌تواند به طرف بالا و پائین برای عمق برش و به طرفین برای عرض برش تنظیم شود.

قطر پیشبرهای مدور از ۶۰ تا ۳۸ سانتیمتر (۲۲ تا ۱۵ اینچ) متغیر بوده و برای حصول بهترین نتیجه باید مناسب با شاسی گاوآهن و شرایط شخم انتخاب شود. پیشبرهای کوچک در خاکهای سخت بهتر نفوذ می‌کنند، در حالیکه پیشبرهای بزرگتر در این خاکها تعامل به بالا آمدن دارند. پیشبرهای بزرگ برای بریدن خاشک انبوه مناسب‌ترند و از آنها می‌توان در چمنزارها برای کار در عمق بیشتر، به منظور قطع ریشه‌ها استفاده نمود.


لبه پیشبرهای مدور معکن است صاف ۱، گنگرهای ۲ یا چینندار ۳ باشد (شکل ۲۰-۱۵).

پیش مبر مدور ساده در نقاطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای خاشک زیاد نباشد و همچنین نفوذ تیغه در خاک و عبور خاک از روی پیش مبر با اشکال انجام گیرد. لبه این

1- Plain

2- Notched

3- Fluted or Rippled



شکل ۱۵-۲۱: طرز تنظیم پیشبر مدور برای شخم در شرایط معمولی (الف) و طرز تنظیم پیشبر مدور برای شخم در خاکهای سخت (ب).

نوار نازک شیار، از طرف چپ و بالای شیار برشده شده و برگردانده می‌شود، بدین ترتیب خاک روی زمین کاملاً در گوشه سمت راست شیار برش برده شده و دفن می‌گردد (شکل ۱۵-۲۲).

پیش خیش را می‌توان بطور توان با پیشبر مدور بکار برد (شکل ۱۵-۲۲). در این روش پیشبر مدور خاک شیار اصلی و تمام خاک را بطور عمودی برشده و پیش خیش خاک شیار کوچک خود را همانند موقعی که به تنهائی کار می‌کند، برمی‌گرداند. بکار بردن توان

پیشبرها را می‌توان به آسانی با سنج زدن تیز کرد.

پیشبر مدور گنگرهای در زمینهای سخت که دارای خاشاک زیاد و سست می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. گنگرهای ساقه‌های خاشاک را در پائین نگهداشته تا به عمل قطع شدن کمک نمایند. تیز کردن این لبه‌ها مشکل است.

پیشبر چیندار برای قطع نمودن خاشاک زمین بسیار موثر می‌باشد، زیرا چینهای آن، تیغه را در زمین "درگیر" کرده و باعث ادامه چرخش آن می‌شود. از طرف دیگر لبه چین دار، لبه برندۀ تیغه را افزایش داده و مانع سرخوردن خاشاک در جلو تیغه می‌گردد. عمل سائیده شدن و قطع کردن موجب تیز نگهداشتن پیشبر چین دار می‌شود. نفوذ این پیشبرها در خاکهای سخت ممکن است با اشکال انجام گردد.


طرز قرار گرفتن و مشخصات نصب و تنظیم پیشبرهای مدور به شرح زیر می‌باشد:

۱- برای شخم معمولی در زمینهای نرم و با خاشاک زیاد مرکز صفحه باید روی خطی که عمود بر نوک تیغه است قرار گیرد. برای شخم در زمینهای سخت صفحه پیشبر باید به طرف عقب (به طرف پیشانی خیش) آمده و محکم گردد (شکل ۱۵-۲۱).


۲- برای شخم در شرایط معمولی صفحه پیشبر باید حدود $1/6$ سانتیمتر ($\frac{5}{6}$ اینچ) به طرف زمین شخم نخورده یا سمت چپ پیشانی (در صورتی که خیش خاک را به سمت راست می‌ریزد) بسته شود. در چمنزارها این فاصله به $1/3$ سانتیمتر ($\frac{1}{3}$ اینچ) کاهش می‌یابد و در زمینهای سخت این فاصله حدود $1/9$ سانتیمتر ($\frac{2}{9}$ اینچ) می‌باشد (شکل ۱۵-۲۲).

۳- عمق کار پیشبر باید در حدی باشد که پیشبر بطور کامل خاشاک را برشده و در عین حال یک دیواره تمیز شیار شخم را به جای گذارد. برای شخم زمینهای کلش دار، تیغه پیشبر را آنقدر پائین آورید که به اندازه $\frac{2}{3}$ تا $\frac{1}{2}$ عمق شیار را قطع کند. برای شخم چمنزارها، تیغه پیشبر را تا حدی پائین آورید که به اندازه $\frac{2}{3}$ تا تمام عمق شیار را قطع نماید. این اندازه‌ها استاندارد بوده و نمی‌توانند در تمام شرایط به کار روند. در زمینهای سخت ممکن است لازم باشد پیشبر بالا بیاید تا نفوذ تامین گردد.

پیش خیش یا خیش پیش بر پیش خیش یا خیش پیشبر به شکل یک خیش کوچک در گاو آهن می‌باشد. این خیش کوچک نوار نازکی از خاک را کمی بالاتر در پیشانی نوک تیغه برشده و برمی‌گرداند. این




شکل ۱۵-۲۳: پیش خیش (سمت راست) و پیش خیش توام با پیش بر مدور (سمت چپ).



شکل ۱۵-۲۴: نوک پیش خیش در بالای نوک تیغه خیش قرار گرفته و عمق برش آن ممکن است حدود ۵/۶ تا ۵ سانتیمتر (۵/۶ تا ۵ اینچ) باشد.

پیش خیش و پیش بر مدور این مزیت را دارد که پیش بر مدور تمام خاشاک را قطع می‌کند و پیش خیش خاک شار خود را بر می‌گرداند، بدون اینکه هیچگونه خاشاکی در اطراف دستک باقی بماند.




شکل ۱۵-۲۵: پیش بر به اندازه ۱/۹ سانتیمتر (۳/۴ اینچ) به طرف زمین شخم نخوردده برد
شده است.

نوک پیش خیش بطور استاندارد باید تقریباً "در بالای نوک تیغه خیش گاوآهن" یا به مقدار کمی جلوتر از آن قرار گیرد. در صورتی که نفوذ در زمینهای سخت با اشکال انجام می‌شود، می‌توان نوک پیش خیش را حدود ۷/۶ سانتیمتر (۳ اینچ) عقب‌تر از نوک تیغه خیش برد (شکل ۱۵-۲۴). عمق کار پیش خیش باید حدود ۵/۶ تا ۵ سانتیمتر (۵/۶ تا ۵ اینچ) باشد (شکل ۱۵-۲۴). نوک پیش خیش باید به فاصله حدود ۶/۱ سانتیمتر (۱۵/۸ اینچ) از نوک خیش به طرف زمین شخم زده نشده بسته شود (شکل ۱۵-۲۵).


در صورتی که خیش پیش بر و پیش بر مدور هر دو وجود دارند، فاصله نوک تیغه خیش پیش بر از پیش بر باید حدود ۵/۵ میلیمتر (۱/۸ اینچ) و فاصله بالای تیغه آن از پیش بر مدور حدود ۱۹ میلیمتر (۳/۴ اینچ) باشد (شکل ۱۵-۲۵).

پیشبر بشقابی مقعر
پیشبر بشقابی مقعر، کار پیشبر مدور و پیش خیش را توانما" انجام می دهد. تیغه
انحصاردار حدود ۱۲/۵ تا ۵ سانتیمتر (۵ تا ۲ اینچ) از خاک شیار شخم و خاشاک سطحی
را خرد کرده به طرف ته شیار شخم برمی گرداند (شکل ۱۵-۲۶).



شکل ۱۵-۲۶: پیشبر بشقابی مقعر.


صفحه یا تخته خاشاک
صفحه خاشاک درست در قسمت حلوئی لبه بالائی صفحه برگردان قرار گرفته و خاشاک
سگن سطح زمین را به طرف ته شیار شخم منحرف کرده، برمی گرداند و بدین ترتیب کمکی
برای پوشاندن آنها محسوب می شود (شکل ۱۵-۲۷). در مقایسه با پیش خیش، چنانچه
شکل ۱۵-۲۵: (الف) نوک پیش خیش به فاصله حدود ۱/۶ سانتیمتر (۵/۱ اینچ) از نوی
تیغه به طرف زمین شخم نخوردده قرار می گیرد. (ب) فاصله نوک پیش خیش^۸ از پیشبر مدور
باید حدود ۳/۵ میلیمتر (۱/۱ اینچ) باشد.



شکل ۱۵-۲۵: (الف) نوک پیش خیش به فاصله حدود ۱/۶ سانتیمتر (۵/۱ اینچ) از نوی
تیغه به طرف زمین شخم نخوردده قرار می گیرد. (ب) فاصله نوک پیش خیش^۸ از پیشبر مدور
باید حدود ۳/۵ میلیمتر (۱/۱ اینچ) باشد.

دباله صفحه برگردان

دباله صفحه برگردان (شکل ۱۵-۲۷) که به استهای صفحه برگردان متصل می‌شود فشار بیشتری بر روی خاک شیار وارد آورده، شدت عمل برگرداندن خاک را افزایش داده و در مناطق تپه‌ای مانع از برگشت خاک شیار به داخل شیار نواری که هم اکنون شخم زده شده است، می‌گردد. دنباله صفحه برگردان همچنین ممکن است در دفن عمیق‌تر خاشاک کمک نماید.



شکل ۱۵-۲۸: قلاب علف هرز و ریشه‌بر.


چرخ تنظیم عمق

چرخ تنظیم عمق (شکل ۱۵-۲۹) اصولاً "برای حمل عقب گاوآهن در نظر گرفته شده است، بلکه تعادل گاوآهن را حفظ کرده و عمق شخم را در شرایط متفاوت خاک و مناطق شب‌دار کنترل می‌کند. در مناطقی که قسمتهای نرم و سخت خاک بطور توان در یک مزرعه وجود دارند، با تنظیم گاوآهن برای کار در قسمتهای سخت مزرعه، چرخ تنظیم مانع فرو رفتن بیش از حد گاوآهن در قسمتهای نرم مزرعه می‌گردد.

چرخ تنظیم بیشتر در گاوآنهای سوار و نیمه‌سوار بزرگ استفاده می‌شود، اما در شرایط نامطلوب ممکن است در گاوآنهای کوچکتر سوزکار رود. در صورتی که تغییرات خاک در مزرعه بی‌نهایت زیاد باشد، از این چرخها می‌توان در گاوآنهای کشی بزرگ استفاده کرد.

ریشه‌بر

ریشه‌بر تیغه کوچکی است که به کفش خیش گاوآهن متصل می‌شود (شکل ۱۵-۲۸). این تیغه موجب قطع کامل ریشه بونجه و گیاهان مشابه می‌گردد.



شکل ۱۵-۲۷: دنباله صفحه برگردان و صفحه یا تخته خاشاک.

شاسی گاوآهن برگردان دار

شاسی، ستون فقرات گاوآهن برگردان دار محسوب می‌شود. شاسی، ساقه خیشهای را در محل مربوط به خود نگهداری کرده و ساقه‌ها بهنوبه خود از خیشهای حایث می‌گذند. همچنان که با افزایش میزان محصول، حجم خاشک نیازافزایش می‌باید، فاصله شاسی از سطح زمین نیز در بعضی از گاوآهنهای قابل افزایش است. شاسی‌های جدید به نحوی طراحی می‌شوند که عبور سریع خاشک را ممکن سازند، بطوری که گاوآهن بدون توقف‌های مکرر به کار خود ادامه دهد. خیشهای عریض تر که اندازه آنها به $55/8$ سانتیمتر (۲۵ اینچ) می‌رسد و همچنین پیش‌برهای بزرگ‌تر به انجام شخم در زمینهای که دارای خاشک زیاد هستند کمک می‌کنند. دو نوع مهم شاسی گاوآهنهای عبارتند از: شاسی ثابت^۱ و شاسی توام^۲.

شاسی ثابت

شاسی ثابت صمن اینکه محکم و ارزان است، دارای ساختمانی ساده می‌باشد. اما، هر گاوآهن با اندازه و عرض خیش مشخص، نیاز به یک شاسی مخصوص به خود دارد. برای مثال، یک گاوآهن ۶ خیشه که عرض هر خیش آن $45/6$ سانتیمتر (۱۶ اینچ) است، تنها می‌تواند با ۶ خیش $40/6$ سانتیمتری استفاده شود.

شاسی توام

اندازه شاسی توام را می‌توان برای گاوآهنهای با اندازه‌های مختلف تغییر داد. برای مثال، یک گاوآهن چهار خیشه را می‌توان با اضافه نمودن شاسی اضافی به یک گاوآهن پنج یا شش خیشه تبدیل کرد.

أنواع گاوآهن‌های برگردان دار

انحصاراً صفحه برگردان به عنوان یک تقسیم‌بندی برای گاوآهنهای در مبحث انواع صفحه برگردانها شرح داده شد. روش‌های دیگر طبقه‌بندی عبارتند از: عرض خیشهای گاوآهن، تعداد خیشهای گاوآهن و طریقه اتصال گاوآهن به تراکتور.



1- Fixed Frame

2- Combination Frame

عرض خیشہای گواہن

گاوآهن برگردان دار کشی (شکل ۱۵-۳۰) خود به تهائی یک واحد کامل است که معمولاً "بدویله یک اتصال A شکل به مالبند تراکتور متصل شده و به دنبال تراکتور کشیده می‌شود. گاوآهن کشی معمولاً "دارای سه چرخ می‌باشد که عمل حمل و نقل و کنترل دقیق عمق شخم را انجام می‌دهد. چرخ طرف راست (هنگامی که به عقب گاوآهن نگاه می‌کیم) همیشه در داخل شیار شخم باقیمانده از نوار شخم قبلی، پیشایش قسمتهای اصلی گاوآهن حرکت می‌کند و چرخ شیار جلو^۱ نام دارد. چرخ شیار جلو هنگامی که گاوآهن از زمین بلند می‌شود، گاوآهن را حمایت کرده و تا حدودی عمل حمل و هدایت آن را انجام می‌دهد. چرخ عقب گاوآهن همیشه در داخل شیار نواری که هم اکنون شخم زده شده است حرکت می‌کند و چرخ شیار عقب^۲ نامیده می‌شود. چرخ طرف چپ (هنگامی که به عقب گاوآهن نگاه می‌کیم) همیشه روی زمین شخم نشده حرکت می‌کند و چرخ زمین^۳ نام دارد. در بعضی از گاوآهنهای کوچک، چرخ شیار عقب حذف شده و یک کفش دراز جایگزین آن گردیده است. چرخ شیار عقب معمولاً "در موقع انجام شخم ثابت می‌ماند، اما هنگامی که گاوآهن از خاک درمی‌آید این چرخ می‌تواند به طرفین گردش نماید. اما، بسیاری از گاوآهنهای بزرگتر دارای چرخهای شیار جلو و شیار عقبی هستند که به منظور گردش در سه پیجهای تند و ماتوردهم، سه تر می‌توانند به طرفین گردش نمایند.

چرخ شیار جلو و چرخ زمین معمولاً "به‌وسیله یک میله دو سر لنگی به‌کدیگر ارتباط دارد. میله دو سر لنگی ممکن است یک تکه یا دو تکه باشد. ارتباط چرخ زمین با چرخ شیار جلو به‌طریقی است که اگر چرخ زمین بلند شود چرخ شیار جلو نیز بلند شده و گاوآهن از حاک بیرون می‌آید و چنانچه چرخ زمین پائین باید چرخ شیار جلو نیز پائین آمده و گاوآهن به‌حاک می‌افتد. بدین ترتیب تنظیم عمق شخم به‌وسیله چرخ زمین انجام می‌گیرد چرخ زمین در اکثر گاوآنهای جدید، به‌وسیله سیلندرهای هیدرولیکی کنترل از راه دور از زمین بلند شده یا پائین می‌آید (شکل ۱۵-۳۰). در بعضی از گاوآنهای قدیمی تر بلند شدن و پائین آمدن چرخ زمین به‌طور مکانیکی به‌وسیله یک پیچ لنگ که به میله دو سر لنگی اتصال دارد و آن را به‌حرکت درمی‌آورد یا یک کلاچ که برروی چرخ زمین نصب شده است

تعداد خیشهاي گاوآهن

عرض خیشهای گاوآهن معمولاً از ۴۵/۷ تا ۳۰/۴۶ سانتیمتر (۱۸ تا ۱۲ اینچ) متغیر است. عرض برش یک خیش با اندازه‌گیری فاصله افقی بین بال تیغه تا کفش آن خیش حاصل می‌شود. برای محاسبه عرض سخم یک گاوآهن چند خیشه، فاصله بین بال تیغه خیش اول و نوک تیغه ساکفت خیش آخر آن گاوآهن باید اندازه‌گیری شود.

طریقه اتصال گاوآهن به تراکتور

طریقه اتصال گاوآهن به تراکتور، در ساخت و نحوه تنظیم آن تاثیر دارد. انواع گاوآهن براساس این روش تقسیم بندی عبارتند از: گاوآهنهای برگردان دارکشی، گاوآهنهای برگردان دار سوار و گاوآهنهای برگردان دار نیمهسوار. مقایسه مزایای گاوآهنهای برگردان دار سوار و گاوآهنهای برگردان دار نیمهسوار، در جدول ۱۵-۱ و شرح کامل هر یک از انواع می‌تواند در انتخاب مناسب گاوآهن کمکی موثر باشد.

جدول ١٥-١: مقایسه انواع گاو‌هنهای

نوع	قابلیت گاردر	یگنواختی	توزیع	تعادل نیاز به هزینه
گاوآهن	مانور	زمینهای	عمق	تراکتور مهارت راننده هر خیش
دادن			وزن	
				دادرن ناهموار
				و خطوط
				تیران

سوار	بهترین	خوب	گمترین	بهترین	گمترین	گمترین	بهترین	گمترین	گمترین	بهترین	سوار
نیمه سوار	خوب	بهترین	خوب	خوب	خوب	خوب	متوسط	متوسط	متوسط	بهترین	نیمه سوار
کششی	گمترین	خوب	بهترین	گمترین	بهترین	گمترین	کمترین	کمترین	کمترین	بهترین	کششی

- 1- Front Furrow Wheel
 - 2- Rear Furrow Wheel
 - 3- Land Wheel

انجام می‌گیرد. در نوع با پیچ لنگ، راننده پیچ لنگ را می‌چرخاند و چرخ زمین را بالا یا پائین می‌برد. در نوع با کلاچ، راننده تراکتور از روی صندلی تراکتور، با کشیدن طنایی که به اهرم راه‌انداز کلاچ متصل است می‌تواند چرخ را از زمین بلند کرده یا پائین آورد.


برای تراز کردن گاوآهن‌های کشتی، استدا تراز عرضی گاوآهن به‌وسیله تنظیم اتصال چرخ شار جلو با وسایلی از قبیل پیچ نگهدارنده انجام می‌شود و سپس گاوآهن به‌وسیله تنظیم نگهدارنده سیلندر هیدرولیکی کنترل از راه دور برای عمق شخم موردنظر تنظیم می‌گردد. چرخ شار جلو و خیش جلو هر دو باید در عمق یکسان حرکت کنند. پس از تنظیم تراز عرضی لازم است تراز طولی بررسی شده و نگهدارنده چرخ شار عقب به‌اندازه نیاز تنظیم گردد. فشار برروی کفش آخرین خیش باید به حدی باشد که اثر کمی روی کف شبار آن خیش به جای گذارد. بیشترین وزن باید بر روی چرخ شار عقب باشد.

تنظیم عرض شخم گاوآهن‌های کشتی معمولاً "برروی سوراخهای مالبند معمولی یا مالبند لق تراکتور" انجام می‌گیرد. چنانچه مالبند گاوآهن به سوراخهای طرف راست مالبند تراکتور (هنگامی که به عقب تراکتور نگاه می‌کنیم) متصل شود، عقب گاوآهن به طرف راست حرکت می‌کند و عرض شخم افزایش می‌یابد، اما اگر مالبند گاوآهن به سوراخهای طرف چپ مالبند تراکتور متصل شود، عقب گاوآهن به طرف چپ حرکت کرده و عرض شخم کم می‌شود. بعضی از گاوآهن‌های کشتی دارای یک مالبند عرضی می‌باشند که عرض شخم برروی این مالبند انجام می‌گیرد. تنظیم صحیح عرض شخم گاوآهن‌های کشتی در مبحث آمده کردن گاوآهن برای شخم و اتصال آن به تراکتور، شرح داده خواهد شد.

گاوآهن برگردان‌دار سوار

گاوآهن برگردان‌دار سوار به اتصال سه نقطه تراکتور متصل شده و برای بلند شدن هیدرولیکی ممکنی به تراکتور می‌باشد. تمام وزن گاوآهن هنگام حمل و نقل توسط تراکتور تحمل می‌شود. دو بازوی کشتی اتصال سه نقطه تراکتور به میله عرضی اتصال گاوآهن، و بازوی اتصال وسط بدیگر گاوآهن متصل می‌شود. از آنجایی که گاوآهن "کاملاً" متصل است، چرخهای حمل‌کننده مورد نیاز نمی‌باشند. گواینکه، سیاری از گاوآهن‌های بزرگتر دارای یک چرخ عقب هستند. شکل ۱۵-۳۱ منظره جلو و عقب دو گاوآهن برگردان‌دار سوار را نشان می‌دهد.

شکل ۱۵-۳۱: یک گاوآهن برگردان‌دار کشتی سه نقطه هیدرولیکی




تمایل به پائین^۱ خیشها برای نفوذ در حاک، با تغییر طول بازوی اتصال وسط بین تراکتور و گاوآهن کنترل می‌شود. تمایل به پائین موقعی بطور صحیح تنظیم می‌گردد که شاسی گاوآهن موازی سطح زمین قرار گرفته و انتهای کف‌شها اثر کمی روی کف‌شیارها بگذارد. چنانچه طول بازوی اتصال وسط بیش از حد کوتاه باشد، گاوآهن روی نوک تیغه حرکت می‌کند و این عمل موجب می‌شود که تیغه زود سائیده شود و کف شیار شخم ناصاف به جای گذاشته شود. اگر طول بازوی اتصال وسط بیش از حد بلند باشد، گاوآهن در عمق مورد نظر نفوذ نمی‌کند و کفش اثر عمیقی روی کف شیار به جای می‌گذارد. تنظیم بازوی اتصال وسط بسیار مهم و حساس می‌باشد، یک دور چرخش آن در موقعی که تمایل به پائین کم است متوابد تمایل بدیائی، را به بیش از میزان تعیین شده افزایش دهد.

تنظیم عمق شخم در گاوآهنهای سوار در صورتی که دارای چرخ تنظیم عمق باشد (پس از تنظیم تمايل به پائين) بوسيله چرخ تنظیم عمق انعام می گيرد که توسط دسته اي بالا و پائين برده می شود . در هنگام کار ، گاوآهن آنقدر در خاک فرو می رود تا چرخ با زمين تعاس حاصل کرده و مانع نفوذ بيشتر آن می گردد . برای اين کار اهرم كنترل بربوري دستگاه هيدروليک در حالت افتادن آقرار داده می شود تا هنگامي که نياز باشد گاوآهن بلند شود .

غالب گاوآهنی‌های جدید قادر چرخ تنظیم عمق بوده و از محل اتصال سه نقطه تراکتور آوپران می‌باشد. عمق شخم در این گاوآهنهای به‌وسیله سیستم هیدرولیک تراکتور تنظیم می‌شود. در تراکتورهای جدید معمولاً^۳ دو نوع کنترل عمق یافت می‌شود که شامل کنترل کش^۴ (کنترل عمق شخم) و کنترل وضعیت^۴ می‌باشد. کنترل کش برای شرایط مسوج دار و مسطح، در نقاطی که دارای بافت خاک نسبتاً یکواختی هستند، مناسب می‌باشد کنترل وضعیت، که در آن بازوهای کشی اتصال سه نقطه نسبت به تراکتور در یک ارتفاع ثابت نگهداشته می‌شود، تنها در شرایط مسطح مناسب است، اما با تغییر بافت خاک عمق یکواختی را تامین نماید.

تراز افقی (تراز عرضی) زمانی صحیح است که وقتی از پشت به گاوآهن نگاه می‌شود، شاسی گاوآهن موازی سطح زمین قرار گیرد و تمام شیارها دارای عمق یکسان باشند. اگر لازم باشد بمدلایلی عمق شیار جلو بیشتر یا کمتر باشد، این عمل را می‌توان به‌وسیله



1- Pitch

2- Drop

3- Draft Control

4- Position Control

محفظه (۲) قرار دارد آزادانه گردش نماید. عقب گاوآهن به موسیله یک چرخ دنباله (چرخ شیار حمل‌کننده) قابل گردش حمل می‌گردد. چرخ دنباله به موسیله یک محور فرمان از نقطه اتصال جلو می‌چرخد تا گاوآهن بتواند در سرپیچها به دنبال تراکتور کشیده شود. گاوآهن نیمه سوار دارای مزایای گاوآهن کشی و سوار بوده و در عین حال مزایای مطلوب مخصوص به خود را دارا می‌باشد.

تنظیم اتصال افقی با جایجا کردن محفظه (۲) در طول میله عرضی اتصال (۲) و یا جایجا کردن میله عرضی اتصال گاوآهن (۱) انجام می‌شود (شکل ۱۵-۳۲). اتصال عمودی، مکش و کنترل عمق با موقعیت اتصال تحتانی تراکتور و عمل سیلندر هیدرولیکی روی چرخ دنباله تامین می‌شود. راننده ابتدا جلو گاوآهن را پاشن می‌آورد، و با این عمل تمايل بسیار مناسبی برای نفوذ ایجاد می‌شود. سپس عقب گاوآهن پاشن گذاشته می‌شود. گاوآهن در عمق دلخواه که بر روی دستگاه کنترل هیدرولیک تعیین می‌گردد، قرار گرفته و تراز می‌شود. عمق شخم حتی در زمینهای موج‌دار نیز نسبتاً "تایت نگهداشت" می‌شود.

گاوآنهای برگردان دار دو طرفه

تمام گاوآنهایی که تاکنون شرح داده شده‌اند، خاک را به طرف راست برمی‌گردانند. امروزه گاوآنهایی که دارای دو ردیف خیش هستند، یک ردیف خیشهایی که خاک را به طرف راست و ردیف دیگر خیشهایی که خاک را به طرف چپ می‌ریزند، متداول گشته‌اند (شکل ۱۵-۳۴). این دو ردیف خیش معمولاً "به فاصله ۱۸۰ درجه یا ۹۰ درجه از یکدیگر قرار می‌گیرند. با این گاوآنهای، شخم از یک طرف قطعه زمین شروع، و شیار در کنار شیار، در آخر قطعه زمین خاتمه پیدا می‌کند. در هنگام شخم پس از اتمام شخم یک شیار، وقتی که گاوآهن به حاشیه انتهایی می‌رسد، جای دو ردیف خیش بر روی شاسی عوض می‌گردد و تراکتور به موازات و در کنار شیار بوجود آمده، شخم را در موقع برگشت ادامه می‌دهد. بدین ترتیب، خاک شیار جدید در هنگام برگشت در همان سمتی که خاک شیار قبلی برگردانده شده است، برگردانده می‌شود و داخل شیار قبلی می‌ریزد. تعویض جای دو ردیف خیش به طریق مکانیکی یا هیدرولیکی انجام می‌گیرد.

1- Tail Wheel


2- Furrow Transport Wheel

تنظیم اتصال بلندکن سمت راست اتصال سه نقطه تراکتور انجام داد. عرض برش خیشهای جلوئی در گاوآنهای برگردان دار سوار به موسیله تغییرزاویه میله عرضی دو سر لنگ (میله عرضی اتصال) گاوآهن انجام می‌گیرد (شکل ۱۵-۳۲). تغییر زاویه میله عرضی از طریق چرخاندن آن حاصل می‌شود. برای چرخاندن میله عرضی، از یک میله پیچی لنگ‌دار یا یک پیچ تنظیم استفاده می‌شود (شکل ۱۵-۳۲). بطور کلی موقعی که لنگهای میله عرضی بطور عمود قرار گرفته باشند، عرض شیارها یکسان می‌باشد. اگر عرض برش خیش جلوئی در حالیکه فاصله چرخها بطور صحیح تنظیم شده است، بیش از حد باشد، میله عرضی را در جهت عکس گردش عقربه‌های ساعت (در حالیکه به سمت راست گاوآهن نگاه می‌شود) بچرخانید. این عمل گاوآهن را به طرف شیار برد و عرض برش را کاهش می‌دهد. بر عکس، چرخاندن میله عرضی در جهت گردش عقربه‌های ساعت، گاوآهن را به طرف زمین (زمین شخم نخورده) برد و عرض برش را افزایش می‌دهد.




شکل ۱۵-۳۲: وضعیت تنظیم عرض شخم گاوآهن سوار توسط میله عرضی.

گاوآهن برگردان دار نیمه سوار جلو گاوآهن نیمه سوار از طریق یک اتصال قابل گردش به اتصال سه نقطه تراکتور متصل می‌شود. شکل ۱۵-۳۳ اجزاء اتصال گاوآهن را نشان می‌دهد. میله عرضی اتصال گاوآهن (۱) به بازوهای کشی اتصال سه نقطه متصل شده و گاوآهن می‌تواند حول محوری که در



شکل ۳۴-۱۵: یک گاوآهن برگردان دار نیمه سوار و اجزاء اتصال آن.



شکل ۱۵-۳۲: گاوآهن برگردان دار نیمه سوار و اجزاء اتصال آن.

صرف نظر از بالا بودن قیمت خرید گاوآنهای برگردان دار دو طرفه، این گاوآنهای معمولی با گاوآنهای معمولی مزایایی دارای مزایایی بسیار زیاد می‌باشند.

۱- به علامت گذاری کمتری قبل از شروع شخم در مزرعه تیاز است.

۲- از آنجائی که وقت کمتری برای گردش در حاشیه‌های زمین، و برای شروع و خاتمه شخم تلف می‌شود، در وقت صرفه‌جویی می‌گردد.

۳- مزرعه بطور یکواخت شخم زده شده و مسطح بهای گذاشته می‌شود. درنتیجه، به عملیات کمتری برای تسطیح و آماده کردن ستر بذر تیاز می‌باشد.

۴- تراکتور از حاشیه‌های انتهایی زمین کمتر عبور می‌کند لذا، خاک حاشیه‌ها کمتر کوبیده می‌شود و از تخریب ساختمان خاک جلوگیری می‌گردد.

گاوآهنیاں برگردان دار دو طرفه دارای انواع کشی، سوار و نیمه سوار می باشد و تنظیمات و ضمائم آنها مانند تنظیمات و ضمائم گاوآهنیاں برگردان دار یک طرفه است.

آماده کردن گاواهن برای شخم و اتصال آن به تراکتور
برای آماده کردن گاواهن جهت شخم و اتصال آن به تراکتور، لازم است ابتدای هیشها و ضمائم آنها (در صورتی که دارای ضمائم هستند) را بطور صحیح تنظیم کرده و پس از سطیم افقی و عمودی گاواهن، آن را به تراکتور متصل نمود.

تنظيم خيشها وضمائهما آنها

خیشها و ضمائم آنها باید به ترتیب زیر تنظیم گردند:

۱- فاصله بین تمام خیشها از یکدیگر باید یکان باشد.

- فاصله تمام خیشها تا محل اتصال آن به شاسی گاوآهن باید یکسان باشد.


- اگر گاوآهن دارای پیشبر کارده، پیشبر مدور، پیش خیش یا پیش خیش به همراه پیشبر مدور است، آنها باید مطابق مشخصات تنظیم هر یک، بطوری که قبله ذک شده است تنظیم گردند.

اتصال کاوآهن کششی

فهم کامل مسائل اتصالات گاوآهن تنها با فهم اصول مربوط به آن امکان‌پذیر است.

برای اتصال افقی صحیح گاوآهن، نقطه اتصال گاوآهن به تراکتور را روی خط مستقیم میان مرکز مقاومت گاوآهن^۱ و مرکز کشش تراکتور^۲ قرار دهید (شکل ۳۵-۱۵).


مرکز مقاومت یک خیش، نقطه‌ای است در بالای خط اتصال تیغه خیش به صفحه برگردان خیش، به فاصله عمودی نصف عمق شخم و به فاصله تقریبی $\frac{1}{4}$ عرض برش خیش از لبه پیشانی آن. بنابراین، مرکز مقاومت یک خیش با عرض برش ۱۴ آینچ ($35/5$ سانتیمتر) و عمق شخم ۷ آینچ ($17/8$ سانتیمتر)، در نقطه‌ای به فاصله حدود $3/5$ آینچ (9 سانتیمتر) از لبه



1- Center of Resistance or Center of Load

2- Tractor Center of Power or Center of Pull

برده تیغه و ۵/۵ اینچ (سانتیمتر) از لبه پیشانی واقع می‌شود (شکل ۱۵-۳۶). برای بدست آوردن مرکز مقاومت یک گاوآهن باید به اندازه $\frac{1}{4}$ عرض یک خیش از دیواره شیار زمین شخم زده شده به نصف عرض شخم گاوآهن اضافه نمود. بدین ترتیب، مرکز مقاومت یک گاوآهن پنج خیشه که عرض برش هر خیش آن ۱۴ اینچ (۳۵/۵ سانتیمتر) است به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد:




شکل ۱۵-۳۷: مرکز تقریبی مقاومت برای گاوآنهای یک، دو، سه، چهار و پنج خیسه که عرض هر خیش ۱۴ اینچ می‌باشد. خط گشش برای گاوآنهای یک تا پنج خیسه که از مرکز مقاومت عبور می‌کند با نقطه‌چین نشان داده می‌شود.

شرایط مطلوب موقعی است که مرکز کشن مستقیماً در جلو مرکز مقاومت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، هیچ نیروی نمی‌تواند چرخهای جلو تراکتور را به یک طرف بکشد. در گاوآنهای کوچک ممکن است امکان کاهش فاصله چرخهای محرک تراکتور تا حدی که شرایط مطلوب حاصل شود، وجود نداشته باشد. در این صورت نقطه اتصال مالبند باید روی خط مستقیم بین مرکز کشن و مرکز مقاومت قرار داده شود تا اثر نیروهای کشی خارج ارتفاع محل اتصال مالبند گاوآهن به تراکتور (شکل ۱۵-۳۸) باشد.

برده تیغه و ۵/۵ اینچ (سانتیمتر) از لبه پیشانی واقع می‌شود (شکل ۱۵-۳۶). برای بدست آوردن مرکز مقاومت یک گاوآهن باید به اندازه $\frac{1}{4}$ عرض یک خیش از دیواره شیار زمین شخم زده شده به نصف عرض شخم گاوآهن اضافه نمود. بدین ترتیب، مرکز مقاومت یک گاوآهن پنج خیسه که عرض برش هر خیش آن ۱۴ اینچ (۳۵/۵ سانتیمتر) است به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد:

$$\begin{aligned} \text{عرض برش گاوآهن} &= 14 \text{ اینچ} \\ \text{وسط عرض برش گاوآهن} &= \frac{1}{2} \times 14 = 7 \text{ اینچ} \\ \text{یک چهارم عرض برش یک خیش} &= \frac{1}{4} \times 14 = 3.5 \text{ اینچ} \\ \text{اینج} 28/5 &= 3.5 + 3.5 = 7 \text{ اینچ} \end{aligned}$$



شکل ۱۵-۳۶: مرکز مقاومت یک خیش با عرض برش ۱۴ اینچ (۳۵/۵ سانتیمتر).

بدین ترتیب فاصله تقریبی مرکز مقاومت گاوآهن از بال تیغه خیش اول به طرف چپ دیواره شیار زمین شخم زده شده ۳۸/۵ اینچ می‌باشد (شکل ۱۵-۳۷).

مرکز کشن تراکتور، بطور تقریب نقطه‌ای است در وسط دو چرخ محرک عقب، حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر (۴ تا ۶ اینچ) جلوتر از اکسل عقب (محور چرخهای محرک عقب) و در ارتفاع محل اتصال مالبند گاوآهن به تراکتور (شکل ۱۵-۳۸).

از محور به حداقل برسد. درمورد گاوآنهای بزرگ، عکس این حالت ممکن است بوجود آید، بدین معنی که فاصله چرخها نمی‌تواند آنقدر افزایش یابد که دو مرکز دریک امتداد قرار گیرند. بنابراین، برای اینکه سیروهای خم‌کنده روی اکسل عقب (محور چرخهای عقب) به حداقل برسند، فاصله چرخهای تراکتور باید کاهش داده شود، و تراکتور بطور کامل روی زمین شخم نخوردده حرکت کند. از مزایای دیگر کار کردن کامل تراکتور روی زمین شخم نخوردده، توزیع وزن روی چرخهای محرك، درگیری یکنواخت هر چرخ و برطرف شدن لهکردن و فشردن خاک کف شیار می‌باشد. فرمان دادن تراکتور درحالیکه یک چرخ محرك آن در داخل شیار است، بدون شک برای راننده آسانتر است، اما از آنجایی که بیشتر تراکتورهای بزرگ دارای چرخهای دوتایی (چرخهای جفت) یا چرخهای بزرگ هستند و به دلایلی که قبل ذکر شده است، کار کردن در خارج از شیار و اتصال مالبند گاوآهن بلا فاصله در جلو مرکز کش، باید ترجیح داده شود.

برای اتصال عمودی صحیح گاوآهن کشی، مرکز مقاومت گاوآهن، نقطه اتصال مالبند گاوآهن به تیرک عرضی آن و مرکز کش تراکتور باید روی یک خط مستقیم قرار گیرند (شکل ۱۵-۳۹). اگر این سه نقطه روی یک خط مستقیم قرار نگیرند، نقطه اتصال عمودی مالبند گاوآهن را آنقدر بالا یا پائین ببرید تا روی یک خط قرار گیرند.


اتصال گاوآنهای نیمهسوار و سوار

برای اتصال گاوآهن سیمه سوار و سوار به تراکتور از نظر تئوری باید همان اصولی که درمورد تراکتورهای کشی ذکر شد، رعایت گردد، اما این گاوآنهای طوری طراحی شده‌اند که احتیاجی به تنظیمات گاوآنهای کشی ندارند. اتصال گاوآهن نیمهسوار و سوار به تراکتور به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

- فاصله چرخهای عقب تراکتور را بطور صحیح مانند شکل ۱۵-۳۵ تنظیم می‌کیم.
- تراکتور را به آهستگی و با دقت به عقب به طرف گاوآهن می‌رانیم و با مراقبت کامل عقب تراکتور را به گاوآهن نزدیک می‌کنیم و با پائین آوردن و یا بالا بردن بازوهای بلندکن محور گردیده، انتهای گوی دار بازوهای کشی را در امتداد محور عرضی قرار می‌دهیم و طوری به گاوآهن نزدیک می‌شویم که انتهای بازوی کشی سمت چپ درست در امتداد و چسبیده به لنگی طرف چپ محور عرضی گاوآهن قرار گیرد.
- تراکتور را ترمز می‌کنیم، پدال‌های ترمز را قفل نموده و از تراکتور بیاده می‌شویم.


لف

خط کش



مرکز کش برای تمام تراکتورهای چرخ دار بطور تقریب نقطه‌ای است در وسط فاصله دوچرخ محرك عقب، حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر (۴ تا ۲۱ اینچ) جلوتر از محور چرخهای عقب تراکتور.

ب



شکل ۱۵-۳۸: محل مرکز کش و خط کش در یک تراکتور سه چرخ ردیفه گار.

۴- گوی بازوی کشی طرف چپ را به لنگی طرف چپ محور عرضی گاوآهن متصل می‌کنیم و پیش ضامنی را جا می‌اندازم.

۵- با استفاده از دسته پیچ تنظیم اتصال بلندکن سمت راست، بازوی کشی سمت راست را هم ردیف لنگی سمت راست محور عرضی گاوآهن قرار داده و انتهای گوی دار بازوی کشی را به لنگی سمت راست متصل می‌کنیم و پیش ضامنی را جا می‌اندازم.

۶- طول بازوی اتصال وسط را کم یا زیاد کرده، آن را به گاوآهن متصل نموده و پس آن را جا می‌اندازیم (اغلب گاوآنهای نیمه سوار فاقد نقطه سوم برای اتصال به بازوی وسط یا فوقانی می‌باشد).

۷- سوار تراکتور می‌شویم و گاوآهن را به موسیله دستگاه هیدرولیک از زمین بلند می‌کنیم.

۸- در صورت لزوم زنجیرهای دو طرف بازوی کشی را به اندازه کافی سفت می‌کنیم.

۹- در صورت لزوم، با استفاده از بازوی کشی سمت راست و بازوی اتصال وسط اتصال سه نقطه، ترازهای عرضی و طولی را انجام می‌دهیم.

اگر گاوآهن نیمه‌سوار یا سوار به تراکتور متصل شده و آماده رفتن به مزرعه است.

روشهای شخم

روشهای معمول و مختلفی که برای شخم یک مزرعه وجود دارد عبارتند از:

۱- شخم سیستماتیک^۱ یا شخم به طریق قطعه‌بندی. در این روش مزرعه بصورت قطعه‌بندی شخم می‌خورد.


۲- شخم دور تا دور^۲. در این روش، شخم یا از خارج (از اطراف) مزرعه شروع شده و به مرکز مزرعه ختم می‌شود و با از مرکز مزرعه شروع شده و به طرف خارج زمین ادامه پیدا می‌کند.

۳- شخم با گاوآهن دو طرفه. در این روش، شخم از یک طرف مزرعه شروع شده و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند تا به طرف دیگر زمین ختم شود. برای اجرای این شخم از گاوآهن دو طرفه استفاده می‌گردد.

شخم سیستماتیک

شخم سیستماتیک یا شخم قطعه‌بندی متداول‌ترین طریقه شخم برای زمینهای مستطیل شکل است. در این طریق شخم می‌توان از گاوآهن‌های نوع سوار یا کشی یک یا چند خیشه استفاده نمود. از آنجایی که گاوآهن خاک‌شیارهای شخم را تنها به یک طرف برمی‌گرداند، لازم است مزرعه از طریق علامت‌گذاری قطعه‌بندی شده و شخم در قطعات زمین^۳ انجام گیرد (شکل ۱۵-۴۰). با انجام این عمل، حداقل وقت برای حرکت تراکتور و دور زدن


شکل ۱۵-۴۰: طرز تنظیم عمودی گاوآهن کشی بطور صحیح: نقطه اتصال عمودی مالبد گاوآهن پایه روی خط مستقیمی فرار می‌کند از مرکز مقاومت گاوآهن و مرکز گشتی تراکتور می‌گذرد.





آن در خارج از محیط سخم صرف می‌شود. علامت‌گذاری زمین با درآوردن یک شیار سطحی (شیار حاشیه یا شیار علامت‌گذاری) در اطراف مزرعه با فاصله مناسبی از محیط آن شروع می‌شود. مقدار زمین بسیجی مانده بین محیط‌زمین و شیار علامت‌گذاری حاشیه نامیده می‌شود که برای دور زدن تراکتور و گاوآهن اختصاص می‌باید. پهنهای حاشیه بستگی به اندازه گاوآهن و تراکتور دارد، اما باید به اندازه کافی عریض باشد تا گاوآهن و تراکتور بتوانند به آسانی در فاصله بین شیار حاشیه و محیط مزرعه دور بزنند. باید توجه داشت که با نزدیک کردن بیش از حد شیار حاشیه به محیط مزرعه چیزی عاید نخواهد شد. پهنهای حاشیه معمولاً "از ۱۲ متر تا ۶ متر" با توجه به اندازه تراکتور و گاوآهن متغیر می‌باشد. برای مثال، تراکتوری با یک گاوآهن دو خیشه سوار قادر است در یک حاشیه ۷ تا ۶ متری دور بزند، در حالیکه یک تراکتور چرخ زنجیری با یک گاوآهن ۶ تا ۵ خیشه کشی نیاز به حاشیه‌ای به پهنهای ۱۱ متر دارد. بطور کلی برای اینکه عمل دور زدن به آسانی انجام شود، پهنهای حاشیه باید حداقل به اندازه نصف طول تراکتور و گاوآهن متصل به آن باشد.

بعد از تصمیم‌گیری در مرور پهنهای حاشیه زمین، در این فاصله تعیین شده تیرکهایی به فواصل کافی از یکدیگر به دور زمین برقرار می‌گردد. این تیرکها بعداً به عنوان راهنمایی برای راننده تراکتور محسوب می‌شود که تراکتور را در امتداد آن حرکت داده و با نزدیک شدن به هر یک از آنها، آن را از زمین درمی‌آورد و به راه خود ادامه می‌دهد. چنانچه محیط زمین دارای اینها باشد، از دو نفر کارگر استفاده می‌گردد. این دو نفر طنابی را به اندازه پهنهای حاشیه زمین در دست گرفته، یکی از آنها روی محیط مزرعه حرکت می‌کند و دیگری روی مسیری که خط شیار حاشیه باید درآورده شود قدم می‌گذارد. شخص دوم هادی راننده تراکتور، برای درآوردن شیار حاشیه خواهد بود. شیار حاشیه توسط خیش عقب گاوآهن درآورده می‌شود و عمق آن می‌بایست کم و در حدود ۸ سانتی‌متر باشد، زیرا این شیار به عنوان یک راهنمایی که راننده تراکتور قطعات زمین را سخم می‌زند محسوب می‌گردد، تا با رسیدن به آن گاوآهن را از زمین خارج کرده یا به حاک بیندازد. برای اینکه گاوآهن طوری تنظیم شود که با خیش عقب یک شیار کم عمق درآورده شود، به وسیله اهرم ترازکنده در گاوآنهای کشی، گاوآهن باید آنقدر متمایل گردد تا خیش اول و دوم (در صورتی که گاوآهن دو یا سه خیشه باشد) از خاک خارج شوند. در گاوآنهای سوار و نیمه سوار از پیچ تنظیم اتصال بلندکن استفاده می‌شود.


پس از پایان کار ایجاد شیار حاشیه، مزرعه باید قطعه‌بندی گردد. پهنهای این قطعات باید به اندازه کافی باشد و معمولاً "با توجه به اندازه تراکتور و گاوآهن" مورد استفاده در نظر



گرفته می شود . اندازه های مطلوب برای قطعات زمین در جدول ۱۵-۲ مشخص شده است
در جهت مخالف شیار اول می ریزد . گاو آهن بدین دلیل در عمق بیشتری قرار داده
می شود که دیواره ای برای تحمل فشاره ای جانبی گاو آهن و جلوگیری از نوسان آن به جای
بماند .



شکل ۱۵-۴۱: ایجاد پشته دوشکافه با گاو آهن دو خیشه .



شکل ۱۵-۴۲: ایجاد پشته یک شکافه با گاو آهن دو خیشه .

جدول ۱۵-۲: اندازه های مطلوب قطعات زمین برای قطعه بندی
مزروعه

اندازه وسیله	عرض قطعه زمین (متر)
تراکتور و گاو آهن دو خیشه	۳۰ تا ۲۰ متر
تراکتور و گاو آهن سه خیشه	۴۰ تا ۳۰ متر
تراکتور و گاو آهن چهار خیشه	۵۰ تا ۴۰ متر
تراکتور و گاو آهن پنج خیشه	۶۰ تا ۵۰ متر


قطعات زمین باید توسط پشته هایی از یکدیگر جدا شوند . منظور از ایجاد پشته این
است که از زیر و رو شدن تمام خاک در مزرعه اطمینان حاصل شود . این عمل بدین معنی
است که تمام علفهای هرز و بقایای گیاهی ریشه کن می شوند ، روی آنها پوشیده می شود
و به سرعت ازین می روند . اما باید سعی شود تا حد امکان این پشته ها مسطح به جای گذارده
شوند تا میزان عملیات زراعی بعدی کاهش یابد . انواع پشته ها برای جدا کردن قطعات
زمین عبارتند از : (۱) پشته دوشکافه ۱ و (۲) پشته یک شکافه ۲ . پشته دوشکافه مخصوص
زمینهایی است که قبلاً در آن محصولاتی از قبیل ذرت ، سیب زمینی ، چغندر قند و غیره
کشت شده باشد و لازم است تخم علفهای هرز موجود در مزرعه مدفون گردد (شکل ۱۵-۴۱) .
از پشته یک شکافه در موقعی استفاده می شود که شخم در علفزارها و چراگاهها انجام
می گیرد (شکل ۱۵-۴۲) .

مراحل بوجود آوردن یک پشته دوشکافه به ترتیب زیر است (شکل ۱۵-۴۱) :

دور اول : در حالیکه گاو آهن به همان ترتیبی که قبلاً برای درآوردن شیار حاشیه تنظیم
شده است مورد استفاده قرار می گیرد ، یک شیار سطحی در امتداد طول مزرعه درآورده
می شود .

دور دوم : در حالیکه گاو آهن در عمق بیشتری قرار می گیرد ، تراکتور در جهت مخالف
شیار اول در امتداد جای چرخهای دور اول حرکت می کند . این عمل خاک شیار جدید را

گردد. با استفاده از اهرم ترازکننده، خیش جلو باید کمی پائین‌تر برده شود. از آنجایی که این خیش شخمی سطحی می‌زند، پیش‌برای برش تمیز باید پائین‌آورده شود. عمق کار خیش عقی افزایش می‌باید و پیش‌بر آن باید بالا آورده شده و درجای عادی خود قرار گیرد. چرخ سمت راست تراکتور در کف شیار حرکت می‌کند.




شکل ۱۵-۴۵: شخم از گنار زمین به‌طرف داخل.

دور چهارم: گاوآهن همانند دور سوم تنظیم شده، و شیار کوچک باقی مانده به همراه شیارهای بزرگتر که توسط سایر خیشها بوجود آمده‌اند برگردانده می‌شوند. هدف این است که خاک این گروه از شیارها در گنار خاک گروه قبلی قرار گیرد بدون اینکه هیچگونه فضای خالی باقی بماند، زیرا فضای خالی در بین آنها باعث رشد علفهای هرز شده یا به علت روی هم افتادن لبه آنها، مزرعه ناهموار می‌شود.


مراحل بوجود آمدن یک پسته یک شکافه (شکل ۱۵-۴۶) به شرح زیر است:

دور اول: همانند دور اول در پسته دو شکافه، یک شیار سطحی با خیش عقبی در آورده می‌شود.

دور دوم: این دور درحالی که شیار اول سطحی و شیارهای بعدی (عقی) (کمی عمیق‌تر می‌باشند انجام می‌گیرد. تراکتور طوری رانده می‌شود که خاک شیار سطحی این دور نیمی از خاک شیار سطحی اولی را بپوشاند.




شکل ۱۵-۴۶: شخم در اطراف اولین پشت.




شکل ۱۵-۴۷: شخم در اطراف دومین پشت.

دور سوم: این دور در همان جهت دور اول انجام می‌گیرد. هدف این است که خاک شیار دوم به‌جای خود برگردانده شده و برای تاثیر فشردنگی، روی آن با خاک شیار کم عمق دیگری پوشانیده شود. این عمل توسط خیش اول انجام می‌شود، در حالیکه خیش‌های دوم و سوم شیارهای عمیق‌تری را ایجاد می‌کنند. بدین منظور گاوآهن باید به ترتیب زیر تنظیم

پس از اتمام شخم تمام قطعات، حاشیه‌ها باید شخم رده شوند. بدین منظور دور نا دور زمین باید مانند شکل ۱۵-۴۶ شخم گردد.



شکل ۱۵-۴۶: شخم حاشیه زمین



شخم دورتا دور^۱
این روش شخم زدن معمولاً در مناطقی که دارای شرایط مناسی هستند بهوسیله گاوآههای معمولی که حاک را به طرف راست می‌ریزند انجام می‌شود. در این روش از بودن تعداد زیادی پشته اجتناب می‌شود، اما از این روش بهتر است در نقاطی استفاده شود که (۱) مزرعه دارای شکل منظم و خوب باشد و (۲) مزرعه نسبتاً مسطح باشد. علامت‌گذاری مزارعی که دارای شکل منظمی نیستند با مزارع موج دار ممکن است با اشکال انجام شود. از میان دو طریقی که برای اجرای این روش شخم وجود دارد، احتمالاً انجام می‌شود و به طرف حاشیه کناری پیش می‌رود و در وسط یک پشته باقی می‌گذارد گردآوری^۲ می‌گویند. اکنون $\frac{1}{4}$ قطعه زمین بین دو پشته بدون شخم باقی مانده است (شکل ۱۵-۴۴). شخم این قسمت باید از طرفین شروع شده و به مرکز زمین حتم گردد تا در وسط زمین یک شیار باقی بماند. به شخمنی که از طرفین زمین شروع شده و به طرف داخل حتم می‌گردد و در وسط زمین یک شیار باقی می‌گذارد پراکنش^۳ می‌گویند (شکل ۱۵-۴۵).

دور سوم: در حالیکه گاوآهن مانند دور دوم تنظیم است این دور انجام می‌گیرد و ساختن پشته را تکمیل می‌کند. هدف از این دور این است که نیمی از خاک شیار اول را پوشانده و شیار سطحی اولی را کاملاً پر نماید.

انجام شخم قطعات زمین یک مزرعه به طریق سیستماتیک معمولاً^۴، در صورتی که پشته‌ها به موازات بلندترین صلع زمین بوجود آیند کار ایجاد آنها سریعتر انجام می‌گردد. چنانچه رهکش زمین باید مورد توجه قرار گیرد، پشته‌ها باید شب زمین را دنبال کنند، برای اینکه پشته‌ها به طور مستقیم در زمین به جای گذاشته شوند، می‌توان از تیرکهای (حدائق دوستیک) در فاصله دو حاشیه انتهایی زمین استفاده نمود. بهتر است یک تیرک در یک سر زمین قرار گیرد و تیرک بعدی به فاصله ۳۰ تا ۴۰ متری آن در امتداد خطی که پشته باید روی آن تشکیل شود در زمین قرار گیرد.

اولین پشته به فاصله $\frac{1}{4}$ یک قطعه زمین از حاشیه کناری بوجود می‌آید، بقیه پشته‌ها به موازات این پشته بوجود می‌آید. بهتر است عمل ایجاد پشته‌های مورد لزوم مزرعه را قبل از شخم اصلی انجام داد تا نیازی به تنظیمهای متعدد گاوآهن برای بوجود آوردن آنها وجود نداشته باشد.

پس از ساختن پشته‌ها، شخم قطعه اول در طرفین پشته اول شروع می‌شود، بدین ترتیب که دور پشته بوجود آمده دو تا سه مرتبه شخم زده می‌شود و به تدریج در هر مرتبه به عمق شخم افزوده شده و گاوآهن تراز می‌گردد تا اینکه عمق مطلوب و موردنظر بست آید. شخم به دور پشته اول ادامه پیدا می‌کند تا به حاشیه کناری زمین برسد (شکل ۱۵-۴۳). پس به کنار پشته بعدی رفته و دور آن نیز به همان ترتیب که گفته شد شخم زده می‌شود تا $\frac{1}{4}$ قطعه زمین در هر طرف آن شخم گردد (شکل ۱۵-۴۴). به شخمنی که در اطراف پشته انجام می‌شود و به طرف حاشیه کناری پیش می‌رود و در وسط یک پشته باقی می‌گذارد گردآوری^۲. اکنون $\frac{1}{4}$ قطعه زمین بین دو پشته بدون شخم باقی مانده است (شکل ۱۵-۴۴). شخم این قسمت باید از طرفین شروع شده و به مرکز زمین حتم گردد تا در وسط زمین یک شیار باقی بماند. به شخمنی که از طرفین زمین شروع شده و به طرف داخل حتم می‌گردد و در وسط زمین یک شیار باقی می‌گذارد پراکنش^۳ می‌گویند (شکل ۱۵-۴۵).

1- Gathering

2- Casting

وقتی که کار علامت‌گذاری تمام شد، ابتدا پسته‌ای در وسط قطعه زمین وسط ایجاد می‌شود و سپس شخم در طرفین پسته ادامه می‌پاد. در موقع شخم این قطعه زمین، هر وقت که گاوآهن به شار علامت‌گذاری می‌رسد از زمین بلند شده با روی زمین گذارد و می‌شود. پس از اتمام شخم قطعه زمین وسط، بقیه مزرعه بصورت دور تا دور و در امتداد صلعبهای قطعه زمین وسط شخم زده می‌شود. هنگام شخم در امتداد صلعبهای قطعه زمین وسط، وقتی که گاوآهن به انتهای هر ضلع می‌رسد، از زمین بلند می‌شود، تراکتور در هر گوشه بصورت حلقه‌ای دور می‌زند و کار شخم در امتداد ضلعی دیگر ادامه پیدا می‌کند (شکل ۱۵-۴۷). با رسیدن به هر یک از شیارهای علامت‌گذاری، شخم را می‌توان اصلاح نمود. شخم حاشیه مطابق روش معمول انجام می‌گیرد.

شخم با گاوآهن دوطرفه

روش‌هایی که قبلاً شرح داده شد مربوط به شخم با گاوآنهای یک‌طرفه است که خاک را به سمت راست می‌ریزند. شخم با گاوآهن دوطرفه خیلی ساده‌تر از شخم با گاوآهن یک‌طرفه است، زیرا احتیاج به قطعه‌بندی ندارد و درحالیکه خاک تمام شیارهای شخم به یک طرف برگردانده می‌شود، شخم از یک طرف مزرعه شروع می‌شود و به طرف دیگر مزرعه ختم می‌گردد (شکل ۱۵-۴۸). درنتیجه، مانند شخم با گاوآنهای یک‌طرفه پسته و شیار زیادی در سطح مزرعه به محای گذاشته نمی‌شود و سطح مزرعه صاف‌تر باقی می‌ماند.


برای شخم با گاوآهن دوطرفه تنها حاشیه‌های مزرعه باید علامت‌گذاری گردد. پهنه‌ای حاشیه‌ها باید به اندازه‌ای باشد که تراکتور و گاوآهن هر دو بتوانند به آسانی در آن دور مرسد (شکل ۱۵-۴۸). شخم در امتداد مستقیم‌ترین ضلع کناری مزرعه شروع می‌شود. گاوآهن در محل شیار حاشیه یک طرف مزرعه مثلاً "شیار بالا" شیار پائین، به خاک انداخته می‌شود و وقتی که به شیار طرف دیگر مزرعه (شیار بالا) رسید از خاک در می‌آید. اولین شیارها باید سمت مرز مزرعه برگردانده شوند، وقتی که گاوآهن به شیار حاشیه رسید از زمین خارج می‌شود و دور دیگر خیشها گاوآهن بوسیله اهرمی مخصوص با سیستم هیدرولیک تراکتور جرخداده و جای آنها عوض می‌شود. سپس تراکتور دور می‌زند، گاوآهن پائین گذاشته می‌شود و درحالیکه خیشها خاک شیارها را در جهت عکس خیشها قبلی می‌ریزند، سوار دیگری در کنار شیار قللی شخم زده می‌شود (شکل ۱۵-۴۸). این عمل آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه تمام مزرعه به‌غیر از حاشیه‌ها شخم زده شود. بدین‌ترتیب تنها یک حوي در یک طرف مزرعه و یک پسته در طرف دیگر آن به محای می‌ماند. سپس حاشیه‌های

۱- به طریق معمول یک شیار حاشیه در فاصله‌ای مساوی از خطکاری مراععه ایجاد می‌شود.

۲- با کمک یک نفر کارگر و یک نکه طبا دومین شیار علامت‌گذاری به‌وسیله گاوآهن ایجاد می‌شود. برای انجام این عمل یک سر ریسمان به قسمتی از بدنه تراکتور گره رده می‌شود و کارگر سر دیگر طبا را در دست می‌گیرد و در حالی که روی شیار علامت‌گذاری اول (شیار حاشیه) راه می‌رود، رانده، تراکتور را در فاصله‌ای از شیار علامت‌گذاری اول هدایت می‌کند که طبا کاملاً "کشیده و سفت شود". بنابراین گاوآهن شیار علامت‌گذاری دیگری را بوجود می‌آورد که در سام ساقاطدار ای فاصله‌ای مساوی از شیار علامت‌گذاری اول می‌باشد.

۳- به همین ترتیب شیارهای علامت‌گذاری دیگر در سطح مراععه ایجاد می‌شود تا اینکه قطعه زمین کوچک مورد نظر در مرکز مراععه علامت‌گذاری شود. این قطعه زمین باید سکلی همسایه محیط مراععه داشته باشد (شکل ۱۵-۴۷).

فاصله شیارهای علامت‌گذاری از یکدیگر می‌تواند حدود ۴۰ تا ۳۵ متر باشد. هر چقدر فاصله بین شیارها بیشتر باشد دقت علامت‌گذاری کمتر می‌شود.



شکل ۱۵-۴۷: علامت‌گذاری مزرعه برای شخم دورتا دور. در این طریق، شخم از وسط مزرعه شروع و به محیط آن ختم می‌شود.

فرایش گاوآهن برگردان دار در آنها بالاست.

۴- خاکهایی که دارای رسنهای زیادی می‌باشد.

۵- خاکهای سست، مانند خاک تورب که گاوآهن برگردان دار نمی‌تواند خاک را برگرداند.

۶- خاکهایی که نیاز به شخم عمیق از ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر (۱۶ تا ۲۱ اینچ) دارند. قابلیت کار اس گاوآهنهای در شرایط سخت در مقایسه با گاوآهنهای برگردان دار به قیمت افزایش ۱۵ درصد نیروی مقاومت در ازاء هر اینچ مربع خاک (قطعه خاک برگردانده شده) تمام می‌شود. بدوساطه این نیروی مقاومت بالا، وقت صرف شده برای اطمینان از کار سیار خوب تراکتور، می‌تواند از طریق صرفه‌جویی در وقت و هزینه سوخت، حیران شده و ساعت بهتر انجام شدن عملیات شخم گردد.

در شرایطی که خاک و رطوبت کاملاً مناسب کار گاوآهن برگردان دار است، گاوآهن برگردان دار بهتر از گاوآهن شفابی عملیات شخم را انجام می‌دهد و دارای نیروی مقاومت ویژه کمتری می‌باشد.

قیمت گاوآهنهای شفابی بیش از گاوآهنهای برگردان دار بوده و سفابی‌گیاهی را به خوبی نمی‌پوشاند.


انواع گاوآهنهای شفابی

"گاوآهنهای شفابی معمولاً" دارای یک تا هفت سفاب مقرر می‌باشد که عرض برش هر سفاب ممکن است بین حدود ۱۸ تا ۳۰/۵ سانتیمتر (۷ تا ۱۲ اینچ) باشد. سفابها معمولاً در اندازه‌های مختلف به قطر ۹۶/۵ تا ۱۶ سانتیمتر (۲۸ تا ۴۲ اینچ) در دسترس می‌باشد. تقریب شفابها معمولاً بین ۱۶/۵ تا ۹/۲ سانتیمتر (۱۶ تا ۲۳ اینچ) و صفات آن بین ۴/۶ تا ۳/۵ میلیمتر (۱۶ تا ۱۱ اینچ) می‌باشد.

شفابها از وضعیت عمودی با زاویه‌ای بین ۲۵ تا ۴۵ درجه به طرف عقب متعاب می‌شوند (تعابی عمودی)، و معمولاً در هنگام کار سطح صفحه سفاب با خط افقی جهت حرکت تراکتور را بین ۴۲ تا ۴۵ درجه می‌سازد (تعابی افقی).

این گاوآهنهای دارای انواع سوار، سیمه سوار و کشی یک طرفه و دو طرفه می‌باشد (سلکهای ۱۵-۴۹، ۱۵-۵۰، ۱۵-۵۱ و ۱۵-۵۲). تعداد شفابها در انواع مختلف متفاوت بوده و معمولاً ۷ تا ۱ عدد می‌باشد. لبه شفابها ممکن است از نوع صاف یا دندانه دار باشد.

مرععه طبق روش معمول شخم زده می‌شود و اجرای شخم پایان می‌باید.



شکل ۱۵-۴۸: روش شخم با گاوآهن دوطرفه.


گاوآهن بشفابی

گاوآهنهای شفابی برای انجام خاکورزی اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند و کار آنها سه همه کار گاوآهنهای برگردان دار می‌باشد. این گاوآهنهای سفابی مقرر گردیده که بصورت انفرادی و جدا از هم بر روی یک تاسی قرار گرفته‌اند تشکیل می‌گردند. عمق کار سفابها به وسیله یک با جند جرج و یا توسط سیستم‌های هیدرولیک تراکتور کنترل می‌شود.


گاوآهنهای شفابی برای استفاده در شرایط زیر بسیار مناسبند:

- خاکهای سخت و خشک که گاوآهن برگردان دار با اسکال در آنها نمود می‌کند.
- خاکهای جیبده (خاکهای واکسی ماک و کامبو) که به علت چسبیدن به صفحه برگردان، گاوآهن برگردان دار نمی‌تواند به آسانی عبور نماید.
- لایه‌های نازک سخت شده در خاک و خاکهای سیار زبر سنگ ریزه‌ای که هریمه


- ۳- چرخ شیار عقب (چرخ عقب)، که بطور مایل در عقب گاوآهن قرار دارد.
- ۴- ساقه بشقاب، که توسط آن بشقاب مکعب به دیرک گاوآهن متصل می‌گردد.
- ۵- شاسی.
- ۶- محور عرضی جلو گاوآهن، که بازو های کشی اتصال سه نقطه تراکتور به آن متصل می‌شوند.
- ۷- دیرک، که به بازوی اتصال وسط تراکتور متصل می‌شود.
- ۸- پایه (تکیه گاه)، برای تکیه گاوآهن به آن در هنگامی که از تراکتور جدا می‌شود.
- ۹- چرخ تنظیم عمق، برای حلوگیری از فرو رفتن بیش از حد گاوآهن در خاک در هنگام شخم.
- ۱۰- پیچ تنظیم عرض برش بشقاب، که تعایل جانبی بشقاب به وسیله آن تغییر یافته و سطیم می‌گردد و در نتیجه عرض برش با عرض شخم هر بشقاب گاوآهن تغییر می‌کند.
- ۱۱- پیچ تنظیم عمق شخم، برای تنظیم تعایل عمودی بشقاب.
- ۱۲- سیلندرهای هیدرولیکی کنترل از راه دور.



شکل ۱۵-۵۱: یک گاوآهن بشقابی گشی یک طرفه



شکل ۱۵-۴۹: یک گاوآهن بشقابی سوار یک طرفه.



شکل ۱۵-۵۰: یک گاوآهن بشقابی نیمه سوار دو طرفه.

قطعات اصلی ساختمان

- سازه اصلی به شکل ۱۵-۵۲، قطعات اصلی یک گاوآهن بشقابی عبارتند از:
- ۱- بشقاب مکعب، که عمل برش خاک، محلوت کردن و تاحدودی برگردان گردن خاک را انجام می‌دهد.
 - ۲- یانا قان بشقاب، در محل اتصال ساقه به بشقاب، یعنی روی محور بشقاب، یانا قان وجود دارد که محور بشقاب در آن می‌جرخد.

اصول طرز کار گواہن بشقابی

در هنگام کار با گاوآهن ستفابی، حاک و حاشاک توسط عمل چرخش بستفابها قطع و
حایحا می‌شوند. چنانچه بستفابها بدون صفحه تمیزکن^۱ کار کنند بیشتر عمل مخلوط کردن
حاک بریده شده را انجام می‌دهند تا برگردان کردن حاک، چنانچه از صفحه تمیزکن
استفاده گردد، حاک شیه آنچه که در گاوآنهای برگردان دار انجام می‌گیرد برگردانده
می‌شود، البته عمل برگردان کردن حاک به‌حوزی گاوآنهای برگردان دار انجام نمی‌شود.
برخلاف گاوآنهای برگردان دار، گاوآنهای ستفابی تمايل به فرو رفتن با نفوذ در
حاک را ندارند و عمق مطلوب شخم سستگی به زاویه مناسب بشقاب و وزن زیاد شاسی
گاوآهن (حدود ۵۴۵ تا ۱۸۵ کیلوگرم برای هر بشقاب) دارد. گرچه وزنه اضافی هم در
بعضی مواقع مورد تیاز است.

گاوآهنی‌های بشقابی باید با سرعتی نسبتاً "کم و یکواخت کار کنند تا عمل برش و عرض برش را کنترل نمایند. این گاوآهنی‌ها در سرعتهای زیاد خوب کار نمی‌کنند و صعنای سرعت زیاد موجب تقلیل در عمق شخم می‌گردد.

سفوڈ بشقاب و سرعت جرخش آن نسبت به سرعت حرکت تراکتور عمدتاً "ستگی به وضعیت بشقاب بروزی شاسی گاوآهن دارد. جرخش سریعتر بشقاب در هنگام شدم موجب بهتر شدن عبور حاشاک از جلو گاوآهن می‌گردد.


کشش حوب و مطلوب در گاوآهنیهای بستقابی با تنظیم چرخ شیار عقب حاصل می‌شود. از آنجائی که هیچگونه کفشهای در گاوآهنیهای بستقابی وجود ندارد، این چرخ باید فشارهای جانسی که از حاک به بستقابها وارد می‌شود تحمل و جذب نماید. با تنظیم صحیح این چرخ، گاوآهن تعادل خود را حفظ کرده، برش یکسان در هر یک از بستقابها تامین شده، و موجب حرکت مستقیم گاوآهن می‌شود.

سایر عواملی که در کارگاوآهن بشقابی موثر می‌باشد عبارتند از: شکل و طرح بشقاب . عرض بشقاب و زاویه بشقاب .


سکل و طرح پشقاپ

قلب گاو آهن شقابی، شقاب آن است. شقاب قطعه حاک شارشخ را بریده، بلند کرده، و آن را می‌غلطاند.

سید علی بن ابی طالب علیہ السلام



این نوع لبه را می‌توان از طریق سائیدن قسمت مقعر یا جلو آن تیز نمود. بشقابهای با لبه کنگره‌ای در زمینهای که دارای خاشاک سنگین هستند به خوبی کار می‌کنند. در این شرایط، کنگره‌ها کمک به چرخش کرده و خاشاک را برای بهتر قطع شدن به طرف پائین می‌کشند.



شکل ۱۵-۵۴: اتصال بشقاب به ساقه.


عرض برش

بعضی از گاوآهن‌های بشقابی طوری ساخته می‌شوند که کاهش عرض برش هر بشقاب و یا کاهش تعداد بشقابها در آنها ممکن باشد تا بهترین وضعیت کار تراکتور در خاکهای مختلف بوجود آید. عرض برش هر بشقاب می‌تواند با به‌جلو رفتن ساقه بشقابها بر روی شاسی اصلی یا با تغییر زاویه شاسی تسبت به جهت حرکت تراکتور (بسته به طرح ساخت

بشقابهای با قطر زیادتر عرض بیشتری از خاک را قطع کرده، عمیق‌تر کار می‌کنند، و خاک را بهتر قطع می‌نمایند. اما، بشقابهای کوچکتر نفوذ بهتری در خاکهای سخت دارند.

بشقابها از جنس فولاد با کربن زیاد ساخته می‌شوند که در مقابل فرسودگی مقاومت بهتری دارد. ضخامت بشقابها معمولاً $\frac{1}{4}$ تا $\frac{5}{16}$ میلیمتر ($\frac{1}{4}$ تا $\frac{3}{16}$ اینچ) می‌باشد.

بشقابها به یک توپی (میان چرخ) پیچ و مهره شده‌اند که بر روی یاتاقان‌های مهروموم شده‌ای سوار می‌شوند (شکل ۱۵-۵۲). این یاتاقان‌ها به بشقابها احتازه می‌دهند تا بر اثر سیروهای وارد شده از خاک به آنها آزادانه بچرخند. محفظه یاتاقان به ساقه‌ای متصل می‌باشد، و زاویه عمودی بشقاب برای شرایط مختلف خاک قابل تنظیم است (شکل ۱۵-۵۴).




شکل ۱۵-۵۳: یاتاقان آبیندی شده (یاتاقان مهروموم شده) بشقاب.

بشقابها با لبه متفاوت برای کار در شرایط مختلف خاک ساخته می‌شوند. سه نوع لبه بشقابها عبارتند از: لبه اریب شده از خارج، لبه اریب شده از داخل و لبه کنگره‌ای (شکل ۱۵-۵۵).

بشقابهای با لبه اریب شده از سیرون در شرایط مختلف خاک به خوبی کار می‌کنند. لبه این بشقابها را می‌توان از طریق سائیدن قسمت محدب با پشت آن تیز نمود.

بشقابهای با لبه اریب شده از داخل در مقایسه با بشقابهای با لبه اریب شده از خارج در خاکهای بسیار سخت و خشک باشد بیشتری کار می‌کنند و دارای نفوذ بیشتری هستند.

زاویه بشقاب
برای تنظیم زاویه افقی ۱ یا زاویه جاتبی و زاویه عمودی ۲ یا زاویه تمایل ۳ بشقاب، پیش‌منی‌های انعام گرفته است تا حداکثر استفاده از کار بشقاب در شرایط متنافع خاک به عمل آید (شکل ۱۵-۵۶).



شکل ۱۵-۵۶: زاویه عمودی و زاویه افقی بشقاب.

زاویه افقی بشقاب عبارت از زاویه‌ای است که سطح روئی بشقاب (صفحه بشقاب) با سر حرکت تراکتور می‌سازد. این زاویه معمولاً ۴۵ تا ۴۲ درجه می‌باشد. افزایش این زاویه نفوذ بشقاب در خاک را افزایش می‌دهد و کاهش زاویه بشقاب موجب افزایش چرخش بشقاب نسبت به سرعت حرکت تراکتور گردیده و عمل برش کاهش می‌یابد. با اضافه شدن زاویه افقی، نفوذ بشقاب و عرض برش افزایش می‌یابد.

1- Horizontal Disk Angle


2- Vertical Angle

3- Tilt Angle

گاوآهن) غیر باید. در حاکهای بسیار سخت، ممکن است کاهش عرض برش با برداشتن یک یا چند بشقاب مطلوب باشد. در حاکهای سفت و سخت، عرض برش کمتر هر بشقاب موجب کاهش مقاومت و کوچکتر شدن اندازه کلوخه‌امی شود و در تعادل گاوآهن کمک می‌کند. عرض برش بیشتر هر بشقاب طرفیت شخم گاوآهن در حاکهای سبک شنی را افزایش می‌دهد.




لبه اریب شده از داخل



لبه کنگرهای

شکل ۱۵-۵۵: بشقابهای با لبه اریب شده از خارج، با لبه اریب شده از داخل و با لبه کنگرهای.



شکل ۱۵-۵۷: صفحه تمیزکن فوکائی.

صفحة تمیزکن برگردان دار

صفحة تمیزکن برگردان دار (شکل ۱۵-۵۸)، عمل پوشانیدن و کنترل خاک شیار شخم را بهتر از صفحه تمیزکن فوکائی انجام می‌دهد. اما، در خاکهای چسبنده صفحه تمیزکن فوکائی بشقاب را بهتر تمیز می‌کند. در گاوآهن‌های بشقابی دو طرفه برای هر بشقاب دو عدد صفحه تمیزکن مورد نیاز است. نوک تحت فشار فر صفحه تمیزکن تا حدودی در خارج از لبه خارجی بشقاب در مقابل بشقاب قرار می‌گیرد تا بتواند خاشاک را به خوبی برگردان کند. صفحات تمیزکن آنقدر پائین قرار می‌گیرند که بتوانند خاک شیار را قبل از پائین افتادن از روی سطح بشقاب دریافت کنند.

زاویه عمودی عبارت از زاویه‌ای است که سطح بشقاب با یک خط عمود بر سطح زمین می‌سازد. این زاویه معمولاً "از ۲۵ تا ۱۵ درجه قابل تغییر است. با افزایش این زاویه دور شدن از خط عمود به طرف عقب (تفوّذ بشقاب در خاکهای سنگی و چسبنده که تمايل به غلطیدن در زیر لبه برنده بشقاب در کف شیار را دارند بیشتر می‌شود. کم شدن زاویه عمودی (سردیگ شدن به خط عمود) موجب بهتر شدن کار بشقاب در خاکهای سست یا شکننده می‌گردد. افزایش شب بشقابها موجب وارد شدن فشار بیشتر از طرف خاک بر بشقاب می‌گردد که نتیجه آن چرخش سریعتر بشقاب، خرد شدن بیشتر خاک و قطع شدن و پوشیده شدن بهتر خاشاک می‌باشد.

عملیات مزرعه

کار گاوآهن بشقابی در مزرعه همانند کار گاوآهن برگردان دار است. طرحهای شخم همانند طرحهای شخم گاوآهن برگردان دار است و بستگی به یک طرفه یا دو طرفه بودن گاوآهن دارد.

ضمائیم گاوآهن بشقابی

سه نوع مهم ضمائیم گاوآهن بشقابی عبارتند از صفحات تمیزکن، وزنهای چرخ شیار عقب یا وزنهای شاسی، اتصالی و صفحه تمیزکن چرخ شیار عقب.

صفحات تمیزکن

سه نوع صفحات تمیزکن موجود عبارتند از: فوکائی ۱، برگردان دار ۲ و دو طرفه ۳.

صفحة تمیزکن فوکائی


صفحة تمیزکن فوکائی (شکل ۱۵-۵۷)، تیغه تختی است که بطور کامل در گنار لبه خارجی بشقاب و به اندازه کافی در پائین بشقاب قرار می‌گیرد تا خاک شیار را قبل از افتادن از سطح بشقاب دریافت کند. در گاوآهن‌های بشقابی دو طرفه برای هر بشقاب دو عدد صفحه تمیزکن فوکائی مورد نیاز است. فشار فر، صفحه تمیزکن را در مقابل بشقاب نگه دارد تا عمل تمیزکردن بشقاب و جدا شدن خاشاک از صفحه تمیزکن به خوبی انجام گیرد.

1- Hoe


2- Moldboard

3- Reversible


تاسی بستگی به طرح و ساختمان گاوآهن دارد. وزنه اضافی نهانها به فرو رفتن بشقابها در داخل خاک کمک می کند، بلکه چرخ شیار عقب موجب می گردد تا گاوآهن در شرایط متعادل عملیات شخم را انجام دهد.



شکل ۱۵-۵۹: صفحه تمیزگن دوطرفه.



شکل ۱۵-۵۸: صفحه تمیزگن برگردان دار.




شکل ۱۵-۶۰: وزنهای چرخ شیار عقب برای نفوذ بهتر و کنترل گاوآهن.

صفحة تمیزگن دوطرفه
صفحة تمیزگن دوطرفه به شکل سپری می باشد که روی خط وسط بشقاب قرار می گیرد (شکل ۱۵-۵۹). از این صفحات فقط برای تمیز نگهداشت بشقاب استفاده می شود. سیروهای وارد شده از خاک، صفحه تمیزگن را برای تمیز کردن بهتر در مقابل بشقاب نگه می دارد. با این طرح تنها یک عدد صفحه تمیزگن برای هر بشقاب گاوآنهای دوطرفه مورد نیاز است.

وزنهای چرخ شیار عقب و وزنهای شاسی
در شرایطی که خاک سفت و سخت است و نمود با اشکال انحراف می شود، غالباً "از وزنهای چرخ شیار عقب با وزنهای شاسی استفاده می شود. وزنهای چرخ سایچ و مهره به سطح خارجی چرخ شیار عقب متصل می شود (شکل ۱۵-۶۰). محل قرار گرفتن وزنهای

گاوآهنها یک طرفه ۱، گاوآهنها بشقابی مزارع گندم ۲، تیلرهای بذرکار ۳، دیسکها یک طرفه ۴ و نامهای دیگر ساخته شده‌اند.



شکل ۱۵-۶۲: تصویر از بالا در یک گاوآهن بشقابی عمودی که ترتیب قرار گرفتن شاسی و گروههای بشقابها را نشان می‌دهد.

گاوآهنها بشقابی عمودی در سال ۱۹۲۷ در منطقه گربت پلینز^۵ (دستهای بزرگ) ایالات متحده آمریکا ساخته و به بازار عرضه شدند. این گاوآهنها در دهه ۱۹۳۰ برای طوفانهای خاکی آن منطقه مورد نکوهش قرار گرفتند، و حتی گفته می‌شد که آنها موجب مسمومیت زمین می‌شدند. اما، امروزه چنانچه از آنها در شرایط مناسب استفاده شود، ادوات با ارزشی محسوب می‌شوند. از این گاوآهنها هرگز نباید به طرقی استفاده کرد که سطح خاک را صاف، لخت و پودری شکل بمجای گذارد و باعث افزایش فرسایش بادی و


1- One Way Plows

2- Wheatland Disk Plows

3- Seeding Tillers

4- One Way Disks 5- Great Plains

اتصالی و صفحه تمیزکن چرخ شیار عقب در زمینهای سست و چسبنده یا زمینهای سنی از یک اتصالی و یک صفحه تمیزکن کمکی برای جلوگیری از نفوذ بیش از حد چرخ شیار عقب در کف شیار استفاده می‌گردد (شکل ۱۵-۶۱). صفحه تمیزکن خاک را از روی چرخ پاک می‌کند، و باید طوری تنظیم شود که فقط تا حدودی از سطح چرخ فاصله داشته باشد.



شکل ۱۵-۶۱: اتصالی و صفحه تمیزکن چرخ شیار عقب برای خاکهای نرم و چسبنده.

گاوآهنها بشقابی عمودی^۱ (تیلرهای بشقابی)

گاوآهنها بشقابی عمودی (شکل ۱۵-۶۲) از لحاظ اصول کار، مابین گاوآهنها بشقابی و هر سهای بشقابی قرار می‌گیرند و در نقاط مختلف دنیا به نامهای تیلرهای بشقابی،

1- Vertical Disk Plows(Disk Tillers)

بیشتر استفاده می‌شود.

گاوآنهای شتابی عمودی معمولاً "ادواتی مخصوص دیمکاری و به منظور تهیه بستر بذر و کشت ریزدانه‌ها محسوب می‌شوند، اما از آنها با موفقیت در انواع خاکهای با شرایط رطوبتی مختلف و مزارع برخ کاری نیز استفاده شده است. در منطقه جنوب شرقی ایالات متحده از این گاوآهن بطور محدود جهت کشت لوبیا روغنی در کلشهای باقی مانده از محصول ریزدانه‌ها، بلا فاصله پس از برداشت ریزدانه‌ها استفاده می‌شود (کشت دو محصول در یک سال و در یک زمین) ۱.


کار اصلی گاوآنهای شتابی عمودی بریدن و مخلوط کردن خاک و بقایای گیاهی و حداقل خرد کردن خاک می‌باشد. معمولاً "مقدار قابل توجهی از بقایای گیاهی در سطح خاک باقی می‌ماند که از فرسایش بادی و آبی خاک جلوگیری می‌کند. عمق کار بستگی به نوع تیغه‌ها و فاصله بین تیغه‌ها دارد و از ۲۵ تا ۵ سانتیمتر (۸ تا ۲۱ اینچ) تغییر می‌کند. از گاوآنهای شتابی عمودی معمولاً "برای خاکورزی اولیه و همچنین عملیات بعدی در آیش تابستانه استفاده می‌شود. این گاوآنهای به خوبی عمل کنترل علفهای هرز را انجام می‌دهند. با اضافه کردن ضمائم کارنده و کودپاش با یکبار استفاده می‌توان عملیات تهیه بستر بذر، کشت بذر و کودپاشی را بطور توان و با هزینه کم انجام داد.

گاوآنهای دوار (تیلهای دوار)

گاوآنهای دوار که به آنها تیلهای دوار نیز گفته می‌شود (شکل ۱۵-۶۴) بطور جداگانه از گاوآنهای برگردان دار و گاوآنهای شتابی مورد بررسی قرار می‌گیرند، زیرا از لحاظ طراحی و طرز کار کاملاً "با آنها فرق می‌کند. این گاوآنهای نه مانند گاوآنهای برگردان دار هستند و نه مانند گاوآنهای شتابی. گاوآنهای دوار خاک را به هیچ وجه برگردان نمی‌کنند بلکه فقط خاک را تا عمق معینی بریده و مخلوط می‌کنند. بدگفته تاول ۲ شتاب تعییر می‌کند. قطر شتابها معمولاً "از ۴۵/۷ تا ۶۶/۱ سانتیمتر (۱۸ تا ۲۶ اینچ) متغیر بوده و بسته به نوع خاک و کار، معمولاً "با فاصله ۲۵/۴ تا ۲۵/۲ سانتیمتر (۱۰ تا ۷ اینچ) از یکدیگر روی محور قرار می‌گیرند. چنانچه از این گاوآنهای صرفاً "برای انجام عملیات آیش تابستانه و کشت بذر استفاده شود، معمولاً "شتابهای کوچکتر و فاصله‌های کمتر توصیه می‌شود. برای خاکورزی اولیه و عمق کار بیشتر از شتابهای بزرگتر و فاصله‌های

آبدوی سطحی خاک گردند. سرعت حرکت گاوآهن تا حد از ۴/۶ کیلومتر در ساعت (۴ مایل در ساعت) تجاوز نکد. سرعت زیاد گاوآهن، قدرت مورد نیاز را افزایش داده، باعث خرد شدن بیش از حد سطح خاک شده و در سطح خاک خاشاکی به جای نمی‌گذارد تا از فرسایش بادی جلوگیری کند. مدیریت صحیح و خوب در اجرای عملیات، از قبیل استفاده از کولتیواتور مزرعه و رادویدر ۱، در ایجاد شرایط زراعی مطلوب و تامین بافت خوب خاک کمک می‌کند.

شتابی، وضعیت چرخ و وسائل تنظیم عمق گاوآهن شتابی عمودی همانند گاوآنهای شتابی معمولی است، اما بشتابهای کروی آن همانند بشتابهای هرسهای بشتابی برروی یک محور مشترک (یا چند گروه محور در انواع قابل انعطاف) قرار گرفته و می‌چرخد و "معمولاً "خاک را به طرف راست می‌برند (شکل ۱۵-۶۳).



شکل ۱۵-۶۳: یک گاوآهن بشتابی عمودی از رویرو.

تعداد بشتابهای گاوآهن بشتابی عمودی بستگی به نوع گاوآهن داشته و از ۳۵ تا ۲ بشتاب تعییر می‌کند. قطر بشتابها معمولاً "از ۴۵/۷ تا ۶۶/۱ سانتیمتر (۱۸ تا ۲۶ اینچ) متغیر بوده و بسته به نوع خاک و کار، معمولاً "با فاصله ۲۵/۴ تا ۲۵/۲ سانتیمتر (۱۰ تا ۷ اینچ) از یکدیگر روی محور قرار می‌گیرند. چنانچه از این گاوآنهای صرفاً "برای انجام عملیات آیش تابستانه و کشت بذر استفاده شود، معمولاً "شتابهای کوچکتر و فاصله‌های کمتر توصیه می‌شود. برای خاکورزی اولیه و عمق کار بیشتر از شتابهای بزرگتر و فاصله‌های

1- Double Cropping

2- R.I. Shawl. Rotary Plowing as a means of Seedbed Preparation, Farm Impl. News, 67(6): 50-53, 1946.

1- Rod Weeder

- ۳- عملیات وجین و سلنهشکنی زراعت محصولاتی را که بطور ردیفی کشت می شوند انجام دهند.
- ۴- چرآگاههای را احیاء نمایند.
- ۵- زمینهای بایر را احیاء نمایند.
- ۶- خاک باغات میوه و موکاریها را بهم بزنند.
- ۷- خاک را در هنگام کشت نواری بهم بزنند.
- ۸- و سایر اهداف مورد نظر.

انواع گاوآهن‌های دوار


طی سالهای متعدد انواع مختلف گاوآهن‌های دوار ساخته شده‌اند که معمول‌ترین آنها نوعی است که دارای محور گردنده افقی (عرضی) می‌باشد. چهار نوع معمول این نوع گاوآهن عبارتند از:

- ۱- گاوآهن‌های دوار سوار یا گشته بی تی اوگرد، که با بی تی اوتراکتور کار می‌کنند.
- ۲- گاوآهن‌های دوار سنجین گار خودرو، (که معمولاً "برای کارهای ساختمانی و راهسازی استفاده می‌شوند و کمتر مورد استفاده کشاورزی دارند).
- ۳- گاوآهن‌های دوار سوار یا گشته با موتور گمکی. این نوع گاوآهنهای به وسیله تراکتور حمل یا کشیده می‌شوند، اما محور عرضی گردنده حرکت خود را از یک موتور گمکی دریافت می‌کند.
- ۴- گاوآهن‌های دوار باغی گوچک (تیلرهای دوار باغی) خودرو، که دارای دو دسته هدایت‌کننده می‌باشد و توسط یک نفر که در پشت آنها می‌ایستد هدایت می‌گردد.

قطعات اصلی ساختمان

- گاوآهن‌های دوار بی تی اوگرد از قسمت‌های اصلی زیر تشکیل می‌شوند (شکل ۱۵-۶۴) .
- ۱- محور عرضی گردنده یا روتور
 - ۲- تیغه‌ها
 - ۳- جعبه دندنه
 - ۴- حفاظ خاک ۱ گاوآهن

کار با آنها بوده است. امروزه در سایر نقاط دنیا میزان استفاده از گاوآهنهای دوار روز به روز بیشتر می‌گردد.



شکل ۱۵-۶۴: گاوآهن دوار (تیلر دوار).


آمده نمودن بستر بذر با یک بار عبور از روی زمین و درنتیجه کاهش کل میزان کشن از حمله دلایلی است که برای استفاده از گاوآهنهای دوار یا تیلرهای دوار اخیراً ذکر می‌گردد. با استفاده از قدرت موتور و استقال آن از طریق محور بی تی او به تیغه‌ها و خاک، به جای استفاده از نیروی کشته از طریق چرخها، قدرت کمتری تلف شده، و کار با آنها وزن تراکتور و میزان فشردگی خاک را تقلیل می‌دهد.

درنتیجه، گاوآهنهای دوار بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند که:

- ۱- ساقه بقایای گیاهی را خرد کرده و آنها را با خاک مخلوط کنند.
- ۲- حای گاوآهن، هرس بشقابی و سایر هرسهای در حاکورزی و تهیه بستر بذر را بگیرند.

طرز کار محور گردنده

محور گردنده در جهت جرخش جرخهای تراکتور می‌چرخد. در اکثر گاوآهنها دوار جدید، تیغه‌ها بر روی اتصالبیانی که روی محور گردنده سوار می‌شوند پیچ و سهبه می‌گردند. تیغه‌ها را می‌توان برای اجرای طرحهای مختلف خاکورزی حاچا با تعویض کرد. معمولاً ۳ تا ۲ جفت تیغه راست دست و چپ دست بر حسب شرایط و میزان خرد شدن خاک روی هر اتصالی به کار می‌رود (شکل ۱۵-۶۵).



شکل ۱۵-۶۵: به منظور یکنواختی کار، تیغه‌ها بصورت مارپیچی (پیچی) آرایش داده می‌شوند.

تیغه چپ دست، تیغه‌ای است که وقتی به پشت گاوآهن نگاه می‌شود، انتهای برندۀ تیغه در طرف چپ قرار گیرد. به همین ترتیب انتهای برندۀ تیغه راست دست در طرف راست قرار می‌گیرد (شکل ۱۵-۶۶).

در شرایطی که خاک مرطوب است، معمولاً برای عملیات عادی، ۳ جفت تیغه بر روی هر اتصالی در اکثر گاوآهنها دوار توصیه می‌شود. در حاکهای جسبنده و مرطوب ممکن است برداشتن یک جفت از تیغه‌ها مطلوب باشد تا خاک آسانتر از دور محور گردنده برتاب شود. هنگامی که فقط دو جفت تیغه مورد استفاده قرار می‌گیرد، سرعت جرخش محور گردنده باید افزایش باید و برای حصول برش بهتر، تیغه‌های باقی مانده باید بر روی اتصالی حاچا شوند. سرعت بیشتر محور گردنده، خاک را سریعتر حرکت می‌دهد و در حلولگری از مسدود شدن کمک می‌کند.

در شرایط معمولی، غالب تیغه‌های گاوآهن دوار خود بخود تیز می‌شوند. تیغه‌ها

۵- چرخها و کفشهای تنظیم عمق

۶- اهرمهای تنظیم گشته

۷- محور بی تی او

انواع تیغه‌ها

انواع متفاوتی از تیغه‌ها برای گاوآهنها دوار موجود است. اما تیغه ۱ شکل معمولترین آهast. تیغه‌های ۱ شکل در شرایطی که حاشاک سنگین است بر سایر تیغه‌ها ارجحیت دارد. این تیغه‌ها برای ازین علفهای هرز بهتر از سایر تیغه‌ها بوده و معمولاً خاک را کمتر خرد می‌کند.

بعد در زمینهای سخت با تیغه‌های ۲ شکل ممکن است آسانتر باشد. این تیغه‌های دارای احنا کمتری نسبت به تیغه‌های ۱ شکل هستند و از آنجایی که تعامل کمتری به مسدود کردن محور گردنده دارند برای کار در حاکهای سنگین و مرطوب توصیه می‌شوند.


گاوآهنها که برای مقاصد مخصوص طراحی و ساخته می‌شوند، ممکن است به تیغه‌های گوناگونی از قبیل میله‌های مستقیم نوک دندانهای مجهز باشند. این نوع تیغه‌ها در داخل خاک نفوذ کرده و موجب خرد شدن کلوخها می‌شوند، و همچنین خاک را محلوظ کرده و بستر بذر مناسبی آماده می‌کنند. از این نوع تیغه‌ها معمولاً "در حاکهای که قبل این تیغه‌ها محبرند دو برابر سرعت حرکت گاوآهنها دواری است که دارای تیغه‌های کمتر شده‌اند و برای کنترل علفهای هرز استفاده می‌شود. سرعت حرکت گاوآهنها دواری که این تیغه‌ها محبرند دو برابر سرعت حرکت گاوآهنها دواری است که دارای تیغه‌های

کمتر شده‌اند و برای کنترل علفهای هرز استفاده می‌شود. سرعت حرکت گاوآهنها دواری که این تیغه‌ها محبرند دو برابر سرعت حرکت گاوآهنها دواری است که دارای تیغه‌های و سنت گردن چمنزارها می‌شوند، فشردنگی سطح خاک را بر طرف می‌کند و موجب بهتر شدن نفوذ رطوبت در خاک می‌گردد.

اصول طرز کار گاوآهنها دوار

گاوآهنها دوار بدون اینکه موجب بکسوات چرخ با وزن اضافی تراکتور شوند قدرت بسیار تراکتور را مستقیماً از طریق محور بی تی او به خاک منتقل می‌کند. لیکن، این گاوآههای نه تنها قادر به جیران ضعف مدیریت در خاکورزی سیستم است، بلکه ممکن است باعث نشوی جلوه دادن آن تیز شوند. اما، با اعمال مدیریت صحیح و اجرای عملیات دقیق، این گاوآههای می‌توانند جایگزین گاوآهن، هرس شقابی و سایر هرسها شوند.

باید احتساب کرد. از طرف دیگر، کار در خاک بساز حشک نیز ساعت بود رشد سن از حد خاک شده و سائیدگی تیغه‌ها نیز افزایش می‌باید. برش بزرگتر تیغه‌ها، به معنی خرد شدن کمتر خاک و کاهش قدرت مورد ساز است. معمولاً "بهتر است کاهش سرعت محور گردندۀ و اندازه برش در حدی باشد که خاک به اندازه مورد نظر خرد شود.




شکل ۶-۱۵: اندازه برش تیغه بر حسب سرعت محور گردندۀ و سرعت حرکت تراکتور تعیین می‌گردد.

سرعت محور گردندۀ و سرعت رو به جلو تراکتور
وقتی که سرعت محور گردندۀ و سرعت رو به جلو تراکتور متناسب با یکدیگر باشد، در هنگام چرخش محور گردندۀ، فاصله‌ای بین خاک بریده شده در جلو محور گردندۀ و سطح خارجی تیغه‌ها بوجود می‌آید. با افزایش عمق تخم، این فاصله بدتر پیچ کاهش یافته و تیغه‌ها در تماس دائم با خاک بهم تخوردۀ خواهند بود.

تغییر سرعت محور گردندۀ

تغییر سرعت محور گردندۀ در مزرعه، در اکثر گاوآهن‌های دوار سا جابجا کردن اهرم جعبه‌دندۀ یا با سوار کردن جرح‌دندۀ‌های متفاوت در جعبه‌دندۀ‌ای که در دسترس راننده است امکان‌پذیر می‌باشد. در مساطقی که خرد شدن بسیار زیاد خاک برای مقاصد ویژه‌ای از میان محور گردندۀ عبور کند. اما، از کار در خاکهایی که بیش از حد مرطب هستند

تصویرت مارپیچی (پیچشی) بر روی محور گردندۀ قرار داده می‌شوند تا در یک زمان بیش از یک تیغه با سطح خاک برخورد نکند (شکل ۶-۱۵). در صورتی که آرایش مارپیچی تیغه‌ها تامین نشود، هنگامی که در یک زمان بیش از یک تیغه با زمین برخورد کند، شحم ساهموار می‌شود و لرزش و ضربه‌های بیش از حد بوجود می‌آید.



شکل ۶-۱۵: تیغه‌های آشکل چپ دست و راست دست.

اندازه برش تیغه‌ها


اندازه برش تیغه‌های گاوآهن دوار (شکل ۶-۱۵)، بر حسب سرعت رو به جلو تراکتور، تعداد تیغه‌های هر اتصالی و سرعت چرخش محور گردندۀ تعیین می‌گردد.

محور گردندۀ در سرعت‌های کم:

- ۱- به قدرت کمتری نیاز دارد.
- ۲- در حفظ ساختمان خاک کمک می‌کند.
- ۳- سائیدگی تیغه را کاهش می‌دهد.
- ۴- مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.
- ۵- موجب صرف وقت کمتری می‌شود.

سرعت محور گردندۀ

سرعت محور گردندۀ خاک، سرعت محور گردندۀ نیز باید زیاد شود تا خاک بطور مداوم با افزایش رطوبت خاک، سرعت محور گردندۀ نیز باید زیاد شود تا خاک بطور مداوم از میان محور گردندۀ عبور کند. اما، از کار در خاکهایی که بیش از حد مرطب هستند



شکل ۱۵-۶۸: میزان خرد شدن خاک با تنظیم حفاظ خاک، سرعت محور گردند و سرعت تراکتور تغییر می‌کند.

اندازه گاوآنهای دوار

اندازه گاوآنهای دوار بحسب عرض کار آنها مشخص می‌شود. عرض کار برای گاوآنهای دوار باغی کوچک (تیلهای باغی) ۴۰ سانتیمتر (۱۶ اینچ) به بالا و عرض کار برای گاوآنهای دوار بزرگ از ۴/۶ تا ۱/۲۵ متر (۱۵ تا ۴ فوت) متغیر است.

گاوآهن چیزل (گاوآهن شفره‌ای)

کار اصلی یک گاوآهن چیزل (شکل‌های ۱۵-۶۹ و ۱۵-۷۰)، نسبت به کاری که با یک چودست چنگالی شکل توسط انسان اولیه در هزاران سال قبل انجام می‌گرفته کمی تغییر یافته است. آلیاز فولاد جایگزین جوب شده و تراکتور جایگزین قدرت بدنی حیوان و انسان گردیده است، اما هدف از استفاده، هنوز بهم زدن و تهییه خاک همراه با کمی زیورو و کردن آن است.

گرجه به گاوآنهای چیزل در بعضی نقاط کولتیواتور مزرعه نیز گفته می‌شود، اما در اینجا به عنوان ماشینهای مشخص و جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرند. گاوآنهای چیزل دارای ساختهای سینه‌ای سُکین‌تر می‌باشند و اصولاً "برای خاکورزی اولیه بدکار می‌روند". در حالیکه کولتیواتورهای مزرعه عمده‌تاً "برای خاکورزی تانویه، ازین بردن علفهای هرز و تهیه از گاوآنهای چیزل بوده و برای کار در عمق کمتری طراحی می‌گردند.

مورد نظر است، سرعت محور گردند ممکن است از حدود ۱۴۵ دور در دقیقه تا ۳۰۰ دور در دقیقه تغییر باید. معمولاً "سرعت متوسط برای کار در اکثر مزارع کافی است.

تأثیر سرعت در خرد شدن خاک


در صوری که سرعت محور گردند ناپذیر است، با تغییر سرعت حرکت تراکتور اندازه برش نیز تغییر می‌باید. سرعت کم حرکت تراکتور، باعث خرد شدن بیشتر خاک می‌گردد، درحالیکه سرعت زیاد، سطح خاک را ناهموارتر به جای می‌گارد. سرعت متوسط تراکتور، با توجه به شرایط خاک و تسبیحه مورد نظر برای اکثر گاوآنهای دوار از ۹ تا ۶ کیلومتر در ساعت (۵/۵ تا ۲/۵ مایل در ساعت) تغییر می‌کند.

تأثیر شکل سریوش ۱ و تنظیم حفاظ خاک بر میزان خرد شدن خاک

خرد شدن خاک بستگی به شکل سریوش، شکل حفاظ خاک و تنظیم آن نیز دارد. در حالیکه کلوخها از میان محور گردند خارج می‌شوند، حفاظ خاک میزان خرد شدن خاک را کنترل می‌نماید (شکل ۱۵-۶۸). هرچه حفاظ پاشین تر باید، میزان خرد شدن خاک بستگی نیز دارد، بسترهای نرم تری آماده می‌گردد، خاشاک بهتر مخلوط می‌شوند و سطح خاک مسطح تر به جای گذارده می‌شود. هرچه حفاظ بالاتر می‌رود، میزان خرد شدن خاک کاهش می‌باید، احتمال چسبیدن خاک مرطوب به حفاظ کم می‌شود و قدرت مورد سیار سرکاهش می‌باید. برای اینکه خاک نرم‌تر شود: حفاظ را پاشین بسازید، سرعت محور گردند را زیاد، با سرعت حرکت تراکتور را کم کنید و یا هر دو عمل را با هم انجام دهید (شکل ۱۵-۶۸). برای اینکه خاک زبرتر شود: حفاظ را بالا سریزید، سرعت محور گردند را کم با سرعت حرکت تراکتور را زیاد کنید و با هر دو عمل را با هم انجام دهید (شکل ۱۵-۶۸).

تنظیم عمق کار


عمق کار در گاوآنهای دوار به حدود ۲۵ سانتیمتر می‌رسد. تنظیم عمق کار گاوآنهای دوار بوسیله کفتشکها با چرخهای تنظیم عمق که در طرفین ماشین فراردارند انجام می‌شود (شکل ۱۵-۶۴). از کفتشکها و چرخهای تنظیم عمق همچنین سرای تراز کردن طرفین گاوآنهای دوار استفاده می‌شود.



شکل ۱۵-۷۰: یک گاوآهن چیزل کشی با ساقه‌های فنری که به میله نیروی هیدرولیک بلند می‌شود.

گاوآنهای چیزل ممکن است تنها برای خراش دادن سطح خاک یا به منظور کار در عمقهای بیشتر نا ۳۸ سانتیمتر (۱۵ اینچ) یا بیشتر مورد استفاده قرار گیرند که این امر بستکی به طرح گاوآهن، میزان حاشاک و نتیجه مورد نظر دارد. این گاوآنهای ممکن است دارای تیغه‌های نازک چیزل باشد که برای حفر کردن، بهم ردن و خرد کردن خاک به کار می‌روند (شکل ۱۵-۶۹)، یا به سایر تیغه‌ها از نوع بیلچه‌ای برای حلولگیری از فرسایش خاک تا پنجه غازیهای عربیخ برای تهیه ستر بذر و از بین بردن علفهای هرز مجهز می‌شوند.

گاوآهن چیزل وسیله‌ای مطلوب برای استفاده در خاکورزی پوشش دار (به جای گذاردن پوشش گیاهی و خاشاک در سطح خاک) می‌باشد. این نوع گاوآهن از فرسایش بادی و حریان آب در سطح خاک حلولگیری کرده، و موجب افزایش نفوذ آب در خاک می‌گردد. گاوآنهای چیزل که در عملیات آشن نایستانه برای به جای گذاردن پوشش گیاهی در سطح خاک (مالج گیاهی) به کار می‌روند، معمولاً "محبز به تیغه‌های پنجه غازی عربیخ با عرض ۷۶ تا ۳۰/۵ سانتیمتر (۱۲ تا ۱۵ اینچ) می‌باشد و سخن تا عمقی انجام می‌گیرد که تنها علفهای هرز را قطع کرده و کمترین بهم خوردگی در سطح خاک بوجود آید.



شکل ۱۵-۶۹: یک گاوآهن چیزل سوار سنگین با ساقه‌های غیرفنری.

گاوآنهای چیزل امروزی معمولاً "دارای ۲ تا ۳ ردیف ساقه‌های منحنی شکل فنری مولادی می‌باشد که به یک شاسی محکم فولادی متصل شده‌اند (شکل ۱۵-۶۹ و ۱۵-۷۰). ساقه‌ها در رده‌یقهای مختلف طوری به شاسی متصل می‌شوند که رو بروی هم قرار نداشته باشد، تا حاشاک بهتر از آنها عبور نماید.

گاوآنهای چیزل در مقایسه با گاوآنهای برگردان دار با عمق کار یکسان، دارای نیروی مقاومت کمتری، در حدود نصف نیروی مقاومت مورد سیاز در هر فوت عرض کار می‌باشد. بنابراین سخن با گاوآهن چیزل در نقاطی که پوشاندن کامل حاشاک مورد سیاز نمی‌باشد با سرعت بیشتری انجام شده و اقتصادی‌تر می‌باشد. از گاوآنهای چیزل غالباً برای شکستن لایه سخت خاک که برای سخن همه ساله با گاوآهن برگردان دار بوجود می‌آید استفاده می‌شود.

از آنجائی که گاوآنهای چیزل خاک را شکسته و خرد می‌کنند، بهترین کار را در خاکهای خشک و سخت انجام می‌دهند. چنانچه خاک بیش از حد مرطوب باشد، جای ساقه‌های گاوآهن چیزل در خاک بازمانده و هیچگونه عمل خرد شدن و نرم شدن خاک انجام نمی‌گیرد. در واقع، در صورتی که خاک در هنگام سخن با گاوآهن چیزل بیش از حد مرطوب باشد، کلوخهای بزرگی روی زمین به جای گذاشته می‌شود که تقریباً "شکستن آنها با عملیات خاکورزی بعدی به منظور تهیه یک بستر بذر مطلوب، غیرممکن خواهد بود.

روشی استفاده از گاوآهن چیزل

پس از استفاده از گاوآهن چیزل، سطح خاک معمولاً سست و ناهموار بهجای گذارده می‌شود، و این در حالی است که مقداری از خاشاک با خاک محلوظ شده و زیر خاک می‌رود اما، بیشتر بقایای گیاهی در سطح خاک باقی می‌ماند.

مطالعات انجام شده در بعضی از دانشگاهها نشان می‌دهد که در حدود ۲۵ درصد از بقایای گیاهی در هر مرحله از شخم با گاوآهن چیزل بزرگتر خاک برده می‌شود. البته، این میزان بستگی به مقدار و نوع بقایای گیاهی و عمق کار دارد. چنانچه قرار است خاک فل از کشت دو بار با گاوآهن چیزل شخم بخورد، بهتر است شخم مرتبه دوم بصورت مورب بر جهت شخم مرتبه اول زده شود تا هرگونه پسته بهجای مانده در بین چیزلها (تیغه‌ها) ازین رفته و چیزلها در شکافهای که قبلاً ایجاد شده‌اند حرکت نکند.

اصول طرز کار گاوآهن چیزل

گاوآهنهای چیزل برای نفوذ در خاکهای سخت، شکست لایه‌های سخت و خرد کردن کلوخهای بزرگ ساخته می‌شوند. سطح خاک بصورت خرد شده و باز برای دریافت و نگهداری باران و مقاومت در مقابل فرسایش بادی خاک بهجای گذارده می‌شود. بیشتر بقایای گیاهی در سطح خاک باقی می‌مانند تا در کاهش تبخیر و فرسایش خاک کمک شمایند. عمق شخم می‌تواند به اندازه مطلوب سطحی، یا تا عمق ۴۵/۷ سانتیمتر (۱۸ اینچ) یا بیشتر عمیق باشد.


زیرشکنها (گاوآهنهای زیرشکن)^۱

گاوآهنهای زیرشکن که در ایران به گاوآهنهای اسکدای، ساب سویلر و سوسولوز^۲ هم معروف هستند، شبیه به گاوآهنهای چیزل بوده اما سنگین‌تر و قوی‌تر از آنها ساخته می‌شوند، زیرا از آنها برای نفوذ و کار در خاک در اعماق زیاد از ۹۱/۴ تا ۵۵/۸ سانتیمتر (۲۶ تا ۲۵ اینچ) استفاده می‌گردد. معمولاً برای کشیدن یک گاوآهن زیرشکن یک ساقه‌ای در یک خاک سخت که در عمق ۹۱/۵ سانتیمتر (۳ فوت) کار می‌کند تراکتوری با قدرت ۸۵ تا ۶۰ قوه اس است مورد نیاز است. ساقه گاوآهن زیرشکن معمولاً "بلند و باریک" بوده و با یک توک گوهای شکل سخت و محکم ساخته می‌شود (شکل ۱۵-۲۲). پیشانی قابل تعویض باله باریک


انواع گاوآهنهای چیزل و اندازه آنها

اکثر گاوآهنهای چیزل شامل یک شاسی مرکزی می‌باشد. معمولاً "یک ساقه در هر ۲۰/۸ سانتیمتر (یک فوت) از عرض شاسی قرار داده می‌شود. به دو انواع شاسی مرکزی می‌توان شاسی‌های اضافی با عرضهای متفاوت تا ۱/۸۲ متر (۶ فوت) اضافه نمود. در بعضی از گاوآهنهای بزرگتر، شاسی‌های اضافی عربیتر را می‌توان بر روی شاسی مرکزی نامود. این عمل کمک موثری در هنگام حمل و نقل گاوآهن می‌باشد. گاوآهنهای چیزل سوار، با عرضهای متفاوت معمولاً از ۱۰/۶ تا ۱/۵۲ متر (۲۰ تا ۵ فوت) موجود می‌باشد. عرض گاوآهنهای کشی معمولاً از ۱۳/۷۰ تا ۲/۵ متر (۴۵ تا ۱۵ فوت) می‌باشد.

وجود انواع تیغه‌های مخصوص، مانند بیلچه‌ها، بیلچه‌های شیار بازگشایی و کارد (شکل ۱۵-۲۱)، و همچنین اتصالات مخصوص بذرکاری، استفاده از گاوآهنهای چیزل را جهت انجام بسیاری از کارها ممکن می‌سازد.




شکل ۱۵-۲۱: بعضی از انواع تیغه‌هایی که برای اتصال به ساقه‌های گاوآهن چیزل بکار می‌روند: (۱) چیزل، (۲) دندانه، (۳) شیار بازگشایی، (۴) پنجه غازی، (۵) بیلچه، (۶) کفشهای مخصوص گاشت و (۷) چیزل و پنجه غازی توانم.



ساقه‌های زیگزاگی گاو‌هن زیرشکن

شکل ۱۵-۷۳: یک گاو‌هن زیرشکن چند ساقه‌ای که ساقه‌های آن بطور زیگزاگ قرار گرفته‌اند.

شکل ساقه‌زیرشکن در نیروی مقاومت تاثیر می‌گذارد




نیروی کشی مورد نیاز برای ساقه‌های ۱ و ۲ حدود ۲۵ درصد کمتر از ساقه شماره ۳ است.

شکل ۱۵-۷۴: سه نوع از ساقه‌های زیرشکن.

محرومی (شکل ۱۵-۷۲) در بعضی از ساقه‌ها باعث کاهش نیروی مقاومت، افزایش طول عمر و سهتر شدن برش خاک می‌گردد. برای حلوگری از صدمه دیدن گاو‌هن زیرشکن و تراکتور در موقع برخورد ساقه زیرشکن به موانع، بسیاری از ساقه‌ها دارای یک پیچ بریده‌شونده اینمی‌باشد. گاو‌نهای زیرشکن یک ساقه‌ای برای کار در عمقهای زیاد به کار می‌روند (شکل ۱۵-۷۲)، اما انواع دو یا چند ساقه‌ای را می‌توان برای کار در عمقهای کمتر سکار برد (شکل ۱۵-۷۳). در شکل ۱۵-۷۴ سه نوع از ساقه‌های زیرشکن نشان داده شده است.

گاو‌نهای زیرشکن در انواع سوار (شکلهای ۱۵-۷۲ و ۱۵-۷۳) و کشی (شکل ۱۵-۷۵)، وجود دارند. ساقه‌های زیرشکن را همچنین می‌توان به تیرک - افزار (تول - بار) معمولی تراکتور متصل نمود.



شکل ۱۵-۷۵: قطعات اصلی یک گاو‌هن زیرشکن نمونه.


۳۵ سانتیمتر (یک فوت) از شکافهای ایجاد شده توسط ساقه‌ها در سطح خاک، کار کنند، تا از بسته شدن شکافها توسط فشار چرخها جلوگیری گردد.

۵- چنانچه سفره آبی در خاکهای شنی در هنگام خشکی به سرعت پائین می‌رود، گاوآهن زیرشکن نباید در یک لایه عمیق شن در خاک نفوذ کند، زیرا در غیر اینصورت آب موجود در خاک ممکن است دور از دسترس ریشه‌ها نفوذ کرده و در هنگام نیاز، رطوبت به آنها ترسد.

در مناطقی که شرایط خاک و رطوبت آن مناسب باشد استفاده از گاوآهن زیرشکن می‌تواند لایه‌های سخت فشرده شده‌ای را که برای استفاده از ادوات سنگین و رفت‌وآمدی‌ای مکرر چرخهای ادوای ادوای بر روی زمین بوجود آمده است شکسته و از بین ببرد. درنتیجه، آب باران و برف به جای اینکه روی زمین جاری شود، به داخل خاک نفوذ می‌کند، رطوبت سریعتر به‌اعماق می‌رود، سطح خاک در بهار سریعتر خشک می‌شود، و کار کشت زودتر می‌تواند انجام گیرد. با استفاده از گاوآهن زیرشکن طبقات تحتانی خاک بیشتر تهییه شده و درنتیجه موجب می‌گردد تا ریشه‌های گیاهان هرچه بیشتر به‌دبیال رطوبت و مواد غذائی در طبقات عمیق‌تر نفوذ نمایند.

در بعضی از شرایط، یک سببه زهکشی (شکل ۱۵-۲۶)، که به گاوآهن زیرشکن متصل است باعث بهبود زهکشی خاک تحت‌الارض می‌شود. گلوله‌ای (سببه‌ای) فولادی که کم و بیش شیوه یک از دراست توسط اتصالات زنجیری بهبیش ساقه‌زیرشکن متصل شده در داخل خاک در زیر عمق عملیات عادی خاکورزی حرکت می‌کند، تا کanal ایجاد شده بلافتله با عبور و مرور چرخهای تراکتور و ادوای، فشرده و خرد نشود. نفوذ آب سطحی از طریق شکافهای ایجاد شده توسط گاوآهن زیرشکن بیشتر می‌شود و آب به‌طرف کanal ایجاد شده جریان می‌پابد. در هنگام عبور از خاک، فشار سببه، خاک را به‌طرف خارج فشرده و لایه سخت دیواره داخلی کanal را بوجود می‌آورد.

شیب کanal زهکشی باید به اندازه‌ای باشد که موجب جریان آب در کanal گردد، اما باعث فرسایش داخل کanal نشود. شیب معمولاً "بین ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر (۶ و ۷ اینچ) برای هر ۲۰۰ متر (هزار فوت) می‌باشد. یک تکه لوله فلزی یا لوله سفالی باید در دهانه حروجی کanal زهکشی کار گذاشته شود تا مانع از فرسایش دهانه کanal و گرفتگی آن گردد. سببه زهکشی باید در خاکهای مورد استفاده قرار گیرد که قالب‌پذیر و نم‌دار باشد، اما استفاده آن در خاکهای سست و نرم به علت رسیش جدار کanal موضع واقع نمی‌شود. برای رسیش خاک کردن کابلهای برق و لوله‌های پلاستیکی سز می‌توان از ضمیمه‌ای که



شکل ۱۵-۲۵: یک گاوآهن زیرشکن با بلندگن هیدرولیکی.

گاوآنهای زیرشکن عمدتاً "برای شکستن لایه‌های غیر قابل نفوذ خاک، پائین‌تر از عمق کار ادوات معمول خاکورزی به کار می‌روند. این وسایل به منظور بهتر شدن نفوذ آب در خاک، زهکشی و نفوذ ریشه به‌اعماق خاک به کار می‌روند. برای اینکه استفاده از گاوآهن زیرشکن در افزایش محصول موثر واقع شود، شرایط زیر باید در نظر گرفته شود:

۱- در موقع استفاده از گاوآهن زیرشکن، خاک باید نسبتاً خشک باشد تا موجب خرد شدن لایه سخت گردد. در صورتی که خاک مرطوب باشد، فقط شکاف باریکی در خاک بوجود می‌آید که احتمالاً به سرعت بسته می‌شود، و فشار وزن تراکتور و گاوآهن زیرشکن می‌تواند باعث فشرده شدن خاک گردد.

۲- خاک زیر لایه غیر قابل نفوذ باید قابلیت نگهداری آب اضافی را داشته باشد، در غیر اینصورت آب مکانی برای رفتن نداشته و هوایی برای رشد ریشه گیاه در لایه‌های عمیق‌تر وجود نخواهد داشت.

۳- خاکی که در عمق بیشتری قرار گرفته است باید به حدی اسیدی یا قلیائی باشد که مانع رشد عادی ریشه گردد.

۴- پس از استفاده از گاوآهن زیرشکن، ادوات سنگین و تراکتور باید حداقل سه فاصله

پشتہ‌سازی، هم در کنترل علوفه‌ای هرز و هم در حفاظت از ریشه‌گیاه در حال رشد موثر است. بذرکاری با پشتہ‌ساز ممکن است درخاکی که قبلاً "نم شده است انجام گیرد که در اینصورت به آن پشتہ‌سازی-زمین نرم^۱ می‌گویند. در صورتیکه این عملیات در خاک نرم نشده انجام گیرد، به آن پشتہ‌سازی-زمین سخت^۲ گفته می‌شود.


نهرکنها^۳

به منظور هدایت آب به مزرعه، لازم است جویها یا نهرهای در سطح زمین ایجاد شود. برای حفر این جویها و نهرهای از وسیله‌ای به نام نهرکن استفاده می‌شود (شکل ۱۵-۸۱). نهرکن در حقیقت از دو خیش برگردان دار دوقلوی چپ دست و راست دست تشکیل شده است که از طرف تیغه بهم متصل شده‌اند و در موقع کار خاک شیار به وجود آمده را در جهت عکس یکدیگر می‌ریزند (شکل ۱۵-۸۲). نهرکنها در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند و دارای انواع سوار و کشی می‌باشند.

گودال‌کنها^۴

حفر گودال مربوط به تیرکهای با دست در موقع حصارکشی اطراف مزرعه و چراغاه، کاری مشکل بوده و به کندی انجام می‌گیرد. گودال‌کنها، کار حفر گودال را بسیار آسانتر و سریعتر انجام می‌دهند. یک گودال‌کن تراکتوری که با فشار هیدرولیک داخل خاک می‌شود و از خاک بیرون می‌آید، می‌تواند در طول چند ثانیه گودال استانداردی را حفر نماید. گودال‌کنها شامل یک مته هستند که معمولاً "توسط محور بی‌تی" از تراکتور به چرخش در می‌آیند (شکل ۱۵-۸۳). امروزه انواعی که با نیروی هیدرولیک تراکتور کار می‌کنند نیز وجود دارند (شکل ۱۵-۸۴). اندازه مته گودال‌کنها متفاوت بوده و سوراخهای با قطر ۷۵ تا ۱۵۰ سانتیمتر و عمق یک متر حفر می‌کنند (شکل ۱۵-۸۵). مته، توسط قاب مخصوصی به اتصال به نقطه تراکتور متصل می‌شود (شکل ۱۵-۸۶). در سر مته جعبه دندنه‌ای وجود دارد که جهت حرکت محور اتصال بی‌تی او را متناسب با جهت چرخش مته تغییر

در عقب گاوآهن زیرشکن بسته می‌شود، استفاده نمود. در این حالت، گاوآهن زیرشکن زمین را نرم کرده و به محلو می‌رود و کابل مستقیماً در پشت آن در زیر خاک جای می‌گیرد.



شکل ۱۵-۷۶: سبه زهکشی.

پشتہ‌سازها (شیار سازها)

پشتہ‌سازها از ادوات خاکورزی اولیه هستند که می‌توانند به وسائل بذرکاری هم مجهز شوند (شکل ۱۵-۷۷). این ادوات از چند خیش که در کنارهم قرار گرفته‌اند تشکیل شده‌اند (شکل ۱۵-۷۸). خیشها معمولاً "به یک تیرک افزار (تول-بار)" متصل می‌شوند. هر خیش پشتہ‌ساز از دو خیش برگردان دار ولی دوقلوی چپ دست و راست دست تشکیل شده است (شکل ۱۵-۷۹). شکل برگردانها متفاوت بوده و از نوع کلشی تا سیاه خاک متغیر می‌باشند. بعضی از پشتہ‌سازها از تعدادی بشتابهای مغفرکوچک به ترتیبی که در شکل ۱۵-۷۹ نشان داده شده‌اند، تشکیل می‌گردند. در موقع کار با پشتہ‌سازها فقط بروزی قسمتی از سطح خاک کار انجام می‌شود. درنتیجه، این نوع عملیات خاکورزی نیاز به قدرت کمتری داشته و دارای ظرفیت مزرعه‌ای بیشتری می‌باشد.

پشتہ‌سازها به دلایل متفاوت زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجاییکه زمینهای

پشتهدار قدرت ذخیره آب بیشتری دارند، پشتہ‌سازها در مناطق دیمکاری و همچنین در مناطقی که فرسایش خاک و باد مسئله‌ساز است مورد استفاده قرار می‌گیرند. به خاطر اینکه عملیات پشتہ‌سازی و بذرکاری با یکبار عبور از سطح خاک به وسیله پشتہ‌ساز انجام می‌گیرد، اه در مناطق سیل‌خیز برای سرعت بخشیدن به کشت کرپه محصولات استفاده می‌کنند. این عملیات و جین و سله‌شکنی، مسطح می‌شوند، بنابراین


1- Loose-Ground Listing

2- Hard-Ground Listing

3- Ditchers


4- Post Hole Digger


می دهد . حرکت جعبه دندنه در انواعی که با سیروی هیدرولیک تراکتور کار می کند از سیروی هیدرولیک تراکتور تامین می شود (شکل ۱۵-۸۴) . از گودال کها برای حفر گودال جبهت درختکاری در وسعت زیادی استفاده می شود .



شکل ۱۵-۷۸: پشتهمان سوار چند ردیفه .


: حسرا مکنجه های ریزه که می شوند چهار چند ردیفه شکل ۱۵-۸۷







شکل ۱۵-۲۹: یک پشتهمساز (بستر ساز) که شنا بهای معمولی مقعر آن بطور زیگزاگ قرار گرفته است.

شکل ۱۵-۲۹: سه نوع خیش پشتهمساز: (بالا) معمولی، (وسط) سیاه خاک و (پائین) پنجه غازی.






شکل ۱۵-۱۵ : یک نوع گودال‌گن که توسط مدور بی‌تی او به جریان درمی‌آید.




شکل ۱۵-۱۶ : یک نهرگن سوار.



شکل ۱۵-۱۷ : یک نهرگن کشی در حال حفر نهر.



ریخته گردانی پیش مکعبه همچنان که در شکل ۱۵-۱۷ نشان داده شده است.



شکل ۱۵-۱۵: چند نوع مته گودالگن و شکل سوارخهایی را که ایجاد می‌نمایند.