

تاریخ نگارش:

22/1/1401

نویسنده:

مهندس پوران نژاد

مهندس هاشم

پوینتر آموزشی

موضوع: ساخت تجهیزات تزریق روغن جهت پروسه های مونتاژ و ديمونتاژ (تراست اسپیندل

یکی از متداول ترین روش ها جهت مونتاژ و ديمونتاژ قطعات (دنده ها و کوپلینگ ها) در گیربکس ها تزریق روغن با فشار زیاد می باشد اما با توجه به محدودیت های موجود در تامین ابزار های مخصوص انجام این امر با مشکل مواجه شده لذا با توجه به بررسی های به عمل آمده اقدام برای ساخت تراست اسپیندل های مختلف برای انجام این امر گرفته شد این ابزار های بعضا دارای پیچیدگی های خاصی می باشند .

