

فصل ۱۷

ماشینهای کاشت^۱

فن قراردادن بذر در خاک برای حصول جوانهزنی خوب و پایه‌گاهی آن بدون دوباره کاری، هدف همه کسانی است که محصولات زراعی را می‌کارند. عواملی چند در جوانهزنی بذرها و بیرون آمدن گیاه جوان از خاک موثر است. این عوامل عبارتند از:

- ۱- مقدار بذر کاشته شده
- ۲- دوام بذر (قدرت نامیه بذر)
- ۳- ضد عفونی بذر با مواد شیمیائی قبل از کاشت
- ۴- یکنواختی اندازه بذر
- ۵- میزان تمیزی بذر
- ۶- عمق کاشت
- ۷- نوع خاک
- ۸- میزان رطوبت خاک
- ۹- زمان بذرکاری
- ۱۰- نوع وسیله مکانیکی که بذر را در خاک می‌کارد
- ۱۱- نوع شیار بازکن‌ها
- ۱۲- جلوگیری از رفتن خاک سست به زیر بذر
- ۱۳- یکنواختی پوشش بذر (خاک روی بذر)
- ۱۴- نوع وسیله پوشاننده
- ۱۵- میزان فشردن و سفت کردن خاک اطراف بذر

در سال ۱۸۷۰، پنهانکار ۱ دولا و ۲ به وجود آمد. در دهه ۱۸۸۰، مکانیزم کاشت سلولی^۲ و چرخ جمع کن^۳ برای پنهانکارها به وجود آمد. ضمیمه کپه کار در دهه ۱۹۲۰ مورد استفاده قرار گرفت.

وظایف کارنده‌ها^۵

هدف از استفاده از اکثر کارنده‌ها (با استثنای بذر افشارها) این است که بذرها را به طور یکنواخت در روی ردیفها یا روی پسته‌ها قرار دهند. برای انجام این کار به طور مطلوب، کارنده باید اعمال زیر را انجام دهد:

- ۱- شیاری در خاک باز کند.
- ۲- بذر را به اندازه مناسب و لازم برای کاشت آماده کند.
- ۳- بذر را در خاک قرار دهد.
- ۴- روی بذر را پوشاند.
- ۵- بستر بذر را فشرده کند.

بازکردن شیاری در خاک

به منظور جوانهزنی کافی، اغلب بذرهای باید در زیر سطح خاک قرار بگیرند، بدین ترتیب کارهای غلات کاشته شده بود. اولین دستگاه کارنده باید مکانیزمی برای بازکردن خاک به وجود آورد. چنین وسیله‌ای، شیار اولین ردیف کار^۶، از یک جعبه استوانه‌ای شکل ساخته شده بود که در اطراف مرکز آن سوراخهایی برای بیرون ریختن بذرهای وجود داشت. در سال ۱۸۳۹، وسیله‌ای برای کاشت ذرت بنام دی. اس. راکول^۷ به ثبت رسید. در سال ۱۸۹۲، برادران دولی^۸ از اهالی مولین - ایلنوبز^۹ ایالات متحده وسیله کناریز^۹ را برای ذرت کارها^{۱۰} ساختند که بذر را گرفته، و بر روی خاک می‌انداخت. در سال ۱۸۵۲، ساخت یک نوع مربع کار^{۱۱} به وسیله ام. رابینس^{۱۲} از اهالی سینسیناتی اهایو^{۱۳} در ایالات متحده به ثبت رسید.

اندازه‌گیری بذر
در موقع کشت بذر اکثر محصولات، میزان کنترل شده بذری که کشت می‌شود، مانند تعداد بذر در هکtar (تعداد بذر در ایکر) یا کیلوگرم در هکtar (پوند در ایکر)، برای به دست آوردن حداقل محصول مورد نظر است. اندازه‌گیری بذر یکی از اعمال مهم هر نوع

1- Cotton Planter

3- Cell-Drop

2- Dow Law

4- Picker-Wheel

5- Planters

۱۶- تمیزی وضعیت بستر بذر

۱۷- حرارت خاک

۱۸- نوع زهکش

۱۹- وضعیت سله‌های خاک



۲۰- قضاوت، مهارت و توجه کشت‌کننده در هنگام کاشت بذر

تاریخچه توسعهٔ ماشینهای کاشت

کاشتن بذر با ماشین، و فکر و طرز ساختن آن در قبل از میلاد مسیح، به چینی‌ها نسبت داده می‌شود. یاشیدن بذر بر روی خاک شخم خورده و پوشاندن آن با خاک به وسیله بعضی از هرسها، تا حدود سال ۱۸۴۰ میلادی تنها طریقهٔ معمول کاشت محسوب می‌گردید. ویلیام تی پنوک^۱ از اهالی مارل بورو شرقی پنسیلوانیا^۲ در ایالات متحده اولین فردی بود که شروع به ساخت و تولید خطی کارهای غلات^۳ نمود، گرچه اختراع آن در سال ۱۷۹۹ بهام الیاکیم^۴ به ثبت رسیده بود. برآورد آمار سرشماری ۱۸۸۰ ایالات متحده امریکا، به مناسبت^۵ از اهالی سینسیناتی اهایو^{۱۳} در ایالات متحده به ثبت رسید.

۱- William T. Pennock
۲- East Marlboro Pennsylvania
۳- Grain Drills
۴- Eliakim
۵- Row-Crop Planter
۶- D.S. Rockwell
۷- Dooley Brothers
۸- Moline, Illinois
۹- Edge Selection Drop
۱۰- Corn Planter
۱۱- Check Row Planter
۱۲- M. Robbins
۱۳- Cincinnati, Ohio

کارنده محسوب می‌گردد. برای اندازه‌گیری بذر از وسائل مختلفی در انواع کارنده‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۱۷-۱: شیار بازنگن خاک بستر بذر را باز می‌گند.

قراردادن بذر در خاک

عمقی که در آن بذر کاشته می‌شود و فاصله بین بذرهای تا حد زیادی در میزان محصول به دست آمده تاثیر می‌گذارد. هنگامی که بذرهای درست بذری قرار داده شوند که به خوبی تهیی شده است، درصد زیادی از بذرهای جوانه زده، و تعداد بیشتری گیاه می‌توانند در شرایط عادی سر از خاک در آورند.

درخاکهایی که دارای شرایطی یکنواخت نیستند، کارنده باید بذرهای در عمقی یکسان قرار دهد. شیار بازنگن یک خطی کار غلات که در شکل ۱۷-۲ نشان داده شده، تحت فشار فشری قرار گرفته است تا ضمن عبور از قسمتهای ناهموار زمین، بذرهای در عمقی مطلوب و یکسان قرار دهد.

مکانیزمی که بذر را در خاک قرار می‌دهد، از قبیل لوله و وسائل موتوری، بذر را به شیار بازنگن می‌رساند.

مشکل دیگر قراردادن بذر در خاک در رابطه با سایر بذرهای یا کودشیمیائی می‌باشد. چنانچه بذرهای در تماش مستقیم با کودشیمیائی زیاد قرار گیرند، ممکن است جوانه نزندند،

زیر تقسیم بندی می‌شوند:

- ۱- ردیف‌کارها
- ۲- خطی کارهای غلات
- ۳- بذر پاشها
- ۴- کارنده‌های مخصوص



شکل ۱۷-۳: وسائل پوشاننده خاک.

بنابراین کارنده باید بذر و کود را به طریقی در حاک قرار دهد که با یکدیگر تماس نداشته باشند.

پوشاندن روی بذر

عمل مهم دیگر کارنده پوشاندن روی بذر است، پوشاندن روی بذر می‌تواند از طریق استفاده از پوشاننده‌های کاردی، یا پوشاننده‌های بشقابی (شکل ۱۷-۳) انجام گردد. در بعضی از کارنده‌ها، چرخ فشاردهنده به عنوان وسیله پوشاننده به کار می‌رود (شکل ۱۷-۴). جناحه بذر به صورت دستپاش کشت گردد و لازم باشد روی آن پوشاننده شود، واجب است از سایر ادوات استفاده گردد. (بعضی از ادواتی که برای پوشاندن بذر (بذر کاشته به صورت دستپاش) به کار می‌رود، شامل هرس دندانه میخی، هرس بشقابی، زنجیرها میله‌هایی که کشیدن می‌شوند و بیلچه‌های پوشاننده می‌باشد).


فسردن بستر بذر

کارنده‌های مدرن امروزی ممکن است دارای چرخ فشاردهنده‌ای برای فسردن و محکم کردن خاک روی بذر یا اطراف آن باشد (شکل ۱۷-۴). یکنوع وسیله محکم کننده که بستر بذر را در اطراف بذر محکم می‌کند، و بدین ترتیب امکان تشکیل سله بر روی بذر را کاهش می‌دهد در شکل ۱۷-۵ نشان داده شده است. یک بستر بذر محکم و سته، تماس بسیار خوب خاک و رطوبت با بذر را به وجود آورده و بدین ترتیب موجب بهتر شدن شرایط حواصیزی می‌گردد.

برای بسترهای بذر فشرده‌تر، یک چرخ فشاردهنده فلزی یا یک نوار چرخ فشاردهنده فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل‌های ۱۷-۵ و ۱۷-۶). همچنین ممکن است در بعضی کارنده‌ها، چرخ فشاردهنده به عنوان قسمت محرک مکانیزم‌های اندازه‌گیر عمل کند. در شکل ۱۷-۷، بعضی چرخهای فشاردهنده که در خطی کارهای غلات استفاده می‌شوند نشان داده شده است. انواع نازک (ب، ج، و) عمدها "برای بذرکاری در بهار که معمولاً" بدرها در ردیفهای نازک کاشته می‌شوند، استفاده می‌گردند. چرخهای عریض‌تر (الف، د، ه) برای بذرکاری در پائیز توصیه می‌شوند.

انواع کارنده‌ها


ماشینهای کاشت یا ماشینهای بذرکار براساس طریقه کاشت، عموماً "به چهار دسته می‌باشند".




شکل ۱۷-۵: چرخهای محکم‌گشته بستر.



شکل ۱۷-۶: نوار چرخ فشاردهنده فلزی.



چرخ فولادی




چرخهای لاستیکی


شکل ۱۷-۶: انواع چرخهای فشاردهنده.

ردیف کارها

ردیف کارها (شکل ۸ - ۱۷)، معمولاً برای محصولاتی از قبیل ذرت، ذرت خوشهای، سوزا (لوسیای روغنی)، پنبه و چند در گند استفاده می‌شوند که نیاز به فواصل معینی بین خطوط کشت و فواصلی یکسان بین بوته‌ها بر روی خطوط کشت دارند. ردیف کارها به طریقی طراحی شده‌اند که بذرها را بر روی ردیفهایی که به اندازه کافی از یکدیگر فاصله دارند، قرار دهند. فاصله بین ردیفهای کشت به اندازه‌ای است که عملیات و جین علفهای هرز و سلمشکی به آسانی در بین ردیفهای کشت انجام گرفته و عملیات برداشت محصول با راندمانی بهتر اجرا گردد.




شکل ۸-۷۱:



سیمہ بادی
بادی
لے لے اے جو خرساں، فشا، دھنڈواں، گد، خطپ، کارھائی غلات مورد استعمالہ قرار می گیں۔
بیدار جو ہے ایسچی

انواع ردیف کارها

ردیف کارها به دو طریق مهم طبقه‌بندی می‌شوند: (۱) براساس نوع محصول کشت شده و (۲) براساس روش کاشت.



شکل ۹-۱۲: انواع روش‌های کشت ردیفی.

ردیف‌گارهایی که روی پسته‌ها کشت می‌کنند، در مناطقی به کار می‌روند که قبل از کشت بذر، رطوبت بیش از حد وجود داشته باشد، یا در نقاطی که آبیاری در شیارهای بین پسته‌ها انجام گیرد. از آنجاییکه روی پسته‌ها زودتر خشک می‌شود، کار کشت را می‌توان زودتر از کاشت در زمین مسطح انجام داد. به علاوه، جون پسته‌های خشکتر سریعتر گرم می‌شوند، بذرها بهتر جوانه می‌زنند و جوانه‌ها سریعتر سر از خاک در می‌آورند.

ردیف‌گارهایی که در شیار کشت می‌کنند، بذر را در گرف شیارهای بین پسته‌ها که در آنها رطوبت بیشتری وجود دارد قرار می‌دهند. این کارندها در مناطق تیمه‌خشک و در مناطقی که میزان بارندگی در طول دوره رشد گیاهان محدود است، مورد استفاده قرار می‌گیرند. گیاهان حوان در مقابل باد و وزش خاک مصون مانده و از آب اضافی جمع شده در داخل شیارها استفاده می‌کنند. محصولاتی که در شیار کشت می‌شوند را می‌توان در زمان کمود رطوبت با استفاده از سیستم آبیاری سطحی از طریق جویهای ایجاد شده در سطح خاک آبیاری نمود.

اندازه ردیف کارها

اندازه ردیف کارها برحسب تعداد ردیفهای که کشت می‌کنند و فاصله بین ردیفهای

براساس نوع محصول کشت شده ردیف کارها معمولاً براساس نوع محصول کشت شده تقسیم بندی می‌شوند. گره، بعضی از کارندها ممکن است برای کاشت بیش از یک نوع گیاه زراعی به کار روند، برای مثال، ذرت، سوزا، ذرت خوشهای، لوبیا، آفتابگردان و چندین قند ممکن است به میله یک کارنده مشترک کشت شوند. معمولاً برای کاشت هر یک از محصولات ذکر شده، فقط کافی است که صفحه موزع تعویض شده و جند عمل تنظیم برای اندازه‌گیری بذر کاشته شده و عمق کاشت انجام گیرد.

براساس روش کاشت

از آنجاییکه میزان بارندگی، حرارت و نوع خاک به طور قابل توجهی از یک منطقه جفرافیائی به منطقه دیگر فرق می‌کند، به طور کلی سه روش ردیفکاری به وجود آمده است تا شرایط مناسب رطوبت و وضعیت مناسب‌بستر بذر را برای بذر تازه کاشته شده ایجاد کند. این روش‌های کشت عبارتندار: کشت بر روی زمین مسطح^۱، کشت بر روی پسته^۲، و کشت در شیارهای^۳ (شکل ۹-۱۲). ردیف‌کارهای به وجود آمده برای این روش‌های کشت عبارتندار:

۱- ردیف‌کارهایی که بر روی زمین مسطح کشت می‌کنند^۴

۲- ردیف‌کارهایی که بر روی پسته کشت می‌کنند^۵

۳- ردیف‌کارهایی که در شیار کشت می‌کنند^۶

ردیف‌کارهایی که بر روی زمین مسطح کشت می‌کنند، در مناطقی مورد استفاده قرار می‌گیرند که میزان بارندگی برای رشد و نمو گیاه زراعی از مرحله کاشت تا برداشت بدون هیچگونه آبیاری کافی باشد.

1- Planting on Flat Land

3- Planting in Furrows

5- Bed Planters

2- Planting on Bed

4- Flat Land Planters


6- Lister or Furrow Planters

کشت، تعیین می‌گردد. ردیف‌کارهای ۱۲ تا ۴ ردیفه، معمولترین کارتنهای از لحاظ اندازه می‌باشد، اما کارتنهای ۶ ردیفه تا ۲۴ ردیفه نیز ساخته می‌شوند. معمولترین فاصله بین ردیفهای کشت در تکارها ۹۷، ۹۱، ۷۶ سانتیمتر (۳۸، ۳۶، ۳۵ اینچ) است، اما فاصله بین ردیفهای کشت ردیف کارهای که انواع مختلف گیاهان زراعی را کشت می‌کنند از ۱۰۲ تا ۳۶ سانتیمتر (۴۰ تا ۱۴ اینچ) قابل تغییر است.

ساختهای ردیف کارها

ردیف کارها، به منظور کشت گیاهان زراعی مختلف و متعدد در حاکمیت گوناگون ساخته می‌شوند، اما، این کارتنهای عموماً "دارای اجزاء ساختهای مشابه می‌باشد. در صورت نیاز، بعضی از قسمتهای اضافی قابل استفاده بوده و طرحهای مختلفی برای شرایط مختلف کشت در نظر گرفته شده است. اجزای مهم یک دستگاه ردیف کار معمولی (شکل ۱۰-۱۷) عبارتند از:

- ۱- شاسی (قاب)
- ۲- دستگاههای محرک
- ۳- دستگاه اندازه‌گیری ۱ (موزع)
- ۴- مخزن‌های بذر ۲
- ۵- شیاربازکنها ۳
- ۶- وسائل پوشاننده بذر ۴
- ۷- چرخهای فشاردهنده ۵
- ۸- وسائل تنظیم عمق کاشت بذر ۶
- ۹- مخزن‌های کودشیمیائی یا مواد شیمیائی حشره‌کش و علف‌کش



-
- 1- Seed Metering System
 - 2- Seed Hoppers
 - 3- Furrow Openers
 - 4- Seed Covering Devices
 - 5- Press Wheels
 - 6- Seed Depth-Control Devices


شاسی و دستگاه محرک مخصوص به خود است (شکل ۱۱-۱۷) . هریک از این واحدها یک واحد کارنده کامل است که می‌تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد . واحدهای کارنده ممکن است به یک تیرک افزار متصل شده و روی اتصال سه نقطه، تراکتور سوار گردند . کارنده‌های تیرک افزار می‌توانند روی شاسی‌های کشی یا سوار سایر ادوات از قبیل کولتیویاتور بزرعه با گاو آهن چیزی، سوار شوند (شکل‌های ۱۰-۱۷ و ۱۱-۱۷) .

سه نوع مهم شاسی‌های ردیف کارها عبارتند از:

۱- شاسی کارنده کشی^۱

۲- شاسی کارنده سوار^۲

۳- شاسی کارنده تیرک افزار^۳ (شاسی واحد کارنده^۴) .



شکل ۱۷-۱۱: کارنده تیرک افزار (تول بار) .

کارنده سوار
شاسی کارنده سوار ممکن است به اتصال سه نقطه تراکتور با مستقیماً "به بدنه تراکتور متصل شود . چرخهای تنظیم عمق یا چرخهای فشاردهنده مکانیزم موزع بذر را همانند کارنده‌های کشی به حرکت در می‌آورند .

دستگاههای محرک^۱ کارنده
واحد ردیف کار باید بذرها را انتخاب کرده و در فواصل مناسبی از پکدیگر در داخل حاک قرار دهد . این فاصله، بین بذرها، به همراه فاصله، بین خطوط کشت تعداد بذر کاشته شده در هر هکtar (ایکر) را معین می‌کند . برای به دست آوردن فواصل صحیح بین بذرها بر روی خطوط در سرعتهای مختلف حرکت و در شرایط مختلف خاک و پستی و بلندی زمین، مکانیزم محرک واحد کارنده باید با سرعت حرکت کارنده میزان شود . بدین منظور، از چرخی زمین گرد برای به جریش در آوردن دستگاههای کشت کننده بذر استفاده می‌شود .

I- Drive

کارنده کشی
کارنده کشی دارای چرخهای حمل کننده مخصوص به خود می‌باشد که در موقع حمل و نقل و هنگام کاشت بذر با خاک تماس دارند . واحدهای کارنده^۵ بر روی یک شاسی اصلی سوار می‌شوند در حالیکه شاسی به نوبه خود به وسیله، مالبند کارنده به تراکتور متصل می‌گردد . کارنده به وسیله سیلندرهای هیدرولیکی که به سیستم هیدرولیک تراکتور متصل می‌شوند بالا و پائین می‌رود .


چرخهای حمل کننده معمولاً "برای به حرکت در آوردن مکانیزم‌های موزع بذر و همچنین بعضی از ضمایم کارنده از قبیل، توزیع کننده‌های کود شیمیائی و مواد حشره‌کش (آفت‌کش)، مورد استفاده قرار می‌گیرند .

کارنده سوار
شاسی کارنده سوار ممکن است به اتصال سه نقطه تراکتور با مستقیماً "به بدنه تراکتور متصل شود . چرخهای تنظیم عمق یا چرخهای فشاردهنده مکانیزم موزع بذر را همانند کارنده‌های کشی به حرکت در می‌آورند .

کارنده تیرک افزار (کارنده تول بار)
کارنده تیرک افزار دارای عددادی واحد کارنده می‌باشد، که هریک از آنها دارای

- 1- Drawn Planter Frame
- 2- Integral Planter Frame
- 3- Tool Bar Planter Frame
- 4- Unit Type Planter Frame
- 5- Planter Unit

را به حرکت در آورد، از طریق یک زنجیر و چرخ دنده‌های محرک منتقل می‌گردد. فاصله بین بذرها بر روی خط کشت، و در نتیجه تعداد بذر کاشته شده در هر هکtar (ایکر) به وسیله تعویض چرخ دنده‌های محرک و متحرک در هر واحد کارنده، تنظیم می‌گردد (شکل ۱۲-۱۲).



شکل ۱۲-۱۲: چرخ فشاردهنده محرک.

عوامل موثر در فاصله بین بذرها

فاصله بین بذرها بر روی ردیف کشت با نسبت: تعداد دور دستگاه کشت‌گذار بذر (و تعداد بذر انتخاب شده) به مسافت طی شده (به متر یا فوت) به وسیله کارنده به دست می‌آید. برای مثال، اگر کارنده به ازا ۰ هر دوری که صفحه بذر ۲۴ سلوی می‌زند، ۳ متر (۱۰ فوت) را طی کند، بنابراین، در صورتیکه هر سلو ۱ یک بذر داشته باشد، ۲۴ بذر در هر ۳ متر فاصله کشت می‌شود. در نتیجه، فاصله بین هر بذر از بذر دیگر ۱۳ سانتیمتر (اینج) خواهد بود.

برای به‌گردش در آوردن کشت‌گذار بذر، معمولاً "از سه نوع چرخ زمین گرد استفاده می‌شود که عبارتند از:

- ۱- چرخهای حمل‌گذار محرک ۱
- ۲- چرخهای تنظیم عمق محرک ۲
- ۳- چرخهای فشاردهنده محرک ۳

چرخهای حمل‌گذار محرک

چرخهای حمل‌گذار محرک در اکثر کارنده‌های کشی به کار می‌روند. این چرخها همان چرخهایی هستند که کارنده را حمل می‌کنند. این نوع محرک، مکانیزم کشت‌گذار بذر را با سرعتی مناسب با حرکت رو به جلو کارنده به حرکت در می‌آورد.

قدرتی که مکانیزم کشت‌گذار بذر را به حرکت در می‌آورد از طریق یک سری زنجیر و چرخ دنده‌ها (چرخ دنده‌های زنجیرخور^۴)، محورها و چرخ دنده‌ها یا یک جعبه دنده به یک دستگاه محرک مرکزی منتقل می‌شود تا مکانیزم‌های اندازه‌گیری بذر را حرکت دهد. فواصل بذرها با تعویض چرخ دنده‌های با اندازه مختلف تنظیم می‌گردد.

چرخهای تنظیم عمق محرک


چرخهای تنظیم عمق محرک معمولاً در کارنده‌های تیرک‌افزار یا کارنده‌های سوار به کار می‌روند. این نوع چرخها در مواقعی به کار می‌روند که هیچ نوع چرخ حمل‌گذاری برای به حرکت در آوردن واحد کارنده وجود نداشته باشد. چرخهای تنظیم عمق محرک، ارتفاع تیرک‌افزار یا ارتفاع کارنده سوار را کنترل می‌کنند. این نوع وسیله، محرک مانند چرخ حمل‌گذار محرک می‌باشد.

چرخهای فشاردهنده محرک

چرخهای فشاردهنده محرک معمولاً در کارنده‌های تک واحدی که روی تیرک افزار سوار می‌شوند به کار می‌روند (شکل ۱۲-۱۲). قدرتی که باید مکانیزم اندازه‌گیری بذر

-
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1- Carrying-Wheel Drives | 2- Gauge-Wheel Drives |
| 3- Press-Wheel Drives | |
| 4- Sprockets | |

- ۱- شیاربازکنها بیلچهای
۲- تلفیق شیاربازکنها کفشهای و بشقابی



شکل ۱۷-۱۳: چگونه میزان باد لاستیک چرخ بر گردش لاستیک چرخ (چرخ حمل گننده محرك یا چرخ تنظیم عمق محرك) و فاصله بیموده شده تاثیر می گذارد.

شیاربازکنها کفشهای
از شیاربازکنها کفشهای (شکل ۱۷-۱۵) معمولاً "برای کشت ذرت و سوزا در زمینهای که به خوبی نرم شده‌اند، استفاده می‌گردد.
یک شیاربازکن کفشهای دارای تیغه‌ای می‌باشد که پهنه‌ای آن به طرف عقب تدریجاً بیشتر

1- Shovel Openers

2- Combination Runner and Disk Openers

در اکثر ردیف کارها، فاصله بین بذرها را می‌توان با تعیین چرخ دندنهای محرك و متوجه تغییر داد. محرك موزع فاصله‌ای یکنواخت بین بذرها به وجود می‌آورد که موافق با دستورات کتابچه دستور العمل راننده^۱ کارنده می‌باشد. فواصل بدست آمده تنها موقعی صحیح خواهد بود که اندازه چرخ محرك دقیقاً همان اندازه‌ای باشد که در موقع تنظیم جدول کتابچه دستور العمل آن اندازه‌گیری شده است.

عامل دیگری که در میزان کشت بذر تاثیر می‌گذارد، مقدار باد تایر^۲ (لاستیک) چرخ محرك است (شکل ۱۷-۱۲). تایر چرخی که دارای باد کمتری نسبت به مقدار توصیه شده می‌باشد، در یک فاصله مشخص شده تعداد دور بیشتری نسبت به تایر چرخی که دارای باد مناسب است می‌زند (به علت شعاع غلطش^۳ کمتر و محیط کوچکتر) لذا، در این فاصله مشخص شده، تعداد بیشتری بذر کاشته می‌شود. در نتیجه، تعداد بوته در واحد سطح ممکن است بیش از حد مورد نظر باشد.

از طرف دیگر، حاکمیت نرم می‌تواند موجب سرخوردن چرخهای محرك شود، سرخوردن باعث خواهد شد تا فاصله بین بذرها بیشتر از فاصله تعیین شده در جدول کتابچه دستور العمل کارنده شود. بنابراین، چون بذر کمتری در واحد سطح کشت شده است، تعداد بوته در واحد سطح ممکن است کمتر از تعداد بوته مورد نظر باشد.

شیاربازکنها^۵

کار اصلی شیاربازکنها این است که شکاف^۶ مشخصی در خاک ایجاد کرده تا بذر در عمقی مناسب در شکاف قرار داده شود (شکل ۱۷-۱۴). همچنین شیاربازکن به طبقی شیار را شکل می‌دهد که بذر در تعاس نزدیک با خاک قرار گیرد. این امر باعث می‌شود که اکثر بذرها جوانه زده و سر از خاک در آورند. شکاف بوجود آمده می‌بایست عربیض تراز میزان مورد لزوم نبوده و دارای عمقی از پیش تعیین شده باشد. مهمترین انواع شیاربازکنها که در ردیف کارها به کار می‌روند عبارتند از:

۱- شیاربازکنها کفشهای^۷

۲- شیاربازکنها بشقابی^۸

1- Operator's Manual

4- Rolling Radius

7- Runner Openers

2- Manual


5- Openers

8- Disk Openers

3- Tire=Tyre

6- Groove

شده به یک حفره دو دیواره‌ای ختم می‌گردد. از طریق این حفره بذرها پائین می‌افتد. لبه حلوئی شیاربازکن کفشهای معمولاً^۱ ۷ شکل بوده و تا قسمت عقب کش ادامه دارد. این لبه حلوئی، حاک زیر بذر را می‌فشارد درحالیکه شکل گوه مانند کفش، حاک دو طرف را فشرده و موجب اطمینان از تماس بین بذر و حاک سفت شده می‌گردد.




شکل ۱۲-۱۵: شیار بازنگن کفشهای.

عمق تو رفتگی درشیار بازنگن کفشهای ممکن است با توجه به شرایط خاکی که شیاربازکن در آن کار می‌کند، تغییر یابد. از شیاربازکن با تو رفتگی سطحی^۱ (شکل ۱۲-۱۶) در خاکهای سیک،^۲ وشنی لیمونی،^۳ و ازشیاربازکن با تو رفتگی عمیق^۲ در خاکهای سنگین تر، مانند خانهای لیمویی ریز و رسی لیمویی استفاده می‌شود.

استفاده از کفشهای تو رفتگی عمیق در خاکهای سیک، باعث ریخته شدن خاک در شکاف بذر شده و موجب کشت بذر در عمقهای نامنظم در خاک سفت شده می‌گردد.

شیاربازکنهای بشقابی

شیاربازکنهای بشقابی (شکل ۱۲-۱۷) در مناطقی مورد استفاده قرار می‌گیرند که خاکورزی حداقل به کار برده می‌شود. این شیاربازکنهای همچنین در مناطقی که خاشک زیادی بر روی زمین به حای مانده است به طور قابل توجهی به کار می‌روند. شیاربازکنهای دوشقابی این مربت را نسبت به شیاربازکنهای کفشهای دارند که ساقه‌های ذرت و کلشهای گندم را قطع کرده و عمق کاشت یکنواختی را بوجود می‌آورند. در شرایطی که سطح خاک پوشیده



شکل ۱۲-۱۶: شیار بازنگن، شکافی در خاک باز می‌گند تا بذر در عمقی مناسب در داخل آن قرار گیرد.

۱- Shallow-Notched Opener

۲- Deep-Notched Opener


شیاربازکنهاي بيلجهاي

شیاربازکنهاي بيلجهاي غالباً در كارنده هائي بهكار مي روند که در شیار گشت مي کند مي کند و در نتيجه عمق کشت نامنظم مي گردد .

(شکل ۱۷-۱۸) . اين شیاربازکنها بدین منظور بهكار مي روند که در خاگهاي جسبنده شکافی برای بذر بوجود آورند .




شکل ۱۷-۱۸ : شیاربازگن بیچله‌ای .



شکل ۱۷-۱۶ : عمق تورفتگي در شیار بازگن گفشي

تل菲ق شیاربازکنهاي گفشي و دو بشقا بي

تلفيق شیاربازکنهاي گفشي و دو بشقا بي (شکل ۱۹-۱۷) مزبت هردو شیاربازگن را دارا مي باشد . بشقاها خاچاک را قطع مي کنند ، در حال يكه ^{مانع} از اين مي شوند که خاک سست بزر بذرها ریخته شود . در اين حال است که بذر در کف شکاف ايجاد شده قرار مي گيرد . اين وضعیت موجب مي گردد که بذر با خاک بهتر تماس گرفته و عمق گاشت يکنواخت تر شود .




شکل ۱۷-۱۷ : شیاربازگن‌های بشقا بی .

موزع‌ها^۱ (دستگاه‌های اندازه گیری بذر^۲)


کار موزع با دستگاه اندازه گیری بذر اين است که بذرها را به صورت انفرادي یا اتفاقی

برای انتخاب بذر، هر سلول صفحه بذر، تشکیل حفره سه طرفه‌ای را داده، و حلقه ته مخزن بذر قسمت خارجی حفره را به وجود می‌آورد.

و دست جمعی از مخزن بذر انتخاب می‌نماید. موزع، بذر را انتخاب کرده و به مکانیزمی می‌رساند که بذر را به میزان تعیین شده بر روی خاک قرار می‌دهد. مهمترین انواع موزع‌ها عبارتند از:



شکل ۱۷-۲۰: مشخصات قسمتهای مختلف یک دستگاه موزع صفحه‌ای.




شکل ۱۷-۱۹: تلفیق شیاربازگن گفتشی و دوبشتاپی.


موزع صفحه‌ای

شکل ۲۰ - ۱۷ تصویری از قطعات دستگاه موزع صفحه‌ای را نشان می‌دهد. صفحه^۱ بذر^۴ (صفحه موزع) دارای سوراخها یا سلولهای^۵ می‌باشد و در ته مخزن بذر می‌چرخد.

- 1- Seed Plate Metering
- 2- Finger Pickup Metering
- 3- Air Metering Devices
- 4- Seed Plate
- 5- Cell



شکل ۱۷-۲۱: سه نوع صفحه بذر مخصوص بذر ذرت.



شکل ۱۷-۲۲: طرز قرار گرفتن صفحه بذر در ته مخزن بذر.

با چرخش صفحه بذر، بذرها به داخل سوراخها یا سلولهای صفحه بذر می‌افتد. در صورتیکه اندازه سلولهای صفحه بذر صحیح باشد، فقط یک بذر (بذر ذرت) به داخل هر سلول می‌افتد. در این نوع موزع، وسیله جدakan^۱ تحت فشار فنر وجود دارد تا از سقوط بذرهای اضافی به غیر از بذری که در داخل سلول صفحه بذر است جلوگیری نماید. همچنین، اگر بدعلت اختلاف در اندازه بذرها، بیش از یک بذر در داخل سلول قرار گرد، جدakan بذر اضافی را از داخل سلول بیرون می‌اندازد.

وقتی که یک سلول حاوی بذر از روی سوراخ خروج نمی‌کند، یک وسیله بیرون انداز^۲ تحت فشار فنر (شکل ۱۷-۲۵) ضربه‌ای به بذر می‌زند و آن را از طریق این سوراخ به داخل لوله سقوط می‌اندازد.

صفحه بذر (صفحة موزع) باید متناسب با نوع بذری باشد که کشت می‌شود. در شکل ۱۷-۲۱ سه نوع صفحه بذر ذرت به شرح زیر نشان داده شده است:

۱ - صفحه کار ریز^۳ که در آن دانه‌ها از کار سلول بیرون می‌ریزند.

۲ - صفحه مسطح ریز^۴ که در آن دانه‌ها از زیر سلول بیرون می‌ریزند.

۳ - صفحه کپه ریز^۵ که در کپه‌کارها استفاده می‌شود. سلول بذر به اندازه کافی بزرگ می‌باشد تا چندین بذر موردنیزوم یک کپه را در خود جای دهد.

در شکل ۱۷-۲۲ یک صفحه بذر که در ته مخزن بذر قرار گرفته است، مشاهده می‌گردد.

موزع انگشتی بلندکن

(در موزعهای صفحه‌ای، هر مرتبه که نوع و اندازه بذر تغییر می‌کند، صفحه بذر هم باید تعویض گردد. با به وجود آمدن موزعهای انگشتی بلندکن مشکلات ناشی از تعویض صفحه بذر برطرف گردیده است) در شکل ۱۷-۲۳ تصویری از یک موزع انگشتی بلندکن نشان داده شده است. مکانیزم انگشتی بلندکن برای کاشت بذرهای ذرت ساخته شده است. این نوع موزع، بذرهای ذرت با اشکال و اندازه‌های مختلف را به صورت تک‌تک و با حداقل دقت گرفته و بلند می‌کند.

1- Cut off Pawl

2- Knockout Pawl

3- Edge-Drop Plate

4- Flat-Drop Plate

5- Hill-Drop Plate

است، به طرف سوراخ خروج حمل می‌شود. به محض اینکه بذر به سوراخ خروج برسد، به طرف مکانیزم سقوط بذر پرتاب می‌گردد.

موزع‌های هوایی

سه نوع دستگاه موزع هوایی که غالباً در ردیف‌کارها مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:


- ۱- استوانه موزع تحت فشار هوا
- ۲- بشقاب موزع تحت فشار هوا
- ۳- بشقاب موزع خلا

استوانه موزع تحت فشار هوا

کارنده نوع هوایی نشان داده شده در شکل ۱۷-۲۴ دارای یک استوانه موزع تحت فشار هوا می‌باشد. بادیزی، که توسط شفت بی‌تی او به چرخش در می‌آید، مخزن بذر مرکزی و استوانه موزع را تحت فشار هوا قرار می‌دهد. استوانه موزع از طریق چرخ زمین به چرخش در می‌آید تا فاصله، دقیق بین بذرها بر روی خطوط کشت را تامین نماید. بذر مرتب "از مخزن بذر توسط یک سطح شب‌دار به داخل استوانه بذر وارد می‌شود. در این قسمت است که سطح معینی از بذر تامین می‌گردد. بر روی بدنه، محیطی استوانه بذر، یک ردیف سوراخ برای هر ردیف خط کش وجود دارد. برای کشت بذرهای مختلف می‌توان استوانه را تعویض کرده و استوانه‌ای را قرار داد که سوراخهاش به اندازه، بذرها باشد. فشار هوای داخلی استوانه کمی بیشتر از فشار اتمسفر خارج استوانه می‌باشد (شکل ۱۷-۲۵). به علت این اختلاف فشار، بذرها در سوراخهای استوانه بذر نگهداشته می‌شوند. در هنگام چرخش استوانه برس جداسنده‌ای، بذرهای اضافه را از کنار سوراخها دفع می‌کند و پائین می‌اندازد

(شکل ۱۷-۲۶). هنگامیکه استوانه چرخیده و به تزدیک مانیفولد خروجی بذر می‌رسد، یک چرخ کوچک رها کنده که در بالا و خارج استوانه قرار گرفته است، سوراخها را مسدود کرده و اختلاف فشار را از بین می‌برد (برای هر ردیف سوراخ یک چرخ کوچک در نظر گرفته وارد محفظه‌ای می‌شود. انگشتیها در حالیکه از میان بذرها ذرت محفظه عبور می‌کنند، بسته می‌شوند و هر کدام یک بذر ذرت را بین خود و صفحه، ثابت موزع نگه می‌دارند).

-
- 1- Pressurized Metering Drum
 - 2- Pressurized Metering Disk
 - 3- Vacuum Metering Disk




شکل ۱۷-۲۳: تصویری از یک موزع انگشتی در حال انجام کار.


موزع انگشتی بلندکن دارای ۱۲ انگشتی می‌باشد که هر کدام تحت فشار فنری قرار گرفته و هنگام گردش توسط بادامکی باز و بسته می‌شوند. بذر ذرت در اثر وزن خود از مخزن بذر وارد محفظه‌ای می‌شود. انگشتیها در حالیکه از میان بذرها ذرت محفظه عبور می‌کنند، بسته می‌شوند و هر کدام یک بذر ذرت را بین خود و صفحه، ثابت موزع نگه می‌دارند. هنگامیکه انگشتی درجهت چرخش عقربه، ساعت حرکت می‌کند بذرها اضافه‌ای که ممکن است زیر انگشتی قرار گرفته باشند در هنگام عبور از دو قسمت دندانه‌دار واقع بر روی صفحه، ثابت، بیرون می‌افتد. تنها بذر به جای مانده که در اثر فشار فنر محکم نگهداشته شده

شده است) (شکل‌های ۲۶-۱۷ و ۲۲-۱۷). در این حال بذر در اثر وزن خود به درون لوله مانیفولد خروجی سقوط کرده و تحت فشار هوا از یک لوله انتقال دهنده عبور می‌کند و به واحد کارنده ردیفی^۱ انتقال می‌باید (شکل ۲۶-۱۷).


مقدار ریزش بذر با تغییر نسبت دندوهای بین استوانه موزع و چرخ کارنده، تنظیم می‌گردد.



شکل ۱۷-۲۵: هوای تحت فشار، بذرها را در محل سوراخها نگه می‌دارد.




شکل ۱۷-۲۶: یک کارنده هوایی شش ردیفه که دارای استوانه هوایی می‌باشد.




شکل ۱۷-۲۶: برس جداکننده و مکانیزم رهاکننده بذر (موزع تحت فشار هوا).

بشقاب موزع تحت فشار هوا

در این نوع موزع هوایی، یک صفحه، عمودی در هر واحد کارنده تعیین شده است که بذر را از یک طرف بزرگ یا پالمای که در پائین صفحه قرار گرفته بر می‌دارد (شکل ۲۸-۱۷). بذر از مخزن بذر به داخل ظرف یا پیاله می‌ریزد. فشار هوا که به وسیله یک بادیز مرکزی تامین می‌شود، بذرها را در حفره‌هایی که در بدنه، محیطی بشقاب قرار دارند نگه می‌دارد (مانند وضعیت استوانه موزع تحت فشار هوا). یک وسیله، جداکن باعت می‌شود تا بذر از بشقاب درحال چرخش جدا شده و به داخل لوله و سپس به داخل خاک سقوط نماید. بشقابهای بذر برای کاشت دانه‌های ذرت، سوza، جغدر قند و ذرت خوش‌های موجود می‌باشند.



شکل ۱۷-۲۸: بشقاب موزع تحت فشار هوا.



شکل ۱۷-۲۷: تصویری از سیستم استوانه موزع تحت فشار هوا که بر روی یک گارندۀ سوار شده است.


لوله‌های سقوط^۱

در ردیف کارها، بذر پس از خروج از موزع داخل لوله‌ای می‌شود که بذر را به شیار حفر شده در خاک می‌رساند، این لوله را لوله سقوط می‌نامند (شکل ۱۷-۳۰). لوله سقوط وسیله‌ای برای هدایت بذرها به شیاری که به وسیله شیار بازنگ ایجاد شده است و از ریزش بیهوده بذرها به خارج از خطوط کشت جلوگیری می‌کند. هنگامیکه بذر به داخل لوله سقوط ریخته شد، در آثر وزن خود به انتهای لوله سقوط رسیده و از آنجا به داخل شیارهای حفر شده در خاک می‌ریزد. لوله‌های سقوط در ردیف کارها معمولاً "کوتاه بوده و از فلز یا پلاستیک یک تکه ساخته می‌شوند.

سومین نوع از موزعهای هوایی، نوع سیستم خلا، می‌باشد که در شکل ۱۷-۲۹ نشان داده شده است. بشقاب موزع خلا، مانند بشقاب موزع تحت فشار هوا از یک صفحه عمودی که بر روی آن سوراخهای با فواصل معین تعیین شده، تشکیل گردیده است (شکل ۱۷-۲۹). بذرها توسط فشار انتسرفری هوا در سوراخها نگهداری می‌شوند، زیرا فشار مقابل بذرها به وسیله خلا، نسبی بوجود آمده توسط یک پروانه، تقلیل یافته است. یک وسیله حداقل بذر (شکل ۱۷-۲۹)، بذرهای اضافی اطراف سوراخها را جدا کرده و پائین می‌اندازد. در قسمت پائین صفحه، قسمتی بدون خلا، نسبی وجود دارد. با رسیدن بذر به این قسمت، بذر از سوراخ خود خدا شده و به داخل لوله سقوط افتاده، و از آنجا به داخل خاک سقوط می‌کند.

حاق برای پوشاندن روی بذر استفاده گردد. چهار نوع معمول وسایل پوشاننده بذر عبارتند از:

- ۱- پوشاننده بیلچهای
- ۲- پوشاننده گاردی
- ۳- پوشاننده بشقابی
- ۴- پوشاننده زنجیری



شکل ۱۷-۳۰: لوله سقوط مستقیم.

(پوشاننده بیلچهای غالباً در خاکهای چسبنده و همراه با کارنده‌هایی که در شیار کشت می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرند) (شکل ۱۷-۳۱).

پوشاننده گاردی ارزان‌ترین نوع پوشاننده‌ها بوده و در خاکهایی که خوب تهیه شده‌اند مورد استفاده قرار می‌گرد. (تنها اشکال این نوع پوشاننده این است که در زمینهای با خاشک زیاد، جلو آن مسدود می‌شود) (شکل ۱۷-۳۲).

1- Shovel Cover

2- Knife Cover

3- Disk Cover

4- Chain Cover




شکل ۱۷-۳۱: بشقاب موزع خلا.

وسایل پوشاننده بذر

تماس خوب بذر با خاک برای حوانه زدن بذر و بیرون آمدن جوانه از خاک امری ضروری می‌باشد. برای اینکه از تماس بذر با خاک اطمینان حاصل شود، و بذر در فضاهای خالی خاک قرار نگیرد، بستر بذر باید خوب تهیه شده باشد. به علاوه باید از ذرات نرم

1- Seed Covering Devices

پوشاننده بشقابی (شکل ۱۷-۳۳)، در شرایطی که زمین خاشاک دار است، بقایای گیاهی سطحی، مانند ساقه‌های ذرت را قطع کرده با از روی آنها عبور می‌کند. (در سیستمهای خاکورزی حداقل یا بدون خاکورزی، پوشاننده بشقابی موردنیاز است تا به اندازه کافی خاک سرم برای پوشاندن روی بذر نامین شود) (شکل ۱۷-۳۲)



شکل ۱۷-۳۳: پوشاننده‌های بشقابی.


نوع دیگر پوشاننده که عموماً "مورد استفاده قرار می‌گیرد، پوشاننده" زنجیری است که به عقب شیار بازکن متصل می‌شود (شکل ۱۷-۳۵). اصولاً هر نوع وسیله‌ای که به عقب شیار بازکن متصل گردد می‌تواند بدین منظور به کار رود.

چرخهای فشاردهنده^۱

در اکثر خاکها، لازم است که خاک اطراف بذر فشرده گردد تا تماس خوبی بین بذر و خاک برقرار شود. سه نوع مهم و معمول چرخهای فشاردهنده عبارتند از:




شکل ۱۷-۳۱: پوشاننده بیلچه‌ای.



شکل ۱۷-۳۲: پوشاننده کاردي.

چرخهای فشاردهنده لاستیکی میان برآمده ۱ استفاده می‌شود. از چرخهای فشاردهنده اغلب برای تنظیم عمق کشت در ردیف کارها استفاده می‌شود. در بعضی از کارنده‌های تیرک افزار و کارنده‌های واحدی، از این چرخ برای به حرکت در آوردن واحدهای ردیف کار ۲ استفاده می‌گردد.



شکل ۱۷-۳۴: چرخ فشاردهنده خاک که گار پوشاندن بذر را هم انجام می‌دهد.

چرخهای محکم‌کننده بذر

چرخهای محکم‌کننده بذر (شکل ۱۷-۳۵)، به دو منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. این چرخها شیار بذر را می‌بندند و بسته بذر را می‌شارند. برای جلوگیری از ترک خوردن سطح خاک و کمک در بیرون آمدن جوانه از خاک، سطح خاکی که مستقیماً روی بذر قرار می‌گیرد، فشرده نمی‌شود (شکل ۱۷-۳۵).

مخزن بذر^۳

مخزن بذر ممکن است از نوع انفرادی (شکل ۱۷-۳۶) یا از نوع مرکزی (شکل‌های

1- Center Rib Press Wheel

2- Row Crop Units

3- Seed Hopper

۱- چرخ فشاردهنده بذر^۱

۲- چرخ فشاردهنده^۲ (چرخ فشاردهنده خاک روی بذر)

۳- چرخ محکم‌کننده بذر^۳ (چرخ مسدودکننده^۴)

چرخ فشاردهنده بذر

عرض چرخ فشاردهنده بذر معمولاً "۲۵ تا ۱۹ میلیمتر (۱ تا $\frac{۳}{۴}$ اینچ) و قطر آن در حدود ۳۵ تا ۱۵ سانتیمتر (۱۲ تا ۶ اینچ) می‌باشد (شکل ۳۱-۳۲). اکثر آنها دارای پوشش لاستیکی هستند، اما چرخ فلزی در بعضی از خاکها بهتر کار می‌کند. بذر قبل از پوشانده شدن، به وسیله این چرخ به کف شکاف ایجاد شده فشرده می‌شود. فشار واردہ بر بذر، معمولاً "قابل تنظیم است. فشار بیش از حد، بذر را در عمق بیشتری فرو برده و این عمل بر جوانه زدن و سبز شدن بذر اثر می‌گذارد.

(از چرخهای فشاردهنده بذر نمی‌توان در خاکهای چسبنده که به چرخ می‌چسبند، استفاده نمود. عمق کاشت ممکن است کاهش یافته و به علت فرو رفتن بذر در خاکی که به چرخ چسبیده است، فاصله بین بذرهای نیز تغییر یابد.)

چرخ فشاردهنده (چرخ فشاردهنده خاک روی بذر)

چرخهای فشاردهنده (شکل‌های ۱۷-۴، ۱۷-۶ و ۱۷-۳۴)، معمولاً در خاکهای به کار می‌رond که اشکالی در تماس خوب بذر و خاک وجود نداشته باشد. چرخ فشاردهنده پس از پوشانده شدن روی بذر، خاک را فشرده و محکم می‌کند. طرح چرخ فشاردهنده فولادی میان باز^۵ (شکل ۶-۱۷)، بهترینی است که خاک دو طرف بذر را فشرده و سلافاصله روی آن را با خاک نرم و سست می‌پوشاند. در مواقعي که خاکهای چسبنده بر روی چرخهای فولادی جمع می‌شوند، از تایرهای لاستیکی بدون فشار^۶ (شکل ۲۴-۱۷)، می‌توان برای پوشاندن روی چرخهای فشاردهنده فولادی استفاده نمود. انعطاف‌پذیری تایرهای لاستیکی مانع جمع شدن خاک بر روی چرخ می‌گردد. در مواقعي که فشار بیشتری لازم است، از

1- Seed Packer Wheels

2- Press Wheel

3- Seed Firming Wheel

4- Closing Wheel

5- Open Center Steel Press Wheel

6- Zero Pressure Rubber Tires


بذر جای می‌گیرد، و به داخل لوله سقوط می‌ریزد (شکل ۱۷-۲۱). دستگاه موزع در بعضی از کپه‌کارها دارای مکانیزمی است که بذرها را به صورت تک‌تک در لوله سقوط می‌ریزد تا این بذرها در داخل لوله سقوط جمع گردند. پس از اینکه تعداد بذرها به تعداد موردنظر برسد، بذرها به صورت چندتاشی به داخل شکاف ایجاد شده در داخل خاک می‌ریزند.



شکل ۱۷-۳۶: مخزن‌های بذر انفرادی.

تنظیم عمق کاشت
عمق کاشت بذر عامل مهمی در جوانه زدن بذرها و بیرون آمدن یکنواخت جوانه‌ها از خاک محسوب می‌شود. برای تنظیم عمق کاشت در ردیف کارها از وسائل و طرق مختلفی از قبیل چرخ فشارده‌نده، چرخ تنظیم عمق، کفشکهای تنظیم عمق و سایر وسائل دیگر در انواع مختلف ردیف کارها استفاده می‌گردد.

۱۷-۳۷ و ۱۷-۳۸) باشد. مخزن‌های بذر از جنس فلز یا فایبرگلس^۱ ساخته می‌شوند. مخزن‌های بذر فلزی "معمولًا" دارای یک میله "نشان دهنده" سطح بذر در داخل مخزن می‌باشد که زمان خالی شدن بذر را به راننده نشان می‌دهد. مخزن‌هایی که از جنس فایبرگلس ساخته شده‌اند، نیمه شفاف (مات) بوده و سطح بذر در داخل مخزن از سریون قابل رویت می‌باشد.



چرخ محکم‌کننده



زنگیر پوشاننده

شکل ۱۷-۳۵: چرخهای محکم‌کننده بذر شیار بذر را می‌بندند و بستر بذر را می‌فشارند. زنگیر پوشاننده در پشت این چرخها برای پوشاندن گام‌ل شیار بذر مشاهده می‌شود.

کپه کارها

کپه کارها نوعی از ردیفکارها می‌باشد که در موقع کشت بذر در شکاف ایجاد شده، در هر محل به جای یک بذر چند بذر (دو، سه یا بیشتر) می‌کارند. ساختمان کپه کارها بسیار شبیه ردیف کارهای معمولی است، اما کارنده دارای دستگاه موزعی است که می‌تواند به جای یک بذر، چند بذر به داخل لوله سقوط و شکاف ایجاد شده، بریزد. یکی از معمول‌ترین طریق کپه کاری، استفاده از صفحه موزع کپه در ردیف کارهای با موزع صفحه‌ای است. این نوع صفحه موزع دارای سوراخها یا سلولهایی است که در هرسوراخ یا سلول آن چند

خطی کارها و بذر پاشها

همانطوریکه قبلاً "گفته شد، چنانچه بذر محصولات به صورت ردیفی کاشته شوند و فاصله بین ردیفهای کشت (خطوط کشت) به حدی باشد که کولتیواتورها (ماشینهای وجین و سله شکنی) و ماشینهای برداشت بتوانند به آسانی در بین ردیفهای کشت کار کنند، این طریق کشت را کشت ردیفی^۱ گویند. حال اگر فاصله بین ردیفهای کشت آنقدر بهم نزدیک باشد که عملیات وجین و سله شکنی و سایر عطیات زراعی نتواند بین آنها انجام شود، این طریق کشت را کشت در هم^۲ (یک پارچه) می‌نامند. کشت در هم معمولاً "با خطی کارهای غلات"^۳، بذر کارهای هولائی یا بذر پاشها انجام می‌گیرد. از هواپیماها و هلیکوپترها نیز برای کشت در هم بذر بعضی از محصولات استفاده می‌شود.

(کشت در هم (یک پارچه) معمولاً "برای محصولات غلات از قبل گندم، جو دوسر، جو، ذرت خوشای دانهای، برنج و چاودار و همچنین علفها و بقولات مانند علف مرتع، یونجه، شبدر، انواع لوبیا و انواع نخود استفاده می‌شود)

خطی کارهای غلات

محصولاتی که بذرثان با خطی کار غلات کاشته می‌شود، معمولاً "محصولاتی هستند که دارای علکرد بالا می‌باشند. خطی کارهای غلات، پخش بذر را دقیق‌تر انجام داده و بذرها را در عمق یکنواخت‌تری نسبت به بذر پاشها می‌کارند.



شکل ۱۷-۳۲: مخزن بذر مرکزی.

انواع خطی کارهای غلات

دونوع مهم خطی کارهای غلات عبارتند از:

تنظیم میزان بذر

۱- خطی کارهای با چرخهای انتهائی^۴

تنظیم میزان بذر در ردیف کارها، از طریق تغییر نسبت سرعت حرکت مکانیزم موزع بذر به سرعت حرکت روبه‌جلو کارنده حاصل می‌شود.

۲- خطی کارهای با چرخهای فشار دهنده^۵

نسبت سرعت مکانیزم موزع به سرعت حرکت کارنده، بدون در نظر گرفتن روش اندازه‌گیری بذر در کارنده‌های مختلف، مشخص‌گشته فاصله بین بذرها در ردیف کشت می‌باشد. البته، تعداد بذر کشت شده در هر هکتار، از طریق فاصله بین بذرها و فاصله بین خطوط کشت حاصل می‌گردد، برای آسانتر شدن تنظیم این نسبت، اکثر ردیف کارها دارای مجموعه‌ای

خطی کارهای با چرخهای انتهائی معمولاً "دارای دو جرخ انتهائی" می‌باشند که خطی کار را حمل می‌کنند و موزعهای را به حرکت در می‌آورند (شکل ۱۷-۳۸).

1- Row-Crop Planting

2- Solid Planting

3- Grain Drill

4- End-Wheel Drills

5- Press-Wheel Drills

از چرخ دنده‌های مختلف بر روی محورهای محرک و متتحرک می‌باشند. برای تعیین تلفیق این چرخ دنده‌ها به منظور تعیین میزان بذر مورد نظر، به کتابچه دستورالعمل راننده کارنده مورداً استفاده، مراجعه نمائید.

خطی کارهای با چرخهای فشاردهنده دارای چند گروه چرخ فشاردهنده می‌باشند که در عقب خطی کار تعبیه شده‌اند (شکل ۳۹-۱۷). (چرخهای فشاردهنده، خاک روی بذرها را می‌فشارند، موزعهای را به حرکت در می‌آورند و تکیه‌گاهی برای عقب خطی کار محسوب می‌شوند).

خطی کار ممکن است به صورت خطی کار ساده^۱ که فقط دارای مخزن بذر است یا به صورت خطی کار توان^۲ که دارای مخزن بذر و مخزن کودشیمیائی است عرضه شود (شکل ۱۷-۴۵). در صورت نیاز، به خطی کارهای ساده می‌توان مخزن کودشیمیائی چدایگانه اضافه نمود (شکل ۱۷-۳۹).

اندازه خطی کارهای غلات

اندازه خطی کارهای غلات معمولاً بر حسب تعداد شیار بازنگار و فاصله بین آنها معین می‌گردد. همچنین اندازه خطی کارها ممکن است بر حسب عرض آنها به متر (فوت) مشخص گردد. به طور مثال چنانچه خطی کاری دارای ۱۷ شیار بازنگار بوده و فاصله بین دو شیار بازنگار $17/5$ سانتیمتر (۲ اینچ) باشد، اندازه خطی کار $17 \times 17/5$ (۱۷×۲) و عرض آن ۳ متر (۹ فوت و ۱۱ اینچ) خواهد بود.


خطی کارهای با چرخهای انتهایی ممکن است بین ۲۴ تا ۱۲ شیاربازکن داشته باشند. فواصل متداول بین شیاربازکنها بین ۲۵ تا ۱۵ سانتیمتر (۱۵ تا ۶ اینچ) می‌باشد. خطی کارهای با چرخهای فشاردهنده ممکن است دارای ۲۴ تا ۶ شیاربازکن باشند. فواصل بین دیسکهای کشت میک. است بین ۴۵ تا ۱۵ سانتیمتر (۱۶ تا ۶ اینچ) باشد.

(شیاربازکنها) بعضی از خطی کارها که فواصل بین ردیفهای کشت در آنها کم است، به صورت زیگزاگ قرار گرفته‌اند (شکل ۴۱-۱۷)، بدین ترتیب که شیاربازکنها به طور یک در میان دو یک راستا قرار می‌گیرند. این وضعیت موجب عبور بهتر خاشاک از بین شیاربازکنها می‌گردد.



ساختمان خطی کارهای غلات

قسمتهای مهم یک خطی کار عبارتند از:

۱ - مخزن بذر




شکل ۹-۳۷-۱ : یک خطی‌گار غلات با چرخهای فشاردهنده.




شکل ۹-۳۷-۱ : خطی‌گارها ممکن است از نوع واحدی ساده یا توازن باشند.

سرپوش جداگانه برای هر قسمت یا یک سرپوش بزرگ برای هردو قسمت باشد. مخزن کودشیمیائی در هردو نوع ذکر شده در بالا، در قسمت عقب قرار می‌گیرد تا آسانتر پر شود (شکل ۱۷-۳۸).



شکل ۱۷-۴۲: مخزن بذر و کود شیمیائی توام.

- ۱ - موزع‌ها
- ۲ - لوله‌های سقوط
- ۳ - شیاربازکن‌ها
- ۴ - وسایل پوشاننده بذر
- ۵ - چرخها
- ۶ - علامت‌گذارها^۱
- ۷ - وسایل انتقال حرکت



شکل ۱۷-۴۱: خطی‌کار با چرخهای فشاردهنده گه شیاربازکن‌های آن بطور زیگزاگ قرار گرفته‌اند.

- مخزن‌های بذر و کود شیمیائی
- دونوع مهم از موزعهایی که در خطی‌کارهای غلات به کار می‌روند عبارتند از:
- ۱ - موزعهای شیاردار^۱
 - ۲ - موزعهای دوتاشی^۲

1- Fluted Feeds

2- Double-Run Feeds

مخزن‌های بذر خطی کارها فلزی بوده و ظرفیت آن معمولاً "در حدود $\frac{3}{5}$ متر مکعب در هر متر (۳ بوش در هر فوت) عرض کاشت می‌باشد. بعضی از خطی‌کارهایی که کودشیمیائی راه هم همراه با بذر در خاک قرار می‌دهند، دارای یک مخزن دو قسمتی هستند که از طول به دو قسمت تقسیم شده است (شکل ۱۷-۴۲). مخزن‌های دو قسمتی ممکن است دارای دو

1- Markers


موزع شیاردار

موزع شیاردار (شکل ۴۳-۱۷) ، متداولترین نوع موزع در خطی کارهای غلات می باشد. موزع شیاردار از یک غلטک شیاردار موزع^۱ (چرخ شیاردار^۲) دوار که در داخل پیالهای قرار دارد و می چرخد ، یک مسدودکننده ثابت^۳ ، یک دریچه موزع قابل تنظیم^۴ و یک اهرم دریچه موزع^۵ تشکیل شده است . برای هر شیار بازکن یک موزع شیاردار و پیاله وجود دارد . تمام غلطکهای شیاردار موزعهای خطی کار ، روی یک محور مشترک قرار دارند . پیالهها به زیر مخزن پیچ شده اند و داخل پیالهها همیشه پر از بذر می باشد . حرکت محور مشترک موزعهای بوسیله چند چرخ دنده یا چند چرخ دنده و زنجیر از چرخهای خطی کار تامین می گردد . چرخش چرخهای خطی کار موجب گردش محور مشترک شده و گردش محور موجب گردش غلطکهای شیاردار موزع در داخل پیالهای مربوط به خود می شود . در موقع کشت بذر ، از آنجائی که داخل پیاله موزع پر از بذر است ، شیارهای غلטک موزع که در داخل پیاله قرار دارد پر از بذر می باشد . با چرخش غلطک شیاردار موزع ، شیارها بذرها خود را به داخل لوله سقوط می ریزند .

(دریچه موزع (شکل ۴۴-۱۷) ، در موقع کاشت بذرهای از قبیل گندم ، جو ، جو دوسر ، چاودار ، کتان و سایر بذرهای مشابه در وضعیت بسته قرار می گیرد . این دریچه برای کاشت بذرهایی از قبیل نخود و سوزای کوچک ، یک درجه بازتر می شود . اهرم دریچه موزع برای کاشت بذرهایی از قبیل سوزا ، نخود درشت ، لوبيا و ذرت در وضعیت کامل " باز قرار می گیرد) .

در موقع استفاده از موزع شیاردار ، میزان ریزش بذر را می توان با روشهای زیر تغییر داد :

- ۱- تغییر مکان غلطک شیاردار موزع در داخل پیاله .
- ۲- تغییر سرعت محرك موزع شیاردار .




-
- 1- Fluted Feed Roller
 - 2- Fluted Wheel
 - 3- Stationary Cutoff
 - 4- Adjustable Feed Gate
 - 5- Feed Gate Lever



شکل ۱۷-۴۵: با تعویض چرخ دندهای محرک خطی کار، سرعت موزع شیاردار کم یا زیاد می‌شود.


اهرم تغییردهنده مکان غلطک شیاردار موزع در داخل پیاله باید در وضعیتی (روی شماره‌ای) قرار گیرد که در جدول میزان ریزش بذر دفترچه راهنمای خطی کار قید شده است. با حرکت اهرم ، متقابلاً "غلطک شیاردار موزع و مسدودکننده ثابت (غلطک بدون شیار) در داخل هر پیاله حرکت می‌کند (شکل ۱۷-۴۴). در صورتی که اهرم بر روی شماره بالاتری قرار داده شود ، طول بیشتری از غلطک شیاردار موزع در داخل پیاله قرار می‌گیرد، غلطک شیاردار موزع بذر بیشتری را حمل کرده و میزان ریزش بذر بیشتر می‌شود . چنانچه اهرم بر روی شماره پائین‌تری قرار داده شود ، غلطک شیاردار موزع از داخل پیاله خارج می‌شود و مسدودکننده ثابت جای آن را در داخل پیاله می‌گیرد. لذا ، میزان ریزش بذر کاهش می‌باید .



شکل ۱۷-۴۶: دریچه تغذیه موزع شیاردار.

سرعت موزع شیاردار را معمولاً "می‌توان با جایجا کردن دو چرخ دنده که در انتهای خطی کار قرار گرفته است تغییر داد (شکل ۱۷-۴۵) . برای تعیین وضعیت صحیح این دو چرخ دنده باید به جدول دفترچه راهنمای خطی کار مراجعه نمود .

در سرتاسر عرض کار بیکسان باشد، کلیه دریچه های موزع باید به طور یکنواخت تنظیم شوند.



شکل ۱۲-۴۶: قسمتهای مختلف موزع دوتائی.

سرعت موزع از طریق چند چرخ دنده و زنجیر (شکل ۱۲-۴۷) یا یک جعبه دنده اهرم دریچه موزع را می‌توان بر روی شماره های ۲۰ تا ۱ بر اساس جدول میزان ریزش بذر دفترچه راهنمای خطی کار قرار داد (شکل ۱۲-۴۶). برای اینکه میزان ریزش بذر

موزع دوتائی (شکل ۱۲-۴۶)، برای توزیع بذر های ریز و بسیار ریز به میزان کم، مناسب می باشد. از این موزع همچنین می توان برای توزیع بذر های درشت مانند خود به میزان دلخواه استفاده نمود. از موزع دوتائی می توان برای توزیع بذر های با اندازه های مختلف استفاده کرد، زیرا موزعهای بذر های کوچک و بذر های بزرگ جدا از هم می باشند. نام موزع دوتائی بدین لحاظ به این موزع اطلاق شده است که صفحه مدور موزع بذر دارای دو طرف (دو رویه) برای اندازه گیری بذرها می باشد. دندانه های یک طرف صفحه مدور موزع بزرگتر از دندانه های طرف دیگر صفحه مدور است.

موزع بالا در شکل ۱۲-۴۶ برای توزیع بذر های درشت از قبیل گندم و جو استفاده می شود. موزع پائین در این شکل برای بذر های ریزتر از قبیل ذرت خوش ای به کار می رود. یک صفحه پوشاننده، آن قسمتی از موزع را که مورد استفاده قرار نمی گیرد، به طور محکم می بندد.

صفحه مدور موزع در داخل و سطحیک پاله بذر قرار می گیرد (شکل ۱۲-۴۶). واحد های موزع دوتائی به ته مخزن بذر متصل شده و برای هر شیار بازگشتن یک واحد موزع دوتائی وجود دارد. محور مشترکی از سوراخ وسط تمام واحد های موزع دوتائی و درنتیجه صفحات مدور موزع می گذرد. حرکت دورانی این محور مشترک از چرخش چرخه ای انتهائی خطی کار تامین می شود. در موقع چرخش صفحه مدور موزع، دندانه های روی صفحه، بذرها را از مخزن بذر گرفته و به داخل لوله های سقوط می ریزند.

در موقع استفاده از موزع دوتائی، میزان ریزش بذر را می توان با روش های زیر تغییر داد:


۱- تغییر وضعیت صفحه پوشاننده موزع

۲- تغییر وضعیت دریچه موزع


۳- سرعت چرخش صفحه مدور موزع بذر

در شکل ۱۲-۴۶، صفحه پوشاننده موزع، چفت صفحه پوشاننده موزع و اهرم دریچه موزع نشان داده شده است. تنظیم صفحه پوشاننده از طریق شل کردن مهره، چرخاندن و کار زدن چفت از روی صفحه پوشاننده موزع و پوشاندن قسمت دیگر پاله (طرف دیگر صفحه مدور موزع) که مورد استفاده قرار نمی گیرد، حاصل می شود.


اهرم دریچه موزع را می توان بر روی شماره های ۲۰ تا ۱ بر اساس جدول میزان ریزش بذر دفترچه راهنمای خطی کار قرار داد (شکل ۱۲-۴۶). برای اینکه میزان ریزش بذر



شکل ۱۷-۴۸: لوله سقوط مارپیچی.



شکل ۱۷-۴۷: چرخ‌ندهای زنجیرخور محرک.



شکل ۱۷-۴۹: شیاربازکن یک بشقابی.

لوله سقوط بذر

در زیر هریک از موزعهای خطی کار غلات یک لوله، سقوط بذر متصل شده است (شکل ۱۷-۴۸). انتهای تحتانی لوله، سقوط به بالای شیاربازکن متصل گردیده است. هر موزع بذر را به داخل لوله، سقوط مربوط به خود می‌ریزد، و لوله، سقوط بذر را به داخل شیاربازکن و از آنجا به درون شیار داخل خاک هدایت می‌کند. لوله‌های سقوط "عمولاً" از نوع مارپیچی می‌باشند (شکل ۱۷-۴۸).


شیاربازکنها

شیاربازکنها، شکافی در خاک ایجاد کرده و بذر را در عمق مورد نظر قرار می‌دهند. دو نوع مهم و معمول شیاربازکنها عبارتند از:


- ۱ - شیاربازکن بشقابی
- ۲ - شیاربازکن بیلچهای

شیاربازکن‌های بشقابی، در خاک و بقایای گیاهی راه خود را باز کرده و شکافی به وجود می‌آورند. این شیاربازکنها ممکن است از نوع یک بشقابی (شکل ۱۷-۴۹) یا دو بشقابی (شکل ۱۷-۵۰) باشند.


دارای یک فرآزادکننده باشد که از صدمه دیدن آنها در صورت برخورد به سنج یا مواعظ دیگر جلوگیری نماید (شکل ۱۷-۵۲).



شکل ۱۷-۵۱: طرز سقوط و قرار گرفتن بذرها در خاک در شیاربازگن یک بشقابی.



شکل ۱۷-۵۲: طرز سقوط و قرار گرفتن بذرها در خاک در شیاربازگن دوبشقابی.




شکل ۱۷-۵۰: شیاربازگن دوبشقابی.

شیاربازگنهای یک بشقابی (شکل ۱۷-۴۹) در خاکهای که دارای خاشاک می‌باشد به خوبی کار می‌کند. در پشت این بشقاب که خاک و خاشاک را قطع می‌کند، لوله چکمه‌ای شکلی نصب شده است که بذر را به داخل خاک هدایت می‌نماید. لوله چکمه‌ای شکل تا زیر بشقاب ادامه یافته است. بلا فاصله پس از عبور لوله چکمه‌ای شکل، خاک از پشت آن به داخل شیار بذر ریخته می‌شود و روی بذر را می‌پوشاند (شکل ۱۷-۵۱).

شیاربازگنهای دوبشقابی بذر را در عمقی بکواخت، در داخل خاکهای خاشاکدار و بسترهاشی که خوب تهیه شده باشد، قرار می‌دهند. این نوع شیاربازگنهای اغلب در خطی کارهایی که با سرعت زیاد حرکت می‌کنند استفاده می‌گردند و برای کاشت بذر در وسعت زیاد ترجیح داده می‌شوند (شکل ۱۷-۵۰).

شیاربازگن دوبشقابی از دوبشقاب تخت که لبه آنها از جلو به هم چسبیده و از عقب از هم دور شده‌اند، تشکیل شده است. بذر از موزع به داخل لوله سقوط بذر و از آنجا به داخل شیار حفر شده در خاک سقوط می‌کند. خاک بلا فاصله در پشت شیاربازگن به داخل شیار می‌ریزد و بذر را می‌پوشاند (شکل ۱۷-۵۲).

شیاربازگن بیلچه‌ای (شکل ۱۷-۵۳)، هم مناسب خطی کارهای با چرخهای انتهایی و هم مناسب خطی کارهای با چرخهای فشاردهنده می‌باشد. (شیاربازگنهای بیلچه‌ای عموماً در حاکهای سخت و سنگلاخی بور استفاده قرار می‌گیرند. این شیاربازگن‌ها ممکن است



شکل ۱۷-۵۴ : مالبند ۷ شکل شیاربازکن.

پوشاندن و محکم کردن بذر
قرار دادن بذر در عمق مناسب، پوشاندن بذر و محکم کردن خاک اطراف آن برای جوانه زدن بذر ضروری می‌باشد.

بعضی از خطی کارها هیچگونه وسیله‌ای برای پوشاندن بذر ندارند، به این معنی که طرح ساخت شیاربازکن بهتر تدبیر است که به حاک اجازه می‌دهد تا دوباره در داخل شیار ریخته شده و روی بذر را بپوشاند. معمولترین وسیله، پوشاننده‌ای که در خطی کاهای با چرخهای انتهایی به کار می‌رود، پوشاننده نوع زنجیری است (شکل ۱۷-۵۶). پوشاننده زنجیری از حلقه‌های فلزی با اندازه، مختلف ساخته شده و به دنبال شیاربازکن کشیده می‌شود. خاک



شکل ۱۷-۵۳ : شیاربازکن بیلچهای با فنر آزادکننده.


شاربازکنها معمولاً "توسط یک مالبند ۷ شکل کشیده و هدایت می‌شوند (شکل ۱۷-۵۴). این مالبندها، شیاربازکنها را در فاصلهٔ صحیح از یکدیگر نگه می‌دارند و در هنگام برخورد شیاربازکن به یک مانع، یا در هنگام کار در پستی و بلندیها، فشارهای جانبی را حذب می‌کنند. این مالبندها به شاسی جلوخطی کار متصل می‌شوند. مالبندها در هنگام کار به طور مستقل حرکت می‌کنند تا عمق یکواخت حتی در شرایطی که نوع خاک فرق می‌کند، ایجاد شود.

تنظیم عمق گاشت

عمق گاشت خطی کار، یا نفوذ شیاربازکنها، معمولاً "توسط یک سیلندر هیدرولیکی با فشار فنر مبله‌ای فنردار که شیاربازکن را به خطی کار متصل می‌کند، تنظیم می‌شود. در صورتیکه خطی کار دارای سیلندر هیدرولیکی باشد، ابتدا باید سیلندر هیدرولیکی به منظور محدود کردن نفوذ شیاربازکنها تنظیم شود و سپس، میزان فشار فنر مبله، فنردار تنظیم گردد.

برای اینکه نفوذی یکواخت توسط شیاربازکنها به دست آید، نباید فشار فنر را بیش از اندازه، موردلزوم افزایش داد. تنظیم مناسب فنرها، به شیاربازکنها اجازه می‌دهد تا پستی و بلندیهای زمین را بهتر تدبیر است که در شکل ۱۷-۵۵ نشان داده شده است دنبال معايند. این امر موجب نفوذ شیاربازکنها به یک میزان در خاک می‌گردد.

نرم و سست توسط حلقه‌های زنجیر روی بذر کشیده می‌شود. اگر خاک کمی مرطوب باشد، میزان پوشیده شدن روی بذر و محکم شدن آن کافی می‌باشد.



شکل ۱۷-۵۶: پوشاننده زنجیری.


برای خاکهای خشک می‌توان در خطی کارهای با چرخهای انتهائی، از چرخهای فشار دهنده قابل اتصال استفاده نمود (شکل ۱۷-۵۷). چرخهای فشار دهنده به صورت منفرد یا دسته‌های دوتایی تعبیه می‌شوند. بدین ترتیب تماس خوبی بین بذر و خاک به وجود می‌آید.


خطی کارهای با چرخهای فشار دهنده (شکل ۱۷-۳۹)، می‌توانند به انواع مختلف چرخهای فشار دهنده مجهز گردند تا در خاکهای مختلف و در شرایط مختلف آب و هوایی به کار روند.

چرخها

چرخهای مورد استفاده در خطی کارهای با چرخهای انتهائی ممکن است دارای لاستیکهای نوع شیاردار معمولی (چند شیاری) با لاستیکهای دوشواری با آج مقعر باشند (شکل ۱۷-۵۸).

شکل ۱۷-۵۷: تنظیم فشار فشر برای شیار بازی.






شکل ۱۷-۵۸: چرخهای انتهائی خطی کار غلات.

چرخهای فشاردهنده در خطی کارهای با چرخهای فشاردهنده، خاک روی بذر را فشرده و محکم می‌کنند (شکل ۱۷-۷) (چرخهای فشاردهنده نازک برای کشت بذر در بهار و در خطی کارهایی به کار می‌روند که فاصله بین شیاربازکنها آنها ۱۵، ۱۸، ۲۵ سانتیمتر (۶، ۷ یا ۱۰ اینچ) باشد (انواع ب، ج، و، در شکل ۱۷-۷). چرخهای فشاردهنده پهن‌تر برای کشت بذر در یائیز و در خطی کارهایی به کار می‌روند که فاصله بین شیاربازکنها آنها ۳۰، ۳۵ یا ۴۰ سانتیمتر (۱۰، ۱۵ یا ۱۴ اینچ) باشد (انواع الف، د، ه، در شکل ۱۷-۷).

وسایل محرک خطی کارهای غلات
به طور کلی هر نوع خطی کار دارای نوعی وسایل محرک مربوط به خود می‌باشد.
در خطی کارهای با چرخهای انتهائی، قدرت از طریق تعدادی چرخ دنده و زنجیر یا تعدادی چرخ دنده از چرخها به مکانیزم موزع انتقال می‌یابد. در خطی کارهای کوچک‌تر، حرکت از هر دو چرخ انتهائی مستقل می‌گردد، بدین معنی که موزعهای نیمه راست خطی کار به وسیله چرخ سمت راست و موزعهای نیمه چپ آن به وسیله چرخ سمت چپ حرکت می‌کنند. در خطی کارهای بزرگ، حرکت کلیه موزعهای نیمه چپ آن به وسیله چرخ سمت چپ حرکت در خطی کارهای با چرخهای فشاردهنده، قدرت از طریق تعدادی چرخ دنده و زنجیر

شکل ۱۷-۱۲: چرخهای فشاردهنده قابل اتحال بدخطی کارهای با چرخهای انتهائی.



می دهد ، بذر می کارد یا خیر .
دلایل احتمالی برای کنترل مقدار ریزش بذر عبارتند از :
۱ - دفترجه، راهنمای خطی کار مفقود شده باشد .
۲ - مکانیزم موزع خطی کار فرسوده شده باشد .

۳ - درجه، ریزن برای یکنوع بذر به حصول مشخص نباشد .
علاوه بر دلایل ذکر شده ، چنانچه فرض شود که خطی کار به دلایل مختلف مقدار بذر استفاده می گردد . علامت گذار " معمولاً " میله ای است که یک بشقاب در انتهای آن وجود دارد (شکل ۵۹ - ۱۷) . دو علامت گذار در دو انتهای مخزن بذر قرار دارند . در موقع کشت بذر (مثلاً " درهنگام رفت) یکی از علامت گذارها روی زمین انداخته می شود . بشقاب این علامت گذار ، ضمن حرکت خطی کار ، شاری در زمین ایجاد می کند . این شیار به منزله خطی راهنمای برای راننده، تراکتور (درهنگام برگشت) می باشد . همیشه علامت گذاری باید به روی زمین انداخته شود که روی زمین کشت شده راه می رود . برای تنظیم فاصله ، بشقاب علامت گذار از تراکتور ، یا به عبارت دیگر تنظیم طول علامت گذار (شکل ۶۰ - ۱۷) می توان به ترتیب زیر عمل کرد :

از گروههای چرخهای فشاردهنده به مکانیزم موزع انتقال می یابد . در این نوع خطی کارها ، " دو گروه چرخهای طرفین هر کدام نیمی از موزعهای خطی کار را به حرکت در می آورند .

علامت گذارها

(برای اینکه تمام سطح مزرعه کشت شود یا قسمی دوباره کشت نشود ، از علامت گذارها استفاده می گردد) . علامت گذار " معمولاً " میله ای است که یک بشقاب در انتهای آن وجود دارد (شکل ۵۹ - ۱۷) . دو علامت گذار در دو انتهای مخزن بذر قرار دارند . در موقع کشت بذر (مثلاً " درهنگام رفت) یکی از علامت گذارها روی زمین انداخته می شود . بشقاب این علامت گذار ، ضمن حرکت خطی کار ، شاری در زمین ایجاد می کند . این شیار به منزله خطی راهنمای برای راننده، تراکتور (درهنگام برگشت) می باشد . همیشه علامت گذاری باید به روی زمین انداخته شود که روی زمین کشت شده راه می رود . برای تنظیم فاصله ، بشقاب علامت گذار از تراکتور ، یا به عبارت دیگر تنظیم طول علامت گذار (شکل ۶۰ - ۱۷) می توان به ترتیب زیر عمل کرد :

- ۱ - فاصله، بین چرخهای جلو تراکتور را اندازه بگیرید . این فاصله را A فرض کنید .
- ۲ - فاصله، بین دو شیار بازکن انتهایی (خارجی) خطی کار را نیز اندازه بگیرید . این فاصله را B فرض کنید .


۳ - طول علامت گذار در هر طرف خطی کار را به ترتیب زیر تنظیم کنید :

طول علامت گذار $\frac{B-A}{2} + \text{فاصله} \times \frac{\text{فاصله}}{\text{فاصله}} \times \text{فاصله}$ بین دو شیار بازکن کار هم

درهنگام کار ، تراکتور طوری دور زده می شود که یک چرخ جلو تراکتور ، روی شیار ایجاد شده توسط علامت گذار (در دور قبل) حرکت کرده و آنرا دنبال نماید .

تنظیم ریزش بذر در خطی کارهای غلات

برای تنظیم مقدار ریزش بذر در واحد سطح ، " معمولاً " اهرمی روی خطی کار نصب شده است که در مقابل صفحه، مدرجی حرکت می کند . این درجات ، نشان دهنده، وزن بذری است که طبق محاسبه، کارخانه، سازنده در یک هکتار (یک ایکر) کشت خواهد شد . مثلاً " اگر اهرم در مقابل عدد ۱۵ قرار داده شود ، در صورت صحیح بودن وسیله، تنظیم مقدار ریزش بذر، خطی کار ۱۵ کیلوگرم بذر در هر هکتار (در حدود ۹ پوند در هر ایکر) خواهد کاشت . ولی این روش تنظیم مقدار ریزش بذر همیشه قابل اطمینان نمی باشد . به همین دلیل است که اغلب لارم است کنترل شود ، که خطی کار به همان مقدار که درجه، تنظیم شان



شکل ۱۷-۵۹: علامت گذار .

مساحتی که باید کشت شود برابر است با:

$$\text{متر مربع } 400 = \frac{1}{0.04} \times 10000$$

عرض کار خطی کار را اندازه بگیرید. فرض کنیم عرض کار ۳ متر باشد. عرض کار خطی کار برابر است با فاصله بین دو شیاربازک انتهای (خارجی) خطی کار.


فاصله‌ای را که خطی کار باید طی کند برابر است با:

$$\text{متر } 133 = \frac{400}{3} \text{ متر مربع}$$

پس از کشت این سطح آز مزرعه، مقدار بذری را که برای پرکردن مخزن بذر لازم است، وزن کنید. و مخزن بذر را تا همان سطحی که قبیل از کشت پر شده بود پر نمایید. این مقدار را در عدد ۲۵ ضرب کنید تا مقدار تقریبی بذری که در یک هکتار کشت می‌شود به دست آید.

در صورتیکه مایل نباشد قسمتی از مزرعه را در هنگام این اندازه‌گیری کشت نماید، می‌توانید لوله‌های سقوط را از شیاربازک‌ها باز کرده و به انتهای باز شده آنها، گیسه‌های پلاستیکی کوچکی برای جمع آوری بذرها ریخته شده بینندید. پس از طی فاصله مورد لزوم، تمام بذرها ریخته شده در گیسه‌های پلاستیکی را جمع آوری کرده، وزن کنید و در عدد ۲۵ ضرب نمایید تا مقدار بذری که در یک هکتار کشت خواهد شد به دست آید. حال چنانچه مقدار به دست آمده کمتر یا بیشتر از عددی باشد که روی صفحه "درجہ بندی حک شده" اهرم تنظیم ریزش بذر را روی درجه بیشتر یا کمتری بگذارید. در صورت لزوم اندازه‌گیری را سکرار کنید تا مقدار صحیح به دست آید.

برای تنظیم مقدار ریزش بذر، معمولاً از دو روش استفاده می‌گردد. یکی روش مزرعه ۱ و دیگری روش استاتیک^۲ (روش قبل از رفتن به مزرعه در حالیکه خطی کار ایستاده است).



شکل ۱۷۰: طرز تنظیم علامت‌گذار در خطی کار.

روش مزرعه

برای تنظیم مقدار ریزش بذر در مزرعه این است که این تنظیم در شرایطی به دست درجه^۳ مورد نظر بگذارید. می‌آید که خطی کار در آن کار خواهد کرد. در حالیکه در مورد روش استاتیک چنین نیست، کرچه می‌توان مقداری بذر اضافی برای تفاوت‌هایی که بین این دو روش وجود دارد در نظر گرفت، که مهمترین آنها بکسوات کردن جرخ^۴ در مزرعه می‌باشد. این مقدار بذر اضافی بسته به شرایط مختلف، ممکن است تا حدود ۱۵ درصد یا بیشتر بررسد. بکسوات کردن جرخ در مزرعه، به این معنی است که جرخ محرك بیشتر از آنچه که در یک فاصله تعیین شده باید دور بزند، می‌چرخد. بنابراین، دستگاه موزع عدداد دور بیشتری زده و بذر

برای تنظیم مقدار ریزش بذر در این روش، اهرم تنظیم ریزش بذر خطی کار را روی درجه^۳ مورد نظر بگذارید.

محزن بذر را بر از بذر کرده و سطح آنرا صاف کنید.

$\frac{1}{25}$ هکتار کشت نماید.

فاصله‌ای را که خطی کار باید در مزرعه طی نماید تا این مساحت کشت گردد به ترتیب زیر به دست خواهد آمد:

داده و اعمال ۵ تا ۳ را تکرار کرد. در صورت لزوم این اعمال را چندین بار تکرار کند تا مقدار صحیح ریزش بذر به دست آید.

بذرکارهای هوائی^۱ (بادی)

بذرکارهای هوائی بیش از ۲۰ سال پیش برای کاشت ریزدانه‌ها در کشور آلمان ساخته شدند. این نوع بذرکار در مناطقی که غلات در وسعت زیاد در زمینهای مسطح تولید می‌شوند، از قبیل مناطق گندم خیز استرالیا، گریت بلیز^۲ ایالت متحده امریکا و کانادا مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

بذرکار هوائی شامل دو وسیله است (مخزن بذر و یک گاوآهن چیزیل یا کولتیواتور مزرعه) که همراه با یکدیگر کار می‌کنند تا یک واحد بذرکار را بخود آورند (شکل ۱۷-۶۱). تلفیق این وسائل باعث می‌گردد تا عملیات نرم کردن خاک، کاشت بذر و پخش کود سیمایی با یک بار عبور از سطح مزرعه انجام گیرد.

بذرکار هوائی دارای یک سیستم انتقال هوای می‌باشد که توزیع یکواخت بذر از مکانیزم موزع بذر به ستر بذر را تضمین می‌کند. جریان هوای مناسب‌ترین روش برای انتقال بذر و کود سیمایی از یک مخزن بذر مرکزی به نقاط دور متعدد بر روی ساقه‌های چیزیل می‌باشد. مخزن بذر مرکزی، طرفیت زیادتری را فراهم آورده و در نتیجه موجب توقف‌های کمتری برای برکردن دوباره مخزن می‌گردد.

سایر مزایای این سیستم عبارتنداز:

- ۱- پرشدن مرکزی مخزن بذر و توزیع مرکزی بذر و کود سیمایی.
- ۲- وجود احرازه متحرک کمتر که موجب کاهش در تعمیرات می‌شوند.
- ۳- نیاز به حاکمیتی کمتر قبل از بذرکاری.
- ۴- سرعت کار بیشتر.

- ۵- فضای کافی برای عبور سنگ و خاشک.
- ۶- حمل و نقل آسان و سریع در جاده‌ها.

در بذرکارهای هوائی، ساده‌تری که سایی‌تی او تراکتور با یک موتور جداگانه کار می‌کند حجم زیادی از هوای سافار کم را از طریق سیستم انتقال دهد و فراهم می‌آورد.

زیادتری در همان فاصله خواهد ریخت.

در صورتیکه چرخ لیز بخورد^۱، اثری معکوس بر روی مقدار ریزش بذر خواهد داشت.

برای تنظیم مقدار ریزش بذر به روش استاتیک، مراحل زیر باید انجام گیرد:

۱- چرخهای محرك خطی کار را بالا ببرید. برای این کار یک جک زیر محور هر چرخ بگذارید و آنها را بالا ببرید.

۲- لوله‌های سقوط را از شیار بازکن جدا کرده و سر آنها را در داخل چند ظرف یا سطل قرار دهید. هر سه یا چهار لوله سقوط را می‌توانید در یک ظرف قرار دهید.

۳- مقدار کمی بذر را در داخل مخزن بذر بروزید. به طور مثال ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم (۲۵ تا ۲۲ پوند). اهرم تنظیم ریزش بذر خطی کار را روی درجه‌ای (شماره‌ای) قرار دهید که می‌خواهید به همان مقدار کشت کنید.

۴- خطی کار را در وضعیت کار قرار دهید و چرخ محرك را به تعدادی دور بگردانید که خطی کار به اندازه ۴/۰ هکتار کشت کند.

برای مثال اگر عرض کار خطی کار ۳ متر باشد، وقتی به اندازه یک هکتار کشت خواهد نمود که ۳۲۲۲ متر طول را طی کند.

برای اینکه خطی کار ۰/۴ هکتار را کشت کند، طولی را که خطی کار باید طی کند برابر ۱۳۳ متر خواهد بود.

مترا = ۱۳۳ = ۰/۴۲۲۲۳۰ متر


چنانچه قطر چرخ محرك خطی کار ۱/۲۵ متر باشد، تعداد دوری که چرخ محرك باید گردانده شود برابر خواهد بود با:

محیط چرخ محرك خطی کار متر = ۳/۹۲ = ۳/۹۲×۲/۱۴ = ۱/۲۵ متر

دور = ۳۴ = ۱۳۳ متر

۵- پس از اینکه چرخ محرك را ۳۴ دور گردانید، بذرها را که در ظروف زیر لوله‌های سقوط ریخته شده است جمع آوری کنید، وزن تماشی و در عدد ۲۵ ضرب کنید. عدد به دست آمده میزان بذری خواهد بود که خطی کار در درجه میزان شده (که اهرم تنظیم ریزش بذر روی آن درجه قرار داده شده بود) کشت خواهد نمود. اگر میزان بذر محاسبه شده کمتر با بیشتر از میزان بذری است که روی صفحه درجه‌بندی حک شده است، اهرم تنظیم را روی درجه بالاتر یا پائین‌تری قرار

در سیستم تامین هوای وستوری، هوا با سرعت زیاد از یک قسمت تنگ شده (وستوری) در زیر دستگاه موزع عبور می‌کند. سرعت زیاد هوا، فشار هوایی را که از وستوری عبور می‌کند کاهش داده و باعث بوجود آمدن حلالی در آن قسمت می‌شود. خلاصه بوجود آمده باعث می‌گردد تا بذرها از دستگاه موزع به داخل حریان هوا کشیده شوند (شکل ۱۷-۶۲).



شکل ۱۷-۶۲؛ تامین‌گننده هوای وستوری.

در سیستم تامین هوای جعبه تحت فشار، تمام قسمتهای مخزن بذر به وسیله هوای بادبزن تحت فشار هوا قرار می‌گیرد (شکل ۱۷-۶۳). این وضعیت باعث فشار بکسان در بالا و پائین بذر و کودشیمیایی می‌گردد.

بذر پاشها^۱ (پخش کنهای بذر)


بذرپاشی (بذر افشاری) قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش گاشت بذر است. بذرپاشی با ماشین دقیق‌تر و سریع‌تر از بذرپاشی با دست می‌باشد. بذرپاشها ممکن است از نوع پخش‌کنهای گردیز از مرکز^۲ (دوار) یا پخش‌کنهای مزرعه^۳ باشند.

1- Broadcast Seeders

2- Centrifugal Type Spreaders

3- Field Distributor


شکل ۱۷-۶۳؛ یک بذرگار هوایی با یکبار عبور از سطح مزده، عملیات نرم گردید خاک، گاشت بذر و دادن گودشیمیایی را با چشمکن اولیه لوله‌های قابل انعطاف کار آهن چیزیل احمد موزع مخزن بذر کود شیمیایی ایله‌های بذر و کود شیمیایی پخش‌کن شانویه



مخزن بذر در این بذرپاشها به صورت یک هرم مربع القاعده، ناقص یا مخروط ناقص است. قاعده، کوچکتر هرم درپائین و قاعده، بزرگتر آن دربالا قرار دارد. ظرفیت مخزن بذر در انواع مختلف بذرپاشها متفاوت بوده و در انواع معمولی بین ۹۰۰ تا ۲۴ کیلوگرم (۲۰۰۰ تا ۷۵ پوند) بذر یا کود شیمیایی می‌باشد.

در وسط مخزن، بهمنزی قرار دارد که ادامه محور عمودی و سطح صفحه دوار پخش‌کننده است. بهمنز از تعدادی پرهای شعاعی تشکیل گردیده که سبب بهمنز بذر (یا کود) شده و از مسدود شدن دهانه، خروجی مخزن حلوگیری می‌کند.

مخزن در بذرپاشهای سوار و کوچکتر به‌اتصال سه نقطه تراکتور متصل شده و حمل می‌گردد. در این نوع بذرپاشها حرکت لازم برای چرخش پخش‌کننده و بهمنز از محور بی‌تی او تراکتور گرفته می‌شود. ولی در بذرپاشهای کشتی و بزرگتر معمولاً، دوچرخ حامل زیر بذرپاش قرار گرفته است که مخزن را حمل کرده و حرکت لازم برای پخش‌کننده و بهمنز را نیز تامین می‌نماید. این نوع بذرپاشها توسط یک مالبند به‌تراکتور متصل شده و کشیده می‌شوند.




شکل ۱۷-۶۳: تامین‌گننده هوای جعبه تحت فشار.

بذرپاشها دارای شیار بازکن نیستند، بنابراین، بستر بذر باید به‌طور کلی به‌وسیله یک وسیله حاک‌ورزی مانند هرس بشقابی تهیه شود. بذرپاشها، بذر را روی سطح خاک می‌پاشند و هیچگونه وسیله پوشاننده‌ای ندارند. در صورتی که نیاز به پوشاندن روی بذر باشد، بذرها معمولاً به‌وسیله هرسهای دیندانه میخی یا هرسهای بشقابی پوشانده می‌شوند.

بذرپاشهای گریز از مرکز

بذرپاشهای گریز از مرکز با بذرپاشهای تهدیریچه‌ای ۱ و سلهای سیار سا صرفه برای پخش انواع مختلف بذرها به‌خصوص بذرها مختلف غلات، علوفه و چمن و همچنین کودهای شیمیایی دارهای می‌باشند (شکل‌های ۱۷-۶۴ و ۱۷-۶۵).

عرض مفید پاسیدن بذر در بذرپاشهای گریز از مرکز سه به خواص فیزیکی بذر (اندازه، شکل، وزن و غیره) بین ۱۲ تا ۶ متر (۴۰ تا ۲۵ قوت) می‌باشد.



شکل ۱۷-۶۴: بذرپاش گریز از مرکز (نوع صفحه‌ای دوار) و قسمت‌های مهم آن.

پخش‌گننده‌ها دارای انواع مختلفی می‌باشد که مهمترین آنها عبارت‌دارند: پخش‌گننده، صفحه‌ای دوار ۱ و پختن‌گننده لوله‌ای ۲ نوسانی (پاندولی).

ساختمان بذرپاش گریز از مرکز قسمت‌های مهم بذرپاشهای گریز از مرکز عبارت‌دارند: مخزن بذر و پخش‌گننده‌ها.

1- Rotating Disk

2- Spout

1- End Gate Seeders

کود) را به طرفین و پشت (به طور کامل)، فقط به طرف چپ یا راست با هر دو طرف بپاشد (شکل ۱۷-۶).

هوایپماهای بذرپاش^۱

بذرپاشی با هوایپما برای کشت دوباره مراتع علفی در چراگاه‌های تپه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از هوایپما برای کشت برج برای اولین بار در سال ۱۹۲۹ گزارش گردید. در آن سال، کشت دوباره بعضی از مراتع سیل زده در کالیفرنیا الزامی گردید. از هوایپماها و هلیکوپترها همچنین برای پاشیدن بذرهاشی چون گندم، جو، ذرت و سوزا در وسعت کمتری استفاده می‌گردد.

پخش‌کننده‌های مورد استفاده در هوایپماهای بذرپاش شبیه به پخش‌کننده‌های هستند که برای پاشیدن کود شیمیائی در هوایپماها به کار برده می‌شوند. مخزن بذر در بدنه هوایپما قرار دارد. دستگاه اندازه‌گیری و توزیع بذر شامل یک دریچه قابل تنظیم و یک بهمن زن در داخل مخزن بذر است. بهمن زن توسط هوا (باد) به حرکت در می‌آید و باعث تغذیه یکواخت بذر می‌گردد. پخش بذرها به موسیله یک پخش‌کن و نتوری که در زیر بدنه هوایپما قرار گرفته است، انجام می‌گیرد.


پخش‌کننده‌ای مزرعه^۲

پخش‌کننده‌ای مزرعه یا پخش‌کننده‌ای خطی^۳ (شکل ۱۷-۶۷)، همانند خطی‌کارهای غلات شامل یک جعبه بذر با وسائل اندازه‌گیری بذر در ته جعبه و در تمام عرض آن می‌باشد. اما، بر عکس خطی کارهای غلات، پخش‌کننده‌ای مزرعه دارای شیار بازکن یا پوشاننده نمی‌باشد. برای آماده‌سازی بستر بذر و پوشاندن روی بذرها به عملیات زراعی جداگانه‌ای نیاز است. در مقایسه با خطی‌کارها، این ماشینها برای خرید ارزان‌ترند، دارای ظرفیت مزرعه‌ای موثر بیشتری بوده و شرایط زمین در کار آنها تاثیری ندارد.

اندازه‌گیری بذر به موسیله یک دریچه قابل تنظیم در ته مخزن بذر انجام می‌شود. از پخش‌کننده‌ای مزرعه همچنین می‌توان برای پخش کود شیمیائی همانند پخش بذر استفاده نمود.

در پخش‌کننده صفحه‌ای دوار در زیر دریچه خروجی کف مخزن بذر، یک (گاهی دو) صفحه افقی دوار قرار گرفته است که بذر (یا کود) اندازه‌گیری شده، بر روی آن ریخته می‌شود و بر اثر حرکت دورانی سریع آن پخش می‌گردد. سطح فوقانی این صفحه صاف نبوده و دارای برجستگی‌های برهای شکل ساده یا ناوادانی می‌باشد.

پخش‌کننده لوله‌ای نوسانی (پاندولی)، از لوله، مخروطی ناقصی تشکیل شده است که دارای حرکت نوسانی می‌باشد و در عقب بذرپاش در زیر مخزن بذر قرار دارد. بذر (یا کود) از مخزن بذر وارد این لوله شده و سپس بر اثر حرکت سریع نوسانی آن، باشدت به اطراف پراکنده می‌شود. حرکت نوسانی این لوله از محور بی‌تی او تراکتور تأمین می‌گردد (شکل ۱۷-۶۵).



شکل ۱۷-۶۵: بذرپاش گریز از مرکز با پخش‌کننده نوسانی و قسمت‌های مهم آن.

تنظیم میزان ریزش و پخش بذر میزان ریزش و پخش بذر (یا کود) به موسیله دریچه‌های تنظیم، سرعت صفحه پخش‌کننده میزان ریزش و پخش بذر (یا کود) به موسیله دریچه‌های تنظیم، سرعت صفحه پخش‌کننده با لوله نوسانی و سرعت حرکت بذرپاش بر روی زمین، کنترل می‌شود.

بذرپاشهایی که دارای پخش‌کننده صفحه‌ای هستند، معمولاً "مجهز به تیغه‌های فولادی" می‌باشد که عرض کار پاشیدن بذر را کنترل کرده و به بذرپاش اجازه می‌دهند بذر (یا



شکن ۱۷-۶۷: پخش‌گن مزرعه (پخش‌گن خطی).

علف کارها^۱ (کارنده‌های علف)

برای کاشت بذر ریز بقولات و علوفه‌ها و سایل مخصوصی طراحی و ساخته شده است. بذر کار نستان داده شده در شکل ۱۷-۶۸ نمونه‌ای از این وسایل می‌باشد. این نوع بذر کار دارای یک موزع شیاردار برای اندازه‌گیری بذر از مخزن بذر می‌باشد. بستر بذر در حاکی "قبلای" نرم شده است به وسیله غلطک حلقوی به منظور خرد کردن کلوخها و حذف فضاهای خالی در خاک مهبا می‌گردد. غلطک عقبی بذرها را در عمق ۱۲ میلیمتری ($\frac{1}{2}$ اینچی) می‌پوشاند و به منظور تضمین جوانه‌زی مطلوب، اطراف بذرها را می‌فشارد.

کارنده‌های مخصوص^۲

مهتمترین انواع کارنده‌های مخصوص عبارتند از:

- ۱ - سبزه‌منی کارها^۳
- ۲ - نشا کارها^۴


1- Grass Seeders

2- Specialized Planters

3- Potato Planters

4- Transplanters

شکن ۱۷-۶۸: یک بذر چشمی از مکانیزم از پیش‌گذار (صفحه ۳۶۰) در کارهای دارکارهای پیش‌گذاری شده باشید.



سیب زمینی کارها

امروزه با ساخت ماشینهای سیب زمینی کار، گاشت سیب زمینی با دست که کاری کند و پر رحمت است، عمدتاً "به وسیله کارنده های حایگزین شده است که شیاری در حاک بار می کند، سیب زمینی ها را در فواصل دلخواه در داخل خاک قرار می دهد، کودشیمیائی را در کنار و زیر سطح بذر قرار می دهد و روی بذر و کودشیمیائی را می بوشاند (شکل ۱۷-۶۹) .

اندازه و انواع

در اکثر زراعتهای بزرگ، سیب زمینی ها به وسیله سیب زمینی کارهای دو، سه یا چهار ردیفه کشت می شوند.

سیب زمینی کارها در انواع سوار و کشی ساخته و عرضه می شوند. در انواع کشی، چرخهای حمل کننده مکانیزم موزع را به حرکت در می آورند. از آنجایی که میزان بذر در واحد سطح حدود ۹۰۰-۱۶۸۰ کیلوگرم در هکتار (۸۰۰-۱۵۰۰ پوند در ایکر) می باشد، مخزن های بذر بزرگ موردنیاز است. اکثر سیب زمینی کارها دارای پخش کننده شیمیائی نیز می باشند.

سیب زمینی کارها گاهی اوقات براساس نوع مکانیزم کارنده یا موزع طبقه بندی می شوند.

سه نوع معمول موزعها عبارتند از:


- ۱ - موزع چرخنده افقی
- ۲ - موزع چنگکدار بلند کن ۱
- ۳ - موزع زنجیری پیاله دار ۲

ساختمان سیب زمینی کار

اجزا، مهم ساختمانی یک سیب زمینی کار که در شکل ۱۷-۶۹ نشان داده شده است عبارتند از:

- ۱ - چرخهای حمل کننده محرک
- ۲ - مخزن بذر (جعبه سیب زمینی)

شکل ۱۷-۶۹ : ساختمان سیب زمینی کار (۱ - مخزن بذر، ۲ - جعبه سیب زمینی)




1- Picker-Pin Feed

2- Chain-Cup Feed

- ۳ - سکو^۱ و صندلی
- ۴ - شیار بازکنها
- ۵ - بستقابهای بوشانده
- ۶ - مکانیزم موزع


چرخهای حمل‌کننده و محرک

سیبزمنی کار نشان داده شده در شکل ۱۷-۲۵ دارای دو جرخ حمل‌کننده است که موزع را نیز به حرکت در می‌آورند. تمام قسمتهای متحرک کارنده، حرکت خود را از اکسل این چرخها می‌گیرند. چرخهای سیبزمنی کار معمولاً "دارای یک پیچ بریده شونده ایمنی می‌باشد تا در صورتی که مکانیزم موزع گرفتار شود از حرکت باستد از صدمه دیدن آن حل‌گیری به عمل آورد.




شکل ۱۷-۲۵: چرخهای حمل‌کننده و محرک سیبزمنی کار.

شکل ۹-۱۷: یک سیبزمنی کار مدل کشی و قسمتی میم آن.



مخزن بذر

مخزن بذر در قسمت جلو کارنده قرار گرفته است و گنجایش آن معمولاً حدود ۰/۴ متر مکعب سرای هر ردیف کشت می‌باشد. به منظور کنترل قطعات بذر از مخزن بذر به محفظه بلندکن، دریچه کنترل بذر در انواع اتوماتیک قابل تنظیم می‌باشد (شکل ۱۷-۷۱).




شکل ۱۷-۷۲: سکوی کارگر سیبزمنی گار.

شیاربازکن

شیاربازکن در زیر لوله سقوط کارنده قرار گرفته است و شیاری برای بذر (سیبزمنی) باز می‌کند. شیاربازکنها ممکن است از نوع کفشی یا دوشقابی باشند. قسمت جلو شیاربازکن کفشی (شکل ۱۷-۷۳) باریک و تیز، و قسمت عقب آن پهن می‌باشد. عرض شیار ایجاد شده حدود ۱۵ تا ۲۵ سانتیمتر (۴ تا ۳ اینچ) است. در بعضی از سیبزمنی‌کارها وضعیت مطلوب شیاربازکن در رابطه با وضعیت بشقابهای شیاربازکن کود شیمیائی و بشقابهای پوشاننده قابل تنظیم است.

دستگاه موزع

- همانطورکه قلا" گفته شد انواع مهم موزعهای سیبزمنی‌کارها عبارتند از:
- ۱ - موزع افقی
 - ۲ - موزع چنگکدار بلندکن
 - ۳ - موزع زنجیری پیاله‌دار




شکل ۱۷-۷۱: مخزن بذر سیبزمنی گار.

اکثر سیبزمنی‌کارهای جدید دارای یک سکوی کارگر در جلو و یک سکوی کارگر در عقب می‌باشد. برای این نوع سیبزمنی‌کارها صندلی اضافی که به سکو متصل می‌شود، برای راحی کارگر موجود است (شکل ۱۷-۷۲). صندلی را می‌توان به طرف عقب سا جلو حرکت داد تا کار بر روی سکو سا پر کردن مخزن بذر سه راحتی انجام گیرد. به اهرم حداکننده‌ای که با پا کار می‌کند توجه کنید، این اهرم به کارگر اجازه می‌دهد تا قبل از بلند شدن و بیرون آمدن ماشین از زمین، مکانیزم کارنده را از کار بیندازد. بعضی از سیبزمنی‌کارها قادر سکوهای عقب و جلو بوده و بعضی دیگر دارای دو صندلی کارگر در عقب می‌باشند (شکل ۱۷-۷۴).

موزع افقی

موزع افقی معمولاً "در سیبزمنی کارهای نیمه اتوماتیک سک و کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موزع دارای یک صفحه چند حفره‌ای می‌باشد که می‌تواند حول محوری بر روی یک صفحه دیگر چرخش نماید. صفحه زیری دارای سوراخی است که در زیر آن لوله سقوط قرار دارد. سیبزمنی‌ها که توسط یک یا دو نفر کارگر داخل حفره‌های صفحه چرخنده قرار داده می‌شوند، پس از رسیدن به سوراخ صفحه زیری رها شده، وارد لوله سقوط می‌گردند و به ته شیار ایجاد شده در خاک می‌رسند (شکل‌های ۷۴-۷۵ و ۷۴-۷۶).

فاصله بین قطعات سیبزمنی در داخل شیار با تغییر سرعت گردش صفحه چرخنده حفره دار (صفحه موزع) تنظیم می‌گردد.





شکل ۷۴-۷۴: قسمتهای مهم یک سیبزمنی کار سوار نیمه اتوماتیک گه موزع آن از نوع افقی بوده و تغذیه سیبزمنی‌ها با دست انجام می‌شود.

موزع چنگدار بلندگان


موزع چنگدار بلندگان (شکل ۷۶-۷۶) در کارنده‌های اتوماتیک جدید به کار می‌رond. این موزع دارای یک چرخ گردنه عمودی (چرخ بلندگان) است که دور آن از ۲۱۲ عدد چنگ بلندگان متصل شده است. برای کاشت با سرعت زیاد، بعضی از سیبزمنی‌کارها مجهز به دو چرخ گردنه می‌باشند که هر کدام دارای ۸ عدد چنگ بلندگان هستند. چرخ گردنه در داخل محفظه سیبزمنی که بر از قطعات سیبزمنی

شکل ۷۴-۷۶: شیاربازکن و واحد پوشاننده.






شکل ۱۲-۷۶: مکانیزم موزع چنگکدار بلندکن در یک سیب‌زمینی کار اتوماتیک.



شکل ۱۲-۷۷: محفظه سیب‌زمینی، سیب‌زمینی‌ها از این محفظه بهوسیله چنگکها بلند می‌شوند.

است می‌جرخد. سیب‌زمینی‌ها از مخزن بذر به داخل این محفظه می‌ریزند (شکل ۱۲-۷۷). نوکهای تیز هر چنگک بلندکن به داخل یک قطعه سیب‌زمینی نفوذ کرده و آن را بر روی محیط چرخ بلندکن حمل می‌کنند و بالا می‌برند (شکل ۱۲-۷۶ الف). با چرخیدن چرخ، هر چنگک سیب‌زمینی خود را به جلو کارنده برده و درحالی که پائین می‌رود، از از روی یک بادامک عبور می‌کند (شکل ۱۲-۷۶ ب). اگشتهایی که تحت فشار فنر قرار گرفته‌اند باز می‌شوند و قطعه سیب‌زمینی را با فشار از نوکهای تیز چنگک بلندکن جدا می‌کنند (شکل ۱۲-۷۶ ج). سپس، قطعه سیب‌زمینی از طریق لوله سقوط به داخل شیار ایجاد شده می‌افتد و روی آن بهوسیله بشقابهای پوشاننده با خاک پوشانده می‌شود. فاصله بین قطعات سیب‌زمینی در داخل شیار با تغییر سرعت گردش چنگک بلندکن تنظیم می‌شود.



شکل ۱۲-۷۸: یک سیب‌زمینی کار سوار نیمه اتوماتیک.

نشاکارها در انواع یک ردیفه تا چهار ردیفه عرضه می‌شوند.



شکل ۱۷-۲۹: یک نشاکار دور دیفعه در حال نشا گردن.

اجزاء ساختمانی

اعمال نشاکارها مشابه همان کارهایی است که سایر کارنده‌ها انجام می‌دهند. این کارها عبارتند از:

۱ - بازکردن شیار

۲ - توزیع نشا

۳ - قراردادن نشا در راه

۴ - پوشاندن نشا

۵ - فشردن خاک اطراف نشا

اجراء مهم نشاکارها (شکل ۱۷-۸۰) عبارتند از:

۱ - کفش شیار بازکن


۲ - جعبه نشا

۳ - نگهدارنده‌های نشا

۴ - واحدهای کارنده

موزع زنجیری پیاله‌دار


موزع زنجیری پیاله‌دار، همانطور که در شکل ۱۷-۲۸ نشان داده شده است از یک زنجیر چرخنده که به طور عمودی و به طرف بالا حرکت می‌کند تشکیل شده که به دور این زنجیر پیاله‌های کوچکی متصل گردیده است. بزرگی پیاله‌ها به اندازه‌ای است که بتوانند تنها یک تکه از غده سبزه‌منی را از مخزن بذر بردارند. با پائین رفتن زنجیر، غده سبزه‌منی داخل پیاله روی سطح پشتی پیاله جلوئی افتاده و تا زمانی که به داخل شیار کش سقوط نماید نگهداری می‌شود.



شکل ۱۷-۲۸: موزع زنجیری پیاله‌دار.

نشاکارها

نشاکارهای مکانیکی یکی دیگر از انواع مهم کارنده‌های مخصوص هستند (شکل ۱۷-۷۹ - ۱۲). نشاکارها در کشت و صنعتهای تولیدکننده سبزیجات برای کشت نشا، سبزیجات از قبیل کلم، کاهو، گوجه‌فرنگی و بسیاری از انواع دیگر سبزیجات مورد استفاده قرار می‌گیرند. به علاوه، این ماشینهای برای کشت نشا، تساکو، نوت‌فرنگی و محصولات دیگر به کار می‌روند.



یکی از نگهدارنده های ساده است.

۵- راهنمای فشار دهنده

۶- شیر آب

۷- چرخهای فشار دهنده

کفس شیار بازکن

کفس شیار بازکن با عبور از میان خاک شیاری برای نشا باز می کند. عرض و عمق شیار سستگی به طرح کفس و عمق کار آن دارد. عمق کشت به وسیله کفس کنترل شده و بستگی به اندازه نشاها دارد. یک محافظ کفس در بالای کفس وجود دارد که مانع رفتن خاک به بالای کفس می گردد. این محافظ از نشا محافظت کرده و از بسته شدن شیار قبل از قرار گرفتن نشا در خاک جلوگیری به عمل می آورد.

جعبه نشا

جعبه نشا محل نگهداری نشاها در طول زمان کاشت است. اکثر نشاکارها دارای دو نفر کارگر برای هر ردیف کشت می باشند، بنابراین در جلو هر یک از آنها یک جعبه نشا قرار دارد (شکل ۱۷-۷۹).


نگهدارنده های نشا

نگهدارنده های نشا به زنجیر نقاله ای متصل می باشند که نشاها را به شیار منتقل می کند (شکل ۱۷-۸۱). نگهدارنده ها که شکلی لا مانند دارند تحت فشار فر قرار گرفته اند و هر یک تشكیل نگهدارنده ای را برای نشا می دهند. در موقع عبور نگهدارنده ها از بالای چرخ دندنه زنجیر نقاله، کارگر نشاکار نشا را در هر یک از آنها قرار می دهد. به منظور جلوگیری از وارد شدن صدمه به نشا، هر نگهدارنده دارای یک گیرنده لاستیکی است که در داخل نگهدارنده قرار دارد (شکل ۱۷-۸۱).

واحدهای کارنده


زنجر نقاله (شکل ۱۷-۸۲)، نگهدارنده های نشا را در طول سیکل کاشت با خود حمل می کند. تعداد نگهدارنده ها و اندازه چرخ دندنه ها میزان بوته در واحد سطح یا فاصله بین نشاها بر روی ردیف کشت را تغییر می دهد. واحد کارنده بشقابی (شکل ۱۷-۸۳) نیز بهای زنجیر نقاله در دسترس می باشد. از آنحایی که نگهدارنده ها با پیچ و مهره بشقاب

قرار گرفته است، تامین می‌شود. مکانیزم آزادکننده‌ای که آزادکن آب نامیده می‌شود، شیر آب (سوپاپ آب) را آزاد کرده یا به کار می‌اندازد و آب به داخل شیار ریخته می‌شود (شکل ۱۷-۸۰). آب به گسترش سبیستم ریشه در داخل خاک و رشد خوب اولیه گیاه کمک می‌کند. به منظور کمک به رشد سریع اولیه گیاه، کودشیمیائی محرک^۱ (راه انداز) را می‌توان به آب اضافه نمود.



شکل ۱۷-۸۲: واحد گارنده با زنجیر نقاله برای نشاکار.

گردندۀ متصل می‌شوند، محکم ترمی باشند. در این نوع واحد گارنده، تعداد نگهدارنده‌های که به بشقاب پیچ و مهره شده‌اند تعیین کننده فاصله بین نشاها بر روی ردیف کشت می‌باشد.



شکل ۱۷-۸۱: نگهدارنده نشا با لاستیک داخلی برای نشاکار.

راهنمای فشاردهنده


موقعی که هریک از نگهدارنده‌های حاوی نشا شروع به پائین رفتن می‌کند، از مجرایی عبور می‌نمایند که راهنمای فشاردهنده نامیده می‌شود. کار راهنمای فشاردهنده بستن و فشردن نگهدارنده‌های ۷ شکل در اطراف نشا می‌باشد. در وضعیت بسته، نشا به طور محکم اما ملایم بهوسیله نگهدارنده و لاستیک داخلی آن نگهداشته می‌شود. سپس، نگهدارنده‌ها بر روی زنجیر نقاله به طرف پائین حرکت کرده و به داخل شیار می‌روند. موقعی که هر نگهدارنده از مجرای راهنمای فشاردهنده عبور کرد، نگهدارنده که تحت فشار فنر قرار گرفته است، باز می‌شود. در این وضعیت نشا آزاد شده و در داخل شیار قرار داده می‌شود.

شیر آب


عمل بعدی در نشاکاری، آبیاری نشا، کاشته شده می‌باشد. این عمل بهوسیله شیر آب انعام می‌گردد (شکل ۱۷-۸۰). آب از یک مخزن ذخیره آب که روی نشاکار یا تراکتور

چرخهای فشاردهنده

چرخهای فشاردهنده (شکل‌های ۱۷-۸۰ و ۱۷-۸۴) دو عمل را انجام می‌دهند. اول اینکه، آنها خاک اطراف نشارا به طور محکم می‌فشارند و دوم اینکه، به عنوان مکانیزم محرک واحد کارنده، نگهدارنده و زنجیر نقاله عمل می‌کنند.



شکل ۱۷-۸۶ : چرخهای فشاردهنده خاک اطراف نشا را می‌فشارند.



شکل ۱۷-۸۳ : واحد کارنده بشتابی برای نشاگار.