



بتن پیش تنیده

انتشارات دانکاره تهران

۱۸۷۵

چاپ سوم



بنام خدا

پیشگفتار

اولین سازه بتن پیشتنیده دنیا در حدود سال ۱۹۳۵ توسط فریسینه^(۱) طرح و اجرا شد. گرچه قبل از فریسینه ایده پیش تنیده کردن بتن برای افزایش مقاومت آن وجود داشت، ولی به علت مشکلات فنی و اجرایی امکان ساخت و استفاده اقتصادی از این نوع سازه نبود.

در بیشتر کشورهای اروپائی و حتی آمریکا قبلاً از سال ۱۹۵۰ سازه بتن پیشتنیده مهمی طرح و ساخته نشده بود. در حقیقت بعداز این سال بود که استفاده روزافزون از سازه‌های بتن پیش تنیده در دنیا اغاز شد. به این ترتیب سال ۱۹۵۵ را می‌توان سال تولد بتن پیشتنیده دانست.

سازه‌های بتن پیشتنیده از بسیاری از جهات بهتر از سازه‌های بتن آرمه و سازه‌های فولادی عمل کرده و اقتصادی‌تر می‌باشد. همین امر موجب توسعه سریع این نوع سازه‌ها گردیده است. به طوری که امروزه کمتر نقطه‌ی از دنیا وجود دارد که در آنجا سازه پیشتنیده‌ای ساخته نشده باشد.

بعضی از انواع سازه‌ها که قبلاً "از فولاد ساخته می‌شد"، نظیر مخازن نفت و گاز، پل‌های بزرگ، عضوهای کشی، امروزه از بتن پیشتنیده ساخته می‌شود. زیرا به لحاظ مقاومت بیشتر و بهتر در مقابل آتش سوزی، انفجار، ضربه و از نظر اقتصادی و همچنین از نظر تغییر شکل کمتر، سازه‌های پیشتنیده بر سازه‌های فولادی رجحان دارد.

با وجود این که حدود ۱۵ تا ۲۵ سال است که از بتن پیشتنیده برای ساخت انواع پل‌های بزرگ، منابع آب و بعضی دیگر از سازه‌ها در ایران استفاده می‌شود، لیکن تاکنون منبع عمدۀ‌ای به زبان فارسی جهت طرح و ساخت این نوع سازه‌ها نگاشته نشده است. با توجه به این امر و توسعه روزافزون فن پیشتنیدگی و نیازبرمی که برای استفاده از این نوع سازه‌ها احساس می‌شود، این کتاب نگاشته شده است.

در نگارش کتاب حاضر سه مهم مورد نظر بوده است :

- ۱ - جمع آوری مطالبی جهت استفاده و ارتقاء سطح دانش و بینش دست‌آور کاران ساخت و اجرای سازه‌های بتن پیش‌تنیده در ایران .
- ۲ - به وجود آوردن منبعی که بتوان از آن برای تدریس در موسسات عالی آموزشی و دانشگاهها جهت تدریس به دانشجویان استفاده کرد .
- ۳ - گردآوری اطلاعات لازم جهت طرح عملی سازه‌های پیش‌تنیده برای مهندسین طراح .
بنابراین چنانچه نگارنده موفق شده باشد که به اهداف فوق برسد ، این کتاب می‌تواند مورد استفاده دانشجویان رشته راه و ساختمان ، مهندسین طراح و مهندسینی که در کار اجراء سازه‌های بتن پیش‌تنیده هستند ، قرار بگیرد .

فصل اول تا سوم کتاب اختصاص به آشنائی با اصول بتن پیش‌تنیده ، مصالح و وسائل پیش‌تنیدگی دارد که می‌تواند مورد استفاده کسانی که به کارهای اجرایی مشغولند قرار گیرد . ضمن اینکه دیگر خوانندگان نیز می‌توانند از آن استفاده کنند . فصل‌های چهارم تا سیزدهم اختصاص به مسائل مربوط به آنالیزو طراحی ساختمانهای پیش‌تنیده دارد ، که مورد استفاده دانشجویان و مهندسین طراح می‌گیرد .

"مسائل کاملاً" جدید از قبیل طرح سازه‌های پیش‌تنیده تحت اثر شترک خمث ، برش و پیچش در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است . سازه‌های نیمه پیش‌تنیده که از بسیاری از جهات بهتر از سازه‌های کامل "پیش‌تنیده" می‌باشد ، در چند سال اخیر در اروپا و آمریکا بسیار رایج شده است . بنابراین روش طرح و آنالیز چنین سازه‌هایی نیز در کتاب آمده است . گرچه هنوز در هیچ یک از آئین نامه‌های معتبر دنیا دستورهای کاملی جهت طرح ستونهای پیش‌تنیده وجود ندارد ، لیکن با توجه به نتایج آزمایشگاهی موجود ، روشی جهت طرح ستونها ، براساس آئین نامه CP110 در فصل سیزدهم توصیه شده است که فعلاً "می‌توان از آن استفاده کرد .

چون یکی از اهداف کتاب حاضر ایجاد آمادگی جهت طراحی است ، در فصل چهارم یک مثال کامل از روش طرح گام به گام یک تیر یکسره مرکب پیش‌تنیده و مسائل مربوطه آمده است . امید است که با استفاده از روش پیشنهادی یک مهندس کم تجربه بتواند به راحتی یک سازه نسبتاً "پیچیده" پیش‌تنیده را طرح کند .

یکی از اشکالات مهم بعضی از کتب فنی موجود در ایران این است که تمامی کتاب براساس یک آئین نامه واحد نگاشته نشده است. با توجه به این موضوع تمام کتاب حاضر براساس آئین نامه CP110 کشور انگلستان نوشته شده است. از طرفی چون این امکان وجود دارد که این آئین نامه در اختیار همه نباشد، تمام قسمت های مختلف دستورهای آئین نامه که در طراحی مورد نیاز می باشد در کتاب آمده است. بنابراین در موقع طرح نیازی به مراجعه به آئین نامه CP110 نمی باشد.

کتاب حاضر مطمئناً "خالی از نقص و غلط نمی باشد، بنابراین پیشنهادها و راهنمایی های خوانندگان عزیز، جهت تصحیح و بهبود کیفیت چاپ های بعدی موجب استنان فراوان خواهد بود.

بهار ۱۳۶۳

شاھین تعاونی

فصل دوم

فصل اول


اصل بتن پیش تنیده

۱-۱- تعریف:


پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنש ثابت و دائمی (Prestress) در یک عضو بنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم، بهطوری که در اثر این تنش، مقداری از تنش های ناشی از بارهای مرده وزنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدامی کند. هدف اصلی از پیش تنیده کردن یک عضو بنی، محدود کردن تنشهای کششی و ترکهای ناشی از لنگرخمشی تحت تاثیر بارهای واردہ در آن عضو می باشد. برای مثال اگر یک تیر فقط تحت تاثیر لنگرخمشی ناشی از بار مرده وزنده باشد، همیشه در پائین تیر کشش وجود خواهد داشت، حال اگر نیروی فشاری P را در مرکز ثقل سطح مقطع تیوار دو طرف وارد آوریم، می توان تنش کششی را در پائین تیر کاهش داده، و یا اینکه به کلی آنرا از بین برده و تبدیل به تنش فشاری کرد، شکل (۱-۱). چون مقاومت بتن در کشش حدودیک دهم مقاومت فشاری آن است، بنابراین با از بین بردن تنش کششی در یک تیر می توان مقاومت آنرا مقدار زیادی افزایش داد.

۱-۲- تاریخچه:


اولین کسی که ظاهرا "توانست با ایجاد تنش فشاری در بتن مقاومت آن را تحت تاثیر لنگرخمشی افزایش دهد، یک نفر امریکائی به نام جکسون بود که اختراع خود را در سال ۱۸۸۶ به ثبت رسانید. در سال ۱۸۸۸ دو هرینگ آلمانی با قراردادن یک میله فولادی کشیده شده در داخل یک دال بنی توانست، اولین دال بنی پیش تنیده را ایجاد کند. نظر او براین بود که، چون بتن حسمی است مقاوم در مقابل فشار ولیکن مقاومت آن در مقابل کشش بسیار کم می باشد، می توان با وارد کردن فشار به بتن، کشش ایجاد شده در اثر بار مرده وزنده را در دال تقلیل، و در نتیجه مقاومت آن را افزایش داد. هیجکدام از متدهای اولیه پیش تنیدگی در عمل موفق نبود زیرا به علت نامرغوب بودن نوع فولاد و بتن مقدار زیادی و گاهی همه تنش پیش تنیدگی به مرور زمان در اثر خرس




شکل (۱-۱)



تنش کششی
(دیاگرام تنش ناشی
از لنگر خمی)




دیاگرام تنش ناشی
از لنگر خمی



دیاگرام تنش ناشی
از نیروی پیش تنیدگی

$$= f_2 = \frac{M}{z_2}$$

$$= f_1 = \frac{M}{z_1}$$



دیاگرام (ناشی از
از نیروی پیش تنیدگی
لنگر خمی +
نیروی پیش تنیدگی)


(Creep) وانقباض بتن (Shrinkage) از بین می‌رفت. در نتیجه بتن پیش‌تنیده‌از نظر اقتصادی نمی‌توانست با بتن فولادی رقابت نماید. در سال ۱۹۰۸ اشتاینراهل آمریکا پیشنهاد نمود که برای جلوگیری از اتلاف تنش پیش‌تنیدگی در اثر خروج وانقباض بتن، بس از اینکه مقداری از خروج وانقباض بتن انعام شد، دو مرتبه میله‌های فولادی داخل بتن را کشیده و سفت کنند. درنتیجه با این کار تنش پیش‌تنیدگی را زیاد کرده تا به مقدار اولیه برسد. اولین کسی که در حقیقت توانست از بتن پیش‌تنیده به صورتی که ما امروز آن را می‌شناسیم استفاده کند، یک نفر فرانسوی به نام فریسنین (Freyssinet) بود. اودر سال ۱۹۲۸ توانست با استفاده از فولادهای بامقاومت بالا در صدار دست‌رفتن تنش ناشی از خروج وانقباض بتن به تنش اولیه پیش‌تنیدگی را کاهش داده و در نتیجه بتن پیش‌تنیده را از نظر اقتصادی مقرنون به صرفه کند. کاربرد بتن پیش‌تنیده معمولاً در عضوهایی است که تحت تاثیر خمس می‌باشد مانند تیرها، دالها، دیوارهای حائل و سوتها. ولی می‌توان از بتن پیش‌تنیده در عضوهایی که تحت تاثیر کشش هستند مانند لوله‌ها، مخازن آب وغیره نیز به نحو مطلوب استفاده نمود.

۳-۱- روش‌های واردکردن نیروی پیش‌تنیدگی:

نیروی پیش‌تنیدگی را می‌توان به طرق مختلف به یک تیربتنی وارد کرد. شاید ساده‌ترین روش فشرده ساختن یک تیر، به وسیله یک یا دو جک در مقابل دو تکیه‌گاه می‌باشد شکل (۲-۱). این روش در بعضی از بروزهای بزرگ به کار می‌رود. در بعضی از بروزهای پس از فشرده ساختن تیر به وسیله جک با قراردادن پلیت بین تیر و تکیه‌گاه چلوی برگشت تیر را به حالت اولیه گرفته، سپس جک‌ها را آزاد می‌کنند. گاهی از جک‌های گه برای همیشه در زیر بار می‌ماند به نام جک‌های تخت (Flat Jacks) استفاده می‌شود. در این جک‌ها به جای مایع هیدرولیک از دو غاب سیمان استفاده می‌شود. روش کار به این ترتیب است که وقتی فشار وارد توسط جک به تیر به مقدار مطلوب رسید، در برجه‌های ورود دوغاب را مسدود می‌کنند و دوغاب سیمان پس از گرفتن همیشه یک فشار ثابت به تیر وارد خواهد کرد. در شکل (۲-۱) نمونه‌های از جک‌های تخت با دریچه‌های ورود و خروج دو غاب سیمان (یا مایع هیدرولیک) نشان داده شده است.





اشکال اساسی این روش‌ها این است که کوچکترین تغییر شکل و یا حرکت تکیه‌گاه بل به نحو قابل ملاحظه‌ای نیروی پیش‌تنیدگی را کاهش می‌دهد. در بیشتر موارد همان نتایج را می‌توان به طور ساده‌تر با اتصال دو جک انتهائی به یکدیگر توسط

یک کابل (کایل عبارت است از یک یا چند رشته سیم با میله پیش تنیدگی که به یک گیره مشترک متصل آند) به دست آورد شکل (۱-۴).




شکل (۱-۲)

کابل هایی که دو جک را به هم متصل می کنند را می توان در خارج و یا داخل بتن قرار داد. ولی معمولاً این کابلها را داخل مجراهایی که قبل از قرار گیری شده است قرار می دهند. معمولاً یک سر کابل پیش تنیده را به یک طرف تیر گیر داده (توسط گیره های مخصوصی که در فصل سوم شرح داده شده) و نیروی پیش تنیده را توسط جک به طرف دیگر وارد می کنند. بعد از وارد کردن نیروی لازم کابل ها را توسط گیره هایی که در داخل و یا خارج بتن کار گذارده شده به تیر گیر می دهند و سپس جک ها را آزاد می کنند. در این سیستم پیش تنیدگی برخلاف سیستم قبلی نیروی پیش تنیدگی با حرکت نسبی تکیه گاهها تعییر نکرده و مستقل از آن می باشد. یک متددیگر پیش تنیده که در عمل کار برد وسیعی دارد و معمولاً در کارخانه های تولید قطعات بتن پیش تنیده به کار می رود در شکل (۱-۵) نشان داده شده است. در این سیستم ابتدا کابل هایی که قرار است نیروی پیش تنیدگی به تیر وارد کند را کشیده، آنها را به دو تکیه گاه بتنی مقاوم گیر می دهند. سپس در قالبی که بین این دو تکیه گاه وجود دارد بتن ریزی می کنند. پس از چند روز وقتی که مقاومت بتن به حد لازم رسید کابلها را از تکیه گاه آزاد می کنند. در این حال نیروی پیش تنیدگی در کابلها به وسیله اصطکاک و چسبندگی (Bond) به بتن منتقل می شود. حسن این متداین است که می توان بین دو تکیه گاه چندین تیر را در آن واحد ریخت و آنها را پیش تنیده کرد. روش کار از این قرار است که پس از اینکه مقاومت سبن به حد لازم رسید، کابلها را از تکیه گاه آزاد کرده و سپس کابل هایی که دو تیر جداگانه را به یکدیگر اتصال می دهد از محل درزبین دو تیر از پنهان کنند.




شکل (۱-۲) نمونه هایی از جک های تخت




شکل (۱ - ۶) سیستم (Coyne)

روش دیگری برای پیش‌تنیده کردن بتن وجود دارد که در شکل (۲ - ۱) نشان داده شده و به نام روش پری فلکس (Preflex) نامیده می‌شود. در این روش یک تیر فولادی نورد شده با مقاومت بالا را به طور مصنوعی خم کرده و سپس دوربال کشی آن را بتن می‌ریزند. بعد از برداشت بار (باری که توسط آن تیر به طور مصنوعی خم شده بود) یک نیروی فشاری در داخل بتن به وجود می‌آید که در اثر آن بتن، پیش‌تنیده می‌شود. سیستم فوق الذکر برای اولین بار در کشور بلژیک ابداع شده و از آن در پل‌ها و ساختمان‌های معمولی استفاده شده است. این روش پیش‌تنیده کردن، معمولاً "گران تمام" می‌شود، زیرا به مقدار زیادی فولاد نیاز می‌باشد، لیکن در موقعی که عمق سازه باید کم باشد راه حل بسیار مناسبی است.



شکل (۱ - ۴)

در شکل (۱ - ۶) روش دیگری برای پیش‌تنیده کردن نشان داده شده، که به نام روش (COYNE) نامیده می‌شود. در اوائل از این سیستم برای اتصال دادن دیوارهای حائل و سدها، به بی‌های سنگی زیرشان استفاده می‌شود. یک انتهای کابل، که شامل یک دسته سیم مستقیم است را داخل یک دیوار بتی کار می‌گذارند. انتهای دیگر را به یک محفظه فلزی بزرگ که از دو غاب سیمان پوشیده ومثل یک گیره عمل می‌کند، گیر می‌دهند. در هر دو حالت سیم‌ها توسط چسبندگی بین سیم و بتن یا دو غاب سر جای خود (در داخل دیوار بتی) با محفظه فلزی پرازدو غاب) محکم نگاه داشته می‌شود. با وارد کردن نیرویه گیره (منظور محفظه استوانه‌ای پراز دو غاب است) توسط یک سری جک، و دور کردن آن از انتهای سازه، نیروی پیش‌تنیدگی به ساختمان وارد می‌شود. بعد از اینکه نیروی وارد به اندازه لازم رسید فاصله بین گیره و انتهای سازه را توسط صفحات فلزی پرکرده و بعد جک‌ها را آزاد می‌کنند. در این روش کل کابل‌های پیش‌تنیدگی ساهم کشیده می‌شود.



شکل (۱ - ۵)


علاوه بر روش‌های مکانیکی پیش تنبیدگی که در بالا شرح داده شد، می‌توان سه تیر را توسط مندهای شیمیائی یا حرارتی پیش تنبیده کرد.

الف - روش شیمیائی :

در این روش نیروی پیش تنبیدگی در انر استفاده از سیمان‌های منبسط شونده وجود می‌آید، این سیمان‌ها برخلاف سیمان‌های معمولی در موقع گرفتن وسخت شدن به جای منقبض شدن منبسط می‌گردند، و جون وجود کابلها در داخل بتن جلوی این انبساط طول را می‌گیرد در نتیجه مقداری نیروی فشاری در تیر ایجاد می‌شود. در میان عضوهای ساختمانی که برای پیش تنبیده کردن آنها از روش شیمیائی استفاده شده می‌توان لوله‌ها - دالهای دو طرفه و بوسته‌های نازک را نام برد. باید مذکور شد که روش پیش تنبیدگی شیمیائی هنوز مراحل ابتدائی و آزمایشگاهی خود را می‌گذراند.


ب - روش الکتریکی - حرارتی :

در این روش با اوصل کردن جریان برق به کابلها باعث افزایش طول کابلها شده، سیم کابل‌های اتوسط گیرهای در همان حال کشیده به تکه‌گاه وصل می‌کنند. پس از از قطع کردن جریان و سرد شدن کابلها، دور آنها را بتن ریزی می‌کنند و بعد از اینکه مقاومت بتن به حد لازم رسید کابل‌های کشیده شده را از تکه‌گاه آزاد می‌کنند، و در نتیجه نیروی کشیده شدن کابلها به بتن منتقل می‌گردد. روش پیش تنبیدگی حرارتی به طور وسیعی در نیروی و دیگر کشورهای اروپای شرقی برای ساختن دالهای تیرها، خربها و ستونهای جراغ برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. حسن بزرگ این روش پیش تنبیدگی نسبت به مندهای متداول دیگر در کم خرج بودن آن است زیرا اولاً "سرمایه گذاری اولیه" جهت استفاده از این متاد بسیار کم می‌باشد، ثانیاً از این متاد می‌شود برای پیش تنبیده کردن میله‌های دندانه‌دار با مقاومت بالا (high yield deformed bars) استفاده نمود که به معنی ارزان تر از سیم‌ها (wire) و سیم‌های بافت شده (strand) می‌باشد و ضمناً به علت اینکه این میله‌ها دندانه‌دار هستند، طول لازم جهت انتقال نیرو به بتن که رابطه مستقیم با جیبندگی و اصطکاک بتن با میله دارد نیز کم می‌شود. این موضوع بخصوص در عضوهای بتی کوتاه مانند تراورس‌های سنت پیش تنبیده راه آهن اهمیت زیادی دارد.




شکل (۷-۱) سیستم پریفلکس

گاهی اوقات می‌توان با بالا بایانیں بردن تکیه‌گاههای یک تیریکسره، لنگرهای ایجاد کرد که قسمتی از لنگر ناشی از بارهای مرده و زنده را خنثی کند. در شکل (الف - ۸-۱) یک تیر بکسره نشان داده شده است، دیاگرام لنگر خنثی این تیر تحت اثر یک بار بکواخت مطابق شکل (ب - ۸-۱) می‌باشد. اگر ضخامت تکه‌گاه وسطی را کم کنیم، به طوری که نیروی این تکه‌گاه کمی نشست کند، یک لنگر اضافی مطابق شکل (ج - ۸-۱) به وجود می‌آید که در اثر آن دیاگرام کل لنگر خنثی وارد به تیر مطابق شکل (د - ۸-۱) می‌شود. به این ترتیب، لنگر منفی روی تکه‌گاه که در ابتدای بزرگترین لنگر در تیر بود کاهش یافته، لیکن لنگر مثبت بزرگتر افزایش پیدا می‌کند.



شکل (۸-۱) ابعاد تنش پیش تنبیدگی، در اثر نشست کنترل شده تکه‌گاه وسط



شکل (۱۵-۱) خاصیت گوهای

برای حلوگیری از وارد شدن ضربه به بتن در موقع انتقال نیروی پیش تنیدگی، بايداين نیرو به طور آرام و تدریجی به بتن منتقل شود. همچنین تیر بايد بتواند به راحتی در روی ستر خود بلعزماتاً جلوی به وجود آمدن نیروهای داخلی در اثر اصطکاک گرفته شود. اگر جنابجه سطح فولاد مصرفی دارای خاصیت جسبیدگی کافی به بتن نباشد، نیروی پیش تنیدگی ممکن است به طور تاقص به بتن منتقل شود و در این حالت نمی‌توان فرض کرد که بتن پیش تنیده شده است، و حتی ممکن است که مقاومت خمشی آن از تیر بتن فولادی کثیر گردد. بنابراین در بتن پیش تنیده فقط باید از فولادهای نوع محار برای این کار و همچنین بتن نوع عالی با مقاومت بیشتر از $34/5 \text{ N/mm}^2$ (۳۵۰ kg/cm^2) در موقع انتقال، استفاده نمود. یکی از خاصیت‌های مهم بتن پیش کشیده این است که می‌توان چندین عضو یک شکل را در آن واحد در کارخانه بین دو نیکه گاه ریخته و پس از گرفتن بتن باقطع کردن کابلهای مشترک آنها را از هم جدا کرد. این کار از نظر اقتصادی بسیار می‌گردد.


ب - بتن پس کشیده:

اگر فولاد پیش تنیدگی را بعد از گرفتن و سفت شدن بتن بکشد، بتن را اصطلاحاً بتن پس کشیده می‌نامند. نیروهای پیش تنیدگی توسط گیره‌های انتهایی (anchorages) از کابل به بتن منتقل می‌گردد. فولاد پیش تنیدگی نباید قبیل از کشیدن به بتن چسبیده باشد در غیر این صورت امکان کشیدن آن وجود سخواه داشت. همچنین اصطکاک بین فولاد و بتن را باید هرجه ممکن است کاهش دارد. فولادهای پیش تنیدگی را می‌توان در داخل غلافها یا محراهایی که در بتن تعییه شده است و با اینکه کاملاً "خارج از بتن" قرار داد.

۴-۱-روشهای پیش تنیدگی:
صرف نظر از طرز وارد کردن نیروهای پیش تنیدگی به بتن می‌توان دو نوع بتن پیش تنیده تشخیص داد:


الف - بتن پیش کشیده (Pretensioned):

بتن پیش کشیده بتنی است که کابلهای پیش تنیدگی آن قبل از ریختن بتن کشیده شده باشد مانند شکل‌های (۱-۹) و (۱-۱۰). در بتن پیش کشیده کابلهای داخلی بتن بدین جنبه اند (bonded) و بعد از اینکه بتن خود را گرفت کابلها را از نیکه‌گاههای دوطوف آزاد کرده و قسمت اضافی بیرون مانده از بتن را قطع می‌نمایند، این عمل انتقال (transfer).



شکل (۱-۹) روش ساختن یک تیر پیش کشیده


تمام نیروی پیش تنیدگی به طور کامل در طولی از کابل به بتن منتقل می‌شود. این طول را طول انتقال (transmission length) می‌نامند. طول انتقال بستگی به نوع سطح فولاد، شکل مقطع، و قطر آن دارد. همچنین مقاومت بتن نیز در آن مؤثر می‌باشد. طول انتقال همچنین به خاصیت گوهای (wedging effect) فولاد پیش تنیده در طرف بربده شده آن بستگی دارد. خاصیت گوهای به این دلیل بوجود می‌آید که چون قطر فولاد در اثر کشیده شدن کم می‌شود، در طول انتقال که نیروهای متغیر می‌باشد قطر فولاد بیز بسته به نیروی داخل آن متغیر می‌باشد، این موضوع در شکل (۱۵-۱) نشان داده شده است.



شکل (۱۱ - ۱) غلافها و طریقه اتصال آنها به فولادهای غیر پیش تنیده
الف - مرحله ساخت
ب - استفال غلافها و آرماتورها به فالب جهت بتن ریزی .

بعداز پایان عملیات کابل کشی معمولاً "برای جلوگیری از رنگ زدن کابلها، دو ناب سیمان به داخل غلافها تربیق می‌کنند. تا فاصله بین کابل و غلاف را برکنند. در این حالت چون کابل توسط دو غاب به غلاف و در نتیجه به بتن می‌جسد، اصطلاحاً "کابل را، کابل با جستندگی (bonded) می‌نامند. گاهی اوقات به دلائل حاصل از حمله ایجاد انعطاف پذیری بیشتر هم مقاومت بهتر به زلزله، ممکن است دو غاب به داخل غلافها دور کابل تربیق نکنند. در جنس حالاتی چون هیچ نوع جستندگی بین کابل و غلاف وجود ندارد، کابل را، کابل بدون جستندگی (unbonded) می‌نامند. در جنس مواتعی برای جلوگیری از رنگ زدن کابل، داخل غلاف و دور کابل را برآر گریس می‌کنند. بعضی از کارخانه‌های کامل سازی، کابلها را تولید می‌کنند که در داخل لوله‌های پلاستیک برآر گریس فواردارند. این نوع کابلها فاقد جستندگی را می‌توان مستقیماً در داخل بتن کارگذارد، بعداز پایان عملیات بتن ریزی کابلها را کشید (چون گریس مانع جستندن کابل به غلاف می‌شود).

در کابلها بدون جستندگی نیروی پیش تنیدگی فقط شوسترگیرهای بتن منتقل می‌شود، لیکن در کابلها دارای جستندگی نیرو می‌تواند هم شوسترگیره و هم بوسیله



شکل (۱۱ - ۱) تیرپسکشیده با مجرای جهت کارگذاردن کابل در داخل بتن

در شکل (۱۱ - ۱) یک تیرپسکشیده با مجرای (غلافی) جهت کارگذاردن کابل در داخل بتن نشان داده شده است. کابل‌های پیش تنیدگی را می‌توان قبل از بتن ریزی در داخل غلافها (لوله‌های فلزی حدار نارک با سطح حارجی کنگره‌دار) کارگذارد و سپس دور آنها را بتن ریخت. به این ترتیب بتن به سطح حارجی کنگره‌دار غلاف خوب چسبیده لیکن هیچ نوع تعاسی با کابلها پیدا نمی‌کند. بعداز اینکه بتن خود را گرفت، کابلها را کشیده و توسطگیره‌های انتهائی به بتن متصل می‌کنند. قطر غلاف همیشه بزرگتر از کابلی است که باید در داخل آن قرار بگیرد. گاهی اوقات کابلها پیش تنیدگی را از قبیل داخل غلافها نمی‌گذارند، بلکه بعداز اینکه عملیات بتن ریزی به دور غلافها تمام شد، کابلها را توسط دستگاه مخصوصی یکی، یکی و با سطح دستگاهی به داخل سوراخ غلافها هدایت می‌کنند. برای اینکه غلافها در موقع بتن ریزی از مسیر لازم منحرف نشود، آنها را به خاموشها و آرماتورهای طولی پیش تنیده مطابق شکل (الف - ۱۱ - ۱) اتصال می‌دهند. شکل (ب - ۱۲ - ۱) آرماتورهای آماده و غلافهای منحنی (مربوط به یک مسیر منحنی کابل) متصل به آن را، در حال استفال به فالب، جهت بتن ریزی نشان می‌دهد. اتصال بین غلافها و آرماتورها باید طوری محقق باشد که در موقع ستر ریزی امکان تکان خوردن و با تغییر مسیر غلاف وجود نداشته باشد.


شکل (۱۵-۱) پل را وسیله در کشور هلند را نشان می‌دهد. طول این پل پیش تنبیده ۴۲۵ متر بوده که از ۸۰ دهانه، ۴۲۰، ۴۶۰ و ۵۶۵ متری تشکیل شده است. گرچه امروزه پل های پیش تنبیده، پادهانه های سیار بزرگتر ساخته شده است، لیکن روش ساخت این پل سیار جالب می‌باشد. به این ترتیب که ابتدا قطعه‌ای از دال جعبه‌ای پل که دارای طولی تقریباً "ساوی با طول دهانه آخر است را، در انتهای طرف کوله، در قالبی که روی مسترجاده قرار دارد، پتن ریزی می‌کنند. بعداز گرفتن پتن، این قطعه را هماهنگ‌طور که در شکل نشان داده شده، به یک خربای فلزی متصل می‌کنند. سپس خربا و قطعه‌ای از پل که به آن متصل است را به طرف جلوگشیده و آنها را به پایه‌های موقعت (ستونهای فلزی کدر شکل دیده می‌شود) وبا پایه‌های اصلی تکیه می‌دهند. در این حالت چون قطعه اول دال پشتی حلو رفته است قالب خالی می‌شود و قطعه بعدی دال را می‌توان در این قالب ریخت. بعداز گرفتن پتن، این قطعه را توسط کابل‌های پیش تنبیدگی به قطعه قبلی (جلویی) اتصال داده و مجموعه دو قطعه اول پل و خربا را به طرف حلو می‌کنند. این عملیات را آنقدر تکرار می‌کنند تا اینکه تمام دهانه‌های پل ساخته شده و همگی در سرچای خود قرار بگیرد. قطعه‌ای از پل که اول ساخته شده روی دهانه انتهای قرار می‌گیرد و برای اینکه سرچای خود قرار بگیرد بیشترین فاصله را طی می‌کند (در این مثال کل طول پل که ۴۲۵ متر است را طی می‌کند) و قطعه‌ای که آخر ساخته شده کمترین فاصله را طی می‌کند (که برابر با طول دهانه اول است). موضوع جالب توجه این است که در مراحل یا یابنی کاربرای اینکه دهانه آخر سرچای خود قرار گیرد، تمام طول ۴۲۵ متری پل باید حرکت کند، که این کار توسط جک های مخصوص انجام می‌گیرد.

شکل (۱۶-۱) پل پیش تنبیده سیدخندان را در حال ساختمن نشان می‌دهد. برای ساخت این پل از قطعات جعبه‌ای پیش ساخته شده است. قطعات جعبه‌ای توسط دستگاه خربای حمال (که در شکل دیده می‌شود) در محل خود قرار داده شده و سه این قطعات توسط کابل های پیش تنبیدگی به یکدیگر اتصال داده می‌شود. سیستم اتصال قطعات به یکدیگر مطابق شکل (۱۳-۱) می‌باشد.

شکل (۱۷-۱) سکوی پیش تنبیده نفتی کان دیپ (Condeep) را در حال که توسط چندین کشته از محل ساخت به محل استقرار دائمی اش برد کشیده می‌شود نشان می‌دهد. بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵ بیش از ۱۹۷۰ ذخیره های سیار بزرگ نفتی در دریای شمال کشف شد. محل این ذخیره ها عموماً در نقاطی است که بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلومتر از ساحل دور می‌باشد. عمق آب در این محلها حدود ۱۵۰ متر، سرعت پادین ۲۴۰ نا

جی‌سیندگی بین کابل و دوغاب به بتن منتقل گردد و اگر به دلالتی کثیر در برود، جون نیرو می‌تواند توسط کابل به بتن منتقل شود، ساختمن خراب نخواهد شد. اصولاً "بتن پس کشیده دارای کابل های با جی‌سیندگی، تحت اثر مارهای بزرگتر از بار سرویس (overload) سهی از بتن پس کشیده قادر چیزی که عمل می‌کند و مقاومت سهایی آن خیلی بیشتر از مقاومت سهایی بتن پس کشیده دارای کابل های بدون جی‌سیندگی مشابه می‌باشد.


یک ساختمن بتن پس کشیده را می‌توان از مجموعه ای از قطعات پیش ساخته که توسط کابل پیش تنبیدگی بهم متصل می‌شود ساخت. این روش بیشتر در ساختمن دال پلهای پس کشیده به کار می‌رود (شکل ۱۳-۱).




شکل (۱۳-۱) طرز ساختن یک قطعه تبریس‌کشیده از قطعات کوچک‌تر پیش ساخته

۵- مثالهایی از کاربرد عملی بتن پیش تنبیده:

شکل های (۱۴-۱) تا (۱۴-۲۵) کاربرد بتن پیش تنبیده را در انواع ساختمنهای مختلف نشان می‌دهد. در شکل (۱۴-۱) ساختمن یک دیوار حائل در کشور سوئیس نشان داده شده است. برای حفظ تعادل این دیوار و جلوگیری از ریزش حاک در موقع ساختمن، دیوار را به وسیله کابل های پیش تنبیدگی به سگکیا حاک پیش‌تension اتصال داده اند. خاکبرداری، سنگ بوداری و سیم ریزی دیوار حائل در لایه های ۱ تا ۳ متری انجام شده و بعداز اینکه سیم هر لایه از دیوار خود را گرفت، یک ردیف کابل مربوط به آن لایه را می‌کنند. سپس عملیات خاکبرداری لایه بعدی ریزتر انجام می‌شود. با این کار می‌توان تاهرعی که لازم باشد خاکبرداری کرد، بدون اینکه خطر ریزش سنگ با حاک وجود داشته باشد. زیرا بعد از یابنی خاکبرداری هر لایه، ملاعنه دیوار حائل مربوط به آن لایه را سیم ریزی می‌کنند و بعداز گرفتن سیم این لایه از دیوار، به وسیله کابل های پیش تنبیدگی به سگکیا حاک پیش‌تension اتصال داده می‌شود. نیروی موجود در هر کابل پیش تنبیده دیوار فوق الذکر برابر با ۱۷۰ kN می‌باشد.



(١٤ - ١)




(١٥ - ١)

۲۶۵ کیلو متروارتفع امواج ۳۰ متر است، در جنین شرائط جغرافیائی و آب و هوای سختی امکان ساخت هیچ نوع ساختمانی در محل وجود ندارد. به همین دلیل سکوهای نفتی را در محلی در زندگی ساحل ساخته سپس آنها را به محل استقرار دائمی شان می‌برند. برای اینکه ساختمان در محل دائمی اش به کف دریا نگه‌کند قسمتی از مخازن زیر آن را باستگ شکسته بر می‌کنند. سکوی نفتی کان دیپ دارای ۱۹ مخزن استوانه‌ای به ارتفاع ۵۵ متر برای ذخیره نفت می‌باشد که در زیر سکو قرار دارد. (این مخازن در شکل دیده نمی‌شود) چون در زیر آب می‌باشد)، سه برج بلند (که در شکل دیده می‌شود) از کف دریا تا زیر سکو ادامه دارد. ارتفاع این برجها از کف دریا تا زیر سکو ۱۷۵ متر می‌باشد. در ساختمان برج‌ها و مخازن نفت از بتن پیش تنبیده و بتن آرمه استفاده شده است.




شکل (۱۶ - ۱) پل پیش تنبیده سیدخندان در حال ساخت



شکل (۱۸ - ۱) یک جراغ دریائی را در نزدیک سواحل بالشیک کشور سوئد نشان می‌دهد. برای حلوگیری از لغزش و واژگون شدن این جراغ دریائی در اثر فشار بسیار زیاد بخ، از ۴۶ گیره خاکی (Soil anchor) استفاده شده است. هر کدام از گیره‌ها کابل پیش تنیده‌ای با نیروی 85° KN را تکاه می‌دارد.

شکل (۱۹ - ۱) سدمیلتون در کشور آمریکا را نشان می‌دهد. این سدستنی، که در اوائل قرن حاضر ساخته شده، از نظر شرایط تعادل، دیگر با آئین سامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید تطابق نداشت. به همین دلیل آن را با ۵۹ عدد کابل 4783 KN (طرفیت نهائی کابل است) تقویت کردند. به علت مشکلات دسترسی به محل، کابل‌ها را با کمک هلی کوپتر به داخل غلافها هدایت کردند.




شکل (۱۸ - ۱) جراغ دریائی در نزدیک سواحل بالشیک سوئد که توسط کابل پیش تنیدگی بعکف دریا اتصال داده شده



شکل (۱۹ - ۱) تقویت سدمیلتون
توسط کابل‌های پیش تنیدگی

شکل (۲۰ - ۱) تکیه‌گاه کابل‌های پل معلق دنت در آمریکا را نشان می‌دهد. این تکیه‌گاه توسط $1,20$ عدد کابل، 1300 KN هر کدام به طول 56 متر بهزمنی گیر داده شده است.



شکل (۲۰ - ۱) تکیه‌گاه کابل‌های
پل معلق دنت

- به بتن آرمه جهت ساختمان تانکهای آب و مخازن به جهت نداشتن ترک واضح است.
- ۲- وزن ساختمان های بتن پیش تنیده به مرائب ازوزن ساختمان های بتن آرمه مادل کمتر است، زیرا اولاً "چون از مقاومت تمام سطح مقطع بتن استفاده می شود، میران بتن لازم کمتر است، ثانیاً" چون فولاد مصرفی دارای مقاومت زیادتری است، معمولاً وزن فولاد لازم بین $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{5}$ وزن فولاد معمولی مادل می گردد.
- ۳- خیز به طرف پائین (deflection) تبرهای بتن پیش تنیده تحت اثر بارهای سرویس معمولاً بسیار کم می باشد. زیرا قبل از وارد آمدن بارهای سرویس، تحت ناشی تیروهای پیش تنیدگی مقداری خیز به طرف بالا در تربیه وجود آمده است، که از شدت خیز به طرف پائین می کاهد.
- ۴- در ساختمان های بتن پیش تنیده قابل از وارد آمدن بارهای سرویس ساختمان به وسیله سرویی پیش تنیدگی به شدت بارگذاری شده و بتن و فولاد تحت اثر نشایر زیادی فرار می گیرد، و این خود یک نوع امتحان از نظر مطمئن بودن بتن و فولاد می باشد. اگر جنابه در این مرحله ساختمان از خود حالت غیر عادی نشان ندهد، می توان مطمئن شد که تحت ناشی بارهای سرویس نیز عیوبی نخواهد گرد.
- ۵- ساختمان های بتن پیش تنیده معمولاً "برای دهانه های بزرگ و بارهای سنگین افتصادی تر از ساختمان های بتن آرمه می باشد،
- ۶- با تغییر مقداری سرویی پیش تنیدگی می توان سازه را صلب و با انعطاف پذیر کرد، بدون اینکه مقاومت نهایی آن تعییری گردد.
- واضح است که یک سازه انعطاف پذیر بستر خاصیت فنری و ارجاعی داشته و می تواند قابل از اینکه در اثر ضربه گسیخته گردد، مقدار قابل توجهی انرژی را جذب کند. به این ترتیب جنین سازه هایی تحت اثر بارهای زلزله و دینامیکی رفتار بهتری نشان می دهند. یک نمونه از جنین سازه هایی، شمع های ضربه گیر (Fender-pile) اسلکه ها می باشد. از طرف دیگر یک سازه بسیار صلب سه ترمی تواند لرزش ها و نوسانات بسیار سنگین را تحمل کند (برای مثال، فونداسیون موتور های توربینی).

۶-۱- مقایسه بتن پیش تنیده با بتن آرمه:

- در این قسمت لازم است که فرقها و خواص مشترک بین بتن پیش تنیده و بتن آرمه را مورد مطالعه قرار دهیم.
- ۱- به علت اینکه فشار واردہ از طرف کابل های پیش تنیده به بتن بسیار زیاد است، لازم است که مقاومت فشاری بتن مورد استفاده در یک ساختمان بتن پیش تنیده به مرائب بالاتر از مقاومت فشاری بتن مورد استفاده در یک ساختمان بتن آرمه باشد.
- ۲- فولادهای نرم (mild steel) در ساختمان های بتن آرمه بدکار می رود برای ساختمان های بتن پیش تنیده مناسب نمی باشد. زیرا امکان کشیدن آن به حدی که بتواند جبران اتلاف نتش های پیش تنیدگی، ناشی از انقباض و خوش بتن را بکند، وجود ندارد.
- ۳- بتن پیش تنیده پک جسم همگن والاستیک می باشد و قبل از ترک خوردن بیشتر خاصیتی شبیه به فولاد را دارد، تا یک جسم غیر همگن مانند بتن آرمه.
- ۴- یک ساختمان بتن پیش تنیده کامل (ساختمان بتن پیش تنیده کامل بنابراین نداشته باشد) تحت ناشی بارهای سرویس ترک نخواهد خورد، در صورتی که در یک ساختمان بتن آرمه از همان ابتدای بارگذاری ترکهایی در زیر تارختنی به وجود می آید. حتی اگر در اثر بارهای بیش از حد پیش می شده (overLoad) ساختمان بتن پیش تنیده ترک خورد، بعد از اینکه بارها از روی ساختمان برداشته شود ترکها بسته خواهد شد.
- ۵- اگر در یک ساختمان بتن پیش تنیده نتش پیش تنیدگی در اثر بار واردہ خنثی شود، بتن پیش تنیده خاصیتی بسیار شبیه بتن معمولی پیدا خواهد کرد.

۷-۱- فوائد بتن پیش تنیده:

- ۱- یکی از مهمترین خواص ساختمان های بتن پیش تنیده نداشتن ترکهای دائمی می باشد. این موضوع باعث دوام بیشتر این نوع ساختمان ها نسبت به ساختمان های بتنی و بتن آرمه می شود. این امر مخصوصاً در محیط هایی با گازها و زمین های خورنده و همچنین ساختمان های دریائی بسیار حائز اهمیت می باشد. برتری بتن پیش تنیده نسبت

بتن پیش تنبیده اریتن های با مقاومت های بالا که معمولاً "کاربردی در ساختمان های بتن آرمه معمولی ندارند استفاده نمود. بنابراین رفتار این نوع بتن ها و منحنی تنش کرنش آنها را تحت اثر بار در طول زمان جهت استفاده در طرح بتن پیش تنبیده باید مورد بررسی بیشتری قرار داد.

در سالهای اخیر بتن سبک به طور روزافزونی در سازه های بتن پیش تنبیده مورد استفاده قرار گرفته است و امروزه پلهای عظیمی با دهانه های بسیار بزرگ از این نوع بتن ساخته شده است. زیرا به علت سبکی وزن این نوع بتن حمل و نقل قطعات پیش ساخته پیش تنبیده ساده تر و ضمناً "چون وزن قطعات نسبت به قطعاتی که از بتن معمولی ساخته می شود کمتر است مقدار زیادی از بار مرده کاهش یافته و نتیجتاً" می توان ابعاد مقاطع را بزرگ کرکن انتخاب نمود. همچنین به علت کم شدن کل وزن سازه ابعاد فونداسیون نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. برای استفاده بی خطر از این نوع بتن ها و سازه های پیش تنبیده باید ابتدا رفتار، تغییر شکل های طویل المدت تحت اثر بار و منحنی تنش و کرنش آنها را به دقت مورد بررسی قرار داد.

۲-۱- فولاد:

فولادهایی که در کارهای پیش تنبیده مورد استفاده قرار می گیرد معمولاً "یا سیم های با مقاومت بالائی است که به صورت سرد کشیده شده (Cold - drawn high tensile wires) و یامیله های فولادی آلیاژ دار می باشد (alloy steel bars). فولادهای پیش تنبیدگی غالباً" به سه شکل سیم (wire) سیم های بافته شده (strand) و یامیله تولید می شود (شکل ۱-۲). مقاومت مشخصه سیم ها حدود 1660 N/mm^2 - 1450 N/mm^2 و مقاومت مشخصه سیم های بافته شده حدود 1800 N/mm^2 - 1660 N/mm^2 و مقاومت مشخصه میله ها حدود 1040 N/mm^2 می باشد.

الف - سیم ها:

سیم ها معمولاً "دارای قطرهای بین ۲ تا ۸ میلیمتر هستند، لیکن حداقل قطری که معمولاً" در عضوهای سازه ای مورد استفاده قرار می گیرد ۴ میلیمتر می باشد. فولادسیمی

فصل دوم

مطالب


۱-۲- مقدمه

مواد تشکیل دهنده یک سازه بتن پیش تنبیده عبارت است از بتن، فولادهای پیش تنبیدگی، و فولادهای غیر پیش تنبیده، این فولادهای غیر پیش تنبیده ممکن است به دلائل مختلفی در یک عضو بتن پیش تنبیده مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که بتن پیش تنبیده ماده مركبی می باشد، برای بردن به رفتار و خواص آن ابتدا باید رفتار و خواص مواد تشکیل دهنده اش را مورد مطالعه قرار داد، که خود هدف این فصل است.

همانطور که در فصل بعد توضیح داده خواهد شد، حدود ۱۵ تا ۳۵ درصد نیروی اولیه پیش تنبیدگی موجود در کابل در اثر عواملی چون خزش، انقباض و سستی فولاد به مرور زمان تلف شده و در نتیجه تنش پیش تنبیدگی در طول زمان بتدریج در عضو کاهش می یابد. در حقیقت عدم آگاهی از این اتفاق تنشها و خواص فیزیکی بتن و فولاد تحت اثر بار در طول زمان، عامل اصلی به شمر نرسیدن کوشش های اولیه برای استفاده از بتن پیش تنبیده می باشد. برای جلوگیری از کاهش زیاد نیروی پیش تنبیدگی در اثر اتفاق تنشها، باید از فولادهای با مقاومت بالا در عضوهای پیش تنبیده استفاده نمود. خواص مکانیکی این فولادها و منحنی تنش و کرنش آنها، با فولادهای معمولی که در بتن آرمه مورد استفاده قرار می گیرد کاملاً متفاوت است. علاوه بر مقاومت بالاتر، این فولادها دارای نرمی (ductility) کمتری بوده و نقطه جاری شدن آنها نیز کاملاً مشخص نمی باشد. و ضمناً "دارای مشخصات دیگری هستند که از نظر مهندسی با اهمیت می باشد".

فولادهای معمولی غیر پیش تنبیده از همان انواعی که در ساختمان های بتن آرمه به کار می رود، نیز نقش با اهمیتی در سازه های بتن پیش تنبیده ایفا می کند. از این نوع فولادها جهت خاموتها و تنگها برای تحمل برش و همچنین فولادهای طولی برای تحمل تنش های حرارتی و انقباضی و یا تنش های ایجاد شده تحت اثر بار مرده در موقع مونتاژ و یا به منظورهای دیگر استفاده می شود.

به منظور کاهش هرچه بیشتر اتفاق تنش ناشی از خزش بتن، باید در سازه های



شکل (۱-۲) ا نوع دابلهای پیش تبیدگی به ترتیب از بالا به پائین
 (الف) سیم (ب) سیم بافته شده معمولی (ج) سیم
 بافته شده فشرده (د) کابل متشکل از ۷ سیم بافته شده
 (ه) میله دیویداگ (و) میله مک الوی

فولاد عبارت است از کاهش تنش در اثر مروزمان در پک کابل پیش تبیدگی، که تحت اثر بار معینی کشیده شده، درحالی که درجه حرارت و طول آن ثابت نگاه داشته شده است. اگرچنانچه بعداز عملیات کشیدن سیم به صورت سرد، یعنی رددکردن آن از حدیدههای مختلف هیچ نوع عملیات حرارتی روی سیم برای اصلاح خواص مکانیکی اش انجام نشود، فولاد کشیده شده دست نخورد (as-drawn) به دست می آید، که این نوع فولاد به صورت کلاف های دایره ای که معمولاً "دارای انحنای تقریباً" مساوی با انحنای دستگاه کشیده سیم می باشد تولید می شود. بنابراین این نوع سیم هارانمی توان "کاملاً" به صورت مستقیم در آورد.

فولاد باستی کم تولید می شود، که بعداز اینکه سیم ها را از حدیدههای مختلف رد کردند، آنها را تا درجه حرارت حدود 400°C گرم کرده و در همین حال تحت اثر یک تنفس کششی حدود ۶۵ درصد مقاومت نهایی شان قرار می دهند. این عملیات باعث بهتر شدن خواص الاستیکی فولاد کاهش سستی آن می شود. از آنچه گفته شد نتیجه می شود که فولاد باستی کم برای کارهای پیش تبیدگی مناسب تر از فولاد باستی معمولی می باشد. فولاد کشیده شده دست نخورد معمولاً "دارای سستی بیشتری نسبت به فولاد باستی معمولی" است. به همین دلیل در کشورهای آمریکایی از این نوع فولاد برای کارهای پیش تبیدگی استفاده نمی شود، ایگن در کشورهای اروپائی گاهگاهی آن را در سازه های پیش تبیده بکار می برند. شکل (۲-۲) منحنی تنش کرنش انواع فولادهایی که برای ساخت سیم به کار می رود را نشان می دهد.

برای تأمین حداکثر چسبندگی بین بتن و فولاد، معمولاً "سیم ها را بدون چرب گردن با گریس از کارخانه به پای کار می فرستند. علاوه بر این در موقع ساخت سیم اغلب غفره های بسیار کم عمقی را در روی آن ایجاد می نمایند، تا خاصیت چسبندگی اش به بلن بهتر شود. منحنی تنش - کرنش فولاد با مقاومت بالا برخلاف فولاد دارای نقطه حرای شدن مشخصی نمی باشد. برای اینکه مقیاسی از انحنای منحنی کرنش فولادهای پیش تبیدگی به دست آید، از تنش مربوط به یک کرنش پلاستیکی ثابت استفاده می شود. تنش مربوط به یک کرنش پلاستیکی ثابت فولاد (Proof stress) عبارت است از ششی که تحت اثر آن باروارده ایجاد یک کرنش مشخص دائمی وغیر قابل برگشتی را در فولاد نماید (یعنی بعداز برداشتن بار این قسمت از تغییر شکل واحد طول از بین نرفته و باقی بماند). برای سیم های پیش تبیدگی تنش مربوط به کرنش پلاستیکی ثابت $2/50\%$ می آید فولاد باستی معمولی می باشد.

شکل بیشتر در سازه های بتن پس کشیده به کار می رود. لیکن گاهگاهی از آن در عضوهای بتن پیش کشیده نیز استفاده می شود. برای ساختن سیم شمش فولاد را به صورت گرم نورد کرده و به شکل میله در می آورند. بعداز سرد شدن، میله ها را از یک سری حدیده رد کرده تا قطر آنها کم شود و به اندازه دلخواه درسیايد. در جریان این عملیات فولاد کشیده شده و روی آن بصورت سرد کار می شود که نتیجتاً "خواص مکانیکی اش به نحو قابل ملاحظه ای تغییر یافته و مقاومت آن افزایش می یابد. بعداز عملیات کشش به صورت سرد، سیم ها را برای زمانی بسیار طولانی در درجه حرارت 260°C نگاه داشته و یا برای زمان کوتاهی در درجه حرارت 500°C قرار می دهند تا خواص مکانیکی آنها اصلاح شود. (عملیات آزاد کردن تنش یا Stress relieving) فولادی که به طریق مذبور به دست می آید فولاد باستی معمولی می باشد (Normal relaxation).


ب) سیم های بافته شده:

در عضوهای پیش کشیده تقریباً "همیشه از سیم های بافته شده استفاده می شود، همچنین در اغلب موارد برای کارهای پس تنیدگی نیز از این نوع فولادها استفاده می شود. دنونو اصلی سیم بافته شده پیش تنیدگی وجود دارد، سیم های بافته شده مشکل از هفت سیم و سیم های بافته شده مشکل از ۱۹ سیم، انتخاب یکی از این دنونو در یک طرح خاص، با توجه به مقدار مقاومت و انعطاف پذیری لازم صورت می گیرد. معمولاً نوع مشکل از ۷ سیم دارای کاربرد بیشتری می باشد. ساختن سیم بافته شده ۷ تائی آسانتر و معمولاً "قطر خارجی یا اسمی آن بین $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{8}$ میلیمتر می باشد.

در مواقعي که نیروی کششی بزرگ بوده و احتیاج به مقطع بیشتری باشد می توان از سیم های بافته شده ۱۹ تائی استفاده نمود، قطر خارجی این نوع سیم ها معمولاً "بین $\frac{1}{8}$ تا $\frac{3}{16}$ میلیمتر می باشد.

برای ساختن سیم های بافته شده، از همان نوع فولاد سرد کشیده شده ای که در تولید سیم به کار می رود استفاده می شود. با همه اینها به علت اینکه محور سیم های بافته شده منطبق به جهت نیرو نمی باشد، تحت اثر کشش سیم ها تمایل به صاف شدن پلاستیکی ثابت 0.2% با عملیات حرارتی که شرح داده شد برای یک سیم با قطر مشخصی بیدا می کند که این خود باعث مختصر تغییر خواص مکانیکی این نوع سیم های بافته شده نسبت به سیم های منفرد می شود. بعد از اینکه سیم های به صورت سرد کشیده شده، به هم بافته شد، عملیات حرارتی برای سهود خواص مکانیکی فولاد انجام می گیرد. سیم های بافته شده معمولاً در دو نوع باستی معمولی (که در عملیات حرارتی موسوم به آرادکردن نشش، ایجاد می شود) و باستی کم (که در عملیات حرارتی توام با کشش ایجاد می شود) تولید می شود. با توجه به آنچه گفته شد نتیجه می شود که فولادهای با سستی معمولی و کم که در سیم های بافته شده به کار می رود دارای خواص مشابه با فولادهای با سستی معمولی و کمی است که در ساخت سیم های منفرد مورد استفاده قرار می گیرد (به غیر از مختصر اختلاف بین خواص مکانیکی آن دو که در بالا ذکر گردید).

سیم های بافته شده ۷ تائی مشکل شده است از ۶ سیم که به طور محکمی دور یک سیم مستقیم هفتمنی به طور مارپیچ پیچیده شده اند گام این مارپیچ ها بین $\frac{1}{16}$ تا $\frac{1}{12}$ برابر قدر اسامی سیم بافته شده می باشد، چنانچه تمام سیم ها با یکدیگر موادی می بودند برای بوجود آوردن مقطعی متشابه شکل (الف ۳-۲) باید قطر همه آنها یکسان می بود.



کرنش کششی

شکل (۲-۲) نمونه منحنی تنش و کرنش برای سیم ساده به قطر ۷ میلیمتر.
۱ - فولاد باستی کم .
۲ - فولاد باستی معمولی .
۳ - فولاد دست نخورده .

معمولًا "مورداستفاده قرار می گیرد و شکل (۲-۲) نشان می دهد که چگونه مقدار این کرنش پلاستیکی ثابت 0.2% با عملیات حرارتی که شرح داده شد برای یک سیم با قطر مشخصی افزایش می یابد، (تنش مربوط به کرنش پلاستیکی ثابت 0.2% برای فولاد باستی کم بیشتر از فولاد باستی معمولی بوده و این فولاد نیز به نوبه خود دارای تنش مربوط به کرنش پلاستیکی ثابت 0.2% بزرگتری نسبت به فولاد کشیده شده دست نخورده می باشد) لیکن مقاومت مشخصه در تمام حالات ثابت می ماند.


همانطور که در شکل (۲-۲) دیده می شود حد الاستیک سیم های با سستی کم بالاتر از سیم های با سستی معمولی بوده و این سیم ها نیز دارای حد الاستیک بالاتری نسبت به فولادهای کشیده شده دست نخورده می باشد: نقاط B_1 , B_2 و B_3 مقادیر تنش مربوط به کرنش پلاستیکی ثابت 0.2% درصد را مشخص می نماید که این مقادیر به ترتیب برابر با 90% , 85% و 75% مقاومت مشخصه فولاد می باشد. باید دانست که مقاومت مشخصه سیم های کشیده شده کم قطر بیشتر از سیم های قطوری است که از همان فولاد خاص ساخته شده باشد. در سالهای اخیر از کاربرد سیم هادر کارهای پیش تنیدگی به میزان قابل توجهی کاسته و در عوض بر مصرف سیم های بافته شده افزوده گردیده است.

لیکن از آتحاشی کتمام آشنا با هم موافق نیستند، مقطع سیم های خارجی از بالا به صورت بعضی متعایل به دایره دیده می شود، نتیجتاً "برای ابجاد مقطعی شبیه به شکل (الف) ۲-۳ قطر سیم وسط باید بزرگتر از سیم های خارجی باشد، سرای کاهش در صفتی هایی در مقطع سیم بافته شده را می توان از داخل یک حدیده رد کرد تا فشرده نرسود، بنابراین برای یک قطر اسامی معین سیم بافته شده ای دارای فولاد میشتری بوده و باز بزرگتری را می تواند تحمل نماید (نسبت به یک سیم بافته شده هم قطری که فشرده شده است) مقطع سیم بافته شده فشرده در شکل (ب - ۲-۳) نشان داده شده است، این نوع سیم بافته شده دارای سستی کمی می باشد.

ساختن سیم بافته شده ۱۹ ناتائی مشکل تر است، این نوع سیم بافته شده تشکیل می شود از یک لایه داخلی مشکل از ۹ سیمی که به طور مارپیچی دور یک سیم وسطی پیچیده شده اند و یک لایه خارجی مشکل از ۹ سیم ضخیم تر شکل (ج - ۲-۳)، با یک سیم بافته شده ۷ ناتائی که دور آن را یک لایه خارجی مشکل از ۱۲ سیم با دو قطر مختلف احاطه کرده است شکل (د - ۳-۲)، برای حصول اطمینان از تعاضت زدیک میں سیم ها و ابجاد و انعطاف پذیری خوب، گام مارپیچ های هر دو لایه را با هم مساوی می کنند، سیم های بافته شده ۱۹ ناتائی قطعه ترا کاهی به صورت دست نخورد (as spun) و بدون انجام هرگونه عملیات حرارتی، تولید می کنند (بنابراین عموماً از این نوع استفاده نمی شود در صورت از روم بایدیه کارخانه سفارش داده شود)، سیم های بافته شده ۱۹ ناتائی کم قطرتر را تحت عملیات حرارتی قرار داده و به دو صورت باسیسی کم و سیمی معمولی به بارگیری عرضه می کنند، فشرده کردن سیم های بافته شده ۱۹ ناتائی عملی نیست، زیرا نیرویی که لازم است آنها را بکشد بسیار عظیم می باشد، با عرضه سیم های بافته شده ۷ ناتائی فشرده قطورت، که می تواند بار بزرگتری را سمت به سیم های بافته شده ۱۹ ناتائی باقطر مشابه تحمل نماید، مصرف سیم های بافته شده ۱۹ ناتائی کاهش بافته است.

ج - میله های فولادی آلیاژدار:

مقاومت زیاد فولادهای آلیاژدار در اثر اختلاط بعضی از عنصر آلیاژی از قبل مسکر، سلسی و سخصوص کرم سایر فولاد به وجود می آید، بعد از اینکه میله های فولادی آلیاژدار را به صورت گرم بورد کردند، روی آن عملیات سرد اسجام داده تا مقاومت آن با هم افزایش باید.



شکل (۲-۳) سیم های بافته شده ۷ ناتائی و ۱۹ ناتائی (الف) سیم بافته شده ۷ ناتائی معمولی، که نشان می دهد قطر سیم های خارجی کمی کمتر از سیم وسطی است، (ب) سیم بافته شده ۷ ناتائی فشرده (ج) سیم بافته شده ۱۹ ناتائی سبل (د) سیم بافته شده ۱۹ ناتائی وارپیکن،

- ۱ - مقاومت ریاد ، که امکان ایجاد تنش های بزرگ در فولاد را بدهد .
 - ۲ - خاصیت ارتعاعی تنش های بسیار بالا .
 - ۳ - خاصیت خمیری (پلاستیکی) در تنش های بسیار بالا .
 - ۴ - ضرب ارتعاعی کوچک در موقع کشیدن کابل ، تا انلاف تنش ها به محدوده برسد .
 - ۵ - ضرب ارتعاعی بزرگ بعد از جسمیدن کابل به ستن (در مرور کابل های پس کشیده بعد از تزریق دوغات) ، تا سختی عصو بالا رود .
 - ۶ - انلاف تنش ناسی از خوش وستی کم ، در تنش های محار پیش تنبیگی و در حرارت های بالا .
 - ۷ - مقاومت به رنگ ردگی .
 - ۸ - قطر کم یا سطح نعاس حارجی نسبتاً بزرگ (برای هریک از کابلها) تا خاصیت جسمیدگی با ستن بهتر شود .
 - ۹ - نمایر بودن سطح حارجی و عدم وجود روغن در روی آن .
 - ۱۰ - مستقیم بودن ، ناخمل و کارگذاردن کابل راحت نر شود .
- در عصوهای پیش تنبیه ، تنش کشی بزرگ در فولاد نباید با کرنش خمیری بزرگی همراه باشد (کرشن خمیری در فولاد آن قسمتی از کرشن است که غیر ارتعاعی بوده و بعد از برداشتن سارارسین نرود) . اگر اردیاد طول نات و غیر قابل برگشت تحت اثر سارهای سروس کم ماند و محدوده سین تنش و کرشن فولاد سرای قسمت اعظم بارهای خطي ماند ، شرط بالا (که در حقیقت همان شرط دوم می باشد) برقرار می گردد . این خاصیت فولاد محسوسه تنش مربوطه بکرشن پلاستیکی نایاب انداره گیری می شود . تنش مربوط به یک کرشن پلاستیکی نایاب انتشار است از نشی که یک تعییر شکل دائمی معنی را در اولین بارگذاری ایجاد نماید (معمولًا $2/0$ درصد اما کاهی $1/0$ درصد) . فولادی که برای کارهای پیش تنبیگی مورد استفاده قرار می گردد باید دارای تنش مربوط به کرشن پلاستیکی $2/0$ درصد (با $1/0$ درصد) بزرگی باشد .
- نرای حلوگیری و کم کردن احتمال گسختگی ساکهای عصو پیش تنبیه ، باید کرشن سهائی فولاد مقدار بزرگی باشد (شرط سوم بالا) . حداقل تعییر طول سیم ها و سیم های باقی نشده پیش تنبیه سه ترتیب برابر با 3 و 5 درصد می باشد ، که اگر جسمیدگی (پس تن و فولاد) خوب باشد ، کاملاً کافی است . حداقل تعییر طول میله های آلیازدار برابر با 10 درصد است .

عملیات سردی که "عمولاً" روی میله های فولاد آلیازدار انجام می شود عبارت است از کشیدن فولادیه صورت سرد تحت اثر یک نیروی کششی معنی و ایجاد یک کرشن شخص در آن . بعد از این عملیات دو انتها میله (که در گیره کشش فرار داشته و احتمالاً "صدمه دیده) را بریده و به دور می اندارند ، در پایان برای بهمود خواص مکانیکی فولاد آن را برای مدت طولانی در درجه حرارت 50°C ۲۶ ساله می دارند (عملیات آزاد کردن تنش) . قطر میله های فولادی آلیازدار با مقاومت بالا "عمولاً" بین 12 تا 40 میلیمتر می باشد (خبرنا" کارخانه مکالوی فولادی به قطر 50 میلیمتر نیز تولید نموده که طرز تهیه و ساخت آن با آنچه که قبل از آن شد فرق دارد) و ممکن است سطح آن صاف بوده و یا عاج دار باشد . سیتی فولادهای آلیازدار جیزی می سستی معمولی و کم می باشد . در مواقعي که لازم می شود فولاد بیش تنبیگی ، بهطور دائم در عرض عوامل جوی فوار گیرد ، می توان از میله های آلیازدار ضد رنگ استفاده نمود . "عمولاً" آلیازی که در ساخت چنین فولادی به کار می رود به شرح زیر می باشد :

C	Si	Mn	Cr	Ni	Cu	Nb	%
0.05	0.4	0.7	14.0	5.5	1.7	0.3	

قطر میله های آلیازدار ضد رنگ بین 20 تا 40 میلیمتر بوده و مقاومت مشخصه آنها حدود 1000 N/mm^2 می باشد .

۲- روابط بین تنش و کرشن فولاد :

فولادی که برای کارهای پیش تنبیگی مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای مشخصات معنی ماند . بعضی از خواص فولاد ممکن است از یک نظر مناسب وار سطر دیگر مناسب نباشد . برای مثال ، مقاومت زیاد کششی نوام با ضرب ارتعاعی کوچک ، باعث بزرگ شدن کرشن مربوط به تنش اولیه پیش تنبیگی می شود . این اردیاد کرشن در عصو ، به بونه خود باعث کاهش انلاف تنش های مربوط به خواص غیر ارتعاعی ستن می گردد . از طرف دیگر ، به علت مقاومت زیاد کششی فولاد ، به کابل سیم سطح مقطع کوچکتری سار می باشد . سطح کابل کمتر نوام با ضرب ارتعاعی کوچکتر باعث می شود که تحت اثر سارهای اضافی ، خیر سیار بزرگ شده ، و ممکن است عصو ترک بخورد . مشخصات فنریکی مهمی که فولادهای پیش تنبیگی باید دارا باشد ، به شرح زیر است :

در ساختهای پیش کشیده، بتن اطراف کابل، آن را از زنگ ردگی محافظت می نماید. در عضوهای پس کشیده، کابلها توسط دو غاب سیمان که بعداز کشیدن کابل به داخل علافها نزدیک می شود و با کریس و با مواد قبری که روی آن می مالند از خطروزگ ردگی محافظت می شود. اگر PH محیط اطراف فولادبزرگتر از ۸ باشد، فولاد زنگ نمی نزد. بین دو نوعی کهارسیمان پرتلند معمولی ساخته شده باشد دارای PH بزرگتر از ۸ است، بنا بر این محافظت خوبی برای فولاد می باشد. تحقیقات نشان داده است که یک لایه مختصر اکسیدسخت بر روی فولاد در عضوهای پیش کشیده، جستنگی بین کامل و تن را افزایش می دهد و بنا بر این مفید است. در عضوهای پس کشیده دارای جستنگی تن، کمی زنگ ردگی باعث افزایش جستنگی خمی می شود و بنا بر این بی ضرر است (زنگی که فقط سطح را کمی زیر نماید، نه اینکه بسته بسته شده و گنده شود با سطح فولاد را حورده و روی آن حفره بموجود آورده باشد). برای محافظت فولاد پیش تبدیلی بین زمانی که از کارخانه خارج می شود تا موقعی که در ساختهای مورد استفاده قرار می کشد، در حیلی از آنها، روی فولادگرد صدرنگ بخار شونده (Vapor - phase inhibitor) مالیده و دور آن را با کاغذ ضدآب می بینند. گرد صدرنگ بخار شونده، بودر سفیدتر می باشد، که از یک ترکیب آلی ازت دارای ساخته شده است. این ماده بخار شده و جنابه بخار محبوس باشد، دو مرتبه بصورت کریستالهایی در روی سطح فولاد تشکیل شده و مانع اکسیده شدن آن می شود.

عوامل زیر می توانند اثر گرد صدرنگ بخار شونده را خنثی کنند:

۱- درجه حرارت های بالاتر از ۷۵ درجه سانتیگراد.

۲- جریان آب در روی سطح فولاد.

۳- محیط اسیدی (PH<5).

۴- جریان هوای تازه.


۵- بوسن سایه ای در روی فولاد، که مانع تماس بین سخار و فولاد بشود.

۶- بودر در تماس کامل با فولاد نباشد (فاصله بین از ۳۰ سانتیمتر)،

۷- محیطی که دارای مقدار زیادی کلرور باشد.

گرد صدرنگ بخار شونده در هوا و با آب عمل می کند به شرطی که، عوامل سایر وجود نداشته باشد تا اثر آن را خنثی نماید. گاهگاهی ساختهای پس کشیده را با استفاده از کالهای گالواسیره، در مقابل زنگ ردگی محافظت می نمایند. این روش مورد استعمال زیاد ندارد، رسماً به علت اینکه فرمی از قطر کابل گالواسیره از فلز کم مقاومت دارد.

ار آنچه که گذشت معلوم می شود که هیچ ماده ساخته شده ای تمام تراویط دلخواه بالا را به طور کامل ندارد. فولادهای سایه ای مقاومت بالایی که امروزه مورد استفاده قرار می کند بیشتر شرایط ذکر شده را دارا می باشد. منحنی های نشان دهنده تغییر طول سهانی با اردياد مقاومت سهانی کاهاش می باشد.



شکل (۴-۲) (دبیکرام نش)-کرسن برای انواع فولادهای معمولی و پیش تبدیلی

۴-۲- زنگ ردگی :

از آنچه که مقاومت عضوهای حصیلی سیم شده بستگی به کامل دارد، لازم است که کابلها (کابل مجموعه یک با جند سیم، سیم ساخته شده و سایه ای است که به یک گیره مشک متعلق است) در اثر زنگ ردگی تحلیل سرود. فولادهای پیش تبدیلی تقریباً به همان انداره فولادهای ساختهای در عرض اکسیده شدن می باشد. لیکن قطر کابلها بیش تبدیلی معمولاً کمتر است، و به همس دلیل، مابد در مقابل اکسیده شدن زیاد محافظت شود.

علت دیگر گسختگی ناخبوی که ممکن است. در مورد فولادهای با مقاومت بالا پیش باید، پدیده شکنندگی در اثر هیدروژن (Hydrogen embrittlement) می‌باشد. شکنندگی فولاد در اثر هیدروژن موقعي اتفاق می‌افتد که فولاد در عرض یون هیدروژن (نه ملکول هیدروژن) قرار گیرد، که در اثر آن ترمی و مقاومت کششی فولاد کاهش می‌باید. بهترین طریقه محافظت فولاد در مقابل حذب هیدروژن قرار دادن آن در محیطی است که دارای pHهای بزرگتر از ۸ باشد (حفظ فولاد توسط دوغاب و با تن).

موضوع جالب توجه‌ان است که، پودر آلومینیوم که باعث آزاد شدن گازهای هیدروژن می‌شود (ملکول هیدروژن)، سالهای است که به عنوان ماده اضافی برای مبیست کردن دوغاب سیمان (دوغاب به علت وجود و انساط گازهای هیدروژن منبسط می‌شود) جهت تزریق در غلاف کابل‌های پیش‌کشیده به کار می‌رود. این کار ظاهرا "ضرری نداشته است زیرا هیچ گزارشی از خراب شدن ساختمانهایی که به این ترتیب ساخته شده‌اند، داده نشده است. گاهی از مواد اضافی که با ایجاد گار ارت باعث منبسط شدن دوغاب می‌شود در کارهای پیش‌تنبیه استفاده می‌گردد.


۵- مقاومت به خستگی (Fatigue)

در یک ساختمان بتن پیش‌تنبیه فولاد کشیده شده تحت اثر بارهای دائمی بسیار بزرگی می‌باشد. همچنین در مواقعي که بارزنه در فواصل کوتاه زمانی وارد می‌شود فولاد تحت اثر بار تکراری نیز قرار می‌گیرد. اثر این بار تکراری بستگی به تعداد دفعاتی که باروارد می‌شود دارد، و در ساختمان‌هایی که فولاد دارای جیسنگی با بتن می‌باشد آن آن خیلی کم اهمیت تراز ساختمان‌هایی است که فولاد دارای جیسنگی ضعیف و با فاقد جیسنگی باشند است.

در سال ۱۸۷۰ ولر (Wohler) کشف کرد که مقاومت نهائی مصالح تحت اثر بارهای تکراری کمتر از بارهای ثابت می‌باشد. شکل (۵-۲) را بطریه می‌بینیم که عدد سیکل‌های باروارده و حد اکثر تنش را برای همه ماده مختلف نشان می‌دهد. حد اکثر تنش به نام "حد دوام" و یا "مقاومت به خستگی" نامیده می‌شود، و عبارت است از حد اکثر تنشی که مصالح تحت اثر تعداد دفعات معینی تکراری، می‌توانند تحمل نمایند بدون این که گسخته شود. حد دوام، بستگی به تعداد سیکل‌های بارگذاری و دامنه تنش‌های تکراری دارد.

روی ساخته شده، مقاومت این نوع کابلها کمتر از مقاومت کابل‌های معمولی هم اندازه شان می‌باشد. نتیجتاً، کابل گالوانیزه خیلی گرانتر از کابل معمولی با مقاومت مساوی می‌باشد (با یک قطر مساوی، سیم هفت رشته ای گالوانیزه نقریباً ۱۵ درصد کمتر و قیمتی ۱۵ درصد بیشتر می‌باشد). بعلاوه، گیره‌های مختلفی که در سیستم‌های گالوانیزه را سیم‌های موادی در کارهای پیش‌کشیده به کار می‌رود، یا سیم‌های گیره‌های هادون صدمه به علت کمی ضربه اصطکاک شان نگاه دارد و با امکان استفاده از این گیره‌های هادون به لایه محافظ فلز روی وجود ندارد. استفاده از سیم‌های بافته شده گالوانیزه فطور نر، تحت بعضی شرایط امکان پذیر می‌باشد. در بعضی از این نوع حذب گیره‌ها می‌توان از سیم‌های بافته شده هفت تاشی گالوانیزه استفاده نمود، لیکن این سیستم‌ها از نظر قیمت به ندرت می‌تواند ماسح باشد. نوعی از زنگ ردگی که به نام زنگ حفره ای نامیده می‌شود، در بعضی از ساختمانهای بتن پیش‌تسبیده (pitting corrosion) موجود موجب تحلیل و صدمه (وحتی خراب شدن) می‌شود. این نوع زنگ ردگی به علت وجود کلرور کلسیم و با کلرور سدیم (کلرور کلسیم گاهی به عنوان ماده ضدیع در بتن به کار می‌رود) درین و با دوغاب ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که بساید احرازه داد که از کلرورها حتی به مقدار کم درین و دوغابی که برای کارهای پیش‌تسبیده به کار می‌رود استفاده شود. فولادهای پیش‌تسبیدگی، بخصوص سیم‌ها و سیم‌های بافته شده، نسبت به یک نوع زنگ ردگی دیگر که به نام زنگ ردگی نتشی نامیده می‌شود، خیلی حساس می‌باشد.

آن نوع زنگ ردگی نسبتاً کم اتفاق می‌افتد. زنگ ردگی نتشی در اثر شکننده و تجزیه قسمت سیمانی فولاد (Fe₂O₃C) که ملیک ماده جسمده کریستالهای دیگر موجود در فولاد را بهم متصل می‌کند به وجود می‌آید، که در نتیجه آن سرکهای ریزی در فولاد ایجاد می‌شود. این سرکهای ریز باعث می‌شود که فولاد نقریباً مثل شیشه تردوشکسده شود. از آنجایی که اطلاعات زیادی درباره زنگ ردگی نتشی در دست نیست، هیچ راهی برای اطمینان از اینکه در چنین ساخت یک ساختمان پیش‌تسبیده فولاد دچار این نوع زنگ ردگی نشده وجود ندارد، امروزه معلوم شده است که نیترات‌ها (نیاید) با نیترات‌ها که به عنوان ماده ضدرنگ به کار می‌رود اشبیاه شود. کلرورها، سولفیدها و بعضی از مواد دیگر تحت شرایط خاصی باعث زنگ ردگی نتشی می‌شود. همچنین معلوم شده است که فولاد وقتی تحت اثر تنش‌های بالا قرار بگیرد سریع‌تر نسبت به این نوع زنگ ردگی حساس می‌شود.




شکل (۵-۲) حد دام برای آهن و فولاد

برای هر عدد دفعه بارگذاری تکراری، برای مثال 10^6 دفعه، مقاومت به خستگی فولاد را می‌توان به طور کلی توسط یک منحنی گودمن (Good man) (شکل ۵-۶) نشان داد، این منحنی حد اکثر، حداقل و متوسط تنش‌ها را نمایش می‌دهد. اگر تنش کمتر، برایر با صفر بوده و فقط تنش‌ها فشاری با کششی وارد شود، دامنه تنشی که بعدار 10^6 دفعه بارگذاری باعث گسیختگی می‌شود "عمولاً" حدود ۵۰ درصد تنش گسیختگی استاتیکی می‌باشد (برای فولاد آکسل که یک نوع فولاد ساختمانی است). موقعی که تنش متوسط برابر با صفر است (یعنی تنش‌های مساوی فشاری و کششی بطور متناسب اثر می‌کند)، دامنه به دو سوم گسیختگی استاتیک افزایش می‌باید، که هر تنش مجرأ یک سوم این مقدار حواهد شد، درحالی که حد بائینی تنش نصف حد بالایی است، دامنه تنش به یک سوم تنش استاتیکی گسیختگی کاهش می‌باید. این موضوع در منحنی گودمن (شکل ۵-۶) نشان داده شده است.

برای سیم‌ها و سیم‌های بافته شده پیش‌تنیدگی، دامنه‌های تنش مانند آنچه در شکل (۵-۷) نشان داده شده می‌باشد.


در این حالت، برای حد بائین تنش صفر، حد بالای تنشی که بعدار 10^6 دفعه بارگذاری باعث گسیختگی می‌گودد به جای ۵۰ درصد، ۳۵ درصد تنش گسیختگی می‌شود.

گسیختگی استاتیک



شکل (۵-۶) منحنی گودمن برای فولاد ساختمانی

گسیختگی استاتیک



شکل (۵-۷) منحنی گودمن برای فولاد پیش‌تنیدگی

واضح است که برای کابل‌های پیش تنبیدگی فقط احتیاج به برسی نتش های کشی می‌باشد، لیکن برای فولادکشیده شده اثر مقداری نتش فشاری نیز همانطور که در شکل نشان داده شده باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالعی که گفته شد با این فرض صحیح است که بازترکاری، بعدهای پیوسته و بدون وقفه وارد شود. امروزه ناتیز شده است که دوره های وقفه (دوره‌هایی که در آن دوره بازترکاری سرای مدت زمان مشخصی وارد نشود) اثر سودبخشی در رفتار ارتجاعی بعدی مصالح دارد، و ویلسون نشان داده است که مقاومت به خستگی فولادبرم در صورتی که دوره وقفه کوتاه تراز 30° دقیقه نباشد، افزایش می‌باید.

۶-۲- اثر درجه حرارت‌های بالا:

فولاد آلبارداری که به صورت گرم سورdestه، لیکن در روی آن عملیات (اعم از گرم یا سرد) دیگری انجام نشده باشد (ویتختن) "دارای مقاومت محدودی است" موقعی نه تن اثر درجه حرارت‌های بالاتر از 350°C قرار گیرد مقاومتش کم می‌گردد، ولی بعد از سردشدن، مقاومت اولیه خود را بدست می‌آورد، لیکن فولادی که روی آن به صورت سرد کارشده و یا تحت عملیات حرارتی قرار گرفته است، اگر در شرایط مشابهی از نظر درجه حرارت و گرما قوار گیرد، مقاومتش بعدهای داشتی کم خواهد شد و جناحه درجه حرارت از 400°C تجاوز نماید این کاهش مقاومت بسیار بزرگ خواهد گردید. بسایر این نکته‌ای که از نظر مقاومت به آتش سوزی یک ساختمان پیش تنبیده بسیار مهم است، این است که، بوشش‌تنی محافظه فولادیه اندازه کافی بزرگ انتخاب شود، تا ستواند به صورت یک عایق موثر حرارتی عمل کرده وار گرم شدن فولاد نا درجه حرارت‌های بحرانی سرای مدت زمان مشخصی (عموله) مقاومت به آتش سوزی یک ساختمان برای مدت نامحدودی نمی‌باشد بلکه برای مدت زمان مشخصی مثلاً "۱ ساعت با حداقل ۲ ساعت است" جلوگیری نماید. در مورد فولادی که روی آن به صورت سرد کار شده، باید مطمئن شد که قبل از اینکه پیش تنبیده شود، به هیچ وجه به طور انفاقی تحت اثر حرارت‌های بالا قرار گرفته باشد. جوشکاری فولادهای پیش تنبیدگی بدلیلی که قبلاً گفته شد به هیچ شکل محار می‌باشد. (بعضی از آتش‌نامه‌ها گاهی اوقات با حوشهای پراکنده در روی سیم‌های منفرد تشکیل دهنده سیم‌های بافته شده مخالفتی ندارد).

۶-۳- بتن:

بتنی که، در ساختمانهای پیش تنبیده به کار می‌رود بایستی به جندین دلیل دارای مقاومتی بیشتر از مقاومت پیشی که در ساختمانهای پیش آزمده به کار می‌رود، باشد. این پیش غالباً "تحت اتصالات بزرگی قرار می‌گیرد، و سایر این هرچه که قیمت آن بالاتر باشد، عموله" از نظر اقتصادی نتیجه بیشتری به دست خواهد آمد. با استفاده از پیش‌نیاهای با مقاومت بالا می‌توان ابعاد مقطع را به حداقل ممکن تقلیل داد، که در نتیجه بارمرده، بمحفوظ ملاحظه ای کاهش بافته و از نظر تکمیکی و اقتصادی ساخت دهانه های بزرگتر امکان پذیری می‌شود. خبر و ترک خوردگی پیش از حد که عموله" در عضوهای (عضوهای سر آزمده) لاغر تحت اثر نتش های بزرگ بوجود می‌آید را می‌توان با پیش تنبیده کردن مخصوصاً کنترل در آورد.

مزایای دیگری سر وجود دارد. پیش با مقاومت بالا دارای ضرب ارتجاعی بزرگی نسبت به پیش با مقاومت پیش می‌باشد، سایر این اتفاق نتش نیروی پیش تنبیدگی در اثر کوتاه شدن ارتجاعی پیش، در اثر کوتاه شدن ارتجاعی پیش، (loss due to elastic shortening) و اتفاق نتش ناشی ارجش، که طور تقریبی متناسب با اتفاق نتش ارتجاعی است برای پیش با مقاومت بالا کمتر می‌باشد. پیش با مقاومت بالا قدرت تحمل نتش های فشاری منعکسر را سهیتر از پیش با مقاومت پیش دارد، نتیجه با این نوع پیش ها می‌توان از گفرهایی که دارای انعاد کوچکتر و سهایتاً "قیمت کمتری هستند استفاده شود. در مورد

۷-۲- اثر درجه حرارت های پائین:

پیش تنبیده در ساختهای متابعی که برای تک‌اھداری مابایعات بسیار سرد (عموله) انواع گارهای مابع) نا درجه حرارت 182°C - می‌باشد به کار رفته است. آزمایش‌های انجام شده بروی سیم‌ها و میله‌های آلیاژدار نشان داده است که در این درجه حرارت‌های بسیار پیش مقاومت فولادحدوده نا داره درصد افزایش بافته و نقطه جاری شدن آن حدود ۴۰ درصد بالا می‌رود. لیکن مقاومت به ضربه کاهش زیادی پیدا می‌کند. ضرب این سطح جواهی در درجه حرارات بین 240°C تا 150°C برابر با $6 - 10/8 \times 10^{-6}$ برابر با $6 - 15/2 \times 10^{-6}$ برابر با $6 - 15/10$ برابر هر درجه پیشگرایی می‌باشد.

برتلتند معمولی (نوع I) و یا سیمان با مقاومت اولیه زیاد (نوع III) می‌باشد. در موافقی که لازم باشد بتن در سن کم دارای مقاومت زیادی گردد، مثلاً "در مورد بتن پیش‌کشیده (که برای استفاده بیشتر و اقتصادی تراز قالب باید نیروی پیش‌تنیدگی را هرچه زودتر به بتن وارد کرد تا قالب آزاد شود)" می‌توان از سیمان با مقاومت اولیه زیاد استفاده نمود. با وجود اینکه انقباض بتنی که از سیمان با مقاومت اولیه زیاد ساخته شده کمی بیشتر از انقباض بتنی است که از سیمان برتلتند معمولی ساخته شده، شواهدی در دست است که کل ائتلاف تنفس پیش‌تنیدگی ناشی از تمام تغییرات حجمی بتن موقعي که سیمان با مقاومت اولیه زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، کمتر است.

در موافقی که از سیمان نوع III به علت عدم احتیاج به مقاومت اولیه زیاد و یا به دلیل قیمت بیشتر استفاده نمی‌شود، بهتر است سیمان نوع II مورد استفاده قرار گیرد. گاهی اوقات برای به دست آوردن مقاومت خیلی زیاد در سن کم از سیمان بالآلومینی ریاد (high alumina cement) که یک سیمان غیر برتلتند می‌باشد استفاده می‌شود. اگرچنانچه نسبت آب به سیمان خیلی کم بوده (کمتر از ۰/۳۵) و سنت خوب و بپره شده باشد، حداقل مقاومت یک روزه به $62 N/mm^2$ می‌رسد، بتنی که از سیمان بالآلومینی ریاد ساخته شده باید نباید در محیط گرم و مرطوب قرار گیرد زیرا در این صورت به علت تغییرات شیمیائی و فیزیکی مقاومت آن به شدت کم می‌شود. به همین دلیل مقاومت در موقع بهره برداری این نوع بتن، کمتر از مقاومت در موقع انتقال نیرو می‌باشد (برای سیمان برتلتند معمولی درست عکس این قضیه است). استفاده از سیمان بالآلومینی ریاد (که در ایران ساخته نمی‌شود) برای ساخت بتن کاری بسیار مشکل و احتیاج به تحریمه قراون دارد و چنانچه در حای صحیحی از این بتن استفاده نشود ممکن است مقاومت آن به مرور زمان کم شده و خطرات ویا اشکالاتی را ایجاد نماید. امروزه معمولاً از سیمان بالآلومینی ریاد در بتن هائی که بیشتر حتبه موقتی و آزمایشی دارد مثل بتن شمع های آزمایشی پیش‌تنیده استفاده می‌شود. همچنین دلالتی وجود دارد که تابت می‌کند، نباید تابعی که امکان دارد از سیمان بالآلومینی ریاد در کارهای پیش‌تنیده استفاده نمود، زیرا بعضی از این سیمان‌ها محتوی مقدار زیادی سولفید می‌باشد، که در اثر تجزیه شیمیائی ممکن است باعث ایجاد پدیده شکننده‌گی در اثر هیدرورزن در مولادهای پیش‌تنیدگی شود.

عضوهای پیش‌کشیده، مقاومت چسبندگی بینتر بتن با مقاومت بالا باعث کم شدن طول لازم برای انتقال نیروی پیش‌تنیدگی از کابل به بتن می‌شود. هرچه مقاومت فشاری بتن بیشتر باشد مقاومت کششی آن نیز به همان نسبت زیادتر می‌شود، بنابراین در عضوهای که برای ساخت آنها بتن با مقاومت بالا استفاده شده‌امکان بوجود آمدن ترکهای خمشی، ترکهای قطری ناشی از برش با بیچش و ترکهای انقباضی نیز کمتر می‌باشد.

مقاومت بتن هایی که امروزه برای کارهای پیش‌تنیدگی به کار می‌رود معمولاً حدود $35 N/mm^2$ می‌باشد. گرچه بتن های با مقاومتهای بسیار بزرگی ناحدود $100 N/mm^2$ نیز در کارهای پیش‌تنیدگی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته، لیکن ساخت این نوع بتن‌ها در کارگاه بسیار مشکل بوده و احتیاج به تکلیف خاصی داردکه عموماً در حال حاضر مفروض به صرفه نمی‌باشد، ضمناً "جون عضوهای پیش‌تنیده‌ای که با این نوع بتن‌ها ساخته می‌شود دارای ابعاد کوچکی بوده و بسیار لاغرند، طرح آنها نیز با طرح عضوهای غیر لاغر متفاوت بوده و پیچیده‌تر است. موضوع بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مقاومتی که در طرح برای بتن در نظر گرفته می‌شود، باید "حتماً" در عمل نیز به دست آید، زیرا برخلاف ساختهای بتن آرمه بتن ساخته شده دارای مقاومتی کمتر از آنچه کمتر طرح در نظر گرفته شده باشد، ممکن است صدماتی به ساختهای وارد آید (در ساختهای بتن آرمه معمولاً "بارهای واقعی خیلی کمتر از بارهای محاسباتی می‌باشد، بنابراین اگر مقاومت بتن کمی کمتر از مقاومت محاسباتی باشد عموماً" اشکالی پیش‌نمی‌آید).

علاوه در عضوهای پیش‌تنیده قسمت‌های بینتری از سازه تحت اثر نیروهای فشاری با کششی قرار می‌گیرد. برای مثال در مقطع وسط یک سیم ساده بتن آرمه، همیشه تاریala تحت اترتنش فشاری و تاریائین تحت اثر تنفس کششی می‌باشد، در صورتی که چنانچه این تنفس کششی به باشد، در مراحل مختلف ساخت و بپره برداری گاهی تاریala تحت اثر فشار با کشش و گاهی تاریائین تحت اثر فشار با کشش واقع می‌شود. بنابراین بتنی که در ساخت یک سازه پیش‌تنیده به کار می‌رود باید دارای مقاومت تقریباً "بکنواختی در تمام مقطع باشد.

۹-۲- انواع سیمان:

سیمانی که در بتن پیش‌تنیده مورد استفاده قرار می‌گرد معمولاً" با سیمان

می شود . "عمولاً" مواد منبسط کننده شامل بودر آلمینیوم و مقدار بسیار کمی کلرورکلرم می باشد (که این مقدار کم کلور کلسم تحت این شرایط ضرر ندارد) . مواد منبسط کننده وقفنی در دوغاب سیمان در مجاورت سیمان پرتلند قرار می گردید ایجاد گاز هیدروژن مسده و باعث افزایش حجم مخلوط می شود ، که در اثر این پدیده تمام خلل و فرج داخل غلاف پوشیده . ضمناً "کابل در اثر فشار دوغاب کاملاً" با پشن اطرافش یکپارچه می شود .

مواد رودگیر کننده بتن (Quick - setting agents)

گرفتن سیمان پرتلند را می توان با افزودن درصد خیلی کمی از کلرور کلسم شویغ کرد . کلرور کلسم ماده فعال اغلب مواد رودگیر بتن می باشد . این ماده باعث ایجاد زنگ حفره ای در فولاد معمولی و فولاد پیش تندگی می شود ، این پدیده مخصوصاً وقfnی که کلرور کلسم در مجاورت آب و با به صورت محلول باشد سریعتر و باشد پشتی انجام می گیرد . شدت زنگ ردگی همچنین با افزایش درجه حرارت زیادتر می گردد . سایر این با توجه به آنچه گفته شد از این مواد نباید در بتن پیش تندگی استفاده نمود .

۱-۲- نگهداری از بتن (Curing)

سه ترین روش برای نگهداری از بتن ، ترکاه داشتن کامل کلیه سطوح آن تا زمان لارم (مدت زمان لازم برای نگهداری از بتن بسته به درجه حرارت محیط و عوامل دیگر متفاوت است ، لیکن هرچه زمان نگهداری از بتن بیشتر باشد ، سهتر است) می باشد . این امر در مورد ساختهای بتن پیش تندگی به همان انداره ساختهای بتنی نوع دیگر صادق است . برای استفاده هرچه بیشتر و سریعتر از قالب ها و دیگر وسائل ساخت ، باید مقاومت بتن پیش تندگی درسن کم ، بسیار باد باشد و برای دستیابی به جنس هدفی ، اغلب برای نگهداری از این نوع بتن ها از بخار آب با فشار یک آتمسفر استفاده می شود . نگهداری با بخار آب اگر به نحو صحیح انجام گیرد ، می توان بستار ۲۴ درصد مقاومت فشاری بتن ۲۸ روزه را در مدت ۲۴ ساعت به دست آورد . در این روش قطعات بتنی را در یک محیط بسته که مرتباً بخار به داخل آن تزریق می شود تگاه می دارند ، هوای این محیط تقریباً از بخار آب اشباع شده و گرم می باشد و فشار داخل آن مطابق محیط خارج یعنی یک آتمسفر است .

۱۰- ۲- مواد اضافی در بتن (admixtures)

گاهی اوقات از مواد اضافی برای منظور های حاصلی در بتن پیش تندگی استفاده می شود . مهمترین مواد اضافی که در بتن پیش تندگی مورد استفاده قرار می گیرد را می توان بر حسب خواص آن به سه دسته اصلی به شرح زیر تقسیم کرد :

۱- مواد اضافی کاهش دهنده آب باروان کننده

(water - reducing admixtures or plasticiser)

به طور کلی از مواد کاهش دهنده آب باروان کننده به دو منظور استفاده می شود ، اول برای افزایش مقاومت بتن بدون اینکه روانی با قابلیت کار کردن با بتن (Workability) کاهش یابد ، که در این صورت می توان با افزودن مواد کاهش دهنده آب (روان کننده) و کم کردن مقدار آب مقاومت بتن را بالا برد بدون اینکه بتن سفت شود ، و قابلیت و پیوه شدن آن کم شود . دوم برای روان تر کردن بتن بدون اینکه مقاومت آن کم شود ، که در این حالت مقدار آب موجود در مخلوط را تغییر نداده و با افزودن مواد کاهش دهنده آب (با روان کننده) بتن را روان تر می نمایند ، از این نوع بتن در حائی که فاصله فولادها از هم خیلی کم بوده و امکان کرومود نیز وجود داشته باشد استفاده می شود . مواد شیمیائی تشکیل دهنده روان کننده ها اصولاً به دو گروه تقسیم می شود ، گروه اول لیگنو سولفونات های (lignosulphonates) کلسم ، آمونیوم ، منیریم و سدیم می باشد و گروه دوم سک های اسید هیدروکسی لیتیم ، کاربوکسیلیک (hydroxylated carboxylic acid) است .


۲- مواد محبوس کننده هوا (Air - entraining agents)

این مواد باعث بوجود آمدن حباب های ریز هوا در داخل مخلوط بتن گردیده و مقاومت آن را نسبت به بخ زدن های مکرر افزایش می دهد ، همچنین بتن را روان تر و ریختن و پرسه کردن آن را آسانتر وار حدا شدن مخلوط حلولگری به عمل می آورد ، ماده شیمیائی که عمولاً به عنوان محبوس کننده هوا در بتن به کار می رود و پس از رسوب و زیرین خنثی (neutralized vinsol resin) می باشد .

۳- مواد منبسط کننده (Expanding agents)

از این مواد در دوغاب سیمانی که برای پر کردن غلاف ها به کار می رود استفاده

می شود که درجه حرارت بتن در دو ساعت اول بعداز ریختن آن از ۵ درجه و در ۶ ساعت اول از ۱۰۰ درجه تجاوز ننماید. در شکل (۲-۹) یک نمونه از منحنی درجه حرارت - زمان برای نگاهداری از بتن به وسیله بخار نشان داده شده است. در اینجا درجه حرارت بتن در موقع ریختن 15°C فرض شده است. بتن را طوری گرم می کنند که بعداز ۶ ساعت (بعداز ریختن بتن) درجه حرارت آن به 85°C برسد، برای مدت ۶ ساعت دیگر درجه حرارت را به همین مقدار ثابت نگاه داشته، سپس اجازه می دهند که بتن سرد شود به طوری که در ۶ ساعت بعدی حرارتش 25 درجه کاهش یابد و بعداز این مدت قالب ها را آزاد ننمایند.



شکل (۲-۹) نمونه ای از منحنی درجه حرارت - زمان برای نگاهداری از بتن به وسیله بخار آب در فشار یک آتمسفر.

گاهی اوقات از آب داغ و با روغن داغ برای گرم کردن بتن استفاده می نمایند، در چنین حالتی مایع داغ را به داخل محراهای طولی که در بدنه قالب وجود دارد و با


دوره نگهداری با بخار آب از چهار مرحله کلی به شرح زیر تشکیل می شود:

۱ - مرحله قبل از گرم کردن بتن: بعداز ریختن بتن و ویبره کردن آن، باید مدت زمانی بتن را به حالت خودگذشت تا بگردد (گرفتن اولیه)، بعد از این مرحله می توان عملیات بخار دادن به بتن را شروع کرد.

۲ - مرحله ازدیاد درجه حرارت: درجه حرارت محیط اطراف بتن و در نتیجه درجه حرارت بتن را با سرعت معینی زیاد کرده تا به حد اکثر درجه حرارت لازم برسد.

۳ - مرحله حد اکثر درجه حرارت: حد اکثر درجه حرارت را معمولاً "برای مدت زمان مشخصی ثابت نگاه می دارند".

۴ - مرحله سرد شدن: درجه حرارت بتن و محیط اطراف آن را به آهستگی کاهش می دهند.



شکل (۲-۸) نمای کلی از مراحل مختلف نگهداری با بخار آب

مرحله قبل از گرم کردن بتن معمولاً "بین ۲ تا ۶ ساعت بسته به نوع سیمان مصرفی طول می کند. هرچه سیمان دیر گیرتری وبا هرچه حد اکثر درجه حرارت بزرگتری مورد استفاده قرار گیرد، طول مدت مرحله قبل از گرم کردن بتن باید بیشتر شود. توصیه

ناتیجت بتن درسن های مختلف به دست آمده است .
برای بتنی که بوسیله آب خیس نگاه داشته شده و سیمان بر تلتند معمولی
ناتیجت می باشد :

$$f'_{c,t} = \frac{t}{4.00 + 0.85t} f'_{c,28} \quad (2-1)$$

برای بتنی که به وسیله آب خیس نگاه داشته و سیمان آن سیمان زودگیر نوع III می باشد :

$$f'_{c,t} = \frac{t}{2.30 + 0.92t} f'_{c,28} \quad (2-2)$$

برای بتنی که به وسیله بخار آب نگاهداری شده و سیمان آن سیمان بر تلتند معمولی نوع II می باشد :

$$f'_{c,t} = \frac{t}{1.00 + 0.95t} f'_{c,28} \quad (2-3)$$

برای بتنی که به وسیله بخار آب نگاهداری شده و سیمان آن سیمان زودگیر نوع III می باشد :

$$f'_{c,t} = \frac{t}{0.7 + 0.98t} f'_{c,28} \quad (2-4)$$

در این معادلات $f'_{c,t}$ مقاومت فشاری روی نمونه استوانه ای در زمان t مقاومت فشاری روی نمونه استوانه ای در سن ۲۸ روز و t سن بتن برحسب روز می باشد .
نتایج بدست آمده از مایشها نشان می دهد که معادلات (۲-۱) تا (۲-۴) را می توان برای سنت های معمولی ، بتن سک بدون ماسه و تمام سنت های با دانه های سیک به کار برد .

۲-۱۳ - مقاومت کشی بتن :

در عضو های سنت پیش تسبیده در انرکشن حائل ، خمن ، ترکیب برش و حمل در جان سرها ، بیچش ، عوامل دیگر ممکن است ترک به وجود آید . رفتار عضو اغلب بعد از بوجود آمدن ترکهای کشی یک دفعه تغییر می نماید . به همین دلیل دانستن مقدار مقاومت کشی مصالح بسیار مهم می باشد . مقاومت کشی سنت برخلاف مقاومت فشاری آن در طول زمان افزایش زیادی پیدا نمی کند و معمولاً " در بیان دوره تکدداری با آب این مقاومت نظریباً " به حد اکثر مقدار خود می رسد ، عدار اینکه دوره تکدداری با آب تمام

لوله هایی که در زیر ستر فال واقع است بمب گردید و به این وسیله عضوهای بتنی را گرم می نمایند . نتیجه ای که از این روش به دست می آید مشابه روش بخار دادن است به شرطی که در طول مدتی که بتن گرم نگاه داشته می شود ، آن را عرضه سیر نگاه دارد . گاهگاهی برای نگاهداری ارتن بمحای اینکه آن را توسط آب سرد خیس نمایند برای اینکه مقاومت آن سرعت برابر رود این کار را به وسیله آب گرمی که حدود ۶۵°C گرم شده انعام می دهد . برای این منظور روی سطحی از بتن که با هوا تماس دارد بارچه با حصری انداخته و سپس روی آن آب گرم می پاشند .

۲-۱۴ - مقاومت فشاری بتن :

در بیشتر کشورهای مقاومت فشاری بتن را از روی نمونه مکعبی آن به دست می آورد . لیکن اگر آزمایش روی نمونه های استوانه ای یا مستوری انجام شود ، رابطه نزدیکتری بین نتایج آزمایش و مقاومت واقعی بتن در محل سد است می آید ، مقاومت فشاری نمونه استوانه ای از همه بهتر و دقیق تر ، مقاومت فشاری واقعی بتن در محل را نشان می دهد . رابطه بین مقاومت مکعبی و استوانه ای یا مستوری بسیار می باشد .

گاهی فرض می شود که رابطه بین آسماخطی است ، و مقاومت استوانه ای یا مستوری را برابر با $\frac{1}{\sqrt{t}}$ درصد مقاومت نمونه مکعبی با سطح ساوی می گیرد ، لیکن اگر جنس فوپی صحیح می بود دیگر اختیاری به استفاده از نمونه استوانه ای یا مستوری بسود . در حقیقت . سبیت مقاومت استوانه ای یا مستوری به مقاومت مکعبی بستگی به ترکیب بتن و ابعاد استوانه یا مستور دارد ، و ممکن است بین $\frac{1}{\sqrt{t}}$ تا $\frac{1}{\sqrt[3]{t}}$ تغییر کد . برای سنت هایی که از یک نوع مصالح ساخته شده باشند ، این سبیت با ارزیابی مقاومت افزایش می باشد . در بیشتر موارد مقدار آن بین $\frac{1}{\sqrt{t}}$ تا $\frac{1}{\sqrt[3]{t}}$ می باشد .

مقاومت بتن در طول زمان پیش دریج تغییر می کند ، در ابتدا افزایش مقاومت سریع بوده ، لیکن به تدریج سرعت آن کم می شود . این تغییرات مقاومت بتن در طرح و ساخت عضوهای بتن پیش تسبیده بسیار صعب می باشد ، زیرا ممکن است بارهای بسیار بزرگی در از کشیدن کابلها ، موقعی که بتن هموز جوان است به آسماها وارد شود . در کلیه ساختهای بیش تسبیده بخصوص در عضوهای پیش کشیده ای که در کارخانه ساخته می شود اغلب برای افزایش سریع مقاومت سنت از روش های حاصی استفاده می شود . این روشها عبارت از مصرف سیمان زودگیر نوع III به حای سیمان بر تلتند معمولی (نوع I) و سگهداری با سخار آب می باشد . از روی نتایج آزمایشها بسیار بیادی که انعام شده ، عمارت را برای بیش سیمی


شد، بتن پتدریج آب خودرا از دست می‌دهد که در اثر آن مقاومت کشی اش کم می‌شود، البته بعداز گذشت مدت زمانی مقاومت کشی دو مرتبه افزایش یافته و به حد اکثر عدار خود می‌رسد و بعداز این مدت عدار آن ثابت می‌ماند. مقاومت کشی بیشتر سُنگی به خواص ملاتی دارد که دورانه های درشت را گرفته است، در صورتی که مقاومت فشاری عموماً تاحد معنی بستگی به مقاومت فشاری دانه های درشت دارد.

چندین راه برای اندازه گیری مقاومت کشی بتن وجود دارد، ولی هیچ کدام از آنها کاملاً رضایت بخش نمی‌باشد. برای اندازه گیری مقاومت کشی بتن ساختاً "آزمایش مستقیم کشش" (Direct tensile tests) استفاده می‌شود لیکن نتایجی که از این آزمایش به دست می‌آید بسیار برآکده بوده و متفاوت می‌باشد. امروزه برای اندازه گیری مقاومت کششی بتن از آزمایش ضرب گسختگی (Modulus of rupture test) و یا آزمایش دونیم کردن استوانه (Split cylinder test) استفاده می‌کند.

ضرب گسختگی عبارت است از تنش محاسباتی کششی ناشی از حجمی که بک تنبر آزمایشی بتن ساده در اثر آن گسخته می‌گردد. طریقه آزمایش در شکل (۲-۱۰) نشان داده شده است. در این آزمایش از یک تنبر مستقیم غیر مسلح که به دو استوانه سکبه دارد و در نقاط $\frac{1}{3}$ طول دهانه اش بارگذاری شده استفاده می‌شود. ابعاد تنبر معمولاً 150×150 میلیمتر و طول آن سین سکه کاهمها برابر با 45×45 میلیمتر می‌باشد و ضرب گسختگی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$f'_r = \frac{PL}{bh^2} \quad (2-5)$$

که P عبارت است از کل بار در موقع گسختگی، L طول دهانه، b و h به ترتیب عرض و عمق مقطع می‌باشد. برای بتن معمولی (غیر سیک ضرب گسختگی معمولاً) بمن f'_c مقاومت نمونه استوانه ای برحسب N/mm^2 می‌باشد و $f'_c = \sqrt{E_c / 42}$ می‌باشد. در حالی که برای بتن با دانه های سک مقدار آن معمولاً $f'_c = \sqrt{E_c / 40}$ و $E_c = 25\sqrt{f'_c}$ می‌باشد. در هر دو حالت مقاوبر کوچکتر مربوط به بتن های با مقاومت بالاتر است. از آنحایی که تنفس حرارتی فقط در ناربائی بین شیر به وجود می‌آید و ضرب گسختگی ساقه رض اینکه بتن یک ماده الاستیک است محاسبه می‌شود، مقدار اس ضرب بزرگتر از مقاومت واقعی بتن تحت اثر کشش یکواخت محوری می‌باشد، که عموماً "برای بتن معمولی بین $f'_c / 25$ و $f'_c / 42$ " می‌باشد و برای بتن سک بین $f'_c / 12$ و $f'_c / 29$ قرض می‌شود. در سالهای اخیر بیشتر از آزمایش دو سه کردن استوانه برای محاسبه مقاومت



شکل (۲-۲) آزمایش های مربوط به تعیین مقاومت کششی بتن

- الف - آزمایش ضرب گسختگی
- ب - آزمایش دونیم کردن استوانه

به این ترتیب یک تست کششی تقریباً "یکواخت درجهت عمود سطح بار به وجود می‌آید. عدار تست کششی که باعث دونیم شدن استوانه می‌شود را می‌توان از عبارت زیر بدست آورد:


$$f'_{sp} = \frac{2P}{\pi L d} \quad (2-6)$$

که P بارگذاری، d قطر استوانه و L طول آن می‌باشد.

۱۴-۲- رابطه بین تنفس و کوشش بتن:


در شکل (۱۱-۲) رابطه بین تنفس و کوشش بتنی، که برای اولین بار تحت بارگذاری فشاری قرار گرفته، نشان داده شده است. منحنی (الف) رفتار بتن کم مقاومت را نشان می‌دهد و منحنی (ب) مربوط به بتن با مقاومت زیادی باشد و جنابه در شکل دیده می‌شود رابطه بین تنفس و کوشش در هر دو حالت ناحدود معنی از تنفس (که این

اوپکارنات که در زمان t_0 بازدیده و غیربرگشتی مدار بوده است این باره اندیشه کنید که در زمان t_1 ، سیان داده است. اگرین به طور مدار سیان در سیان به صفر رسیده باشد) در زمان t_1 ، سیان داده است. اگرین به طور ایستک عمل می‌کرد هیچ تغییر شکل دائمی نماینده نمی‌باشد، زیرا در یک ماده ایستک کل غیربرگشتی بعد از بروداسته مدار را بین می‌بود، با وجود این، شکل (۱۲-۲)، مدار در زمان t_1 که کرنس برگشت ایستک $E_{CO} = \frac{\sigma}{E}$ که کرنس برگشت ایستک E_{CO} می‌باشد، مقدار آن غیربرگشتی شکل ایستک می‌باشد. تغییر شکل به مرور زمان بطور می‌باشد. غیربرگشتی مدار می‌باشد، که در زمان t_1 مدار خود را بازدیده بازدیده کرد، لیکن یک غیربرگشتی داشته باشی در زمان t_2 هموزنی دائمی می‌باشد.



شکل (۱۲-۲) غیربرگشتی در طول زمان بازگذاری و بعد از بروداسته ایستک


اوپکارنات که در زمان t_0 بازدیده و غیربرگشتی مدار بوده است این باره اندیشه کنید که در زمان t_1 مدار سیان به صفر رسیده باشد) در زمان t_1 ، سیان داده است. اگرین به طور ایستک عمل می‌کرد هیچ تغییر شکل دائمی نماینده نمی‌باشد، زیرا در یک ماده ایستک کل غیربرگشتی بعد از بروداسته مدار را بین می‌بود، با وجود این، شکل (۱۲-۲)، مدار در زمان t_1 که کرنس برگشت ایستک $E_{CO} = \frac{\sigma}{E}$ که کرنس برگشت ایستک E_{CO} می‌باشد، مقدار آن غیربرگشتی شکل ایستک می‌باشد. تغییر شکل به مرور زمان بطور می‌باشد. غیربرگشتی مدار می‌باشد، که در زمان t_1 مدار خود را بازدیده بازدیده کرد، لیکن یک غیربرگشتی داشته باشی در زمان t_2 هموزنی دائمی می‌باشد.



باید توجه کرد که اگر قلل از وارد شدن مارقاوت سیان به حد اکثر مدار خود رسیده باشد و این به بعد تغییرها نایاب می‌باشد، ضرب ایستکی مدار سیان همچنان غیربرگشتی و مقدار آن نایاب می‌باشد. لیکن در شکل (۱۲-۲)، مدار در زمان t_1 برگشت ایستک E در زمان t_0 می‌باشد (زمانه‌جهت معاومن سیان غیربرگشتی ضرب ایستک E_{CO} آن ایوانش می‌باشد). که نتیجه آن این است که برگشت ایستک E_{CO} کمتر از ۱ جواهده است.

بنابراین شکل (۱۱-۳) نتیجه می‌شود که سیان های مارقاوت های بالاتر دارای ضرب ایستکی برگشتی می‌باشد. ضرب ایستکی در حفظ برآورده شکل محسوس نشست و کرنس است، همچنان بنابراین این شکل معلوم می‌شود که سیان های مارقاوت های بالاتر شکنده نه هستند، بلکن کل کرنس بهائی (کرنس در موقع حردیدن سیان) این نوع سیان نایا کمتر از کل کرنس بهائی سیان های مارقاوت کمتر می‌باشد. بنابراین دو تعبی طرحی که امروزه مورد استفاده قرار گرفته اند که در این غیربرگشتی شکل پسند نیست

شکل (۱۱-۲) محسوس سیان - کرنس مدار سیان.



شکل (۱۱-۲) غیربرگشتی شکل نایا کمتر از سیان.

شکل (۱۱-۳) محسوس سیان - کرنس مدار سیان.

امروزه این شکل نایا کمتر ایستک است.

فرض می شود، که برای سیس های دارای مقاومت های برشی بسیار کم "مال" قابل نشانه می باشد، لیکن برای سیس های دارای مقاومت های برشی غیر متعادله کارانه می باشد. مسحی های نتش کوشش مشاری برای سیس سک دارای همان مسخنات کلی مربوط به سیس عادی بوده و هیچ فرق مسحی بسیار این نوع سیس بددست آید، در رابطه مادلات سیسوارپارادی برای به دست آوردن ضرب ارتقایی سیس از روی مقاومت فشاری آن پیشنهاد شده است. این ضرب را می توان با دقت کافی از روی مادلات اید که نویسط CEB / FIP نوشته شده و در زیر آنده محاسبه شود:

$$E_C = 6600 (\frac{F}{C})^{\frac{1}{2}}$$

(۲-۷) که در عبارت مال F مقاومت استوانه ای سیس بحسب E_C^2 و ضرب ارتقایی C می باشد. همچنان ضرب ارتقایی سیس را می توان از جدول زیر که در CP110 آمده به دست آورد.

نحوه کاری سیس	E_C
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	3200

(۲-۸) مقاومت فشاری سیس مکانیکی مربوط ارتقایی استانک E_C مقدار متوسط F_{CU} حدود

نحوه کاری سیس	E_C	مقادیر متوسط
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	3200	22

نحوه کاری سیس	E_C	مقادیر متوسط
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	3200	22
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	26	26
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	28	28
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	30	30
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	40	40
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	50	50
باید توجه کرد که ضرب ارتقایی که از این جدول به دست می آید برای سیس های دارای وزن مخصوص 3 Kg/m^3 بیشتر می باشد.	60	60


جدول (۱-۲) ضرب ارتقایی سیس های با مقاومت های مختلف

(۲-۹) $\Delta_{CC} = \frac{F}{E_{28}} \phi$ که سیکی به طبق نسبتی دارد، و از روی منحنی (۱-۲) به دست می آید.

نحوه کاری سیس های ارگانیکی از فرمول زیر محسنه می شود:

(۲-۱۰) $\Delta_{CC} = \frac{F}{E_{28}} \phi$ که اس فرمول، ضرب ارتقایی سیس درس ۲۸ درجه، که سیاست ای از کمپیوت سیس می باشد، و ضربی ایست که از نژاد اندامی سیس برداری نویسط آن در نظر گرفته شود. این ضرب برآبر با حاصلضرب ϕ ضرب دیگر است.

دانه های مسحوقی دارد. به بند توجه داشت که، نوع و سیعی دانه ها بگزینید گر از عوامل مهمی است که در سیلان حرق اثر دارد. این موضوع در شکل (۲۱-۲) نشان داده شده است. همانطور که دیده می شود، سیلان دانه های آهکی دارای حرق کمتری نسبت به سیلان مادره های سخت نر، گرامست ما بارگذاری می باشد.



شکل (۱۴-۲) رابطه سیعی حرق (به نسبت گردن) از حجمی اولیه در طبیعت سیان

K_m° سیگنی به سیلان سخت شدن پیش در موقع بارگذاری دارد و از روی مساحت (۱۵-۲) به دست می آید. K_C° سیگنی به ترکیب سیان دارد، و از مساحت (۱۶-۲) به دست می آید. K_E° سیگنی به صفات مورث عضو دارد، و از مساحت (۱۷-۲) به دست می آید.


گرامست ما بارگذاری است که رشد نسبت شکل های واسنیه به ریمان را در طول زمان سیان گردید. و از روی مساحت (۱۸-۲) به دست می آید. مقدار که از روی این مقادیر ضرائب مختلف محاسبه می شود یک مقدار متوسط است. در موافقی که حرش اثر خلی ریاضی بروزی حالت حدی مورد مطالعه دارد، یک ارتباط کا هشی م adul با ۱۵ درصد باید برای آن مطلوب گردد. نا اثر بدترین حالت در نظر گرفته شود.

می اسی که سیان در زمان بارگذاری سخت شده، دست کم دارای اثری مساوی اثر سیانطاب و هوای (طبیعت نرسی) می باشد. مقادیر که از شکل (۱۵-۲) به دست می آید معمولی به سیان ساخته شده از سیمان بلند معمولی است که تحت سیانطاب عادی سخت شده باشد. به این معنی که درجه حرارت متوسط سیان در تمام مدت $C^{\circ} = ۲$ بوده و در مقابل از دست دادن سیان از حد طبیعت می افظت شده باشد.

اگر سیان در درجه حرارتی مه غیر از $C^{\circ} = ۲$ قرار داشته و سخت شده باشد، به جایی سیان در موقع بارگذاری، از سیلان سخت شدن م adul آن که از رابطه روز به دست می آید در مساحت (۱۵-۲) استفاده گردد.

$$\delta_m = \Sigma j_m (T + 10^{\circ})$$

(۱۵-۲) که در اینجا ملا، δ_m° سیلان سخت شدن پیش در لحظه بارگذاری است. j_m تعداد روزهای است که سیان در طول آنها در درجه حرارت T° قرار داشته (سخت شده). صفات مورث منفی های بارگذار است، با نسبت سطح مقطع A به نصف محیط $/4$ که در تابع ما هوا می باشد، اگر یکی از ابعاد مقطع مورد بررسی نسبت به دیگری خلی بزرگ باشد، صفات مورث تنوعها "برابر صفات و افغانی می گردد". به طور گلی، "نموده شکل سیانی" سیان سیان داده های سیکلوروز از تعییر شکل سیانی حرقی سیان با داده های معمولی است. این اختلاف برای سیان های سیان سخت شدن δ_m° می باشد و سیگنی به صوب احتیاجی سیان سخت شدن های مفاوضت با الکمی کمتر از سیان های مفاوضت با این سیان تو می باشد و سیگنی به صوب احتیاجی



شکل (۱۵-۲) ضرب برای ریمان بارگذاری





شکل (۱۷ - ۲) صریب ترکیب سیمان


شکل (۱۷ - ۲) صریب ترکیب سیمان
نمودار است باین سمت سطح مقاطع بدنه محتاطی که در نمایش گذاشت

درو طوبت نسبی

شکل (۱۸ - ۲) ضریب رمان

شکل (۱۸ - ۲) ضریب رمان
نمودار است باین سمت سطح مقاطع بدنه محتاطی که در نمایش گذاشت






نکل (۱-۲-۲) اثر تغییر داده های محرش


۱۶-۲- انخفاق

برای اینکه سوانح سی را خوب و شود گردد و کارکرد سیان آسان ناشد معمولاً در بخش های معمولی مقدار آسی را بازتری سپس به آنچه که برای انسجام فعل و اعمالات شبافی از زم است به کار می بود. این آس آزاده موردنیان مخصوصی نداشت، سرعت خنک شدن و همان کام بودن آن سیکلی به وظیفه سی، درجه حرارت محض، اندازه و نکل سونه سنتی دارد. نکل شدن سی باعث کم شدن حجم آن می گردد، غربات حجمی در اینجا باعث سستی نیز می دهد و پس مهارهای رمان سوت آن کند شده و به حدود صفر می رسد.

اثر انخفاق سی در ساختهای سنتی پسنهدهای این را در ساختهای سنتی ازمه فوق سیار ریاضی دارد. در ساختهای سنتی ازمه، به علت وجود مولاد در پسنههای محدود جلوی گوش اتفاقاً سی کرده بخ شود و در این حال مقداری در مولاده وجودی آید، در موضعی که نر بخش پسنهه، هولاذ پسنهه دیگر همچشم به شوده خود باعث ارداد گوشی اعلیاًست در سی کی گردد. علاوه در غصه های سارهای سنت آرمده معمولاً انداد ریاضی سرکنی دیگر ندارد که افسر سلسی های اتفاقی را احتیاط می نماید. طراح ساختهای سنتی پسنهدهای باید نویه



نکل (۱-۲-۲) اثر تغییر داده های محرش



نکل (۱-۲-۲) اثر تغییر داده های محرش

ریادی به اثرات، انفصال، خوش و غیربرات درجه حرارت بکند. اگر جانبه جلوی این حرکات گرفته شود، ممکن است نیروهای سیار برگزی ابجاد شود و احتمال صدها های سیار جدی سازه ای و یا غیر سازه ای وجود دارد. نیز ممکن است در درجه حرارتی اخلي پائیز تری نیمه های از انفصال در هر لحظه بینی C_{CS} کمتر از توان ارجاعاتر جهت صوب به شرح ذیل به دست آورد:

$$\Delta_{CS} = K_L K_C K_e K_j \quad (11-2)$$

که در عبارت بالا K_{CS} سیکلی هنر اخلي مصطفی دارد، که از منحنی (۱۶-۲) به دست می آید.

K_C سیکلی به ترکیب سی دارد، که از منحنی (۱۶-۲) به دست می آید. K_C سیکلی به فضای موزع غفرن دارد، که از منحنی (۱۵-۲) به دست می آید. K_C سیکلی به فضای موزع غفرن دارد، که از منحنی (۱۶-۲) به دست می آید.

موثر K در این محسن مانند آنچه که برای خوش شویب شد می باشد. $K_{Barmeri}$ است که رشد غیربرات کلکای انتهاضی در طول زمان را می کند، که از منحنی (۱۶-۲) به دست می آید. فقط در محدوده این محسن که از رابطه بالا و محسنی های داده شده به دست می آید، $K_{Barmeri}$ است که در روزهای اولیه عمرتان در ظایل از دست دادن رطوبت زیاد محافظت بس هایی که در روزهای اولیه عمرتان در ظایل از دست دادن رطوبت زیاد محافظت شده اند مستقر است. خوب K_C و K_D مادله بالا صوب C کو K برای محسن خوش بکار می بودند ممکن می باشد.

شکل های سانی ارجاعات در فاصله رمانی (۱-۲) برآورده شود با:

$$\Delta_{CS} (t - t_i) = K_L K_C K_e (K_{jt} - K_j) \quad (11-2)$$

بررسی های کم اتفاقی یک سی احتمال انتهاضی یک سی احتمال انتهاضی یک سی احتمال انتهاضی در طول زمان کاهش پیدا کرده و متوافق از مسی شده می باشد. این احتمال انتهاض در طول زمان کاهش پیدا کرده و متوافق از مسی شده می باشد. این احتمال انتهاض در طول زمان کاهش پیدا کرده و متوافق از مسی شده می باشد.

تحرسات آرما سیکلی هنر اخلي مصطفی نشان داده است که، انفصال سی های سیکل سازه ای، سی ای برآورده اند این سی های معمولی با معاونت فشاری مساوی، می باشد.

۱-۲ برآورده اند این سی های معمولی با معاونت فشاری مساوی، می باشد. ۱-۲ برآورده اند این سی های معمولی با معاونت فشاری مساوی، می باشد.

۱-۳- قابلیت دام سی (durability):
قابلیت دام عمارت است او مهران نوامائی سی برای حفظ مقاومت و حفظ
دو روزه در عدالت زمان طولانی. این قابلیت سی سود، جانبه جلوی این
نموده هایی کم اتفاقی غیر عالی بوده و سی خوب مترکم و بودجه شده باشد. سی زدن ها و برآورده های
مکرر در دوام سی این می کند. این می کند که اگر آن داشت، حلول وقوع سی پیش بزند،
دو روزه مسی سود از احتمال تراپی اکسپلیتی به آن افزود می کند. که اگر تعداد دفعات زدن
بالایی تکرار شود، ممکن است سی را خود سوده و علاوه بر اینکه به شکل طاهر سی صده
سی زدن طاقت آن را سر کم می کند. جلوی این بدشه را می توان هم مترکم کردن زدن
سی و با استفاده از عواد مخصوص کننده هوا (در سی) گرفت.

شکل های سانی ارجاعات در فاصله رمانی (۱-۲) برآورده شدند. مخصوص هم شکل این سی کاما، در طول مدت زیاد می اثر می گفتند.

موعنی که سی نادرجه حرارتی بالای 100°C گرم می شود، استدآب آزاد را

می شود تا $(22-2)$ دانه های که مابین نوع دانه ها ساخته می شود دارای مقاومت N/mm^2 برابر با $215 / 5 / 3$ می باشد.

—**نمایله گلوله ای** (Pelletized slag) : این نوع دارای درجه مقاومت N/mm^2 برابر با $215 / 5 / 3$ می باشد. این دارای درجه مقاومت آب فوار می دهد که در نتیجه این کاربرد کرده وسیس سایه ای است. نمایله گلوله ای عروق از محصولات جنسی کارخانه های دوپ آهن می باشد.

شکل ($22-2$) دانه های نمایله گلوله ای را نشان می دهد.

—**سینتاک** (Sintag) : این نوع دارای درجه مقاومت N/mm^2 برابر با $215 / 5 / 3$ می باشد. این دارای درجه مقاومت آب فوار می دهد که در نتیجه این کاربرد کرده وسیس سایه ای است. نمایله گلوله ای عروق از محصولات جنسی کارخانه های دوپ آهن می باشد.

—**آگلایت** (Aglite) : این نوع دارای درجه مقاومت N/mm^2 برابر با $215 / 5 / 3$ می باشد. این دارای درجه مقاومت آب فوار می دهد که در نتیجه این کاربرد کرده وسیس سایه ای است. نمایله گلوله ای عروق از محصولات جنسی کارخانه های دوپ آهن می باشد.

—**لکا** (Leca) : این نوع دارای درجه مقاومت N/mm^2 برابر با $215 / 5 / 3$ می باشد. این دارای درجه مقاومت آب فوار می دهد که در نتیجه این کاربرد کرده وسیس سایه ای است. نمایله گلوله ای عروق از محصولات جنسی کارخانه های دوپ آهن می باشد.

—**پن سک** : همانطور که در قسمتهای قبل اشاره شده اموره برای کم کردن وزن ساره پیش نشیده و سپس "کاهش ابعاد فواید اسپون آن و صرفه جوئی در قیمت ساخت، و هنجنس برای افزایش طول دهانه مورث بر هاله ای پن سک اسناده می شود. از آنچنان که در پرسنله ای پن سک در سازه های پیش نشیده ای مورده می شود، قادر است ای از نظر آشناشی، محضنی راجع به این نوع پن ها صحبت خواهیم کرد. این سک به طبقه مختلف به شرح زیر ساخته می شود:

- ۱- استفاده از دانه های سک در پن.
- ۲- ایجاد حبابی کار دار در داخل پن.
- ۳- حذف مایه از محلول پن.

پن های نوع دوم و سوم معمولاً "دارای مقاومت ریاضی می باشند و ساره های در ساره های پارس سخت پارسک، استفاده می شود. پارسک ای پن هایی با دانه های سک نوع (1) می برد که در دارای دانه های سکی که در پن های نوع (1) به کار می رود می باشد. این پن های سکی ای از مقدار عینی مواد احتراق و گرم کردن این محلول نادرجه حرارت حدود $1200^{\circ}C$ (که در این درجه دارای احتراق و گرم کردن آن محلول دوب شده و گلزاره ای در داخل آن به وجود می آید که به سرعت محلول دارد و باعث محلول شدن دانه هایی کردد) بی خود می آید. شکل ($22-2$) دانه های سک ریست مستطیل شده را نشان می دهد.

الف - از یک منبع معدنی طبیعی به دست آمده باشد،

- ۱- پار محصولات جنسی می ارضا باشد.
- ۲- یا بطور اختصاصی ساخته شده باشد.
- ۳- یا بطور اختصاصی ماخته شده باشد.

دانه های سک طبیعی "پونیس" (Pumice) نمک ($22-2$)، این نوع دانه های محلول داخل و سک بوده و به این دارایی محکم است و آنها ای توان به همان صورت طبیعی شان در پن مصوف کرد. بعضی از این نوع دنگر دانه های سک که از محصولات جنسی کارخانه های سوده و بطور اختصاصی ساخته شده باشد.

الف - **تفاالت اسفنجی** (Foamed slag) : روزی تفاله دهاب کوره نوب آهن (درجه حرارت حدود $1500^{\circ}C$) در مجاورت معدار کسری شده ای آت (با در بعضی موافق ساره آب و هوای مشربه) عملیاتی ایجاد کرده که باعث محوس شدن ساره آب در داخل این کاره می کردد، در نتیجه حجم می دهد که باعث محوس شدن ساره آب در داخل این کاره می کردد، در نتیجه حجم متخلخل سکی نسبه با این طبیعی به وجود می آید که به نام تفاله اسفنجی نامیده


رس تکنیکه بعنی لکارا سان می دهد. سپس هائی که این نوع دانه ها ناخن می شود درای ورن مخصوصی سیس 3 Kg/m^3 و مقاومت آن سیس 2 N/mm^2 باشد. از 17 N/mm^2 می شود. لازم به تذکر است که این نوع دانه ها در ایران نولید می شود.

و-لی تاک (Lytag) : حاکستری که از کارهای حارخ شده از کارهای های سرق مدرن به دست می آید، حاکستری که از سوخت رغال بولورابرد (Pulverized Fuel) استفاده شده در صورتی که از سوخت رغال بولورابرد (Pfa) نامده می شود. این حاکستر درای شود، به نام حاکستر سوخت بولورابرد (Pfa) نامده می شود. این های سیک، دانه های شنیه ای گردی، سرم نوار سیمان و پاحدافل مثل آن می شود. دانه های سیک، به این ترتیب بددهست می آید که اینها حاکستر (Pfa) را آب مولطب سوده و بعد آنرا با دو عاب رعال (سلولو گرد رعال و آب) در داخل مسکر مطلوب می کنند. سپس ماده حافظه را به داخل دسکهای دوار (که به نام دیگر "کلوله سارناشده می شود") 1200°C در صورت کلوله های گردی در ساید و در این حال آنها را تا درجه حرارت 1200°C می کنند. این عمل باعث می شود که درات حاکستر به پکیج سچمه بهون ایجاد کامل شود. این ترتیب دانه های سیکی به نام "لی تاک" تشكیل می شود. مثلاً 222 N/mm^2 مقاومت سیس هائی که با این نوع دانه ها ساخته می شود سیس 3 Kg/m^3 و درای ورن مخصوص آن سیس 155 N/mm^2 می شود.





شکل (۲-۲۵) خاک رس شکفتہ بالکا



شکل (۲-۲۶) لی ناگ



شکل (۲-۲۷) پامس طبیعی

در جدول (۲-۲) مقدارهای طبقه ساخته جدید مولویس با داده های سک
داده شده است. با توجه به این جدول علوم می تبود که صوبه ارمنی
سلار کم بوده و سخنها "اتفاق نهش بپیش نسبتی" نامی از تعیین شکل الانتیک
محض خوش برای این نوع سن های سبزه ای از سر از سن های معمولی می باشد. نکته دیگری که
دانل توجه این است که حربه خداب خواری سبار خوش می باشند. تجویه هشان داده
شون را با این نوع سن های خوش برای خواری سبار خوش می باشند. مواد سبزه ای از
سن های معمولی می باشد.

لایه ای از سطح زمین و پایه ای از سطح زمین (۱-۱) ۳۶۴۳

گردش افقی		گردش عمودی		گردش مخلوط		تغییر شکل		تغییر حجم		آتش سوزی		برآوردهای دیگر	
ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج
۰/۹	۱۷-۱۵	۰/۹	۰/۷	۱۱/۰	۱۱/۱	۸۸/۷	۷/۴	۱۴۰۰	۱۰۰۰	۱/۱۰	۱/۱۰	۰/۲۷	۷۸۰
۰/۸	۱۱-۱۲	۰/۸	۰/۷	۷/۱۱	۷/۱۲	۷/۸۷	۷/۸۶	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱/۱۰	۱/۱۰	۰/۷۷	۷۹۰
۰/۷	۱۴-۱۲	۰/۷	۰/۷	۰/۱۲	۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۱۲	۱۵۷۱	۱۵۰۰	۷/۰	۷/۰	۰/۷۵	۷۷۰
۰/۶	۰/۵-۰/۴	۰/۶	۰/۵	۷/۷	۷/۷	۱۰/۷	۱۰/۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۷/۰	۷/۰	۰/۸۸	۷۷۰
۰/۵	۱۱-۱۲	۰/۵	۰/۵	۰/۱۲	۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۱۲	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۷/۰	۷/۰	۰/۸۸	۷۷۰
۰/۴	۱۱-۱۲	۰/۴	۰/۴	۷/۱۱	۷/۱۲	۷/۸۷	۷/۸۶	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۷/۰	۷/۰	۰/۷۵	۷۷۰
۰/۳	۰/۲-۰/۳	۰/۳	۰/۳	۷/۷	۷/۷	۱۰/۷	۱۰/۷	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۰/۹۰	۰/۹۰	۰/۷۴	۷۷۰
۰/۲	۱۴-۱۲	۰/۲	۰/۲	۰/۱۲	۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۱۲	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۷/۰	۷/۰	۰/۷۴	۷۷۰
۰/۱	۱۱-۱۲	۰/۱	۰/۱	۷/۱۱	۷/۱۲	۷/۸۷	۷/۸۶	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۷/۰	۷/۰	۰/۷۴	۷۷۰
													۷۷۰

فصل سوم

وسائل بیش نسبتی

۱-۳- ظاوت بیش نسبتی کشیده و بیش بس کشیده از نظر ساخت: فعل اینکه به شروع اسائل الزم حب کارهای بیش نسبتی کشیده ای سودارم، لازم است که آنها ناویهای بیش نسبتی کشیده و بیش بس کشیده را از نظر ساخت هود بروی خوار دهیم، معمولی این ظاوتها به نفع رعایت نمایند:

۱- سیستم بیش نسبتی کشیده می توان فضای بیش نسبتی کشیده احتیاجی بسیاریه که از درستی بیش نسبتی کشیده باشد. ۲- سیستم بیش نسبتی کشیده می توان ساختهای را به صورت در جاریه، بیش نسبتی کشیده امکان بدهد و در مدل بیش نسبتی کشیده که این کار را سیستم بیش نسبتی کشیده می کند (زیرا عملیات بیش نسبتی کشیده را می توان در پای کار اسما داد و ناید حسما). در کار عاید اینام گرد، جون احتیاج به که کاههای مخصوصی می باشد).

۳- کالهای موجوده یک سازه بیش نسبتی کشیده را می توان روی هر سطح مخصوصی داشته باشد (در سیستم بیش نسبتی کشیده احتیاج به وسائل مخصوصی حب حم نگاه داشتن کاله باشد).

۴- در موقع کشیدن کالهای بیش نسبتی کشیده در اثر اصطکاک کاله با غلاف مداری ارسود و نیش بیش نسبتی طف می شود. که باید در طرح در نظر گرفته شود، زیرا مکان این سارمهای در دستار بعدی سازه داشته باشد (چنین املاف نیشی در ساختهایی بیش کشیده وجود ندارد).

۵- هر کاله بیش نسبتی کشیده باید بدینه مجزا کشیده شود. اس این را اینجا بررسی کوشهای انسانی، غلاف وسائل مخصوصی، عملیات تزریق دو غاب به داخل غلفها، (سبت ماغنیت ارگولاد ایجاد نسبتی کشیده)، باید می شود که در اگر او افات قبض واحد اس باید رونکلو سرخ بیش نسبتی کشیده شود (برای کالهای بیش نسبتی کشیده به نسبت دامن ملطفای سرخ ارگولادی بیش نسبتی کشیده شود).

۱- سیستم های استفاده می شود. شرکت های مختلف کارهای پیش کشیدگی را احتمام می دهد میں است خود را کسی مانع جند ناز سیستم های دکور شده برای کارهای پیش کشیدگی استفاده نمایند. علاوه بر ورز طبله بندی که دکور شد، می توان برجسته ای که از روشی برای گفوردان کامل استفاده می شود، دو سیستم شخصی داد:

۱- سیستم پنج و هشتادی.

(Macalloy) (BBRV)، دیویداگ (Dividag) و مکالوی (Macalloy) سیستم های بیانی (BBRV)، دیویداگ (Dividag) و مکالوی (Macalloy) بقیه سیستم های پیش کشیدگی موجود برای گفوردان کامل ار ورز گویی استفاده می نمایند.

۲- سیستم پیش کشیدگی BBRV: این سیستم از نظر سرو گفوردان کامل جزو سیستم های پنج و هشتادی و از نظر سیستم کامل حوزه سیستم های سایم های موادی می باشد. کمراهانی که برای استعمال سرو های کوچکتر بود استفاده قرار گفوردند (پیش کشیدگی که برای استعمال سرو های کوچکتر بود استفاده قرار دارد) شده است از یک مهره فل غل نونده (مهره هاشی هستند که تحت اندازه خود بخوبی بگذارند) که یک صده حمال فولادی نکبه داشته و توپاگان سرو های متاري را به من منطبق می کند. موقعی که سرو های بزرگ است، تنش نویس نویس قطعات فلزی که پس گفته شده می نماید. موقعی که سرو های بزرگ است، تنش نویس نویس قطعات فلزی که پس گفته شده می کند. در تمام حالات، قطعه اصلی (مقدار فل غل) را در داده می سود به قطعه مستغل می کردد. در تمام حالات، قطعه اصلی نتکل شده است از یک استوانه فولادی که روی آن بعد از سرو را در سیستم های متعدد ایجاد شده است. هر یک از سیم های نویس نویس دکمه هاشی که در سیستم های استوانه فولادی گفورداده می شود (برای ابعاد دکمه در سیستم از دستگاه مخصوص دارند) استفاده می شود. این دستگاه با قدرت کردن سیستم فتو ان را اول این داده نمی خواهد.

۳- سیستم های پیش کشیدگی: این سیم دیگر سیم تواند از یک طرف از سرو (دو ایستوانه) خارج شود. شکل (۱-۲) نشان می دهد. در داخل قطعه اصلی گفورد نویس کوچکتر، سروهای ای از دو نوع گفورد که در کنندگانهایی که در سیستم های پیش کشیدگی استفاده می شوند، این دستگاه را فشرده کردن سیستم فتو آن را اول این داده نمی خواهد. این سیم دیگر سیم تواند از یک طرف از سرو (دو ایستوانه) خارج شود. شکل (۱-۲) نشان می دهد. در داخل قطعه اصلی گفورد نویس کوچکتر، سروهای ای از دو نوع گفورد که در کنندگانهایی که در سیستم های پیش کشیدگی استفاده می شوند، این دستگاه را فشرده کردن سیستم فتو آن را اول این داده نمی خواهد.

۴- سیستم های پیش کشیدگی: این سیم دیگر سیم تواند از یک طرف از سرو (دو ایستوانه) خارج شود. شکل (۱-۲) نشان می دهد. در داخل قطعه اصلی گفورد نویس کوچکتر، سروهای ای از دو نوع گفورد که در کنندگانهایی که در سیستم های پیش کشیدگی استفاده می شوند، این دستگاه را فشرده کردن سیستم فتو آن را اول این داده نمی خواهد.

۵- سیستم های پیش کشیدگی: این سیم دیگر سیم تواند از یک طرف از سرو (دو ایستوانه) خارج شود. شکل (۱-۲) نشان می دهد. در داخل قطعه اصلی گفورد نویس کوچکتر، سروهای ای از دو نوع گفورد که در کنندگانهایی که در سیستم های پیش کشیدگی استفاده می شوند، این دستگاه را فشرده کردن سیستم فتو آن را اول این داده نمی خواهد.

۲-۳- وسائل پیش کشیدگی:

وسائل مخصوص گفوردان کارهای پیش کشیدگی به کار می رود به شرح زیر می باشد:

- ۱- گفراهای مخصوص نگاه داشتن کابل، در فرسنگ های بعدی اینواع سیستم های مختلف گفراهای پیش کشیدگی که نویس نویس شرکت های مختلف ساخته می شوند را مورد بررسی فوار جواهیم داد. شکل (۱-۳) یک مونو از گفراهای پیش کشیدگی را نشان می دهد.
- ۲- چک های مخصوص پیش کشیدگی کابل های پیش کشیدگی، که برای هر نوع گفراهای پیش کشیدگی را نشان می دهد.
- ۳- بس فشار قوی هیدرولیک برای ابعاد سرو در چک. شکل (۲۹-۲) دو سروه از چک های پیش کشیدگی را نشان می دهد.
- ۴- غلاف های فلزی، لاستیکی و پلاستیکی برای ابعاد سروهاشی در سیستم کارگردان کالبها، شکل (۲۲-۳).
- ۵- بس فشار قوی تر داشت دو غاب، جهت پر کردن فضای خالی اطراف کالبها در غلاف، سا دو غاب سیمان.

۲-۴- سیستم های پیش کشیدگی:

۱- سیستم های پیش کشیدگی را می توان به طور کلی به چهار دسته تقسیم کرد:

- ۱- سیستم های پیش کشیدگی موبک از جند سیم پانده شده.
- ۲- سیستم های موبک از یک سیم پانده شده.
- ۳- سیستم های موبک از یک سیم پانده آلبازدار.
- ۴- سیستم های میکل از مله های آلبازدار و سایر کارهای پیش کشیدگی مورد نیاز است سیمی به این دارند که از

و ادریس مدل سک ردن سیان می دهد ، همانطور که درده می شود طول فشرده شود و افتاده شود (فشرده ایجاد نمایند) . این مقدار قطعه ایجاد نمایند ، تا قطعه اصلی بتواند در داخل آن حوت نماید) انسپاپی ، بستگی به مدار و زمان طول کامل باشد .


دو صورت امکان ، نیام کامل و اکه نیام غلاف های پیش ساخته و گیره های دو انسپاپ می باشد ، در کارخانه صورت دیگر که حاضر و بد های بای کار انتقال می دهد .

اگر ایکان نعمت دفعه طول کامل از قبل نباشد ، دیگر های سرک طرف کامل را با استفاده از دستگاه دیگر رنگ قابل حل و نحل درباری کار ایجاد می شود .

ما وجود اینکه در این سیم می توان از سیم های باقفله های مختلف استفاده نمود ، لیکن سیم های باقفله ۷ میلیمتر ارجح است .

عداد سیم های موجود در یک کابل ممکن است بین ۸ تا ۲۶ عدد تغییر نماید .

که بسته به تعداد سیم ها ، هر کابل می تواند سروی هک ردنی بین ۳۴ تا ۷۹ تس را داشته باشد .



شکل (۲-۳) بیک مولده ارزشیدن کابل

۵-۳- سیستم پوششیدگی دوبدای (Dividag) :

در این سیستم از ملہ های مولادی آلبازدار به عنوان کابل اسپلیدینگ می شود .


این سیستم از نظر نحوه گردان کابل جر و سیستم های هج و همه ای و از نظر وضعيت کامل جر و سیستم های مختلف از ملہ های آلبازدار می باشد .

دو نوع ملہ مورد استفاده قرار می گردند ، ملہ های صاف و ملہ های عالی دار .


در مورد ملہ های صاف ، دندانهای پیچ و به صورت سودفقط در دو انسپاپ ملہ ایجاد می شوند ، در صورتی که در روی ملہ های

(برای مثال سیم های نوع BA مرکباتی) بعد از عمود دادن سیم های از داخل سوراخ های گیره ، در گرد و سر سیم دیگر که ایجاد نمایند (با دستگاه دیگر رنگی) ، به این ترتیب طول کامل غیر قابل تغییر می شود (ناصله می دیگه ها) . این طول باید قبل از عملیات دیگه رنگ "دقیقاً" تعیین شده باشد . بطوری که بعد از کشیدن کابل ، سرگیره نسبت به صفحه ، حمال در وضعت صحیح قرار گیرد .

شکل (۲-۳) بیک مولده ارزشیدن کابل کشی



شکل (۱-۳) گیره های BBRV



شکل (۲-۲) گره‌های مروط به سیم دوبدای


۲-۳- سیم‌گی کشیدگی مک‌الوی (Macalloy) در این سیم از مله‌های فولادی ساف که در روندو دو انسای آن بین های اند کرده اند به عنوان کابل استفاده می‌شود. سیم که الموی از سطر سیم کشیدگی دارند کابل سیم‌های بین و مهادی و ار نظر و صفت کابل جزو سیم‌های مسلک از مله‌های الیزارد می‌باشد. سیم مروط یک مله به یک اتصال فولادی که خود به صفت مله کشیده دارد به سیم مسلک می‌شود. شکل (۲-۲)، و پایانکه به سیم انسانه جنسی اند که دارند و با سیم کشیدگی گره کشیده اند که مله را محکم کرده و امداده دارند. و با سیم کشیدگی گره کشیده اند که مله را فقط از یک مله کشیده دارند و این اتفاق مله‌ها می‌کند.

مله‌های مک‌الوی به فترهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مسلک می‌باشد که انسانه را همراه مصروف می‌کند. ولی می‌توان آنها را به صورت کالبای مسلک از ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷ مسلک تقطیم می‌شود. سیم‌گی کشیدگی که می‌توان مروط کالبای مک‌الوی وارد کرد می‌باشد ۲۲ نا ۵۲ سیم می‌باشد.

سایه دار، موحسکی هایی در دو طرف مله و در تمام طول آن سورکرده‌اند، که انسای انسای مله‌سته می‌شود و صفحه انسای حمال منقل می‌گردد. شکل (۲-۳) گره‌های سیم از نوع زنگله‌ای (Bell type) و نوع باصفه طلب را نشان می‌دهد. این مله‌های ساف بمقابل های ۱/۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴ و ۳۶ مسلک می‌باشد. مله‌های سایه دار به فترهای ۱۵، ۱۶، ۱۷/۲۶، ۲۳ و ۲۶ مسلک را می‌توان به صورت گره‌های ۲ نا ۹ مانع سیم کشیده. مله‌های ۶ مسلک را می‌توان به صورت گره‌های ۲ نا ۹ مانع سیم کشیده. از نظر نوع فولاد دو نوع مله دوبدای توبلد می‌شود: مله‌های سالیزیاد (Alloy ۱۱۷) و مله‌های آلیزیم (Alloy ۱۰۷) سیمی بین سیم‌گی سایی مله‌های که به صورت گره‌ی کشیده می‌شود می‌باشد ۱۳ نا ۹۶ سیم و برای مله‌های که به صورت گره‌ی کشیده می‌شود می‌باشد ۲۰ نا ۲۵ سیم می‌باشد. برای بوجود آوردن کالبی با طول دلخواه یا به هو طولی که لازم باشد در پایی کار، می‌توان مله‌های جداگانه را توسط مله‌های که به صورت گره‌ی کشیده می‌شود می‌باشد ۱۳ نا ۹۶ سیم و برای مله‌های که به صورت گره‌ی کشیده می‌شود می‌باشد ۲۰ نا ۲۵ سیم می‌باشد. مله‌های انتقال دهنده (مهرا انتقال دهنده بک انسواده مولادی توغایی است که سطح قسمت داخلی آن را به صورت بین در آورده‌اند. با هم کردن این انسواده روی انسای دهد و در این انتقال دهنده بک انسواده مولادی توغایی است که سطح مله مهرا می‌توان آنها را به هم متصل نمود)، به هم متصل نمود. دو نوع مهرا انتقال دهد و وجود دارد، مهرا انتقال دهنده برای مله‌های ساف و مهرا انتقال دهنده برای مله‌های عایق دار.

برای بین سیم‌گی کشیدگی مله‌های دوبدای باین ترتیب عمل می‌کنند که در جلسه عملیات کشیده، در حالی که مله دوبدای نوسط یک کشیده شده (اوپهانا "طول آن ریزد کوچیده") بین گره را موتبا "فت" می‌نمایند تا کاملاً به صفحه حمال بجسبد، بعد از آنکه مله به انداره کافی کشیده شده و نسوزی لازم در آن ایجاد گردد برای اخیرین بار بین در دست نموده (اکاملاً) به صفحه حمال نکه کند در این حالت چک را زاد می‌نماید. در این وضعیت مله کشیده شده به علی تکیه بین به صفحه می‌تواند به حال اول خود برگردد و سیم بین سیم‌گی به طور داشی در مله باقی خواهد ماند.

این بخاطر موادی که بدهم مصلحت نمی‌کنند (۲۶-۳). در روی سطح داخلی گره سارهای وجود دارد که با کابل در تماس باشند، این شارها باعث این بشناسی اصطکاک گره سی کابل و گوه می‌شوند. بخلاف اینکه کابل را در داخل سوراخ های موجود در روی گره دار کردند، آن را در داخل گوه عمود داده و سیس گوه را با صوره ملائم چکی به داخل سوراخ گیره خواسته می‌کنند (۵-۲). بعد از اینکه این کار در مورد تمام سیم های دار کردند، آن را در داخل گوه خواسته اند که این کابلاست که به علت شکل مخروطی اینها را بطور کامل به داخل سوراخ راند (۲۷-۳). با توجه به این موضوع کابلها ایمی توان به راحتی توسط گک های مخصوص کنند و بعد از آن دار کردند چک، به طور سریعی که در کابلها وجود دارد گوه کمی به داخل سوراخ رود گیره را داده می‌شوند و بعد بطور کامل گیره می‌کنند.



شکل (۴-۲) گره های یک الی رای کالسپای یک مله و چهار مله

در تمام سیستم های بسیج و مهروه ای، سیم را می‌توان در محل مختلف راهی و به اندازه دلخواه که از ظرف ساخت و ظرافتی مناسب باشد وارد کرد. همچنان می‌توان سیم اتصالات های را در چهار چان، تا موفقی که همه توزیع انعام شده سود (بعد از توزیع این کار امکان بذوق سیم پایه)، گره ها کاملاً موثر بوده و همچنین نوع اتصال سیم تغییر می‌کند. شکل (۴-۳) نمای موضع اتصال سیم از چک به مهروه وجود دارد.



شکل (۵-۲) یک سیم از چک به مهروه و کالسپای (Multiforce/Cabco)

در هر دو سیستم مالسی فورس و کالکوارک گره کاملاً "تابه" که در آن سیم های بافته شده نسبت به هم متمدد دارند ای موادی که در هر دو سیستم کاملاً هر کدام از سیم های بافته شده بطور مجزا کشیده می‌شود، در حالی که در سیستم مالسی فورس سیم های بافته شده بطور هموار سیم کشیده می‌شود. شکل

۷-۳ - سیستم پس کشیدگی CCL: CCL سیستم اصلی دارد، که در تمام آنها از سیم های بافته شده استفاده می‌شود. برای گردان سیم های بافته شده به گره، سیستم گوهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. گوه "مهروه" از دو سیم قطعه شکل می‌شود که موسط یک مرکز روی سار بالای

حدود سروهای کمی نوان بوطکرهای اس سیم وارسود بس ۵۵ تا ۷۵ کمی باشد و رای ساختهای سلار مذکور های اسی ، گسروانی وجود دارد که توابع سروی برای های ۵۸ ترا وارد شاید . در سیم اسپرید فورس CCL تکل (۶-۳) سیم های بافته شده به صورت حلزونی کلیپ نشود و پایه قفل ارتس روزی در داخل قالب کارکداره شده باشد . هر یک از دو کلیپ سروی با دوستون یا نای غواصی گشوده شده باشد . در گره های سایرین هر گره حاوی بیخ یاده تا سیم بافته شده دارد . سیم های بافته شده در فاصله کمتری سیم های بافته شده در فاصله کمتری که گره در داخل آن فوار دشود گره های کورای انتقالی که گره در داخل آن فوار می گردند مخفیانه "پاکره" گرمی دهد تکل (۶-۳) در مورد گره های کورای انتقالی کلیپ که از اسوانه های فشرده شود (در این حالت برای گردان اسوانه به کلیپ ایجاد کرده) از طرف کشیده شود و طرف دیگر کلیپ کلایل . ایجاد کرده شود لایه بعد از عبور دادن کلیل از داخل اسوانه فشرده شوده است اسوانه ای از دستگاه مخصوص میکنند که خود که نوع حبده است و دیگرند . در این تراویز ای از طرف دستگاه به اسوانه قفل آن کم و طولی ریاضی شود جون کلیل قفل از داخل اسوانه دشده نشیند اسوانه فشرده شده و میکم آن را در برواهد گرفت و این دو یا سه یاره در برواهد آمد . در موقع کشیدن کلیل از طرف دیگر جون فشر مخصوصه کلیل و اسوانه بزرگ از دیامتر نکاف است کلیل پاکره که حواهد کرد و از نکاف سیمی شود . تکل (۶-۳) یک گره سیمی اسپرید فورس باشد سیم


باشه پیورا سیان می دهد . ترنسورهای جعبه ای با گلیمه کاه ساده و حان سارک . می نوان برای بدست آوردن حد اکبر میکس سروی بیشترینی در عرصه کم . کلیلها را طوری کارکداره که محور اصلی آنها قائم باشد . در ساختهای پیکرسون . در محل فشر سبب اسماز میکنند . این سیم های سروی های جعبه کارکدار دهنده حد اکبره (معنده حد اکبره) را دیابت و حلکری ارائه دندنند . کلیلها هم و گره حوردن آنها . در محل فشر سبب اسماز میکنند . کار میزود . بعد از کلیل . استفاده می شود . سیم های بافته شده ای که در سیم اسپرید فورس به کار میزود معمولاً "دارای قطب های برای ۱۸۱۹۲۰ میلیمتری" باشد . حدود سروی وارده که میزود معمولاً "دارای قطب های برای ۱۸۱۹۲۰ میلیمتری" باشد . حدود سروی وارده که میزود معمولاً ۱۲۰ تا ۲۲۰ سیم است . برای کشیدن سیم های بافته شده محرا . معمولاً "کلک های اس اوسک (Stressomatic) ماسنده آنچه در تکل (۶-۳) نیان داده شده . مواد استفاده شده گره لیکس برای کشیدن جند سیم بافته شده با هم . ارک های سیار برگردی به نام مالی میکنند (Multi matic) استفاده می شود . رای

(۵-۳) یک گره کامل راستان می دهد که تکل شده است از گره های محرا (بندداد کلیلها و سوارهای گرده) برای ارسیم های بافته شده . صده حمال برای استفال سروار سیم های بافته شده به واحد شیبوري (سوب) واحد شیبوري برای انتقال سروی به داخل بس (بابد توجه کرد که در این سیم اسپرید واحد شیبوري کلایل داخل بس قوار می گردند و پایه قفل ارتس روزی در داخل قالب کارکداره شده باشد) . هر یک از گره های دوکه ای داخل سروی های مخصوصی روی صده حمال فواره می گردند . در گره های جدید CCL می براش شده که تا حد ممکن سیم های بافته شده در فاصله کمتری سیم شده و گره حسج و جوزن شود و حجم موکر صده قوار گردند . تایه این ترتیب فخر سد کم شده و گره حسج و جوزن شود . کمتری را اشغال نماید .

در موقعی که کلیل بابد فلت از یک طرف کشیده شود و طرف دیگر کلیل کلایل .

داخل بس موار گرده است . با در حالی که در رمان کشیدن کلیل امکان دسترسی به یک گره بساند (مثل موقعی که به علت کمود فضا در یک سرکل امکان سوار گردن نیست) در آن طوف وجود نداشته باشد . امی نوان از گره های گرده استفاده شود . گره گرد دو آن طوف کلیل که داخل بس ای و با چک رده نمی شود . موار می گردند .

دو سیم CCL از رمام ابعاع سیم های بافته شده . از نوع ۱۶ میلیمتری علیوی گرفته نا بوج ۱۸ میلیمتری فشرده استفاده می شود .




(Strand force)

سمت کشته، جک VSL در اینسایی از جک که دورنارگیره کارکرد و محل وقایع اس جک ها احتیاج به سائل مکانیکی می‌باشد،
نمای جکها، حقیقی که برگرمه بجزئیات (Load - cell) نام دارند، جک را
می‌باشد فولاد دارد تکل (۱۱-۲)، بعد از اینکه سروی لارم به کابل داردند، جک را
از آزاد می‌باشد (معنی فشار این عایق هیدرولیک اجل جک را کاهش داده و به صورت می‌باشد)،
درینه دیگر سودوی از طرف جک به کابل دارد و سواهدند و کابل از جک جدا می‌شود،
در این حال سهم های باعثه شده کوهه را به داخل سرو اینسایی مخصوصی راند و خود به گیره
گیری کرد، سه نوع گیره کور VSL وجود دارد، در نوع اول (شکل ۸-۳) سه های
ماقنه شده به صورت یک حلقة در یک صفحه منحنی چرخیده و در موت به اینسایی دیگر که
عملیات کشته از آن طرف این عایق می‌شود (به طرف گیره راند) برعکس گردید، این
ابتدال سروی بیش تشدیگی بیش توسط دو عامل این عایق می‌شود: اول تشدیگی
سهم کابل حلقاتی و دیگر گیره گور که شامل قسم حلقاتی کابل و صفحه منحنی است
فلار عملیات کابل کشی در داخل سهم فولاد دارد می‌شود و بعد از گرفت کابل سهم
از طرف دیگر کشیده می‌شود، بنابراین قسمت حلقاتی کابل کاملاً با سهم در نظر گرفته شده
بوده علی گفته صفحه منحنی به سهم، برای حمله گور از جود شدن سه
(اعلت سروی بیش تشدیگی)، در حلول صفحه منحنی یک آرماتور که آن را به صورت
ماریج درآورده اند کار می‌گذارند، همانطور که در شکل (۸-۲) دیده می‌شود،
جهت عملیات ترددی دو غایب به داخل غلاف، قفل از سه دری لولایی در داخل
غلاف کار می‌گذارند که سران خارج سه فوار می‌گردند.

نوع دوم گیره گور VSL (شکل ۹-۲) موافق مورد استفاده فوار می‌گردد که
ابتدال منفرم و سریع سروی بیش تشدیگی به سه در را صله کنی اینسایی قطعه (اینسایی
غلوب گیره گور) بود سطحی سه دویں حالت سه مثل که نوع اول کابل فقط از
غلوب گیره گور می‌شود (طرف گیره گور)، گیره گور نوع دوم شکل شده است از یک صفحه
منحنی با سوراخ هایی در روی آن به عدد سه های باعثه شده، انسوایه های سروده
شونده ای که توسط دستگاه مسکه (که غلاب) سریع آن رفت) به کاملاًها مصل شده و آپارا
به صفحه منحنی گیره گور می‌شود، انسوایه های فشرده شونده سریع توسط یک صفحه کلاه دارند
سوای حد محکم شکاف داشته می‌شود، برای ارسی سه دویں جستجوی سهم کابل و سه در
آن سایی طرف گیره گور، سهم های باعثه شده را در لوله های بلاستیکی فوار می‌دهند تا با
آن سرو همراه می‌شوند این این سه دویس سوده و چنان "نام سروی کابل به صفحه منحنی سه مثل که غلاب
آن سرو همراه می‌شوند) این این سه دویس سوده و چنان "نام سروی کابل به صفحه منحنی سه مثل که غلاب


کارکاردن و محل وقایع اس جک ها احتیاج به سائل مکانیکی می‌باشد،
نمای جکها، حقیقی که برگرمه بجزئیات (Load - cell) نام دارند، جک را
می‌باشد فولاد دارد تکل (۱۱-۲)، بعد از اینکه سروی لارم به کابل داردند، جک را
از آزاد می‌باشد (معنی فشار این عایق هیدرولیک اجل جک را کاهش داده و به صورت می‌باشد)،
درینه دیگر سودوی از طرف جک به کابل دارد و سواهدند و کابل از جک جدا می‌شود،
آن سه دویس سوده و چنان "نام سروی کابل به صفحه منحنی سه مثل که غلاب

است که ساروقها باطری کار می‌گرد و موضعی که تحت آن سارو فوار گردید، مقاومت الکتریکی
آن سه دویس سوده و چنان "نام سروی کابل به صفحه منحنی سه مثل که غلاب




۸-۲- سیستم سه کشیدگی لوزنکو Losinger با VSL: از نوع گورهای ای VSL گورهای دارند، نام سهم های باعثه شده به هم و به طور همراه گشیده
به صورت دایمی ای فوار می‌گرد، نام سهم های باعثه شده به هم و به طور همراه گشیده
می‌شود و توسط گوشه ای که داخل سرو اینسایی مخصوصی دوی سرگره فوار می‌گرد، پاره
به صفحه، حمال فولادی و آنها سه سه مثل که شناخته شده، شکل (۷-۴) یک گوره گشیده
را نشان می‌دهد.

شكل (٤ - ٢) كerro كور نوع U VSL



شكل (٤ - ٣) كerro كور نوع U VSL




در نوع سوم گفته کور، سورت و سطح ترکیبی از جنسندگی و فشارها
به طور کامل در داخل بسن قرار می گیرد. شکل (۱۰ - ۲) در این حالت کل گفته





شکل (۱۰ - ۲) گفته کور VSL از نوع H

عداد سیم های بافته شده در یک گفته VSL ممکن است از یک سیم بافته شده ۱۳
سیم است. ناچه سیم بافته شده ۱۵ میلیمتری غصه ساید، که بسته به تعداد سیم های بافته
شده نیروی اراده از طرف گفته بسن ۱۱ تا ۱۵ تن غصه می گردند.
در اینجا برای این که بطرز کار یک هائی که برای کشیدن کالهای بیش نشده
کاری رو داشتم، بد من محل مختلف کالهای توسط یک یک VSL ای بردازم.
در بود سیم های دیگر پس کشیدگی طور کار یک هائی کم و بیش با آنجه که در اینجا
فرج داده می شود متوجه است.


موجله اول: آمادگی (شکل الف - ۱ - ۳)
بال را آزاد سوده کاله را برای کشیدن آمده می نمایم، سیم سرگفته و گوه ها را بر
ماهی خود فواری دهد. موضوعی که سیارا تراهمت است این است که، برای حلول گیری
از ناس سرمه این گاهه، باید کارکاردن سرگفته و گوه ها بعد از بسن رسیدی انجام شود.





شكل (١١-٣) حالات سوم و رابع

شكل (١١-٤) حالات خامس و ششم



می‌باشد. گهواره ای که در این سیستم بورد استفاده قرار می‌گیرد از دو قسم، تشکیل شده است، قسم اول یک استوانه مادنی با یک سوراخ محرومی در داخل آن (female cone) و قسم دوم یک مخروط سرپنه (male plug). نشان (۱۲ - ۳) یک گهواره اولیه نوع سی فرسپنه را شناس می‌دهد. طرز کار اس گهواره به این ترتیب است که بس از دو گهواره هیدرولیک برقی با سرپنه، به کار می‌افتد. در حین عملیات کشنی، سیم‌های بافته در داخل سوراخ محرومی استوانه مادنیه می‌رسند به طوری که گهواره ای که در فارسی به آن گاهی هوچ هم می‌گوید (غوار گهواره)، دهنده توسط سرکشیده گهک محکم شکاف داشته می‌شود (به وسیله گوههای روی سرکشیده). در این حال می‌توان گابل را کشید، بعد از کشیدن گابل و آزاد کردن گهک به غلت تغییر طول گابل را اداره گردی و سبب دار مداخل مختلف کابل کشی مشارک و مهران تغییر طول گابل را اداره گردی و شانت می‌نماید.

محله چهارم: گهواره ای کامل (نشان (۱۲ - ۱ - ۲))

بعد از این که بستن به اینها یک رسید و با گابل به اداره از لازم تغییر طول داد، گهک را زاده می‌نماید و در این حالت سیم های توسط گوهای سرگهه بمحض خروج یکسوخت بدگیره گهواره ای شود. به علت ثابت بودن اصطکاک بین سیم‌های بافته شده و گوهه ها، مقدار لغوش سیم در داخل گوهه برای نام می‌گیرد و برآورده عرضی شوند. اگر سیم از لازم در گابل هنوز ایجاد نشده باشد، (به علت تغییر طول زبانه گابل و تمام شدن گورس گهک) بستن به حال اول بگهواره و عملیات تحریخ داده شده را ایجاد دعفات لازم گهواره می‌نماید. (کاهی به علت طول زبانه گابل، مقدار از اراده طول جعلی برگهار طول گهواره باز نمودن بستن است بنا بر این در این حالت باید گابل را در جند محله کشید).

محله پنجم: موائل باقیمانده کار:

- دور کردن دسکاهاهای کشش از گهواره
- مریدن فست اسافی خارج از گهواره سیم‌ها.
- تزریق دونگاب به داخل غلاف ها.
- بتن ریزی فست غرور و فنکی محل سرگهه (جهت حفظ سرگهه).

محله دوم: سوار گوردن گهک (نشان ب - ۱۱ - ۳) سیم‌های بافته شده گابل را از داخل گهواره کشیده (female cone) گهک (قسم اول سوار گهک)، گهک و سرکشیده آن را کرده و گهک را جهت عملیات کشنی آماده می‌کنند.

محله سوم: عملیات کشیدن (نشان ج - ۱۱ - ۳)

در این محله گالبها را توسط گهک می‌کشند. گهک دو غله سا سوزان و سطح هیدرولیک برقی با سرپنه، به کار می‌افتد. در حین عملیات کشنی، سیم‌های بافته شده توسط سرکشیده گهک محکم شکاف داشته می‌شود (به وسیله گوههای روی سرکشیده). در موائل مختلف کابل کشی مشارک و مهران تغییر طول گابل را اداره گردی و شانت می‌نماید.

محله چهارم: گهواره ای کامل (نشان د - ۱۱ - ۳)

بعد از این که بستن به اینها یک رسید و با گابل به اداره از لازم تغییر طول داد، گهک را زاده می‌نماید و در این حالت سیم های توسط گوهای سرگهه بمحض خروج یکسوخت بدگیره گهواره ای شوند. به علت ثابت بودن اصطکاک بین سیم‌های بافته شده و گوهه ها، مقدار لغوش سیم در داخل گوهه برای نام می‌گیرد و برآورده عرضی شوند. اگر سیم از لازم در گابل هنوز ایجاد نشده باشد، (به علت تغییر طول زبانه گابل و تمام شدن گورس گهک) بستن به حال اول بگهواره و عملیات تحریخ داده شده را ایجاد دعفات لازم گهواره می‌نماید. (کاهی به علت طول زبانه گابل، مقدار از اراده طول جعلی برگهار طول گهواره باز نمودن بستن است بنا بر این در این حالت باید گابل را در جند محله کشید).

محله پنجم: موائل باقیمانده کار:


- دور کردن دسکاهاهای کشش از گهواره
- مریدن فست اسافی خارج از گهواره سیم‌ها.
- تزریق دونگاب به داخل غلاف ها.
- بتن ریزی فست غرور و فنکی محل سرگهه (جهت حفظ سرگهه).

گوهه ها و سرپنه ها از حظر ریز در دست دارند.

گهواره کهور سرپنه (Freyssinet) :

دو مجموعه ای از گهواره هایی که از اولین سیستم های بس کشیده گی با بهبودی مواردی نمودند. در سیستم سیم کشیده PSC با فریسنیت (Freyssinet) اولیه فریسنیت، یعنی از اولین سیستم های بس کشیده گی با بهبودی مواردی نمودند.


نکل (۱۲ - ۲) گره جدی فوتوسینه رای استفاده ناکامل نتیجه (PSC)




شکل (۱۲ - ۳) گره نوع جد سمه ک گره، فرسنجه (PSC)

جد سه حک برای کسیدن کالهای موجود است، موای کسیدن سیم های پافده نده مذکور نکی از حک های تابع نامد آنده در شکل (۱۲ - ۳) سیان داده شده، استفاده می شود، و برای کسیدن سیم های پافده نده مذکور حذف شده، حک های نوع "S" و "T" و "K" مود استفاده غوله می شوند، مدل های نوع S و T در اصل موای وارد کردن سروهای گوچ و منظمه می باشد، در قسمت خارجی دور اس حک ها محل هائی موای گردان ۱۲ سیم پافده نده نتیجه گردیده است، در موقع کسیدن، سمه سیم های پافده نده که بعد از این میکن است سه میگردند و از داخل سوراخ گوشیده می شوند و به اینسانی حک کر می شوند، شکل (۱۲ - ۳) نکل حک مدل T را در حال کسیدن ک گامل سیان می دهد.

شکل (۱۲ - ۲) گره های سنتی فرسنجه
بجزه دوچه و بجزه گوچه می شوند (شکه گره گوچ نوع U ، VSL) در نوع دوم از استفاده های فشرده سوده گرد روی سیم های پافده نده میکنند می شود موای گردان کامل می صفحه گره گوچ استفاده می شوند (شکه گره گوچ نوع P ، VSL)





شکل (۱۲ - ۲) گره های سنتی فرسنجه



شكل (١٥ - ٢) گیره نوع تک سیمه ، فریسینه .


(PSC) پلی‌سیمیک ، قلچر گلچر (١٥ - ١٥) جزء






شكل (١٢ - ٣) جك نوع T قریبیمه

شكل (١٢ - ٤) جك نوع K قریبیمه






شکل (۱۹ - ۳) گیره هرکب از ۷ عدد سیم بافته شده نوع SCD

دو اول مدل K برای وارد کردن سوروها بسیار بزرگ طرح و ساخته شده بود، لیکن امروزه حک های K در اندازه های محدودی برای وارد کردن سوروهاشی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نمایند کار می رود. همانطور که در شکل (۱۸ - ۲) نشان داده شده است، در یک حک مدل K تمام های بافته شده از داخل جکبرد می شود، این سیم ها در موقع کشیدن، به طور موقت نویسند یک صفحه کبوه (که در انتهای از حک که در تراز کبرو داشتی است، قرار دارد) به یک گرداده می شود.

۱ - ۳ - گیره سی کشیدگی نوع SCD :
دو نوع گیره اصلی در سیستم SCD (مخفف Stressed Concrete Design Limited) وجود دارد، نوع داموای و نوع نوع موج مستطیلی در سیستم نوع داموای سیم های بافته شده به صورت داموای قواد می کرند و آنها را می توان به طور (Monogrip) کشید، درحال اول سیستم به نام مونوگریپ (Monogrip) نامیده می شود، در هر دو حالت دو حالت دوم به نام مالتی گریپ (Multi grip) نامیده می شود، در هر دو حالت سیم های بافته شده نویسند اس تانه هایی سوزاخ مفتوحی و گوشه های سه نکه به گیره گرداده می شود. صفحه توزع و حمال برای موج دو سیستم داموای مثل هم می باشد. در شکل (۱۹ - ۳) یک نمونه از گیره، مشتمل از ۷ سیم بافته شده نشان داده شده است، از این نوع گیره های گردادن سیم های بافته شده به قدر $\sqrt{2}/2$ ، $1/2$ و $1/4$ میلیمتر استفاده می شاند، همچنان گیره های مشتمل از ۱۶ سیم بافته شده برای سیم های بد قطر $2/1$ و $1/8$ میلیمتر نظر موجود می باشد.

سیستم موج مستطیلی در حقیقت نوع نکامل بافت، سیستم اولیه مکل - بلزن (Magnel - Blaton) می باشد، که مو این سیستم، سیم های نویسندگو های سخت در داخل یک صفحه مطبق (Sandwich Plate) نگاه داشته می شود. گیره های نوع مستطیلی نوع جدید، از یک سری بلزن های سه نافی تشکیل می شود. هولو بلزن دارای سه نویسندگو های اس تاند ای دارد، سیم های بافته شده را به گیره، گیره دهد. سیم های بافته شده هر کدام به صورت نکی کشیده می شود. شکل (۲۰ - ۳) نمایند یک گیره سیستم را نشان می دهد که مو آن بلزن های گیره (صفحات ملزی موج مستطیلی) به صورت افقی روی یکدیگر قرار می گیرند. چنانچه لازم باشد می توان کل



شکل (۲۰-۳) گمراه نوع موج مستطیلی

SCD

بهینه بلوک هارا ۹ درجه جوختانه (به طوری که بلوک ها به صورت قائم فوار گشود). در سیسم موج مستطیلی می توان سوایع معل کالبها را توسط هسته های لاستیک قابل بسیرون آورد و یا غلاف های طبی ایجاد نمود. هسته های لاستیک قابل بسیرون آوردن، عبارتند از لاستیک هایی که در داخل سین کارگارد می شود و بعد از آنکه بس خود را گرفت آنها را در داخل سین بسیرون می کشند. در نتیجه این کار سوایع های در داخل سین بسیرون می آید که می توان کالبها را در داخل آن فرا داد. گاهی های موج مستطیل می توان سرعتی سی ۱۲ تا ۱۰۰ سی را اراد نمود. برای اراد کودن سرعتی ۵۰۰ تی، گمراه های مشکل از یک سیم بافته شده ۱۳ میلیمتری و بوی اراد کودن سرعتی ۴۰۰ تی، گمراه های مشکل از ۲۷ سیم بافته شده ۱۳ میلیمتری که در ان سیم ها به صورت مضری از ۲ گوشه بدنه اند. (شکل (۲۰-۳) موای یک گمراه مشکل از ۱۲ سیم بافته شده) به کار گردید.

در این سیسم "امولا" عدد سیم های موجود در یک گمراه "مولولا" به صورت مضری از ۲ می باشد. برای اینکه دو غایب در سیم های کالب را به خوبی بگرد، در فواصل مناسب از پک سینکه فلزی جب جلوگیری از مخلوط شدن سیم ها و خطوط فاصله بین آنها استفاده می شود.

۱۱-۳- سیسم بس کشیدگی استراکت هولد (Stronghold) :

در این سیسم می توان از سیم و یا سیم بافته شده استفاده نمود. گمراه های سیم های بافته شده همکنی با هم و به طور هرمان کشیده می شود. گمراه مشکل شده ایست از پک فله شیوری جدی با مولادی. یک سیم گمراه، که در ای سوایع های محدودی و گوه های دوکه ای برای گمراه داد سیم و یا سیم بافته شده به گمراه می باشد. در کالب های مشکل از سیم ها، در طرف گمراه کوئی سیم در طرفی که جک زده نمی شود، برای احتواز از حروف گمراه، سیم ها را به طور دکمه در می آورند. در شکل (۲۰-۳) یک سیم از گمراه باشد (برای اینکه در موقع کشیدن، جک سواره داد کالب را محکم نگاه دارد) فقط سیم ۵۰۰ تا ۱۰۰ میلیمتر است، به این ترتیب مقدار هدر رفتن فولاد در این سیسم بسیار کم است. حدود سوایع هایی که به طور عادی می توان توسط گمراه های استراکت هولد کشیده از این سیم های بافت شده را به طور هرمان نمکی کلید داشته و بعد از کشیدن آنها از داخل گمراه و قفل از اراد نمودن کالب، گمراه را به داخل سوایع هایی محدودی می آورد (برای در موقع کشیدن کالب امکان دارد که گمراه را به داخل سوایع هایی محدودی می آورد) که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.


به سیم که در حال کشیده شدن است جسبیده وبا آن از داخل سوایع هایی محدودی می شود

باب به داخل غلاف می شود، به این سرعتاً طبق ممکنی از طول غلاف احتیاج به سوراخهای جعبه تزریق دو غاب و خروج هوا می باشد. این سوراخ ها را با استفاده از مته در قطعه از این روی غلاف ایجاد مودوده و سپس لوله بلستیکی هواکن را مطابق شکل (۲۱-۳) به این سوراخ اتصال می دهند.




شکل (۲۱-۲) گوهه های استراکت هولد برای کابل های موکب از سیم و سیم های بافته شده


۱۲-۳-غلاف برای کابل های برق کشیدگی:
به غیر از در سیستم موج مستطبی SCD، معمولاً برای ایجاد سوارخ مسود کابل، از لوله های پیش ساخته ملزی با مقطع دایره استفاده می شود. این لوله ها باید به اندازه کافی نرم باشند تا بتوان آنها طبق شرایط لازم خم نمود و در عین حال به اندازه کاملاً ممکن باشند تا در موقع بشن دستی تغییر شکل ندهند. با وجود اینکه می توان غلاف هارا به همراهی کارازم باشد ساخت، در مشترک موافق آنها به طولی ایستادار می سازند، که در نتیجه، برای ایجاد غلاف مطلوب لازم باید بکار چند غلاف را به یکدیگر متصل شود. این کار را باید با دقت بروان انجام داد تا مطمئن شد که در موقع بشن دستی ملات داخل غلاف نمی شود. برای این کار انتقال دهنده های (Couples) مخصوصی نظر دارد. از آنها که، معمولاً بعد از حاتمه کار کشیدن کالبها، اعدام به تزیین دو



برای تریوپ یک کامل سکره باید در بالاترین نقاط مسیر کابل هواکش های جب خروج هوای تریوپ کار گردید و برجانهای کار انجام نمود، در موقع تریوپ، هوای در این نقاط محبوس شده و سپاهان دوغاب نمی شوند به خوش اطراف کابل را سکرده. شکل (۳-۲) محل هواکش ها در یک کامل سکره شناس می دهد.




شکل (۳-۲) هواکش جب تریوپ دوغاب
ب - هواکش اعاده



در هنگام تریوپ مدار اینکه دوغاب ارهواکش اولی سرومن آمد و غلط آن مانند غلطی که در ابتدای محل تریوپ دارای بوده است، گوید. این هواکشها می شوند و این کار را به ترتیب در مورد هواکش های دیگر نیز انجام می دهند و این به سکره انتہائی برسد، مدار اینکه دوغاب خارج شده از محل این سکره سرعت غلطیش ثابت شد (چون فعل ارعات تریوپ، برای تمهیز کردن کالمها از دوغان، رنگ و آلودگی طای دیگر، غلافها را با آب شسته باشند) آنکه دارد مداری آب در داخل غلاف باقی بماند آب آهک شستشو می گردد. سپاهان اماکن دارد مداری آب در داخل غلاف باقی بماند که در آن آن غلط دوغابی که ار هواکش های خارج می شود با غلط دوغاب در محل تریوپ غافت داشته باشد، البته بعد از گذشت مدت زیادی کوتاه این دوغلطات با هم برای خواهد شد) هواکش موبوط به گواری سینه شدند. گاهی در پائین ترین نقاط کابل سر هواکش هایی تعیبه می شود که ار این هواکشها برای تخلیه آب موجود در داخل غلاف استفاده می کنند.

- ۱۳-۳-وسائل بیش کشندگی:
- وسائل که در کارهای بیش کشندگی سه کار می رود به شرح زیر می باشد:

می کود. توزیع این سه نسرو توپط نکیه گاه فایم اسهام می شود.



شکل (۲۴-۳) سایی یک ستر کلافی برای کارهای پیش کشیدگی

از این نوع ستر موقعی که خروج از موکر بستار بسیار بزرگ است می توان استفاده نمود. یکی از شکالات مهم این نوع ستر این است که، چنانچه نسرو پیش کشیدگی خلوی بزرگ باشد، نسروی فشاری در قسمت فشاری ستر بزرگ نسروی پیش کشیدگی ($T + C = P$) داشته باشد، نسروی فشاری در قسمت فشاری ستر باید خلی بزرگ ایجاد نمود. اشکال دیگری که این سیستم دارد این است که چنانچه طول ستر خلی طولی شود و برای احتراز از کاپس، ایجاد مقطع قسمت فشاری ستر باید خلی بزرگ باشد، اثر غنیم شکل ستر در حسن عملیات کشن ممکن است بسیار بزرگ باشد، زیرا شکله نشان داده شده که نسروی پیش کشیدگی وارد می شود، کلاف طولی بزرگ و قسمت فشاری ستر طولی کفترمی گردد. واضح است تغییر شکل در محل کالبها به علت خاصیت اهرمی قسمت تمام نکته گاه علی بزرگ از تغییر شکل ستر جواهد نمود. به دلائلی که گفته شد از این نوع سیستم فقط در موقعی که طول ستر کوتاه است استفاده می شود.

ب - ستر برای کالبها می شود پیش کشیده؛ در مواقعی که لازم است کابل شوپش کشیده صورت خم شده باشد. از ستر حسوسی برای کالبها خم شده پیش کشیده می شود. شکل (۵-۳) سایی که ستر برای کالبها خم شده پیش کشیده می شود.

الف - ستر کلافی :

اصل کار ستر کلافی در شکل (۲۴-۲) سایی داده شده است. سایه سودی آن شکل معلوم می شود که سودی پیش کشیدگی (P) باعث به وجود آمد و در کلاف و کنسروی فشاری (C) در قسمت فشاری ستر

- ۱ - فال های مخصوص کارهای پیش کشیدگی.
- ۲ - جک و مکانیزم های مخصوص کشیدن و آزاد کردن کامل های پیش کشیدگی.
- ۳ - بهتر از دورای متصل به فال باید از آن جهت لرزاندن پیش و سائلی جنبه حم نکاه داشتن کامل (برای کالبها پیش کشیده خم شده).

۲-۳ - نکیه گاهها و ستر مخصوص کارهای پیش کشیدگی:

در حسن بسته بندی و در طول مدت حفاظت از پیش، باید تأثیر که امکان داشته باشد، پیش در کالبها پیش کشیدگی، غریبها "نایت نکاه داشته شود. این کار را می توان بادو طبق زیر انجام داد:

۱ - کالبها را کشیده و به قالبی محواری فلزی، که برای تحمل نسروهای پیش کشیدگی و پیش های نایت نایت ناین طرح شده، گرمی دهد.

۲ - کالبها را کشیده و به نکیه گاههای مخصوص اتصال می دهد، این نکیه گاهها نسروی پیش کشیدگی در کابل را در حسن عملیات پیش دهی بزرگ و نایت نکاه می اراد. این دو نکیه کا سطح ترازو صاف وجود دارد که در روی آن فال های مربوط به قطعات پیش کشیده را کذاشته سرس پیش دهی را ادام می دهد. مجموعه دو نکیه گاه و سطح طاف می آیند. آنها را ستر پیش کشیده (pre-tensioning bed) می نامند. از فال های محرا که نسروی پیش کشیدگی کابل مستقیماً به آنها وارد می شود، برای سافت ترها ۲ دوبله و شمع های پیش کشیده و تراوس های راه آهن استفاده می شود. به غریب موارد ذکر شده معمولاً سیستم فال های محرا زیاد افتاده نسروی مودا استفاده و سعی ندارد. این اسیع سیار مسونگی از سیارهای پیش کشیده وجود دارد که هر دوام برای کار حاصی مناسب است. هر نکیه گاه و ستر معمولاً برای تحمل یک نسروی مکریم و یک لئکر حد تک طرح می شود. مادر اینجا فقط به ذکر دو نوع حاصی از ستر، به نام ستر کلافی (Strut and tie) و ستر برای کابل های خم شده پیش کشیده می بردارم.

۲-۴ - ستر کلافی (Strut and tie) سایی

اصل کار ستر کلافی در شکل (۲۴-۲) سایی داده شده است.

سایه سودی آن شکل معلوم می شود که سودی پیش کشیدگی (P) باعث به وجود آمد و در کلاف و کنسروی فشاری (C) در قسمت فشاری ستر

۱- دفعه بودن ابعاد قسم های مختلف قالب، از اینجا که معمولاً یک قالب مستکل از قطعات مجرایی است که باید به یکدیگر متصل شود، این قطعات باید با دقت زیادی ساخته شده باشند تا در موقع اتصال کاملاً "با یکدیگر جرم شوند".

۲- قالب باید طوری طرح شود که کار کردن با آن ساده و راحت باشد. موضوع سهم این است که در هنگام بازگردان و سین قالب، حاچهای قطعات مجرایی سستکل دهدene قالب و انتقال آنها بهم آسان باید و برای این منظور این قطعات مجرایی باید عموماً "دو ضعیت قائم قرار داشته باشد.

۳- قالب باید طوری طرح شود که بتوان یک طرف آنرا مستغل از طرف دیگر در وضع سهای خود قرار داد.

۴- قالب باید دارای فاصلیت تنظیم باشد. قالب وها احراز قالب باید طوری قابل تنظیم باشد که بتوان عضویت های چندین شکل مختلف را در آن (توسط خود قالب وها احراز قالب) ساخت.

۵- قالب باید به اندازه کافی سکم باشد تا بتواند لرزش ناشی از وسیرانورها را (وسیرانورهای متصل به قالب) به راحتی تحمل کند.

۶- قسم زبر قالب باید بسیار صلب باشد و باید در موقع استفاده غصه شکل دهد. زبر جنس غصه شکل هایی باعث می شود که قسم زبر عضویت های ساخته شده در این قالب دارای این امراضی ها و با احتیاطی گردد. بعلاوه، قسم زبر قالب باید به صورت یک عمود سازه ای عمل کند و بتواند سروهای جنسی و سروهای روده بالا را تحمل باید. تا بتوان قالب های کاری را طوری محکم به آن اتصال داد که در موقع سس دری حرکت نکند. این سرو طوری برای ساخت سروهای ۲ شکل با بال بالینی بسیار، بسیار با اهمیت می باشد. زبر سروی روده بالا (دو اندیشه هدرو اسماشکی سس تاره) در جنس حالتی ممکن است سیار برق باشد.

۷- قالب باید طوری ساخته شود که دارای حداقل زوش باشد و روش های باید تا حد امکان محکم بوده با امکان نبود سس به حاره قالب وجود داشته باشد.

۸- قالب باید طوری ساخته شود که دارای حداقل زوش باشد و روش های باید در شکل (۲۶-۳) یک سوسه ارغالی که برای ساخت قطعات بیش کشیده به کار از آن بدهد را دارای مشخصات متسابقی که دکمه سرمه باشد، سان داده شده است.

۹- می باید می باشد. با وجودی که استفاده از قالب های سنتی موفق بوده است لیکن قالب های سبک توپلری، معمولاً ارجحیت دارد.



شکل (۲۵-۳) نای یک ستر برای کالمهای حم شده بین کشیده


همانطور که در شکل دیده می شود، برای اینکه بتوان کابل را از بالا به طرف پائیز خم سود کامل باید بدیگر کاه مخصوصی نکه داشته باشد که این نکه کاه به دال ستر، نمودی فشاری وارد می آورد و برای اینکه بتوان کابل را در وصفت پائیز کاه داشته و با به طرف بالا خم سود باید از وسطه مخصوصی استفاده کرد. (شکل ۲۱-۳) که به دال پائیز نمودی کشی وارد می شاید. به این ترتیب دال سر علاوه بر اینکه تحت اثر یک سروی فشاری ناشی از پیش تسبیحی و لذکر موبوط به آن است، تحت اثر یک سری سروهای قائم سر می باشد که این سروهای ممکن است دور چشم نقطعه ای از ستر وارد شود. بنا بر این نسیخوان در ساخت دال این ستر از سین مهولی استفاده نمود (برخلاف بعضی از انواع ستر ها که از لکف آنها از سین معمولی ساخته می شود) و باید برای این مسطور از سین آرمه و با سین بینش تدبیر استفاده کرد.

۱۵- ۳- قالب های مخصوص کارهای بین کشیدگی:


بطوری کل فالب هایی که برای ساخت قطعات بیش کشیده به کار می بود باید از این مشخصات مخصوص و متسابقی بروای این کار باشد. معمورین این مشخصات به شرح زیر می باشد.

۱- مقاومت زیاد است به صده شاهی از عدم استفاده صحیح از قالب و در طبیعت زیاد ناشی از خدا دادن به سس. ما نویه به این سرط استفاده از قالب جلوی که نسیخوان از آن بدهد را دارای (به عنوان قالب برای سین دری) استفاده نمود و قضاها به سیار آب سین حساس است. ناسی نمی باشد. با وجودی که استفاده از قالب های سنتی موفق بوده است لیکن قالب های سبک توپلری، معمولاً ارجحیت دارد.

الف - جک های نکی و گفروهای پیش کشیدگی :
در کارهای پیش کشیدگی مهترین وسیله کار، گفروه موقتی می باشد که سم ها
با سیم های بانه شده را در حین و بعد از عملیات کشش محکم نگاه داشته و به نکه گاه
گرفتی دهد. همانطور که فیلا "سوز اشاره شد، ممکن است دو شهابی متفاوتی برای کشیدن
کابل به کار رود، لیکن گفروه ای که امروزه برای کارهای پیش کشیدگی مورد استفاده قرار
می گیرد همه تغییرها "شیوه به هم بوده و شامل هک استوانه و عددی کوه مطابق شکل
(۲۶-۳) می باشد.



شکل (۲۶-۲) مطلع یک قالب فلزی فاعل تنظیم که برای ساختن قطعات پیش کشیده مساب است.




۱۶-۳- جک و مکانیزم های مخصوص کشیدن و آزاد کردن کامل های پیش کشیده :
برای کشیدن کامل های عضو های پیش کشیده دو دوش به شرط زیر موجود است:
۱- استفاده از جک های سکی که کامل های پیش کشیده را به طور همراهی کشیدن (شکل ۲۶-۲). از این نوع جک های برای کشیدن کامل های پیش کشیده بطور مجزا نیز می توان
استفاده کرد، "صاعداً" در این حالت همیشه کامل با جک در تاسی ایام است.
۲- استفاده از جک و مکانیزم مخصوصی که معمولاً "کالبه کالبهای موجود در عضو
را بطور دسته جمعی می کنند در حالی که خود (جک) با همچکی از کالبهای در تاسی نیزی باشد.
از جک های این نوع سیم های پیش کشیدن کامل های پیش کشیده و با کالبهای پیش کشیدگی
بطور مستقیم (بدون استفاده از مکانیزم مخصوص تکه گاه انتها) سر بر پیش کشیدگی
استفاده کرد (شکل ۲۶-۲).



شکل (۲۶-۲) مجموعه یک گفروه برای کارهای پیش کشیدگی

گوه معمولاً از دو یا سه قطعه تشکیل شده و بکسر که در شماره معمت بالای این قطعات موادی می‌گشود، آنها را به هم متصل کرده و نسبت به هم در وضعيت ثابتی نگاه می‌دارد. در طبقه قسمت داخلي گوه سپارهای جبهت افواش اصطلاحی سیس کابل و گوها بحاد سیوده اندو با وجودی که گوهدای پیش کشیده طوری طرح شده که می‌توان از آنها به تعداد دفعات زیاد استفاده نمود، با بد هر دفعه قبل از عمل کشیدن آنها را با دقت مایل به کشیدن آنها باشد آنرا استفاده نمود. در طوف گمراه نایت (دسته طوفی که جک رده نمی‌شود)، گمراه (که شامل استوانه غلوبی و گوهدای داخل آن است) را با ممتاز رودی کابلی که، هموزنگ شده می‌لغوانند (در حالی که کابل از داخل گمراه و دشده) تا به صفحه، حمال نگه کنند. در انتهاي از کابل که عملیات کشیدن همکدام از کابل های آن طوف انجام می‌شود (طوف جک)، کابل کشیده شده داخل داده و از داخل گمراه و گمراه و گمراه اعفظ در مقابل صفحه حمال فوار می‌دهند. سپس جک را به کابل انتقال داده، کابل را می‌کشند. موقعی که برآورده بکابل و تغییر طول آن به انداده لازم و پس از شدیده بسته شده و گوهدای از درمانی که کابل ایجاد آن را داده به داخل فوار از انتقال داده، کابل همراه با کابل هم طور که کابل هم طرف گمراه می‌گردند که در نتیجه خود کابل سرمه می‌گردند. در پیش از این که در این حالت، همانطور که کابل هم طرف گمراه اسوانه فشرده شده و به گمراه گشتن گردند، در پیش از این که کل طول ستر مورد استفاده قرار نمی‌گردند (مثل موقعی که طول غصه پیش کشیده حلی کوتاه تر از طول ستر است)، از انتقالات دوسره (double-ended joints) مطابق شکل (۲۸-۲) استفاده می‌شود.

با این انتقالات دوسره می‌توان سیم و ما سیم های باقی شده را به هم متصل کرده و از طبل شدن طبلهای کوتاه کابل حلقوی گرد. در پیش از کامل شدن طبلهای مجاور گشیده می‌شود، جک می‌بوده سپس "کوچک بوده و معملاً تا ۷۰ کارهای که در کارهای پیش کشیدگی مورد استعمال رهادار، حسک استرس اونتیک (Stressomatic Jack) (CCL می‌باشد (شکل ۲۹-۲).

دو اس نوع جک معدار سistem کنترل های مخصوص برای یک سروی مهندس، عملیات کابل کشی و گشوداری می‌توان سطح خود کار انجام داد. به این ترتیب عملیات کابل کشی را می‌شود سپار سریع و با تارده جوب تمام گرد.






شکل (۲۰-۳) جک و مکارم مخصوص کشیدن کابلهای بین کشیدگی
با سرور نوع کلامی:

برای ساده شدن شکل، غل JACK ها و دیگر وسائلی که عضو بین کشیده به آنها متصل دارد (و در حین کشیدن و آراد کردن کامل حرکت می کند) در شکل (۲۰-۳) نشان داده شده است.


۱۷-۳ - و پیرا نورهای متصل به قالب و وسائل خم کلاه داشتن کابل:
مرأی لرزاندن قالب های قطعات بین ساخته و باشندگان "از پیرا نورهای
متصل به قالب استفاده می کشد. این نوع و پیرا نورهای "مولو" روی دمل هایی که در دورتر
قالب قرار دارند (به فال می متصل است) سوار می شود. شکل (۲-۳) یک قالب و محل
سوار شدن و پیرا نورهای متصل به آن را نشان می دهد.
همانطور که در شکل (۲۵-۳) دیده می شود برای خم کلاه داشتن کابل بین کشیده



شکل (۲۹-۳) جک استرس اوتستک CCL، بسب فشار موي هيدروليک
و دستگاه تنظيم خودکار موپروط به آن


- جک و مکارم مخصوص کشیدن کابل های بین کشیدگی به طور دسته جمعی:
دو شکل (۲۰-۴) یک سیستم مخصوص کشیدن کابل های بین کشیدگی به طور
دسته جمعی که با سرور نوع کلامی مورد استفاده قرار می کند سازن داده شده است. در
این مکارم فقط از یک جک با طرفیت زیاد، که "مولو" دارای کودس (حداکثر طولی که
می تواند سازند) طولی است استفاده می شود. جک را به طور قرار داده که مدور
آن سطوح برومکار نعل سودی بین کشیدگی نگردد. اگر این کار انجام شود، دستگاه در
می کشیدن کامل آراد کردن آن با باره سخاوهای بود.

در مسی از نهادهای بزرگ سرودی بینهایش به کالاها وارد گردید.
برای وارد کردن یک سرودی به گلوب بالایش به کالاها وارد شده ای هماناً نیز
(۱۲-۳) استفاده می شناسند.



ج) هیدرولیک با سوراخ وسط

در این وسیله سرودی روی بالایش نویلک یک جک هیدرولیک که خود به سیم بافته شده (توسط یک اتسانه فشرده شونده) میگذشت به طلاق های مخصوصی که روی کالهای نکبه دارند وارد می شود، عکس العمل فشار چک روی کالهای را در سیم بافته شده ایجاد می شود که می کند، سیم بافته شده ای اینلطف بحکم کیهان داشته (توسط اتسانه سروده شونده وار طرف دیگر به یک وسله ناگل در روز قالب مخلع می باشد (بسیله یک آنواه فشرده شونده که احتراز خود را کل از داخل سوراخ قطعه ناگل را نمی دهد). در موقع وارد آوردن غفاره کابل های سرودی کسی ایجاد شده در سیم بافته شده به قطعه ناگل وار آسما مخصوصی که در زیر قالب قرار دارد مسلط می شود.



کابل دارند وارد می شوند، عکس العمل فشار چک روی کالهای را در سیم بافته شده ایجاد می شود که می کند، سیم بافته شده ای اینلطف بحکم کیهان داشته (توسط اتسانه سروده شونده وار طرف دیگر به یک وسله ناگل در روز قالب مخلع می باشد (بسیله یک آنواه فشرده شونده که احتراز خود را کل از داخل سوراخ قطعه ناگل را نمی دهد). در موقع وارد آوردن غفاره کابل های سرودی کسی ایجاد شده در سیم بافته شده به قطعه ناگل وار آسما مخصوصی که در زیر قالب قرار دارد مسلط می شود.

نکل (۱۲-۳) وبله سیم گاه داسن کالهای بین کشیده