

به نام آفریدگار پاک



دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

مهندسی صنایع پلیمر

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

گردآورنده: علیرضا خلیلی پور

شماره دانشجویی: ۸۷۰۶۵۲۷۲۰

سال تحصیلی: ۱-۱۳۹۱-۱۳۹۰

استاد: آقای رضا آقاجری موخر

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

آزمایش شماره ۱ (تعیین چگالی برای یک پلیمر)

سکشن: یکشنبه ۱۸-۱۶

استاد: آقاجری موخر

تهیه کنندگان:

محمی الدین چم کوری ۸۶۸۱۶۰۱۰۱۰m

علی رضا خلیلی پور ۸۷۰۶۵۲۷۲۰

علی رضا کریم پور ۸۷۰۳۰۴۴۳۱

علی هنر کار ۸۷۰۳۰۴۴۵۴

دکتر آرمایش:

برای تعیین چگالی از دو اصل استفاده می کنند

۱- هر وقت جامدی داشته باشیم که درون یک مخلوط یا یک حلال غوطه ور باشد، دانسته چامد با دانسته حلال و مخلول برابر می شود

اگر دو سیال داشته باشیم و این دو سیال را با هم میزنیم به قسمی که حجم آن ها برابر با مجموع جبری باشد (یعنی در صد میزنیم کردن تغییر حجمی نداشته باشد) حجم کل افزایش پیدا نکند. یعنی حجم میزن برابر شود با

$$V_m = V_1 + V_2$$

از این کم تر یا بیش تر نشود پس اگر حجم میزن برابر با مجموع جبری شود در آن حالت دانسته مخلول (دانسته میزن) برابر می شود

$$dm = \phi_1 d_1 + \phi_2 d_2$$

مخلول

ϕ_1 : کسر حجمی برای حلال اول

$$\phi_1 = \frac{V_1}{V_1 + V_2}$$

$$\phi_2 = \frac{V_2}{V_1 + V_2}$$

d_1 و d_2 : در واقع همان دانسته (چگالی) هستند

نتیجه :

پس آنکه یک مخلوط داشته باشیم که از دو حلال تشکیل شده باشد با این شرط که مجموع حجمشان برابر با حجم میس شود، در این صورت از طریق این رابطه می توان دانسته محلول را به دست آورد.

حال از این دو اصل استفاده می کنیم برای این که دانسته یک پلیمر را به دست آوریم.

* روش تجربی

- لوازم آزمایش :

بشر - لوله آزمایش - قندازو - گرانول - متانول - آب مقطر - قطره چکان

- شرح آزمایش :

ابتدا لوله آزمایش را که درج آن گرانول می افزایم را درج یک بشری گذاریم و آن را وزن می کنیم و وزنی که به دست می آید به آن می گوئیم g_1 . سپس یک محلولی که دانسیته اش از دانسیته ی گرانول کم تر است را اضافه می کنیم. پس چون دانسیته ی گرانول از دانسیته ی محلول بیشتر است نه نشین می شود و مجدداً آن را وزن می کنیم و می شود g_2 .

اگر میخواهیم مقدار حلال یا وزن حلالی که اضافه کردیم را به دست آوریم ، g_1 را از g_2 کم می کنیم. در این صورت وزن مقدار حلالی را که اضافه کردیم به دست می آید. پس از طریق تفاضل این دو ($g_2 - g_1$) به دست می آید. یعنی حلال اول

سپس یک فلاسک داده می شود که چگالی اش از گرانول بیشتر است و با قطره چکان قطره اضافه می کنیم تا زمانی اضافه می کنیم که گرانول به شکل غوطه در تبدیل شود و از آن جا به بعد دیگر اضافه نمی کنیم. حال می توان نتیجه گرفت که دانسته گرانول طبق چیزی که گفته شد ، چون غوطه در شده است برابر با دانسیته محلول می شود. بعد از این که غوطه در شد دوباره آن را وزن می کنیم که می شود g_3 . حال اگر g_3 را از g_2 کم کنیم وزن حلالی که در مرحله دوم اضافه کردیم به دست می آید که می شود g_4 .

طبق چیزی که گفته شد دانسیته ی پلیمر برابر با دانسیته محلول می شود و با توجه به اصل دوم می توان دانسیته محلول را محاسبه کرد برای این که می تاسیم دانسیته محلول را ، d_1 و d_2 داده می شوند. (یعنی

دانشیه دو مخلوط داده می شود ϕ_1 و ϕ_2 را باید محاسبه کرد. برای محاسبه ی ϕ_1 و ϕ_2 حجم ها را نیاز داریم. حال که وزن ها را داریم باید حجم ها را به دست آوریم. با استفاده از فرمول دانشیه به شکل زیر

$$d = \frac{g \rightarrow \text{وزن}}{V \rightarrow \text{حجم}}$$

density
دانشیه

با استفاده از این فرمول d را به دست می آوریم. V_s ها می شوند:

$$V_s = \frac{g_s}{d_s}$$

در آخر تمام داده ها را در فرمول $dm = \phi_1 d_1 + \phi_2 d_2$ قرار می دهیم و چگالی پلیمر به دست می آید.

- داده ها و محاسبات :

$$g_1 = 74,19 \text{ gr} \quad \text{وزن بشتر، لوله، گرانول}$$

$$g_2 = 77,23 \text{ gr} \quad \text{وزن بشتر، لوله، گرانول، حلال (آب)}$$

$$g_{S_1} = 77,23 - 74,19 = 3,04 \text{ gr} \quad \text{وزن آب}$$

$$g_p = 10,11 \text{ gr} \quad \text{وزن بشتر، لوله، گرانول، حلال اول (آب) و حلال دوم (مکانول)}$$

$$g_{S_2} = g_p - g_2 = 10,11 - 77,23 = 2,18 \text{ gr} \quad \text{وزن مکانول}$$

$$\text{دانشیه} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}, \quad d = \frac{g}{V}$$

$$\boxed{d = 1,79 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} \text{ مکانول}, \quad \text{آب } d = 1 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}}$$

$$1 = \frac{3,04}{V} \longrightarrow V_1 = 3,04 \text{ cm}^3 \text{ آب}$$

$$1,79 = \frac{2,18}{V} \longrightarrow V_2 = 1,218 \text{ cm}^3 \text{ مکانول}$$

$$\phi_1 = \frac{V_1}{V_1 + V_2} = \frac{3,04}{3,04 + 1,218} = 0,712 \text{ cm}^3$$

$$\phi_2 = \frac{V_2}{V_1 + V_2} = \frac{1,218}{3,04 + 1,218} = 0,288 \text{ cm}^3$$

$$d = \phi_1 d_1 + \phi_2 d_2$$

دانشیه محلول

$$\textcircled{3} \quad d = (0,712)(1) + (0,288)(1,79) = 1,18 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$$

جواب سوالات مربوط به جلسه اول

آلدر روش‌های دیگری که برای محاسبه دانسیته پلیمرها وجود دارد را بگویند؟

روش‌های مختلف تعیین دانسیته پلیمر:

روش غوطه‌وری - استقاره پیکنومتر - DSC (Differential Scanning Calorimeter) -

راه تعیین دانسیته روش استقاره از ستون دانسیته gradient density column است که فزنیات

آن در ASTM آمده است - برای تعیین دانسیته در پلاستیک‌ها می‌تواند از استاندارد ISO 1183

استقاره کرد.

آیا رابطه‌ای بین ساختار و دانسیته پلیمر وجود دارد. اگر وجود دارد توضیح دهید؟

با افزایش دانسیته ساختار پلیمر محکم‌تر می‌شود و وقتی درصد تبلور پلیمر زیاد شود، یعنی زنجیره‌های پلیمر در کنار هم

چیدمان مرتب‌تری پیدا می‌کنند و به همین دلیل در واحد حجم، تعداد بیشتری زنجیره می‌تواند در کنار هم قرار بگیرد

به همین خاطر، جرم زنجیره‌ها در واحد حجم از پلیمر بیشتر شده و دانسیته پلیمر افزایش پیدا می‌کند.

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

آزمایش شماره ۲ (اندازه گیری وزن مولکولی با استفاده از ویسکومتری برای محلول های رقیق)

سکشن: یک شنبه ۱۸-۱۶

استاد: آقاجری موخر

اعضای گروه:

محمی الدین چم کوری ۸۶۸۱۶۰۱۰۱۰۳

علیرضا خلیلی پور ۸۷۰۶۵۲۷۲۰

علیرضا کریم پور ۸۷۰۳۰۴۴۳۱

علی هنر کار ۸۷۰۳۰۴۴۵۴

- تئوری آزمایش:

محلول های رقیق که قند به شکل کبر زنجیر در واقع مستقل از زنجیرهای دیگر است در محلول، یعنی شکل کلی زنجیر ناشی از ساختار خود زنجیر است. این برای زمانی است که غلظت خیلی کم باشد یا غلظت کم است صاف میل می کند. یعنی خیلی زیر غلظت هم پوشانی (*C) باشد

حال می خواهیم جرم مولکولی را برای چنین محلول های به دست آوریم. برای محلول های رقیق از رابطه ویسکوزیته استفاده می شود تا ویسکوزیته را به دست آوریم.

رابطه ویسکوزیته:

$$\eta = \frac{\Delta P \cdot \pi r^4}{8 \nu L} \cdot t$$

توضیحات: ΔP اختلاف فشار دو سر لوله، r شعاع، L طول لوله، ν چگالی مخصوص، t زمان سقوط حلال

در واقع این رابطه اساسش بر این است که یک لوله موین را در نظر می گیریم که دو شاخص مشخص دارد. η که مایع سقوط می کند یا مایع از شاخص بالایی به شاخص پایینی می رسد را اندازه گیری می کنند و بر اساس این رابطه ویسکوزیته آن را به دست می آورند.

حال برای محلول های رقیق معمولاً از ویسکوزیته نسبی استفاده می شود.

$$\eta_r = \frac{\eta_{\text{solution}}}{\eta_{\text{solvent}}} = \frac{t}{t_0}$$

توضیحات: η_{solution} ویسکوزیته محلول، η_{solvent} ویسکوزیته حلال خالص، t زمان سقوط محلول پلیمری، t_0 زمان سقوط حلال خالص

اما یک رابطه دیگر برای ویسکوزیته بیان شده است که به آن ویسکوزیته ویژه می گویند.

ویسکوزیته ویژه تعریف می شود:

$$\eta_{sp} = \frac{\eta_{\text{solution}} - \eta_{\text{solvent}}}{\eta_{\text{solvent}}} = \eta_r - 1$$

توضیحات: η_{solution} ویسکوزیته محلول، η_{solvent} ویسکوزیته حلال، η_{sp} ویسکوزیته ویژه

یک رابطه دینامی نیز برای وجود دارد به نام ویسکوزیته ظاهر یافته

ویسکوزیته ویژه

ویسکوزیته ظاهر یافته

$$\eta_{red} = \frac{\eta_{sp}}{c} = [\eta] + K' [\eta]^2 \cdot c \rightarrow \text{غلظت}$$

\downarrow غلظت \downarrow ویسکوزیته ذاتی \downarrow ویسکوزیته ذاتی

ویسکوزیته ظاهر یافته از طریق رابطه های کینز تعریف شده است.

K' : ثابت آن است، ویسکوزیته ها مطلق داده می شوند و غلظت ها نیز مشخص هستند.

این معادله، یک معادله خط است، ویسکوزیته مطلق عرض از مبدأ آن است.

رابطه دینامی نیز وجود دارد به نام رابطه لندلمر.

$$\frac{\ln \eta_r}{c} = [\eta] - K'' [\eta]^2 \cdot c$$

این رابطه یا معادله کولورا:

این نیز یک معادله خط است که c یک متغیرش است و $\frac{\ln \eta_r}{c}$ متغیر دیگر است و عرض از مبدأ آن برابر با ویسکوزیته مطلق است.

ویسکوزیته مطلق برابر صفر شود:

$$\Rightarrow [\eta] = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\eta_{sp}}{c} = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\ln \eta_r}{c}$$

\downarrow ویسکوزیته ویژه \downarrow غلظت \downarrow ویسکوزیته نسبی

بن رابطه بیمای کولورا که نقطه c همان به سمت صفر می رود و برابر با ویسکوزیته مطلق می شود.

رابطه مهم دینامی که وجود دارد:

M = وزن مولکولی (که داده خواهد شد)

K و a ثابت معادله

$$[\eta] = K M^a$$

\downarrow ویسکوزیته مطلق \downarrow جرم مولکولی

* تجربی :

- لزوم و معاد آزمایش :

تولوشن ادرصد - مخلوط پلی استایرن

ویسکومتر آبگود - پیست - پیست پیرن - کرومومتر - بشر

- شرح آزمایش :

در این آزمایش می خواهیم ویسکوزیتهی مخلوط را به دست آوریم و با استفاده از معادله بال کوهن را به دست می آوریم و ویسکوزیتهی مخلوط را به دست می آوریم و در آخر جرم ویسکومتری را به دست می آوریم. چگونگی ویسکوزیتهی مخلوط را به دست آوریم ؟
مخلوطی که داریم مخلوط ادرصد پلی استایرن در تولوشن است. (بلیتری که داریم پلی استایرن است حلال یا تولوشن است)

ویسکومتر آبگود که از آن برای اندازه گیری زمان سقوط مخلوط استفاده می کنیم دو شاخص دارد که وقتی از بالا به شاخص پایین می آید زمان ها را اندازه گیری می کنیم.

در ابتدا برای این که ویسکوزیتهی نسبی را به دست آوریم t_0 را نیاز داریم که t_0 (هنگامی که حلال خالص است).
حلال خالص (تولوشن) از شاخصی که بزرگ ترین قطر دارد در ویسکومتر می ریزیم. اما قبل از ۲ یا ۳ بار خالی می کنیم. پیست پیرن را بالای قهقهی که دو شاخص داریم می گذاریم و از پشت راجیس می کنیم تا انگشت بی بعد و شارلونی کناری می گذاریم و با فشار دادن مایع را بالا می بریم و می گذاریم تا خط شاخص بالای بیاید و پیست پیرن را برمی داریم و وقتی که به شاخص پایین رسید با کرومومتر زمانی که به دست می آید t_0 است که برای حلال خالص می باشد. بعد حلال را در یک بشری که در آزمایشگاه بود خالی کردیم.

بعد از آن ۱۰ سی سی مخلوط یک ادرصد پلی استایرن می ریزیم. دقیقاً همان روش را انجام دادیم و باز که کشیدیم تا بالا خط شاخص برسد و انگشت را برداشتم و زمان سقوط را اندازه گرفتیم. t_1 می که به دست آمد t_1 می باشد و تطبیق برابر است.

رابطه غلظت :

$$C_1 = \frac{g\gamma}{cc} = \frac{g\gamma}{10cc} = 0.1 \rightarrow g\gamma = 1$$



صادر آزمایش هاسی سی برداشتم و غلظت ^{پلیمر} آن ۱۰٪ است و ۱۹۲ از پلیمر در این محلولی است که ما برداشتم با استفاده از این t_1 را به دست می آوریم.

بعد از این که زمان را اندازه گیری کردیم و t_1 به دست می آمد، ۲ سی سی تولوئن (حلال خالص) را اضافه کردیم به ۱۰ سی سی پلیمر (پلی استایرن) و حجم ۱۲ سی سی شد. حال باید غلظت را به دست آوریم. غلظت کم نمی شود چون گرم بود استایرن (پلیمر) ثابت است. اما در واقع حلال افزایش داده ایم. یعنی حجم را به جای آن که ۱۰ سی سی باشد، ۱۲ سی سی کرده ایم. $\frac{1}{12cc}$ می شود غلظت جدید پس:

$$C_2 = \frac{192}{12cc}$$

در اینجا C_2 به دست آمد. باز همین امر را دوباره انجام می دهیم و زمان سقوط را برای این نیز به دست می آوریم که می شود t_2 .

حال بعد از انجام این کار مجدداً ۲ سی سی تولوئن خالص که همان حلالی است را اضافه می کنیم. حال غلظت جدید می شود:

$$C_3 = \frac{1}{12cc}$$

و مجدداً زمان سقوط را اندازه گیری می کنیم و t_3 به دست می آید. برای این محلول جدید.

پس در واقع غلظت و زمان داریم. از طریق تقسیم هر زمان بر زمان حلال خالص و اسکوزیته می سنجیم به دست می آید.


$$\eta_{r1} = \frac{t_1}{t_0} \quad \eta_{r2} = \frac{t_2}{t_1} \quad \eta_{r3} = \frac{t_3}{t_2}$$

پس سه اسکوزیته می سنجیم به دست می آید. سه غلظت را نیز با واردی که گفته شد می سنجیم و $\frac{C \eta}{c}$ می شود سه نقطه عرض از مبدأ آن و اسکوزیته می مطلق است و با آن دو اسکوزیته ویژه را به غلظت تقسیم کنیم باز سه نقطه به دست می آوریم و عرض از مبدأ آن و اسکوزیته می مطلق است. پس از این طریق می توان اسکوزیته مطلق را به دست آورد. بعد از به دست آوردن اسکوزیته می مطلق ثوابت را برای پلی استایرن به دست می آوریم (۵)

می آوریم و در آخر جدولی پلی استایرن را گزارش می کنیم.

از تقسیم هوزمان به زمان اولیه و اسکولوزیتهی نهایی به دست می آید.

t	η_v	c
0		
1		
2		
3		



$t(s)$	$\eta_r = \frac{t}{t_0}$	c	$\frac{\ln \eta_r}{c}$	$\eta_{sp} = \eta_r - 1$	$\frac{\eta_{sp}}{c}$
۲۲۳	۲,۱۱۱۱	۰/۰۱	۷۴,۷۲۱	۱,۱۱۱۱	۱۱۱,۱۱
۲۴۸	۱,۷۵۱۴۳	$۱,۳۳۳ \times 10^{-۳}$	۴۷,۲۴۸۳	۰,۷۵۱۴۳	۹۰,۲
۲۵۹	۱,۴۹۲۸	$۷,۱۴۲۹ \times 10^{-۳}$	۷۳,۴۹۲۳	۰,۴۹۲۸	۹۴,۹۹۱


$t_0 = ۱۵۳$

علاقه (c) = $\frac{gr}{cc}$

۰/۰۱ = $\frac{gr}{1.00} \rightarrow ۰/۱ gr$


$c = \frac{۰/۱ gr}{۱۳ cc} = ۷,۶۹۲ \times 10^{-۳}$

$c = \frac{۰/۱ gr}{۱۴ cc} = ۷,۱۴۲۹ \times 10^{-۳}$



شیب خط = ۴۴,۱۵۸۰,۸۷

مقدار y: ۴۷,۲۴۸۷,۰۳



شیب خط = ۵۳,۰۷۳۷۳۴

مقدار y: ۵۳,۳۱۴,۴۲۱

توانی ماری کارایی

$a = -۰,۷۹$
 $K = ۴,۱۴ \times 10^{-۳}$

$[\eta] = K M_v^a$

$\Rightarrow ۵۳,۳۱۴,۴۲۱ = ۴,۱۴ \times 10^{-۳} M_v^{-۰,۷۹} \rightarrow M_v = ۱۵۸۳۸۰/۴۷۷۲$

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

آزمایش شماره ۳ (اندازه گیری شاخص حلالیت و وزن مولکولی محصول بین دو پیوند عرضی)

سکشن: یک شنبه ۱۸-۱۶

استاد: آقاجری موخر

اعضای گروه:

محمی الدین چم کوری ۸۶۸۱۶۰۱۰۱۰۳

علیرضا خلیلی پور ۸۷۰۶۵۲۷۲۰

علیرضا کریم پور ۸۷۰۳۰۴۴۳۱

علی هنر کار ۸۷۰۳۰۴۴۵۴

- مقوری آزمایش

بحث این آزمایش در مورد پلیمرها شبکه ای می باشد.

پلیمرهای شبکه ای از دو طریق به دست می آیند:

۱- دو نوکلید نشان هیدرژن است. چون از چند جهت می توانند واکنش دهد و بعد از پلیمریزاسیون تعدادی یک پلیمر شبکه ای به هاسی دهد.

۲- پلیمری که تولید می شود خطی است و توانایی چنت دارد. آن را چنت می نسم و بعد از چنت شبکه ای می شود.

پلیمرهای شبکه ای متشکله نشان پیوندهای عرضی است. مقدار این پیوندها در طول این پیوندها در فواصل فیزیکی و شیمیایی پلیمرها بسیار متفاوت است. اگر دانسیته پیوند ها زیاد باشد یعنی تعداد پیوندها زیاد باشد چمبرها کوتاه تر می شوند و بنابراین پلیمرها سخت تر می شوند. اما اگر تعدادشان کم باشد در واقع الاستیسیته نشان با آن تر می شود و اگر در حدی که پلیمر چنت شده باشد کاملاً خواصش با پلیمری چنت نشده است متفاوت است. به دلیل پیوندهای عرضی.

بزرگ آن

وقتی در یک پلیمر در حلال می اندازیم اولین مرحله ای که اتفاق می افتد تورم است. یعنی زنجیرها متورم می شوند. اگر پلیمر شبکه ای باشد اولین مرحله نیز آخرین مرحله هم می باشد. یعنی مرحله تورم هم اولین مرحله و هم آخرین مرحله است. چون زنجیرها دیگر بهتر از این نمی توانند از هم جدا شوند. چون از طریق پیوندهای عرضی به هم دیگر وابسته شده اند. یعنی از شافص هایی که هنگام انحلال در هم است، شافص خلالت است.

دو داده دارای شافص خلالت نزدیک به هم یا مثل هم باشند در هم دیگر انحلال پذیرند. برای پلیمرها شبکه ای که قابلیت انحلال ندارند می گوئیم آن در شافص انحلال پلیمر شبکه ای با حلال نزدیک به هم باشد پلیمر را متورم نمی کنند پس برای پلیمرها شبکه ای تورم بیشتر می شود.


اولین رابطه ای که داریم میزان تورم است که از رابطه زیر به دست می آید:

جرم اولیه پلیمر $\rightarrow m - m_0$ جرم اولی بعد از این که در حلال انداختیم.

جرم اولیه پلیمر $\rightarrow \rho \times m_0$ چگالی پلیمر

پس این رابطه (رابطه صاف قبل)، رابطه ای است که با استفاده از آن می توان میزان تورم را به دست آورد. طبیعتاً بعد از آن که پلیمر را در حلال افزودیم (بزرگ تر شد) بزرگ تر می شود.

رابطه بعدی، حجم تورم است.



$\frac{m_0}{\rho_{polymer}}$ به ما حجم پلیمر را می دهد، $m - m_0$ مقدار حلالی است که جذب شده است (یعنی مقدار حلالی که پلیمر به خودش گرفته که تقسیم بر دانسیته حلال می شود حجم حلال)

پس حجم پلیمر بعد از تورم می شود حجم اولیه اش علاوه بر حجم حلالی که به خودش جذب کرده است که از این راه به دست می آید.

اگر اجازه دهیم که پلیمر خیلی درون حلال بماند (به مدت یک شبانه روز)، بعد از یک مدتی افزایش حجم، متوقف می شود و به یک تعادل در دو ریناسیسی با حلالش می رسد. این تعادل بعد از مدت زمانی زیادی است که پلیمر درون حلال بماند.

برای پلیمرها تعادل چگونه به دست می آید؟

$$-\left[\ln(1-c) + c + \chi c^2 \right] = \left(\frac{V}{M} \frac{\rho_p}{\rho_s} \right) \left(c^{\frac{1}{\nu}} - \frac{c}{\nu} \right)$$

فشار یا نیروی متقابل پلیمر و حلال
چگالی پلیمر
حجم حلال

فشار پلیمر
حجم حلال
حجم حلال

قدم انحلال (باعث کاهش انرژی سیستم شده) قدم الاستیسیته

توضیح:

قدم اول باعث انحلال می شود و انحلال یک فرآیند است خود به خودی که باعث کاهش پتانسیل می شود. ولی اگر پلیمر نسبت به حلال باشد چون انحلال باعث تغییر شکل کلی پلیمر می شود، پلیمر شبکه ای چیزی دارد به نام الاستیسیته، الاستیسیته همیشه در حلال دارد زخمی ها دارد. در حلال، پلیمر شبکه ای چیزی دارد به نام الاستیسیته، الاستیسیته همیشه در حلال دارد زخمی ها دارد. در حلال، پلیمر شبکه ای چیزی دارد به نام الاستیسیته، الاستیسیته همیشه در حلال دارد زخمی ها دارد.

باعث افزایش انرژی می شود.

پس اختلال باعث کاهش می شود و عکس در مقابل تغییر شکل به دلیل پیوندهای عرضی باعث افزایش می شود. پس از مدتی نه این دو با هم به تعادل رسیدند یک تعادل ترمودینامیکی برقرار می شود. رابطه منفی قبل تعادل ترمودینامیکی پس حلال و پلیمر را نشان می دهد.

تدریجی که متغی دارد باعث کاهش انرژی سیستم شده و همان تدریجی است که باعث اختلال شده است. تدریجی که مثبت دارد تدریجی که مربوط به الاستیسیته است.

پس بعد از این که مدت زیادی گذشتیم به این دو تدریج با هم مساوی می شوند.

✓ هر پلیمر و حلالی یک χ (کامپا) مخصوص به خود را دارد.


* تجزی:

- لوازم و مواد آزمایش:
بشر - لاکتیک SBR - پینس - ترازو (مربعی) - آب مقطر - کاغذ صافی - نروال هگزان - تولوئن

- شرح آزمایش:

سه بشر داریم، پلیمری که استفاده می کنیم SBR است که یک لاکتیک پیتم شده می باشد. این را باید به سه شکل گوناگون (مخلوط - بیضی - مستطیلی) در آوریم و هر شکل مربوط به یک حلال است. بعد این شکل را به دقت وزن می کنیم و درون یک بشر می اندازیم. به بشر اول آب مقطر اضافه می کنیم تا جایی که آب مقطر بالا سر پلیمر برسد. به بشر دوم نروال هگزان و به بشر سوم تولوئن می ریزیم. بعد از گذشت ده دقیقه تولوئن می ریزیم. بعد از گذشت ۱۰ دقیقه با پینس SBR ها را در می آوریم و روی کاغذ صافی سطحش را می کشیم تا خشک شود و بعد آن را وزن می کنیم. بعد از وزن دوباره درون حلال می اندازیم و می گذاریم ۱۰ دقیقه بماند و مجدداً وزن می کنیم. بعد از وزن دوباره در حلال می اندازیم و می گذاریم ۱۰ دقیقه بماند دوباره وزن می کنیم.

t	m	Q	V_s	C	m_{α}
۱					
۲					
۳					
۴					




ماده ای نسبتاً کم تورم را ایجا کرده شامض حداکثرش را به عنوان شامض حداکثر بلیمه تراش می کنیم. پس بزرگ تورم فقط زمان های ۳۰ دقیقه را استفاده می کنیم.

فیلتر بلیمه

زمان هایی که در ۱۰، ۱۵، ۳۰ به دست آوریم برای هر سه حلال، غلظت را در زمان های مختلف برای حلال های مختلف به دست می آوریم. بعد تراف غلظت فیلتر بلیمه را بر اساس زمان برای هر سه حلال رسم می کنیم. طبق رابطه زیر

$$C = \frac{m_0}{P_p V_s} = \frac{\bar{V}_0}{V_s} < 1$$



برای به دست آوردن m_{α} تویزهای گم‌های تولون است پس از ۲ ساعت وزن می‌کنیم و V_s را به دست می‌آوریم و هم چنین C را به دست می‌آوریم و X (کاپا) اثر روی هندجوهاها به دست می‌آوریم (برای SB^2 و تولون کاپا) (۹) (به دست می‌آوریم)

هم‌هوی را برای تولون به دست می‌آوریم و در آن m_{α} را اندازه می‌گیریم. (در تمام m_{α} در آن V_s می‌کنیم)

حساب ترمیم در زمان :

$$Q = \frac{m - m_0}{P \times m_0}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} m_0 = 1,2449 \text{ gr} \\ m_1 = 1,2501 \text{ gr} \\ m_2 = 1,24 \text{ gr} \\ m_3 = 1,2482 \text{ gr} \\ \rho = 11,043 \end{array} \right.$$

$$Q = \frac{1,2501 - 1,2449}{11,043 \times 1,2449} = 0,00429$$

$$Q = \frac{1,24 - 1,2449}{11,043 \times 1,2449} = -0,0041$$

$$Q = \frac{1,2482 - 1,2449}{11,043 \times 1,2449} = 0,0026$$

حساب ترمیم در زمان :

$$\left\{ \begin{array}{l} m_0 = 0,4742 \text{ gr} \\ m_1 = 0,4744 \text{ gr} \\ m_2 = 0,4752 \text{ gr} \\ m_3 = 0,4737 \text{ gr} \end{array} \right.$$

$$Q = \frac{0,4744 - 0,4742}{11,043 \times 0,4742} = 0,00047$$

$$Q = \frac{0,4752 - 0,4742}{11,043 \times 0,4742} = 0,0019$$

$$Q = \frac{0,4737 - 0,4742}{11,043 \times 0,4742} = -0,0009$$

حساب ترمیم در زمان :

$$\left\{ \begin{array}{l} m_0 = 0,9708 \text{ gr} \\ m_1 = 1,4118 \text{ gr} \\ m_2 = 1,4247 \text{ gr} \\ m_3 = 1,4217 \text{ gr} \\ m_4 = 1,7177 \text{ gr} \end{array} \right.$$

$$Q = \frac{1,4118 - 0,9708}{11,043 \times 0,9708} = 0,041$$

$$Q = \frac{1,4247 - 0,9708}{11,043 \times 0,9708} = 0,044$$

$$Q = \frac{1,4217 - 0,9708}{11,043 \times 0,9708} = 0,043$$

$$Q = \frac{1,7177 - 0,9708}{11,043 \times 0,9708} = 0,071$$

حساب V_S در حالت اول

$$V_S = \frac{m_0}{\rho} + \frac{m - m_0}{\rho_S}$$

$$V_S = \frac{11244}{1.04} + \frac{11250.1 - 11244}{1} = 112$$

$$V_S = \frac{11244}{1.04} + \frac{1124 - 11244}{1} = 112.1$$

$$V_S = \frac{11244}{1.04} + \frac{112482 - 11244}{1} = 11214$$

حساب V_S در حالت دوم

$$V_S = \frac{14044}{1.04} + \frac{14044 - 14044}{1.04} = 14044$$

$$V_S = \frac{14044}{1.04} + \frac{14044 - 14044}{1.04} = 14044$$

$$V_S = \frac{14044}{1.04} + \frac{14044 - 14044}{1.04} = 14044$$

حساب V_S در حالت سوم

$$V_S = \frac{14044}{1.04} + \frac{14044 - 14044}{1.04} = 14044$$

$$V_S = \frac{14044}{1.04} + \frac{14044 - 14044}{1.04} = 14044$$

$$V_S = \frac{14044}{1.04} + \frac{14044 - 14044}{1.04} = 14044$$

$$V_S = \frac{14044}{1.04} + \frac{14044 - 14044}{1.04} = 14044$$

کلمه C در حلال آب

$$C = \frac{M_0}{P_3 V_3}$$

$$C = \frac{112474}{1 \times 11} = 10.22$$

$$C = \frac{112444}{1 \times 11.08} = 10.14$$

$$C = \frac{112274}{1 \times 11.17} = 10.05$$

کلمه C در حلال نرغال هذین

$$C = \frac{0.4753}{0.459 \times 0.77} = 1.325$$

$$C = \frac{0.4723}{0.459 \times 0.77} = 1.321$$

$$C = \frac{0.4743}{0.459 \times 0.77} = 1.324$$

کلمه C در حلال تولوین

$$C = \frac{0.9708}{0.8449 \times 1.24} = 0.93$$

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

آزمایش شماره ۴ (اندازه گیری ویسکوزیته برای محلول های غلیظ)

سکشن: یکشنبه ۱۸-۱۶

استاد: آقاجری موخر

گروه شماره ۲


اعضای گروه:

محی الدین چم کوری ۸۶۸۱۶۰۱۰۱۰m


علیرضا خلیلی پور ۸۷۰۶۵۲۷۲۰

علیرضا کریم پور ۸۷۰۳۰۴۴۳۱


علی هنر کار ۸۷۰۳۰۴۴۵۴




SBR در مثال آب



SBR در مثال فاضلاب



SBR در مثال فاضلاب



پارامتر حلالیت (S)

مقدار فورم بر حسب پارامتر حلالیت

میزان فورم را دارد پارامتر حلالیت

میزان فورم را دارد پارامتر حلالیت

$$S = 1.9 \left(\frac{C_{ed}}{C_{m^3}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

پارامتر حلالیت SBR در فاضلاب

$$\begin{cases} S_{\text{آب}} = 23.4 \left(\frac{C_{ed}}{C_{m^3}} \right)^{\frac{1}{2}} \\ S_{\text{فاضلاب}} = 9.1 \left(\frac{C_{ed}}{C_{m^3}} \right)^{\frac{1}{2}} \\ S_{\text{فولون}} = 1.9 \left(\frac{C_{ed}}{C_{m^3}} \right)^{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

$$- [ch(1-c) + c + \chi c^2] = \left(\frac{V_P}{M_A} \right) \left(c^{\frac{1}{2}} - \frac{c}{\gamma} \right)$$

$$- [ch(1-0.38) + 0.38 + (0.38)^2] = \left(\frac{1.44 \times 10^3}{M_A} \right) \left[(0.38)^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{0.38}{\gamma} \right) \right]$$

$$\rightarrow M_A = 291.27$$

- تئوری:

وقتی غلظت نزدیک به غلظت بحرانی (C^*) عواملی مثل جرم مولکولی زنجیر، توزیع جرم مولکولی زنجیر و ماهیت زنجیری که ششخا یا خطی یا شبکه ای (cross linking) باشد باعث تغییر در ویسکوزیته می شود.

وقتی بحث از محلول های پلیمری می کنیم دو عامل دیگر مهم است:

- ۱- حلال (پلیمری را باید در حلالی حل کنیم که نامش انحلال پذیری باشد تا زنجیرها از هم باز شوند)
- ۲- دما (بعضی از مواد در هر دما برای بر اساس دما رسم می شوند)

باید در دمای کار کنیم که بیشترین انحلال پذیری را دارد برای سیستم وقتی بحث در مورد محلول پلیمری شود بیشتر بحث در مورد محلول ها غیر نیوتنی است. در محلول ها نیوتنی سرعت برش $\dot{\gamma}$ و ویسکوزیته موثر است. یعنی برای مقایسه ویسکوزیته در محلول اولاً باید در حلال های مناسب همدو را حل کرده باشیم و بعد باید در دماها مناسب باشند و سرعت برشی باید برای همدو یکسان باشد.

ماهیت پروکفیلد:

یک موتور است که یک سری اهرم به آن اسپیندل می گویند به موتورش وصل می شود و یک سرعت برشی به دستگاه می دهیم و دستگاه برای این که اهرم ها را با سرعت برشی که ما داریم بچرخاند باید یک گشتاور به پیش اعمال کند. یعنی یک گشتاور به اهرم ها بدهد. هر چه قدر صایع ویسکوزیته اش بالاتر باشد در نتیجه گشتاور بیشتری می خواهد و بالعکس. هر چه قدر ویسکوزیته کم تر باشد در نتیجه ویسکوزیته کم تر می خواهد. بر اساس همین اصل ویسکوزیته را اندازه می گیرند.

گشتاوری که می خواهیم با آن
سرعت دستگاه اسپینیم

$$\tau = \frac{2 + \dots}{\dots}$$

طول اسپیندل
قطر اسپیندل


✓ دستگاه هیزین اسپیندل دارد. با توجه به آن ویسکوزیته اسپیندل مناسب را می گذاریم.

RPM (سرعتی) که به دستگاه می دهیم.

$$\frac{dU}{dt} = \frac{4N\pi}{n''}$$

n'' از معادله زیر به دست می آید.

$$n'' = \text{slop of } \frac{\ln(t)}{\ln(N)}$$



پس چند N به دستگاه می دهیم یعنی چند دور تعریف می کنیم به دستگاه و دستگاه به ما چند تستور می دهد. بعد از نقطه ها \ln گیری می کنیم و $\ln t$ بر اساس $\ln(N)$ رسم می کنیم که شبیه نمودار می شود n'' و n'' به دست می آید. بعد از به دست آمدن n'' می توان سرعت برشی را می حساب کرد در نتیجه، و میکروفریز را به دست می آوریم. از طریق رابطه زیر:

$$M = \frac{\tau \rightarrow \text{تنش برشی}}{\left(\frac{dU}{dt}\right) \rightarrow \text{سرعت برشی}}$$

$$D = 1$$

$$L = 20$$

دو نوع پروتئید داریم در اینجا:

یکی از آن ها سرعت اشباع است که به ما میکروفریز را می دهد. یک نوع پروتئید دیگر داریم که آن پلیپتید گدان تراست و با آن می توان تست های ساده انجام و هم چنین می توان تست های رتولوژیکی انجام داد.

۱: محلول هایی که داریم محلول های پلی استایرن در تولوئن هستند. غلظت ۱۴٪، ۱۸٪، ۲۰٪

N	t	n''	$\frac{da}{dt}$	σ	μ
100	13%	0.0145 MPa	1361.1 / 12341	1138.0 MPa	3.12 MPa / 12341
40	13%	0.0145 MPa	1224.1 / 9230	1245.1 MPa	2.23 MPa / 12341
20	13%	0.0172 MPa	4122.0 / 2349	1234.0 MPa	7.23 MPa / 12341

13% معدل
تغير

$$\sigma = \frac{Ft}{\pi D^2 L} \quad \left\{ \begin{array}{l} D = 1 \text{ mm} \\ L = 10 \text{ mm} \end{array} \right.$$

$$\sigma = \frac{(F \times 100)}{\pi (1 \times 10^{-3})^2 \times 10 \times 10^{-3}} = 1138.0 \text{ MPa}$$

$$\sigma = \frac{(F \times 40)}{\pi (1 \times 10^{-3})^2 \times 10 \times 10^{-3}} = 1245.1 \text{ MPa}$$


$$\sigma = \frac{(F \times 20)}{\pi \times (1 \times 10^{-3})^2 \times 10 \times 10^{-3}} = 1234.0 \text{ MPa}$$

$$\frac{da}{dt} = \frac{FN\pi}{n''}$$

$$\frac{da}{dt} = \frac{F \cdot \pi}{0.0145 \text{ MPa}} = 1361.1 / 12341$$

$$\frac{da}{dt} = \frac{F \times 40 \cdot \pi}{0.0145 \text{ MPa}} = 1224.1 / 9230$$

$$\frac{da}{dt} = \frac{F \times 20 \cdot \pi}{0.0145 \text{ MPa}} = 4122.0 / 2349$$



$$\mu = \frac{\sigma}{\left(\frac{da}{dt}\right)}$$

$$\mu = \frac{E \cdot K_A \cdot K_{A_0}}{K_{V_1} \cdot K_{A_0}} = 1.19 \times 10^4$$

$$\mu = \frac{E \cdot K_{A_0} \cdot K_{A_1}}{K_{V_1} \cdot K_{A_1}} = 2.7 \times 10^4$$

$$\mu = \frac{E \cdot K_{A_0} \cdot V_{T_1}}{K_{A_0} \cdot V_{T_1}} = 1.19 \times 10^4$$


دالة %

N	t	n''	\(\Sigma\)	\(\frac{da}{dt}\)	\(\mu\)
1	10	1.19 \times 10^4	1.19 \times 10^4	1.19 \times 10^4	1.19 \times 10^4
2	20	1.19 \times 10^4	2.38 \times 10^4	2.38 \times 10^4	2.38 \times 10^4

$$\Sigma = \frac{Y + t}{n \cdot K}$$

$$\Sigma = \frac{Y \cdot K}{n \cdot (1.19 \times 10^4)^n \cdot X \cdot 10^{-n}} = 1.19 \times 10^4$$

$$\Sigma = \frac{Y \cdot K \cdot V}{n \cdot (1.19 \times 10^4)^n \cdot X \cdot 10^{-n}} = 1.19 \times 10^4$$



$$\frac{du}{dt} = \frac{F \Delta \pi}{n''}$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{F \times \Delta \pi}{\gamma \times \Delta \pi \times n''} = \frac{F \Delta \pi}{\gamma \Delta \pi n''}$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{F \times \Delta \pi}{\gamma \times \Delta \pi \times n''} = \frac{F \Delta \pi}{\gamma \Delta \pi n''}$$

$$\mu = \frac{\Sigma}{\left(\frac{du}{dt}\right)}$$

$$\mu = \frac{1.19 \times 10^6}{\frac{F \Delta \pi}{\gamma \Delta \pi n''}} = \frac{1.19 \times 10^6 \times \gamma \Delta \pi n''}{F \Delta \pi}$$

$$\mu = \frac{1.19 \times 10^6 \times \gamma \Delta \pi n''}{F \Delta \pi}$$

70-1000