

تعداد سوالات: تستی: ۱۵ تشریحی: ۳

عنوان درس: خوردگی فلزات

وشته تحصیلی/ گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۲

۱- چرا خوردگی رادیاتور زمانی که با آب پر شده باشد بیشتر از زمانی است که از ضد يخ اتیلن گلیکول استفاده شده است؟

۱. قدرت یونی آب بسیار کمتر از ضد يخ است
۲. میزان تفکیک ضد يخ بیشتر از آب است
۳. میزان حلالیت اکسیژن در ضد يخ بیشتر است
۴. به دلیل قدرت یونی بالاتر حل شدن لایه اکسید آلومینیوم تشکیل شده بر روی جدار داخلی رادیاتور در آب بیشتر است

۲- کدام یک از باکتریهای زیر جزء عوامل خوردگی بیوشیمیابی نیست؟

- | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| ۱. دسول فویلیریو | ۲. فرباسیلوس | ۳. تیوباسیلوس | ۴. اشرشیاکلی |
|------------------|--------------|---------------|--------------|

۳- کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل موثر بر خوردگی سایشی نیست؟

- | | | | |
|---------------|--------------|-------------------|-------------|
| ۱. ماهیت سیال | ۲. سرعت سیال | ۳. شکل هندسی سازه | ۴. حجم سیال |
|---------------|--------------|-------------------|-------------|

۴- به خوردگی که به دلیل ناهمگنی فلز یا جسم رسانا به وجود می آید گفته می شود؟

۱. خوردگی بیوشیمیابی
۲. خوردگی شیمیابی
۳. خوردگی الکتروشیمیابی

۵- دیاگرام پور به تحت چه شرایطی رسم می شود.

۱. غلظت $m^{-6} \times 10^{-1}$ نسبت به یونها و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
۲. غلظت $m^{-16} \times 10^{-1}$ نسبت به یونها و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
۳. غلظت $m^{-16} \times 10^{-1}$ نسبت به یونها و در دمای ۲۲۵ درجه سانتی گراد
۴. غلظت $m^{-16} \times 10^{-2}$ نسبت به یونها و در دمای ۲۲۵ درجه سانتی گراد

۶- کدام آلیاژ فولاد تنها دارای کروم است و خاصیت مغناطیسی دارد؟

- | | | |
|-----------------------|------------|---------|
| ۱. آستنیت | ۲. مارتزیت | ۳. فریت |
| ۴. فولادهای رسوب سختی | | |

تعداد سوالات: تستی: ۱۵ تشریحی: ۳

عنوان درس: خوردگی فلزات

روشه تحصیلی/ گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۲

۷- کدام گزینه جزء تفاوت‌های منحنی استرن و ایوانس نمی‌باشد؟

۱. نمودار استرن، منحنی $E - \log i$ و نمودار ایوانس منحنی $i - E$ میباشد
۲. اساس منحنی استرن قطبش خطی و منحنی ایوانس قطبش غیر خطی
۳. نمودار ایوانس تنها برای اضافه و لتاژ های کوچک صادق ولی نمودار استرن برای محدوده وسیعی از اضافه و لتاژها
۴. ایوانس برای حالت برگشت پذیر و استرن برای واکنشهای یک طرفه

۸- کدام یک از واحدهای زیر برای بیان آهنگ خوردگی مناسب‌تر است و ضخامت از دست رفته را نشان می‌دهد؟

Mmy . ۴

Ipy . ۳

Mdd . ۲

Mpy . ۱

۹- کدام گزینه جز اکسیدهای نیم رسانای نوع n میباشد؟

۱. کاتیونهای جانشین اضافی
۲. جاهای خالی کاتیون فلزی
۳. کاتیونهای بین نشین اضافی
۴. جاهای خالی کاتیون غیر فلزی

۱۰- کدامیک از آزمون های زیر متداول ترین، ساده‌ترین و ارزان‌ترین آزمونهای خوردگی هستند؟

۱. آزمون های غوطه وری
۲. آزمون پاشش آب نمک
۳. آزمون های رطوبتی
۴. آزمون کوپن

۱۱- در حفاظت کاتدی های جنس الکترود مرجع چیست؟

۱. آلومینیوم
۲. روی
۳. نیکل
۴. مس

۱۲- کدامیک از گزینه های زیر جز شیوه های کند کردن (بازدارندگی) در فرآیند خوردگی نیست؟

۱. افزایش مقاومت الکتریکی سطح فلز
۲. کاهش حرکت یا نفوذ یونها به سطح فلز
۳. افزایش رفتار قطبش کاتدی و آندی
۴. کاهش مقاومت الکتریکی

۱۳- خوردگی ناشی از CO_2 را چه می‌نامند؟

۱. خوردگی شیرین
۲. خوردگی ترش
۳. خوردگی تاولی
۴. خوردگی هیدروژنی

۱۴- تفاوت روش الکتروولس و ترسیب الکتروشیمیایی چیست.

۱. فرآیند الکتروولس، فلز روی بستر بدون استفاده از انرژی الکتریکی خارجی صورت میگیرد.
۲. فرآیند ترسیب فلز روی بستر بدون استفاده از انرژی الکتریکی خارجی صورت میگیرد.
۳. فرآیند ترسیب فلز روی بستر بدون استفاده از انرژی الکتریکی داخلی صورت میگیرد.
۴. فرآیند ترسیب غیر فلزی روی بستر بدون استفاده از انرژی الکتریکی خارجی صورت میگیرد.

تعداد سوالات: تستی: ۱۵ تشریحی: ۳

عنوان درس: خوردگی فلزات

رشته تحصیلی/ گد درس: شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۳۰

۱۵- کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل مهم در SCC (خوردگی ناشی از تنش) کلریدی نیست؟

۲. هیدروژن

۱. میزان کلرید

۴. میزان تنش و PH محلول

۳. دما

سوالات تشریحی

۴،۲۰ نمره

۱- تئوری پتانسیل مختلط را توضیح دهید. دو فرض اساسی این تئوری را نام ببرید.

۱،۴۰ نمره

۲- چدن چیست؟ انواع متداول آن را نام ببرید. مقاومت بالای چدن پر سیلیس در محیطهای خورنده از چه چیزی ناشی می شود؟

۱،۴۰ نمره

۳- ویژگیهای یک پوشش مناسب چیست؟