

## صنايع دستي (برجسته کاري روی فلز مس)



برخی از شایستگی هایی که در این بودمان به دست می اورید:

- کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری
- اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای؛
- برجسته کاری ورق مس؛
- ساخت پلاک تزیینی مسی؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.


بشر اولیه توانسته با کشف فلز مس و دستیابی به خواص ویره و همچنین تکنولوژی شکل دهنده و ساخت آن، ظرفی را بسازد که بسیاری از نیازهای زندگی روزمره اش را برطرف کرده است. او همچنین توانسته با ابداع روش‌های متعدد، نقشی که ریشه در باورهای آئینی، بومی و الهامات وی از طبیعت داشته را بر سطوح دست ساخته هایش حک کند.

در این بودمان شما می‌توانید با فرآگیری فن برجسته کاری ورق مس بر مهارت خود بیفزایید و برخی از نیازهای خود و افرادی که در محیط پیرامون شما زندگی می‌کنند را برطرف سازید.

برای شروع کار به یک نکته مهم توجه کنید و آن کاربرد پلاک است که می‌خواهید تولید کنید. به طور مثال اگر کاربرد پلاک مسی، زیر لیوانی باشد مسلماً میزان برجستگی و فرورفتگی طرح و همچنین سایز آن متفاوت خواهد بود با پلاکی که کاربرد دیوار کوب تزئینی و یا کاربردهای متفاوت دیگری دارد.

#### انتخاب طرح مناسب:

شما می‌توانید از هر طرحی برای پلاک مورد نظر استفاده کنید اما گفته شد متناسب با نوع کاربرد شئی مورد نظر انتخاب شود. طرحها می‌توانند هندسی، گیاهی انسانی و یا حیوانی باشند که مادراین مرحله با استفاده از طرحهای ساده هندسی شما را باروش برجسته کاری ورق مس آشنا می‌کنیم (شکل ۱۰-۱).



ت- طرح انسانی

پ- طرح حیوانی

ب- طرح گیاهی

الف- طرح هندسی

شکل ۱۰-۱ - چند نمونه طرح

در نرم افزار کار و فناوری نمونه طرح‌های زیادی آورده شده است. پس از مشاهده این بخش کار غیر کلاسی زیر را انجام دهید.



#### کار غیر کلاسی:

با کمک معلم خود به گروههای چند نفره تقسیم شوید، سپس با استفاده از منابعی که ایشان به شما معرفی می‌کند چند نمونه از طرح (هندسی، گیاهی، حیوانی و انسانی) را بصورت یک ارشیو تهیه و در کلاس درباره ساده‌ترین و جذاب‌ترین تصاویر تبادل نظر کنید.



## کار کلاسی:

طراحی و ساخت پلاک مسی

ابزار مورد نیاز:

ورق مس: این ورق با ضخامت‌های متفاوت در بازار عرضه می‌شود. رنگ آن قرمز و با حرارت ورطوبت تغییر رنگ می‌دهد همچنین در حرارت  $133^{\circ}$  درجه سانتی گراد ذوب می‌شود(شکل ۲-۱۰-الف).

قلم نیم بر: یکی از قلم‌های قلمزنی است که در این مرحله از کار از آن برای ایجاد فرورفتگی و برجسته کردن سطوح استفاده می‌شود(شکل ۲-۱۰-ب).

قلم خوش: این قلم نیز از قلمهای قلمزنی است و از آن جهت ایجاد بافت استفاده می‌کنیم(شکل ۲-۱۰-پ).

قلم مو: برای (شکل ۲-۱۰-ت).

سمباده چوب: سمباده نرم که برای تبدیل چوب بستنی به قلم نیم بر استفاده می‌شود(شکل ۲-ث).

چوب بستنی: در صورتی که تهیه قلم نیم بر برایتان مقدور نباشد می‌توانید از چوب بستنی که نوک آن را قبلاً به وسیله سمباده نرم شبیه قلم نیم بر(شکل ۲-۱۰-ج).

قیچی: قیچی ابزاری است که از آن برای برش ورقه مس استفاده می‌شود(شکل ۲-۱۰-چ).

خودکار: از نوک آن برای انتقال طرح برجسته کردن خطوط طرح و همچنین ایجاد بافت استفاده می‌شود. بهتر استفاده شود که جوهر آن تمام شده باشد تا باعث الودگی سطح کار و دستانتان نشود(شکل ۲-۱۰-ح).

روزنامه: روزنامه چند لا برای زیر کار (ورق مس) استفاده می‌شود تا بستری نرم ایجاد کند و عملیات برجسته کاری راحت‌تر انجام شود.

و همچنین وسائل دیگری از جمله میز، دستکش پارچه‌ای، سیم ظرفشویی، دستمال نخی، اجاق گاز به همراه هواکش، ماسک و اندرست.



ت - قلم مو



پ - قلم خوش




ب - قلم نیم بر



الف - ورق مس



ح - خودکار



چ - قیچی



ج - چوب بستنی




ث - سمباده چوب

شکل ۲-۱۰-برخی از ابزارهای مورد نیاز

## مرحله ۱ : انتقال طرح

طرحی را که در پودمان ترسیم با رایانه آماده کرده‌اید روی کاغذ A4 پرینت بگیرید (شکل ۱۰-۳).



شکل ۱۰-۳ - طرح ترسیم شده با رایانه

ورق مسی را با قیچی زیر نظر معلم خود در ابعاد  $12 \times 12$  سانتی متر پرش دهید (۲ عدد).  
اضافه‌های طرح پرینت شده را برش دهید. دو طرف آن را چسب بزنید تا هنگام کار حرکت نکند. بر روی ورق مسی قرار دهید و با کمی فشار خود کار طرح را بر سطح ورق مسی منتقل کنید، طوریکه طرح از پشت ورق مس دیده شود (شکل ۱۰-۴).



پ- پشت ورق مس



ب- طرح انتقال یافته



الف- نحوه انتقال طرح

شکل ۱۰-۴ - نحوه انتقال طرح روی ورق مس

نکات ایمنی



- + هنگام برش مس با قیچی مواطف لبه تیز و بر تنه مس باشید تا به دستستان آسیب نرساند.
- + خودکار و ابزار تیز را در جایی مناسب نگهداری کنید و به وسیله آن با دوستان و همکلاسی هایتان شوخی نکنید.

## مرحله ۲ : برجسته کاری

روش های برجسته کاری : ۱- برجسته کاری خطی ۲- برجسته کاری سطح

پس از انتقال طرح بر ورق مس آن را به پشت برگردانید و خود کار را با کمترین فاصله در قسمت داخلی طرح کنار خطوط بگزارید و با کمی فشار دست، دورادور خطوط را گود کنید(شکل ۱۰-۵-الف).

مجدداً ورق مس را به رو برگردانید و خود کار را در قسمت داخلی و کنار خطوط قرار دهید و با کمی فشار دست دورادور خطوط طرح را گود کنید(شکل ۱۰-۵-ب).

حال ورق را به پشت برگردانید و طرح های دایره ای شکل و گلبرگ ها را با قلم نیم بُر یا در صورت عدم دسترسی به این قلم با چوب بستنی با کمی فشار دست گود کنید(برجستگی سطح)(شکل ۱۰-۵-پ).

ورق را به رو برگردانید، خواهید دید طرح برجسته شده است . حال برای اینکه برجستگی طرح بهتر دیده شود زمینه طرح را که با هاشور نشان داده شده است را با قلم نیم بُر به آرامی گود کنید(برجستگی سطح)(شکل ۱۰-۵-ت).

برای اینکه برجستگی خطوط طرح بهتر دیده شود با قلم نیم بُر یا چوب بستنی سطوح زمینه طرح، که با هاشور نشان داده شده است را به طور یکنواخت با فشار ملایم دست گود کنید. خواهید دید در خشنده گی خطوط دو چندان می شود.



ب- برجسته کاری خط از رو



الف- گود کردن خطوط از پشت



ت- گود کردن زمینه از رو



پ- گود کردن سطح از پشت

شکل ۱۰-۵ - روش برجسته کاری

### مرحله ۳ : بافت

بافت: می توانید با فشار قلم خوش و یا خود کار سطحی ناهموار را بر سطح فلز مس ایجاد کنید. این سطح ناهموار و تفاوت سطح زبر و نرم را بافت میگویند(شکل ۱۰-۶).

پس از مشاهده روش های بافت بر روی سطح فلز مس این مرحله را انجام دهید.



پ



ب




الف

شکل ۱۰-۶ - نحوه اجرای بافت

در شکل ۱۰-۷ نمونه های دیگری از بافت آورده شده است.



پ



ب



الف

شکل ۱۰-۷ - نمونه های از بافت

### کارغیر کلاسی



بعضی از ابزاری که در محیط زندگی شما وجود دارد می توانند در ایجاد بافتی زیبا بر اثر هنری شماتایر گذار باشند آنها را بینند و اثر آنها را بر روی ورق مسی ایجاد کنید و در کلاس کنار کار همکلاسی هایتان بگذارید و هریک از ابزار را به یکدیگر معرفی کنید.

#### مرحله ۴ : پتینه پلاک مسی

ابتدا دستکش پارچه ای را به دست کنید، گاز را روشن کنید با شعله ای متوسط، سپس به وسیله انبردست پلاک مسی را روی حرارت گاز به حالت دورانی حرارت دهید تارنگ روی آن دوده ای شود(شکل ۱۰-۸).



شکل ۱۰-۸ - حرارت دادن پلاک مسی با گاز

بلافاصله پلاک را به زیر آب سرد بگیرید تا دوده های اضافی آن ریخته شود. خواهید دید رنگ مس تغییر کرده و حالتی کهنه و زیرخاکی به خود گرفته است(شکل ۱۰-۹).



شکل ۱۰-۹ - سرد کردن پلاک مسی با آب

#### نکات ایمنی

هنگام انجام مراحل پتینه هوکش یا هود گاز را روشن کنید تا مسمومیت هوایی ایجاد نشود و بوی مس داغ شده و قیر حرارت دیده مجرای تنفسی شمارا آزرده نکند.

استفاده از دستکش پارچه ای حین انجام پتینه کمک می کند تا حرارت به دست شما منتقل نشود و دستانتان با مواد قیر و تینر آلوده نشود لذا تا اتمام مرحله پتینه دستکشها را از دستانتان درنیاوردید.

هنگام پتینه فاصله خود با شعله گاز را رعایت کنید.  
حتما درجایی که پتینه انجام می شود پارچه و یا روزنامه ای تمیز را پهن کنید تا سطح میزکار آلوده نشود.

سطح پلاک را با دستمال خشک کنید و به وسیله قلم موی تخت و قیر شل شده با تینر یا نفت، کل سطح مس را آغشته به قیر کنید(شکل ۱۰-۱۰).

صبر کنید تا بین محلول در قیر از سطح کار تبخیر شود و قیر بر سطح کار خشک شود.  
پلاک آغشته به قیر را مجددا با انبر دست روی شعله متوسط گاز بگیرید تا قیر بر سطح کار ثابت شود(شکل ۱۰-۱۱).  
درادامه پلاک مسی حرارت دیده را زیر آب سرد بگیرید سپس آن را خشک کنید(شکل ۱۰-۱۲).



شکل ۱۰-۱۲ - سرد کردن پلاک مسی آغشته به قیر با آب



شکل ۱۰-۱۰ - آغشته کردن سطح پلاک مسی به قیر




شکل ۱۰-۱۱ - حرارت دادن پلاک مسی آغشته به قیر



شکل ۱۰-۱۳ - ساب زدن سطح پلاک مسی

دراین مرحله به وسیله سیم ظرفشویی سطح کار را ساب بزنید  
و قیر را از سطح برجسته کار به وسیله دستمال پاک کنید.  
خواهید دید قسمتهای برجسته روشن و قسمتهای گود تیره  
باقي می ماند و بدین ترتیب طرح برجسته شده جلوه ای بهتر و  
زیباتر به خود خواهد گرفت(شکل ۱۰-۱۳) .

پس از اتمام کار پتینه شما می‌توانید پلاک مسی را تبدیل به یک محصول کاربردی زیبا مانند دیوار کوب کنید. به این صورت که پشت کار را با چرم برش خورده‌ای به اندازهٔ خود پلاک بیوشانید. قبل از چسبیدن کامل چرم به پشت پلاک حلقه‌ای برای آویزان کردن آن به دیوار، بین چرم و پلاک درست در وسط ضلع بالایی پلاک قرار دهید(شکل ۱۰-۱۴).



شکل ۱۰-۱۴ - تبدیل پلاک مسی به دیوار کوب

### نکته اخلاقی

#### جمال دوستی در قرآن

قرآن کریم روی این موضوع هم مکرر تکیه کرده و به این خواست و گراش فطری انسان توجه فرموده است. خداوند در بعضی از آیات، تمام آنچه را که در روی زمین آفریده است به عنوان زینت زمین معرفی کرده می‌گوید:

«انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا»


«ما آنچه را که بر روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنان (انسان‌ها) را بیازمایم که کدامیک در عمل و رفتار خود نیکوترند» (کهف ۷)

**قرآن و دانش: فلزات و مواد معدنی**

موادی جladار، غیرشفاف و قابل گذاختن و عناصر یا ترکیب‌های شیمیایی که محصول فرآیندهای غیرآلی اند و در طبیعت یافت می‌شوند. در قرآن کلمات فلز و معدن به کار رفته است، اما به دو فلز سیار پر کاربرد در سیاره زمین اشاره می‌شود، به طوری که آهن (حدید) شش بار، مس (نحاس) یک بار و نیز مس گذاخته (قط) دو بار به کار رفته است.

پروژه های غیر تجویزی دیگری در جدول ۱۰-۱ معرفی شده اند که مراحل ساخت آنها را می توانید از سایت گروه کار و فناوری دریافت کنید. البته مراحل ساخت برخی از این پروژه ها مشابه مراحل ساخت پلاک مسی است و فقط طرح آنها متفاوت است.

جدول ۱۰-۱-پروژه های غیر تجویزی صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس)

|   |   |   |
|---|---|---|
|    |    |    |
| تابلو خاتم کاری با پلاک مسی   | تابلو با پلاک مسی   | پلاک مسی  |
|   |   |   |
| پلاک استیل قابدار مسی   | جاکلیدی گرد مسی   | قاب قلمزنی مسی با زمینه محمل جیر  |
|  |  |  |
| کاسه مسی  | انگشتر مسی  | مدال مسی زنانه  |
|   |  |  |
| پروژه شما . . .   | قدان و پایه استکان مسی  | سینی مسی  |