

إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسانی فنی کاشت آرماتور با جهت استفاده در مقاوم سازی ها و مقاوم سازی با Frp

انجمن بتن ایران - دی ماه ۱۳۹۰

ارائه دهنده: مهدی حیدرپور
مدرس دانشگاه و طراح سازه



مزایا و کاربردهای کاشت میلگرد در بتن:

۱- امکان ادامه مقطع پس از جامد شدن بتن و گسترش آن

۲- امکان اضافه نمودن صفحات فلزی جهت اتصال اعضای فلزی به بتنی

۳- نصب دقیق تجهیزات صنعتی پس از سخت شدن بتن در مکان مورد نظر با دقت بالا


۴- تخریب قسمت‌های معیوب و آسیب دیده بتن و اصلاح شبکه آرماتور بندی با استفاده از کاشت و ایجاد سیستم‌های جدید مش بندی

....





کاشت جهت نصب صفحه فلزی و توسعه ساختمان



کاشت جهت نصب صفحه فلزی و تقویت به کمک سیستم فلزی





COSTA IN

کاشت جهت نصب صفح فلزی و تقویت فلزی در کنار استفاده از FRP




۱- روش سنتی با استفاده از کروت اپوکسی ها



۲- کاشت با استفاده از مهارهای مکانیکی

۳- کاشت با استفاده از چسب های مخصوص شیمیایی

روش سنتی کاشت با استفاده از گروت اپوکسی ها



روشهای مکانیکی کاشت در بتن:



کاشت با استفاده از چسب های شیمیایی :



نکات حایز اهمیت در طرح و اجرای کاشت ها

۱- نحوه بارگذاری

۲- فواصل آرماتورها از لبه های بتنی

۳- تعداد و فواصل آرماتورها در کاشت در یک محل

۴- مقاومت بتن پایه، آرماتور کاشته شده و مقاومت برشی

حسب

بارگذاری و توزیع تنش ها در کاشت:




Fig. 2.22 Stress contours in the anchorage zone of a torque-controlled expansion anchor (Seghezzi (1983))






Fig. 1.2 Actions on fasteners





مشکل عمده در هنگام استفاده و انجام طرح های بهسازی:

■ تکیه بر مقاومت نهایی آرماتور و چسب بدون در نظر گرفتن کشش بتن



مشکل عمده در هنگام استفاده و انجام طرح های بهسازی:



ایجاد ناحیه های مختلف تیشی

مشکل عمده در هنگام استفاده و انجام طرح های بهسازی:




Fig. 4.1 Failure modes associated with tension loading
a) Pull-out and pull-through failure
b) Concrete cone failure
c) Splitting failure
d) Steel failure

عدم رعایت حداقل فاصله های لازم تالابها

نکات حایز اهمیت هنگام طرح کاشت آرماتورها:




Fig. 4.14 Concrete cone failure surface (idealised) (after Fuchs, Elgehausen (1995))





Fig. 4.13 Concrete cone failure of a group of four undercut anchors (Rehm, Elgehausen, Mallee (1988))


دقت در کوه کیستگی ناشی از اعمال نیرو بر کاشت

در نظر داشتن اثرات کاشت های نزدیک به هم



مشکل عمده در هنگام استفاده و انجام طرح های بهسازی:

عدم تناسب رشد مقاومت یکپختگی بتن با تعداد کاشت ها در فاصله های نزدیک




۱- استفاده از کاشت آرماتور به عنوان راه حل مناسب و قابل توصیه در کارهای صنعتی، مقاوم سازی ها و یا توسعه طرح های موجود می باشد.

۲- نیاز به انجام فرایند طرح و اجرا توسط یک مجموعه متخصص و آشنا به روش های اجرا و انتخاب روش کار بر اساس نیازهای طرح با رعایت جنبه های اقتصادی و اجرایی

استفاده از FRP در مقاوم سازی

Table 3.1—Typical densities of FRP materials, lb/ft³ (g/cm³)

Steel	GFRP	CFRP	AFRP
490 (7.9)	75 to 130 (1.2 to 2.1)	90 to 100 (1.5 to 1.6)	75 to 90 (1.2 to 1.5)



مشخصات مکانیکی مصالح FRP

استفاده از FRP در مقاوم سازی


Quality testing, example of Sika CFRP strips




The Sika CFRP sample




Sample after loading with failure load



استفاده از FRP در مقاوم سازی






استفاده از FRP در مقاوم سازی



استفاده از FRP در مقاوم سازی

انواع الیاف کامپوزیتی FRP



استفاده از FRP در مقاوم سازی در خارج از ایران

Hotel Rendezvous, Singapore



لزوم دقت در انجام کار و اجرا

عدم اجرای دقیق می تواند تمام زحمات را بی اثر نماید
انتخاب و استفاده از چسب با کیفیت و متناسب با طرح بایستی مد نظر باشد.



لزوم دقت در انجام کار و اجرا

هواگیری و اطمینان حاصل نمودن از نصب دقیق ورق با بر روی کار بسیار دارای اهمیت بوده و از طبله شدن کار در آینده جلوگیری می نماید.



لزوم دقت در انجام کار و اجرا

مراحل اجرایی کار به روایت تصویر:

