

دکتر نادر قاضی

تکلیف

سازه‌ها - تألیف سید بهی ۴ صده نشر اندیشه


تئوری مقدماتی سازه‌ها ترجمه سید بهی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

کتابخانه فرهنگ

مقاومت مصالح

میر جانشین (ترجمه اصلی، مکان)

میدان: دکتر خداکری



تکلیف: دکتر نادر قاضی


پایه‌ری و معادلات تعادل (۲ سوال)

معادلات تعادل سازه‌ها: $\left\{ \begin{array}{l} \text{plane structure} \\ \text{space structure} \end{array} \right\}$ سازه مسطح / سازه فضایی


۱) $\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_z = 0 \end{array} \right.$ فرمت استاندارد معادلات تعادل سازه در صفحه

۲) $\left\{ \begin{array}{l} \sum M_a = 0 \rightarrow \text{برای نیروها از a بگذرد} \\ \sum M_b = 0 \rightarrow \text{برای نیروها از b بگذرد} \\ \sum F_\Delta = 0 \rightarrow \text{برای نیروها در راستای \Delta} \end{array} \right.$

a و b دو نقطه و Δ راستای بنابراین راستای Δ نیاید محور راستای a و b باشد



۳) $\left\{ \begin{array}{l} \sum M_a = 0 \\ \sum M_b = 0 \\ \sum M_c = 0 \end{array} \right.$ شرط اینکه a, b, c نایستی همگی راستای باشند و تشکیل مثلث بدهند



۱) $\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_z = 0 \end{array} \right.$

صورت خاص:

۱) نیروها هم راستند

این معادله برقرار است بنابراین حذف می شود

$\left\{ \begin{array}{l} \sum M_a = 0 \\ \sum M_b = 0 \\ \sum M_c = 0 \end{array} \right.$

a نقطه مرکزی، b و c نیاید همگی راستای باشند


حذف می شود

۲) $\left\{ \begin{array}{l} \sum M_a = 0 \\ \sum M_b = 0 \\ \sum F_\Delta = 0 \end{array} \right.$ نقطه مرکزی: a, b نقطه دلخواه, راستای Δ نایستی به راستای ab عمود باشد

۲) نیروها صاف راستا (نیروها موازی نیستند)



$\sum F = 0$ برقرار است و این راستای خط چین تعادل نیروها را داریم



$\sum F_A = 0$ (۱)

$\sum M_a = 0$

برای نیروهای موازی

در راستای Δ هم نیروی نلیم ولی تعادل برقرار نیست چون سیستم در حال حرکت یا ثابت است

راستی a یا b خاصیتی ندارد، و با این شرط سیستم در حال حرکت خواهد بود. $\sum M_a = 0$ (۲)
 $\sum M_b = 0$

نیرو سه نقطه دارد } نقطه اثر
راستای جهت
مقدار

two-force member } عضو دو نیروی

three-force member } عضو سه نیروی


حالات خاص تعادل

عضو دو نیروی :

- ۱. هم راستا
- ۲. مختلف جهت
- ۳. از لحاظ تعداد مساوی باشند

عضو دو نیروی در یک خاص می تواند عضو فرعی باشد


یعنی عضو خارجی عضو دو نیروی است
ولی عضو دو نیروی عضو فرعی نیست



مثلاً در اینجور خبره هم اعضا آن در نیروی نیستند
فقط در آنجا که این

Supports :

کنده ها :



۱. مفصلی

Hinge Support

Component : عکس العمل


Resultant : برآیند

Roller support

۲. کنده غلطکی :



{ Clamped support
fixed support }




۳. کنده کدیبار

عضو نیروی ۳

۱۱ شد نیرو همراهن باشد

۱۲ شد موازی باشد



قانون سینوسها

$$\frac{F_1}{\sin \alpha_1} = \frac{F_2}{\sin \alpha_2} = \frac{F_3}{\sin \alpha_3}$$

اگر شرط تعادل برقرار باشد تعادل برقرار است

* همراهی نیروها به اضافه برقراری قانون سینوسها




شرط کافی برای برقراری تعادل است *

slide support

۴. کنده لیزر غلطکی
کنده لغزنده



۱. مفصلی



شکل کنده کدیبار که عکس العمل مجدی ندارد

$K_s (N/m)$

kinds of springs
انواع ترها

$$\Delta l = \frac{F}{K_s}$$

Spring linear ۱. تدر خطی (استقامتی)

سختی تندر سنجشی از نوع فنر برابری است

$$\Delta \theta = \frac{M}{K_\theta}$$



Spring Torsional ۲. تدر سنجشی

Spring or spiral Spring

stability : پایداری rigidity : صلبیت

instability : ناپایداری

x : kinds of instability انواع ناپایداری


elastic or rigid body

شرط لازم برای ناپایداری کج سازه صلب صفحه ۱: وجود سه تکانه به ۳ جهت مختلف است
 و شرط کافی آن این است که این سه تکانه موازی باشند نه هم‌راستا


statically unstable ناپایداری استاتی




Cantilever or projected beam



internal geometric instability ناپایداری هندسی داخلی



برقرار نمی شود $\sum F_y = 0$



$$\Delta = \sqrt{\frac{P}{EA}} \cdot l$$

restrain : قید


restrained : مقید

instantaneous unstable : ناپایداری آنی

deformation : برای تغییر شکل محلی

deflection : برای تغییر شکل کلی

Zero-force test : آزمون بار صفر



فرایستادن شکل ناپایداری هندسی است

این ترکیب متعادل و پایداری هندسی ندارد پس آن هم صلبی که هیچ نیروی خارجی وارد نمی‌شود در این حالت گنبدی شود

حجم ناپایداری هندسی داخلی است


* نتیجه تحلیل کج سازه پایداری کلی است *

نشان می‌دهد وضعیت کلی

$$AX = B$$

$$\rightarrow X = A^{-1} \cdot B$$


$|A| = 0$ ناپایداری
 $|A| \neq 0$ پایداری



$\begin{cases} a = c & \text{خرانه ناپایداری} \\ a \neq c & \text{خرانه پایداری} \end{cases}$


external geometric instability ۱۳ ناپایداری هندسی خارجی

یا تکیه‌گاه‌های سازه
عکس التعمامی تکیه‌گاه‌های نظری باشند
عکس التعمامی تکیه‌گاه‌های عملی باشند




تکیه‌گاه‌ها اگر یک عضو دو نیرویی نباشد تکیه‌گاه مفصلی متصل شود
عکس التعمامی تکیه‌گاه مفصلی در امتداد عضو دو نیرویی خواهد بود

بنابراین در خواص که عضوها دو نیرویی اند حالت شکل زیر
که عضو عمود بر سطح تکیه‌گاه است همیشه ناپایدار است



ولی اگر عمود نباشد حالت زیر برقرار است و پایدار است



پس در شکل الف) هر سه تکیه‌گاه باید مفصلی باشد تا سازه پایدار باشد

* سازه‌ای نتواند ناپایدار باشد ولی برای جلوگیری از ظاهر متعادل را رسم کنید

پس ۱. راستین متعادل دلیل بر پایداری سازه نیست

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\sum_{i=1}^n i\right)^2$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$


$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}$$


قوانین ترکیب اجزاء صلب

fault: لیس
sub fault: زیر لیس
یا یک قسمت از لیس



اعضای دو نیروی که نه موازی و نه عمود

تغییر شکل خرد ذات سازه‌های واقعی (الاستیک) است پس لزوماً تغییر شکل سازه نمی‌توان را جمع به پایه‌های و نا پایه‌های سازه تصاویر کرد




نا پایه از جنه ۳ داخلی

پایه


امداد عضو دو نیروی نباید از مفصل مستقیم بگذرد

اگر دو جسم صلب توسط دو میله به هم متصل شوند یعنی دو میله یک راست باشند یا اینکه یک میله را با واکنشهای تکله خاصی جبران می‌کنیم

هم محل برخورد دو میله یا دو خط عضو دو نیروی مفصل موهومی گفته می‌شود، شرط پایه‌های است اینست که عکس العمل نیروی تکله‌های از آن مفصل موهومی (امداد آن) عبور نکنند




Virtual hinge




شرط پایه‌های جسم یا سازه بالا اینست که ۱ و ۲ و ۳ در یک امتداد نباشند
۲: مفصل موهومی



! ← dummy pseudo




ولی چون این سه راست موازی نیستند



پایه




پایه




ولی


نا پایه





نا پایه است




اتصال تلسکوپي




۱، ۲، ۳ نباید در یک راستا باشند
تا پایه‌اری برقرار باشد




برای پایه‌اری اعتبار عضو در نیروی نباید
از مفصل تکیه‌گاه مفصلی بلندرد



این ۳ نباید موازی یا عمود باشند
اعتبار در نیروی ۳ نباید
از مفصل تکیه‌گاه سازه بلندرد



اعتبار مفصل ۳ نباید از
مفصل تکیه‌گاه ثابت بلندرد
اعتبار این دو نباید از
یک نقطه بلندرد



اعتبار مفصل ۳ نباید از مفصل موازی بلندرد



اگر n تا جسم صلب را بخواهیم بهم وصل کنیم تا پایه‌اری باشند باید $(n-1)$ عضو در نیروی باشد تا n جسم را بهم وصل کنیم



هر مفصل به جای ۱ عضو است.

$$3(n-1) = 6$$

مفصل موهومی که در یک راست نیستند پس باید دارند




باید دارند



ردم دو با سله های موازی به یکدیگر متصل می شوند



پس دلیل اینکه خرده های بخرنج نا پایدار است اینست که سه مفصل موهومی که سه عضو قائم را به یکدیگر متصل کرده یکجای است یعنی اعداد ۳ در یک راست هستند

کرده یکجای است یعنی اعداد ۳ در یک راست هستند



اگر $a \neq c$ بود آن وقت این سه مفصل موهومی یکجای راست نبودند و خرابی باید داشتند

یعنی



باید دارند

$$3(n-1) = 9$$

هر مفصل بجای ۲ عضو است و یک سله کم دارد که با اضافه کردن آن باید از می شود

Degree of indeterminacy

determinate : معین

indeterminacy : نامعین

درجه نامعینی = تعداد معادلات - تعداد مجهولات

سازه نامعین ← بیش از جواب ندارد چون (تین دستگاه معادلات تعادل که مجهول ۲ تعداد) شرط یکتایی آن که جواب unique است

determinate structure

isostatic structure

indeterminate structure → redundant structure

hyperstatic structure

سازه مضافی

Redundancy : مضافی

فرمولهای نامعینی:

Member (M) : تعداد اعضا

Node (N) : تعداد کل گرهها

Reaction (R) : تعداد کل تکیه‌ها

plane truss : فرمول

$$D.I = M + R - 2N$$

Space truss

$$D.I = M + R - 3N$$

plane frame


M: تعداد کل اعضا

N: تعداد کل گرهها



R: تعداد کل تکیه‌ها

C: تعداد شرایط

Conditional equation
Construction equation




$D \cdot I = (3M + R) - (3N + C)$: plane frame, \bar{c} بر سطح




Space frame (K)

$DI = (6M + R) - (6N + C)$



$$\left\{ \begin{array}{l} M_{1x} = 0 \\ M_{2x} = 0 \\ \vdots \\ M_{nx} = 0 \end{array} \right\}_{m-1} \left\{ \begin{array}{l} M_{1y} = 0 \\ M_{2y} = 0 \\ \vdots \\ M_{ny} = 0 \end{array} \right\}_{m-1} \left\{ \begin{array}{l} M_{1z} = 0 \\ M_{2z} = 0 \\ \vdots \\ M_{nz} = 0 \end{array} \right\}_{m-1} \rightarrow \underline{3(m-1)}$$



اگر تکیه سنجی در ابتدای یک عضو صورت گیرد در انتهای آن عضو هم صفر است

نظم * در محاسبه شرایط تعادل فضایی بایستی به ازاد هر عضو دو در هر مفصل یک واحد از شرایط C است

تا تعداد معادلات شرطی درست محاسبه شود



اگر بیش از دو درجه کنگه فضایی درست می کند ولی بیجهش مقوله جدای است و از هیچ عضوی در وجود نمی آید غیر از خودش
 ممکن است در یک سر عضوی تنش داشته باشیم ولی در سر دیگر نداشته باشیم ولی اگر در یک سر عضوی
 بیجهش داشته باشیم همان بیجهش در آن سر دیگر داریم

روشهای میانبر تعیین درجه تعین

۱. روش حلقه: نقطه برای قلاب سطح جوار می دهد و برای قلاب سطح مجاورین روش
 * برای قلاب فضائی جواب می دهد *

$D.I = 3M - C$

M: تعداد حلقه ها
 C: تعداد معادلات سطحی



حلقه را به زمین می چسبانیم

در روش حلقه پیش فرض این است که تکیه ها همگی تکیه راه است (مثل شکل) پس اگر تکیه را در نظر بگیریم تعداد معادلات سطحی (معمولاً) برابر همان تعداد تکیه ها خواهد بود.

$D.I = 3M - C$

$D.I = 7M - C$

M: تعداد اعضا
 C: معادلات سطحی

۲. روش رضی: قلاب سطح

قلاب فضائی


هر پرسش سه تا معادله آزادی کند

فضائی هر پرسش ۱ تا معادله آزادی کند

شکل: grid


شکل درجه تعین قلاب نیز باید سفت آورید: $D.I = 3 \times 4 - (2 + 2 + 2) = 12 - 6 = 6$

روش رضی:



همواره تعداد حلقه ها در روش حلقه برابر است با تعداد پرسش ها در روش رضی و تعداد معادلات شرطی هم برابر است

$D.I = 3 \times 4 - (2 + 2 + 2) = 6$



در روش رضی تکیه ها سه تا معادله آزادی می دهند و تکیه ها همگی تکیه راه است

C=2
پرسش آزاد
تکیه آزاد

در روش رضی سه تا معادله آزادی می دهد و تکیه ها همگی تکیه راه است و برای تکیه های روئین جواب می دهد

از فرمول عمومی: $M = 10, N = 9, R = 5, C = 2$

$D.I = (3M + R) - (3N + C) = (3 \times 10 + 5) - (3 \times 9 + 2) = 35 - 29 = 6$

روشن درختی یا حلقه: $C=2$

آزاد شده شدن

به خاطر مفصل شدن تکیهگاه و آزادی تکیه (آزادی تکیه)

به خاطر مفصل شدن دو عضو به یکدیگر



روشن عمومی: $C=1$ ← به خاطر مفصل شدن دو عضو به یکدیگر

بیماری در حالتی که بیش از یک عضو به اتصال مفصلی به تکیهگاه برسد

روشن حلقه یا درختی: $C=3$
روشن عمومی: $C=1$



حلقه: $C=1$
عمومی: $C=0$ یا ندارد



Semi rigid connection
اتصال نیمه صلب



اتصال نیمه صلب

*** Important: ***

در روشن حلقه وقتی دو عضو از روی هم رد می شوند عبور نمی کنند یا


اتصالی ندارند ما فرض می کنیم که با هم اتصال دارند و در آخر ۳ درجه از

درجه نامعینی سازه کم می کنیم به ازاد هر فرضی که می کنیم ۳ درجه یا یک حلقه

از درجه نامعینی سازه کم می کنیم.


internal support

درجه نامعینی تکیه زیر را بدست آورده



صلب (فرض می کنیم)


$$\Delta\theta = \frac{M}{k\theta} \uparrow \infty$$



$$\Delta H = \Delta l = \frac{F_s}{k_s} \uparrow \infty$$


یا سختی تکیه ها را به تصور می کنیم یا اینکه تکیه ها را حذف کرده

و در آخر به تعداد درجه نامعینی سازه اضافه می کنیم (به تعداد تکیه ها)



تکیهگاه خارجی سازه را به روشن وصل می کنند ولی برای تکیهگاه داخلی سطح


تعداد کم





$$D \cdot E = 3 \times 7 - (1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1) + 2 = 18 - 8 + 2 = 12$$

خطای ۲ افند


اگر در قاب بجای عضو کامل درون باشند، کابلها را حذف کرد و در انتهای از او هر کابل به ریم نامعینی سازه اضافه می کنیم.





ریم یا هر نقطه از سازه باید از نقطه مطمئن کنیم



۱، ۲، ۳ نه که راستا قرار دارند



← نا پایدار هندسی داخلی



$D.I < 0 \rightarrow$ unstable structure

$D.I = 0 \rightarrow ?$

$D.I > 0 \rightarrow ?$


نا معنی دلیلی بر نا پایداری نیست

در واقعیت تمام سازه های ساخته شده $D.O.F$ مثبت دارند چون اگر $D.O.F$ منفی باشد


به محض ایجاد شکل درجه نا معنی منفی شود و بلافاصله نا پایدار می شود ولی با $D.O.F > 0$

ضریب اطمینان را بالای ۱ بریم (هر چه $D.O.F$ بیشتر ← سازه پایدارتر و در آن اثر

به شرط پایداری ← جواب تحلیل سازه یکتا باشد (Unique)



تست ۴



نیایدراست. اثبات به روش

۱. روش بارآزمایشی ← اگر بار بگذاریم $\sum M_A \neq 0$

۲. قانون ترکیب ابعاد صلب ← محصل دیکر استاندارد (۳ و ۲ ادا ریلج استاندارد)

تست ۵


$m_{CE} = \frac{x}{a}$ (شیب عضو CE)
 $m_{AF} = \frac{a+x}{5a}$
 $\frac{x}{a} = \frac{a+x}{5a} \rightarrow x = \frac{a}{4}$

به ازای هر x تغییر $x = \frac{a}{4}$ سازه نیایدراست

دقتی (اندازه AF، در عضو BD و CE موزی هم حالت نیایدراستی پیدا می آید)

شیب خط کوکد

تست ۸




نکته ۱) هرگاه در عضو خرابی که در بطن استاندارد نیست در بطن محصل به بطلیم محصل شده باشند

و در محصل مستقر نیروی اثر نکنند هر دو عضو صفر نیروی خواهد بود









نکته ۲) هرگاه در عضو خرابی که در بطن استاندارد نیست در بطن محصل به بطلیم محصل شده باشند

و در محصل مستقر نیروی اثر نکنند هر دو عضو صفر نیروی خواهد بود




۱۶
۱۵
نکته ۳) هرگاه چهار عضو خرابی که نزدیک آنها هستند در یک گره وارد شده باشند در بعضی موارد باید در بعضی
(۲ به ۲ در یک اندازه هستند)
مگر نیروی وارد شده باشد، اعضای که در یک اندازه هستند نیروی برابر دارند






در صورت اضافه کردن اعضاء جدید بزرگ ناپدید است و تغییر شکل می دهد تا اینکه ۰ در انتهای مفاصل ناپدید شود.
 تبدیل شود $\frac{\Delta}{\text{تبدیل شود}}$ پس تا باید $\frac{\Delta}{\text{تبدیل شود}}$ تا پدیدار شود.




حله $D.I = 3 \times 2 - (1 + 1 + 1) = 3$

(اگر از روش درستی می رفتیم در سه حالت می توانیم پرس
 فریم پس امان استباه دارد)

عمومی $D.I = (3M + R) - (3N + C) = (3 \times 7 + 4) - (3 \times 7 + 1) = 3$
 \downarrow
 $C=1$




حله $D.I = 3 \times 7 - (2 \times 2 + 2 \times 1 + 1 + 2) = 12 \rightarrow$ زنی ۲۶



$$D.I = 3 \times 4 - (1 + 2 + 3 \times 3 + 1) = 12 - 13 = \underline{\underline{11}}$$

تت ۳۲ } که تا پیش نه طبقه
 روش حلته: هر تیرش سه محله آزادی کنه
 P تا پیش نه دهانه


۳ P S درجه نامعنی ۲



تت ۳۵ درجه نامعنی سازه ۱۳ است؟
 می شود اعضا دو تیردی مستقل را از سازه حذف
 کرد و در آخریم درجه نامعنی سازه باقی مانده
 اضافه کنیم

درجه نامعنی ۲ = $3 \times 3 = 9$
 سازه باقی مانده


درجه نامعنی کل = $9 + 3 + 2 = \underline{\underline{14}}$



۳ مرتبه

حلته $D.I = 3 \times 9 - (7 \times 1 + 3 + 4) = 27 - 14 = \underline{\underline{13}}$


19
5



$$D.I = 3 + 9 + 9 + 3 + 3 = 27$$

تت 36



درجه نامعینی سازه کدام است؟




سازه خنثی نیست پس $D.I = 3 + 3 = 6$ باقی مانده اضافی نیست

تت 55

درجه نامعینی سازه کدام است؟



درجه در روش حلقه که تابع تکیه‌گاه بالایی سازه بود، از اهم باید به بیشین اصل کنیم سازه تکیه‌گاه خارجی



یا اگر تعداد خنثی‌نیم‌در $D.I$ سازه باقیمانده متقی شود

مکمل نیست ممکن است با اضافه کردن تعداد تکیه‌گاه دوباره

$D.I$ مثبت شود



خنثی‌نیم‌ها $D.I = -1$

$D.I = -1 + 2 = 1$
تعداد تکیه‌گاه

$$DI = M + R - 3N = 7 + 12 - 3 \times 7 = 11$$

Space frame

تت ۲۰
۵۱

رئس درستی ۱۸، رئس بی خود، دهر رئس I در ۳ یا I معادله تعادل می خواهد


تت ۶۰

$$2 \rightarrow 8 \times 7 = 48 = DI$$


معادله رئس

توجه: اگر قند از روی یک عضو وارد شود (قند بی معنی) و روی خودش نیز در صحن تأثیری ندارد چون یک عضو


یا خودش را در بر نمی آید ← پس صحن تأثیری ندارد و آن را در صحن اندازیم



یا اگر قند یک اتصال صلب را در بر می آید




قند را در صحن اندازیم



یا اگر غلطک برش آزار را در بر می آید و وصل کند چون شیب جیب راست آن با هم برابرند

توجه: اگر n تا قند را سه کار کنیم آن n قند در یک سبب DI نقطه یک در صحن نامعنی را اثر می دهد



n قند را حذف و DI را $+1$ اضافه می کنیم

تت ۶۴ تعداد اعضای دو سر مفصل فرانسوس نشود

تا عضو دو سر مفصل دارد

* به تعداد اعضای دو سر مفصل در قاب تصایبی

$$C = 3(m-1)$$

از تعداد معادلات شرطی (C) کم می کنیم

$$= 3(4-1) = 9$$

$$C = 3 \times 9 - 7 = 10$$

$$M = 10, N = 8, R = 3 \times 7 = 24$$


$$\rightarrow DI = (7 \times 10 + 24) - (7 \times 8 + 10) = 124 - 78 = 46$$

هر عضو دو سر مفصل یک در صحن نامعنی است

پس می توانیم ۲ عضو را برداریم و به DI، ۶

اضافه کنیم ← پس ۴ ستون می ماند که DI هر کدام صفر است پس

$$DI = 7$$




$\sum F_y = 0$

$\rightarrow V(x) = w(x) \cdot dx + V(x) + dV$


$\rightarrow dV = -w(x) dx$

$\rightarrow \frac{dV}{dx} = -w(x)$

۱) در صورتیکه بار یکنواخت باشد



$\frac{dV}{dx} = -w(x)$




$\sum M = 0 \rightarrow V(x) \cdot dx + M(x) = M(x) + dM + w(x) \cdot dx \cdot \frac{dx}{2}$

$\rightarrow dM = V(x) \cdot dx - w(x) \cdot \frac{dx^2}{2}$


$\rightarrow \frac{dM}{dx} = V(x) - \frac{w(x) \cdot dx}{2}$

$\rightarrow \frac{dM}{dx} = V(x)$

* تغییرات معین *




* برش مثبت ساعتگرد *



Bending moment diagram
دیگرام گشتشی

Uniformed distributed load
بار یکنواخت

Concentrated load: بار متمرکز



نکته ۱) نمودار نیروی برش عمود از نقطه صفر شروع شود و به مقدار صفر ختم می شود در مورد گنگله نقطه حد وسط است
 نکته ۲) در قسمتی از سازه که باری وجود ندارد، برش ثابت است و خطی میماند با محدودیتی است
 و در آن سمت از سازه گنگله یا گنگله فرضی بصورت خطی تغییر می کند (برش مثبت نموده گنگله است)


* برش مثبت نموده گنگله است *

$$\text{برش مثبت} = \frac{PL}{F} = +\frac{P}{2} = V$$

نکته ۳) در نقطه ای که بار متحرک اثر می کند باید دید کدام نمودار برش، برش داریم. اگر صحبت بار متحرک از طرف
 راست باشد، برش برابر سوله قائم این بار متحرک از طرف راست خواهد بود و اگر صحبت بار متحرک رو به چپ باشد
 برش، برابر سوله قائم این بار متحرک از طرف چپ خواهد بود. در دیدار گنگله در نقطه اعمال بار


شیب نموده گنگله فرضی، تغییر می کند و آن نقطه ملاک ۲ شیب است که تفاضل شیبها برابر است با سوله
 قائم نیروی متحرک اعمال شده در آن نقطه.

صواب $a = b = \frac{L}{2}$ در حالتی که بار متحرک است که
 یا بار متحرک در وسط قرار دارد




* اگر در نموده گنگله تغییر شیب داشته باشیم، تفاضل شیبها

برابر است با سوله قائم نیروی متحرک اعمال شده در آن نقطه *



نکته ۴: در مسحا از سازه که بار گسسته و متفاوت وجود دارد برش بصورت خطی تغییر می کند و در نته مابقی طول و در آن سمت از سازه گشتاور خمشی بصورت سهمی (درجه ۲) تغییر می کند

نکته ۵: گشتاور خمشی ماکزیمم در سیمم در محلی بوجود می آید که برش برابر صفر شود $V=0$ و ضمایم در این نقطه نیروی برشی نه مقدار مثبت نه سمت چپ نقطه برش صفر به مقدار منفی در سمت راست این نقطه تغییر درجه باشد گشتاور خمشی Max است و در غیر این صورت Min است (شکل الف)




$$\sum M_0 = 0$$

$$M(x) + \frac{M}{l} x = M$$

$$M(x) = M - \frac{M}{l} x$$


$$M(x) = M(1 - \frac{x}{l})$$



نگار سگله در برشی مثبت به اندازه خودش در دیگر ام نگار دارد می کند

$$M^- + \frac{M}{l} \times \frac{l}{2} = 0 \quad M^+ = \frac{M}{l} \times \frac{l}{2} = +\frac{M}{2}$$

$$M^- = -\frac{M}{2}$$



نکته ۶ در نقطه‌ای که یک بار متمرکز اثر می‌کند در یک بار متمرکز داریم. اگر جهت ناله متمرکز ساعتگرد باشد

پوش برابر با مقدار ناله متمرکز در طرف بالا خواهد بود. و اگر جهت ناله متمرکز پادساعتگرد باشد، پوش برابر با مقدار ناله متمرکز در طرف پایین خواهد بود.

نکته ۷ در یک سازه تحت اثر بارهای متمرکز بی‌اثر است ناله بصورت خطی تغییر می‌کند و در نقاط مشخصی Max در زیر بار متمرکز اتفاق می‌افتد که در زیر آن بار پوش تغییر علامت دهد.

$$\frac{dV}{dx} = -w(x) \rightarrow dV = -w(x) \cdot dx \rightarrow \int_a^b dV = \int_{x_a}^{x_b} -w(x) \cdot dx$$

$$V_b - V_a = - \int_{x_a}^{x_b} w(x) \cdot dx$$

پوش آنکه بین a, b در سمت راست اثر کنند
* سطح زیر نمودار بار بین دو نقطه a, b برابر پوش بین آن دو نقطه است

$$\frac{dM}{dx} = V(x) \rightarrow dM = V(x) \cdot dx \rightarrow \int_a^b dM = \int_{x_a}^{x_b} V(x) \cdot dx$$


$$M_b - M_a = \int_{x_a}^{x_b} V(x) \cdot dx$$

پوش آنکه بین a, b ناله متمرکز اثر کنند
* سطح زیر نمودار پوش بین دو نقطه a, b برابر با ناله بین آن دو نقطه است

* توجه شود که نمودار پوش اگر ناله متمرکز داشته باشیم لحاظ نمی‌شود

نکته ۸: جهت تغییر نمودار ناله مشخص را با برگشته تغییر می‌کند
 $\frac{d^2M}{dx^2} = \frac{d}{dx} \cdot \frac{dM}{dx} = \frac{dV}{dx} = -w(x)$

$$\frac{d^2M}{dx^2} = \frac{d}{dx} \cdot \frac{dM}{dx} = \frac{dV}{dx} = -w(x)$$



نکته ۹: اگر بار گسسته در یک بار گسسته باشد پوش از درجه m+1 ناله درجه m+2، سببند

درجه m+3، سختی تغییر مکان از درجه m+4 خواهد بود

$$k(x) = \frac{1}{\rho(x)} = \frac{y''(x)}{[1+(y'(x))^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{M(x)}{EI} \rightarrow \boxed{y''(x) = \frac{M(x)}{EI}}$$

سختی تغییر شکل (x) از درجه m+4 است خیلی کوچک


منحنی y' ← Elastic curve از درجه $m+۳$ است

منحنی y ← از درجه $m+۴$ است

نکته ۱۰: در سازه های دارای مفصل خمشی که در صلب یا است مفصل خمشی نکته سستگزی اثر نمی کند علاوه بر آن، نکته خمشی سازه از مفصل خمشی می گذرد. عبارات دیگر نکته خمشی در محل مفصل خمشی صفر است

صفر است

نکته ۱۱: در سازه های دارای مفصل برشی که در صلب یا است مفصل برشی بار سستگزی اثر نمی کند علاوه بر آن، سازه از مفصل برشی می گذرد. عبارات دیگر برشی در محل مفصل برشی صفر است





BC: $\sum F_y = 0 \quad R_c - WL = 0$


$R_c = WL$

$\sum F_y = 0 \quad R_A + R_c = 2WL$

$R_A = 2WL - WL = WL$



$\frac{w(l/2)^2}{8} = \frac{wl^2}{8}$



$\sum M = 0$

$M(x) + w*x * \frac{x}{2} = WL * x$

$M(x) = WL * x - \frac{w*x^2}{2}$

$0 \leq x \leq l$



$x = l \rightarrow M = \frac{wl^2}{2}$

نکته ۱: گنجه گنجه ده محل منصل گنجه برابره صفر است حتی اگر ده محل منصل گنجه نبره گنجه منفره اثر گنجه

اگر مطابق شکل زیر در چپ و راست منصل گنجه گنجه ها منفره M_1 و M_2 اثر گنجه ده غوله گنجه گنجه در چپ و راست

منصل گنجه غوله گنجه به ترتیب M_1 و M_2 خواهد بود

$$|M_1| \neq |M_2|$$




نکته ۲: اگر در چپ و راست یک منصل گنجه یک جهت گنجه منفره صفر است

اگر گنجه ده محل منصل گنجه - صبح برشی ده غوله گنجه گنجه دیده غنچ شود

$$BC: \sum M_B = 0 \rightarrow R_C = \frac{M}{l}$$



$$M(x) = \frac{M}{l} * x$$



۳: برش ده محل منصل برشی برابره صفر است حتی اگر ده محل منصل برشی گنجه منفره گنجه اثر گنجه

اگر مطابق شکل زیر در چپ و راست منصل برشی نبره ها منفره P_1 و P_2 اثر گنجه ده غوله برش در چپ و

راست منصل برشی غوله برش به ترتیب برابر P_1 و $-P_2$ خواهد بود




۴: اگر در چپ و راست یک منصل برشی یک جهت نبره منفره صفر است


اگر گنجه ده محل منصل برشی صبح برشی ده غوله برش دیده غنچ شود

$$BC: \sum F_y = 0 \rightarrow R_C + P = 0 \rightarrow R_C = -P$$


$$M(x) = -Px$$



نکته ۵: در یک سازه معین نه صلبیت خمشی اجزاء سازه و نه نسبت صلبیت خمشی اعضا مختلف سازه هیچکدام تأثیری بر نمودارهای برش و گشتاد خمشی سازه ندارند چون تحلیل سازه‌های معین از استاتیکی صرف بستگی آید




نکته ۲: یک سازه معین دارای تیر سنجشی یا انتقالی، سختی فنرها یا سنجشی یا انتقالی هیچ تأثیری بر نمودارهای برش و گشتاد خمشی سازه ندارند چون تحلیل یک سازه معین از استاتیکی صرف است و سختی فنرها در معادلات استاتیکی وارد نمی‌شود.



$$\Delta\theta = \frac{M}{k_\theta} = \frac{Pl/4}{k_\theta}$$


if $k_\theta \rightarrow \infty$




توجه شود مفصل خمشی در صورتی گند را انتقال نمی‌دهد که خودی را جابجا نشود عبارتی Δ نداشته باشد ولی در شکل مقابل مفصل خمشی گند را انتقال می‌دهد.

نکته ۷: در یک سازه نامعین صلبیت خمشی اجزاء مختلف سازه تأثیری بر نمودارهای برش و گشتاد خمشی سازه ندارند

ولی نسبت صلبیت خمشی اجزاء مختلف سازه در این نمودارها مؤثر است و با تغییر آن نمودارهای برش و گشتاد خمشی تغییر می‌کند




نکته ۸: در یک سازه نامعین دلای قند بخشی یا انتقالی برخلاف سازه معین دلای قند بخشی قند حاصله نمودارها




برش و لنگه بخشی سازه موثر است

با تغییر طول نسبت سمت راست

قند برش حاصم تغییر می کند



م نمودار برش در م نموده لنگه یعنی بخشی قند و سمت راست



نسبت کلیه کلمات

چرخش کلیه کلمات

$$V: \propto wl, \propto P, \propto \frac{M}{l}, \propto \frac{EI}{l^3} \cdot \Delta, \propto \frac{EI}{l^2} \theta$$

$$M: \propto wl^2, \propto Pl, \propto M, \propto \frac{EI}{l^2} \Delta, \propto \frac{EI}{l} \theta$$

نکته ۹: در یک سازه معین تحت اثر نسبت کلیه کلمات، چرخش کلیه کلمات، خطی ساختار تغییر در درجات


حیح تنشی در سازه بوجود نمی آید و سازه با تغییر شکل خود را با شرایط اجبار شده سازگار می کند ولی در یک

سازه نامعین تحت اثر مجموعه عوامل فوق الذکر، معمولاً در سازه تنش بوجود می آید ولی در مورد تغییر شکل

سازه حیدرک نمی توان گفت و ممکن است بوجود نیاید یا نیاید ولی اگر در سازه تنش بوجود نیاید تغییر شکل


حتماً بوجود می آید

Settlement ← نسبت



حیح تنشی نداریم



$$\left\{ \begin{aligned} \Delta l &= \alpha l \Delta T \\ \epsilon_T &= \alpha \cdot \Delta T \end{aligned} \right.$$



نکته ۱۰: سازه نامعین تحت اثر نسبت یا جرم تکیده یا جرم صلبیت نسبی اجزاء

مختلف سازه و هم نسبت صلبیت نسبی اجزاء مختلف سازه

در غودله‌های تیرش و گنله نسبی سازه نقش دارند



بین هر تیرش و هم نسبت تغییراتی با بالایی رابطه ۱۰ برابر برقرار است

در صورت نسبت هر چه خش در سازه نامعین $V, M \propto EI$

برش و گنله ۱۰ برابر برش تیره بالایی گنله تیره بالایی ۱۰ برابر گنله بالایی است

در سازه نامعین $V, M \propto EI$

نکته ۱۱: در یک سازه تحت اثر بارگذاری مشخص چنانچه صلبیت نسبی همه اجزاء سازه n برابر شود، تغییرات

هر نقطه از سازه جبهه نسبت به سازه اولیه 1/n برابر می شود (چون $\Delta \propto \theta$ و $\frac{1}{EI}$)

این مطلب رابطه به رجه نامعین سازه ندارد و برای سازه معین نامعین هر دو صحیح است






$GJ \rightarrow T \rightarrow$ بچش
 $EI \rightarrow M \rightarrow$ همش

$\sum M_A = 0 \rightarrow R_B * l = m_0 * l \rightarrow R_B = m_0 \uparrow$

$\sum F_y = 0 \rightarrow R_A = m_0 \downarrow$

$\sum F_y = 0 \rightarrow V(x) + m_0 = 0 \rightarrow V(x) = -m_0$






$$\Rightarrow \frac{dM}{dx} = V(x) + m(x)$$




نکته فحشی گفته شد که شرطی که ما میگیریم نسبت فرضی می شود.

توجه: صفر شدن نگر با جا بگرایی غیر لازم از نگرها با کویل نبرو


$$\sum^M \equiv \downarrow \downarrow$$




اگر خواستیم ببینیم بین نگرها چه میگذرد نگر در هر دو پایه آنرا منفی (نگرگاه منفی) می کنیم و اگر عضو چرخیده



اگر نگرگاه میانی را منفی کنی
 θ چپ، θ راست
 با هم برابر می شود





$M_A = M_B = 0$ $V = -m_0$ در تمام حالت



نکته ۱۲: دیکر تیر جبهه دهانه تحت اثر لنگر خمشی گسترده می‌نواخت در کل طول تیر مولد زیر برقرار است

۱. تیر ضعیف شکل خمشی ندارد و مستقیم باقی می‌ماند و لنگر خمشی در کل طول سازه صفر است و لنگر هم تکیه‌گاهها برابر صفر است

۲. بیش در کل طول سازه برابر m_0 است (تیر لنگر خمشی گسترده می‌نواخت است)

۳. عکس العمل تکیه‌گاهها یکی برابر m_0 است ولی عکس العمل تکیه‌گاهها میانی برابر صفر است

۴. ضیا نخیر نقطه ای از سازه مفصلی شود تمام نتایج فوق معتبر باقی خواهد ماند




$y'' = \frac{M}{EI} \rightarrow$ نقطه عطف
موردار


آیا بارگذاری بصورت لنگر خمشی گسترده می‌تواند باعث خم در سازه شود؟

بله در صورتی که سرت بارگذاری لنگر خمشی گسترده ثابت نباشد می‌تواند باعث خم شود






لنگر خمشی گسترده می‌نواخت هم در صورتی که در تمام طول تیر اثر نگیرد هم باعث خم می‌شود و یا بر تیر طره یا تیرکانه تکیه‌گاه آن قادر به تحمل بارش نیست اثر کند باعث خم می‌شود



$m(x) = m_0 \frac{x}{l}$
 $m(x) = m_0 \left(\frac{x}{l}\right)^n$




$M(x) + m_0 x = 0$
 $M(x) = -m_0 x$



$$\frac{m_0}{r} \times rl = \frac{m_0 l}{r}$$



$$\sum M_A = 0 \rightarrow R_D \times rl = m_0 l \rightarrow R_D = \frac{m_0}{r}$$




$$\frac{dM}{dx} = V(x) + m(x)$$

$$\frac{dM}{dx} = \frac{m_0 l}{r} - \left(-\frac{m_0}{r} \right) = \frac{r m_0}{r}$$



$$\frac{dM}{dx} = V(x) + m(x) = -\frac{m_0}{r} + m = \frac{r m_0}{r}$$



$$\frac{r}{l}$$



$$w(x) = w_0 \left(\frac{x}{l}\right)^2$$




$$w(x) = w_0 \left(\frac{x}{l}\right)^n$$

$$\frac{w_0 l}{n+1}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i}$$

$$\int w(x) dx = \int_{x=0}^{x=l} w_0 \left(\frac{x}{l}\right)^n dx$$


$$= \left[\frac{w_0 x^{n+1}}{(n+1) l^n} \right]_0^l = \frac{w_0 l}{n+1}$$



تست No: نیرو در عضو AD چقدر است؟


$$\sum M_A = 0 \quad F_{BD} * r \sin 45 + r * 2 = 0$$

$$F_{BD} = -2\sqrt{2} \text{ تن}$$





$$\sum M_C = 0 \quad F_{AD} * 2 * \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 * r + 2\sqrt{2} * 2 * \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sum \Rightarrow F_{AD} = +2\sqrt{2} \text{ تن}$$




در جهت ۲t در نقطه E میسره شو نیروی BD فرقی نمی کند ولی AD میسره می شود



$$(M_{max})_{BC} = \frac{q \left(\frac{2l}{3}\right)^2}{8} = \frac{q l^2}{18}$$

$$M_A = - \left[\frac{q l}{3} * \frac{l}{7} + \frac{2q l}{7} * \frac{l}{14} \right] = - \frac{8 q l^2}{42}$$



۱۲


∑ M_B = 0 → ۱ × ۱ + ۷ + ۱۰ × ۴ = ۳ × C_y → C_y = ۱۸ ↑

∑ F_y = 0 → A_y = 0 , B_y = 0

تت ۱۸

→ ۱۱

(۱) ← (۱۲)




ql = q' · l cos α

q' = $\frac{ql}{l \cos \alpha} = \frac{q}{\cos \alpha}$ → q' = $\frac{q}{\cos \alpha}$

۱۲

↓
(۱)




$q_N = \frac{q l \cos \alpha}{l} = q \cos \alpha$
Normal

$q_T = \frac{q l \sin \alpha}{l} = q \sin \alpha$
Tangential

$\cos \alpha = \frac{l \cos \alpha}{l}$

۱) $\frac{q_T}{q_N} = \tan \alpha$ / r) $q_N^r + q_T^r = q^r \cos \alpha$: q_T, q_N جمله



در جوابی که شرط تابع، تمام مشتق‌ها 0 است

به ازای $x = l$ ، صفری شود اینست

که یک ترم $(x-l)^r$ داشته باشد

باینکه آن تابع از درجه n باشد

تفسیر مکان از درجه $n+1$ است

$$y(x) = a x \underbrace{(x-l)^r}_{\substack{\text{درجه } r \\ \text{درجه } 1}}$$

$$y'(x) = a(x-l)^r + a x + r(x-l)$$


$$y'(0) = a l^r = \theta \rightarrow a = \frac{\theta}{l^r}$$

حاصل

$$\rightarrow y(x) = \frac{\theta x}{l^r} (x-l)^r$$

$$y(x) = \theta x \left(\frac{x}{l} - 1 \right)^r$$

نگاه برای حساب گنگه های که در یک ربع تبدیل می شود به یک ربع دیگر تحت اثر بار گنگه که می افتد تمام می توان از تصویر تبدیل راستای آنی به جای تبدیل اصلی استفاده کرد




$$\frac{q (l \cos \alpha)^2}{12} = \frac{q l_x^2}{12}$$

$$k(x) = \frac{1}{\rho(x)} = \frac{y''(x)}{[1+(y'(x))^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{M(x)}{EI}$$

$$y''(x) = \frac{M(x)}{EI} \quad \text{سین} \quad y''' = \frac{V(x)}{EI} \quad \text{سین} \quad y^{(4)} = -\frac{w(x)}{EI}$$

یعنی اگر تیرک بار به آن وارد نشود برابر نسبت تبدیل می باشد یا عرض تبدیل می باشد معنی تغییر شکل آن از درجه ۲ خواهد شد چون مشتق چهارم تغییر شکل سازه بدون وجود $w(x)$ یا $w(x) = 0$ صفر خواهد شد مگر در حالات خاص



* اگر بار گنگه وارد بر سازه از درجه m باشد، تنش از درجه m+1، گنگه از درجه m+2، شیب از درجه m+3 و معنی تغییر مکان (معنی تغییر شکل سازه) از درجه m+4 خواهد بود.

توضیح: هنگامی که مشتق چهارم از تابع صفر شود پس آن تابع از درجه ۳ بود و لا اگر مشتق چهارم صفر شود (مدرجات) پس آن تابع از درجه ۴ بود است. مثال $y = x^4 \rightarrow y' = 4x^3 \rightarrow y'' = 12x^2 \rightarrow y''' = 24x \rightarrow y^{(4)} = 24$

خرپا : truss

۱۱ تمام اتصالات آن مفصلی است

۱۲ بارندگی آن بصورت نیروهای متمرکز در محل مفصلها است

۱۳ تمام اعضای آن مستقیم است (صاف)

۱۴ وزن عضو ایستی در مقابل بارندگی روی فراتابل صرف نظر کردن است

Plane truss

space truss

مسطح
خرپا
فضائی

معین
خرپا
کامعین



انواع خرپاها که معین

۱۱ خرپای ساده : Simple truss : اضافه کردن توالی دو عضو و یک مفصل

۱۲ خرپای مرکب : Compound truss

۱۳ خرپای بفرخ : Complex truss

خرپای فضائی : اساس خرپا فضائی یک چهار وجهی است پس، اضافه کردن ۳ عضو و یک خرپای فضائی



رکب شش وجهی

سطوح آنطور که در توله خرپای مسطح می بینیم حتماً آنست


فرمان مفصل در یک راستا قرار نباید گیرد (نایبندگی مفصلی داخلی)

در خرپای فضائی هر چهار مفصل به همان دلیل نایبندگی هندسی داخلی نباید در یک صفحه قرار بگیرد


در ترکیب خرپاها که ساده همان قوانین ترکیب اجسام صلب برقرار است که به آن ترکیب خرپای مرکب می گویند

نه اگر فرمائی را از یک دیدگاه ببینیم و از یک دید دیگر آن فرم را ساده فرض می کنیم

خرپای ساده



مثلا



خرپایا بفرج : خرابی است که معطیت پدید آورده آن توانم پیدا کنیم


تعداد معادلات خرابی بفرج Coupled است معنای آخر تحلیل می توانیم خرابی را تحلیل کنیم چون در هر تیر ۳ یا بیشتر مجهول وجود دارد از تعداد معادلات کل خرابی که آنرا معادله ندرسی باید تمام نیروها خرابی را بدست آوریم و نمی شود فقط نیروی یک عضو را حساب کرد

* روش های تحلیل خرابی ها معین *


- روش معادل : method of joints
- روش مقاطع : method of Sections

ولی در فلور چون نیروی تمام معادل را نمی خواهد پس باید که روش مقاطع بفرج چون در روش معادل باید نیروی تمام آنگاه حساب کرد آورد. البته با ترکیب روش مقطع و مفصل اینکار تنجیم لازم می آید

در روش مقطع : از آن بفرج قسمتی از فرج را برقیه آن جدا می شود. سپس با نوشتن معادله تعادل ناله حول هر نقطه مناسب (۸۰۱۰۱۰۱۰) : با نوشتن معادله تعادل نیروها در یک راستای مناسب نیروی عضو مورد نظر بدست می آید (آرد ۲)





Sub structure




$\sum F_y = 0 \Rightarrow b$ نیروی داخلی عضو را \checkmark بدست می آید

$\sum M_o = 0 \Rightarrow a$ نیروی داخلی را بدست می آید



اعضای افقی پایین عملی تحت کشش هستند
اعضای افقی بالای عملی تحت فشار هستند



$Fd = M$

این فرمول بدلیل اینکه با افزایش طول

جای افزایش ظرفیت مصالح d را افزایش داده
از بردن نسبتی برای اینکه استفاده می کند

کار مجازی:

$1 \text{ Joule} = 1 \text{ N}\cdot\text{m}$
 $1 \text{ N}\cdot\text{m}$

انگاره $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ dot product
بردار $M = \vec{F} \times \vec{d}$ Cross product

Virtual Work
dummy
pseudo

رنگ مجازی که گویا گیت از دست نبرو یا تغییر مکان
جایز است ولی نمی شود که هر دو مجازی باشند
نبرد حقیقی و تغییر مکان مجازی } یا
نبرد مجازی و تغییر مکان حقیقی } یا

Method of Virtual Work

در آن عضو تغییر مکان واحد مجازی داریم کنیم

- 1) method of Virtual displacements → Influence Line: کار برد روشی ۱
- 2) method of Virtual forces { بار واحد
لنگه واحد


استفاده از اصل کار مجازی ربطی به معنی یا نام معنی سازنده ندارد و اگر سازنده پیدا باشد می توان از روش کار مجازی استفاده کرد

اصل کار مجازی: اگر یک سازه پایداری یک جابجایی مجازی یا نیروی مجازی را در خود کل کار مجازی داخلی با کل کار مجازی

۲۹
۳

خارجی برابر خواهد بود (این اصل از قانون بقای انرژی تقسیم می شود)

$$\sum Q \cdot \delta D = \sum q \cdot \delta d$$





δ : ایزاتور تبدیل به مجازی


اگر یک جسم صلب باشد بنابراین کار مجازی داخلی جسم

صفر می شود چون تغییر مکان داخلی ندارد

کار مجازی خارجی = 0



$$\sum \delta Q \cdot D = \sum \delta q \cdot d$$



نسبت تغییر داخلی در محمول نسبت به کار خارجی محسوب می شود چون مربوط به تولید است

ولی تغییر داخلی در خطای ساخت مربوط به کار مجازی داخلی می شود

$$1 \times \Delta + W_R = \sum_{i=1}^n \frac{n_i N_i L_i}{(AE)_i} +$$

$$1 * \Delta + W_R = \sum_{i=1}^n \frac{n_i N_i L_i}{(AE)_i} + \sum_{i=1}^n n_i \alpha_i L_i (\Delta T)_i + \sum_{i=1}^n n_i \delta_i$$

نیروی مجازی خارجی
 جابجایی
 حقیقی
 خارجی

نیروی مجازی
 تولید شده
 $W_R \rightarrow W_{Reaction}$

$$n_i * \frac{N_i L_i}{A_i E_i}$$

$\Delta l = \frac{FL}{AE}$

تغییر طول حقیقی داخلی
 نیروی مجازی داخلی

نسبت حقیقی تولید شده ناشی از بارگذاری مجازی

N_i : نیروی عضو i ام ناشی از بارگذاری حقیقی

n_i : نیروی عضو i ام ناشی از بارگذاری مجازی

δ_i : خطای صاف داخلی حقیقی


δ : خطای صاف
 + بلندتر
 - کوتاهتر

ΔT : اثرات دما
 + افزایش دما
 - کاهش دما

اگر تغییر شکل یک دروازه صاف خواست یک بار مجازی یک (واحد) در آن جهت قرار دهیم


اول بزرگ سرخ بارگذاری مجازی داخلی تا نیروی تمام اعضا بدست آوریم تا عضو که صفر نیروی شده دیگر در تحلیل بارگذاری

فناجی آنرا حساب کنیم



$$\phi = \frac{\Delta_{ij}}{l_{ij}}$$

اگر دوران عضو ij را خواستیم: (ϕ_{ij})



$$\frac{1}{l} * \Delta_i + \frac{1}{l} * \Delta_j + W_R = \dots$$


$$1 * \frac{\Delta_i + \Delta_j}{l} + W_R = \dots$$

$$1 * \phi_{ij} + W_R = \dots$$

اگر Δ یا ϕ نسبت به Δ یعنی تغییر مکان یا چرخش در جبهه بوده که ما نیرو را اعمال کردیم

ولی اگر Δ یا ϕ متغی بود یعنی کار مستقی انجام شد یا تغییر مکان یا چرخش در خلاف جهت بوده که ما نیرو را اعمال کردیم

اگر تغییر مکان نسبی هر دو گره درخواه نسبت به هم را بخواهیم یک بار مجازی در اعداد آن دو گره بطرف خارج از رده قرار می دهیم



$$1 * \Delta_i + 1 * \Delta_j + W_R = \dots$$


$$1 * (\Delta_i + \Delta_j) + W_R = \dots$$

جایگانی نسبی گره های نازک


$1 * \Delta_R$
Relative
 Δ_R : جایگانی نسبی نازک

روش کار حداقل: Least work: کمترین کارهای ممکن با سینییم انرژی به تعادل می رسند

Strain Energy
انرژی کرنشی




$$U = \frac{1}{2} F \cdot \Delta l = \frac{1}{2} F \cdot \frac{F l}{A E} = \frac{F^2 l}{2 A E} = K F^2$$



یعنی انرژی را به درونی نسبت آورده ایم که ۱ مصالح بصورت خطی رفتار می کنند
۲ بار بصورت تدریجی به عضو وارد می شود


اگر نیروی n عضو خرابی ۲ برابر شود انرژی کرنشی آن ۴ برابر می شود چون هم نیرو ۲ برابر شده هم Δl دو برابر شده است



$$U = \sum_{i=1}^n \frac{F_i^2 l_i}{2A_i E_i}$$


انرژی کرنشی خریدی نامعین:

کدام خریدی نامعین باید انرژی کرنشی اش را در سیستم مورد نام تعادل برسد



$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = ?$


$\frac{\partial U}{\partial \alpha_1} = 0$
 $\frac{\partial U}{\partial \alpha_2} = 0$



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial U}{\partial \alpha_1} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial \alpha_2} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial \alpha_3} = 0 \end{array} \right.$$


در صورت نامعین بودن $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ $\sum \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$ ✓

buckling: گزشت

$\frac{F_r}{S}$ 

$$\sum F_y = 0$$

$$F_l \sin \alpha_l = F_r \sin \alpha_r \rightarrow F_r = F_l \frac{\sin \alpha_l}{\sin \alpha_r}$$



$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_l \cos \alpha_l + F_r \cos \alpha_r = \sum V$$


$$F_l \cos \alpha_l + F_l \frac{\sin \alpha_l}{\sin \alpha_r} \cos \alpha_r = \sum V$$

$$\rightarrow \frac{F_l \sin(\alpha_l + \alpha_r)}{\sin \alpha_r} = \sum V$$

$$\rightarrow F_l = \frac{\sin \alpha_r}{\sin(\alpha_l + \alpha_r)} \cdot \sum V$$

$$F_r = F_l \frac{\sin \alpha_l}{\sin \alpha_r} \rightarrow F_r = \frac{\sin \alpha_l}{\sin(\alpha_l + \alpha_r)} \cdot \sum V$$

$$\alpha_l = \alpha_r = \alpha \rightarrow F_l = F_r = \frac{\sin \alpha}{\sin 2\alpha} \cdot \sum V = \frac{\sum V}{2 \cos \alpha}$$



$$\sum F_y = 0 \quad F_{BF} \sin \alpha + F_{BD} \sin \alpha = 0$$


$$\Rightarrow F_{BF} = -F_{BD}$$

بطور مشابه $F_{EI} = -F_{EG}$

$$F_{HJ} = -F_{HK}$$

بنابراین بارهای کششی در اعضا HJ, GE, BD, HK, EI, BF است.

\Rightarrow






$$F \cos \alpha + F \cos \alpha = 100 + 70$$

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow 2 F \times \frac{4}{5} = 170 \rightarrow \underline{F = 100 \text{ kN}}$$

حالت این بارگذاری نیروهای ستون هر طبقه با ستون متناهی است




$\sum F_x = 0$

$F_{BF} \cos \alpha + F_{EF} = 0$

$F_{EF} = -F_{BF} \cos \alpha$

۱۱۹. روش برای تحلیل نیروی عضو EI چیست؟




نقطه C به ۰.۱۵ سانتی متر تغییر مکان خواهد بود
 $\sum M_A = 0$

$1 \times 4 = R_C \times 2 \rightarrow R_C = 2$


$1 \times \Delta V_C + 2(-0.15) = 0 \rightarrow \Delta V_C = +1$

تغییر مکان در این جهت مثبت است



در یک جسم صلب، اگر نقطه حول یک نقطه بچرخد (در این جهت ϕ)

$\Delta V = X \phi$




۲. زاویه ϕ

حالت ۱۴۴ بر این صورت

$\Delta H_C = y \cdot \phi = 2.00 \phi = 0.15 \rightarrow \phi = \frac{0.15}{2.00} = \frac{1}{13.33} \text{ rad}$

$\Delta V_C = x \cdot \phi = 4.00 \times \frac{1}{13.33} = 1 \text{ cm} \downarrow$

* اگر دوران که صلبی را بخواهیم باید نگر وانه در کنار آن قرار دهیم



بسته به $\sum M_D = 0 \rightarrow A_x \checkmark$
 $A_y \checkmark$


در راستای قائم به هم A و D به دور B
به ترتیب به اندازه $\frac{L}{2}$ و $\frac{L}{3}$ در جهات
مخالف به نسبت می کشد. مقدار دوران
گره C برابر این نسبتها چند در بیان است؟

$1 * \phi_C + W_R = 0$


$A_y = D_y$
 $A_x = D_x$

دوران در تیر AB می شود


اگر نسبت راست B را خواست (چرخش راست B را خواست)



اگر چرخش صلبی در افراست (عضو BCD دورانی می شود)



اگر چرخش نسبی مفصل B را خواست



$1 * \phi_{B+} + 1 * \phi_{B-} + W_R = 0$

$2 * 1 * \Delta \phi_B + W_R = 0$

چرخش نسبی در محل مفصل نسبی B که در آن نسبت به یک است آمد یعنی مطابق

شکل سازه را تغییر شکل داده و گزیند برعکس

۱۴۷

$$\sum M_A = 0 \rightarrow rL \times D_y - rL \times D_x = 1 \rightarrow D_y - D_x = \frac{1}{rL} \quad (1)$$

$$BCD: \sum M_B = 0 \rightarrow rL \times D_y - L \times D_x = 1 \rightarrow rD_y - D_x = \frac{1}{L} \quad (2)$$

$$(1), (2) \rightarrow D_x = \frac{1}{rL} \rightarrow, D_y = \frac{r}{rL} \uparrow, \sum F_y = 0 \rightarrow A_y = \frac{r}{rL} \downarrow$$

$$\sum W = 0 \rightarrow 1 \times \phi_c - A_y \times \delta_A - D_x \times \delta_D = 0$$


$$\rightarrow \phi_c - \frac{r}{rL} \times \frac{L}{r} - \frac{1}{rL} \times \frac{L}{r} = 0$$

$$\rightarrow \phi_c = \frac{1}{r} \text{ Rad}$$

چون ^س اعکس العمل (یعنی ^س ردی) A ، D در خلاف جهت ^س شیبی آنجا بود در اعظم کار چیزی ،
کار آنجا علامت منفی ظاهر شد .

۱۳۹ در عضو زیر عضو AF به اندازه ۱ کو تاخترافته است C_m و تغییر مکان در راستای قائم و عمود است

A) $\sum F_y = 0$




$$n_{AF} \sin \alpha + \frac{1}{4} = 0$$

$$n_{AF} = \frac{-1}{4 \sin \alpha} = \frac{-1}{4 \times \frac{4}{5}} = -\frac{5}{14}$$

$$1 * \Delta \bar{V}_G = n_{AF} * \delta_{AF} = -\frac{5}{14} (-1) = \frac{5}{14}$$

↑
 - کو تاخترافته است
 + کو بلندترافته است } δ

$$\Rightarrow \Delta \bar{V}_G = \frac{5}{14} \downarrow$$



$\frac{FV}{S}$



مطلب نقطه شده در قاب فرضی هم برابر است

$$1 * \Delta \phi_B = \int \frac{M m dx}{EI}$$

اگر تغییر مکان راست مفصل را فرض است


در مدد مفصل برسی



اگر تغییر مکان چپ مفصل را فرض است



اگر تغییر مکان نسبی در محل مفصل برسی را فرض است




$$1 * (\Delta B)_L + 1 * (\Delta B)_R = \int \frac{M(x) m(x) dx}{EI}$$

$$\rightarrow 1 * (\Delta B)_{relative} = \dots$$

اگر $(\Delta B)_{relative}$ مثبت شده یعنی تغییر مکان مفصلی که سمت راست در آن برعکس

معمولاً AF یک کمانه
 لافت شده نیروی ایجاد شده
 در AF چقدر است؟
 ($AE = 8 \times 10^5 N$)

نسبت AF به G تغییر در خطای ساخت در خرابی یعنی ایجاد نیرو می کند



A) $\sum F_y = 0$


$N_{AF} \sin \alpha + \frac{1}{3} = 0$

$$\rightarrow N_{AF} = \frac{-1}{3 \sin \alpha} = \frac{-1}{3 \times \frac{4}{5}} = \frac{-5}{12}$$

$$1 \times \Delta V_C = n_{AF} \times \delta_{AF} = \frac{-\delta}{12} \times (-1) = \frac{\delta}{12}$$


چون کوتاه شدن منتهی به منفی است

گره C, D صفا افقی جایی شود



$$K = \frac{AE}{e} \cos^2 \alpha$$


سختی افقی میله مایل
 زاویه بین راستای نیرو و راستای میله: α



$$l = \frac{l_x}{\cos \alpha}$$


$$\cos \alpha = \frac{l_x}{l}$$

در خرابی زیر گره از تغییر شکل محوری
 اعضاء غیر باربرند که صرف نظری شود
 تغییر مکان گره C چقدر است؟
 (AE = constant)




$$\Rightarrow K = \frac{AE}{\frac{l_x}{\cos \alpha}} \cdot \cos^2 \alpha \rightarrow K = \frac{AE}{l_x} \cdot \cos^3 \alpha$$

$$\Delta_C = \Delta_D = \frac{P}{K} = \frac{P l_x}{AE \cos^3 \alpha}$$



آل دو بار بنده شود





$$K = \frac{AE}{l_x} \cos^2 \alpha$$

$$K = \frac{AE}{l_x} \cos^2 \alpha$$

قده موازیه یعنی هر چند، C جایی شود، D هم جایی شود

$$\Rightarrow K_{\text{کل}} = \frac{2AE}{l_x} \cos^2 \alpha$$


۳



حال اول
این سه عضو تغییر مکان را
(۱) و (۲) و (۳)

تغییر مکان D + کاهش طول سیم افقی (۱)
= جایابی متصل D

تغییر مکان D + کاهش طول سیم افقی (۱)
= جایابی متصل D



(۱) و (۲) سری اند، I، II موازی اند

$$k_L = \frac{AE}{l_n} \cos^3 \alpha$$

$$k_R = \frac{\frac{AE}{l_n} \times \frac{AE}{l_n} \cos^3 \alpha}{\frac{AE}{l_n} + \frac{AE}{l_n} \cos^3 \alpha} = \frac{\cos^3 \alpha}{1 + \cos^3 \alpha} \times \frac{AE}{l_n}$$


$$k_{total} = k_L + k_R$$

$$\Delta_C = \frac{P}{k_{total}}$$

if $P_y = P - P_I$ P_y به نسبت سختی بین دو عضو بزرگی تقسیم می شود

$$P_y = \frac{k_R}{k_L + k_R} * P \rightarrow \Delta_D = \frac{P_y}{\frac{AE}{l_n} \cos^3 \alpha}$$

تغییر مکان جابجایی حائل فرجه است؟



سختی هر طبقه: $\frac{AE \cos^3 \alpha}{l_n}$

پیش طبقه: $\frac{\text{تغییر مکان (drift)}}{\text{سختی هر طبقه}}$


طبقه حرکت طبقه ای است که drift آن؛ Δ این است

relative displacement

$$\Delta_G = \frac{3P}{\frac{AE \cos^3 \alpha}{l_n}} + \frac{3P+2P}{\frac{AE \cos^3 \alpha}{l_n}} + \frac{3P+2P+P}{\frac{AE \cos^3 \alpha}{l_n}}$$

از این ما برنده نه طبقه 2 بدانیم سختی آن طبقه 2 برابر می شود

در ضربی مقابل ناله تغییر شکل خودی اعضا ~~در نظر گرفته نمی شود~~ غیر از ندری صورت خطی شود
 سختی قوطانی سازه برابر است: $\frac{AE}{l} \cdot 0.1024$ نسبت $\frac{H}{L}$ کلا 1/2 است؟




$K_{eq} = nK$ n تله \rightarrow سوری
 $K_{eq} = \frac{K}{n}$ n تله \leftarrow سوری

$\therefore K_{eq} = \frac{1}{n} \frac{AE}{l_n} \cos^3 \alpha \rightarrow \Delta_{\text{ف}} = \frac{P}{K_{eq}}$

$$\Delta_{\text{ف}} = \frac{nPl_n \cos \alpha}{AE \cos^3 \alpha}$$

$n=0 \rightarrow K_{eq} = \frac{1}{0} \cdot \frac{AE}{L} \cdot \cos^3 \alpha = 0.1024 \frac{AE}{L} \rightarrow \cos^3 \alpha = 0 \cdot 0.1024 = 0.0124$
 $\rightarrow \cos \alpha = 0.11$ $\frac{H}{L} = \tan \alpha \rightarrow \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{0.17}{0.11} = 0.155 = \frac{H}{L}$



(1 یا 2 سوال)

Influence Line خط تأثیر

نمودارهای بارش در طول ریل و خودروی محور می باشد که بارگذاری ثابت معادله بارش یا تکرار بارش می شود (بار ثابت همه نقاط)

بار متغیر واحد قائم





دری در خط تأثیر بارگذاری متغیر (مکانی) در یک نقطه است؛
(بار متغیر یا یک نقطه)

تغییرات پارامتر مستطی (بارش یا تکرار بارش) بررسی می شود

رسم خط تأثیر عکس العمل گانه گاهی :



$$\sum M_B = 0 \rightarrow R_A * l = 1 * (l - x) \rightarrow R_A = \frac{l - x}{l} = 1 - \frac{x}{l}$$



بارش دیگر جایی نمی باشد در A به طرف بالا :

(کار بار واحد برابر است با خود بار واحد)

$$W_{ext} = 0$$


$$R_A * 1 - 1 * y(x) = 0 \rightarrow R_A = y(x)$$

برای رسم خط تأثیر یک عکس العمل کلیه اعضای سازه را حذف می کنیم و محل تکیه گاه را با مینوس علامت گذاری می کنیم

حاجای کلیه اعضا را تغییر می دهیم که سازه پیدا می کند بیانه خط تأثیر عکس العمل تکیه گاه مورد نظر است

نقطه در خطوط تأثیر تکیه گاه را از آنجا که سازه در صورت خطی است. در حدود سازه تا تعیین حدی می توان گفت بین مقدار خطوط تأثیر این ممکن است خطی و یا بصورت منحنی باشد عرضی که آن خط تأثیر در سازه های نامعین بصورت منحنی می باشد

مثال در خطوط تأثیر عکس العملی تمام تکیه گاه ها را در تیر زیر رسم کنید



برای هر سازه در خط تأثیر باید اول درجه نامعین است و تعیین کنیم که چه اغلب سوالات بصورت معین است

$$D.I = 3 * 2 - (4 * 1) = 2$$


چون بار تمام است پس در عکس العملی آنی جسم پستی می کنیم پس برای بارهای تمام تیر بالا معین است

$$(D.I)_{beam} = R - C - 3$$

R: Reaction

$$(D.I)_{beam} = R - C - 2$$

و بی آنکه از عکس العمل آنی جسم پستی کنیم پس:





$$D.I = 4 - 2 - 2 = 0$$

پس اگر سازه معین بود همیشه خط تأثیر آن


معنی نمی شود و لا غلط است

و سازه هم معنی نمی شود



تکانه گاه کند که اگر نخواهد بالا بیاید به خاطر اینکه بخش کمان ایجاد شود با امکان بار دانه در E تکانه گاه است

E م. ب. آن بالای آید





نکته: مجموع خط تاثیر عکس اولیه تا M تکانه گاه در ربع سازه مستطیلی با عرض b است

این مطلب کلی است و ربطی به معنی و نامعنی سازه ندارد

در این نقطه می توانیم




در رسم خط تاثیر باید تکانه گاه



$$-V \cdot \Delta_1 + M \theta_1 + V \cdot \Delta_2 + M \theta_2 - 1 \cdot y(x) = 0$$

$$M(\theta_1 + \theta_2) + V(\Delta_2 - \Delta_1) = y(x)$$



$$\begin{cases} \theta_1 + \theta_2 = 1 \\ \Delta_1 = \Delta_2 \end{cases}$$



برای اینکه کار تکانه را کنیم باید

برای رسم خط تاثیر تکانه گاه محل صدور نظر از معضلی کنیم (مفصل معنی) سپس بدون اینکه اجازه تغییر در

نسبی بریم عرض نسبی را در اینجا می بینیم تغییر شکل در سازه برای تکانه گاه خط تاثیر تکانه گاه محل صدور



تقریباً
if $P=1 \Rightarrow M_2 = \frac{ab}{l}$


چون نقطه مفصل خمشی است که تغییر مکانهای صلب و راست یکی است در شیب صلب و راست برابر نیست



مکان خطوط تأیید نلته خمشی را در E, D, C, B و همچنین وسط هر یک از BC, AB ، DE, CD در تیر زیر رسم کنید






نکته: خط تأیید نلته خمشی در محل مفصل خمشی
 یک خط صفر است.
 * خط تأیید برشی در محل مفصل برشی یک خط صفر است




اگر C از راست بچرخد P مثبت می آید


DE صحتی می شود پس از راست می چرخد تا ارتفاعی برابر با آن ندارد





$\frac{\partial \delta}{\partial C}$
 $CD \frac{1}{2}, M$



PE بسم



رسم خط انحراف






W = 0

$V \cdot \Delta_1 - M \theta_1 + V \cdot \Delta_2 + M \theta_2 - 1 \times y(x) = 0$

$\Rightarrow V(\Delta_1 + \Delta_2) + M(\theta_1 + \theta_2) = y(x)$

$\begin{cases} \Delta_1 + \Delta_2 = 1 \\ \theta_1 + \theta_2 = -\frac{1}{l} \end{cases}$

در این دو نمودار برش یک می شود
 و کار برش برابری خود برش می شود








هر نموداری را خواستیم در هر نقطه برای برش درست آدریم قسمت صلب آنرا از نمودار یعنی می آوریم
 و قسمت راست آنرا از نمودار بالایی

برای رسم خط تأثیر برش محل صده و نظراً مفصلی نمی کشیم (مفصل برشی) سپس بدون اینکه اجازه میزنیم نفسی بدهیم تغییر مکان نسبی را حد ایجاب می کنیم ، تغییر شکلی که سازه پیدا می کند بیانشه خط تأثیر برش محل مورد نظر است

* نکته: در خط تأثیر برش ، ضریب نودا خط تأثیر مستقل از مکان (در مورد نظرات و همواره برابر است ، بنابراین اگر نودا خط تأثیر برش دره شده باشد چنانچه ضریب آنرا معکوس در قریبه کنیم طول تغییر در جی ۱ است اگر طول عضو را داشته باشیم از دو کوه خط تأثیر برش آنرا بدست می آوریم

نکته: خط تأثیر برش در تکیه گاه انحنائی سمت چپ سازه همان خط تأثیر عکس العمل تکیه گاه انحنائی سمت چپ است ولی خط تأثیر برش در تکیه گاه سمت راست سازه قریبه خط تأثیر عکس العمل تکیه گاه انحنائی سمت راست است. این مطالب کلی که برای هر سازه ای چه معین و چه نامعین صادق است نشان می دهد که برای آنکه برش کم تکیه گاه انحنائی ماکزیم شود ، بار متحرک بایدستی در محل آن تکیه گاه قرار گیرد



نکته: در محل تکیه گاه کناری برش چپ و راست مضامندار چون سازه فقط از یک طرف استاندارد دارد ولی در محل تکیه گاه میانی که از هر دو طرف آن سازه اولاد دارد ، باستی طراحی دقیقاً مشخص کند که برش راست تکیه گاه مد نظر است یا برش چپ تکیه گاه. در این حالت همواره تفاضل خط تأثیر برش راست تکیه گاه میانی از خط تأثیر برش چپ تکیه گاه میانی برابر است ، خط تأثیر عکس العمل آن تکیه گاه میانی $\Sigma Fy = 0 \Rightarrow$

$$V_B^- = (V_B)_L \quad \uparrow \quad \downarrow \quad (V_B)_R = V_B + (V_B)_R - (V_B)_L = R_B$$





نکته: اگر در محل مفصل خمشی خط تأثیر برش کم شود چون نگرش همیشگی برابر صفر است. کار نگرش همیشگی در $\frac{5V}{5}$

کار مجازی همواره برابر صفر است حتی اگر شیب چپ و راست مفصل همیشگی یکسان نباشد و در نتیجه در خط تأثیر برش در محل مفصل همیشگی نیازی نیست که شیب خط تأثیر در چپ و راست مفصل همیشگی برابر باشد.


نکته: اگر در محل مفصل برشی خط تأثیر نگرش همیشگی رسم شود چون برش برابر صفر است، کار برش در کار مجازی همواره برابر صفر است حتی اگر تغییر مکان چپ و راست مفصل برشی یکسان نباشد و در نتیجه در خط تأثیر نگرش همیشگی در محل مفصل برشی نیازی به تغییر مکان یکسان در چپ و راست مفصل برشی نیست و تغییر مکان بی‌خواهیم است.

نکته: اگر در نقطه ای از سازه مفصل برشی وجود داشته باشد، در کلیه خطوط تأثیر آن سازه دیده می‌شود که شیب خط تأثیر چپ و راست مفصل برشی یکسان است. (چون در همه آزادی هر خمشی مفصل برشی یک واحد است) الا که مورد آن مورد هم خط تأثیر نگرش همیشگی در همان محل مفصل برشی است. چون در این حالت ما خودمان محل مفصل برشی را مفصل همیشگی کرده و به میزان واحد تغییر شیب ایجاد کرده ایم.


مثال: خطوط تأثیر برش را در B، چپ و راست C، راست D، و همچنین وسط هر یک از تیرهای AB و BC، CD، DE در قفسه زیر رسم کنید.





چون در مفصل برشی شیب چپ و راست برابر باشد از B تا C مثل شیب از D تا C می‌رویم



شایسته ساده نامعین، شکل خط نامعین خطی




نکته: در حذف تصویر، دوران داده می‌شود که در رسم خطوط نامعین نکته مهمی در محل صفر در نظر اعمال می‌شود و ارزش در بیان نیست و ولع آن درجه و گراویان هم نیست.




این واحد دوران که واحد استرادیان است و با جمع توصیف می‌شود


مخوابی ندارد که تکرار آن



نکته: همانطور که استعاره از وزن در ترسیم نمودارها k برش و نلکه k فنس k تیرهای معین نیز استاده
 در صورتیکه سازه معین دارای تیرهای k معینی یا استعالی باشد تحت اثر بار ندری، تعادیر برش و نلکه
 فنس و نمودارهای آنجا، مستقل از تعادیر سختی تیرهای k معینی و استعالی سازه است
 برش و نلکه فنس

نتیجه می‌گردد که در مطالب فوق حاصل می‌شود است که اگر سازه معین دارای تیرهای k معینی یا استعالی
 باشد، می‌توان برای سهولت کار سختی این تیرها را به بی‌نهایت میل داد و سپس در سازه جدیدی
 که حاصل می‌شود آدام بر رسم خط تأثیر بار نلکه مورد نظر نمود. می‌دانیم که در این حالت نلکه k معینی
 دارای تیرهای k معینی به نلکه k معینی در وقت استعالی نیز به نلکه k معینی تبدیل می‌شود. در حالتی که سازه معین
 باشد. و دارای تیرهای k معینی یا استعالی باشد به هیچ وجه نمی‌توان سختی تیرها را به بی‌نهایت میل
 داد و از سازه معین نسبت آمد برای رسم خطوط تأثیر استعالی کرد. چون در سازه معین تحت
 اثر بار ندری بر خلاف سازه معین تعادیر برش و نلکه فنس و نمودارهای آنجا به مقدار سختی تیرها
 وابسته است. عبارات دیگر خطوط تأثیر سازه‌های معین دارای تیرهای k معینی یا استعالی
 بستگی به مقدار سختی این تیرها دارد.






فرض می کنیم که نود i به اندازه واحد
به سمت نزدیک می شوند تا کار F_{ij} به اندازه خود
شود (کار F_{ji} به اندازه 1 واحد شود) (1 شود)

$$f_{ij} * \Delta i + f_{ji} * \Delta j - 1 * y(x) = 0$$

معادله کار مجازی 2




$y(x)$ تغییر مکان گره ای است که بار واحد در آن
اثر کرده است

$$f_{ij} (\Delta i + \Delta j) = y(x)$$

$$f_{ij} = y(x)$$

چون به اندازه واحد از نود i به سمت نزدیک می
خورمان

خط تأیید نیروی محوری
عضو i-j



برای رسم خط تأیید نیروی محوری اعضا خرپا آن عضو را از فرجه برداریم و دو گره دوسر عضو را به
حیران واحد به یکدیگر نزدیک می کنیم، تغییر مکان گره های از ضربه که بار واحد بر آن اعمال می شود

یافته شکل خط تأیید نیروی محوری عضو مورد نظر است. پاسی قوس را است که این قاعده چگونه

صحیح است ولی برای تعداد گره های مختلف خند سه شان جوابگو نیست بدین معنای در بعضی فرها
وقتی عضو مورد نظر را از خرپا برمی داریم گره های دوسر آن عضو را به حیران واحد به یکدیگر نزدیک

می کنیم، تشخیص نحوه تغییر شکل خرپا امکان پذیر نیست برای این فرها پاسی بار واحد را


در دو یا چند گره خاص فری وارد کرد و با استفاده از روشهای مفصل و مقطع نیروی عضو مورد

تجزیه تحت اثر بار واحد در هر گره از این گره ها حساب کرد. مقادیر نیروی محوری که در حقیقت عمل
خط تأیید نیروی عضو مورد نظر هستند و با استفاده از این مقادیر با توجه به خطی بودن شکل خط تأیید


خط تأثیر مورد نظر رسم می شود

نقطه اثر تکیه ماصحای خراب را با یک خط به یکدیگر وصل کنیم معمولاً اصطلاحاً فرکانس بر این خط واقع می شود
 نقاط اثر بار واحد می باشد

کاربرد خط تأثیر: (چگونه از نمودار خط تأثیر به بارگذاری سازه برسیم)




۱) سازه تحت اثر بارهای متحرک



$$R_B \cdot x_1 - P_1 y_1 - P_2 y_2 - \dots - P_n y_n = 0$$

$$\Rightarrow R_B = P_1 y_1 + P_2 y_2 + \dots + P_n y_n$$

$$R_B = \sum_{i=1}^n P_i y_i$$



$$dR_B = w(x) dx \cdot y(x)$$

$$R_B = \int dR_B = \int_{x_1}^{x_2} w(x) y(x) dx$$

عبارت دیگر: سطح زیر نمودار $w(x) \cdot y(x)$ حالت خاص:


$$w(x) = w_0 = \text{Constant}$$

$$R_B = w_0 \int_{x_1}^{x_2} y(x) dx = w_0 \cdot A$$


A: سطح زیر نمودار خط تأثیر در فاصله ای که بار گسسته
 بگذردت اثر می کند

برای مقیاسی مطالب این بحث هم برای خط تأثیر عکس العمل
 تکیه B ارائه شده است ولی برای تمام حالات
 یعنی برای خط تأثیر فرس، خط تأثیر فکس، خط تأثیر
 عکس العمل تکیه ماصحای است.

$$dA = y(x) dx$$



۳) باره تحت اثر لنگه‌های متغیر



$$R_B \cdot l - M_1 y'_1 - M_2 y'_2 - \dots - M_n y'_n = 0$$

$$\rightarrow R_B = M_1 y'_1 + M_2 y'_2 + \dots + M_n y'_n$$

$$\rightarrow R_B = \sum_{i=1}^n M_i \cdot y'_i$$

لنگه در عرض فاصله می شود در عرض $y(x)$ است
 همانند لنگه بار مجازی در تعیین مکان فشرده می شود

لنگه: لنگه شخصی در سازه است که سازه را ثابت و نه


در صورتی که بار سازه در باشد متغی در نظر گرفته می شود

$y'(x)$: شیب سازه است، در هر معین و نامعین رابطه R_B برابر

که در سازه معین x یا خطی است، در سازه نامعین x یا صورت

متغی است

* در اصل $y(x)$ یا شیب نمودار خط تاثیر عکس العمل یکجا B است



$$y'(x) = \frac{1}{l}$$

نشان: عکس العمل یکجا B ناشی از لنگه‌های شخصی متغیر اعلا می خرد است
 از روش خط تاثیر (روش تحلیلی):

$$\rightarrow R_B = M \cdot \frac{1}{l} + (-2M) \left(\frac{1}{l}\right) + (2M) \cdot \frac{1}{l}$$

$$\rightarrow R_B = \frac{3M}{l}$$

از اشتابیک (چون سازه معین است) و از آنکه خط تاثیر می رویم
 $\sum M_A = 0$

$$R_B \cdot l = 2M + M - 2M = 2M$$


$$\rightarrow R_B = \frac{3M}{l}$$

این موضوعات فقط برای خط تاثیر R_B در است نسبت و برای برش (خط تاثیر برش)
 و خط تاثیر لنگه هم درست است

$$dR_B = m(x) dx = y'(x)$$

$$R_B = \int dR_B = \int_{x_1}^{x_2} m(x) y'(x) dx$$

۴) سازه تحت اثر لنگه‌های گسسته



در این محدوده خطی نسبت در هر نقطه یک شیب یا یک $y'(x)$ دارد

$m(x) = m_0$ حالت خاص



$$R_B = m_0 \int_{x_1}^{x_2} y'(x) dx = m_0 [y(x)]_{x_1}^{x_2} = m_0 (y_2 - y_1)$$

$\begin{cases} y(x_1) = y_1 \rightarrow \text{عرض خط تائید در نقطه اول} \\ y(x_2) = y_2 \rightarrow \text{عرض خط تائید در نقطه دوم} \end{cases}$


حالتی که در آن خط تائید وجود دارد. مقدار و شکل خط تائید بین دو نقطه y_1 و y_2 کاری نداریم فقط به مقدار آن

در اول و آخر تائید گستره کار داریم. مثلا:

m_0, l, EI




$$R_B = m_0 (y_2 - y_1) = m_0 (1 - 0) = m_0 \uparrow$$



$$R_A = m_0 (y_2 - y_1) = m_0 (0 - 1) = -m_0$$

$$M(x) = m_0 (y_2 - y_1) = m_0 (0 - 0) = 0$$

$$M(x) = m_0 (y_2 - y_1) = m_0 (0 - 0) = 0$$



بارگذاری سطحی

Dead load مرده
live load زنده } بارگذاری

Chess loading: بارگذاری سطحی

سوال: بار را در چه دهانه‌هایی بگذاریم تا عکس العمل فشاری کمترین باشد؟

(فرقی بین گره‌ها غلطی و مفصلی فقط تائید نیست)

اگر بار را در دهانه‌هایی که عرض خط تائید مثبت است بگذاریم


بیشترین عکس العمل کمترین فشاری در A داریم

$$R_A * 1 - w * A_1 - w * A_2 - w * A_3 = 0$$

چون مثبت است چون بارگذاری شود



$$(R_A)_{max} = w * A_1 + w * A_2 + w * A_3$$

اینجا بارگذاری




نکته: خط تائید را در دهانه‌هایی بگذاریم که عکس العمل کمترین باشد.

چون نتیجه تحلیل آن سازه کمترین است.





تمام اشکال خط تائید درست است. چون سازه ناپایدار است پس برای سازه ناپایدار خط تائید رسم نمی‌کنیم




موقعیت بارها را با x_i (از نقطه چپ بارها را) $\bar{x} = \frac{\sum P_i \cdot x_i}{\sum P_i}$

چند بار متمرکز که فاصله \bar{x} مابقی لازم دارند از یک نقطه معلومی کنند:








سوال: محل M_{max} کی هست و M_{max} چقدر است؟
 نکته: برای بارها حول یک نقطه دلخواه $\sum P_i \cdot x_i$



M_{max} تیر زیر نزدیکترین بار به بارها یکی شود و فاصله a محور نصف تیر فاصله بین بارها و نزدیکترین بار به بارها نصف کند


M_{max} خطی از میانه که فاصله R (بارها) و نزدیکترین بار به آن یک فاصله مساوی (a) را از محور نصف تیر داشته باشد

نکته: اگر دو بار هم جهت باشند برآیند آنها خواهد بود و نزدیک بارها را در می آوریم و محاسبه می کنیم و اگر دو بار مخالف جهت باشند برآیند آنها در خارج خواهد بود و بارها را از هم دور می آوریم و محاسبه می کنیم



۲۲۳. رسم خط تاثیر تیر با \uparrow ؟
 ۲۲۳. کدام شکل خط تاثیر صحیح نیست؟

توجه داشته باشید در این شکل



(۲۲۳)