

۲-۴-۴ لیوفیلیزه کردن^۳

لیوفیلیزه کردن یا خشک کردن انجمادی^۱، شامل منجمد کردن کشت میکروبی و سپس خشک کردن آن در خلا^۲ است. در فرایند لیوفیلیزه کردن، به جای آن که ماده موردنظر به طور مستقیم در حالت مایع خشک شود، ابتدا ماده موردنظر منجمد و سپس در فشار پایین خشک می شود؛ زیرا خشک کردن مستقیم از حالت مایع، موجب چروکیده شدن^۵ و ایجاد تغییرات نامطلوب در ماده خشک شده می شود و آبگیری مجدد^۶ آن را نیز با مشکل می کند.

ساده‌ترین شکل دستگاه لیوفیلیزه کننده^۷، شامل یک محفظه خلا^۸ است که نمونه موردنظر در آن قرار داده می شود. در اثر ایجاد خلا، آب موجود در نمونه، بخار می شود و خروج بخارهای آب از محفظه خلا، موجب کاهش دمای نمونه و درنتیجه انجماد آن می شود. سپس فشار بخار آب در زیر فشار نقطه سه‌گانه^۸ نگاه داشته می شود. در این مرحله، دمای نمونه کاهش می یابد تا جایی که دمای آن به زیر نقطه انجماد برسد و تصعید نمونه - تا وقتی که شدت حرارت ورودی به نمونه به وسیله هدایت، تشعشع و جابه‌جایی برابر افت حرارت از نمونه درنتیجه تصعید مولکول‌های پرانرژی شود - ادامه می یابد و پس از آن تصعید متوقف می شود(شکل ۲-۱).

۱. Annear

۲. *Salmonella ndolo*

۳. lyophilization


۴. freeze – drying

۵. shrinkage

۶. rehydration


۷. lyophilizer

۸. triple – point



شکل ۱-۲ شمایی از نوعی خشک کن انجام‌دادی بسیار ساده [۱۶۰].


روش ساده فوق مشکلات بسیاری دارد. یکی از مشکلات، کف کردن نمونه در حین عملیات است. مقدار کف با استفاده از سانتریفوژ کردن با سرعت کم کاهش می‌یابد. سانتریفوژ کردن همچنین با کاهش ضخامت نمونه و نیز ایجاد سطح بیشتر، باعث خشک شدن سریع‌تر نمونه می‌شود (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲ کاهش کف به وسیله سانتریفوژ [۱۶۰].


روش دیگر لیوفیلیزه کردن ماده آن است که ماده موردنظر، پیش از قرار گرفتن در خلا، منجمد شود. این کار معمولاً در لیوفیلیزه کننده‌های کوچک آزمایشگاهی با انجام نمونه در داخل یک ظرف انجام می‌شود. سپس ظرف از طریق یک اتصال چندشاخه^۱ به چگالنده یخ^۲ متصل می‌شود. برای سرعت بخشیدن به فرایند، می‌توان ماده را با چرخاندن ظرف در یک حمام با دمای پایین - که به ایجاد ضخامت کم‌تر و سطح بیش‌تر منجر می‌شود - منجمد کرد (شکل ۳-۲).

1. manifold
2. ice condenser



شکل ۲-۳ شماتیک از نوعی خشک کن انجمادی آزمایشگاهی با ظروف پوسته منجمد^۱ متصل به یک چند شاخه [۱۶۰].

برای تجهیزاتی در مقیاس بزرگ، معمولاً نمونه بروی یک صفحه نگهدارنده در داخل محفظه خشک کن قرار می‌گیرد. در این حالت نیز می‌توان پیش از ایجاد خلا، نمونه را در فشار محیط منجمد کرد (شکل ۴-۲).



شکل ۴-۴ خشک کن انجمادی همراه با صفحه نگهدارنده محصول [۱۶۰].

در صورت کتترل نشدن حرارت ورودی به نمونه، دمای آن کاهش می‌یابد و عملای فرایند خشک کردن متوقف می‌شود. به همین دلیل معمولاً یک منبع حرارتی به صفحات نگهدارنده متصل می‌شود. به این ترتیب، می‌توان پس از انجماد محصول، از این منبع حرارتی برای جایگزین کردن

1. shell-frozen flasks


لیوژی از دست رفته در نتیجه تضعید مولکول های آب و ثابت نگهداشتن دما استفاده کرد. در فرایند معمول لیوفیلیزه کردن، یک گرم یخ، معادل $1/1000/000$ میلی لیتر بخار آب ایجاد می کند. تولید این حجم بخار آب، موجب ایجاد مشکل برای پمپ های خلا^۱ می شود. به عین دلیل از چگالنده یخ بین محفظه لیوفیلیزه کننده و پمپ خلا استفاده می شود. در دستگاه های لیوفیلیزه کننده امروزی، اصلاحاتی صورت گرفته است. نمونه ای از این نوع لیوفیلیزه کننده ها در شکل ۵-۲ دیده می شود.

مهم ترین اصلاحات عبارتند از:

- جداسازی محفظه خشک کن و چگالنده یخ به منظور کاهش احتمال آسودگی؛
- ساخت محفظه خلا و چگالنده یخ به صورت قابل سترون با بخار در دمای 121°C یا بالاتر؛
- خنک کردن و گرم کردن صفحات نگهدارنده از طریق یک سیال در گردش به منظور

کترل دقیق دما؛

- تجهیزات اضافی برای کترول و ثبت متغیرهای فرایند؛
- استفاده از صفحات نگهدارنده متحرک برای بستن دریچه های شیار دار^۲ مورد استفاده در ویل ها^۳ و نیز تسهیل تمیز کردن و بارگذاری سامانه [۱۶۰].




شکل ۵-۲ شماتیک از نوعی خشک کن انجام دادی صنعتی [۱۶۲].

-
1. vacuum pumps
 2. slotted bungs
 3. vials

برای لیوفیلیزه کردن کشت میکروبی، ابتدا میکروارگانیسم تا انتهای مرحله لگاریتمی کشت داده می‌شود و سپس سلول‌ها در یک محیط کشت محافظت کننده^۱ مانند شیر، سرم یا گلوتامات سدیم به صورت تعلیق درمی‌آیند. چند قطره از تعلیق به یک ظرف کوچک شیشه‌ای مخصوص متقل و منجمد می‌شود. سپس با ایجاد خلا، عمل تصعید صورت می‌گیرد و پس از کامل شدن تصعید، درب ظرف شیشه‌ای کاملاً بسته می‌شود. ظرف حاوی میکروارگانیسم را می‌توان در یخچال نگهداری کرد و به این ترتیب، سلول‌ها به مدت ده سال یا بیشتر، قابلیت حیات خود را حفظ می‌کنند.

لیوفیلیزه کردن میکروارگانیسم‌ها در مجموعه‌های میکروبی متداول است، زیرا پس از خشک و لیوفیلیزه شدن نمونه، تجهیزات یا مراقبت‌های خاصی برای نگهداری نمونه نیاز نیست. استفاده مجدد از میکروارگانیسم‌های لیوفیلیزه شده تا حدی وقت‌گیر بوده و ممکن است برای رسیدن به خصوصیات اولیه میکروارگانیسم به چندبار کشت مجدد نیاز باشد.^[۱۶۲]

پیش از خشک کردن ریخته می شود. باید ترتیب اب مواد خود را در چوبیان و روزانه بهترین می شود. برای محصول خشک مانند صافی های دوار تحت خلا، به وسیله تغذیه تراشیده می شود. برای کاهش دما می توان از خشک کن غلتکی تحت خلا استفاده کرد.



شکل ۸-۱۷ سطح مقطع خشک کن غلتکی [۱۶۲].

۸-۶ مرافق نهایی آماده سازی محصول

۸-۶-۱ خشک کردن

در اغلب موارد، خشک کردن آخرین مرحله فرایاد تولید محصول است. خشک کردن نامه جداسازی نهایی آب از ماده حساس به حرارت است به گونه ای که حداقل اثر مخرب بر فعال ارزش تغذیه ای یا قابلیت حیات آن داشته باشد. خشک کردن محصول بدلاً لیزیر صورت می کند - کاهش هزینه حمل و نقل؛ - استفاده و بسته بندی ساده تر محصول؛ - ذخیره ساده تر و طولانی تر محصول.

خشک کن ها را می توان با توجه به روش انتقال حرارت به محصول و میزان تکار زده نمای محتوا اول ترین خشک کن مورداستفاده خشک کن پاششی^۱ است (شکل ۸-۱۸). در این نوع خشک کن، خوارک و روغن به جای تماس مستقیم با سطوح داغ، به وسیله افشاری یا دیسک دواری به صورت قطره ای دیز درمی آید. این قطره های دیز میسیس در مسیری مارپیچی از گاز داغ در دمای ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتی گراد قرار می گیرند. نسبت سطح به حجم بالای قطره ها، موجب تبخیر سریع و خشک شدن آنها در زمانی بسیار کوتاه می شود. حرارت انتقال یافته بر اثر تبخیر، مانع از تخریب محصولات در اثر حرارت زیاد می شود. شدت چوبیان گاز داغ ورودی باید به گونه ای تنظیم شود که جریان گاز، ظرفیت حمل رطوبت لازم را در خروجی خشک کن - که دمای گاز تا حدود ۵۷ تا ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش می بیند - داشته باشد.

در اغلب فرایند ها، بازیافت ذرات بسیار کوچک از جریان گاز خروجی، به وسیله سیکلون یا

صفافی صورت می گیرد.


مرطوب به طور مداوم از یک طرف وارد و ماده خشک نیز به طور مداوم از طرف دیگر خارج می شود. انتقال جرم بسیار بالا در این نوع خشک کن به تبخیر سریع و نگاهداشتن کل بستر در حالتی خشک منجر می شود [۱۶۲].

خشک کن پاششی برای خشک کردن مواد با حجم زیاد، اقتصادی ترین نوع خشک کن است. فقط در صورتی که شدت جریان خوراک ورودی کمتر از 6 kg min^{-1} باشد، استفاده از خشک کن های غلتکی مقرون به صرفه تر است.

۲-۶-۸ متبلورسازی

متبلورسازی، تشکیل ذرات جامد با اندازه و شکل معین از یک فاز مایع همگن، از قدیمی ترین روش های تخلیص است. چینی ها برای اولین بار در حدود ۵۰۰۰ سال پیش با این روش نمک را از آب دریا به دست آوردند. نمک های معدنی مانند سولفات های سدیم و آمونیم و نیز برخی شرکیات آلی مانند ساکارز و گلوکز در مقادیر زیاد، به شکل بلوری تولید می شوند [۱۶۲]. در حال حاضر برای تخلیص نهایی برخی از فراورده های زیستی، از فرایند متبلورسازی استفاده می شود. برای مثال، برای تولید اسید سیتریک، محلول حاصل از تخمیر، ابتدا از صافی سبور می کند و سپس به آن Ca(OH)_2 افزوده می شود. به این ترتیب بلورهای سیترات کلسیم که سبتاً نامحلول هستند تشکیل و تنشین می شوند. باید دقت کرد که میزان منیزیم در Ca(OH)_2 از حد معینی فراتر نرود، زیرا سیترات منیزیم حلalیت بیشتری دارد و در محلول باقی می ماند. سپس سیترات کلسیم صاف و به آن اسید سولفوریک افزوده می شود. افزودن اسید سولفوریک موجب می شود که کلسیم به صورت نمک نامحلول سولفات کلسیم رسوب کند و اسید سیتریک ازد شود. پس از شفاف سازی با کربن فعال، محلول آبی اسید سیتریک تا نقطه تبلور حرارت بیند و آب آن تبخیر می شود.

متبلورسازی همچنین در جدازی اسید های آمینه و نیز جدازی سفالوسپورین C به شکل سک سدیم و یا پتاسیم آن به کار رفته است [۱۶۲].



شکل ۱۸-۸ خشک کن پاششی ناهم جهت [۱۶۲].

خشک کردن انجامدادی، عملیاتی مهم برای تولید بسیاری از محصولات زیستی و فراورده های دارویی است. در این روش، ماده موردنظر منجمد و سپس در خلا^۱ بالا تتعیید می شود. همان‌طور اصلی این روش، فقدان آثار زیانبار برای مواد حساس به حرارت است. در صورتی که خلا^۱ تبخیر شده آب باشد، این روش لیورفیلیزه کردن نامیده می شود

استفاده از خشک کن های با بستر سیالی شده^۱ در صنایع دارو سازی رو به گسترش است. در این نوع خشک کن ها، هوای داغ به ستونی از جامدات سیالی شده، وارد می شود. همان‌طور