



فناوری‌های ریلی مپنا



شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

## دستورالعمل اورهال بوژی

### SF 70



تهیه کننده :

شرکت ریلی مپنا

(مهندس سعید دولت آبادی)

Version 1.5

## مقدمه

خدا را شاکریم که در سال ۱۴۰۱ ، سال (تولید دانش بنیان، استغاث آفرین) آخرین نمونه از بوزی های زیمنس SF 70 و SF 40 برای اولین بار در کشور توسط متخصصان داخلی اورهال گردید.

مراحل انجام اورهال بوزی به شرح ذیل می باشد :

۱. دعوت از نمایندگان شرکت زیمنس آلمان برای انجام اورهال بوزی ها در سال ۱۳۹۵
۲. حضور سه روزه نمایندگان شرکت زیمنس در محل کارگاه ناوگان شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد مقدس.
۳. اعلام شرایط انجام اورهال و قیمت آن توسط نمایندگان شرکت زیمنس، که عملاً مهیا کردن شرایط و پرداخت هزینه های اعلام شده غیر ممکن بود.
۴. حذب مشاور، آموزش پرسنل و همکاری واحد محترم نظارت قرارداد نت ناوگان برای آغاز انجام اورهال با توجه به پتانسیل متخصصان داخلی.
۵. تشکیل گروه اورهال از مجموعه پرسنل زیده مجموعه قرارداد نت ناوگان و ارتقاء سطح مهارتی آنها به کمک مشاور این شرکت.
۶. رفع اشکال از دستگاه بار گذاری که جزء لاینفک اورهال می باشد توسط مشاور این شرکت.
۷. استفاده از تجهیزات سنگین شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و تهیه کسری تجهیزات و ابزار آلات و ساخت بالغ بر ۵۰ عدد میز و استند برای انجام اورهال توسط این شرکت.
۸. تهیه دستورالعمل انجام اورهال و تست شیوه های مربوطه بدون کمک شرکتهای خارجی.
۹. انجام موفقیت آمیز اورهال بوزی های SF 70 و SF 40


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
إِنَّا هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّقْرِبُونَ

## فهرست :

- » آشنایی کلی با بوژی SF70
- » توضیح مختصری قبل از اورهال
- » نحوه دمونتاژ قطعات و مجموعه های بوژی SF70
- » نحوه اورهال مجموعه های بوژی
- » نحوه مونتاژ قطعات و مجموعه های بوژی
- » نحوه تست بوژی SF70 با استفاده از دستگاه تست بار فرم بارگذاری بوژی SF 70
- » جدول تورک های (گشتاور) پیچ ها
- » ابزار مورد نیاز
- » مواد مصرفی جهت اورهال کل واگن
- » لیست قطعات تعویضی در اورهال بوژی
- » مواد شیمیایی مخصوص اورهال بوژی

## معرفی اجمالی بوژی SF70 :

اجزاء اصلی بوژی SF70 مطابق با شکل زیر می باشد:



Wheel flange lubrication ۱۱

Bogie frame ۱

Load sensor assembly ۱۲

Wheelset ۲

Disc brake assembly ۱۳

Primary suspension ۳

Track brake assembly ۱۴

Secondary suspension ۴

Piping assembly ۱۵

Bolster assembly ۵

Wiring assembly ۱۶

Lateral suspension ۶

Guard iron assembly ۱۷



Running gear assembly ۷

Wheel guard assembly ۱۸

Head beam assembly ۸

Traction link assembly ۹

Anti lift off device ۱۰



## آشنایی کلی با بوژی : SF70

در قطار های خط ۱ مشهد دو نوع سیستم بوژی وجود دارد:

- بوژی محرک (motor bogie SF70)
- بوژی متحرک (trailer bogie SF40)

بوژی های محرک در مازول های M و Mc و بوژی متحرک در مازول T قرار دارند.

### سیستم بوژی محرک (motor bogie) :

بوژی محرک از نوع SF70 و ساخت شرکت زیمنس می باشد. در مازول های M و Mc از این نوع بوژی استفاده شده است.

#### عملکرد بوژی محرک :

- هدایت قطار روی ریل با اینمی مشخص در برابر derail شدن
- انتقال شتاب و نیروی ترمز
- تعليق و دمپ نیروها در هنگام حرکت قطار به منظور راحتی بیشتر
- بوژی های محرک با ساختار مشابه قابل تغییر به پکدیگر هستند.

#### اجزاء بوژی محرک :

##### • فریم بوژی :

فریم بوژی فولادی و دارای ساختاری H شکل می باشد. این فریم از صفحات و قطعات فورج شده که به هم جوش خورده اند تشکیل شده و مطابق با آخرین استاندارد های EN می باشند.

صفحات فولادی مقاوم در برابر هوا از نوع 1.8965+N-S355J2W+N-1.0577+N-S355J2+N-1.0577+N هستند. متریال ریخته گری از نوع GS 20Mn5 و مطابق با DIN 17182 DIN می باشد.

تست جوش در محل های بحرانی (گوشه ها، لبه ها و نقاطی که بیشترین فشار و نیرو به آن ها وارد می شود) به روش های رادیوگرافی و یا بازرسی ذرات مغناطیسی انجام می شود. استحکام جوشکاری نیز باید مطابق با استاندارد های UIC 515, UIC 615, DIN 6700, DIN 15018 باشد.

برای کاهش اثرات اعوجاج جوشکاری بیشتر عملیات ماشینکاری روی فریم پس از تکمیل جوشکاری انجام می شود. این عمل رعایت حدود تلرانس خوب و دقیق بالا را تضمین می کند. خوردگی فریم از طریق استفاده از فولاد مقاوم در برابر هوا و صفحات مناسب کاهش می یابد. هر فریم با روش های به روز تست و اندازه گیری می شود.

## • مجموعه چرخ :

وظیفه مجموعه چرخ محرک هدایت قطار روی ریل و انتقال ترکشن و نیروهای ترمزی به ریل می باشد. مجموعه چرخ از چرخ ها، محور چرخ، یاتاقان های محور، دیسک های ترمز، تجهیزات برگشت زمین (Earthing) و سنسور های سرعت ATP تشکیل شده است.

مجموعه چرخ بوژی موتور دار مطابق با استاندارد EN 13104 طراحی شده است. پروفیل چرخ در اصل برای دو کاربرد سیستم حمل و نقل عمومی و راه آهن طراحی شده است. چرخ های ارتجاعی برای جذب نیز و ارتعاش صدا به کار می روند. یاتاقان های محور از نوع یاتاقان های مخروطی هستند. جعبه یاتاقان های محور از جنس آلمینیوم ریخته گری AL Si Mg0.3 و مطابق استاندارد DIN 1706 هستند. وسایل فرعی مورد نیاز برای قرار گیری روی ماشین تراش زیر زمینی به جعبه یاتاقان های محور متصل شده اند.

پروفیل چرخ مطابق ریل های فولادی S49 و RI59N طراحی شده است.

## : Bolster •

مجموعه bolster بر روی سیستم تعليق ثانویه قرار گرفته و ساختار نگهدارنده بوژی را شکل می دهد. این مجموعه از bolster لغزشی (sliding Plates) و مجموعه پین مرکزی، تشکیل شده است. شتاب و نیروهای ترمزی از طریق پین مرکزی از بدنه به bolster و بالعکس منتقل می شوند.

نیروهای عمودی از طریق صفحات لغزشی پلیمری که روی قسمت بالای bolster قرار دارند انتقال می یابند و باعث کاهش اصطکاک هنگام چرخش بوژی می گردند.

## • واحد ترکشن :

واحد ترکشن از موتور ترکشن، گیربکس و شافت توخالی با یک کوبینگ (spider coupling) تشکیل شده که از طریق ۲ نگهدارنده روی lateral beam و یک نگهدارنده روی head beam نوسانات را کاهش می دهد. تنظیم در جهت عمودی می تواند بوسیله ی شیم هایی انجام شود که در قسمت تعییه شده در مرکز head beam می باشد.

دیسک های ترمز split روی هالو شفت (hollow shaft) و کالیپر ترمز (1 عدد در هر محور) قرار گرفته اند.

گیربکس از نوع double-reduction با محور spur-wheel و نیز کم می باشد. این نوع طراحی گیربکس باعث ایجاد یک نسبت انتقال بالا با فرسایش کم دنده ها و یاتاقان ها می شود که فاصله بین دو انتهای ورودی و خروجی را نیز کم می کند.

گیربکس به صورت bi-directional طراحی شده و قابلیت چرخش و انتقال قدرت در دو سمت را دارد.

قدرت از طریق drive shaft از موتور به گیر بکس و سپس از طریق شافت واسطه از quill shaft به drive shaft و بوسیله چرخ های دندانه مارپیچی (helix toothed spur wheels) منتقل می شود.

دنده های فولادی با کیفیت بالا ZF 1 a مورد استفاده قرار می گیرند. این دنده ها برای طول عمر بدون خستگی طراحی شده اند.

### • تعلیق اولیه (Primary Suspension)

سیستم تعلیق اولیه نیروهای جرم (وزن)، ترکش و ترمزی و همچنین نیروهای هدایتی چرخ را از یاتاقان‌ها به فریم بوزی انتقال می‌دهد.

فرن اولیه یک فرن chevron فلزی-لاستیکی است. stop های ثابت قابل تنظیم انحراف اولیه را معین و بنابراین از hallow shaft و کوپلینگ محافظت می‌کنند.

برای جبران ترانس و تنظیم فرن‌های اولیه shim هایی بین فریم بوزی و نگهدارنده فرن اولیه قرار می‌گیرند.

### • تعلیق ثانویه و دمپینگ:

#### (Secondary Suspension) & (Secondary Lateral Damper Secondary Vertical Damper) •

فرن ثانویه یک فرن مارپیچی با فرن‌های لاستیکی اضافی است. در این مورد جبران سایش چرخ بوسیله قرار گیری shim هایی در زیر فرن ثانویه انجام می‌گیرد.

برای دمپینگ نوسانات، ۲ عدد shock absorber عمودی و ۲ عدد shock absorber افقی به مجموعه متصل شده‌اند.

نیروهای عرضی از بدنه بالای bolster به فریم بوزی و توسط buffer های لاستیکی و stop های عرضی منتقل می‌شوند.


### • سیستم ترمز هیدرولیکی:

هر بوزی موتور دار ۲ کالیپر هیدرولیکی تحریک فرن دارد که به گیربکس متصل شده‌اند. دیسک‌های ترمزی split روی hollow shaft قرار گرفته‌اند.

واگن دارای یک وسیله هیدرولیکی اضطراری برای کاهش نیروی هیدرولیکی پشت کالیپر‌های ترمزی تحریک فرن در موقع لزوم می‌باشد.

### • ترمز ریل مغناطیسی (Magnetic Track Brakes)

هر بوزی موتور دار دارای یک جفت ترمز ریل مغناطیسی می‌باشد، که بوسیله‌ی نگهدارنده‌هایی (Holders) به housing متصل شده‌اند.



#### • ترکشن لینک (Traction Link) :

انتقال نیروهای طولی توسط ۲ میله طولی با المان های لاستیکی انجام می شود که اجازه حرکت در هر جهتی را می دهد.

روی ۲ طرف یک lifting stop وجود دارد که اجازه بالا رفتن واگن با بوژی را می دهد.


یک عملکرد دیگر lifting stop محدود کردن حرکات چرخشی است.

#### • تمیز کننده مسیر و ریل (Track Clearer) :

بوژی های موتور دار به یک تمیز کننده مسیر و ریل مجهز هستند که در صورت سایش چرخ و تغییر ترانس قابل تنظیم هستند.

#### • روانکاری فلنچ چرخ (Wheel Flange Lubrication) :

برای کاهش سایش چرخ و ریل و کاهش سر و صدا هنگام حرکت روی قوس های شدید ریل در مسیر حرکت از روغنکاری استفاده می شود. این قطعه بوسیلهٔ تغهدارندهٔ نزدیک چرخ های جلویی بوژی ثابت شده است.



#### • سیم کشی (Wiring) :

سیم کشی بوژی شامل تمامی قسمت هایی است که نیاز به انتقال قدرت از منبع قدرت و همچنین انتقال سیگنال در سمت به واحدهای مورد لزوم می باشند.

#### • لوله کشی (Piping) :

لوله های فولادی ضد زنگ بدون رنگ با متریال X5CrNi1810(1.4301) و مطابق DIN 17458 مورد استفاده قرار می گیرند. بسته ها و fitting ها طبق استاندارد DIN 2353 می باشند.

## • توضیح مختصری قبل از اورهال:

در دستورالعمل زیر فرایند های اورهال ۶ ساله یا ۴۸۰۰۰ کیلومتر بوزی SF70 خط ۱ مترو مشهد بعد از بیرون آوردن بوزی از زیر واگن

تشریح شده است. در این دستورالعمل موارد زیر ذکر شده است:

پیش فرض های زیر که از سوی قطار شهری مشهد ارائه شده است در تدوین این دستورالعمل لحاظ شده است.

- با توجه به اینکه اورهال گیریکس بایستی بعد از ۸ سال کار کرد انجام شود فعلاً در این مرحله بر روی گیریکس فعالیتی صورت نخواهد گرفت.

- اورهال ترکشن موتور توسط یک شرکت بیرونی انجام خواهد شد و در این دستورالعمل به اورهال ترکشن موتور اشاره نخواهد شد.

- کابل های برق بوزی تنها چک شده و مواردی که آسیب دیده است تعویض یا ترمیم خواهد شد و کل کابلها باز نخواهند شد.

- دستگاه تست بوزی متعلق به قطار شهری بوده و فرض بر این است که نتایج داده شده از دستگاه صحیح خواهد بود و معیار

تصمیم گیری در شیم گذاری و رد و قبول اندازه ها براساس اعداد ارائه شده از دستگاه تست بارگذاری خواهد بود.

### شستشوی بوژی :

با توجه به سیر بوژی در چند سال استفاده در زیر واگن، قبل از شروع فرایند دمونتاژ بایستی بوژی ها به محل شستشو منتقل شده و مطابق با رویه زیر تمیز شود :

اصولا تمیزکاری بوژی می تواند با استفاده از فشار بالای آب یا بخار صورت پذیرد .

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات در حین تمیزکاری لازم است موارد زیر رعایت گردد:

- کوبلیگ های لوله کشی و ترمیナル ها و پلاگ های برقی را با استفاده از محافظه های مناسب در برابر فشار بالای آب یا بخار محافظت نمایید.

- تنها از مواد طبیعی با PH7 و یا مواد alkalescent با PH9 به عنوان ماده تمیز کننده استفاده شود.

Colour Scale	Red	Orange	Yellow	Green	Blue	Dark Blue									
pH-Value	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Effect	acid						neutral								alkaline (basic)
Examples	hydrochloric acid						distilled water		soap solution						sodium hydroxide solution

Figure 1: Cleaning (pH-Value)

در زمان شستشو فاصله مناسب بین نازل و تجهیزات رعایت گردد تا از آسیب رسیدن به تجهیزات جلوگیری شود.

هرگز در هنگام تمیزکاری نازل را به صورت مستقیم بر روی المان های لاستیکی، یاتاقان های محور، اطراف گیربکس و اتصالات و تجهیزات برقی متمرکز ننمایید.

اگر برای شستشو از ماده شیمیایی استفاده شده است حتما بعد از تمیز کاری با آب به نحو مناسب شستشو داده شده تا اثر مواد شیمیایی پاک شود.

## دمونتاژ بوژی : SF70


مراحل دمونتاژ بوژی در زیر تشریح شده است و لازم است که این مراحل رعایت گردد :

### ۱. آزاد نمودن لنت های ترمز:

با توجه به اینکه در مرحله بعد شیلنگ های ترمز دمونتاژ می شوند و منجر به قفل شدن کالیپر ترمز در حالت ترمزی می شود لذا لازم است ابتدا لنت های ترمز آزاد شده و دمونتاژ گردد.




### ۲. باز نمودن شیلنگ های ترمز مطابق با نقشه زیر:




شیلنگ ها (Hoses) با عدد ۷ مشخص شده اند.

با توجه به فرآیند های بعدی در این مرحله بایستی تمامی شیلنگ های ترمزی به صورت کامل دمونتاژ شوند.




۳. مراحل زیر جهت باز کردن بالستر می باشد :

۱،۳. باز نمودن سنسور بار load sensor مطابق با شکل زیر :



- تنها کافیست که دو مهره مشخص شده را باز نماییم.



جایگاه روی بوژی Load sensor

۲,۳

. باز نمودن کابل های ارت گهواره به فریم :


- پیچ های سمت اتصال به فریم را باز و پیچ و واشر مجدد سر جای خودش بسته شود.



۳,۳ . باز نمودن دمپرهای عرضی روی گهواره : lateral suspension.




۴.۳ . باز نمودن دمپرهای عمودی vertical suspension.



۳، ۵. جابجا نمودن بوزی به زیر دستگاه تست بار و اعمال فشار به صورت دستی به مقداری که .  
anti lift device را بتوان باز نمود.



-باز نمودن مطابق با نقشه زیر:



(تذکر: به دلیل اینکه فنرهای مارپیچ توسط بالستر و Anti lift ها فشرده شده اند، این مرحله حتما تحت فشار دستگاه بارگذاری انجام شود).

حال می توان بوزی ها را روی میزهای طراحی شده جهت دمونتاز قرار داد.

۳.۶. شل نمودن بیچ های ترکشن لینک در زیر دستگاه تست بار سپس باز نمودن **traction link** مطابق با

تصویر زیر:



اکنون می توان بالستر را از روی بوزی برداشت.



در تصویر زیر میز اصلی دمونتاژ بوزی موتوردار را مشاهده می کنید.



تصویر زیر بوزی را بعد از برداشته شدن بالستر روی میز مخصوص دمونتاژ نشان می دهد.



۴. مراحل زیر جهت باز کردن فریم از روی محورها می باشد:
- ۱، باز کردن نگهدارنده های زیر جعبه یاتاقان (Lift-off protection) مطابق با تصویر زیر:





- ۲، باز نمودن اتصالات کابل های موتور ترکشن ها و آزادسازی کابل ها از روی head beam . به نحوی که بتوان head beam را جدا نمود.

در هنگام باز نمودن کابل ها دقت شود که کابلها دچار آسیب دیدگی نشوند و فرم دهی آنها حفظ شود. مطابق با تصاویر زیر:



و هم چنین باز کردن باکس ترمینالی سیم های فرمان و در آوردن سر سیم ها از ترمینال مربوطه (سیم های سمت هدبیم را باز می نماییم).





### ۳. باز نمودن head beam مطابق با توضیحات زیر:

: head beam ۱. باز نمودن پیچ نگهدارنده گیربکس از روی




### ۲. باز نمودن پیچ های دو طرف head beam به فریم بوژی :





- آزاد نمودن head beam و جدا نمودن آن از فریم.




نمایی از بوژی بعد از باز شدن Head beam

۴.۴. باز نمودن پیچ های نگهدارنده ترمز مغناطیسی از زیر جعبه یاتاقان و پیچ تنظیم مگنت متصل به فریم در روی استند:




Suspension Magnetic Track Brake

- 1 Spring Element
- 2 Adjusting Nut
- 3 Bellows
- 4 Securing Elements
- 5 Securing Nut





خاطر نشان می شود قبل از باز کردن مهره های دو طرف مگنت(عکس سمت راست بالا) باید ترمز مغناطیسی را بوسیله تسمه یا زنجیر به فریم مهار کرد، تا بالا نگه داشته شود. مطابق تصویر زیر:



#### ۵.۴. باز کردن موتورها و گیربکس ها از فریم :

ابتدا پین Emergency Catch که موتور را در صورت برخورد حادثه به فریم نگه می دارد را باز کرده، سپس پیچ های اتصال موتور به فریم و گیربکس به فریم را باز می نماییم.






۶.۴ باز نمودن کابل های متصل به دربهای جعبه یاتاقان ها (مربوط به ATP و ارت سر محور)







۱. ابتدا قسمت ATP sensor را از سر محور جدا می نماییم،(مطابق تصویر زیر) :




۲. حال نوبت به باز کردن ارت های سر محور بوژی می باشد.





(قطعات ارت سر محور را کامل باز کرده و جداگانه

در پالتی قرار می دهیم.)



Source: A6Z00021419437

- 1.1 Housing
- 1.2 Pressure Spring
- 1.3 Pressure Disc
- 1.4 Brush Segments
- 1.5 Damping Cushions
- 1.6 Grooved Pin
- 1.7 Bolt Verbus Ripp M6
- 2 Housing Ring
- 3 Insulating Bushing
- 4 Washer DIN 125
- 5 Contact Disc
- 6 Dowel Pin
- 7 Bolt DIN 963 M6
- 8 Contact Disc Carrier
- 9 Gasket
- 10 Felt Strip
- 11 Bolt DIN 933 M8
- 12 Bolt DIN 6912 M5
- 13 Bolt DIN 933 M10
- 14 Washer DIN 125
- 15 Lock Washer
- 16 O-Ring
- 17 Gasket
- 18 Adapter
- 19 Bolt DIN 912 M6
- 20 Lock Washer

در اورهال ضمن بررسی دقیق Brush Segment و Contact Disk و O-Ring های ارت سر محور جهت سالم بودن،

تغییض می شوند.

۷.۴. بازکردن Speed sensor ها از سمت موتور :




۸.۴. بلند نمودن فریم از روی چرخ و محور ها و استقرار فریم بوزی بر روی استند مخصوص خود.


با دقت زیاد و به صورت خیلی آرام به نحوی که در هنگام بلند نمودن هیچ کدام از تجهیزات آسیب نیابد.






- قرار دادن فریم بوزی روی استند مربوطه :





A   Longitudinal Beam	B   Cross Beam	C   Bracket for Lifting Stop Ass.
D   Bracket for Magnetic Track Brake	E   Bracket for Traction Link Assembly	F   Support for Head Beam
G   Support for Guard Iron Ass.	H   Support for Coil Spring Ass.	I   Lifting and Towing Points



J   Supports for Primary Suspension Ass.	K   Brackets for Traction Motor Assembly	L   Brackets for Wheel Guard Assembly
M   Support for secondary vertical Damper	N   Brackets for Lateral Buffers	O   Bracket for secondary horizontal Damper
P   Bracket for Wheel Flange Lubrication Ass.	Q   Brackets for Load Sensor Assembly	

- بعد از جابجایی فریم، محورها که شامل موتورها و گیربکس ها می باشند، روی استند اولیه باقی می مانند.



##### ۵. جدا کردن موتور از گیربکس:

۱.۵. باز نمودن صفحه زیر گیربکس به منظور باز نمودن پیچ های کوپلینگ روتور ترکشن موتور به گیربکس:



## ۲.۵ باز نمودن کوبلینگ داخلی ترکشن موتور به گیربکس :

ابتدا تمامی ۱۶ پیچ را شل نموده. (برای دسترسی به همه پیچ ها بایستی به نحو مناسب روتور گیربکس را چرخانده تا دسترسی به همه پیچ ها ایجاد شود، این چرخش با چرخ های محور صورت می پذیرد) بعد از شل شدن تمامی پیچ ها تمامی آن ها را باز می نماییم.



## ۳.۵ باز نمودن دریچه های توری روی ترکشن موتور سمت کوبلینگ گیربکس :

از این طریق دسترسی به پیچ های اتصال پوسته ترکشن به گیربکس فراهم می شود.




#### ۴.۵ باز نمودن پیچ های پوسته ترکشن به گیربکس :

ابتدا به صورت یکی در میان همه پیچ ها را شل می نماییم سپس به صورت یکی در میان پیچ ها را کاملا باز می کنیم. متذکر می شود که در این مرحله وزن موتور باید بوسیله جرثقیل مهار شود، تا سنگینی موتور باعث کج شدن یا شکستن بقیه پیچ ها نشود. دقت شود که در هنگام جدا کردن ترکشن موتور از گیربکس پین راهنمای ترکشن موتور به گیربکس ابتدا به صورت کامل بیرون آمده و بعد ترکشن به صورت کامل برداشته شود لذا ابتدا باید ترکشن به مقدار ۱ سانتیمتر در راستای عرضی و به موازات محور از گیربکس بیرون کشده شده و سپس برداشته شود. در تصویر زیر محل قرار گیری قلاب های جرثقیل روی موتور مشخص می باشد.



پیچ های اتصال پوسته موتور به گیربکس چهار جفت دو تایی می باشند، بین هر جفت پیچ یک رزوه اضافی وجود دارد. ازین رزوه ها جهت کمک به جدا کردن موتور از گیربکس استفاده می شود، بدین صورت که همان پیچ را داخل رزوه بسته و سفت می نماییم وقتی پیچ به انتهای رزوه رسید با برخورد به پوسته گیربکس و هل دادن آن موجب جدا شدن موتور از پوسته گیربکس می گردد.



دقت شود که استند ها باید به گونه ای باشد که بعد از آزاد سازی ترکشن موتور زیر گیربکس به خوبی مهار شده باشد و از چرخش گیربکس جلوگیری نماید. (وزن گیربکس را تحمل کند)، همانطور که در تصویر زیر مشخص است نگهدارنده ای در زیر گیربکس روی استند تعییه شده است.




تصویر محور بعد از باز شدن موتور

برای مونتاژ مجدد ترکشن موتور به گیربکس مطابق با توصیحات بالا برای دمونتاژ این بار از مرحله آخر به اول اقدام می نماییم، در هنگام نصب موتور موارد ذیل حتماً انجام گردد.

- تمیز کاری کامل رزووه ها و استفاده از چسب رزووه 243 Loctite برای بستن پیچ های روتور و بدنه.
- تمیز کاری سطوح و اعمال پوشش سطحی textile 506 wd بر روی سطح فلنج موتور و گیربکس.
- تمیز کاری و اعمال چسب Hylomar بر روی سطح تماس پوسته موتور و گیربکس.

**۶. باز نمودن جعبه یاتاقان** (شماره ۲ و ۳ در تصویر زیر):



ابتدا درب جعبه یاتاقان (Front cover) را مطابق با نقشه بالا باز می نماییم، سپس پیچ های Rear Cover به جعبه یاتاقان را باز

می نماییم، خود جعبه یاتاقان را به آرامی با دست بیرون می کشیم.




یادآور می شود که قبل از در آوردن جعبه یاتاقان، End Cab را با ابزار مخصوص در آورده تا به سر محور آسیبی نرسد. مطابق تصویر زیر:




برای درآوردن یاتاقان لازم است از ابزار مخصوصی که بتواند نیروی  $300\text{ kN}$  را به یاتاقان وارد نماید استفاده شود. ضمناً دقت شود که این فرایند بسیار حساس و مهم میباشد چرا که اگر در حین دمونتاژ یاتاقان دقت لازم به کار برده نشود احتمال آسیب رسیدن به سر محور و یاتاقان وجود خواهد داشت و در صورتی که آسیب جدی به سر محور وارد شود بایستی محور تعویض گردد.

- استفاده از دستگاه هیدرولیک مطابق با دستورالعمل شرکت SKF به شماره EN1\_A6Z00024463519\_000\_A\_PDK\_2\_1

این دستگاه توسط شرکت های مختلفی تولید شده است که یکی از آنها دستگاه شرکت SKF به شماره Hydraulic press SKF 1652058 می باشد.



ابتدا یک بلوك استوانه ای با قطر بیرونی برابر با قطر سرمحور (قطر داخلی یاتاقان) ، روی سرمحور نصب شود که طول آن حداقل باید به اندازه طول یاتاقان باشد.



برای بیرون کشیدن یاتاقان لازم است که فلنج مخصوص پشت یاتاقان نصب شود که این صفحه با ۴ بازو متصل به جک هیدرولیک می باشد. سپس با فشار جک هیدرولیک ۳۰ تنی به آرامی یاتاقان بر روی سر محور حرکت کرده و بیرون آورده می شود . دقت شود این فرایند بایستی به آرامی صورت گیرد تا سرمحور آسیب نمی بیند.



حال با اعمال فشار توسط جک هیدرولیک یاتاقان را طبق تصویر زیر در می آوریم :



بعد از درآوردن یاتاقان بایستی با استفاده از دستمال بدون پرز سطح سرمحور را به خوبی تمیز نمود هیچ اثری از روغن و گرد و خاک روی آن باقی نماند.



سپس سطح سرمحور چک شود که هیچ اثری از زدگی، خراشیدگی و یا سوختگی وجود نداشته باشد . در صورتی که وجود دارد، تنها با استفاده از سنبلاده شماره ۵۰۰ به آرامی سطح آن را صاف نمایید.

اگر سطح آسیب دیده زیاد و یا عمق آن بیش از ۰,۰۲ میلیمتر باشد محور بایستی تعویض گردد. برای جزئیات بیشتر به بند ۴ دستور العمل A6Z به شماره \_

SKF ۰۰۰۲۴۴۶۳۵۱۹

رجوع شود.



علاوه بر سطح سرمحور بایستی سطح داخلی جعبه یاتاقان ها نیز چک شود که اگر دارای سوختگی و یا زدگی است با روش بالا و

با استفاده از سنبلاده ترمیم گردد.



برای اطلاعات بیشتر به فایل page 182 to 195.Services Extract from the Railway technical handbook

رجوع شود. Volume 1, chapter 10

● لیست فعالیت هایی که باید بعد از بازنمودن بوژی به منظور اورهال ۶ ساله بوژی صورت پذیرد :

- a . تمامی المان های لاستیکی بایستی تعویض گرددن. { شوروون اسپرینگها، بوشهای لاستیکی، دمپرهای لاستیکی و...}
- b . تمامی دمپرهای روغنی بایستی تعویض گرددن.
- c . طوقه چرخ ها بایستی تعویض گردد.
- d . گریس یاتاقان ها بایستی تعویض گردد.
- e . تمامی شیلنگ های سیستم ترمز بایستی تعویض گردد.
- f . تمامی کابل های ارت بایستی تعویض گرددن . (مگر اینکه کاملا سالم باشند)
- g . تمامی کابلهای برق بایستی تست شده و در صورتی که نشتی عایقی دارند بایستی تعمیر و یا تعویض گرددن.
- h . ترکشن موتور بایستی سرویس اساسی شود.
- i . کالیپرهای ترمز بایستی سرویس اساسی شوند.

## 7. دمونتاژ یاتاقان ها :

بعد از جدا کردن یاتاقان ها از روی محورها لازم است که خود یاتاقان ها دمونتاژ گرددن ، که مراحل آن مطابق زیر می باشد:

جدا نمودن کنس های داخلی یاتاقان در زیر جک ( هر یاتاقان دارای دو کنس داخلی و یک کنس بیرونی می باشد که در بین آنها رولرها و گریس قرار دارد). برای انجام این کار از یک عدد آداتپور مخصوص مطابق با تصاویر زیر استفاده می کنیم:



استقرار یاتاقان بر روی صفحه پشتی جعبه یاتاقان در زیر یاتاقان و در داخل



استقرار یاتاقان بر روی صفحه در داخل باکس



باکسی که بتوان با جک نیرو را اعمال نمود



استقرار یک رابط لوله ای و سپس  
جک بر روی دیسک جهت اعمال نیرو



قرار دادن یک دیسک لبه دار که قطر بیرونی آن  
معادل قطر داخلی کنس داخلى یاتاقان باشد.



استفاده از جک برای اعمال نیرو  
و بیرون آوردن قسمت کنس داخلى

بعد از جدا نمودن کنس های داخلی و بیرونی لازم است که کلیه قسمت ها به خوبی مورد شستشو قرار گیرند ، برای این منظور باید از گازوئیل مناسب استفاده شود . و بعد از آن به طور مناسبی خشک شوند برای خشک نمودن از هوای فشرده و دستمال های بدون پرز استفاده گردد .



دقت شود در صورتی که کنس داخلی یاتاقان دچار سوختگی سطحی شده است با استفاده از سباده ۵۰۰ به آرامی تمیز کاری شود و هیچ گونه اثری از سوختگی باقی نماند. اگر سطح داخلی کنس یاتاقان دارای خط و خش و یا زدگی عمیق باشد که با سباده برطرف نشوند یاتاقان بایستی تعویض گردد.



بعد از تمیز کاری تا زمان اضافه نمودن گریس به انها و بسته نمودن یاتاقان تمامی اجز بایستی در محیط خشک و به دور از هر گونه آسودگی و گرد و خاک قرار داده شوند.

**نکته:** در هنگام شستشو و گریس کاری یاتاقان ها باید توجه داشت که یاتاقان ها و یا قطعات آنها با یکدیگر جابجا نشوند و هر یاتاقان در موقعیت قبلی خود نصب گردد.

#### ۸. تعویض گریس یاتاقان:

- معمولاً بخش رولر ها به صورت کامل با گریس پر می شود و فضای خالی بین دو کنس داخلی بسته به سرعت سیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در حالت هایی که سرعت سیر کم می باشد جهت جلوگیری از خوردگی ۱۰۰ درصد پر می شود . (با توجه به شرایط سیر قطار LRV مشهد بهتر است که روی رولر ها به صورت کامل و فضای بین دو کنس داخلی نیز تا ۶۰ الی ۷۰ درصد با گریس پر شود).

جهت اطلاعات بیشتر به فایل SKF guide line for lubrication process مراجعه شود.

<sup>1</sup> Usually the bearing is completely filled with grease and the free space in the housing filled to between 30 and 50%. If operating speeds are slow, the housing may also be completely filled as this enhances protection against corrosion and contaminants.

<sup>2</sup> For additional information on mounting procedures visit [www.skf.com/mount](http://www.skf.com/mount)



- سپس با استفاده از دیسک مخصوص مطابق دریوش های دو طرف بیرینگ نصب شوند.



- مشخصات گریسی که باید مورد استفاده قرار گیرد:

نوع گریس با توجه به مشخصات یاتاقان و شرایط کاربری آن توسط خود طراح یاتاقان توصیه می شود .  
گریس مورد استفاده در یاتاقان ها باید دارای مشخصات زیر باید . SKF LGMT3

Technical data	
Designation	LGMT 3/(pack size)
DIN 51825 code	K3K-30

Technical data		
NLGI consistency class	3	
Thickener	Lithium	
Colour	Amber	
Base oil type	Mineral	
Operating temperature range	–30 to +120 °C (-20 to +250 °F)	
Dropping point DIN ISO 2176	>180 °C (>355 °F)	
Base oil viscosity		
40 °C, mm <sup>2</sup> /s	125	
100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12	
Penetration DIN ISO 2137		
60 strokes, 10 <sup>-1</sup> mm	220–250	
100 000 strokes, 10 <sup>-1</sup> mm	280 max.	
Mechanical stability		
Roll stability, 50 hrs at 80 °C, 10 <sup>-1</sup> mm V2F test	295 max. 'M'	
Corrosion protection		
Emoor:	– standard ISO 11007	0–0
	– water washout test	0–0
Water resistance		
DIN 51 807/1, 3 hrs at 90 °C	2 max.	
Oil separation		
DIN 51 817, 7 days at 40 °C, static, %	1–3	
Lubrication ability		

Technical data	
R2F, running test B at 120 °C	Pass
Copper corrosion	
DIN 51 811	2 max. at 130 °C (265 °F)
Rolling bearing grease life	
ROF test L <sub>50</sub> life at 10 000 r/min., hrs	1 000 min. at 130 °C (265 °F)

بعد از اینکه همه یاتاقان های مطابق با روش بالا آمده شده آنها را در یک جای خشک و تمیز نگه داشته تا بعد از تعویض طوقه چرخ ها بتوان مجدد نصب نمود.


## ۹. تعویض طوقه چرخ ها:

تعویض طوقه چرخ ها باید بعد از دمونتاژ یاتاقان ها از روی محور صورت پذیرد.

### - مشخصات چرخ:

هر چرخ از چهار بخش اساسی تشکیل شده است:

۱. هسته چرخ که روی محور با روش پرس سرد مونتاژ شده است و با استفاده از فشار روغن بین ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ بار دمونتاژ می شود.
۲. ریم (طوقه) یا تایر بیرونی چرخ که پروفیل چرخ بر روی آن تراشیده شده است.
۳. بلوك های لاستیکی که بین هسته و ریم چرخ قرار داده میشوند.
۴. رینگ نگه دارنده (Detachable Ring) بلوك های لاستیکی که بین ریم و هسته قرار گرفته و با پیچ به هسته متصل می شود.



## ۱.۹ مرافق دمونتاژ طوقه چرخ:

Component	Always replace when fitting new tyres			
	Driving wheelset		Running wheelset	
	yes	no	yes	no
Current bridges	x		x	
Rubber block	x			x*
Retaining screws	x		x	
O-ring seals	x		x	

Step	Activity
<b>Preparation</b>	
1 Jack up the wheelset such that the wheel tyres are free.	
2	Disassemble the current bridges (if present on the wheel).
3	Disassemble the absorber (if present on the wheel).
4	Remove all sealing plugs and fixing screws from the wheel rim ring.

<b>Disassemble the wheel tyre</b>	
5	Hang the mounting ring on a crane.
6	Position the mounting ring with the centring bushes on the wheel rim ring.
7	Screw-in the four forcing screws into the wheel rim ring such that they are in contact with the wheel centre at the thread bottom.
8	Close the mounting ring on the wheel tyre by turning down the retainers.
9	Tighten the forcing screws until contacting the wheel tyre.
10	<p>To release the wheel rim ring, screw in the four forcing screws until they stop.</p> <p>The pressure oil process can be applied to support the pressing-off procedure (the wheel rim ring is equipped with a connecting borehole and an oil distribution groove).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Screw the oil injector into the wheel rim ring and connect the electro-hydraulic pump with manifold and hydraulic hose to the oil injector.</li> <li>- Pump pressure oil into the press-fit joint between the wheel rim ring and the wheel centre, applying a continuously increasing pressure.</li> <li>- Finally, or during the pressure increase, also screw in the four forcing screws in alternating crossed sequence by about half a revolution each time.</li> </ul> <p><b>Switch off the hydraulic pump immediately after releasing the press-fit joint!</b></p>
11	After releasing the wheel rim ring and the wheel tyre, screw the forcing screws out of the wheel rim ring.
12	Position the mounting ring with the wheel rim ring and the wheel tyre horizontally, open the retainer and lift off the old wheel tyre with the rubber blocks.
<b>After disassembly</b>	
13	Remove the old O-rings from the wheel centre.
14	Check the inner bore of the wheel tyre and the current bridge mount for cracks, corrosion, etc.


۱.۱.۹. ابتدا سیم های ارت بین رینگ و طوقه را باز می نماییم .

۲.۱.۹. برای در آوردن ریم کهنه ابتدا باید ۸ عدد پیچ اتصال ریم نگهدارنده به هسته (Detachable Ring) را باز نموده و سپس به وسیله تزریق روغن(فشار روغن) عملیات آزاد سازی طوقه را انجام می دهیم.

پس از آن ۸ عدد پیچ بر روی Detachable Ring بسته و به صورت همزمان اقدام به سفت کردن آنها می نماییم تا طوقه و Detachable Ring کاملاً جدا شوند.

- باید توجه داشت قبل از بیرون آوردن طوقه چرخ از جای خود طوقه با زنجیر و توسط جر تغیل سقفی مهار شود.






3.1.9 Detachable Ring و Wheel Hub را به وسیله‌ی تینر و برس سیمی کاملاً تمیز نموده، سپس به وسیله اسپری لایه‌ای از زینک روی آنها می‌پوشانیم، اسپری زینک طوسی رنگ بوده و مثل یک آستر روی قطعات را می‌پوشاند.

## ۱۰. مونتاژ طوقه چرخ:


۱. پاک کردن هرگونه آلودگی از قبیل روغن، گریس و یا رنگ از روی هسته چرخ و Detachable Ring و پاک کردن باقیمانده چسب رزوه پیچ ها و محل نصب آنها.
۲. بازدید چشمی تمام سطوح از لحاظ وجود هرگونه آسیب سطحی از قبیل ترک، خط و خش عمیق، پریدگی و غیره و انجام تست غیر مخرب.
۳. در صورت نیاز آسیب های سطحی را به وسیله سنباده نرم ترمیم نمایید. (درجه زبری کمتر از ۱۶۰)
۴. بررسی ابعاد و اندازه تمام قطعات و ثبت نتایج آن.
۵. قطعات معیوب و قطعاتی که دچار انحراف اندازه شده اند باید مطابق با اندازه های مجاز تعمیر شده و در غیر اینصورت ضایعات شوند.
۶. تمیز کاری سطوح نشیمنگاه طوقه بر روی هسته چرخ، سطح بیرونی Detachable Ring و همچنین سطح داخلی طوقه چرخ به وسیله یک ماده قلیایی به طوری که سطوح فلزی عاری از هرگونه گرد و خاک و با چربی باشد. در صورت استفاده از طوقه چرخ نو نیازی به پاک کردن لایه محافظ zinc از سطح داخلی طوقه نمی باشد)
۷. اعمال یک لایه ضد خوردگی (zinc dust paint primer) بر روی سطوح نشیمنگاه طوقه و هسته چرخ و همچنین سطح بیرونی Detachable Ring
۸. سایز کردن، چسباندن و نصب اورینگ روی هسته (توبی) چرخ.
۹. طوقه چرخ را به صورتی که فلتچ آن به سمت پایین باشد بر روی استند مخصوص قرار دهید.
۱۰. تعداد ۲۱ عدد ضربه گیر لاستیکی را با فواصل کاملاً مساوی بر روی سطح داخلی طوقه چرخ جای گذاری نمایید.
۱۱. ضربه گیرهای لاستیکی را به وسیله یک قلم موی نرم به روغن ۹۳۳ Shell Ondina Oil VC 2000 آغشته نمایید به طوری که سطح آن چرب شود.
۱۲. Detachable Ring را بر روی ضربه گیرها قرار دهید به نحوی که سطح مخروطی آن بر سطح داخلی ضربه گیرها بنشیند.
۱۳. ابزار (حلقه) مخصوص را بر روی Detachable Ring قرار دهید و موقعیت آن را بوسیله بوش های راهنمای ابزار تعییه شده است تنظیم کنید.
۱۴. فک (بازو) های ابزار مخصوص را بسته و بوسیله پیچ های روی فک ها طوقه و Detachable Ring را باهم فیکس نمایید به صورتیکه در هنگام بلند کردن از یکدیگر جدا نشوند.
۱۵. عدد پیچ مخصوص نصب طوقه را بر روی هسته چرخ با زاویه ۹۰ درجه نسبت به هم ببندید.
۱۶. اعمال لایه محافظ خوردگی (گریس Autol Top 2000) بر روی سطح داخلی Detachable Ring و نشیمنگاه آن بر روی توبی چرخ.
۱۷. مجموعه طوقه، رینگ طوقه و ابزار مخصوص را بوسیله جرثقیل در موقعیت خود بر روی توبی چرخ طوری قرار دهید که ضمن عبور پیچ ها از سوراخ های ابزار مخصوص، ضربه گیرها نیز در موقعیت کاملاً مناسب بر روی توبی چرخ قرار گیرند.
- تذکر : برای حفظ ایمنی پس از قرار گیری مجموعه در جای خود جرثقیل را تا حدی آزاد کنید که وزن مجموعه بر روی جرثقیل نباشد.
۱۸. جک های مخصوص توالی را روی پیچ های نصب قرار داده و واشر ها، مهره ها و درپوش های ایمنی را نصب نمایید.
۱۹. جک ها را بوسیله شیلنگ های مخصوص به پاور پک هیدرولیک متصل نمایید
۲۰. پمپ هیدرولیک را روشن کرده و اعمال فشار نمایید طوری که فشار هیدرولیک بصورت همزمان و یکنواخت بر روی جک ها اعمال شود و تا زمانی که طوقه چرخ بصورت کامل در جای خود قرار گیرد فشار را ادامه دهید.

۲۱. فشار را در همین حال ثابت نگه داشته و پیچ های طوقه چرخ را (۴ عدد) ضمن آغشته کردن به چسب رزوه (Loctite 243) در جای خود ببندید تا طوقه توسط رینگ طوقه بر روی توپی محکم شود.
۲۲. فشار هیدرولیک را برداشته و جک ها را آزاد کنید.
۲۳. دریوش های اینتی و مهره ها را باز و جک ها را برداید.
۲۴. فک های ابزار مخصوص را باز نموده و ابزار مخصوص را به آرامی بیرون بیاورید.
۲۵. پیچ های نصب (میل رزوه ها) را باز کنید.
۲۶. پیچ های باقیمانده را ضمن آغشته کردن به چسب رزوه (Loctite 243) نصب نمایید.
۲۷. تمامی پیچ های نصب طوقه چرخ (پیچ های M12\*65) را با گشتاور 74+8 N/m محکم نمایید.
۲۸. بستن کابل های جریان ارت (Shunts).
۲۹. بستن دریوش برنجی سوراخ تزریق روغن (روی رینگ طوقه).
۳۰. بستن دریوش های پلاستیکی سوراخ های رینگ طوقه . (Detachable Ring)





ΔY




ΔΛ







همانطور که در تصویر سمت راست بالا معلوم است پیچ ها بسته شده، تورک آن ها زده و سپس مارک گردیده اند در انتهای این قسمت هم ارت های چرخ متصل شده پیچ برنجی تزریق روغن مرحله در آوردن طوقه، در محل خود قرار گرفته و ۴ عدد در پوش پلاستیکی قسمتی که جهت در آوردن طوقه تعییه شده است در محل خود قرار می گیرد.


بعد از مونتاژ ریم لازم است که ابعاد زیر اندازه گیری شده و دقیق شود که در محدوده تolerانسی ذکر شده باشد.



اندازه AR را در سه نقطه با فواصل ۱۲۰ درجه نسبت به هم اندازه گیری نمایید این عدد باید بین ۱۳۸۰,۷ تا ۱۳۸۳,۷ میلیمتر باشد.








## ۱۱. مونتاژ یاتاقان بر روی محور :

بعد از تعویض ریم چرخ ها مجدد باید یاتاقان هایی که گریس های آنها تعویض شده است را بر روی سرمحور نصب نماییم مراحل نصب آنها به این صورت است که :



۱.۱۱. ابتدا ادپتور سرمحور را که مخصوص مونتاژ و دمونتاژ یاتاقان است بر روی سرمحور نصب می نماییم.

۲.۱۱. رینگ پشتی {labyrinth} را با استفاده از بوش و فشار تا انتهای سرمحور جا میزنیم.



۳.۱۱. کاور پشتی جعبه یاتاقان را برای روی جعبه یاتاقان مونتاژ می نماییم، دقت شود که اورینگ را باید تعویض نمود و از یک اورینگ نو و تازه به جای اورینگ قدیمی استفاده نمود. در صورتی که پیچ ها نیز آسیب دیده اند بایستی تعویض گردند و اصولاً بهتر است که پیچ ها با پیچ های نو و تایید شده تعویض شوند.

۴.۱۱. بعد داخل جعبه یاتاقان را با قلم مو به گریس مخصوص (Anti-Seize As 450) آغشته می نماییم.

۵.۱۱. یاتاقان را در داخل جعبه یاتاقان قرار داده و بر روی محور سوار می نماییم.



۶.۱۱. آداپتور، بوش و میل پیچ و مهره مورد نیاز برای اعمال نیروی فشاری (یا تجهیزات هیدرولیکی مورد نظر) را بر روی سرمحور سوار

نموده و با چرخاندن مهره پیچ نیروی یکنواخت به مجموعه یاتاقان و جعبه یاتاقان وارد نموده و این کار را تا جایی که یاتاقان به رینگ

پشتی بچسبد ادامه می دهیم. (توجه شود که قبل از جا زدن یاتاقان، روی سرمحور را به وسیله‌ی قلم مو با گریس

لایه نازکی گریس پوشیده می شود.)




حالا هنگام جفت سازی آدپتور سر محور با جک هیدرولیک می باشد.




با اعمال فشار توسط جک یاتاقان چرخ به عقب رانده شده و در جای خود می نشینند. در این مرحله جک را آزاد نموده و متعلقات و ابزار مخصوصی را که به سر چرخ متصل کرده بودیم باز می نماییم.


۷.۱۱. سپس در پوش و کاورهای جلویی را می بندیم، دقت شود که اورینگ کاور جلویی را نیز باید تعویض نمود و اورینگ نو و تازه را مونتاژ می نماییم.





#### ۸.۱۱. نصب تجهیزات ATP و ارت سر محور :

بعد از نصب End cab تجهیزات ATP نصب می شود و باید به جای کاور جلویی کاور مخصوص نصب ATP استفاده شود. روی محوری که دارد مطابق با تصویر زیر نصب می کنیم. البته این آیتم را می توان بعد از مونتاژ فریم بر مجموعه روی چرخ و محور نیز نصب نمود.






- مجموعه ارت های سر محور را در محل تعییه شده نصب می نماییم، البته این آیتم را می توان بعد از مونتاژ فریم بر روی چرخ و محور نیز نصب نمود.




۱۲. تعویض اولیه محسوب می شوند و بین یاتاقان و فریم بوزی قرار می گیرند.

در اورهال ۶ ساله بوزی با توجه به عمر المان های لاستیکی هر دو این موارد باید تعویض شوند و به جای آن ها از قطعات نو استفاده شود توجه شود که قطعات نو نباید تاریخ تولید آنها بیشتر از یک سال گذشته باشد چرا که المان های لاستیکی خاصیت ارجاعی خود را از دست خواهند داد.






در این مرحله لازم است که buffer ها و chevron spring های روی هر چرخ تعویض شود. دقت شود که اگر در هنگام تعویض هر کدام از بیچ ها یا اتصالات آسیب دیده است بایستی آن المان نیز تعویض گردد.




۱۳. تعویض بافر {ضربه گیر}ها و دمپرهای عرضی وسط فریم بوژی :



Buffer and Lateral Stop






دقیق شود که در هنگام مونتاژ بافرهای وسط فریم مقدار شیمهای زیر آنها بایستی به مقداری باشد که اندازه های ذکر شده در نقشه

بالا ( $20 \pm 1$ ), عایت شده باشد.


مطالبه، یا نقشه زیر یا بسته، دمی‌های عرضی، پوشی نیز با دمی‌های نو تعویض شوند.



پایی تعیین مقدار گشتاور، مورد نیاز پایی است: بیچ ها به جداول، بیوست رجوع شود.

#### ۱۴. تعویض بوشهای لاستیکی :**(Rubber Bush) head beam**

با توجه به اینکه بوش های head beam لاستیکی می باشند مطابق با تمامی لاستیک ها بایستی در اورهال ۶ ساله تعویض شوند بدین منظور ابتدا باید بوش های قبلي با استفاده از فیکسچر و جک هیدرولیکی دمونتاز شده و سپس بوش های جدید جا زده شود.



##### روش دمونتاز بوش های head beam مطابق زیر است :

۱. ابتدا هد بیم را بر روی فیکسچر مربوط مستقر می نماییم و سپس پین سوراخ محل نصب گیربکس به هد بیم را جا می زنیم.



۲.۱۴. سپس با استفاده از جک و بوش های واسطه به بوش لاستیکی داخل هد بیم فشار وارد نموده تا از طرف مقابل خارج شود.



در صورتی که داخل سوراخ نشیمن گاه بوش لاستیکی دارای زدگی و یا آلدگی است با استفاده از سنباده دستی ۵۰۰ و یا سنباده چتری هم قطر خودش داخل آن را تمیز می نماییم به طوری که سطح داخل آن یکنواخت شده و هیچ گونه آلدگی هم نداشته باشد.



۳.۱۴. بوشهای جدید را مطابق با نقشه زیر و با استفاده از آداتور و فشار جک هیدرولیک جا می زنیم. دقت شود که زاویه بین سوراخ بوشهای لاستیکی با خط عمود باید ۶ درجه باشد در غیر این صورت هنگام مونتاژ هد بیم بر روی فریم بوژی نصب نمی شود.



خاطر نشان می شود در هنگام مونتاژ این بوش ها روی هدبیم، باید با لایه نازکی از گریس Molykote G-N Plus روی بوش اشاره شده و داخل محفظه ای آن روی هدبیم که درون آن قرار می گیرد ، پوشیده شود.




برای کنترل زاویه میتوان از یک شلیلن ساده مطابق با تصویر زیر استفاده نمود.



## ۱۵. تعویض بوشهای لاستیکی ترکشن لینک (Cylindrical Bush)

ترکشن لینک رابط بین فریم بوژی و گهواره می باشد که در هر دو سمت آن از بوش های لاستیکی استفاده شده است و باید در


اورهال ۶ ساله بوشهای لاستیکی آن با بوش های نو تعویض گردد.



به منظور تعویض بوشهای ترکشن لینک ابتدا بوشهای آن را زیر دستگاه پرس با استفاده از اداپتورهای مخصوص خود بیرون می آوریم.

سپس بوشهای لاستیکی جدید را با دستگاه پرس و اداپتورهای خاص آن جایگزین می نماییم. دقیق شود قبل مونتاژ بوشهای جدید سطح

داخلی سوراخ و سطح خارجی بوشها با روانکار Kluber ALTEP QNB50 آغشته شده باشد.






Figure 1.5.2.3: Bushing press-out ring




Figure 1.5.2.4 Supporting ring as a base for the guide rod head





Figure 1.5.2.5: Bushing press-in ring

#### 1.8.3.a Disassembly of bushing

Should one failure criterion (see chapter 1.8.3) be reached on either bushing, both bushings must be replaced.



- A) Attach support ring to workshop press.
- B) Place articulated rod, stabilizing the rod with the support.
- C) Place press-out ring.
- D) The 1.st bushing is pressed out of the guide-rod eye by applying force Fpress.
- E) Place press-out ring.
- F) The 2.nd bushing is pressed out of the guide-rod eye by applying force Fpress
- G) The dismantling process is now completed.

Figure 1.8.3.1 Pressing out bushings – Aligning guide rod

18.3.b Assembly of bushing 1





Figure 1.8.3.2 Mounting fixture cross section



- A) Clean rod eye bore.
- B) Check the rod-eye diameter for dimensional accuracy as well as the bore surface quality.



The bore diameter should not exceed the tolerance involved. Otherwise, it may be impossible to ensure the transmission of the axial forces released during operation.

Rod bodies with bores exceeding tolerances must be replaced.

Figure 1.8.3.3 Check the rod-eye




Figure 1.8.3.4 Positioning ring

E) Place the 1.0 bushing on sleeve.

**WARNING**

Be careful when placing the bearing on sleeve, that the bearing diameter is aligned as indicated in the drawing i.e. 90° to the ring.  
It is advisable to use a simple device (e.g. for positioning the sleeve).

Figure 1.8.3.5 Placing bearing 1




Figure 1.8.3.6 Pressing in bushing

F) Press in bushing.

**WARNING**

Press-in force  $F_{\text{press-in}}$  should be > 1.2 kN (0.12 tons). If not, press out bushing again, check diameter and insert in dry condition, if necessary.

Press in, so that the lower surface of the press-in ring arrives on the top side of the rod body.

The insertion speed should not be too small, so that a hydrodynamic lubricating film can develop (recommended according to DIN 7190 approx. 50 mm/s)

1.8.3.c Assembly of bushing 2

A) Clean rod eye bore.

B) Check the rod-eye diameter for dimensional accuracy as well as the bore surface quality.

**WARNING**

The bore diameter should not exceed the tolerance involved. Otherwise, it may be impossible to ensure the transmission of the axial forces released during operation.

Rod bodies exhibiting excessively large bores must be replaced.

Figure 1.8.3.7 Check the rod-eye




Figure 1.8.3.8 Positioning rod

F) Place the 2nd bushing on rod-ø.

**WARNING**

Be careful, when placing the bushing on rod, that the bushing window is aligned as specified in the drawing (i.e. 90° to the rod). It is advisable to use a simple device (stop) for positioning the rod.

Figure 1.8.3.9 Placing bushing 2





Figure 1.8.3.10 Pressing in bushing 2



## ۱۶. نصب ترکشن لینک ها بر روی فریم بوژی:

بعد از تعویض بوشهای ترکشن لینک آنها را بر روی فریم بوئی از یک سمت مطابق با نقشه زیر مونتاژ می نماییم و سمت دیگر آن را بعد از مونتاژ Bloster به گهواره بوئی می بندیم.(یادآور می شود داخل سوراخ بوش مربوطه و روی پیچ هایی که درون آن قرار می گیرند، باشد از لایه نازکی از اونتکار STABURAGS NBU 30 PTM برند Kluber پوشیده شود.)



## ۱۷. نصب و سرویس wheel guard assembly بر روی فریم بوژی :


Wheel guard ها را در صورتی که دچار آسیب دیدگی شده اند تعویض و اگر لاستیک گرد گیر آنها پاره شده است، لاستیک را تعویض می نماییم.




## ۱۸. تعویض بخش لاستیکی layer spring های زیر گهواره :

با توجه به اینکه نشیمنگاه بالای فنرهای ثانویه در زیر گهواره از دو بخش لاستیک استفاده شده است هر دو المان لاستیکی

این مجموعه بایستی تعویض گردد. آیتم های ۳ و ۴ نقشه زیر:



بعد از تعویض این المان های لاستیکی مجدد کل مجموعه layer spring را به زیر گهواره مطابق با نقشه بالا و زیر می بینیم.



Vorgaben für Verschraubungen  
Tabelle mit Montageangaben für Standard-verschraubungen (M) und/oder Sonder-verschraubungen (S), siehe Dokumentdaten "Montagematerial und Anweisungen".

Guidelines for bolted connections:  
Tables with assembly instructions of standard bolted connections (M) and/or special bolted connections (S). See document data "Installation material and instructions".

All Screws without marking:  
Verschraubungsklasse nach DIN 25201-2: B  
Rissikoklasse: M

All screws without marking:  
Screw connection class acc. DIN 25201-2: B  
Risk-class: M



بعد از آماده شدن اجزا بوژی حال نوبت به مونتاژ کردن این اجزا بر روی هم و تشکیل مجدد بوژی کامل می رسد. مراحل کار مطابق با زیر می باشد.


## ۱۹. مونتاژ فریم بوژی بر روی مجموعه های چرخ و محور با گیربکس:


با توجه به اینکه مجموعه های چرخ و محور از قبیل بروی استند های خود قرار گرفته اند و ترکشن موتور نیز به گیربکس کوپل شده است از طرفی بر روی فریم بوژی المان های لاستیکی (شورون ها و بافر های وسط) تعویض شده اند در این مرحله با استفاده از مجموعه فریم را بلند نموده و به آرامی بر روی چرخ و محور ها قرار می دهیم.



بعد از استقرار فریم بر روی چرخ و محور ها با استنی نگه دارنده های زیر جعبه یاتاقانها و مجموعه ترمز مغناطیسی بر روی بوژی نصب شود.



## ۲۰. نصب مجموعه ترمز مغناطیسی:





تنظیم ارتفاع ترمز های مغناطیسی باید در زیر واگن و یا در زیر دستگاه تست و بار معادل وزن واگن صورت پذیرد.(این فاصله باید بین ۶ تا ۸ میلی متر باشد.)



## ۲۱. نصب نگهدارنده های زیر جعبه یاتاقان :



۲۲. بستن پیچ ها و پین ترکشن موتورها به فریم بوژی :


(پیچ ها و پین را با لایه نازکی از رو انکار STABURAGS NBU 30 PTM می پوشانیم.)

↷ 90° B-B




## ۲۳. نصب head beam های دو طرف فریم بوزی :

(پیج ها را با لایه نازکی از رو انکار STABURAGS NBU 30 PTM می پوشانیم.)



## ۲۴. نصب و اتصال گیربکس به head beam بوزی :

(پیچ را با لایه نازکی از روانکار STABURAGS NBU 30 PTM می پوشانیم.)





-تعداد و مقدار شیم ها بایستی در زیر دستگاه تست تنظیم گردد.

-المان های لاستیکی این اتصال باید در اورهال ۶ ساله تعویض گردد.


-ترک پیچ و مهره این آیتم بعد از نهایی شدن نتایج در دستگاه تست بایستی اعمال گردد.

۲۵. بستن شیلنگ های ترمز بین فریم بوژی و head beam



**۲۶. استقرار المان های سیستم تعلیق ثانویه بین فریم بوژی و گهواره:**

(شامل پایه زیری فنرها، فنرها، دمپرهای عمودی)




**۲۷. استقرار گهواره به بالای فریم بر روی المان های سیستم تعلیق ثانویه.**




**۲۸. بستن پیچ های بالایی دمپر عمودی:**

(پیچ ها را با لایه نازکی از رو انکار STABURAGS NBU 30 PTM می پوشانیم.)



**۲۹. بستن پیچ های بالایی ترکشن لینک ها بین فریم و گهواره:**

(پیچ ها را با لایه نازکی از رو انکار STABURAGS NBU 30 PTM می پوشانیم.)



### ۳۰. نصب دمپرهای عرضی :



از آنجایی که قبلاً دمپرهای عرضی بر روی فریم بوزی نصب شده اند ولی به گهواره متصل نیستند لازم است که در این مرحله پیچ های آنها را به گهواره نیز متصل نمود. (پیچ ها را با لایه نازکی از رو انکار STABURAGS NBU 30 PTM می پوشانیم).




### ۳۱. نصب گهواره anti lift device بین گهواره و فریم:

(پیچ ها را با لایه نازکی از رو انکار STABURAGS NBU 30 PTM می پوشانیم).


A-A





## ٢٢. مونتاز و تنظیم روغن پاش چرخ :



۳۳. مونتاژ و بستن کابل های ترکشن موتور و ATP و ارت مطابق با نقشه کابل کشی:










## ۲۴. نصب track cleaner :

بعد از بررسی تخته track cleaner و رنگ مجدد آن را بر روی فریم بوژی نصب می نماییم.



## ٢٤. نصب سنسور بار : load sensor



با توجه به اینکه در تست به سنسور بار فشار وارد می شود لذا پیچ پایینی اتصال این سنسور به فریم را در این مرحله نبسته و بعد از اتمام تست در دستگاه بارگذاری این پیچ بسته شود.

با انجام فرایند های ذکر شده بوژی SF70 موتور دار اورهال شده است و آماده تست در زیر دستگاه بارگذاری است.



بعد از بارگذاری تمامی پیچ ها با مارکر علامت گذاری شده و سپس بوسیله ماده (چسب) Tectyle 506 WD روی تمامی پیچ ها ، لوله ها و مفصل های سیستم هیدرولیک و هم چنین قسمت بیرونی و نمایان تمامی بوش های تعویضی را می پوشانیم.

## تست بار بوزی 70 :SF

پس از انجام اورهال در مرحله پایانی آماده سازی بوزی ها برای انتقال به زیر واگن نوبت به شبیه ساز تست بار می باشد.

این کار به کمک دستگاه بارگذاری انجام می شود. در هر بوزی به موجب فرم رفنس بارگذاری باید یک سری از آیتم هایی را روی بوزی

اندازه گرفت ، اینکار کمک می کند به اینکه متوجه شویم آیا بوزی اورهال شده ، در حالت استاندارد قرار دارد یا خیر.




نمایی از دستگاه شبیه ساز تست بار


ابتدا دستگاه را روشن می نماییم.



دقت شود که حتماً کلید Auto روی تابلو برق روشن شود، تا در هنگام کار با دستگاه هر دو جک هم‌رمان پایین یا بالا روند.  
سپس تابلو نمایش میزان فشار جک‌ها روشن می‌شود. قبل از شروع کار باید تمام اعداد را RESET نموده تا همگی صفر شوند.



کیس سیستم را روشن نموده و بعد از بالا آمدن ویندوز کامپیوتر دستگاه وارد نرم افزار بارگذاری شده و شروع به ثبت اطلاعات بورژی ای که قرار است بارگذاری شود در حافظه دستگاه می‌کنیم.





هر بوزی یک پلاک دارد که در آن شماره منحصر بفردی برای آن بوزی حک شده است، که شناسه آن بوزی نامیده می شود.



برای مثال شماره بوزی تصویر بالا ۱۱۸۱۷۶ می باشد.

بعد از کلیک روی نرم افزار دستگاه **User Name** و **Password** را وارد نموده، صفحه اول نرم افزار باز می شود.



همانطور که مشاهده می شود در قسمت مدیریت بوزی ها در نرم افزار مورد نظر دو قسمت برای ذخیره شناسه بوزی وجود دارد که پس


از ثبت آن نوع بوزی را انتخاب کرده که در این اینجا SF 70 می باشد و با خاطر اینکه فاصله مرکز دو محور در این نوع بوزی ۱۹۰۰ میلی

متر می باشد در قسمت اندازه اسمی عدد ۱۹۰۰ را وارد می کیم، سپس روی گزینه ذخیره اطلاعات کلیک می کنم، حال زمان آنست ،

که بوزی را به زیر دستگاه انتقال دهیم.



پس از انتقال بوزی زیر دستگاه، آیکون شروع تست پرس بوزی را انتخاب کرده که صفحه زیر باز خواهد شد.




در Tab بالای این صفحه اولین آیکون آماده سازی بوزی را انتخاب کرده، شماره بوزی را که قبلاً ذخیره کرده بودیم را وارد نموده، در قسمت انتخاب تست عدد ۷۴,۶ ( واحد KN ) را از لیست اعداد پیشنهادی وارد می نماییم. (این عدد مقدار بیشینه ای است که ممکن می باشد یه واگن پر از مسافر داشته باشد که در اسناد شرکت زیمنس به آن اشاره شده است).

تعداد مرحله را ۳ انتخاب نموده، مدت تحت فشار و مدت بالا بودن جک را با توجه به پیشنهاد کارشناسان مربوطه ۵ ثانیه انتخاب می کنیم.

هنگامی که ما روی شروع کلیک نماییم بر طبق اطلاعاتی که به نرم افزار داده ایم در ۳ مرحله جک فشار داده ایم KN ۷۴,۶ را به بوزی برای مدت ۵ ثانیه اعمال می کند. چون ما تمام قطعات لاستیکی بوزی را در مرحله اورهال تعویض نموده ایم با این فشار حداکثری قطعات لاستیک ها در بالاترین فشار ممکن قرار گرفته و به اصطلاح در جای خود خواهند نشست.

در مرحله ی بعد از Tab بالای صفحه قسمت انجام تست پرس بوزی را انتخاب می نماییم، که صفحه ای مشابه زیر باز خواهد شد.



مجدها شماره بوزی را وارد نموده، در قسمت انتخاب تست عدد ۵۱(KN) را وارد می‌نماییم، یادآور می‌شود که این عدد مقدار شبیه سازی شده و این خالی از مسافر می‌باشد. مدت زمان بالا رفتن جک را بر حسب تجربه عدد ۸ ثانیه را انتخاب می‌نماییم.


در سمت چپ تصویر که بوزی و دستگاه بارگذاری به شکل گرافیکی شبیه سازی شده است، شماره چرخ ها را انتخاب می‌نماییم، متذکر می‌شود که با خاطر اشتباہ نکردن در پر کردن فرم و انتخاب جهت بوزی، چرخی از بوزی که بالای آن پلاک شناسه بوزی نصب گردیده است نزدیکترین چرخ به تابلو دستگاه بارگذاری باشد، و شماره این چرخ را ۳ انتخاب می‌کیم، (وقتی یکی از چرخ ها را در نرم افزار شماره گذاری کنیم سه چرخ دیگر توسط سیستم بصورت خودکار نام گذاری می‌شوند).

در قسمت بالای این شکل گرافیکی وزن جیک ها توسط شرکت سازنده وارد شده و همیشه یکسان است، قبل از اعمال فشار در قسمت بالای صفحه که مقدار نوشته شده است حتماً باید صفر باشد، این مقدار منظور فشاری هست که جک در حین کار به بوزی وارد می‌کند. قسمتی خالی می‌ماند بنام جیک جک بالایی نزدیک ادور، هنگامی بوزی تحت فشار قرار گیرد این قسمت خالی می‌شود مجموع وزن جیک و مقدار فشار جک.

حال برحسب تجربه علامت = که در این تصویر با رنگ سبز مشخص می‌باشد را انتخاب نموده که دستگاه هنگ نکند، سپس روی ثبت اطلاعات کلیک کرده، در این زمان جک ها شروع به پایین آمدن می‌کنند تا به فشار ۵۱(KN) برسند، سپس متوقف می‌شوند.

پس از توقف جک ها کار اندازه گیری آیتم های مشخص شده در استاندار بوزی فرا می‌رسد. در زیر به ترتیب الوبت مراحل اندازه گیری را توضیح داده و مشخص می‌کنیم اگر اندازه ای در رنج استاندار نبود، باید چه کرد.

اولین اندازه گیری ما مقدار HT1 و HT2 می باشد. این مقدار فاصله بالاترین قسمت گهواره (Bolster) تا ریل می باشد. که بوسیله دو خط کش در طرفین ریل قسمت بارگذاری و با کمک گونیا اندازه گیری می شود. این فاصله باید ۷۱۴ تا ۷۱۹ میلی متر باشد. مذکور می شود که قسمت جلوی بوژی که گارد چوبی یا همان Track clearer وجود دارد سمت چپ و راست بوژی را برای مشخص می نماید. بطوریکه، اگر رو به جلوی بوژی پایستیم سمت راست ما میشود سمت چپ بوژی یا همان سمت ۱ (HT1) و بالعکس، سمت چپ ما می شود سمت راست بوژی یا همان سمت ۲ (HT2).



تفاوت مقدار اندازه HT1 و HT2 نباید بیشتر از یک میلی متر باشد. در تصویر بالا روش اندازه گیری HTها نشان داده شده است.

اگر HT ها در رنج استاندارد بودند که هیچ در غیر اینصورت بوسیله ای شیم هایی که در زیر فتر مارپیچ (Helical compression spring) و زیر قطعه راهنمای زیرین فتر مارپیچ (Guiding piece) هستند می توان HT را تنظیم نمود. (البته دوشیم نامبرده در اندازه گیری آیتم های دیگر نیز موثر هستند که با توجه به آن آیتم ها با یکی از دوشیم به اصطلاح بازی کرده) (کم و زیاد)، تا به اندازه استاندارد HT برسیم. در ادامه تفاوت دو شیم را توضیح خواهیم داد.

در تصویر زیر این شیم ها مشخص شده اند.




در مرحله بعد به دو مقدار U و T که مهمترین بخش اندازه گیری ما بر روی بوژی می باشد، می رسیم. محور جلویی U1 و T1 و محور عقب U2 و T2 می باشند. T. فاصله قسمت بالای محور چرخ (Wheelset axle) تاشفت تو خالی (Hollow shaft) و U فاصله زیر محور چرخ (Wheelset axle) تاشفت تو خالی (Hollow shaft) می باشد. منذکر می شوم که این فاصله باید دقیقاً از وسط و با پرگار داخل سنج دیجیتال گرفته شود. مقدار T باید بین ۴۱,۵ تا ۴۲,۵ میلی متر و U بین ۱۹,۵ تا ۲۰,۵ میلی متر باشند.



محل اندازه گیری  $T$  در بوژی.




محل اندازه گیری  $U$  در بوژی.



نمایی از پرگارهای دیجیتال داخل سنج مورد کاربرد در بارگذاری.


در اکثر مواقع با توجه به تلوانس پایین T و U لازم است که آن ها را تنظیم نماییم. اینکار بوسیله شیم هایی انجام می گیرد که در محل تلاقی گیربکس و هد بیم (Head beam) قرار دارند که در تصویر زیر مشخص شده اند و به اختصار در سند B نامگذاری شده اند.



B رابطه مستقیم با T دارد، یعنی اگر آن را زیاد کنیم T هم زیاد می شود و اگر آن را کم کنیم T هم کم می شود. واضح است که رابطه با U عکس می باشد. یعنی با زیاد شدن B آن کم می شود و بالعکس.

حال نوبت به اندازه گیری های آیتم های دو طرف بوزی می باشد، که در زیر یک به یک به آنها اشاره می کنیم.

ابتدا فاصله بالاترین قسمت هوزینگ (Housing) تا فریم که به اختصار Zi می نامیم:




این فاصله بر طبق چک لیست باید بین ۳۴.۵ تا ۳۵.۵ میلی متر باشد، در صورتیکه خارج از محدوده فوق بود بوسیله شیم های Zi می توان آن را تنظیم نمود.



همانطور که در تصویر مشخص است بین قسمت بالای Frame شیم های مستطیل شکلی (ZAi) قرار دارد که با کم و زیاد کردن آنها می توان Z را تنظیم نمود.

حال نوبت به اندازه گیری فاصله زیر هوزینگ (Housing) تا قطعه Lift-off protection می باشد، که این فاصله به اختصار YAi نامیده می شود.




این فاصله بر طبق چک لیست باید بین ۱۳ تا ۱۵ میلی متر باشد. در صورتیکه خارج از محدوده ذکر شده بود بوسیله شیم های YAi تنظیم می نماییم.




همانطور که در تصویر بالا مشخص است، شیم هایی زیر Housing قرار دارد که  $\gamma$ Al نامیده شده و با کم و زیاد کردن آنها می توان  $\gamma$ i را به مقدار استاندارد تنظیم نمود.

نوبت به اندازه گیری  $R_i$  می باشد. این شاخص فاصله بین ریل تا زیر Lift-off protection می باشد.




معمولًا ما در اندازه گیری  $R$  با مشکل خاصی روبرو نخواهیم شد، اما در صورتیکه  $R$  ما اختلاف زیادی با حالت استاندارد که باید بین ۱۶۴ تا ۱۷۶ میلی متر باشد، داشته باشد باید بوسیله ی شیم های پشت فنرهای شورون (Shevron Spring) آنرا تنظیم نماییم.




که اینکار مستلزم باز کردن و جدا کردن دوباره فرم بوزی از روی محورها می باشد.

آیتم بعدی که مورد بررسی و اندازه گیری قرار خواهد گرفت  $Hi$  می باشد،  $Hi$  فاصله فلز تا قطعه Vertical stop و Guiding piece که به ترتیب در بالا و پایین فنر مارپیچ قرار دارند، می باشد.




چنانچه این فاصله در رنج استاندارد بین ۴۲ تا ۴۴ میلی متر بود بوسیله ی شیم هایی که در شکل زیر دیده می شود تنظیم میگردد.



آیتم بعدی S1 و S2 که فاصله زیر گیربکس ها تا ریل می باشد. این اندازه باید از نقطه ای گرفته شود که محل تلاقی خط مرکزی

محور با خط عمود بر آن که از سمت Support Bearing می آید، گرفته شود.




همانطور که در تصویر دیده می شود اینکار باید بوسیله شمشه انجام پذیرد. واضح است که یک سر شمشه روی یک ریل و سر دیگر آن روی ریل مقابل خواهد بود.

با توجه به اینکه ما از قطعات استاندارد استفاده می کنیم تا به حال به موردی برخورد نکرده ایم که فاصله مورد بحث که باید بین ۱۵۶ تا ۱۶۶ میلی متر باشد، خارج از رنج استاندارد باشد.

اما اگر بر فرض ضعیف این فاصله اختلاف فاحش داشت، تنها کار کم و زیاد کردن شیم های پشت شورون ها می باشد.



و در نهایت آخرین اندازه گیری ما AS1 و AS2 می باشد که فاصله از پایین ترین نقطه Anti Lift ها تا ریل می باشد. این فاصله باید بین ۲۱۳ تا ۲۱۷ میلی متر باشد. فاصله AS ها با S کاملاً وابسته و با یکدیگر نسبت مستقیم دارند.



ارتفاع AS1 ها وابسته به شیم های زیر فنر لول و شیم های پشت شورون ها می باشد.

و در آخرینکته ای که باید یادآور شد، تفاوت بین دو شیم زیر فنر لول ها می باشد.


شیم های زیر Guiding piece وظیفه تنظیم ارتفاع گهواره (Bolster)، را دارند.



اما در بیشتر بوژی ها شیم هایی دایره ای شکل روی Guiding piece وجود دارد که بوسیله ای آنها علاوه بر تغییر ارتفاع بوژی و بالست، فاصله H را هم می توان تغییر داد.



بعد ازینکه اندازه های مورد نظر را گرفته و تنظیمات استاندارد را انجام دادیم، جکها را به بالا هدایت کردیم، (ابنکار بوسیله کلیک روی آیکون ثبت اطلاعات صورت می گیرد) و از تپ بالای صفحه قسمت انجام محاسبات و چاپ را انتخاب کرده و پرینت مربوطه را در آخرین مرحله چک می نماییم.



M<sub>C</sub> 624

### Bogie Compressive Test Report

**Test No:**

Bogie Type	MotorBogie-SF70	Axle base (nominal size)	1900
Bogie No	118220	Gauge(nominal size)	1435(mm)
Date	1396/12/27	Dead weight(no load)	54.586 [KN]
Time	5:58 PM	level	Axle 1: 0,00(mm) Axle 2: 0,00(mm)
Test No	1331	No load	Curb weight of carbody
Wheel load at	Wheel1: G1	11.564	38.71
	Wheel2: G2	16.072	38.906
	Wheel3: G3	15.68	37.926
	Wheel4: G4	11.27	39.886
Average	$\frac{\sum_{i=1}^4 G_i}{4}$	13.6465	38.857
Upper tolerance limit: =average +3%	14.05589	40.02271	
Lower tolerance limit: =average -3%	13.2371	37.69129	

در پرینت نهایی دو ستون وجود دارد، بدون بار و با وزن Carbody. در ستون دوم مقدار فشاری که جلوی هر چرخ نوشته شده است، باید از میانگین فشار ۴ چرخ، تلرانسی حد اکثر مثبت، منفی ۳ درصد داشته باشد.

در پیوست زیر فرم مرجع (فرنس) بارگذاری بوژی SF 70 ضمیمه شده است.

**SIEMENS AG Österreich**

Meßblatt für Druckmeßstand  
measuring sheet for the pressure stand

A6Z00020087503\_C

Fahrwerk-Nr.:  
Bogie No.:

Meßblatt für Druckmeßstand  
measuring sheet for compressive stand

# LRV Mashad

Triebdrehgestell / Motor Bogie

SAGÖ Auftragsnummer: E.3040

SAGÖ Project No.: E3040

Fahrwerk-Nr.:

bogie number:

**Kontrollor**      inspector

Datum/Stempel/Unterschrift / date/stamp/signature

**Leiter Fertigungskontrolle**

manufacture inspector

Datum/Stempel/Unterschrift / date/stamp/signature

**Güteprüfer**      quality inspector

Datum/Stempel/Unterschrift / date/stamp/signature

Status: freigegeben GOTTSCHALK MAR 10.01.2011				
	Abt. /section	Datum/Date	Name/Name	Unterschrift/ signature
erstellt: <b>prepared:</b>	COE CU	22.02.2010	Sumitsch	
normgepr. <b>norm checked</b>	COE CU	22.02.2010	Ebner	
geprüft <b>checked:</b>	GP PE	22.02.2010	Limpöck	
freigegeben <b>released</b>	COE CU	22.02.2010	Gottschalk	
gesehen: <b>seen</b>				

Page 1 of 10

Anderungsindex: C

Siemens | MO; Dokument-ID: EN1 A6Z00020087503 000 C

**SIEMENS AG Österreich**

Meßblatt für Druckmeßstand  
measuring sheet for the pressure stand

A6Z00020087503\_C

Fahrwerk-Nr.:  
Bogie No.:

Index	Änderung-Nr. Change No.	bearbeitet Name/Datum Prepared Name/Date	geprüft Name/Datum checked Name/Date	normgeprüft Name/Datum norm checked Name/Date
A	136390	Summitsch 18.03.2010	Limpöök 18.03.2010	Ebner 18.03.2010
B	148181	Summitsch 26.08.2010	Limpöök 26.08.2010	Ebner 26.08.2010
C	157793	Trinkaus 03.01.2011	Limpöök 03.01.2011	Ebner 03.01.2011
D				
E				
F				
G				
H				
I				
K				
L				
M				
N				

Die Dokumentenverwaltung und Verteilung erfolgt über das Zeichnungsverwaltungssystem  
organisation and distribution of the drawing takes place via the drawing administration

Für Eingabe über PC (automatische Berechnung) ist der File dieses Meßplanes am Server Grze10da auf  
Laufwerk P (proj\_puf) schreibgeschützt abgelegt.

Pfad: P:\Bogie\_CCG\projects\Light\_RailAvanto\_S70\Mashad\Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

To fill in the measure sheet on the personal computer (automatical calculation) the file is saved as

protected storage on the server on the disk

Path: P:\Bogie\_CCG\projects\Light\_RailAvanto\_S70\Mashad\Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

Stetar: freigegeben GOTTSCH\_MAR 10.01.2011  
DCC: MO0013 OKZ Prod:

Die Kraftangriffspunkte und Meßstellen sind im Meßplan TDG dargestellt:

Triebdrehgestell 1 / 2: G01\_75131074

The points of the application of force and the measuring points are described on the drawing:

Motr Bogie 1 / 2: G01\_75131074

Anderungsindex: C  
Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

Page 2 of 10

Siemens I MO; Dokument-ID: EN1 A6Z00020087503 000 C

**SIEMENS AG Österreich**

Meßblatt für Druckmeßstand

measuring sheet for the pressure stand

A6Z00020087503\_C

Fahrwerk-Nr.:

Bogie No.:

**Angaben / specification****Angaben für die Prüflast  
Specification of test force**

Fahrwerk Bogie	Triebdrehgestell Motor Bogie	Toleranz tolerance
Mat.Nr.:	A2V00001821970	
F2 [kN]	51,0	+/- 0,5
F3 [kN]	74,6 (A) (B) (C)	+/- 0,5
F4 [kN]	66,7	+/- 0,5

F2 ... Rückkraft [kN] Wagenkasten leer (pro Fahrwerkseite) / test force [kN] curb weight of carbody per side

F3 ... Rückkraft [kN] Höchstlast (pro Fahrwerkseite) / test force [kN] max. load per side

F4 ... Rückkraft [kN] Wagenkasten 2/3 beladen (pro Fahrwerkseite) / test force [kN] carbody 2/3 load per side

TDG ... Triebdrehgestell / motor bogie

LRW ... Laufdrehwerk / trailer bogie

**Einstellmaße Höhen  
adjust measures**

Fahrwerk Bogie	Triebdrehgestell Motor Bogie			Toleranz tolerance
	Einstellmaße vor Setzung der Primärfeder bei F2 / Measures before settling of primary spring at F2	Einstellmaße nach 2 tägiger Setzung der Primärfeder bei F2 / Measures after 2 days settling of primary spring at F2	Einstellmaße nach Setzung der Primärfeder bei F2 / Measures after settling of primary spring at F2	
D	0,00	0,00	0,00	+1 -1
HSj	61,00	58,00	55,00	+1 -1
ASi	215,00	212,00	209,00	+2 -2
HTi	717,00	714,00	711,00	+2 -2
Gi	27,00	27,00	27,00	+1 -1
Hi	43,00	43,00	43,00	+1 -1

D .... Federauflagen C1 - C4 müssen in einem Toleranzfeld von +/- 1mm liegen / spring seats C1 - C4 have to be in tolerance zone of +/- 1mm

HSj .... Höhe Schienenräumer - SO / Height of rail guard - SO

ASi .... Höhe Sekundärabsturzsicherung Unterkante - SO (Traverse muss aufgesetzt sein) / Height of secondary lift lock bottom edge - SO


i .... Lage im Fahrwerk (1-2) siehe Maßplan / position in bogie (1-2) look on measuring plan

i .... Lage im Fahrwerk (1-4) siehe Maßplan / position in bogie (1-4) look on measuring plan

HTi .... Hohe Traverse / Height of bolster

Gi .... Freies Spiel Sekundärfederung / Clearance of secondary spring

Hi .... Einfedierung Sekundärfederung / Deflection of secondary spring



Status: freigegeben GOTTSCH\_MAR\_10.01.2011  
DCC: MOC013 UK2 Prod: TS\_R6A04

Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

Page 3 of 10

Siemens I MO; Dokument-ID: EN1 A6Z00020087503 000 C

### Angaben/Specification

#### Einstellmaße Getriebe adjust measures gearbox

	<i>Einstellmaße vor Setzung der Primärfeder bei F2 / Measures before settling of primary spring at F2</i>	<i>Einstellmaße nach 2 tägiger Setzung der Primärfeder bei F2 // Measures after 2 days setting of primary spring at F2</i>	<i>Einstellmaße nach Setzung der Primärfeder bei F2 / Measures after setting of primary spring at F2</i>	<i>Toleranz tolerance</i>
Ui	<b>20,00</b>	23,00	26,00	+0,5 -0,5
Ti	<b>42,00</b>	39,00	36,00	+0,5 -0,5
Wi	<b>11,00</b>	8,00	5,00	+0,5 -0,5
Yj	<b>14,00</b>	17,00	20,00	+1 -1
Zj	<b>36,00</b>	33,00	30,00	-0,5 -1,5
Rj	<b>166,00</b>	163,00	160,00	+10 (A) -2
Si	<b>156,00</b>	153,00	150,00	+10 (A) 0

Ti ... Abstand Hohlwelle - Radsatzwelle oben / distance hollow shaft - Wheelset axle upper side  
 Ui ... Abstand Hohlwelle - Radsatzwelle unten / distance hollow shaft - Wheelset axle lower side  
 Wi ... Abstand Mitte Radsatzwelle - Mitte Hohlwelle (Vorholt) [W=(193/2-120/2)-Ui] / distance middle of wheelset axle - middle of hollow shaft (rate action) [W=(193/2-120/2)-Ui]  
 Xi ... Abstand Messmarke Getriebe - Radsatzwelle / distance measuring mark gearbox - wheelset axle  
 Yj ... Abstand der Abhebesicherung / distance lift up protection  
 Zi ... Abstand zwischen Festanschlag / distance fixed stop  
 Rj ... Abstand unter Achsschlüssel zu SO (Kontrollmaß) / distance below axle rod to SO  
 Si ... Abstand unter Motor /Getriebe zu SO (Kontrollmaß) / distance below Motor/gearbox to SO (reference dimension)  
 i ... Lage im Fahrwerk (1-2) siehe Maßplan / position on axle (1-2) look on measuring plan  
 j ... Lage im Fahrwerk (1-4) siehe Maßplan / position in bogie (1-4) look on measuring plan

#### Nennmaße Radsatz nominal measures wheelset

<i>Fahrwerk Bogie</i>	<i>Unbelastet unloaden</i>	<i>bei Prüfkraft F4 at test force F4</i>	<i>Toleranz tolerance</i>
Am	<b>1384</b>	<b>1384</b>	0 -2
Cm	<b>1384</b>	<b>1384</b>	0 -2
Am	Radrückenabstand (an Radnabe gemessen) / wheel back to back distance (measured at hub)		
Cm	Radrückenabstand (an den Radreifen gemessen) / back to back distance (measured at wheel tyre)		
m	(1-2) Fahrwerk unbelastet / (1-2) bogie unloaden (3-4) Fahrwerk bei Prüfkraft F4 / (3-4) bogie at test force F4		

**SIEMENS AG Österreich**

A6Z00020087503\_C

Meßblatt für Druckmeßstand

Fahrwerk-Nr.:

measuring sheet for the pressure stand

bogie No.:

**Getriebemessblatt / measuring sheet for gearbox**

Fahrwerk- Nr.: bogie No.			Federgruppe / spring set Primärfeder / primary spring				Bemerkung / comment	
Meßpunkt / measuring point	Nennmaß bei F2 [mm] / nominal measure at F2 [mm]	Mindestmaß - Höchstmaß [mm] min. measure - max. measure [mm]	Listmaß [mm] / actual dimension [mm]					
	F2 Wagen- kasten leer / F2 carbody empty	F3 max. Zuladung / F3 max. load	unbelastet unload	F4 2/3 Zuladung F4 2/3 load				
Z1	36,00	35,5 - 34,5						
Z2	36,00	35,5 - 34,5						
Z3	36,00	35,5 - 34,5						
Z4	36,00	35,5 - 34,5						
Y1	14,00	15 - 13						
Y2	14,00	15 - 13						
Y3	14,00	15 - 13						
Y4	14,00	15 - 13						
R1	166,00	176 - 164						
R2	166,00	176 - 164						
R3	166,00	176 - 164						
R4	166,00	176 - 164						
S1*	156,00	166 - 156						
S2*	156,00	166 - 156						
A1	1384	1384 - 1382						
A2	1384	1384 - 1382						
C1	1384	1384 - 1382						
C2	1384	1384 - 1382						
A3	1384	1384 - 1382						
A4	1384	1384 - 1382						
C3	1384	1384 - 1382						
C4	1384	1384 - 1382						

\* .... Tiefste gemessene Stelle

\* .... Lowest measured location

Status: freigegeben GOTTSCHL MAR 10.01.2011  
 DCC: MDC013 OKZ Prod: TS\_REA04

Page 5 of 10

 Änderungsindex: C  
 Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

**SIEMENS AG Österreich**

A6Z00020087503\_C

Änderungsindex C

Fahrwerk-Nr.:

## Getriebemessblatt / measuring sheet for gearbox

Bogie Nr.:

Fahrwerk-Nr.:		Federgruppe / spring set Primärfeder / primary spring				Bemerkung/comment
Meßpunkt / measuring point	Nennmaß bei F2 [mm] / nominal measure at F2 [mm]	Mindestmaß - Höchstmaß [mm] min. measure - max. measure [mm]	Istmaß [mm] / actual dimension [mm]			
			F2 Wagenkasten leer / F2 carbody empty	F3 max. Zuladung / F3 max. load	unbelastet unloaden	F4 2/3 Zuladung F4 2/3 load
B1						
B2						
ZA1						
ZA2						
ZA3						
ZA4						
YA1						
YA2						
YA3						
YA4						
U1	20,00	20,5 - 19,5				
U2	20,00	20,5 - 19,5				
T1	42,00	42,5 - 41,5				
T2	42,00	42,5 - 41,5				
W	11,00	11,5 - 10,5				

Status: freigegeben GOTTSCH\_MAR 10.01.2011  
 DCC: NOG013 OKZ Prod: TS\_BEG04

Änderungsindex: C  
 Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

Page 6 of 10

Siemens I MO; Dokument-ID: EN1 A6Z00020087503 000 C

**SIEMENS AG Österreich**

Meßblatt für Druckmeßstand  
measuring sheet for the compressive stand

A6Z00020087503\_C

Fahrwerk-Nr.:  
Bogie No.

## Höhenmeßblatt / measuring sheet of height

Fahrwerk-Nr.: Bogie No.			Federgruppe / spring set Primärfeder / primary spring		Bemerkung/ comment
Meßpunkt/ measuring point	Nennmaß bei F2 [mm] / nominal measure at F2 [mm]	Mindestmaß - Höchstmaß [mm] min. measure - max. measure [mm]	Istmaß [mm] / actual dimension [mm] errechnete Werte calculated values	F2 Wagenkasten leer F2 carbody empty	
HS1	61,00	62 - 60	X X X X		
HS2	61,00	62 - 60	X X X X		
HS3	61,00	62 - 60	X X X X		
HS4	61,00	62 - 60	X X X X		
AS1*	215,00	217 - 213	X X X X		
AS2*	215,00	217 - 213	X X X X		
HT1*	717,00	719 - 715			
HT2*	717,00	719 - 715			
BS1			717,00		
BS2			717,00		
D	0,00	-1 - 1	0		
G1	27,00	28 - 26	X X X X		
G2	27,00	28 - 26	X X X X		
G3	27,00	28 - 26	X X X X		
G4	27,00	28 - 26	X X X X		
H1	43,00	44 - 42	X X X X		
H2	43,00	44 - 42	X X X X		
H3	43,00	44 - 42	X X X X		
H4	43,00	44 - 42	X X X X		

\* Die Maße AS1 und AS2 nur am ersten Drehgestell des Lieferloses messen / Measure AS1 and AS2 only at first bogies of lot

Status: freigegeben GOTTSCH\_MAR 10.01.2011  
DOC: MD013 Orz Prod: TS\_KE04

Änderungsindex: C  
Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

Page 7 of 10

Siemens I MO; Dokument-ID: EN1 A6Z00020087503 000 C

# SIEMENS AG Österreich

Meßblatt für Druckmeßstand

measuring sheet for the compressive stand


A6Z00020087503\_C

Fahrwerk-Nr.:

Bogie No.:

Meßblatt Achsparallelität mit Rad um 180° gedreht

measuring sheet of axle-parallelism with the wheel 180° turned around



Fahrwerk  
Bogie

Fahrwerk-Nr.: Bogie No.:		Achsstand (Nominalmaß): axle base (nominal size):	1900 [mm]							
		Spurweite (Nominalmaß): gauge (nominal size):	1435 [mm]							
		Übergewicht (Null-Last) dead weight (no-load):	[kN]							
		Höhenhub Level	Achse 1: axle 1:	0,00 [mm]						
			Achse 2: axle 2:	0,00 [mm]						
Belastung [kN] load	Prüfkraft PL [kN] pro Seite/ test force PL[kN] per side	Abweichung vom Sollmaß [mm] difference to nominal size [mm]				180° gedreht turned for 180°				
Null-Last no-load:		Rad 1 wheel 1	Rad 2 wheel 2	Rad 3 wheel 3	Rad 4 wheel 4					
Wagenkasten leer: curb w. of carbody:	F2: 51,0									
Höchstlast max. load:	F3: 74,6									
Schrägstellung bei Höchstlast (zulässige Abweichung 1,2mm) inclination under max. load: (size tolerance 1,2mm)		Achse 1 axle 1		Achse 2 axle 2		180° gedreht turned for 180°				
Tatsächlicher Achsstand [mm] effective axle base [mm]										
Null-Last no-load:										
Wagenkasten leer: curb w. of carbody:	F2: 51,0									
Höchstlast max. load:	F3: 74,6					180° gedreht turned for 180°				
Schrägstellung bei Höchstlast (zulässige Abweichung 1,2mm) inclination under max. load: (size tolerance 1,2mm)		Achse 1 axle 1		Achse 2 axle 2						
Tatsächlicher Achsstand [mm] effective axle base [mm]										
Bemerkungen: comment										

Änderungsindex: C

Meßblatt Druckstand TDG\_C\_axis

Page 8 of 10

Siemens I MO; Dokument-ID: EN1 A6Z00020087503 000 C

**SIEMENS AG Österreich**

Meßblatt für Druckmeßstand

measuring sheet for the compressive stand


Meßblatt Radlast - bei variablen Lasten

measuring sheet wheel load - with variable loads

A6Z00020087503\_C

Fahrwerk-Nr.:

Bogie No.


**Fahrwerk  
Bogie**

Fahrwerk-Nr.: bogie-no.:	Achstand (Nennmaß): axle base (nominal size):	1900 [mm]
	Spurweite (Nennmaß): gauge (nominal size):	1435 [mm]
	Eigengewicht (Null-Last) dead weight (no-load):	[kN]
	Höhenhub Level	Achse 1: axle 1: 0,00 [mm]
		Achse 2: axle 2: 0,00 [mm]

Radlast bei wheel load at	Null-Last [kN] no-load:	Wagenkasten leer: [kN] curb weight of carbody:
	Rad 1: wheel 1: G1	
	Rad 2: wheel 2: G2	
	Rad 3: wheel 3: G3	
	Rad 4: wheel 4: G4	
Mittelwert average:	$\bar{G} = \frac{\sum_{i=1}^4 G_i}{4}$	
oberer Toleranzgrenze: upper tolerance limit	= Mittelwert + 3% = average + 3%	
unterer Toleranzgrenze: lower tolerance limit	= Mittelwert - 3% = average - 3%	
Bemerkungen: Comment		

Status: freigegeben GOTTSCH\_MAR 10.01.2011  
Modell: MQC013 OKZ Prod: TS\_REA04  
DOC: MQC013

Änderungsindex: C

Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

Page 9 of 10

Siemens I MO; Dokument-ID: EN1 A6Z00020087503 000 C

**SIEMENS AG Österreich**FW2 - Meßblatt für Drehgestellmeßstand  
FW2 - measuring sheet of the compressive stand

A6Z00020087503\_C

Fahrwerk-Nr.:  
Bogie No.**Gesamtgewicht des Drehgestells:** \_\_\_\_\_ kg  
**total weight of the bogie**

Bemerkung/comment:

**Dichtheitsprüfung des Bremsystems:**  
**tightness of the pneumatic braking system**Druck/pressure: 150 bar  
(max. zul. Systemdruck 160 bar / maximum system pressure 160 bar)

Dichtheitsprüfung erfüllt / OK

Ja / Yes  
 Nein / No

**Funktionsprüfung der Bremse:**  
**operational check of the break**

Bremse anlegen und wieder lösen/close and release the break

Funktion erfüllt / OK

Ja / Yes  
 Nein / No

Bemerkung/comment:

**Einstellung der MQ-Bremse:**  
**elevating adjustment of the magnetic rail break**

Transportstellung transportation adjustment

Einstellung in Ordnung / OK

Ja / Yes  
 Nein / No

Bemerkung/comment:

**Einstellung Schienenräumer, Bahnräumer:**  
**elevating adjustment of rail guard**

Einstellung in Ordnung / OK

Ja / Yes  
 Nein / No

Einstellung prüfen, ggf. korrigieren / check adjustment and if necessary correct it  
bei Anbauzeichnung/ as of drawing**Gesamtergebnis**  
**total result of check list**

<input type="radio"/> in Ordnung / OK	<input type="radio"/> Nacharbeit erforderlich / subsequent
<input type="radio"/> nicht in Ordnung / Not OK	<input type="radio"/> Nein / No

Freigabe / release

Bemerkung/comment:

Status: freigegeben GOTTSCHL\_MAR 10.01.2011!  
DCC: MQ013 OKZ Prod: TS\_FEOA4Änderungsindex: C  
Meßblatt Druckstand TDG\_C.xls

Page 10 of 10

Verschraubungsklasse nach DIN 25201-2:  
Screw Connection Class acc. DIN 25201-2:

B

Risikoklasse nach DIN 25201-2:  
Risk Class acc. DIN 25201-2:

M

Montage:  
Mounting:  
mit Drehmomentschlüssel - muttermseitig  
with Torque Wrench - nut is tightened

max. Streuung des abgegebenen Montagedrehmoments:  
max. scatter of the mounting torque (tool):  
 $\pm 5\%$

Schmierung:  
Lubrication:  
keine Schmierung bei Verwendung von Loctite Schraubensicherung zulässig  
Staburgs NBU 30 PTM on thread of screw  
Head - no lubrication

Loctite-Schraubensicherung / -threadlocking  
Loctite 243 auf Schraubengewinde  
Loctite 243 on thread of screw

Reihewerte sind periodisch zu überprüfen (z.B. bei Lieferantenwechseln)

Coefficients of friction have to be checked periodically (e.g. at supplier change)

Abmessung Dimension	Festigkeitsklasse Strength Grade	Oberfläche Surface	Montageanziehmoment Tightening Torque		Gewindereibung min/max friction in the thread	Kopffreibung min/max friction in the head bearing area	mit Loctite Schraubensicherung in Nm with Loctite Threadlocking in Nm	Gewindereibung min/max friction in the head bearing area	Kopffreibung min/max friction in the thread
			M <sub>in</sub> in Nm	M <sub>in</sub> in Nm					
M6	8.8	A2C	8	-	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	8	0.12 - 0.17	0.09 - 0.14
	10.9	DAC	12	-	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	13	0.10 - 0.13	0.13 - 0.19
	A2-70	A2	8	-	0.15 - 0.19	0.17 - 0.29	-	-	-
M8	A2-80	A2	11	-	0.15 - 0.19	0.17 - 0.29	-	-	-
	8.8	A2C	19	21	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	20	0.12 - 0.17	0.09 - 0.14
	10.9	DAC	28	36	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	29	0.10 - 0.13	0.13 - 0.19
M10	A2-70	A2	20	22	0.15 - 0.19	0.17 - 0.29	-	-	-
	A2-80	A2	26	28	0.15 - 0.19	0.17 - 0.29	-	-	-
	8.8	A3C	39	43	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	40	0.12 - 0.17	0.09 - 0.14
M12	10.9	DAC	58	62	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	65	0.10 - 0.13	0.13 - 0.19
	A2-70	A2	40	44	0.15 - 0.19	0.17 - 0.29	-	-	-
	A2-80	A2	53	57	0.15 - 0.19	0.17 - 0.29	-	-	-
M16	8.8	A3C	68	73	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	68	0.12 - 0.17	0.09 - 0.14
	10.9	DAC	99	104	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	110	0.10 - 0.13	0.13 - 0.19
	A2-70	A2	67	72	0.15 - 0.19	0.17 - 0.29	-	-	-
M20	A2-80	A2	90	95	0.15 - 0.19	0.17 - 0.29	-	-	-
	8.8	A3C	164	174	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	170	0.12 - 0.17	0.09 - 0.14
	10.9	DAC	241	251	0.09 - 0.13	0.10 - 0.16	275	0.10 - 0.13	0.13 - 0.19
M20x1,5	A2-70	A2	150	160	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	A2-80	A2	200	210	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	8.8	A3C	340	-	0.09 - 0.12	0.11 - 0.17	-	-	-
M24	10.9	DAC	485	-	0.09 - 0.12	0.11 - 0.17	-	-	-
	A2-70	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	A2-80	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
M24x2	8.8	A3C	300	-	0.09 - 0.11	0.08 - 0.11	375	0.12 - 0.17	0.09 - 0.14
	10.9	DAC	428	-	0.09 - 0.11	0.08 - 0.11	530	0.10 - 0.13	0.07 - 0.12
	A2-70	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
M30	A2-80	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	8.8	A3C	566	-	0.09 - 0.12	0.11 - 0.17	-	-	-
	10.9	DAC	835	-	0.09 - 0.12	0.11 - 0.17	-	-	-
M30x2	A2-70	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	A2-80	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	8.8	A3C	510	-	0.09 - 0.11	0.08 - 0.11	635	0.12 - 0.17	0.09 - 0.14
M30x2	10.9	DAC	730	-	0.09 - 0.11	0.08 - 0.11	760	0.10 - 0.13	0.07 - 0.12
	A2-70	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	A2-80	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
M30x2	8.8	A3C	1165	-	0.09 - 0.12	0.11 - 0.17	-	-	-
	10.9	DAC	1660	-	0.09 - 0.12	0.11 - 0.17	-	-	-
	A2-70	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
M30x2	A2-80	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	8.8	A3C	1025	-	0.09 - 0.11	0.08 - 0.11	1280	0.12 - 0.17	0.09 - 0.14
	10.9	DAC	1460	-	0.09 - 0.11	0.08 - 0.11	1530	0.10 - 0.13	0.07 - 0.12
M30x2	A2-70	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-
	A2-80	A2	-	-	0.19 - 0.24	0.13 - 0.19	-	-	-

Zust. Stelle: Responsible department:	Qualitätsmanagement Quality management			Sonderverschraubungen und Schraubverbindungen der Risikoklasse H Special bolted connections and bolted connections with risk class H										Dok.-Art: Doc. type:	Prüfprotokoll Inspection sheet	
Auftragsnummer: Project number:	E.2040	Seriennummer: Serial number:		Erstellt: Prepared:	Trinkaus	25.01.2010	Projekt: Project:	S70-TDG / PT:	Mashad: A2V00001821970	Drehgelenk- Bohrung: Bore hole:				Dok.-Nummer: Doc. Number:	A6Z00018301380	
Gepräft: Checked:	Summitsch	25.01.2010		Revidiert: Revised:						Revisor:				Revision level:	-	
Freigegeben: Released:	Gottschalk	25.01.2010		Datename: File name:	S- und H-Verschraubungen Mashad, TDG AGZ00018301380.xls					Sprache: Language:	DE/EN		Seite: Page:			

Nicht angeführte Angaben entsprechen Dokument AGZ0000960321 / Not defined data according to document AGZ0000960321

"Nur bei Risikoklasse H / Only for risk class H

Nr.	Zeichnungsnr. Drawing number:	Pos. Nr.	Abmessung Dimension	Fertigstellungs- Stellung/Fabriks- Position	Oberfläche Surface	Staub- schutz- Qualität Dust- protection quality	Art./Typ- Spezifikation Art./Type- Specification	Spezialbezeichnung Special designation	Klebstoff- bezeichnung Name of adhesive	Anwendungsbereich Application range [Typ / Art] [Type / Art]	Grundwert geprüft Value checked	Spannweite Range of force [In N/mm] / [In lb/inch]	Kopfbreite Range of head width [In mm] / [In inch]	Spannweite Range of torque [In Nm] / [In lb/inch]	Datum: Date:	Änderungs- Zettel Revision slip	Revisions- level	Montage- werkzeug Mounting tool*	Montage- Unterschrift Check Signature	Stichproben- prüfung Sampling signature*
1	AgZ00375113450 Fahrzeug Anbau Motor assembly	9	M20x1,5	8,8	A3C	3	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	32	0,09-0,11	0,08-0,11	-	-	-	-	-	-	-	
2		13	M20 Pass- schraube	8,8	A3C	1	S/H	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	360	0,09-0,12	0,11-0,17	-	-	-	-	-	-	-	
3		6	M24x2	10,9	DAC	1	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	610	0,09-0,11	0,08-0,11	-	-	-	-	-	-	-	
4	AgZ00375126262 Erdungs Kontakt mit Schleifring Earthing brush with collector ring	11	Me	A2-70	A2-70	4	S	keine Schmierung no lubricant	Lodine 242	18	**	--	-	-	-	-	-	-	-	
5		13	M10	A2-70	A2-70	1	S	keine Schmierung no lubricant	kein Klebstoff no adhesive	35	**	--	-	-	-	-	-	-	-	
6		19	Me	8,8	A3C	3	S	keine Schmierung no lubricant	kein Klebstoff no adhesive	10	**	--	-	-	-	-	-	-	-	
7	AgZ00375124260 Kopfhänger Anbau Head beam assembly	9	M20x1,5	8,8	A3C	8	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	220	0,09-0,11	0,08-0,11	-	-	-	-	-	-	-	
8		15	M16x80	10,9	DNC	6	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	132	0,09-0,13	0,10-0,16	-	-	-	-	-	-	-	
9		19	M20 Bolzen	1,7225	DNC	520	2	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	290	0,07-0,14 ***	0,09-0,20 ***	-	-	-	-	-	-	-
10	AgZ0000952701 Längseinschraube Anbau Traktion Link assembly	3	M24x2 Bolzen	1,7225	DNC	520	4	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	455	0,07-0,12 ***	0,065-0,19 ***	-	-	-	-	-	-	-
11		5	M24x90	10,9	DAC	12	S/H	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	680	**	**	-	-	-	-	-	-	-	

\*\* s. Lieferantenzeichnung bzw. -angaben

\*\*\* Annahme Reißfester aufgrund nicht Standard-Beschichtung aufgeweitet

\*\*\*\* Pos.-Nr. bezieht sich auf Lieferantenzeichnung AgZ000094819432

Zust. Stelle: Responsible department:	Qualitätsmanagement Quality management			Sonderverschraubungen und Schraubverbindungen der Risikoklasse H Special bolted connections and bolted connections with risk class H										Dok.-Art: Doc. type:	Prüfprotokoll Inspection sheet	
Auftragsnummer: Project number:	E.2040	Seriennummer: Serial number:		Erstellt: Prepared:	Trinkaus	25.01.2010	Projekt: Project:	S70-TDG / PT:	Mashad: A2V00001821970	Drehgelenk- Bohrung: Bore hole:				Dok.-Nummer: Doc. Number:	A6Z00018301380	
Gepräft: Checked:	Summitsch	25.01.2010		Revidiert: Revised:						Revisor:				Revision level:	-	
Freigegeben: Released:	Gottschalk	25.01.2010		Datename: File name:	S- und H-Verschraubungen Mashad, TDG AGZ00018301380.xls					Sprache: Language:	DE/EN		Seite: Page:			

Nicht angeführte Angaben entsprechen Dokument AGZ0000960321 / Not defined data according to document AGZ0000960321

"Nur bei Risikoklasse H / Only for risk class H

Nr.	Zeichnungsnr. Drawing number:	Pos. Nr.	Abmessung Dimension	Fertigstellungs- Stellung/Fabriks- Position	Oberfläche Surface	Staub- schutz- Qualität Dust- protection quality	Art./Typ- Spezifikation Art./Type- Specification	Spezialbezeichnung Special designation	Klebstoff- bezeichnung Name of adhesive	Anwendungsbereich Application range [Typ / Art] [Type / Art]	Grundwert geprüft Value checked	Spannweite Range of force [In N/mm] / [In lb/inch]	Kopfbreite Range of head width [In mm] / [In inch]	Spannweite Range of torque [In Nm] / [In lb/inch]	Datum: Date:	Änderungs- Zettel Revision slip	Revisions- level	Montage- werkzeug Mounting tool*	Montage- Unterschrift Check Signature	Stichproben- prüfung Sampling signature*
12	AgZ00375114442 Magnetscheibenbremse Anbau Track brake assembly	4	M16x8 Pass- schraube	8,8	A3C	4	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	144	0,09-0,13	0,10-0,16	-	-	-	-	-	-	-	
13		5	M16x5	8,8	A3C	4	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	94	0,09-0,13	0,10-0,16	-	-	-	-	-	-	-	
14		31	M10x20	A2-70	A2-70	12	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	31	0,15-0,19	0,17-0,29	-	-	-	-	-	-	-	
15	AgZ00375126559 Vorbefestigung Anbau Wiring assembly	32	M10x25	A2-70	A2-70	2	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	31	0,15-0,19	0,17-0,29	-	-	-	-	-	-	-	
16		33	M12x16	A2-80	A2-80	2	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	53	0,15-0,19	0,17-0,29	-	-	-	-	-	-	-	
17		65	M6 Mutte	A2-70	A2-70	4	S	Staburags NBÜ so PTM	kein Klebstoff no adhesive	5	0,15-0,19	0,17-0,29	-	-	-	-	-	-	-	
18	AgZ00375123533 ATP-Qute Anbau ATP-sensor assembly	-	M10x25	A2-70	A2-70	8	S	**	**	34	**	**	-	-	-	-	-	-	-	

\*\* s. Lieferantenzeichnung bzw. -angaben

Zust. Stelle: Responsible department:		Qualitätsmanagement Quality management								Dok.-Art. Doc. type:		Protokoll Inspection sheet				
Auftragsnummer: Project number:		X.3392, E.3007, E.3036, E.3033, X.341 in, E.3025 Gelenknummer: Part number: G.340; E.3025 (B)								Drehgestell- nummer: Chassis number:						
Erstellt: Prepared:		Trinkaus		11.04.2011		Projekt: Project:		A793-LFW/CY, Projekt: A2V00397215761; Charlotte, North Carolina VIII; A2V0000123601c; San Diego VII; A2V00397267108; San Diego VIII; A2V00001975448; Portland IV; A2V00011425952 (C) Mashad; A2V00001522045		Dok.-Nummer: Doc. Number:		A620000353722				
Geprüft: Checked:		Gummitsch		11.04.2011		Index:		C		Inspection level:		C				
Releasend:		Gottschalk		11.04.2011		Dateiname: File name:		(Bund-H-Verschraubungen_170_aufw_silca_lfw_A620000353722_C.xls)		Sprache: Language:		DE/EN				
Nicht angeführte Angaben entsprechen Dokument A620000960321 / Not defined data according to document A620000960321																
Nr.	Zeichnungsnummer, Drawing number:	Pos. Nr.	Abrüstung Dimension Drawing dimensions	Referenzzeichen Referenz code	Material Material code	Montage Anbrachte method	Art. Typen Type of adhesive	Montagebohrung Screw hole durchmesser diameter	Montagezeit Time [min]	Gewinde/bohrung Thread/ drill hole size	Spannungsbereich Range of torque auf der Schraube in der Bohrung in screw hole	Datum: Date:	Anbringer/ Mounter Name	Montage- werkzeug Mounting tool	Montage- prüfung Unterschrift Check mounting signature*	Stichoben- prüfung Sampling inspection
1	A620037694875 A620037113474 Primary suspension Antau Primary suspension assembly	21	M16 VERBA-S RUPP	100 DNC 50A	8	S	Staburags NEU 30 PTM	kein Klebstoff no adhesive	330	--	--	-	-	-	-	-
2		10 <sup>1)</sup>	M6	A2-70 A2-70	12 <sup>***</sup>	S	keine Schmierung no lubricant	Loctite 243	8	--	--	-	-	-	-	-
3	(C) A620037502984 A6259000105701 A620000113323 Arbeitsplatte, Entnahmefeder Assembly plate, Entnahmefeder speed sensor	15 <sup>1)</sup>	M8	A2-70 A2-70	8 <sup>***</sup>	S	keine Schmierung no lubricant	Loctite 243	15	--	--	-	-	-	-	
4		18 <sup>1)</sup>	M10	A2-70 A2-70	2 <sup>***</sup>	S	keine Schmierung no lubricant	Loctite 243	35	--	--	-	-	-	-	
5		21 <sup>1)</sup>	M8	A2-70 A2-70	16 <sup>***</sup>	S	keine Schmierung no lubricant	Loctite 243	18	--	--	-	-	-	-	
6		2 <sup>**)</sup>	M12	--	--	(E) S	Staburags NEU 30 PTM	kein Klebstoff no adhesive	120	--	--	-	-	-	-	
7		7 <sup>**)</sup>	M16	12,9	--	(E) S	Staburags NEU 30 PTM	kein Klebstoff no adhesive	240 +15	--	--	-	-	-	-	
8	A620037690558 A620037113323 Längenmaßnahme Anbau Traction link assembly	3	M24 Bohlen	1.7225 DNC 520	4	S	Staburags NEU 30 PTM	kein Klebstoff no adhesive	600	0,07-0,14 ***	0,09-0,20 ***	-	-	-	-	
9		5	M12	Mutter	8 A30	4	S	Staburags NEU 30 PTM	kein Klebstoff no adhesive	52	0,07-0,16 ***	0,09-0,19 ***	-	-	-	-
10	RFI HOUING, LOCTITE, NONPOLE A620037690559 Secondary suspension Anbau Secondary suspension ass.	20	M12	8,8	A30	8	S	Staburags NEU 30 PTM	kein Klebstoff no adhesive	26	0,09-0,13	0,10-0,16	-	-	-	-

\*\* s. Lieferantenzeichnung bzw. -angaben

\*\*\* Ausnahme: Reihenfeder aufgrund nicht Standard-Beschichtung aufgeweitet

\*\*\*\* für Mashad gilt die doppelte Stückzahl

(E)

<sup>1)</sup> Pos.-Nr. bezieht sich auf Lieferantenzeichnung A6200375124074

<sup>2)</sup> Pos.-Nr. bezieht sich auf Lieferantenzeichnung A6200376905771

<sup>3)</sup>) keine Pos.-Nr.; Schraube dient zur Befestigung des Bremszahns an die Bremsnabe

## لیست ابزار مورد نیاز :

- ۱- جعبه بکس های  $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{1}{4}$
- ۲- ترکمترهای استاندارد از رنج 2N.M تا 1000N.M
- ۳- بکس بادی  $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}$
- ۴- ابزار اندازه گیری دقیق از قبیل: کولیس در سایزهای 30CM , 50CM , میکرومتر، متر ، گونیا، تراز دیجیتال ، مولتی متر ، پرگار داخل سنج دیجیتال و ساعت اندازه گیری داخل سنج
- ۵- ست کامل آچار یک سر رینگی
- ۶- ست کامل آچار دو سر تخت
- ۷- ست کامل دو سو ضربه ای
- ۸- ست کامل دو سو معمولی
- ۹- ست کامل آچار رینگی سر کج
- ۱۰- ست کامل یک سر جنجه
- ۱۱- ست کامل دسته آلن
- ۱۲- آچار فرانسه سایز "18", "12", "8"
- ۱۳- انبر قفلی و انبر سوسماری
- ۱۴- آچار گلند در دو سایز متوسط و بزرگ
- ۱۵- انبر دست ، سیم چین و دم باریک
- ۱۶- خار جمع کن و خار باز کن
- ۱۷- انواع چکش و پنک
- ۱۸- دیلم

## مواد مصرفی برای یک واگن اورهال

ردیف	عنوان مصرفی
<b>1</b>	اسپری ناهید قرمز(۱۰ عدد)
<b>2</b>	اسپری ناهید آبی(۳ عدد)
<b>3</b>	اسپری WD40(۵ عدد)
<b>4</b>	اسپری زینک (۳ عدد)
<b>5</b>	اسپری رنگ مشکی(۴ عدد)
<b>6</b>	اسپری رنگ آبی (۱ عدد)
<b>7</b>	اسپری رنگ طوسی(۱ عدد)
<b>8</b>	(توب) Safty Walk ۲
<b>9</b>	دستمال تنظیف (یک توب)
<b>10</b>	تیتر ۲۰۰۰ (۱۲ لیتر)
<b>11</b>	گازوئیل(۴۰ لیتر)
<b>12</b>	چسب آکواریوم (۵ عدد)
<b>13</b>	چسب اسکاچ کد (۳۵ یک عدد)
<b>14</b>	لاک تایت (۲۴۳ ۳ عدد)
<b>15</b>	گریس SKF Bearing (۴ کیلوگرم)
<b>16</b>	چسب Hylomar (یک عدد)
<b>17</b>	چسب واشرساز Tite seal black (۲۶ عدد)
<b>18</b>	گریس PtM 30 (۱۵۰ گرم)
<b>19</b>	گریس nb50 (۱۰۰ گرم)
<b>20</b>	گریس gn plus (۵۰ گرم)
<b>21</b>	گریس Anti seize (۲۰۰ گرم)
<b>22</b>	گریس molycote111 (۳۰ گرم)
<b>23</b>	Tectyl (۳۰۰ گرم)
<b>24</b>	چسب برق معمولی (۳ عدد)
<b>25</b>	چسب آپارات ( ۱ عدد)
<b>26</b>	دستکش لاتکس (۲ بسته)
<b>27</b>	بست کمریندی ۵۰ سانت ( یک بسته)
<b>28</b>	بست کمریندی ۲۰ یا ۳۰ سانت ( یک بسته)

لاستیک فلکسی (۲ متر مریخ)	<b>29</b>
سنگ سنباده مینی فرز (۲ عدد)	<b>30</b>
سنگ برش مینی فرز (۱ عدد)	<b>31</b>
سنگ ساب مینی فرز (۱ عدد)	<b>32</b>
رنگ قرمز پانتوگراف (۱۰۰ گرم)	<b>33</b>
انواع کاغذ سنباده (۵ ورق)	<b>34</b>
گریس iso flex اسپیندل (۲۰۰ گرم)	<b>35</b>
گریس لاستیک درب (۵۰ گرم)	<b>36</b>
لاکتایت sf7063 نصف اسپری	<b>37</b>
مارکر (۵ عدد)	<b>38</b>
اسپری remover (یک عدد)	<b>39</b>
گریس autol top 2000 (۲۰۰ گرم)	<b>40</b>
دستکش کار (۲۵ جفت)	<b>41</b>
چسب ۵ سانت (۲ عدد)	<b>42</b>
چسب ۵ سانت کاغذی (یک عدد)	<b>43</b>
رنگ آستری (گلبهی) ۲۰۰ گرم	<b>44</b>
رنگ مشکی (۲۰۰ گرم)	<b>45</b>
رنگ طوسی (۵۰۰ گرم)	<b>46</b>
فیلتر aps (۲ عدد)	<b>47</b>
فیلتر تهویه (۴ عدد)	<b>48</b>
مایع شستشو (۱۰ لیتر)	<b>49</b>
انواع اورینگ	<b>50</b>
واشر چوب پنبه ای مازول t (۸ عدد)	<b>51</b>
واشر لاستیکی M و Mc (۴ عدد)	<b>52</b>
واشر ازبست M و Mc (۴ عدد)	<b>53</b>
مایع شیشه شوی (۱۰ لیتر)	<b>54</b>
گردگیر V-Ring (۲ عدد)	<b>55</b>

## لیست قطعات یدکی که باید در اورهال بوژی SF 70 تعویض شوند:

Support Bearing (۱)  
Spherical Bearing (۲)  
Wheel Rim (۳)  
Rubber Elements (۴)  
Chevron Spring (۵)  
Buffer (۶)  
O-Ring (۷)  
Gasket (Grounding Device) (۸)  
Felt Strip (Grounding Device) (۹)  
Rubber Bush Or Spheribloc (Head Beam)(۱۰)  
Cylindrical Bush (Traction Link)(۱۱)  
Secondary vertical Damper(۱۲)  
Layer Spring(۱۳)  
Secondary Horizontal Damper(۱۴)  
Sliding Plates(۱۵)  
V-Ring(۱۶)  
Hoses (Hydraulic)(۱۷)

## لیست مواد مصرفی شیمیایی مخصوص اورهال

(a) اسپری خشک (قرمز):

جهت تمیز کردن کانکتور ها و از بین بردن چربی و کشیفی نقاطی که باید خشک باشند. مثل زغال های ارت سر محور و ...

(b) اسپری روان کننده (WD-40):

جهت روان کردن قسمت هایی که باید باز شوند(مثل پیچ ها) یا قسمت هایی که با یکدیگر در تماس بوده (مثل پین ها) و بخارزیگ زدن یا گرد و خاک و کشیفی با خوردگی دچار اصطکاک زیادی شده اند. به کمک این اسپری می توان پیچ ها را راحت تر باز کرد و یا قسمت هایی که نیاز به بازی و چرخش روی یکدیگر را دارند، اصطکاک میان آن ها را کم می کند.

(c) روغن گیربکس Shell W90 GL 575

(d) چسب tectyle 506 WD

جهت محافظت از خوردگی پوشش بیرونی پیچ ها، اتصالات فلزی سیستم هیدرولیک و قسمت بیرونی پوش ها که با چشم دیده می شوند و در معرض کشیفی و مواد آلاینده قرار دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

(e) گریس لود سنسور Molykote 111

(f) گریس عمومی STABURAGS NBU 30 PTM

از این گریس عمومی برای پوشش بین ترکشان لینک، پیچ کینگ بین و اکثر پیچ های اصلی بوزی مثل پیچ های مگنت دمپرها، هدبیم و Anti\_Lift استفاده می شود.

(g) گریس موتور Shell RETINAX LX2

(h) چسب رزوه loctite 243

پیچ هایی در بوزی وجود دارند که بر طبق استناد باید با نوعی چسب مخصوص که از پایه سیلیس می باشد در هنگام بستن سطح آن ها پوشیده شوند. در حد نرمال ، این ماده بعد از مدتی که پیچ در جای خود بسته شد درون رزوه خشک شده و پیچ را محکمتر در جای خود نگه می دارد. ( فقط برای پیچهایی که قابلیت اکسیید شدن را دارند ، استفاده می شود. مثل مس و فولاد معمولی)

(i) چسب Hylomar

جهت آب بندی و عایق کردن فاصله بین پوسته موتور و گیربکس و همچنین نقاطی که سطح تماس بین آلومینیوم و فولاد وجود دارد ، مثل محل تماس شیم های پشت شورون ها با فریم بوزی مورد استفاده قرار می گیرد.

**(j) چسب آبیندی :Gunk**

جهت آب بند نمودن درب زیر گیربکس و درب سر بندی کابل های قدرت روی موتور (تخت کلم موتور) مورد استفاده قرار می گیرد.

**(k) اسپری نظافت چسب :Remover**

جهت پاک کردن چسب های (قدیمی) قسمت هایی مثل محل اتصال گیربکس و موتور مورد استفاده قرار می گیرد.

**(l) پاک کننده چسب رزوه :Loctite 7061 (Cleaner)**

هنگام مونتاژ دوباره ای بوژی پیچ هایی که از قبل چسب رزوه خورده بودند، برای بستن مجدد ابتدا باید آثار چسب قبلی را از روی پیچ و رزوه ای که پیچ داخل آن قرار می گیرد، پاک شود ، که اینکار بوسیله اسپری Cleaner انجام می گیرد.

**:Molykote G-N plus (m) گریس**

هنگام مونتاژ Spheribloc های جدید هدبیم روی سطح آن ها را با لایه نازکی از این نوع گریس می پوشانیم.

**(n) چسب آب بندی رزوه :Niromont or Loctite 270**

جهت رزوه پیچ کابل های ارت بوژی مورد استفاده قرار می گیرد.(این چسب رسانا می باشد).

**:Anti-seize AS 450 (o) گریس**

جهت آغشته کردن سر محور قبل از جا زدن یاتاقان و هم چنین پوشش سطح داخلی هوزینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

**:Shell Ondina Oil 9333 or VC 2000 ( BVV ) روغن (p)**

بعد از اینکه قسمت داخلی Detachable Ring و Wheel Hub با اسپری زینک پوشانده شده و خشک شدند، روی این قسمت ها را بوسیله قلم مو با این روغن چرب نموده، جهت بهتر و راحت تر جا خوردن ریم چرخ.

**:Autol Top 2000 (q) گریس**

برای روان نمودن محل اتصال بجه ریم و چرخ در هنگام جا زدن طوقه مورد استفاده قرار می گیرد.

**(r) گریس یاتاقان که از نوع Bearing grease (LGMT 3) SKF برند می باشد.**

**:Kluber ALTEMP QNB50 (s) گریس**

از این گریس برای پوشش قسمت سطح بیرونی پوش های ترکشن لینک و Spherical Bearing های موتور و گیربکس استفاده می شود.